

## JEGYZŐKÖNYV

**Tárgy:** Szentendre árvízvédelmi védműveinek 2017. évi felülvizsgálata

**Készült:** Szentendre Közös Önk. Hiv. hivatali helyiségében, 2017. október 11.

Szentendre Város Önkormányzata a tulajdonában álló, valamint a Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT. (VSZN ZRT.) és a KDVVIZIG fenntartásában lévő hidrotechnikai műtárgyak – védművek - éves felülvizsgálata a (10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján.

Jegyzőkönyvvezető: Hamkó Barbara

### **A szemlén megjelentek** (jelenléti ív csatolva):

**Név:**

Petricskó Zoltán

Jámbor Ferenc

Kolozs János

Csernai Judit

Molnár Mihály

Czakó Ádám

Virágh János

Vilsitz Antal Renátó

Hamkó Barbara

**Szervezeti egység:**

Általános alpolgármester

Közbiztonsági vezető

Városi főmérnök

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízióvezető

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió műszaki ellenőr

VSZN ZRT. Városgazdálkodás divízió műszaki koordinátor

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió katasztrófavédelmi referens

## **Árvízvédelmi szemle tervezett helyszínei:**

- 1. számú helyszín: VSZN Zrt. telephely, mobil-árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont géppark
- 2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip
- 3. számú helyszín: kerékpárút (Dera-pataktól a Postás strandig), töltés és a rajta található védművek:
- 4. számú helyszín: Bükkös-pataktorkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:
  - Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk
  - A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés
  - Kossuth Lajos utcai zsilip
- 5. számú helyszín: Rév utcai zsilip
- 6. számú helyszín: Duna korzó:
  - mobil gátfal fogadó szint,
  - szerviz út,

A helyszíni szemle során az alábbi tapasztalatok kerültek rögzítésre és a következő feladatok kerültek meghatározásra:

### **1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont géppark:**

A raktár eszközkészlete, a mobil árvízvédelmi fal szerkezeti elemei, ár-belvízi védekezés induló készlete megfelelően van elhelyezve, a tárolás szabályszerű.

### **2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip (Dera-patak):**

Nádastói zsilip rekonstrukciós munkálatainak befejezése. Engedélyezési eljárás folyamatban van. Rekonstrukciót követően Nádastói csatorna mederfenék takarítása a város feladata. A patak kb. 500 méteres hosszúságban, 60 cm mélységben fenékkotrás javasolt.

### **3. számú helyszín: kerékpárút (Dera-pataktól a Postás strandig), töltés és a rajta található védművek:**

A töltés szakaszon található kerékpárút és annak vízőldali illetve mentett oldali területén 3 méteres sávban a fenntartási munkákat a VSZN Zrt. végzi. A területen rágcsáló irtás javasolt. Vízügyi Igazgatósággal időpont egyeztetés, a növényzet eltávolítására folyamatban van. A kerékpárút repedéseinek javítása ütemezve van.

### **4. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:**

- Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk

A zsilip karbantartott állapotban van. Éves védmű karbantartási feladat a zsilip bevezető szakaszának tisztítása, a zsilip biztonságos zárása érdekében.

Felelős: VSZN ZRT

○ **Füredő utcától felfelé húzódó töltés a Kossuth Lajos utcai zsilipig**

A meder hordalék eltávolítása megtörtént, emellett a kerékpárút repedéseinek javításai munkálata megkezdődött. A rámpaként használt rézsű füvesítése, továbbá a rágcsálóirtás ütemezve van.

Felelős: VSZN ZRT

○ **Kossuth Lajos utcai zsilip**

A zsilip karbantartása megtörtént, minden megfelel a műszaki követelményeknek, és a zsilipek karbantartási kézikönyvének.

**5. számú helyszín: Rév utcai zsilip:**

A zsilip üzemen kívül van, lezárt állapotban. Karbantartása megtörtént.

**6. számú helyszín: Duna korzó:**

A belvárosi töltésszakasz föld töltéseinek, mellvéd falainak állapota megfelelő, karbantartott. A mobil árvízvédelmi fal fogadó elemei – fejgerenda, szög váltó oszlopok, csatlakozó felületek állapota jó, karbantartott. Átemelő szivattyúk és aknák karbantartása megtörtént.

A szemle során megtekintésre nem került helyszínek esetében kijelenthető, hogy a védművek az éves karbantartási feladatok ellátása érdekében folyamatos ellenőrzés, karbantartás alatt állnak.

Felelős: VSZN Zrt. Czakó Ádám, Hamkó Barbara, Ellenőrzi: Jámbor Ferenc

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat megfelelően tartalmazza:

<b>Név:</b>	<b>Szervezeti egység:</b>	<b>Aláírás:</b>
Petricskó Zoltán	Általános alpolgármester	
Jámbor Ferenc	Közbiztonsági vezető	
Kolozs János	Városi főmérnök	
Molnár Mihály	Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség	
Csernai Judit	KDVVIZIG árvízvédelmi ügyintéző	
Czakó Ádám	VSZN ZRT Városgazdálkodás div.vez.	
Virágh János	Műszaki ellenőr	
Vilsitz Antal Renátó	VSZN ZRT. Városgazdálkodás divízió műszaki koordinátor	
Hamkó Barbara	VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens	

Szentendre, 2017.október 11.

**Hitelesítette:**

Jámbor Ferenc  
közbiztonsági vezető

**Jegyzőkönyvet készítette:**

Hamkó Barbara  
katasztrófavédelmi referens