

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2006. október 18-án, Szentendre Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Csoportján

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Tárgy: Szentendre városban az önkormányzati tulajdonban lévő árvízvédelmi művek, felszerelések, eszközök, gépek és anyagok felülvizsgálata

A felülvizsgálaton minden meghívott fél képviselője jelen volt.

1.) Az árvédelmi művek adatai:

Megnevezés	Mérték-egység	Folyó				Összesen
		Szentendrei-Duna jobbpart	Bükkös-patak jobbpart	Bükkös-patak balpart	Sztaravoda-patak jobbpart	
árvízvédelmi fővédvonal hossza	m	1968	535	492	202	3197
ebből: földtöltés	m	1335	319	353	202	2209
vegyes szerkezetű	m	633	216	139	-	988

Árvízvédelmi raktárak száma: 2 (Fehérvíz utca, Céh utca)

A mértékadó vízmérce helye: Nagymaros

2.) A felülvizsgálat megállapításai:

A bizottság az árvízvédelmi töltést végigjárva az alábbiakat állapította meg:

- Szentendrei-Duna jobbpart belvárosi védműrendszere mentett oldalán a szárazon rakott rézsűburkoló kövek a kis rév állomása előtti szakaszon már korábban kifordultak, kiestek, a 2006. tavaszi áradás után további burkolatmegbomlás észlelhető ezen a szakaszon. Polg. Hiv. a belvárosi védmű diagnosztikai vizsgálatára ajánlatokat kért be, amelyeket véleményezésre a KDV-KÖVIZIG-nek megküldött. A KÖVIZIG javaslata alapján a Polg. Hiv. szerződést köt az árvízvédelmi töltés felülvizsgálatára, melynek eredménye ez év végére várható.
- A belvárosi védmű mentett oldali rézsűjében lévő fák ugyan már idősek, elöregedettek, de még élők. Amíg a fák élnek, árvízvédelmi szempontból nem javasolt hozzájuk nyúlni. Amennyiben a fák kiszáradnak, a töltésből gyökérzetüket el kell távolítani, a töltés ezen szakaszát újra kell építeni.
- A belvárosi védmű vízfelőli oldalán lévő betonlap burkolat fugázata között fű nőtt ki, amit rendszeresen kaszálnak. A burkolat azonban sehol nem sérült, nem mozdult ki. A fugázás esetleges szükségességét jövő évben újra meg kell vizsgálni.

Összességében elmondható, hogy a töltés állapota kielégítő. Áradás esetén a belvárosi védmű kis révátkelő körüli szakasza nagyobb odafigyelést igényel. Itt ideiglenes megtámasztásra fel kell készülni. További figyelmet igényel a Fürdő utcai zsilip megfelelő zárása.

3.) Jelenlévők megtekintették a kaszinótól délre fekvő területet védő árvízvédelmi töltés kivitelezési munkáit. Észrevételeket külön emlékeztetőben foglalják, amelyet a műszaki ellenőrzést végző OVIBER Kft. készít el.

k. m. f.