



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Somogy Megyei Igazgatóság
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
■ Telefon: 06 (82) 819-480, Fax: 06 (82) 819-489
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@somogy.kozut.hu

Kolonics Mihály

<mailto:kmt+request-1645-127f7439@kimitud.org>

Iktatószám: SOM – 1408/.../2013.

Tárgy: Közérdekű adatigénylés - híd

Hiv. szám:

Ügyintéző: Polgár Zsófia

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján érkezett adatigénylésre az alábbi választ adjuk.

Mivel a kért dokumentumok műszaki adatokat tartalmaznak, az Infotv. 29§ (3) bekezdése alapján a jegyzőkönyvek megküldésének akadályát nem látjuk. *Azonban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: MK NZrt.) nem járul hozzá az adatok az MK NZrt. honlapján kívüli egyéb nyilvános közzétételéhez.*

A kérelem az alábbi két kezelésünk alá tartozó hidat érinti:

1. 65121 út 0+632 km szelvényében fekvő Somogyacsai Koppány-patak híd
2. 65121 út 0+535 km szelvényben fekvő Kis-Koppány-patak híd

A hidakra vonatkozóan elektronikus másolatban megküldjük az utolsó éves hídvizsgálat jegyzőkönyvét, valamint a 2012.II. és a 2013.I. féléves hídszemle feljegyzését. Fővizsgálati jegyzőkönyv azonban nem áll rendelkezésünkre, mivel az 1/1999 (I.14) KHM rendelet mellékletének 8.1 pontja szerint csak meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező hidak esetén kell fővizsgálatot tartani, mely feltételek nem vonatkoznak az adatkérésben foglalt hidakra.

Kaposvár, 2013. október 22.

Üdvözlettel

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Somogy Megyei Igazgatóság
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
1418

Németh Zsolt
megyei igazgató

Schneider Tibor
osztályvezető

Hídelem vizsgálati lap 3.1

Törzsszám: 7608
Útszám: 65121
Szelvény: 0+632
Minősítés éve: 2012

Híd neve: Somogyacsai Koppány-patak-híd				Útszám / szelvény: 65121 / 0+632					
Felszerkezet anyaga: 301 - Fordított T tartós (feszített is)									
Híd kezelő: 140 - Somogy Megyei Igazgatóság				Üzemmérv.: 144 - Szántódi Üzemmérvőség					
Nyílásszám: 1 db	Max nyílás: 900 cm	Szerk. hossz: 1000 cm	Sózás: N - Nem sózott						
Híd szélesség: 700 cm	Beav. / év: H/1964								
Pályafelület: 83 m ²	Üzemi TB.: 40/1986	Korl.1: N - Nincs korlátozás a hídon							
ÁNF: 324 E/nap	Teherbírás: B /1956	Korl.2:							
Főosztályzatok: Felszerkezet: 2		Alépitmény: 2		Hídtartozékok: 4		Pályaburkolat: 5		Hídkörnyezet: 2	
Megjegyzés:									

Kód	Hídelem - megnevezés	m.eg.	menyiség	1+2	%	3	%	4	%	5	%	VT
113	Vasbeton alapozás	m2	22	18	82	4	18	0	0	0	0	2
123	Vasbeton hídfő	m2	36	36	100	0	0	0	0	0	0	2
128	Vasbeton szárnyfal	m2	17	17	100	0	0	0	0	0	0	2
223	Monolit és előregyártott vasbeton, valamint feszített vasbeton lemezfőtartó	m2	80	80	100	0	0	0	0	0	0	2
315	Bitumenes szigetelés	m2	86	43	50	43	50	0	0	0	0	2
325	Aszfalt- és egyéb anyagú pályaburkolat	m2	70	0	0	0	0	70	100	0	0	2
353	A vasbeton kiegészítő sávok anyaga	m2	24	0	0	0	0	24	100	0	0	2
355	A kieg. sávok bármilyen anyagú burkolata é felületvédelme	m2	24	0	0	0	0	24	100	0	0	2
365	Háttöltés	m2	48	0	0	48	100	0	0	0	0	2
414	Festendő acélkorlát	m2	20	16	80	4	20	0	0	0	0	2
427	Beton (és egyéb anyagú) folyóka	m2	6	0	0	6	100	0	0	0	0	2
435	Földrézsűk, (földkúpok)	m2	42	0	0	42	100	0	0	0	0	2
444	Vonalszerű acélanyagú hídtartozékok	m2	20	0	0	20	100	0	0	0	0	2
535	Burkolatlan híd alatti tér	m2	160	128	80	32	20	0	0	0	0	2
540	Burkolt híd alatti tér	m2	80	72	90	8	10	0	0	0	0	2
545	A hídpálya tisztítása	m2	70	35	50	35	50	0	0	0	0	2

Hídelem vizsgálati lap 3.1

Törzsszám: 7607
Útszám: 65121
Szelvény: 0+535
Minősítés éve: 2012

Híd neve: Somogyacsi Kis-Koppány-patak-híd				Útszám / szelvény: 65121 / 0+535			
Felszerkezet anyaga: 301 - Fordított T tartós (feszített is)							
Híd kezelő: 140 - Somogy Megyei Igazgatóság				Üzemmérn.: 144 - Szántódi Üzemmérnökség			
Nyílásszám: 1 db	Max nyílás: 600 cm	Szerk. hossz: 700 cm	Sózás: N - Nem sózott				
Híd szélesség: 700 cm	Beav. / év: H/1964						
Pályafelület: 58 m ²	Üzemi TB.: 40/1986	Korl.1: N - Nincs korlátozás a hídon					
ÁNF: 324 E/nap	Teherbírás: B /1956	Korl.2:					
Főosztályzatok: Felszerkezet: 4 Aléptímeny: 2 Hídtartozékok: 4 Pályaburkolat: 5 Hídkörnyezet: 5							
Megjegyzés:							

Kód	Hídelem - megnevezés	m.eg.	mennyiség	1+2	%	3	%	4	%	5	%	VT
113	Vasbeton alapozás	m ²	81	73	90	8	10	0	0	0	0	2
123	Vasbeton hídfő	m ²	28	25	89	3	11	0	0	0	0	2
128	Vasbeton szárnyfal	m ²	18	16	89	2	11	0	0	0	0	2
223	Monolit és előregyártott vasbeton, valamint feszített vasbeton lemezfőtartó	m ²	54	43	80	11	20	0	0	0	0	2
315	Bitumenes szigetelés	m ²	68	0	0	68	100	0	0	0	0	2
325	Aszfalt- és egyéb anyagú pályaburkolat	m ²	49	0	0	0	0	49	100	0	0	2
353	A vasbeton kiegészítő sávok anyaga	m ²	17	0	0	0	0	17	100	0	0	2
355	A kieg. sávok bármilyen anyagú burkolata é felületvédelme	m ²	17	0	0	0	0	17	100	0	0	2
365	Háttöltés	m ²	48	0	0	24	50	24	50	0	0	2
414	Festendő acélkorlát	m ²	14	0	0	11	79	3	21	0	0	2
427	Beton (és egyéb anyagú) folyóka	m ²	9	0	0	9	100	0	0	0	0	2
435	Földrézsűk, (földkúpok)	m ²	42	42	100	0	0	0	0	0	0	2
444	Vonalszerű acélanyagú hídtartozékok	m ²	12	12	100	0	0	0	0	0	0	2
535	Burkolatlan híd alatti tér	m ²	80	0	0	80	100	0	0	0	0	2
540	Burkolt híd alatti tér	m ²	80	0	0	0	0	0	0	80	100	2
545	A hídpálya tisztítása	m ²	48	24	50	24	50	0	0	0	0	2

HÍDSZEMLE feljegyzés

Törzsszám: 7607		Útszám: 65121		Szelvény: 0+535		Minősítés éve: 2012	
A vizsgáló neve: <i>Bura Péter</i>				A vizsgálat időpontja: <i>2012.06.07</i>			
Híd neve: Somogyacsai Kis-Koppány-patak-híd				Útszám/szelvény: 65121/0+535			
Felszerkezet anyaga: 301 : Fordított T tartós (feszített is)							
Híd kezelő: Q0 : Somogy Megyei Igazgatóság				Üzemmérn.: Q4: Szántódi üzemmérnökség			
Nyílásszám: 1 db		Hídszélesség: 800 cm		Beav./év: H 1964			
Max nyílás: 600 cm		Pályafelület 58 m ²		Üzemi TB.: 40/1986		Korl.1:N:Nincs korlátozás a hídon	
Szerk.hossz: 700 cm		ÁNF: 324 E/nap		Teherbírás: B/1956		Korl.2:	
Megjegyzés:							
VIZSGÁLAT TÁRGYA				VIZSGÁLAT EREDMÉNYE		MEGJEGYZÉS	
1.	Előírt illetve szükséges fogalom korlátozó és egyéb figyelmeztető táblák és jelzések helye megfelelő			<u>igen</u>	nem	<i>nincs korlátozás híd sávján hiányzik</i>	
2.	Hídpálya és a hídhoz tartozó lépcsők tiszták-e			igen	<u>nem</u>	<i>nincs lépcső</i>	
3.	Korlátok, mellvédek, zajárnyékoló falak hibátlanok-e			igen	<u>nem</u>	<i>Korlát festés szükséges</i>	
4.	Útpályák, járdák, kerékpárutak burkolata szegélyel, vízvezetési és dilatációs berendezései hibátlanok-e			igen	<u>nem</u>	<i>szegélyen felületi javítás szükséges</i>	
5.	Az áthidaló és alátámasztó szerkezetek hibátlanok-e (ütközésből vagy egyéb okból nincsenek-e sérülések)			<u>igen</u>	nem		
6.	Szerkezeti részek nincsenek-e szokatlanul megdőlvé, elcsúszva, építési hézagok túlzottan megnyílvá			van	<u>nincs</u>		
7.	Acélszerkezeteken nincsenek-e korrózióra, kapcsolati hiányra utaló jelek			van	<u>nincs</u>		
8.	Szabadon elhelyezett feszítőkábeleken nincs-e látható elváltozás			van	<u>nincs</u>		
9.	A hídhoz csatlakozó töltések és azok burkolatai nem hiányosak-e (nincs-e rajtuk kimosódás, besüppedés)			van	<u>nincs</u>		
10.	A hídhoz csatlakozó út burkolatában nincs-e forgalmat veszélyeztető besüllyedés			van	<u>nincs</u>		
11.	Áthidaló vízfolyás medrében nincsenek-e a híd alépltményeit érintő kimosásra utaló jelek			<u>van</u>	nincs	<i>meder burkolat megbecsült</i>	
12.	Nincsenek-e a hídfőknél partcsúszásra a mederburkolat megbomlására utaló jelek			<u>van</u>	nincs	<i>-/-</i>	
13.	A hídfők és felszerkezetek belső tereit lezáró szerkezetek épek-e			<u>igen</u>	nem	<i>nem zárt</i>	
14.	A hídhoz tartozó víznyelők, folyókák tiszták-e			igen	<u>nem</u>	<i>szennyvíz szűrés</i>	
15.	A világító berendezések működnek-e			igen	<u>nem</u>	<i>nincs</i>	

ms

HÍDSZEMLE feljegyzés

Törzsszám: 7607		Útszám: 65121		Szelvény: 0+535		Minősítés éve: 2013	
A vizsgáló neve: <i>Bura Róbert</i>				A vizsgálat időpontja: <i>2013.04.26</i>			
Híd neve: Somogyacsai Kis-Koppány-patak-híd				Útszám/szelvény: 65121/0+535			
Felszerkezet anyaga: 301 : Fordított T tartós (feszített is)							
Híd kezelő: Q0 : Somogy Megyei Igazgatóság				Üzemmérn.: Q4: Szántódi üzemmérnökség			
Nyílásszám: 1 db		Hídszélesség: 800 cm		Beav./év: H 1964			
Max nyílás: 600 cm		Pályafelület 58 m ²		Üzemi TB.: 40/1986		Korl.1:N:Nincs korlátozás a hídon	
Szerk.hossz: 700 cm		ANF: 324 E/nap		Teherbírás: B/1956		Korl.2:	

Megjegyzés:

VIZSGÁLAT TÁRGYA		VIZSGÁLAT EREDMÉNYE		MEGJEGYZÉS
1.	Előírt illetve szükséges fogalom korlátozó és egyéb figyelmeztető táblák és jelzések helye megfelelő	<u>igen</u>	nem	<i>Nincs korlátozás, mindenki bírja</i>
2.	Hídpálya és a hídhhoz tartozó lépcsők tiszták-e	igen	<u>nem</u>	<i>Nincs lépcső</i>
3.	Koriátok, mellvédek, zajárnyékoló falak hibátlanok-e	<u>igen</u>	nem	<i>Korlát befestve</i>
4.	Útpályák, járdák, kerékpárutak burkolata szegélyei, vízelvezetési és dilatációs berendezései hibátlanok-e	<u>igen</u>	nem	
5.	Az áthidaló és alátámasztó szerkezetek hibátlanok-e (ütkezésből vagy egyéb okból nincsenek-e sérülések)	<u>igen</u>	nem	
6.	Szerkezeti részek nincsenek-e szokatlanul megdőlvé, elcsúszva, építési hézagok túlzottan megnyílvá	van	<u>nincs</u>	
7.	Acélszerkezeteken nincsenek-e korrózióra, kapcsolati hiányra utaló jelek	van	<u>nincs</u>	
8.	Szabadon elhelyezett feszítőkábeleken nincs-e látható elváltozás	van	<u>nincs</u>	
9.	A hídhhoz csatlakozó töltések és azok burkolatai nem hiányosak-e (nincs-e rajtuk kimosódás, besüppedés)	van	<u>nincs</u>	
10.	A hídhhoz csatlakozó út burkolatában nincs-e forgalmat veszélyeztető besüllyedés	van	<u>nincs</u>	
11.	Áthidaló vízfolyás medrében nincsenek-e a híd alépítményeit érintő kimosásra utaló jelek	<u>van</u>	nincs	<i>Meder burkolat kimosódott</i>
12.	Nincsenek-e a hídfőknél partcsúszásra a mederburkolat megbomlására utaló jelek	van	nincs	<i>-/-</i>
13.	A hídfők és félszrkezetek belső tereit lezáró szerkezetek épek-e	<u>igen</u>	nem	
14.	A hídhhoz tartozó víznyelők, folyókák tiszták-e	igen	<u>nem</u>	<i>Tisztítás szükséges</i>
15.	A világító berendezések működnek-e	igen	<u>nem</u>	<i>Nincs</i>

Bura Róbert

HÍDSZEMLE feljegyzés

Törzsszám: 7607		Útszám: 65121		Szelvény: 0+632		Minősítés éve: 2012	
A vizsgáló neve: <i>Bala Máté</i>				A vizsgálat időpontja: <i>2012.06.07.</i>			
Híd neve: Somogyacsai Koppány-patak-híd				Útszám/szelvény: 65121/0+632			
Felszerkezet anyaga: 301 : Fordított T tartós (feszített is)							
Híd kezelő: Q0 : Somogy Megyei Igazgatóság				Üzemmérn.: Q4: Szántódi üzemmérnökség			
Nyllásszám: 1 db		Hídszélesség: 800 cm		Beav./év: H 1964			
Max nyílás: 900 cm		Pályafelület 83 m2		Üzemi TB.: 40/1986		Korl.1:N:Nincs korlátozás a hídon	
Szerk.hossz: 1000 cm		ÁNF: 324 E/nap		Teherbírás: B/1956		Korl.2:	

Megjegyzés:

VIZSGÁLAT TÁRGYA		VIZSGÁLAT EREDMÉNYE		MEGJEGYZÉS
1.	Előírt illetve szükséges fogalom korlátozó és egyéb figyelmeztető táblák és jelzések helye megfelelő	<u>igen</u>	nem	<i>Nincs korlátozás Hídszám hiányzik</i>
2.	Hídpálya és a hídhoz tartozó lépcsők tiszták-e	igen	<u>nem</u>	<i>Nincs lépcső</i>
3.	Korlátok, mellvédek, zajárnyékoló falak hibátlanok-e	igen	<u>nem</u>	<i>Korlát festés szükséges</i>
4.	Útpályák, járdák, kerékpárutak burkolata szegélyei, vízelvezetési és dilatációs berendezései hibátlanok-e	igen	<u>nem</u>	<i>kerékpárutak felújítás szükséges</i>
5.	Az áthidaló és alátámasztó szerkezetek hibátlanok-e (ütkezésből vagy egyéb okból nincsenek-e sérülések)	<u>igen</u>	nem	
6.	Szerkezeti részek nincsenek-e szokatlanul megdőlvé, elcsúszva, építési hézagok túlzottan megnyílvá	van	<u>nincs</u>	
7.	Acélszerkezeteken nincsenek-e korrózióra, kapcsolati hiányra utaló jelek	van	<u>nincs</u>	
8.	Szabadon elhelyezett feszítőkábeleken nincs-e látható elváltozás	van	<u>nincs</u>	
9.	A hídhoz csatlakozó töltések és azok burkolatai nem hiányosak-e (nincs-e rajtuk kimosódás, besüppedés)	van	<u>nincs</u>	
10.	A hídhoz csatlakozó út burkolatában nincs-e forgalmat veszélyeztető besüllyedés	van	<u>nincs</u>	
11.	Áthidalt vízfolyás medrében nincsenek-e a híd alépítményeit érintő kimosásra utaló jelek	<u>van</u>	nincs	<i>Előretekelt burkolat elmosódva</i>
12.	Nincsenek-e a hídfőknél partcsúszásra a mederburkolat megbomlására utaló jelek	<u>van</u>	nincs	<i>mederburkolat megbomlott</i>
13.	A hídfők és félszrkezetek belső tereit lezáró szerkezetek épek-e	<u>igen</u>	nem	<i>nincs ráta</i>
14.	A hídhoz tartozó víznyelők, folyókák tiszták-e	igen	<u>nem</u>	<i>hiányzik a szükséges</i>
15.	A világító berendezések működnek-e	igen	<u>nem</u>	<i>nincs</i>

Bala

HÍDSZEMLE feljegyzés

Törzsszám: 7607		Útszám: 65121		Szelvény: 0+632		Minősítés éve: 2013	
A vizsgáló neve: <i>Bura Máté</i>				A vizsgálat időpontja: <i>2013.05.26.</i>			
Híd neve: Somogyacsai Koppány-patak-híd				Útszám/szelvény: 65121/0+632			
Felszerkezet anyaga: 301 : Fordított T tartós (feszített is)							
Híd kezelő: Q0 : Somogy Megyei Igazgatóság				Üzemmérm.: Q4: Szántódi üzemmérnökség			
Nyílászám: 1 db		Hídszélesség: 800 cm		Beav./év: H 1964			
Max nyílás: 900 cm		Pályafelület 83 m ²		Üzemi TB.: 40/1986		Korl.1:N:Nincs korlátozás a hídon	
Szerk.hossz: 1000 cm		ÁNF: 324 E/nap		Teherbírás: B/1956		Korl.2:	

Megjegyzés:

VIZSGÁLAT TÁRGYA		VIZSGÁLAT EREDMÉNYE		MEGJEGYZÉS
1.	Előírt illetve szükséges fogalom korlátozó és egyéb figyelmeztető táblák és jelzések helye megfelelő	<u>igen</u>	nem	<i>Nincs korlátozó Hídon hiányzó</i>
2.	Hídpálya és a hídhöz tartozó lépcsők tiszták-e	<u>igen</u>	nem	<i>Nincs lépcső</i>
3.	Korlátok, mellvédek, zajárnyékoló falak hibátlanok-e	<u>igen</u>	nem	<i>korlát befertve</i>
4.	Útpályák, járdák, kerékpárutak burkolata szegélyei, vízelvezetési és dilatációs berendezései hibátlanok-e	<u>igen</u>	nem	
5.	Az áthidaló és alátámasztó szerkezetek hibátlanok-e (ütközésből vagy egyéb okból nincsenek-e sérülések)	<u>igen</u>	nem	
6.	Szerkezeti részek nincsenek-e szokatlanul megdőlvé, elcsúszva, építési hézagok túlzottan megnyílvá	<u>van</u>	nincs	<i>Építési hézagok szaggatva helyben meggyűlték</i>
7.	Acélszerkezeteken nincsenek-e korrózióra, kapcsolati hiányra utaló jelek	van	<u>nincs</u>	
8.	Szabadon elhelyezett feszítőkábeleken nincs-e látható elváltozás	van	<u>nincs</u>	
9.	A hídhöz csatlakozó töltések és azok burkolatai nem hiányosak-e (nincs-e rajtuk kimosódás, besüppedés)	van	<u>nincs</u>	
10.	A hídhöz csatlakozó út burkolatában nincs-e forgalmat veszélyeztető besüllyedés	van	<u>nincs</u>	
11.	Áthidalt vízfolyás medrében nincsenek-e a híd alépítményeit érintő kimosásra utaló jelek	<u>van</u>	nincs	<i>Meder burkolatát kimosódott</i>
12.	Nincsenek-e a hídfőknél partcsúszásra a mederburkolat megbomlására utaló jelek	<u>van</u>	nincs	<i>- / -</i>
13.	A hídfők és félszrkezetek belső tereit lezáró szerkezetek épek-e	<u>igen</u>	nem	
14.	A hídhöz tartozó víznyelők, folyókák tiszták-e	<u>igen</u>	<u>nem</u>	<i>Tisztítás szükséges</i>
15.	A világító berendezések működnek-e	<u>igen</u>	<u>nem</u>	<i>Nincs</i>

19