

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

B) VESZÉLYEZTETETTSÉGI KATEGÓRIÁBA VALÓ BESOROLÁS ÉS SZÖVEGES ÉRTÉKEKELÉS

Igénylésazonosító: 618 735

Kategória	Kategória leírása / Szöveges értékelés	Besorolás
1. kategória	A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemű csuszamlás) a település működését különösen veszélyezteti, hatására a közintézmények működtetése, illetve a lakóépületek használata életveszélyessé vált; belterületi szakaszt érintő, országos közforgalmú vasutak, közutak, közművek sérültek, forgalomleállítás vált szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kerülőútként nincs figyelembe vehető szilárd burkolatú, megfelelő teherbírású út.	[]
2. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal veszélyeztetettek. A földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetővé. Az érintett szakaszon működő közművek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.	[X]
3. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. földtani kategóriájú mozgások gyűjtőutakat és lakóövezeti utakat, közműveket veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	[]
4. kategória	4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú mozgások kiszolgáló és lakóövezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	[]
5. kategória	A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendő objektumok helyzetéből, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövid távon számolni.	[]

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Szakértői vélemény	BELÜGYMINISZTERIUM PINCE- ÉS PARTFALVESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Vis maior támogatási kérelemhez Bejelentő: Nagyszekely Község Önkormányzata A káresemény időpontja: 2023. 11. 18. Bejelentés időpontja: 2023. 11. 22. Helyszíni szemle időpontja: 2023. 12. 07. Káresemény helyszíne: Nagyszekely, Damjanich utca (442 hrsz) 5. számú lakóház előtt EOV koordináták: X=610363, Y=145176 A káresemény típusa: Feltételezett pince felszakadása Káresemény leírása: Nagyszekelyen, a vizsgált szakaszon ÉNy-DK-i irányú Damjanich utca (442 hrsz) ÉK-i oldalán helyezkedik el az 5. számú lakóház. Az épület előfala közvetlen érintkezik a tárgyi egynyomsávú, aszfaltburkolatú utca ÉK-i részén lévő betonlapos járdával. A járda és az úttest között egy kb. 2 m széles füves útpadka húzódik, benne fákkal. A 1,5x2,0 m-es felületű, oldalánál 4 m mélységű felszakadás közvetlen a járda mellett a füves útpadkában alakult ki. A benne található törmelékkúp teteje kb. 2,5 m mélységben van. Az üreg lefelé szélesedik, így benyúlik a járda alá, megközelítve az épület alapját. A kinyílásban sem pinceív, sem az épület alapja nem látható. A kiüregelődés vélhetően pincével van összefüggésben, de pincebejárat nem látható. Az utca DNy-i része egy partfal tetején húzódik, így adott annak a lehetősége, hogy ebből pince induljon az utca, valamint a tárgyi épület alá. Az Önkormányzat tájékoztatása alapján ismertek voltak ebben a részüben pincebejáratok. Az utcában a felszakadáshoz közelebb víz-, majd gázvezeték van lefektetve. A szemle idején az utca hóval volt fedett, de elmondás szerint, az út kb. 8 m hosszban megsüllyedt. A feltételezett pince további omlása veszélyezteti a tárgyi lakóház stabilitását, a járda és az út rendeltetésszerű használatát, valamint az utcában lefektetett víz- és gázvezetékek tömörségét, ezért a beavatkozás indokolt. A kármentesítés megkezdése előtt a feltételezett pincét fel kell tární, csak ennek ismeretében végezhető el a hatékony beavatkozás. A helyszíni szemlénken megállapítottam, hogy a felszakadás leszalagozásra került és korábban le is fedték, de ez utóbbi a folyamatos mozgás hatásra beesett a kinyílásba, ezért kérem, hogy az Önkormányzat rendelje a „lyuk” ismételt, biztonságos lefedését. Azt is megállapítottam, hogy az út teljes szelvényében lezárásra került, a lakott ingatlanok ennek ellenére megközelíthetők maradtak burkolt úton, de csak jelentős kerülővel. Földtani leírás: A támfallal megtámasztott partfal anyaköze a helyszíni szemle és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága honlapján lévő Magyarország felszíni földtani térképe alapján a pleisztocén korú fiatal lösz, a mozgások természetsszerűleg érintették a felette elhelyezkedő pleisztocén-holocén korú talajzónát is. A veszélyhelyzet megszüntetésére a vis maior kérelmet támogatom.
--------------------	--

* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell érteni.

Kelt: Budapest 2023.12.08. P.H.

Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság részéről:	Madaras Attila
Beosztás:	elnök
Telefon:	4411-788
Fax:	-
Email:	attila.madaras@bm.gov.hu