




1.kép: A Damjanich u. 5. előtt kb. 2 m átmérőjű kürtővel beszakadt egy feledésbe merült pince a közút alatt. Az utat le kellett zárni. A szakadás körül a terepen nagy méretű horpa-, lefolyástalan terület alakult ki



2.kép: A szakadásban a vízvezeték a levegőben lóg. A kürtő lefele tágul, a mérhető mélysége kb. 2,5 m. benne átázott omladék látható. A kürtő körül már repedések jelentek meg. A Karácsonyi Ünnepek miatt a kürtőt ideiglenesen vissza kell majd tölteni, a pályázat bírálatáig.



3.kép: A járda alatt is horpa keletkezett, a talaj lesüllyedt, a járdalemez elrepedt, az a levegőben lóg. A süllyedési mozgás a szakadás óta gyakorlatilag folyamatos. karácsonyra nem maradhat az út lezárva.



4.kép: A lakóház utcafronti főfala és a csatlakozó harántfalak összerepedeztek. A régebbi repedésekre helyezett gipsz- pogácsák is mind átrepedtek újból. Félő, hogy a homlokfal kidől az útra, emiatt ideiglenesen ki kell azt dúcolni.