S és P Kft.

Feladó: Beke Péter <beke.peter@bzkgroup.hu>
Küldve: hétfő 2024. április 29 11:01
Címzett: 'S és P Kft.'
Tárgy: FW: tető
Mellékletek: KIV Felülvilágító terve V4_f.pdf; KIV Felülvilágító terve V4.pdf; Tető_2.jpg

From: Beke Péter <beke.peter@bzkgroup.hu>
Sent: Wednesday, November 29, 2023 12:27 PM
To: 'Sánta József' <jozsefsanta@bahaz.hu>
Subject: FW: tető

From: Beke Péter <beke.peter@bzkgroup.hu>
Sent: Friday, August 26, 2022 3:48 PM
To: 'hazépito.panczel@gmail.com' <hazepito.panczel@gmail.com>
Subject: FW: tető

Hello,

mellékelem a tető csomópontot, melyet a Béla jóváhagyott.

Üdv
Beke Péter

From: Beke Péter <beke.peter@bzkgroup.hu>
Sent: Monday, August 15, 2022 10:57 AM
To: 'epkor@epiteszkor.hu' <epkor@epiteszkor.hu>
Subject: tető


Kedves Béla,

mellékelem a tető csomópontot. Kérdés esetén kérem a lenti számon a kollégámat keresse.

Üdvözlettel:
Beke Péter

Bek-Bau 2010 Kft
8600 Siófok Jégverem u.1
0630-9570712
beke.peter@bzkgroup.hu

--
Sróka Tibor
+36302685243
tsroka74@gmail.com


68
20
8
26
30
24

8
20
+9,53
+9,73

Jegyzőkönyv

Készült: 2024. 07. 15. kovács kapitány úrnéni központ
jelen voltak: Pongrácz Sándor gépész műszaki elemző
valamint zárkózott Építőipari Kft képviseletében
Kovács János Baranya - Kőszegi Kft
Szabó Gábor Baranya - Kőszegi Kft
Tóth Attila gépész tanácsadó

1, Jelen lévők megállapították, hogy a kőbányában gépeknek átalakításra kerültek.
Az átalakítással a kész rendszer működését vizsgálták.
A Építőipari képviselője kijelentette, hogy mindenre nincs kifogás ezekkel nem értenek.

2, A munka megvalósítását kovács Úrnak Szabadságolás kezdetének időben történő ezekkel után.

3, Jelen munkálatok nem a műszaki elemző, és a kijelölő közreműködését nem engedi.

4, Építőipari az alábbi munkát végzik:
- EGYÁTLÉP COMPACT kőbányában kézi beépítése
- kézzel a mélységben oldalt megfelelő rendszer
- kőkőtő rendes mélységben oldalnál a kijelölt pályának lecsapolására való felszerelése kerül.

5, A szerződésnél fényképek készültek készültek.

6, Kijelentés megállapítják, a kőművesnél dolgozók kihúzva állt, és az autómatikus védelmi rendszer, hogy a kijelölés megfelelő esetleges lapát, kompromisszum kifejtése érdekében.

Kijelentés során megállapították, hogy a rendszer kivágás illetve főkőni műszaki nem működhetősége a folyamatban a kőművesnél → partra dolgozó kapott.

Tovább munkára a vezérlést megakadályozhatják, hogy a kábel adatai a mintegy 2 méter hosszú kábel elvezető vezetékeinek csatlakozóit a műanyag védőcsőben el ne érje, ezáltal a gépjármű szíve maradjon és megakadályozza a kábel elszakadását.

A elvégző vezetőnyílás szerelője műszerfalon belül a kábelvezető kialakítása után a szerelvénytáblát megfelelően.

*) A kapcsoló szerelése műszerfalon, hogy a kapcsoló kábelcsatlakozóit a vezetőnyílás intézkedéseit, valódi kapcsolódásait kapcsolódjék meg.

8. A kapcsoló új kábelcsatlakozó teljesítmény paramétereit hogy intézkedhető a vezetőnyílás, minden a megfelelő vezetőnyílás kábel teljesítménye 65 kW.

9. Kikapcsolás vezetőnyílás csatlakozó nem kivezethető amíg a megfelelő csatlakozóval működtetése kábel helyreállítása, működésképtelen az kábelvédő terület javítás.

POZSGAI SÁNDOR
POZSGAITERV@GMAIL.COM

SZABÓ ROBERT
szabo.robert@komloiero mu.hu

SUDÁR GÁBOR
BARANYAI MÉRÉSTECHNIKA KFT.

TÖRÖK ATTILA
[illegible]@komloiero mu.hu

[illegible]
Baranyai - Komplex Kft

Gmail sándor pozsgai <pozsgallerv@gmail.com>

KAPTÁR szellőzés

3 üzenet

Zoltan Ruzsa <ruzsalerv@gmail.com> 2024. március 25., 11:05
Címzett: sándor pozsgai <pozsgallerv@gmail.com>
Másolatot kap: "Építész Kör Kft." <epkor@epiteszkor.hu>

Kedves Sándor!

A táncterem és az öltöző szellőzőgépe ugyanaz. A lényege, hogy vagy az egyikben szellőztetünk, vagy a másikban. A két helyiség közötti váltás egy manuális kapcsolóról történik aminek a végleges helyét nem ismerem. Célszerű a próba kezdete előtt elindítani a táncterem szellőzését (1000m3/h-val) és klímáját is be kell, aztán a próba végeztével átkapcsolni az öltözőre, mert oda akkor lesz rá igazán szükség a próban megizzadt táncosoknak. Az öltözőbe ne menjen 1000m3/h-nál több levegő, mert nincs rá szükség és zajos lesz a rendszer.
A kivitelezés során történtek kiváltások, de feltételezem, hogy a beépített légkezelőt is el lehet indítani automatikusan, időprogram szerint, ha a próbák hetente ugyanazon napokon ismétlődnek. Az öltöző/táncterem szellőztetés vállószelepek vezérlése viszont manuális, helyszíni mérlegelés alapján történhet. Legalábbis nem terveztem bonyolultabbra.
A tervrajzon lévő 114 WC és 115 zuhanyzó mennyezete feletti motoros zsalu- és pillangópárok működését kell ellenőrizni, ha ez a beüzemeléskor még működött. Szervizajtónak kell lennie alattuk.
Ha van szellőzés de kevés, akkor a CO2 érzékelő beállításait érdemes megnézni, hogy miért nem pörög fel a szellőzés maximális fokozatra a teremben. Ha a szellőzés újra jól működik majd, akkor valhatóan a klíma sem lesz olyan hangos, mert a szellőzés sok hőt visz el és nem kell a fancoil-oknak teljes fordulaton járniuk. Azonban a nyári napsütés elleni árnyékolást használni kell majd, mert túl nagy lesz a hőterhelés.
Azt is célszerű ellenőrizni, hogy a szellőzőgép, a hőterhelést a hővisszanyerőt kikerülő bypass zsalun keresztül kiengedi-e (szabadhűtés), hogy nehogy hővisszanyerjen nekünk a melegből, amikor már hűtenünk kell a termet és a frisslevegő hidegebb, mint a belső. Azaz "nyári" üzemmódban legyen ilyenkor.

Remélem segíthettem.
üdvözlettel

Ruzsa Zoltán
[illegible]

A mellékelt eredeti kivitelí műleírásban a működésre vonatkozó bekezdés.
"
3 rendszer (Öltözők, próbaterem)

A beruházási költség és csökkentése a hely szükséges miatt a próbaterem és az öltözők szellőzése egy darab 2000m3/h-s hővisszanyerős szellőzőgépről tervezett. A tervezeti HELIOS AIR1 XC2200 típ. mennyezeti légkezelő fordulatszám szabályzása a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek megfelelően CO2 szint érzékelés alapján történik. A belső térben a CO2 koncentráció a külső tér levegőjéhez képest max. 500ppm-mel lehet magasabb. A CO2 érzékelő a próbaterem felől szívó légcsatornában van elhelyezve. A légkezelő gép a recepcióról kapcsolható be és a beállítandó 1000m3/h térfogatáramon üzemel mindaddig, amíg a CO2 szint a próbateremben még nem emelkedik. Ekkor magasabb fordulatszámra kapcsol. A légcsatornahálózatba épített motoros zsaluk vezérlésével a levegőmennyiség a próbaterem és az öltözők között külön-külön vezérlésével osztható, tovább az öltözők elszívó ágában CO2 érzékelőt nem alkalmazunk. Így az öltözők szellőztetése a beállított minimum fordulaton történik, azaz állandó 1000m3/h-t osztanak el az öltözők között.

A táncteremben a szükséges légcserét 50m3/óra/fő frisslevegő igénnyel kalkuláltuk. 40 fő figyelembevételével

2 mellékletet

Fwd: Kaptár Művészeti Központ

Sánta József <jozsefsanta@bahaz.hu>
2024. 07. 12., P, 10:43
Címzett:Kovács Márta <martakovacs@bahaz.hu>

Tisztelettel: Sánta József
Baranyai- Házépítő Kft

Feladó: Polics József <jozsef.polics@gmail.com>
Elküldve: Thursday, July 11, 2024 3:04:53 PM
Címzett: Sánta József <jozsefsanta@bahaz.hu>
Tárgy: Fwd: FW: Kaptár Művészeti Központ

Szia!
Még veled és a szakértőddel valamint a Vincze Gyurival az erőmű szakembérevel egyeztettünk személyesen nálam.
A költségeket a saját cégemen keresztül tudtam optimalizálni.
Köszönöm.
További szép napot kívánok. Pj

---------- Forwarded message ---------
Feladó: **Polics József polgármester** <polgarmester@komlo.hu>
Date: 2024. júl. 11., Csü 14:46
Subject: FW: Kaptár Művészeti Központ
To: Polics József <jozsef.polics@gmail.com>

From: S és P Kft. <hazepito@sespkft.axelero.net>
Sent: Thursday, July 11, 2024 2:41 PM
To: 'Polics József polgármester' <polgarmester@komlo.hu>; 'Antal Kersity' <foepitesz@komlo.hu>; baumarket@t-online.hu; 'Sánta József' <jozsefsanta@bahaz.hu>; 'Suvák Gábor' <hazepito.suvak@gmail.com>
Subject: Kaptár Művészeti Központ

Tisztelt Megrendelő!

Információnk szerint a Kaptár Művészeti Központ hűtő-fűtő rendszere rácsatlakozott a Komlói Távfűtő Kft egy hőcserélő beépítésével. Kérdésünk, hogy információnk mennyire felel meg a valóságnak, illetve, hogy a rendszerbe való integrálásról készült-e terv, illetve ezen műszaki megoldás egyeztetése kivel történt.

Várjuk mielőbbi válaszukat.

Tisztelettel

Kovács Józsefné

Baranyai-Házépítő Kft