

HELYSZÍNI SZEMLE JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. május 30.

Tárgy: Szentendre Város területén 2017. május 30. napján megtartott árvízvédelmi helyszíni szemle tapasztalatai.

Jelenlévők:

Név:

Petricskó Zoltán

Jámbor Ferenc

Czakó Ádám

Virágh János

Hamkó Barbara

Szervezeti egység:

Általános alpolgármester

Közbiztonsági referens

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízióvezető

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió útfenntartás koordinátor

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió katasztrófavédelmi referens

Jegyzőkönyvvezető: Hamkó Barbara

A helyszíni szemle során az árvízvédelmi védműveket, zsilipeket, mobilgát fal területét, illetve az árvízvédelmi területeket vizsgáltuk.

Árvízvédelmi szemle helyszínek:

- 1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelemben bevont géppark
- 2. számú helyszín: Kaszinótól a Dera patak torkolatáig húzódó töltés (kerékpárút)
- 3. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:
 - Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk
 - A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés
 - Kossuth Lajos utcai zsilip
- 4. számú helyszín: Duna korzó
 - mobil gátfal fogadó szint
 - Lázár cár téri szivattyú

A helyszíni szemle során az alábbiakat tapasztaltuk és a következő feladatok kerültek meghatározásra:

1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelemben bevont géppark:

A raktár eszközkészlete megfelelően van elhelyezve, tárolva. A készlet fel van töltve.

2. számú helyszín: Kaszinótól a Dera patak torkolatáig húzódó töltés (kerékpárút):

A töltés teljes oldalán, a rézsú aljáig elhelyezkedő cserjék és fák kivágása szükségszerű. A töltés tetején húzódó szervízúton (kerékpárút) lévő repedéseket bitumennel fel kell tölteni. A rézsú alján lévő nagyobb fákat gallyazni szükséges amennyiben belóg a kerékpárútra.

A honvédség előtti kivezető csatorna kifolyónyílásán nincs rács, így az uszadék bekerülhet a csatornába. Rács pótlása szükséges. Növényzettel benőtt részeket ki kell takarítani, iszapot eltávolítani. Mivel NATURA 2000 terület egyeztetés szükséges a felelős hatóságokkal!

Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens), Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) 2018.03.31.

3. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:

○ **A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés:**

A rézsúben található fákat és a patakban lévő cserjéket, sarjakat el kell távolítani (kivéve a torkolatnál lévő fűzfát). A patakkotrást el kell végezni az augusztusi időszakban (figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat). A töltés tetején lévő járda dilatáció okozta repedéseket hézagolással, bitumennel meg kell szüntetni.

Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens), Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.09.30.

○ **Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk**

A zsilip hordalékfogója tisztítást igényel, a befolyók előtt nincs befogadó, pótolni szükséges. Bevezető nyílásokról hiányzik a rács. A fed lapot zárt acélbordásra kell cserélni. A lépcsőt több ponton kell rögzíteni, csavarok hiányoznak. Zsilip felújítása szükséges a karbantartási kézikönyv alapján (betonszerkezet, záró szerkezet, utófenék stb...)(lásd: Állapotfelmérés)

*Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens),
Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.08.30*

A szivattyú megfelelő állapotban van. A szivattyú próbáját haladéktalanul el kell végezni 30 napon belül. A szivattyú üzempróbájának felelős személyek: Jámbor Ferenc, Hamkó Barbara
Határidő: 2017.06.30. Az üzempróbáról jegyzőkönyv készítése szükséges.

○ **Kossuth Lajos utcai zsilip:**

A patak zsilip előtti részén lévő kimosódást fel kell tölteni. A zsilipbe befolyó szennyvíz eredetét vizsgálni szükséges, majd megakadályozni a szennyezést. A felette lévő támfalat helyreállítani, feltölteni. Zsilip felújítása szükséges a karbantartási kézikönyv alapján (betonszerkezet, zárószerkezet, utófenék stb...(lásd: Állapotfelmérés)

*Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens),
Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.08.30.*

4. számú helyszín: Duna korzó:

○ **Lázár cár téri zsilip és szivattyúk:**

Zsilip nyitó és záró szerkezetének akna fedlap telepítése szükséges, tűzcsapzáró javasolt (földalatti szerelvényeszekrényvel). A létrának több ponton való rögzítése megoldatlan. Zsilip felújítása szükséges a karbantartási kézikönyv alapján (lásd: Állapotfelmérés) A szivattyúk vezérlőjének elektromos ellenőrzése, távfelügyelet vizsgálata szükségszerűvé vált a sok hálózati hiba és áramkimaradás miatt.

*Felelősök: Jámbor Ferenc (Szentendre Város Önkormányzata - Katasztrófavédelmi referens),
Hamkó Barbara (VSZN Zrt. - Katasztrófavédelmi referens) Határidő: 2017.08.30.*

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat megfelelően tartalmazza:

Név:	Szervezeti egység:	Aláírás:
Petricskó Zoltán	Általános alpolgármester	
Jámbor Ferenc	Közbiztonsági referens	
Czakó Ádám	VSZN ZRT Városgazdálkodás div.vez.	
Virágh János	VSZN ZRT Útfenntartás koordinátor	
Hamkó Barbara	VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens	

Jegyzőkönyvvezető

.....
Hamkó Barbara

Szentendre, 2017. május 30.