

Útellenőri napló. 2023.06.09.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
Kátyú,aszfalthiba				
1.	Útellenőri	Fáy utca 62.	A hengerelt aszfaltú úttesten keresztben az 500x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Visegrádi utca 55.	A hengerelt aszfaltú úttesten keresztben az 500x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
3.	Útellenőri	Kárpát utca 35.(CBA)	A hengerelt aszfaltú parkolóban a 2300x50 cm-es aszfalthiányt és szegélyköveket helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Kárpát utca 35(szerviz út CBA)	A hengerelt aszfaltú szervizúton a 400x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
5.	Útellenőri	Növér utca 1.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 200x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
6.	Útellenőri	Frangepán utca 13.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen a 200x200 és a 100x100cm-es kátyút helyre kell állítani.	
7.	Útellenőri	Szekszárdi utca 11.	A hengerelt aszfaltú úttesten a vízcsap elzáró szekrény megsüllyedését helyre kell állítani.	
8.	Útellenőri	Tomori utca 4.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 400x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
9.	Útellenőri	Tomori utca 2.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 400x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
Poller, U korlát				
1.	Útellenőri	Pulszky utca 1-3.	A térköves járda szélénél az 1db megrongált pollert cserélni kell.	
2.	Útellenőri	Népfürdő utca 26.	A térköves járda szélénél a 2 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni az 1 db hiányzót pótolni kell.	
Térkőhibák				
1.	Útellenőri	Hajdú köz 4.	Az úttest szélénél a kimozdított és hiányzó szegélyköveket helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Úszódaru utca 4.	A térköves úttest közepén a HIDROTECH fedlap mellett a kimozdított térköveket a helyükre kell rögzíteni.	
Aknagallér kikenések, fedlap hibák				
1.	Útellenőri	Reitter Ferenc utca 74.	A térköves járda közepén az MVM fedlapot cserélni kell az aknagallért helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Gőneől utca 22.	A zöldvezetési sávban az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell	SOS
3.	Útellenőri	Futár utca 27.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a megsüllyedt csatorna összefolyót szintre kell emelni.	
Burkolatfelfestések, egyéb hibák				
1.	Útellenőri	Tahi utca 28-38.	A parkolósáv felfestése nagyon kopott újra kell festeni.	