

JURÁSEK Biztonságtechnika
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Mobil: +36-30/479-6852
E-mail: jurasekkft@gmail.com
Honlap: www.jurasek.hu

**A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (2890 Tata, Váralja út 4.)
foglalkoztató számára készített
Munka és Tűzvédelmi Jelentés**

Tárgy: a Kőkúti Sport- és Jégsátor (2890 Tata, Kőkúti köz 2.) munka- és tűzvédelmi bejárása

Időpont: 2019. december 19.

Jelen vannak: Dobozi Gábor munkavédelmi technikus és

Horváth Zoltán vezérigazgató-helyettes

A helyszíni szemle során azonnali intézkedés megtételét nem láttam szükségesnek, a kockázati tényezők elmaradnak az azonnali beavatkozást igénylő mértéktől.

Az intézmény feladatellátásának jellege (jégpálya) alapján munkabiztonság és balesetmegelőzés szempontjából problémát, hiányosságot – az alábbiakon kívül - nem állapítottam meg.

1 A közönség számára használatos bejárat, a kerítés és a sátor között gumiszőnyeggel borított. Mivel itt az időjárástól (eső, hó, jég) nem védett területről van szó, nagy a csúszás veszély kockázata.

Javaslat: térkővel lefedni ezt a területet, ezzel megakadályozva a csúszás veszély kialakulását.

2. A sátor területén belül a pálya körüli – közönség által használható – rész, szintén gumiszőnyeggel borított. Mivel ezen a területen korcsolyával is közlekednek, ennek kiváltása nem lehetséges. A csúszásveszélyre, táblával kell a figyelmet felhívni.

3. A jégpálya hűtését biztosító jeges csövek a palánkon pár centivel túl érnek, ezek lefedése szintén gumiszőnyeggel biztosított. A jégfelújító gép (rolba) bejárata előtt a pályatest jeges része nem fedhető le, ezt a területet - a csúszásveszély miatt - bójákkal kell elhatárolni.
4. A jégpálya körüli, közönség számára lezárt terület leválasztása megtörtént. Az üzemi területre vonatkozó tábla több helyen ki lett helyezve, további feliratokkal (Belépni tilos!) és piktogramokkal kell jelölni ezt a területet.
5. A dohányozni tilos jelzésre figyelmeztető tábla a büfé oldalán van kihelyezve, mivel a dohányzás az intézmény egész területén tilos, az erre való figyelmeztetést a bejáratnál is ki kell helyezni.
6. Az elsősegélynyújtó helyként a büfé területe van kijelölve, erről szintén tábla kihelyezésével kell felhívni a figyelemet.
7. Jelenleg két tűzoltó (6 kg ABC porral oltó) készülék van elhelyezve a sportpálya területén. Az egyik a kölcsönző faházban, egy pedig a büfé faházában. A sátor területén kívül elhelyezett öltöző konténer területére is szükséges rendszeresíteni egy tűzoltó készüléket. Az öltöző falán piktogram is jelöli a helyét.
8. A jégkészítő gép mellett két 1000 literes konténer tartályban tárolják a fel nem használt etilén-glikol fagyálló hűtőfolyadékot. Az etilén-glikol esetében, a biztonsági adatlap szerint Egészségügyi veszély (GHS07) és Súlyosan veszélyes az egészségre (GHS08) veszélyek, kockázatok merülnek fel. Ezen veszélyekre figyelmeztető szimbólumokat tartalmazó táblákat kell a tartályokra kihelyezni.



9. A TRANE hűtőberendezéshez tartozó kiegyenlítő tartály, szintén etilén-glikolt tartalmaz, ezért a veszélyre vonatkozó szimbólumokat ide is ki kell helyezni.
10. A hűtőberendezés lekapcsolása a szabályozó képernyő használatával is lehetséges, vészhelyzet esetében azonban a gép főkapcsolója szolgálhat vészleállításra.

Tatabánya, 2020. január 7.

Készítette: Dobozi Gábor munkavédelmi technikus