

Magyar Államvasutak Zrt.
Biztonsági Igazgatóság
Területi Vasútbiztonság Debrecen

Gy. 513/ 30 /2012.

Tűzvizsgálati jegyzőkönyv

Készült: Debrecen 2012. év július hó 30. nap.

Tárgy: a 2012. év július hó 21-én 04 óra 35 perckor, a 108. sz. vasútvonalon, Gyöckérkút mh. használaton kívüli épületében keletkezett tüzeset vizsgálat.

Jelen vannak:

MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Debrecen
képviseletében: >

MÁV Ingatlankezelő Kft. Debreceni Területi Főmérnökség képviseletében: >

Az illetékes tűzoltóság részéről: Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság részéről: >

Az illetékes rendőrség részéről:

A tárgyban tartott vizsgálat alkalmával a következőket állapítottuk meg:

1.) A tűzeset leírása:

2012. július 21-én 04 óra 35 perckor (108 sz. vonalon) a 6619 sz. vonat, mozdonyvezetője észlelte és a menetirányfőnök jelentette, hogy Gyöckérkút megállóhely használaton kívüli romos épületében tűz keletkezett. A kiterjedő Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság a tüzet eloltotta.

2.) **Időjárás:**szélségtől, borult, azon a területen erősen villámlott. Hőmérséklet: + 25 °C.

3.) **Vasúti kocsi tűz esetén:**

Vonatszám: -----

A kocsi típusa: B. A kocsi pályaszám: -----

Szállított áru megnevezése: -----

A szállított anyag veszélyessége (RID): -----

A szállított anyag (árú) feladva:év,.....hó,nap.állomáson

A feladó neve:Az átvevő neve (rendeltetési hely):

Az áru súlya:

Érkezett asz. vonattal,év,hónap.óra.perc.kor.

A vonatba a mozdonytól számított

Védőkocsik száma:.....Egyéb:.....

- 4.) A tüzeset keletkezésének oka, a bizottság véleménye szerint:

Rövid indoklás:

A tüzeset statisztikai oka: Villámcsapás.

A 6619. sz. vonat személyzete észlelte, hogy Gyöckérkút megállóhely épületéből erős füst száll ki és a z épületben lévő faszerkezetek (gerendák, ablaktok) izzanak.

A helyszíni vizsgálat és a rendelkezésre álló adatok alapján a bizottság egyöntetűen arra a következtetésre jutott, hogy az éjszaka folyamán lezajlott (szél és eső nélküli) villámátsorozatokor egy villámcsapás az épület tetőszerkezetét érte, melynek faszerkezetét meggyújtotta. A tetőszerkezet intenzív tüze felülről gyorsan átterjedt a mennyezeti gerendákra és stukatúrdeszkákra is. Tekintettel arra, hogy a mennyezeti faanyag is erősen száraz volt, a tűz azokon is gyorsan terjedt, a mennyezet és a tetőszerkezet teljes terjedelmében beszakadt.

- 5.) A megelőzésre vonatkozó rendeletek, előírások elmulasztásért, vagy a tűz továbbterjedésének nem kellő módon történő megakadályozásáért felelős: Felelős személyt megállapítani nem lehetett.

- 6.) A tanúk személyi adatai:

A vizsgálat során érdemleges tanú nem állt rendelkezésre.

Név:

Anyja neve:

Születési helye:

Lakása:

Szolgálati helye:

Beosztása:

- 7.) A tűz által okozott kár felsorolása:
(Nyilvántartott érték kimutatása csatolva)

Az épület (amelyben a tűz keletkezett) nyilvántartott bruttó értéke: 136.000 Ft.

Az épület, selejtezésre várt, nettó értéke: 0 Ft.

A tűzkövetkeztében egyéb anyagi kár nem keletkezett.

- 8.) A megmentett anyag, áru stb. megnevezése és értéke:

Az épület, selejtezésre várt, nettó értéke: 0 Ft

- 9.) Javaslatok a hasonló esetek megakadályozására:

- 10.) A tüzet eloltó egység, valamint a bevetett eszközök megnevezése, és száma:

A kérkező Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság oltotta el a tüzet 1 db. közúti vonuló szerrel, víz felhasználásával.

- 11.) Felhasznált MÁV eszközök típusa és mennyisége:

Nem került felhasználásra

- 13.) A jármű tűzvédelmi berendezésének állapota:-----
- 14.) Egyéb észrevételek, megjegyzések, mellékletek felsorolása:
- 1 db. napi jelentés,
 - 1 db. távirat,
 - 1 db. eseménykönyvi jelentés,
 - 1 db. dokumentációk megkérésének átírata (Gy-513-30/2012.),
 - 1 db válaszlévél a dokumentumok megadásához.
- 15.) A tüzkárt a MÁV Ingatlankezelő KFT. Debreceni Területi Főmérnökség Debrecen statisztikájában kell szerepeltetni
- 16.) A felelős irányított szerv felügyeleti szerve (szakág, igazgatóság):
MÁV Ingatlankezelési Igazgatóság Ingatlankezelési Szolgálató Egység
Ingatlankezelési Területi Központ Debrecen
- 17.) A bizottság ki ellen, és milyen felelősségre vonást alkalmazott:

A vizsgálat alapján felelősségre vonás kezdeményezésére nem került sor.

kmf.

Stálin 3/1

Sánai István