


3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

Igénylésazonosító: 618 735

Az ellenőrzés tárgya:	2023.november.18: út, pince- partfal
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	7085 Nagyszekely, Táncsics utca 11.
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2023.12.06.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	Tulajdoni lap, térképmásolat.

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:	Klubecz Istvánné	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kincstár részéről:	Csergő-Molnár Ramóna
Beosztás:	polgármester	Beosztás:	referens
Telefon:	74/408-393	Telefon:	74/504-406
Fax:		Fax:	
Email:	hivatal@ nagyszekely.hu	Email:	csergo-molnar.ramona@ allamkincstar.gov.hu
P.H.		P.H.	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Hertelendi Norbert tű. alez.	Vízügyi Igazgatóság részéről:	
Beosztás:	polgári védelmi felügyelő	Beosztás:	
Telefon:	20/983-6032	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	norbert.hertelendi@ katved.gov.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről:	Vida Nikoletta	a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatósága részéről:	
Beosztás:	garanciamérnök	Beosztás:	
Telefon:	30/694-0980	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	vida.nikoletta@ kozut.hu	Email:	
P.H.		P.H.	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Egyéb felkért szerv részéről:	Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság	Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	
Beosztás:	Hajdú Csilla referens	Beosztás:	
Telefon:	74/504-412	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	hajdu.csilla@ allamkincstar.gov.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
.....			

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	A nagy mennyiségű csapadék következtében Nagyszékelyen, a Damjanich utca 5. szám előtti (442 hrsz) önkormányzati út, járda alatt és mellett kb. 3x3x4 méteres üreg mosódott ki. Az üreg pontos méretét szemrevételezéssel nem lehet megállapítani, valószínűsíthetően nagyobb, mint a látható felület, feltételezhetően az út alá is behúzódik, ugyanis az aszfaltos úton 8 m hosszban vágás, süllyedt felület látható. Az út alatt közművek is találhatók (víz, gáz), amik a további beszakadás miatt veszélyeztetve vannak.
----------------------------	---

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házszám	Hrsz.	Érintett alapterület	Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
1.	út	Nagyszékely	Damjanich	-	442	36	m3	Önkormányzati tulajdon 1/1.
2.	pince- partfal	Nagyszékely	Damjanich	-	442	36	m3	Önkormányzati tulajdon 1/1.

Védekezési fokozat mértéke:	[] I. [] II. [] III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Igen

Indokolás:	A káresemény a vonatkozó kormányrendelet szerint vis maior eseménynek minősül, tekintettel arra, hogy a kötelező önkormányzati feladatellátást veszélyezteti.
------------	---

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	A helyreállítást a szakértői vélemény, a kiviteli terv és a készült költségvetés szerint kell elvégezni.
--	--

Záradék	
---------	--

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.