



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FOGLALKOZTATÁSI, FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ÉS MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: FE/MVÉD/410-9/2024.

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: (22) 511-000

Kérjük, hivatkozzon fenti iktatószámunkra!

Tárgy: Figyelmeztetést tartalmazó és
hiányosság megszüntetésére kötelező határozat

MATPAL Kft.

Alap

Kossuth utca 81.
7011

HATÁROZAT

A MATPAL Kft. munkáltató (székhely: 7011 Alap, Kossuth utca 81., adószám: 23088843-2-07), 7013 Cece, Újmajor 0291/8. hrsz. alatti munkaterületen 2024. március 06. napján megkezdett helyszíni ellenőrzés eredményeképpen a munkavédelmi hatóság FE/MVÉD/410-6/2024. iktatószámú végzésével munkavédelmi eljárást indított.

A feltárt munkavédelmi hiányosságok miatt a munkáltatóval szemben

figyelmeztetést

alkalmazok.

Felhívom a figyelmét és kötelezem a megállapított munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban:

1. Biztosítsa a munkahelyen az áramütés elleni védelmet,
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 3 nap
2. a műhelyben a hegesztési tevékenység mellett az ásványvíz fogyasztását tiltsa meg.
Teljesítési határidő: folyamatosan
3. a műhelyben a vegyi anyagtárolásra használt flakonban az anyag azonosítására szolgáló feliratot helyezzen el.
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 1 nap
4. megfelelő védelmi képességgel rendelkező védőkesztyűt biztosítson.
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 1 nap

Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Pf.: 8050 Székesfehérvár, Pf. 241.,
Tel: 22/511-000, **e-mail:** ffmv@fejer.gov.hu, **Hivatali kapu:** FMKHFOGL, KRID: 230588747
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 – 14.00, Szerda: 8.00 – 14.00, Csütörtök: 8.00 – 14.00, Péntek: 8.00 – 12.00

5. a műhelyben használt Lincoln PF46 CO hegesztőgép munkakábelének ép köpenyszigeteléséről gondoskodjon,
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 3 nap
6. a műhelyben a 4. számú villamos kapcsolószekrényt tartsa zárva,
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 1 nap
7. a műhelyben a 4. számú alutokozott villamos kapcsolószekrény védőburkolatának teljes rögzítését biztosítsa,
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 3 nap
8. a CLARK típusú 3 tonnás gázüzemű emelőgépen biztonsági jelzéseket helyezzen fel,
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 15 nap
9. az alumínium létrának csúszásgátló elemét helyezze vissza,
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 3 nap
10. a felhasználásra kerülő vegyi anyagokról naprakész nyilvántartást vezessen.
Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 3 nap

Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy a közléstől számított 30 napon belül a Veszprémi Törvényszékhez címzett, de a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztályánál benyújtandó keresetben közigazgatási pert kezdeményezhet.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonnali jogvédelem a keresetlevélben kérhető.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton – elektronikus űrlap hiányában – a <https://epapir.gov.hu> honlapon elérhető e-Papír szolgáltatás (Témacsoport: Jogorvoslat, Ügytípus: Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása, Címzett: Fejér Vármegyei Kormányhivatal) igénybevételével köteles benyújtani.

A személyesen eljáró természetes személy nem köteles a keresetlevelet elektronikus úton benyújtani, azonban, ha az elektronikus kapcsolattartási módot választja, úgy a keresetlevelet benyújthatja Ügyfélkapu igénybevételével is.

I N D O K O L Á S

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkavédelmi feladatkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság a MATPAL Kft. munkáltató (székhely: 7011 Alap, Kossuth utca 81., adószám: 23088843-2-07), 7013 Cece, Újmajor 0291/8. hrsz. alatti munkaterületen 2024. március 06. napján 10 óra 00 perctől 12 óra 10 percgig helyszíni ellenőrzést tartott.

1. A DBL 2/3050 típusú lemezollógép megtáplálását segítő lábpedálnak a villamos vezetéket védőcsőben vezették, amely védőcső kb. 2-3 cm hosszán sérült volt.

Nem bizonyított, hogy a munkavállaló és a hatókörben tartózkodók áramütés elleni védelme megfelelően biztosított volt-e.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (3) bekezdése c) pontja alapján:
„A munkáltató felelős azért, hogy [...]”

a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben;

A Kisfeszültségű villamos berendezésekről szóló MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány, 4-41. rész. Biztonság. Áramütés elleni védelem szabvány A1. pontja alapján: ***az aktív részek legyenek teljesen beburkolva olyan szigeteléssel, amelyet csak roncsolással lehet eltávolítani.***

2. A műhelyben a munkavállalók hegesztési tevékenységet (CO fogyóelektródás, AWI) és HEB fémgerenda darabolását végeztek, ahol a veszélyes tevékenység mellett italfogyasztás (ásványvíz) is történt.

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II.6.) ITM rendelet (továbbiakban ITM rendelet) 6. § (3) bekezdés e) pontja szerint: ***„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a munkáltató az alábbi intézkedések megtételére köteles: megfelelő higiénés feltételek biztosítására - beleértve a dohányzást, az étkezés, az italfogyasztás, a kozmetikai szerek használatának és az ételmszer tárolásának megtiltását - azokon a munkahelyeken, ahol a munkaterület veszélyes anyagok szennyezhetik vagy a munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet érintkezésbe.”***

A fenti hiányosság miatt a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében a helyszínen, az FE/MVÉD/410-2/2024. iktatószámú feljegyzésben foglalt végzésben a hegesztési tevékenység mellett az italfogyasztást (ásványvíz) a szabálytalanság megszüntetéséig 2024. március 06. napján 10 óra 05 perctől megtiltottam. Döntésemet a helyszínen szóban közöltem-, szabálytalanságról fényképfelvételt készítettem.

3. A plazmavágógép melletti fémszekrény tetején található jelöletlen flakonban ismeretlen eredetű vegyi anyagot tároltak.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: a kémiai biztonságról szóló törvény) IV. fejezet 21. § (4) pontja alapján: ***„a veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.”***

A fenti hiányosság miatt a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében, az FE/MVÉD/410-2/2024. iktatószámú feljegyzésben foglalt végzésben a jelöletlen flakonban az ismeretlen eredetű vegyi anyag tárolását a szabálytalanság megszüntetéséig 2024. március 06. napján 10 óra 05 perctől felfüggesztettem. Döntésemet a helyszínen szóban közöltem-, szabálytalanságról fényképfelvételt készítettem.

4. A munkáltatónál [REDACTED] munkavállalók lyukas védőkesztyűben végeztek munkát, amely egyéni védőeszközök védelmi képességüket elvesztették. A helyszíni ellenőrzés során a lyukas védőkesztyűket kidobták.

A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 7. §-ban foglaltak szerint: ***„a védelmi képességét veszített védőeszköz tovább nem használható.”***

A fenti hiányosság miatt a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében, az FE/MVÉD/410-2/2024. iktatószámú feljegyzésben foglalt végzésben a jelöletlen flakonban a védőkesztyűk használatát a szabálytalanság megszüntetéséig 2024. március 06. napján 10 óra 05 perctől felfüggesztettem. Döntésemet a helyszínen szóban közöltem-, szabálytalanságról fényképfelvételt készítettem.

5. A műhelyben használt Lincoln PF46 CO hegesztőgép munkakábelének (hegesztőkábel) a köpenyszigetelése kb.1-2 cm hosszan sérült volt.

A Kifeszültségű villamos berendezésekről szóló MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány, 4-41. rész. Biztonság. Áramütés elleni védelem szabvány A1. pontja alapján: *az aktív részek legyenek teljesen beburkolva olyan szigeteléssel, amelyet csak roncsolással lehet eltávolítani.*

A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet 10.4.1. pontja szerint: *„Csak hibátlan, sérülésmentes hegesztő berendezéssel és tartozékkal szabad munkát végezni.”*

6-7. A műhelyben található 4. számú villamos kapcsolószekrény ajtaja nyitva volt, nem akadályozták meg a vezető részek érinthetőségét.

A 4. számú 400 V-os villamos kapcsolószekrény védőfedését biztosító rögzítő csavarok (2 db) hiányoztak.

Az Mvt. 30. § pontja alapján: *„az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek.”*

A fenti hiányosság miatt a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében, az FE/MVÉD/410-2/2024. iktatószámú feljegyzésben foglalt végzésemben a 400 V-os villamos kapcsolószekrény közelében a munkavégzést, közlekedést a szabálytalanság megszüntetéséig 2024. március 06. napján 10 óra 05 perctől felfüggesztettem. Döntésemet a helyszínen szóban közöltem, szabálytalanságról fényképfelvételt készítettem.

8. A CLARK típusú 3 tonnás gázüzemű emelőgép veszélyes helyein (emelőgép ellensúly mindkét oldalán) a biztonsági jelzések kopottak voltak.

A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 2. §. (1)-(2) bekezdés szerint: *„a munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.”*

9. A munkaterületen használt 3 tagú alumínium létra egyik csúszásgátló eleme hiányzott.

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet III. fejezet 58. § (1) bekezdése alapján:

„A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata során stabil legyen. A hordozható létra lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó, illetve függesztett létrákat - a kötélletra kivételével - elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.”

A fenti hiányosság miatt a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében, az FE/MVÉD/410-2/2024. iktatószámú feljegyzésben foglalt végzésemben az alumínium létra használatát a szabálytalanság megszüntetéséig 2024. március 06. napján 10 óra 05 perctől felfüggesztettem. Döntésemet a helyszínen szóban közöltem, szabálytalanságról fényképfelvételt készítettem.

10. A munkáltató a tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokról naprakész nyilvántartást nem vezetett.

Az ITM rendelet 10. § szerint: *„a munkáltató nyilvántartást vezet a munkahelyen alkalmazott veszélyes anyagokról és veszélyes keverékekről a REACH rendelet szerinti biztonsági adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozóan.”*

Az Mvt. 11. § szerinti szabvány előírás teljesítése biztosítja a 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

A fenti tényállás bizonyítékai:

- az eljáró kormánytisztviselő ellenőrzése során felvett FE/MVÉD/410-2/2024. iktatószámú helyszíni ellenőrzésről készült feljegyzés,
- a szabálytalanságok bizonyítására szolgáló 54 db fényképfelvétel.

A munkavédelmi hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyféllel szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapított meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben más szankciót nem alkalmazott.

Döntésem jogalapja a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 6. § (4) bekezdése és az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontja.

Hatásköröm az Mvt. 81. § (1) bekezdésén és az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (3) bekezdésén, **illetékességem** az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 16. § (1) bekezdés c) pontján és az R. 13. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatként rendelkezésre álló közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. §-a biztosítja.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II.20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából:


osztályvezető

Kapják: MATPAL Kft. - cégkapun keresztül
Irattár