



József körüti fák felmérése

MEGRENDELŐ: BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT		BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN U. 19-21.	
VÁLLALKOZÓ: STRABAG		STR MÉLY- ÉS MAGASÉPÍTŐ KFT. 1117 BUDAPEST, GÁBOR DÉNES U. 2.	
FŐÉPÍTÉSVEZETŐ: BÖNISCH FERENC		ÉPÍTÉSVEZETŐ: HEGEDŰS ÁRON	
GENERAL TERVEZŐ: TERVSZÁM: 5957		1052 BUDAPEST V., BÉCSI U. 5. LEVELCÍM: 1364 BUDAPEST, PF-262 TELEFON: 235-2000, 235-2010 FAX: 235-2011 E-MAIL: KOZLEKEDES@KOZLEKEDES.HU WEB OLDAL: WWW.KOZLEKEDES.HU	
GENERAL TERVEZŐ: KERÉKGYÁRTÓ TIBOR		PROJEKT VEZETŐ: GLÓDI TAMÁS	
SZAKÁGI TERVEZŐ: TERVSZÁM: 2112		PROJEKT VEZETŐ H.: KANCS ALBERT	
		ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: VÁRADY TAMÁS 1136 BUDAPEST, HEGEDŰS GYULA U. 15. LEVELCÍM: 1364 BUDAPEST, PF-262 TELEFON: 06 (1) 4266 466 E-MAIL: IRODA@LEPTEK.HU WEB OLDAL: WWW.LEPTEK.HU	
FELELŐS TERVEZŐ: SZAKÁCS BARNABÁS K101-5165	VEZETŐ TERVEZŐ: SÁRMAYNÉ SRÉTER SZILVIA K 13-1408	TERVEZŐ: LÁSZLÓ VIKTOR BÁTKAI ALEXANDRA	FAVIZSGÁLÓ SZAKMÉRNÖK, TERVEZŐ: STEFANICS BEÁTA K 08-0650, FV-21/35
Jelmagyarázat Növényzet <ul style="list-style-type: none"> Meglévő, megmaradó lombhullató fa Átültetendő, kivitelezés idejére deponálendő lombhullató fa Egészségügyi okból kivágandó lombhullató fa Építési okból kivágandó lombhullató fa Értékes lombhullató fa Fa környezetében csak kézi feltárással és kertészeti szakfelügyelettel végezhető munka Gyökérfeltárási Airspade magasyomású levegő fúvó rendszerrel, kertészeti szakfelügyelet mellett Kalodázandó lombhullató fa Favédelem <ul style="list-style-type: none"> Statikai védőzóna Csurgó terület Favédelmi zóna 		Megjegyzés Statikai biztonsági védőzóna A fa vastag, tartó-, támasztó gyökérzetének területe. Átmérője a fa törzsátmérőjének négyszerese a gyökérvastagság mérvé. Itt a gyökérzetben lévő talaj "ellensúlyként" is funkcionál, annak nagymértékű lehordása esetén a fa instabillá válhat, a lehordás arányában a kidőlés kockázata exponenciálisan megnő. A statikai zónában munkálatok kivételesen tilos, kivételes esetekben csak a részletes előírások betartásával, szigorú szakfelügyelet mellett megengedett! Csurgó terület Területe a korona kiterjedésének függőleges vetülete. Itt található a külső támasztó- és szállító gyökérrendszer, valamint a felszívó gyökérzet egy része. Területén a munkálatok csak kézi bontással, szakfelügyelet mellett végezhetőek! Favédelmi zóna A favédelmi zóna átmérője a csurgó terület +2x1,5 m. Ezen a területen belül található a fa felszívógyökérzetének jelentős hányada. ... Területén a munkálatok csak szakfelügyelet mellett végezhetőek. <small>(MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területen szabvány)</small> Megjegyzés: a favédelmi tervlap a favédelmi műleírással együtt értelmezendő	
5957KIVITER0100		TERV MEGNEVEZÉSE: BLAHA LUJZA TÉR FELÚJÍTÁSA A MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIVITELI TERVEK	
5957KIVITER0100		TERV FÁZIS: KIVITELI TERV	
5957KIVITER0100		SZAKÁG: 110 - TÉRÉPÍTÉSZET	
5957KIVITER0100		RAJZ/IRAT MEGNEVEZÉSE: FAFELMÉRÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV M=1:500 HRSZ 36405, 36403	
5957KIVITER0100		VÁLTOZAT: 2021. JÚLIUS 26.	
VÁLT. A VÁLTOZTATÁS LEÍRÁSA			
EZ A TERV A KÖZLEKEDÉS KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELME T JÖGSZABÁLY BIZTOSÍTJA. FELHASZNÁLÁSA CSAK A TÁRGYRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS KERETÉIN BELÜL LEHETSÉGES. P:AKTUALIS MUNKA\BLAHA LUJZA TÉR\04_UJRATERVEZES\DWG\REF\BLAHA_GEODEZIA_FAVEDELEM.DWG			