

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Kalocsai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Kalocsa
Városház utca 1

6300

Tárgy: BK-04/NEO/01059-3/2025 határozat
Mellékletek:

1. Fotók a kihelyezett napi terhelés táblákról
2. Soron kívüli önkontrollvizsgálatok eredménylapjai.

Tisztelt Cím !

A 2025.07.01-i közegészségügyi és kémiai biztonsági helyszíni ellenőrzésük során megállapított hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedéseket tettük:

1. - A medencék egyidejű maximális terhelhetősége táblákat kihelyeztük. (1.sz. melléklet)
2. - Felülvizsgáltuk a kül- és beltéri medencék vegyszeradagolását, ennek során a beltéri medencéknél újra kalibráltuk, az **újonnan** beépített 2 db Ring Elektronika RPS-2 típusú vegyszer mérő,-adagolóberendezését.
 - Felülvizsgáltuk a helyszíni önkontrollmérésekhez használt Fotométer PremLab-Poolkit2 típusú készülékhez használt reagenseket, azokat lecseréltük.
 - Megemeltük a fertőtlenítőszer adagolás mennyiségét, így a helyszíni önkontrollvizsgálatok szerint a **beltéri tanmedencénél** az átlagos :
 - szabad klór tartalom: 1,43 mg/l
 - összes klór tartalom: 1,78 mg/l
 - a **beltéri túsómedencénél** az átlagos
 - szabad klór tartalom: 0,77 mg/l
 - összes klór tartalom: 0,92 mg/l
 - A kültéri medncék fertőtlenítőszer (Klór-dioxid-Prominent BelloZone) előállító berendezését újra kalibráltattuk, így jelenleg a medencékben átlagosan **0,3 mg/l**

3. - Felülvizsgáltuk az I. és II.számú termálmedencék pótvíz mennyiségét. Jelenleg üzem közben 216 m³/12 h a bevezetett (termálvíz) pótvíz mennyisége. Az átfolyás folyamatos, a víz megfelelő hőmérsékletűre hűtésére lecseréltük a strandfürdő gépházban elhelyezett hőcserélőt (kültéri hidegvizes medencék víz hőmérséklet temperálása)
4. - A takarítószemélyzetet ismételten kioktattuk, felhívtuk a figyelmüket a precíz, gondos munkavégzésre. A termálmedencék leürítése utáni szűrőpróbaszerű takarítás ellenőrzését folyamatosan végezzük.
5. - A termálmedencékben folyamatosan fennálló vízminőségi problémák miatt fokoztuk a figyelemfelhívást a fürdő házirendjének betartására, figyelemfelhívó (automatikus üzemű) hangosbemondó rendszert helyeztünk üzembe, és fokoztuk a személyes „rábeszélést” a tisztasági szappanos előfürdő, valamint a meglévő tisztasági zuhanyozók használatára. A megfelelő mennyiségű, a tisztálkodást lehetővé tévő eszközök rendelkezésre állnak, a tisztasági zuhanyozókban, mosdókban felszerelt automata szappanadagolók utántöltéséről folyamatosan gondoskodunk.
6. Az I. és II. számú medencék fertőtlenítőszer adagolás lehetőségének megteremtéséhez megépítettük az új vegyszer adagoló elhelyezéséhez szükséges könnyűszerkezetes épületet.
- A hidrogén-peroxid alapú fertőtlenítőszer (DEWAN-50 OTH 4136-9-2009) adagolásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat elvégeztettük. Jelenleg egy gyártói szakmai állásfoglalás áll a rendelkezésünkre. Az engedélyezéshez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól közegészségügyi szempontú szakvéleményt és állásfoglalást rendeltünk meg.
7. Az ellenőrzést követően soron kívüli önkontrollvizsgálatot rendeltünk meg a megbízott laboratóriumtól, melyet mellékelten megküldünk.

Kiskőrös, 2025.08.12

ÖRÖSSZOLG
200 Kiskőrös

028702-00000005
ügyvezető