

## JEGYZŐKÖNYV

**Tárgy:** Szentendre árvízvédelmi védműveinek 2018. évi őszi felülvizsgálata

**Készült:** Szentendre Közös Önk. Hiv. hivatali helyiségében, 2018. október 17.

Szentendre Város Önkormányzata a tulajdonában álló, valamint a Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT. (VSZN ZRT.) és a KDVVIZIG fenntartásában lévő hidrotechnikai műtárgyak – védművek - éves felülvizsgálata a (10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján.

Jegyzőkönyvvezető: Hamkó Barbara

### **A szemlén megjelentek** (jelenléti ív csatolva):

#### **Név:**

Jámbor Ferenc

Fekete András

Diósi Edit

Baranyi István

Gresnyen Ferenc

Gubányi Zsófia

Hadházy Balázs

Ádámné Juhász Emese

Dr. Sárráyné Szentkatolnay Blanka

Mandula Gergely

Czakó Ádám

Hamkó Barbara

#### **Szervezeti egység:**

Szentendre Város Önkormányzat

Szentendre Város Önkormányzat

Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

Szentendrei Járási Hivatal

FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály

FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály

FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály

FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály

VSZN ZRT Vezérigazgató

VSZN ZRT. Városgazdálkodás divízióvezető

VSZN ZRT Városgazdálkodás divízió katasztrófavédelmi referens

## **Árvízvédelmi szemle tervezett helyszínei:**

- 1. számú helyszín: VSZN Zrt. telephely, mobil-árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont géppark
- 2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip
- 3. számú helyszín: kerékpárút (Postás strandtól a Honvédségi zsilipig), töltés mentén
- 4. számú helyszín: Bükkös-pataktorkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:
  - Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk
  - A torkolattól a Kossuth Lajos utcáig húzódó töltés
  - Kossuth Lajos utcai zsilip
- 5. számú helyszín: Duna korzó, Lázár cár tér:
  - mobil gátfal fogadó szint,
  - szerviz út, Lázár cár téri átemelő szivattyúk
- 6. számú helyszín: Rév utcai zsilip

A helyszíni szemle során az alábbi tapasztalatok kerültek rögzítésre és a következő feladatok kerültek meghatározásra:

### **1. számú helyszín: VSZN ZRT telephely, mobil árvízvédelmi fal raktára, árvízvédelembe bevont géppark:**

A raktár eszközkészlete, a mobil árvízvédelmi fal szerkezeti elemei, ár-belvízi védekezés induló készlete megfelelően van elhelyezve, a tárolás szabályszerű.

### **2. számú helyszín: Nádastói csatorna zsilip (Dera-patak):**

Nádastói zsilip második rekonstrukciós munkálatainak befejezése. Engedélyezési eljárás folyamatban van. Rekonstrukciót követően Dera-patak mederfenék takarítása a csatornától a 11-es torkolatig a Vízügyi Hatóság feladata. A Hatóság ezt vállalta is, teljesítés időpontjáról tájékoztatást kérünk.

Felelős: Szentendre Város Önkormányzat (kapcsolattartás a Hatósággal)

### **3. számú helyszín: kerékpárút (Postás strandtól a Honvédségi zsilipig), töltés mentén:**

A töltés szakaszon található kerékpárút és annak vízoldali illetve mentett oldali területén 3 méteres sávban a fenntartási munkákat a VSZN Zrt. végzi. A területen rágcsáló irtás 2019. tavaszán javasolt. A 10 méteres sáv fakivágás és cserjeirtása már megkezdődött, folyamatban van a lehető leghamarabb befejezve, gátban lévő gyökérzet eltávolításával. A kerékpárút repedéseinek javítása szintén folyamatban.

Felelős: VSZN Zrt. rágcsáló irtás, kaszálás a már fáktól mentes területeken (10 m), repedésjavítás

Felelős: Szentendre Város Önkormányzat (10 m védősáv fakivágás és cserjeirtás)

#### 4. számú helyszín: Bükkös-patak torkolat és Kossuth Lajos utcai zsilip közötti szakasz:

##### o Fürdő utcai zsilip és átemelő szivattyúk

A zsilip karbantartott állapotban van. Éves védmű karbantartási feladatok elvégzése a zsilipek és szivattyúk „Karbantartási Kézikönyv 2017.” alapján

Felelős: VSZN ZRT

##### o Fürdő utcától felfelé húzódó töltés a Kossuth Lajos utcai zsilipig

A meder hordalék eltávolítása megtörtént, emellett a kerékpárút repedéseinek javításai munkálata megkezdődött, folyamatban van. A rézsű rágcsálóirtása 2019. tavaszán újra esedékes. A mentett oldali védőtáv ellenőrzése, fás szárú növények eltávolítása, telekhatárokhoz mérve szükséges.

Felelős: VSZN ZRT

Kossuth Lajos utca 2. sz. épület hátsó részének elbontása szükséges az előtte lévő fával együtt.

Felelős: Szentendre Város Önkormányzat

##### o Kossuth Lajos utcai zsilip

A zsilip karbantartása megtörtént, minden megfelel a műszaki követelményeknek, és a zsilipek karbantartási kézikönyvének.

#### 5. számú helyszín: Duna korzó, Lázár cár tér:

A belvárosi töltésszakasz föld töltéseinek, mellvéd falainak állapota megfelelő, karbantartott. A mobil árvízvédelmi fal fogadó elemei – fejgerenda, szögváltó oszlopok, csatlakozó felületek állapota jó, karbantartott. Átemelő szivattyúk és aknák karbantartása megtörtént. Szivattyú próba 2018. novemberében esedékes.

#### 6. számú helyszín: Rév utcai zsilip:

A zsilip üzemben kívül van, lezárt állapotban. Felújítása és újbóli üzembe helyezése tervezés alatt.

A szemle során megtekintésre nem került helyszínek esetében kijelenthető, hogy a védművek az éves karbantartási feladatok ellátása érdekében folyamatos ellenőrzés, karbantartás alatt állnak.

Felelős: VSZN Zrt. Czakó Ádám, Hamkó Barbara, Ellenőrzi: Jámbor Ferenc

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat megfelelően tartalmazza:

Név:	Szervezeti egység:	Aláírás:
Jámbor Ferenc	Szentendre Város Önkormányzat Közbiztonsági Vezető	
Fekete András	Szentendre Város Önkormányzat Közbiztonsági referens	
Diósi Edit	Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	
Baranyi István	Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	

Gresnyen Ferenc	Szentendre Járási Hivatal	
Gubányi Zsófia	FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály	
Hadházy Balázs	FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály	
Ádámné Juhász Emese	FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály	
Dr. Sárráyné Szentkatolnay Blanka	FKI- Katasztrófavédelmi Helyettesi Osztály	
Mandula Gergely	VSZN ZRT Vezérigazgató.	
Czakó Ádám	VSZN ZRT. Városgazdálkodás div.vez.	
Hamkó Barbara	VSZN ZRT katasztrófavédelmi referens	

Szentendre, 2018.október 18.

**Hitelesítette:**

Jámbor Ferenc  
közbiztonsági vezető

**Jegyzőkönyvet készítette:**

Hamkó Barbara  
katasztrófavédelmi referens