

Az eljáró hatóság megnevezése:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K I V O N A T

Az ügy száma: BO-08/KT/06676/2018.

Az ügy tárgya:

A Bánhorváti, 1191 hrsz.-ú ingatlanon engedély nélkül elhelyezett hulladékok környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatára vonatkozó részleges környezetvédelmi felülvizsgálattal kapcsolatosan 2018. év szeptember hó 14. napján érkezett észrevétel megalapozottságának kivizsgálására irányuló eljárásban 2018. év október hó 11. napján megtartott helyszíni szemle keretében tartandó tárgyalás.

A jegyzőkönyv iktatószáma: BO-08/KT/06676-9/2018.

A szemlét a hatóság hivatalból végzi.

A szemle során mintavétel nem történt.

A szemletárgyat képező ingatlan/ok megnevezése:

Bánhorváti, 1191 hrsz.-ú ingatlan és az azzal szomszédos ingatlanok

Az eljárás előzményei:

Bánhorváti Község Önkormányzatát (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.), mint a Bánhorváti, 1191 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát ... a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/10024-4/2017. számú határozatában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 73. § (1) bekezdése alapján kötelezte – az ingatlanon felhalmozott hulladékokra tekintettel – részleges környezetvédelmi felülvizsgálat benyújtására.

Bánhorváti Község Önkormányzata megbízásából a KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2018. év május hó 3. napján a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt benyújtotta a környezetvédelmi hatósághoz.

A környezetvédelmi hatóság a részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot 2018. év június hó 29. napján kelt, BO-08/KT/6391-8/2018. számú határozatában, előírásokkal elfogadta.

...

A tényállás tisztázása céljából mai napon a Kormányhivatal képviselői megjelentek a helyszínen és a szemle résztvevőivel közösen az alábbiakat állapították meg:

A jogellenes hulladék-elhelyezés a Bánhorváti, 1191 hrsz.-ú ingatlanon kívül a szomszédos 0159/5 hrsz.-ú ingatlant is érinti. A hulladéktest összefüggő egységet képez. Mindkét helyrajzi számú ingatlant fű, növény vegetációja borítja.

Mellékletek:

5 db digitális fényképfelvétel

A kivonatot készítette: Miskolc, 2018. november 16. Dr. Balogh Beáta