



Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Vízminőség-ellenőrzési Osztály
Központi laboratórium
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

A NAH által NAH-1-1020/2018 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

Megrendelő:

VITALAQUA KFT
3642 BÁNHORVÁTI, 0208.hrsz.

Vizsgálati jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv száma: 1164/2018

Iktatószám	Mintavételi hely	Vizsgált anyag	Mintavétel időpontja	Beérkezés dátuma	Vizsgálatok időpontja	Mintavevő
8653/2018	Bánhorváti; hrsz. 0208/5; kül	felszín alatti víz	2018.08.10	2018. 08. 14.	2018. 08. 14. 2018. 08. 27.	megrendelő

Vizsgált paraméter	Mérték-egység	Szabvány szám	Mért érték Iktatószám: 8653/2018
Coliformszám	/250ml	MSZ ISO 9308-1: 1993 (8.4.1.1.) (visszavont szabvány)	0
Telepszám 37 °C-on	/ml	MSZ EN ISO 6222: 2000	0
E. coli szám	/250ml	MSZ ISO 9308-1: 1993 (8.4.1.2.) (visszavont szabvány)	0
Telepszám 22 °C-on	/ml	MSZ EN ISO 6222: 2000	0
Pseudomonas aeruginosa szám	/250ml	MSZ EN ISO 16266: 2008	0
Enterococcusok száma	/250ml	MSZ EN ISO 7899-2: 2000	0
Clostridium perfringens szám	/50 ml	MSZ EN ISO 14189: 2017	0

A vizsgálati eredmények kizárólag a megvizsgált mintákra vonatkoznak.

A mérések a megadott szabványok szerint készültek.

A mintát a megrendelő vette, így ő felel a mintavétel, mintaszállítás, mintaazonosság megfeleléséért.

A megrendelő észrevételeit 8 napon belül teheti meg.

Az adatokra csak a vizsgáló laboratóriumra való utalással lehet hivatkozni, a laboratórium engedélye nélkül a jegyzőkönyv csak teljes terjedelemben másolható.

Kazincbarcika, 2018. augusztus 27.


osztályvezető