

6666

Feladó: [redacted]
Küldve: 2018. augusztus 31. 13:59
Címzett: zoldhatosag@pest.gov.hu
Tárgy: PE-06/KTF/13210-3/2018. betoncsövek vizsgálati jegyzőkönyv megküldése
Melléletek: Dunakeszi betoncsövek laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv_20180831_0001.pdf

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály		
Előirat:	Feljegyzések:	
Érkezett:	2018 SZEPT 03	Mell.: [handwritten]
Főszám:	13210 - 9	120 18

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Ügyiratszám: PE-06/KTF/13210-6/2018

tárgy: Dunakeszi, 022 hrsz.-ú ingatlanon fellelt betoncsövek bevizsgálási jegyzőkönyv

Tisztelt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály!

A Járási Hivatal 2018. május 22. napján tartott helyszíni ellenőrzése során a kevert bontási hulladékok közt fellelt betoncsöveket, melyekről feltételezték, hogy azbeszttartalmúak.

A betoncsövekből mintavétel után környezetanalitikai laboratóriumi vizsgálat készült a Wessling Hungary Kft. laboratóriumában.

A vizsgálati jegyzőkönyvet csatoltan e-mail-ben és mellékelve postai úton is megküldtem.

Budapest, 2018. augusztus 31.

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

ügyiratszám: PE-06/KTF/13210-6/2018

tárgy: Dunakeszi, 022 hrsz.-ú ingatlanon fellelt betoncsövek bevizsgálási jegyzőkönyve

Tisztelt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály!

A Járási Hivatal 2018. május 22. napján tartott helyszíni ellenőrzése során a kevert építési és bontási hulladékok közt fellelt betoncsöveket, melyekről feltételezték, hogy azbeszttartalmúak.

A betoncsövekből mintavétel után környezetanalitikai laboratóriumi vizsgálat készült a Wessling Hungary Kft. laboratóriumában.

A vizsgálati jegyzőkönyvet csatoltan e-mail-ben és mellékelve postai úton is megküldjük.

Budapest, 2018. augusztus 31.

Tisztelettel:

SA-HO Kft.
2081 Pillecsaba, Mátyás u. 4.
2120 Dunakeszi, Inert Hulladéklerakó
Adószám: 10279894-2-13

ügyvezető
SA-HO Kft.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: SA-HO Építőanyagipari és
Szolgáltató Kft.**

2081 Piliscsaba, Mátyás király út 4.

**Munka azonosító jele: Azbesztvizsgálat
(2018/K/06734)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 483952/1

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2018.08.23

Analitika vége: 2018.08.29

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat
 Beszállító: Sa-Ho Kft. Beszállítás dátuma: 2018/08/22 11:20 Megrendelőlap száma: 2018/026080

Minta jele	Mintavétel időpontja	Minta jellege	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavételi akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
1	2018/08/22	Szilárd hulladékok (egyéb)	0003565244	1 db	egyéb	Hűtött	Nem akkreditált	Sa-Ho Kft.	
2	2018/08/22	Szilárd hulladékok (egyéb)	0003565245	1 db	egyéb	Hűtött	Nem akkreditált	Sa-Ho Kft.	
3	2018/08/22	Szilárd hulladékok (egyéb)	0003565246	1 db	egyéb	Hűtött	Nem akkreditált	Sa-Ho Kft.	

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3800

www.wessling.hu

**Azbeszt minőségi azonosítása szilárd anyagmintában polarizációs
fénymikroszkóppal**

Minta jellege: Szilárd hulladék (egyéb)

(1) HSG248 (HSE 2005) 2. melléklet

Komponens	Minta jele		
	1	2	3
Azbeszt típusa ^{1,*}	-*	-*	-*

*A vizsgált anyagmintában azbeszt nem azonosított

2018. augusztus 29.

Laboratóriumvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

