



EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Ügyiratszám: EBH/469/ /2016.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az Egyenlő Bánásmód Hatóság által Bánhorváti Község Önkormányzatával (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.) szemben, a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal akadálymentesítettsége tárgyában hivatalból folytatott eljárásban a Bánhorváti, Szabadság út 146. szám alatt, 2016. október 15. napján tartott szemléről.

Jelen vannak:

dr. Gregor Katalin főosztályvezető, jegyzőkönyvvezető

dr. Szécsi Ottó jegyző

Szemle kezdete: 10.00 óra

A hatóság munkatársa megtekinti a Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal épületét, és az alábbi megállapításokat teszi:

Jegyző úr tájékoztatja a hatóság főosztályvezetőjét, hogy az épületet 2016. július 1-jén adták át. MEH - nek a közelebbi jövőre tervezett van az önkormányzat kifizetését. Rehab. munkálatok nem volt.

Jegyző úr álláspontja szerint 2017. március 31-ig az akadálymentesítésnek eleget kellene tenni és emellett a hatóságot tájékoztatja.

Bánhorváti Polgármesteri Hivatal

Közterülettel szintbeli csatlakozás van-e? Ha csak rámpával vagy lépcsővel kapcsolódik a járda, az milyen hosszú, mellette van-e korlát? Mozgáskorlátozott parkolóból az akadálymentes megközelítés biztosított-e? Az önkormány. épülete akadálymentesen megközelíthető az utcánól visszafelé is, a járdától más valvezető sáv, az a mozgáskorlátozott parkolóba. Annan a megközelítésként mindkét bejáratkor lehetett. Első bejáratnál 3 lépcső van.

Hány bejárat van összesen? 2 bejárat van

A főbejáratnál a lépcső 1 méternél hosszabb-e (vízszintes vetülete)?
vízszintes vetülete 35 cm
70-80 cm a torna

Vakvezető sávok honnan hova vezetnek? Az oldalsó (akadálymentes) bejáratnál a fedett részen a képek szerint nincs vakvezető sáv. Odavezet-e a meglévő sáv a falhoz (mint olyan felülethez, ami szintén vezeti a vakot)?

Nem vezet falhoz sehol a kültéren.

A utcában is így van.

Épületen belül a vakvezető sávok lábbal kitapinthatók-e?

Igen, kitapintható, mi den egyes ajtóhoz belül vezet, eltérő burkolat

Akadálymentes bejáratnál van-e csengő, más jelzési módszer, vagy esetleg az érkezőt látja-e belülről portás, stb.?

nincs csengő, zűrvető kb. 2 cm magasságban van, nem ledereklített

Akadálymentes bejáratot jelzi-e tábla?

nincs tábla, hisz a kültéren a járdán

Ajtók szélessége eléri-e a 90 cm-t?

✓ eléri a 90 cm-t

Akadálymentes bejáratnál hány cm a küszöb?

2 cm 50 mm; belülről problémás, kívülről kb


Indukciós hurok van?

nincs

WC-hez oldalról nem lehet hozzáférni

Szemle vége: 10,35 - 605

Bánhorváti, 2016. október 15.



.....
dr. Gregor Katalin

