

címzett: Horváth Gyözőné  
cím: [kmt+request-17531-  
e3e0cfa6@kimittud.org](mailto:kmt+request-17531-e3e0cfa6@kimittud.org)

tárgy: VI. kerület Nyugati tér terelősziget  
„kikerülési irány” jelzőtábla  
iktatószám: BPK/9480-4/2021  
ügyintéző: Bresztyenszky Györgyi

Tisztelt Horváth Gyözőné!

Részvénytársaságunkhoz érkezett ismételt megkeresésére, melyben a VI. kerület Nyugati tér terelőszigetén lévő „Kikerülés irány” jelzőtábla 2020. 02. 23., 24-i hibabejelentésére és helyreállítására vonatkozó további adatokat kér, az alábbi választ adjuk:

Részvénytársaságunk a budapesti úthálózaton észlelt hibabejelentéseket - melyek lehetnek cégen belüli és azon kívüli, azaz lakossági bejelentések is - és azok helyreállítását egy programban rögzíti. A bejelentett hibákat a Budapest Közút Zrt Közúti Szolgáltatási Igazgatóság, Híd-Műtárgy Karbantartó Építésvezetősege állítja helyre és erről nyilvántartást vezet. Mivel a táblapótlást cégünk saját kivitelezésben végzi, számlázás nem történik.

A vizsgált esetben, az elvégzett munkáról a munkalapot tudjuk Önnek megküldeni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2021. április 21.

Melléklet: 1 pld munkalap másolat

Budapest, 2021. április 21.

Tisztelettel:

Kristók János  
osztályvezető

Eitler Csaba  
mérnökségvezető

Ez a dokumentum elektronikusan hitelesített. További információk az aláírásképből szereplő QR-kódon, vagy a <https://www.budapestkozut.hu/-/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezes-bevezeteserol> linken érhető el

## KRESZ- TÁBLÁS MUNKALAP

MUNKANAP: 2020. 02. 24.		GK. SZÁM: 6235		MUNKAIDŐ: <sup>6<sup>30</sup></sup> -tól <sup>16<sup>50</sup></sup> -ig		MŰVEZETŐ ALÁÍRÁSA:							
VEZ. SZERELŐ: Fodor Imre		SZ. LEVÉL:		SORSZÁM:		PROGRAM ÁTVÉTEL:							
SEGÍTŐK: Szalkay Csaba						Fodor							
MEGREND. SZÁMA	MUNKAHELY	OSZLOP MUNKA	FELH.A.		TÁBLA MUNKA	TÁBLA JELE	FEL H. TIP.	VISSZ A.	Ti P.	KON - ZOL	FELH A.	VISSZ A.	I D Ő
			OSZLOP	TUSKÓ									
6. 20T002695 20H006551	5. ker. Bajcsy-Zsilinszky út - József Attila utca				közúti jelzőtábla forog	Kikerülési irány balra							
LEÍRÁS: Jelzőtábla / közúti jelzőtábla forog / Kikerülési irány balra													
7. 20T002703 20DN002720	5. ker. Markó utca 17 - Szemere utca				közúti jelzőtábla oszlop dőlt	Várakozóhely							
LEÍRÁS: Jelzőtábla / közúti jelzőtábla oszlop dőlt / Várakozóhely													
8. 20T002738 20H006605	6. ker. Nyugati tér / felüljáró alatt / terelőszigeten				közúti jelzőtábla+oszlop hiány	Kikerülési irány jobbra Továbbhaladást jelző /halszál/							
LEÍRÁS: Jelzőtábla / közúti jelzőtábla+oszlop hiány / Kikerülési irány jobbra, Továbbhaladást jelző /halszál/ (felüljáró alatt )													
MEGJEGYZÉS: lásd az alábbi linken jelölve:													
9. 20T002737 20H006607	6. ker. Nyugati tér / felüljáró alatt / terelőszigeten				közúti jelzőtábla+oszlop hiány	Kikerülési irány balra							
LEÍRÁS: Jelzőtábla / közúti jelzőtábla+oszlop hiány / Kikerülési irány balra (felüljáró alatt )													
MEGJEGYZÉS: lásd az alábbi linken jelölve:													

20ML00537

© TR-Soft 2000 Kft. » www.trsoft.hu