

FAÁLLOMÁNY VIZSGÁLAT

Göd, Alkotmány utca (Petőfi Sándor utca utáni szakaszának) felújítása

Sorszám	név		Mért adatok			Állapot					JAVASLAT	ÚTÉPÍTÉS MIATTI KIVÁGÁS	
			törzs átmérő	korona átmérő	fa magasság	gyökér	törzs	korona	életképesség	megjegyzés			
31	Styphnolobium japonicum	pagodafa	25	6	8	1	1	1	1	1	légvezeték, veszélyes fa !	kivágás veszélyes fa !	kivágás veszélyes fa !
32	Betula pendula	nyírfa	10	3	4	5	4	3	3	3	légvezeték miatt visszavágva	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
33	Tilia tomentosa	ezüst hárs	15	3	5	5	4	3	3	3	légvezeték miatt visszavágva	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
34	Tilia tomentosa	ezüst hárs	15	3	5	5	4	3	3	3	légvezeték miatt visszavágva	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
35	Juglans regia	diófa	2	1	3	5	3	3	3	3	méreten aluli		mindegy
36	Juglans regia	diófa	5	2	4	5	4	4	4	4	méreten aluli		mindegy
37	Juglans regia	diófa	15	5	6	5	4	4	4	4	légvezeték	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
38	Tilia cordata	kislevelű hárs	20	6	8	5	4	4	4	4	légvezeték	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
39	Juglans regia	diófa	15	5	6	5	4	4	4	4	légvezeték	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
40	Tilia cordata	kislevelű hárs	30	7	8	5	4	4	4	4	légvezeték	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
41	Juglans regia	diófa	30	7	8	5	3	4	3	3	légvezeték	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
42	Juglans regia	diófa	30	7	8	5	3	4	3	3	légvezeték	megtartás, megóvás	NEM TÁMOGATOTT
43	Robinia pseudoacacia	fehérahác	55	8	8	1	1	2	1	1	légvezeték, veszélyes fa !	kivágás veszélyes fa !	kivágás veszélyes fa !
44	Styphnolobium japonicum	pagodafa	80	4	4	3	2	2	2	2	légvezeték, visszacsonkolt korona	csúnya, de nem veszélyes	mindegy/nem kár érte
45	Styphnolobium japonicum	pagodafa	60	4	4	3	2	2	2	2	légvezeték, visszacsonkolt korona	csúnya, de nem veszélyes	mindegy/nem kár érte
46	Styphnolobium japonicum	pagodafa	45	4	4	3	1	1	1	1	légvezeték, visszacsonkolt korona	kivágás rossz állapot miatt	kivágás rossz állapot miatt

1.-30. számú fák az I. ütem felmérésében találhatók