

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Budapest-Keleti			6. sz. vágány	0	16	1600	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			7. sz. vágány	0,01	16	1600	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			8. sz. vágány	0,02	16	1600	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			9. sz. vágány	0,03	16	1600	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			4. sz. vágány	2	16	300	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			5. sz. vágány	2	16	300	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			11. sz. vágány	2,01	16	1400	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			12. sz. vágány	2,01	16	1400	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			13. sz. vágány	2,01	16	1400	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			1. sz. vágány	3	16	300	40 (80)	0	2005.12.11			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			2. sz. vágány	3	16	300	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			3. sz. vágány	3	16	300	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti			10. sz. vágány	3,01	16	1300	40 (80)	0	2000.05.28			Kezdőpont felől nincs kítűzve.
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		29,5	33	350	60 (80)	0,4	2020.11.18 12:00			Pályahiba. HC hiba
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		33	38	500	70 (80)	0,2	2012.12.09			Hatósági határozat. x
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		38	41	300	70 (80)	0,2	2021.07.20 12:00			Egyéb ok miatt. Technikai ok miatt.
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		41	44	300	60 (80)	0,4	2021.05.21 10:00			Pályahiba. HC hiba
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	bal vágány		25,5	29	350	60 (80)	0,4	2021.05.21 10:00			Pályahiba. HC hiba
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	bal vágány		29	33	400	70 (80)	0,2	2021.10.25 12:00			Egyéb ok miatt. technikai okok miatt.
1	Budapest-Keleti	Ferencvárosi "C" elágazás	bal vágány		33	38	500	70 (80)	0,2	2012.12.09			Hatósági határozat. x
1	Ferencváros		jobb átmenő fővágány	III. vágány	60	61	100	60 (80)	0,4	2014.04.28 10:00			Pályahiba. HC hibák.
1	Ferencváros			86. sz. kitérőre	59	59,5	50	20 (40)	0	2021.03.31 08:00			Pályahiba. Nyomtáv bővülés
1	Ferencváros			128. sz. kitérőn (IX. sz. vg. - "Érkező A" vg. kezdőponti oldal)	61	62	100	20 (40)	0	2004.07.01 00:00			Pályahiba. Kitérő alkatrészek kopása.
											További intézkedésig.		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Ferencváros			VI. sz. vágány	61	61,8	80	20 (40)	0	2019.09.04 09:00			Pályahiba. Sáros ágyazat
1	Ferencváros			VII. sz. vágányán a 116 sz. kitérőn	61,2	61,6	40	20 (40)	0	2019.07.24 08:00			Pályahiba. Ker. csúcsbetét és csúcsein kitöredezettsege. 116 sz. kitérőn
1	Ferencváros			IX. sz. vágány	67	70	300	10 (40)	0	2015.08.24 11:00			Pályahiba. Rossz állapotú talpfák és fekszint hibák
1	Ferencváros			XVII sz. vágány	67,5	69,5	200	10 (40)	0	2016.04.21 09:00			Pályahiba. Általános műszaki állapot
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	jobb vágány		79,81	88,5	400	40 (80)	1	2022.06.27 08:00		2022.08.18 15:30	Beruházási munka. Hídbontás és építési munkák miatt, munkavédelmi okból változó munkahelyen, kitérés szerint 400 m hosszban
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	jobb vágány		111	111,5	50	60 (80)	0,3	2021.09.15 11:00			Pályahiba. Csilléry díj. készülék közörlését követően kisebb a kitéredezettsege mértéke.
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	jobb vágány		118	123	500	60 (80)	0,5	2012.12.09			Geometria miatt. iv viszonyok
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	bal vágány		79	91	1200	40 (80)	1,6	2022.08.03 21:30		2022.08.19 05:30	Beruházási munka. Munkavédelmi lassújel
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	bal vágány		79,56	91,15	1159	40 (80)	1,6	2021.12.11 15:30		2022.10.04 08:00	Beruházási munka. Forgalmoba-helyezés után
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	bal vágány		79,81	88,5	400	40 (80)	1	2021.12.30 17:00		2022.08.18 15:30	Beruházási munka. Híd bontás és építési munkák miatt, munkavédelmi okból változó munkahelyen, kitérés szerint 400 m hosszban
1	Ferencváros	Budapest-Kelenföld	bal vágány		118	123	900	60 (80)	0,6	2012.12.09			Geometria miatt. iv viszonyok
1	Budapest-Kelenföld		jobb átmenő fővágány	XV. vg.	123	125	200	60 (80)	0,4	2016.03.01 10:00			Pályahiba. 42.,52,54,62 és 70. sz. kitérők "HC" sínhibája miatt
1	Budapest-Kelenföld		jobb átmenő fővágány	XV. sz. vágány	123,4	123,9	50	40 (80)	0,8	2022.07.26 08:00		2022.08.19 11:00	Pályahiba. egyszerű keresztkezésben villasín kitérés 52 sz. kitérő „E” irányára
1	Budapest-Kelenföld		bal átmenő fővágány	XIV. sz. vágány	123	125	200	60 (80)	0,4	2016.08.12 10:00			Pályahiba. "HC" sínhibák a kitérőkben
1	Budapest-Kelenföld			48 sz. kitérő mellékéből mellék irányba	123,4	123,9	50	20 (40)	0	2021.11.22 10:00		2022.10.11 08:00	Pályahiba. fekszint hibák A kezdőpont fejei lassúmenet eleje jelző tábla úrszelvény hiánya miatt a jobb vágány 42 sz. kitérő mellé van kitérve.
1	Budapest-Kelenföld	Budaörs	jobb vágány		137,31	145	800	80 (120)	0,8	2013.12.15			Geometria miatt. iv viszonyok
1	Budapest-Kelenföld	Budaörs	bal vágány		137,43	145	757	80 (120)	0,8	2013.12.15			Geometria miatt. iv viszonyok
1	Budapest-Kelenföld	Budaörs	bal vágány		149	150	100	100 (120)	0,3	2022.04.29 10:00			Pályahiba. szivárgórendszer hiánya miatti ágyazat sárosodás.
1	Budaörs		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	183	190	1000	100 (120)	0,4	2013.12.15			Hatósági határozat. UVH/VF/762/4/2013
1	Budaörs			22 sz. kitérő VIII-XIII. vágány kp. oldal	175	176	100	20 (40)	0	2013.12.15			Kitérő állapota. Korhadt aljak
1	Budaörs			30 sz. kitérő VI-XIII. vg. kp. oldal	176	177	100	20 (40)	0	2013.12.15			Kitérő állapota. Korhadt aljak. Kopott alkatrészek
1	Budaörs			28 sz. kitérő VI-XIII vg. kp. oldal	176	177	100	20 (40)	0	2013.12.15			Kitérő állapota. Korhadt aljak. Kopott alkatrészek
1	Budaörs			25 sz. kitérő	184,14	184,42	28	10 (40)	0	2021.12.11			Kitérő állapota. Korhadt aljak. Kopott alkatrészek

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Budaörs			21 sz. kitérő	184,47	184,75	28 10 (40)	0	2021.12.11	Kitérő állapota. Korhadt aljak. Kopott alkatrészek			
1	Budaörs			27 sz. kitérő	185	186	100 10 (40)	0	2022.02.15	Kitérő állapota. Korhadt aljak. Kopott alkatrészek			
1	Budaörs	Biatorbágy	jobb vágány	Budaörs "C" bej. jelző és 3. kit között.	190	193	300 120 (140)	0,3	2016.12.11	Hatósági határozat. UVH/VF/762/4/2013			
1	Budaörs	Biatorbágy	jobb vágány		190	192	200 100 (120)	0,3	2022.08.02 09:00	Pályahiba. fekszinhibák.		2022.11.07 10:00	
1	Budaörs	Biatorbágy	bal vágány	Budaörs "D" bej. jelző és 1. kit között.	189	193	400 120 (140)	0,3	2014.12.13	Hatósági határozat. UVH/VF/762/4/2013			
1	Budaörs	Biatorbágy	bal vágány		208	210	200 100 (140)	0,6	2022.08.05 13:00	Pályahiba. Fekszinhiba		2022.11.07 10:00	
1	Biatorbágy	Herceghalom	jobb vágány		347	348	100 100 (140)	0,6	2020.10.16 09:00	Pályahiba. Csapadékos időjárás miatt kialakult fekszinhiba		2022.12.10 23:59	
1	Herceghalom		jobb átmenő fővágány	III.sz. vg.	372	383	1100 120 (140)	0,4	2000.05.28	Hatósági határozat.			
1	Herceghalom		bal átmenő fővágány	IV.sz. vg.	372	383	1100 120 (140)	0,4	2000.05.28	Hatósági határozat.			
1	Herceghalom	Bicske	jobb vágány		394	395	100 120 (140)	0,3	2020.12.09 10:00	Karbantartási munka. szabályozás után technológiai okból		2022.12.10 23:59	
1	Herceghalom	Bicske	jobb vágány		453	457	100 60 (140)	1,2	2022.08.08 21:20-04:50	Karbantartási munka. munkavédelmi		2022.08.10	változó munkahelyen kitérés szerint 100 méter hosszban
1	Herceghalom	Bicske	jobb vágány		453	457	100 60 (140)	1,2	2022.08.07 22:20	Karbantartási munka. munkavédelmi		2022.08.08 04:50	változó munkahelyen kitérés szerint 100 méter hosszban
1	Bicske		bal átmenő fővágány	V. vg.	469	470	100 80 (140)	0,9	2022.06.10 08:00	Karbantartási munka. elmaradt vg. szabályozás miatt		2022.10.20 12:00	
1	Bicske			VIII. sz. vágány	471	480	900 0 (40)	0	2008.12.14	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007			20 - 45 sz. kitérők között
1	Bicske			II. sz. vágány	472,42	480,5	808 20 (40)	0	2021.12.11	Pályállapot. Korhadt fabelétek			
1	Bicske			IX. sz. csonka vágány	477	481	400 0 (40)	0	2008.12.14	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007			31 sz. kitérőtől - bakig
1	Bicske			X. sz. csonka vágány	477	480	300 0 (40)	0	2008.12.14	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007			47. sz. kitérőtől - bakig
1	Bicske			37 sz. kitérő	480	481	100 20 (40)	0	2012.12.09	Kitérő állapota. Kopott alkatrész, korhadt aljak			
1	Bicske			39 sz. kitérő	480	481	100 20 (40)	0	2012.12.09	Kitérő állapota. Kopott alkatrész, korhadt aljak			
1	Bicske			31 sz. kitérő	480	481	100 20 (40)	0	2012.12.09	Kitérő állapota. Kopott alkatrész, korhadt aljak			
1	Bicske	Szárliget	jobb vágány		562	565	300 60 (140)	1,3	2004.12.12	Alépltmény állapota. Fekszinhibák, maradandó sínalakváltozás			
1	Bicske	Szárliget	jobb vágány		490	492	200 100 (140)	0,6	2022.02.18 12:00	Pályahiba. Elsárosodott ágyazat, fekszinhiba.			
1	Bicske	Szárliget	jobb vágány		526	534	800 60 (140)	1,6	2022.08.05 13:00	Pályahiba. Irány- és fekszinhibák		2022.09.09 11:00	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Bicske	Szárliget	jobb vágány		548	549	100	80 (140)	0,9	2022.07.14 16:00	Pályahiba. Fekszinthiba tovább romlása	2022.09.09 11:00	
1	Bicske	Szárliget	bal vágány		562	565	300	80 (140)	0,9	2004.12.12	Alépltmény állapota. Fekszint és irányhibák, maradandó sínalakváltozás		
1	Bicske	Szárliget	bal vágány		547	548	100	100 (140)	0,6	2022.02.22 12:00	Pályahiba. elsárosodott ágyazat miatt		
1	Szárliget			I. sz. vágány	585	592	700	0 (40)	0	2008.12.14	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007		
1	Szárliget			III. sz. vágány	585	592	700	0 (40)	0	2008.12.14	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007		
1	Szárliget			II. sz. vágány	585	592	700	0 (40)	0	2008.12.14	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007		
1	Szárliget			19. sz. kitérő (VII.sz. vg. végponti oldal)	592	593	100	10 (40)	0	2004.12.12	Kitérő állapota. alkatrészek kopottsága		
1	Tatabányai elágazás	Tatabánya	jobb vágány		681	701	2000	120 (140)	0,4	2011.12.11	Hatósági határozat. x		
1	Tatabányai elágazás	Tatabánya	bal vágány		681	701	2000	120 (140)	0,4	2011.12.11	Hatósági határozat. x		
1	Tatabánya		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb vágány	701	715	1400	120 (140)	0,4	2000.05.28	Hatósági határozat. x		
1	Tatabánya		bal átmenő fővágány	IV. sz. bal vágány	701	715	1400	120 (140)	0,4	2000.05.28	Hatósági határozat. x		
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		715	731	1600	120 (140)	0,4	2014.12.13	Geometria miatt. iv viszonyok		
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		780	801	2100	100 (140)	0,9	2013.12.15	Geometria miatt. iv viszonyok		
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		785	786	100	60 (100)	0,7	2022.05.18 08:00	Pályahiba. útátjáróban és a csatlakozó részen fekszhinta tovább romlása	2022.09.05 09:00	
1	Tatabánya	Tata	bal vágány		715	731	1600	120 (140)	0,4	2012.10.29	Geometria miatt. iv viszonyok		
1	Tatabánya	Tata	bal vágány		780	803	2300	100 (140)	0,9	2013.12.15	Geometria miatt. iv viszonyok		
1	Tatabánya	Tata	bal vágány		803	806,5	350	140 (160)	0,3	2000.05.28	Hatósági határozat. x		
1	Tata		jobb átmenő fővágány	V. sz. jobb vágány	801	803	200	100 (140)	0,6	2013.12.15	Hatósági határozat. x		
1	Tata		jobb átmenő fővágány	V. sz. jobb vágány	803	819	1600	140 (160)	0,4	2013.12.15	Hatósági határozat. VF.359/9/2002		
1	Tata		bal átmenő fővágány	IV. sz. bal vágány	806,5	818	1150	140 (160)	0,3	2009.12.13	Hatósági határozat. VF.359/9/2002		
1	Tata	Almásfüzitő	jobb vágány		819	824	500	140 (160)	0,3	2009.12.13	Hatósági határozat. x		
1	Tata	Almásfüzitő	bal vágány		818	824	600	140 (160)	0,3	2013.12.15	Hatósági határozat. x		
1	Almásfüzitő felső			Fl. sz. vágány (153-156 sz. kitérők között)	930	938	800	10 (40)	0	2018.12.09	Pályáállapot. Avult felépítmény		153 és 156. sz. kitérőkön is

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Almásfüzitő felső			Fill. sz. vágány (153 - 156 sz. kitérők között)	930	938	800	10 (40)	0	2018.12.09			153 és 156. sz. kitérőkön is
1	Almásfüzitő felső	Komárom-Rendező	jobb vágány		942	1025	8500	120 (160)	1,6	2008.12.14			Hibaszelvény: 947 - 977= 84 mh
1	Almásfüzitő felső	Komárom-Rendező	jobb vágány		944	945	100	100 (120)	0,3	2022.06.06 17:35		2022.09.24 04:00	Pályahiba. Fekszinthiba.
1	Almásfüzitő felső	Komárom-Rendező	bal vágány		942	1023	8200	120 (160)	1,6	2009.12.13			Hibaszelvény: 947 - 977= 84 mh
1	Komárom-Rendező		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb vágány	1025	1040	1500	100 (160)	1,2	2000.05.28			Hatósági határozat. VF/503/4/2003
1	Komárom-Rendező		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	1028	1029	100	60 (100)	0,7	2022.06.22 12:00		2022.08.08 09:00	Pályahiba. ellapult, kitérőredezett keresztelési középrész 24 sz. kitérő
1	Komárom-Rendező		bal átmenő fővágány	IV. sz. bal vágány	1023	1040	1700	100 (160)	1,2	2000.05.28			Hatósági határozat. VF/503/4/2003
1	Komárom-Rendező			411. sz. váltón (XIII.sz. vg. kezdőponti oldal)	1026	1027	100	10 (40)	0	2004.12.12			Kitérő állapota. kopott alkatrészek, korhadt váltótálpfák
1	Komárom-Rendező			413. sz. váltón (XIII.sz. vg. kezdőponti oldal)	1026	1027	100	10 (40)	0	2014.12.12			Kitérő állapota. kopott alkatrészek, korhadt váltótálpfák
1	Komárom-Rendező			414. sz. váltón (XIII.sz. vg. kezdőponti oldal)	1027	1028	100	10 (40)	0	2014.12.12			Kitérő állapota. kopott alkatrészek, korhadt váltótálpfák
1	Komárom-Rendező			V. vg. kp. oldal 22. kitérő	1027	1028	100	10 (40)	0	2018.07.09 09:00		2022.10.14 22:00	Pályahiba. Kitérőfák állapota miatt.
1	Komárom-Rendező			II. vg. kp. oldal 30. kitérő	1028	1029	100	10 (40)	0	2018.07.09 09:00			Pályahiba. Kitérőfák állapota miatt.
1	Komárom-Rendező			I.vg. 34-38-40 kit között	1030	1037	700	20 (40)	0	2018.12.18 08:00			Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján
1	Komárom-Rendező			430. sz. kitérő "B" lyra kitérő	1033	1034	100	5 (40)	0	2002.12.15			Kitérő állapota. kopott alkatrészek
1	Komárom-Rendező			431. sz. kitérő "B" lyra kitérő	1033	1034	100	5 (40)	0	2000.05.28			Kitérő állapota. kopott alkatrészek
1	Komárom		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb vágány	1040	1052	1200	80 (160)	1,6	2000.05.28			Geometria miatt. ív viszonyok, VF/503/4/2003 használatba vételi engedély
1	Komárom		bal átmenő fővágány	IV. sz. bal vágány	1040	1052	1200	80 (160)	1,6	2000.05.28			Geometria miatt. ív viszonyok, VF/503/4/2003 használatba vételi engedély
1	Komárom			V. sz. vágány (52-56 sz. kitérők között)	1038	1039	100	20 (40)	0	2022.01.28		2022.11.08	Pályáállapot. Avult műszaki állapot
1	Ács		bal átmenő fővágány	05. sz. vágány	1128	1129	100	80 (160)	1,2	2022.08.08 23:10		2022.08.09 05:20	Karbantartási munka. Munkavédelmi sebességkorlátozás.
1	Ács		bal átmenő fővágány	V. sz. vágány	1139	1140	100	120 (160)	0,5	2022.07.26 11:30		2022.08.23 09:00	Pályahiba. keresztelési középrész repedés 5 sz. kitérő
1	Ács			II. sz. vágány	1129	1138	900	20 (40)	0	2018.01.31			Pályáállapot. avult léleplmény
1	Ács	Nagyszentjános	bal vágány		1191	1192	100	80 (160)	1,2	2022.08.08 23:10		2022.08.09 05:20	Karbantartási munka. Munkavédelmi sebességkorlátozás.
1	Győrszentiváni elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb vágány	1379	1385	600	120 (160)	0,6	2012.10.01			Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Győrszentiváni elágazás		bal átmenő fővágány	bal vágány.	1379	1385	600 120 (160)	0,6	2012.10.01	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győrszentiváni elágazás	Győr-Rendező	jobb vágány		1385	1392	700 120 (160)	0,6	2012.10.01	Hatósági határozat. átépítés után			
1	Győrszentiváni elágazás	Győr-Rendező	bal vágány		1385	1392	700 120 (160)	0,6	2012.10.01	Hatósági határozat. átépítés után			
1	Győr-Rendező		jobb átmenő fővágány	XIV. sz. jobb vágány	1392	1404	1200 120 (160)	0,7	2012.10.01	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendező		jobb átmenő fővágány	XIV. sz. jobb vágány	1404	1410	600 100 (160)	1	2012.10.01	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendező		bal átmenő fővágány	XV. sz. bal vágány	1392	1404	1200 120 (160)	0,7	2012.10.01	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendező		bal átmenő fővágány	XV. sz. bal vágány.	1404	1410	600 100 (160)	1	2012.10.01	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendező			XVI. sz. vágány	1392	1411	1900 80 (120)	0	2000.05.28	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			57 - 22 sz. kitérők között
1	Győr-Rendező			X. sz. vágány	1397	1407	1000 20 (40)	0	2011.12.11	Pályaállapot. x		2022.12.10	
1	Győr-Rendező			X sz. vágány	1397	1407	1000 10 (40)	0	2022.01.12 10:00	Pályahiba. nyombóvulás		2022.12.10 23:59	
1	Győr-Rendező			IX. sz. vágány	1398	1407	900 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x		2022.12.10	
1	Győr-Rendező			VIII. sz. vágány	1398	1407	900 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény, fekszinhibák			74 - 97 sz. kitérők között
1	Győr-Rendező			II. sz. vágány	1401	1406	500 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x		2022.12.10	
1	Győr-Rendező			I. sz. vágány	1401	1406	500 10 (40)	0	2019.12.08	Pályaállapot. Avult felépítmény, fekszinhibák			420-421-423-425-426-432 sz. kitérők között
1	Győr		jobb átmenő fővágány	II. sz. jobb vágány	1410	1420	1000 100 (160)	1	2012.10.01	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr		bal átmenő fővágány	III. sz. bal vágány	1410	1420	1000 100 (160)	1	2012.10.01	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr			V. sz. vágány	1416,3	1419,2	290 40 (100)	0	2019.12.15	Geometria miatt. 192 m kissugarú ív a kitérők között			(Gysev vágány) 11-33 sz. kitérők között
1	Győr	Öttevény	jobb vágány		1420	1436	1600 120 (160)	0,7	2012.12.09	Egyéb ok. Útátjáró használatbavétel hiánya.			
1	Győr	Öttevény	bal vágány		1420	1436	1600 120 (160)	0,7	2012.12.09	Egyéb ok. Útátjáró használatbavétel hiánya.			
1	Öttevény		jobb átmenő fővágány	II. sz. vágányán	1538	1539	100 120 (160)	0,5	2022.02.14 09:00	Pályahiba. Útátjáróban elsárosodott ágyazat, fekszinhibá		2022.11.13 21:00	
1	Lébény-Mosonszentmiklós		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	1599	1599,5	50 120 (160)	0,5	2022.05.26 09:00	Pályahiba. elsárosodott ágyazat, fekszinhibá		2022.11.05 15:00	
1	Lébény-Mosonszentmiklós		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	1599	1599,5	50 100 (160)	0,8	2022.06.21 09:00	Pályahiba. elsárosodott ágyazat, fekszinhibá		2022.08.26 21:00	
1	Lébény-Mosonszentmiklós		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	1610	1612	200 80 (160)	1,2	2020.04.24 21:00	Pályahiba. Ágyazat sárosodás		2022.08.26 21:00	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Kimle-Károlyháza		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	1685	1686	100	120 (160)	0,5	2022.07.21 12:00	Pályahiba. ragasztott szigetelt illesztés leolvasztás után műanyag heveder került beépítésre	2022.09.16 09:00	
1	Kimle-Károlyháza	Mosonmagyaróvár	jobb vágány		1707	1714	700	150 (160)	0,2	2000.05.28	Hatósági határozat. x		Csak a páratlan számú vonatok részére.
1	Kimle-Károlyháza	Mosonmagyaróvár	bal vágány		1707	1714	700	150 (160)	0,2	2000.05.28	Hatósági határozat. x		Csak a páratlan számú vonatok részére.
1	Kimle-Károlyháza	Mosonmagyaróvár	bal vágány		1754	1755	100	80 (160)	1,2	2022.05.12 12:00	Pályahiba. rag. szig. illesztés állapotának további romlása miatt	2022.10.28 20:50	
1	Mosonmagyaróvár		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágányán	1767	1768	100	100 (160)	0,8	2022.06.30 22:00	Pályahiba. Szig. heveder zárlat ideiglenes helyreállítása	2022.11.24 12:00	
1	Mosonmagyaróvár			32, 34 sz. kitérőkön, VI-VIII. sz. vágány	1755	1756	100	20 (40)	0	2004.12.12	Geometria miatt. iv viszonyok		
1	Hegyeshalom		jobb átmenő fővágány	II. sz. jobb átmenő vg.	1874	1886	1200	100 (160)	1,1	2009.12.13	Hatósági határozat. Használatbavételi engedély		
1	Hegyeshalom		bal átmenő fővágány	III. sz. bal átmenő vg.	1874	1886	1200	100 (160)	1,1	2009.12.13	Hatósági határozat. x		
1	Hegyeshalom		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	1875	1876	100	40 (100)	1,1	2022.08.03 10:00	Pályahiba. Eisárosodott ágyazat.	2022.10.27 12:00	
1	Hegyeshalom			I. sz. rpu. vágány	1880	1891	1100	0 (40)	0	2021.12.11	Pályaállapot. Ávult felépítmény, fekszinhibák	2023.01.01	415 - 449 sz. kitérők között
1	Hegyeshalom			IV. sz. rpu. vágány	1881	1890	800	20 (40)	0	2007.06.01	Pályaállapot. Ávult felépítmény		414 - 445 sz. kitérők között
1	Hegyeshalom			III. sz. rpu. vágány	1881	1890	800	20 (40)	0	2004.11.11	Pályaállapot. x	2022.12.10	
1	Hegyeshalom			X. sz. rpu. vágány	1882	1890	800	20 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. süppedések, siktorzulások miatt	2022.12.10	
1	Hegyeshalom			R.X.	1882	1890	800	10 (20)	0	2022.08.03 10:00	Pályahiba. süppedések, siktorzulások	2022.12.10 23:59	
1	Hegyeshalom			R3. sz. vágány	1888,7	1890,2	150	0 (40)	0	2021.09.16 12:00	Pályahiba. Aljak állapora, elkorhadt kapcsolószerek.		A végpont felől 150 méter hosszban a forgalomból kizárva
1	Hegyeshalom	Hegyeshalom OH.	jobb vágány		1886	1927	4100	120 (140)	0,6	2009.12.13	Hatósági határozat. x		
1	Hegyeshalom	Hegyeshalom OH.	bal vágány		1886	1927	4100	120 (140)	0,6	2009.12.13	Hatósági határozat. x		

1 Összes korlátozás: 155 db

Hossz (m): 117140 Ml. tő. (p): 64,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	jobb vágány		4,66	13	834	80 (100)	0,4	2018.12.09				Hatósági határozat. Építési engedély szerinti sebeség
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	jobb vágány		13	15	300	60 (100)	0,7	2015.08.19			(szelvény-váltás:62+29=0+00)	Hatósági határozat. A vágány hatósági forgalomba helyezésére vár.
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	bal vágány		4,04	13	896	80 (100)	0,4	2018.12.09				Hatósági határozat. Építési engedély szerinti sebeség.
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	bal vágány		13	15	200	40 (100)	1,2	2015.08.19			(szelvény-váltás:62+29=0+00)	Hatósági határozat. A vágány hatósági forgalomba helyezésére vár.
2	Újpest mh. kiágazás	Aquincum mh. kiágazás			15	16	100	60 (100)	0,7	2015.08.19			(szelvény-váltás:62+29=0+00)	Hatósági határozat. A vágány hatósági forgalomba helyezésére vár.
2	Újpest mh. kiágazás	Aquincum mh. kiágazás			16	29	1100	80 (100)	0,5	2015.08.19				Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)
2	Óbuda	Solymár	jobb vágány		103,5	104	50	80 (100)	0,3	2015.08.19			páros számú vonatok részére	Rálátási háromszög hiánya. Beruházás 104+19 szelvényben lévő gyalogos átjáró rálátás hiánya miatt
2	Óbuda	Solymár	bal vágány		103,5	104	50	40 (100)	1,1	2015.08.19			páros számú vonatok részére	Rálátási háromszög hiánya. Beruházás 104+19 szelvényben lévő gyalogos átjáró rálátás hiánya miatt
2	Solymár	Pilisvörösvár	jobb vágány		138	145	700	80 (100)	0,4	2014.12.13				Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)
2	Solymár	Pilisvörösvár	jobb vágány		145	163,6	1860	60 (100)	1,4	2015.12.11				Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)
2	Solymár	Pilisvörösvár	jobb vágány		154	159	500	40 (60)	0,5	2022.06.28 10:00		2022.09.15 10:00		Pályahiba. meleg időjárás okozta irányhibák
2	Solymár	Pilisvörösvár	bal vágány		138	145	700	80 (100)	0,4	2014.12.13				Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)
2	Solymár	Pilisvörösvár	bal vágány		145	163,6	1860	60 (100)	1,4	2015.12.11				Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)
2	Solymár	Pilisvörösvár	bal vágány		154	159	500	40 (60)	0,5	2022.06.28 10:00		2022.09.15 10:00		Pályahiba. meleg időjárás okozta irányhibák
2	Pilisvörösvár		jobb átmenő fővágány	I. sz. vágány	163,6	170,2	660	60 (100)	0,9	2015.08.19				Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján
2	Pilisvörösvár		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	163,6	170	640	60 (100)	0,9	2015.08.19				Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján
2	Pilisvörösvár	Órhegy "A" elágazás			170,2	188,24	1804	60 (100)	1,3	2014.12.13				Geometria miatt. Kis sugarú ívek, R=250 m
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	jobb vágány		188,24	202	1376	60 (100)	1,2	2014.12.13				Geometria miatt. Kis sugarú ívek, R=250 m és R=500 m
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	jobb vágány		202	210,5	850	80 (100)	0,4	2014.12.13				Geometria miatt. Kis sugarú ívek, R=425 m
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	bal vágány		188,24	202	1376	60 (100)	1,2	2014.12.13				Geometria miatt. Kis sugarú ívek, R=250 m és R=500 m
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	bal vágány		202	211	900	80 (100)	0,4	2014.12.13				Geometria miatt. Kis sugarú ívek, R=425 m
2	Órhegy "B" elágazás	Piliscsaba			210,5	228	1750	80 (100)	0,6	2015.12.13				Geometria miatt. Alagút szerkezeti kialakítása és kis sugarú ívek, R=300 és R= 590 m között változó ívsugarakkal
2	Órhegy "B" elágazás	Piliscsaba			228	252,82	3300	60 (100)	1,9	2014.12.13				Geometria miatt. Kis sugarú ívek, R=250 m

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kdó többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
2	Piliscsaba			II. sz. átmenő fővágány	252,82	258,73	591	60 (100)	0,9	2014.12.13	Hatósági határozat. Használatbavételi engedélyben meghatározott sebesség			
2	Piliscsaba	Leányvár			258,73	261	227	60 (100)	0,7	2015.12.13	Geometria miatt. Kis sugarú ívek, R=250 m			
2	Piliscsaba	Leányvár			261	304,8	4380	70 (100)	1,6	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Piliscsaba	Leányvár			304,8	310,8	600	60 (100)	0,9	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Piliscsaba	Leányvár			310,8	320	920	70 (100)	0,7	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Piliscsaba	Leányvár			320	338,35	1835	80 (100)	0,6	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			Egybetűzve az állomással.
2	Leányvár			II. sz. vágány	338,35	343,25	490	80 (100)	0,4	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Dorog			III. sz. vágány	385	396,45	1145	80 (100)	0,5	2018.12.09	Egyéb ok. x			
2	Dorog			II.a. vágány	385	388	300	80 (100)	0	2019.12.15	Egyéb ok. x			
2	Dorog			II. sz. vágány	388	395	700	80 (100)	0	2019.12.15	Egyéb ok. x			
2	Tokodi elágazás	Esztergom-Kertváros			413,7	418,5	480	60 (100)	0,8	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Esztergom-Kertváros			I. sz. vágány	418,5	423,6	510	60 (100)	0,8	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Esztergom-Kertváros			II. sz. vágány	418	424	600	40 (60)	0	2013.12.14	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Esztergom-Kertváros	Esztergom			432	433	100	80 (100)	0,3	2022.04.13 12:00	Pályahiba. Útátjáróban fekszinthiba.		2022.10.13 10:00	
2	Esztergom-Kertváros	Esztergom			462	462,6	60	40 (100)	1,1	2018.12.09	Egyéb ok. x			
2	Esztergom			IV. sz. vágány	462,6	467,4	480	20 (40)	0	2018.12.09	Egyéb ok. x			

2 Összes korlátozás: 39 db

Hossz (m): 35724 Ml. tő. (p):

28

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
3	Komárom	Komárom OH.			8	28	2000	60 (80)	0,8	2019.01.16	Pályaállapot, műszaki állapot, avult felépítmény			

3 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

2000 Ml. tö. (p):

0,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kód többbet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4	Almásfűzitő	Almásfűzitő KEG ipvk.			2,8	21,75	1895	40 (50)	0,7	2000.05.28			894+62=2+80
4	Almásfűzitő KEG ipvk.			A/1 kitérő	21,75	22,1	35	40 (50)	0,2	2000.05.28			
4	Almásfűzitő KEG ipvk.	Neszmély			22,1	65	4290	40 (50)	1,4	2004.12.12			
4	Neszmély			II. sz. vágány	65	73	800	10 (50)	4,8	2003.12.14			
4	Neszmély	Süttő			73	155,8	8280	40 (50)	2,6	2008.12.14			
4	Süttő			II. sz. vágány	155,8	164	820	40 (50)	0,4	2018.07.31			
4	Süttő	Lábatlan			164	200	3600	40 (50)	1,2	2005.08.15			
4	Süttő	Lábatlan			183	189,5	650	20 (40)	1,4	2021.05.19 10:00			Pályahiba. Illesztésekben kialakult fekszinthibák.
4	Lábatlan			II. átmenő fővg.	200	222	2200	40 (50)	0,8	2000.05.28			
4	Lábatlan			9., 11. sz. kitérők	201	202	100	10 (50)	0	2019.12.15		2022.12.10	
4	Lábatlan			III. sz. vágány	201,32	208,61	729	10 (40)	0	2018.12.09			(9 - 12 sz. kitérők között)
4	Lábatlan			IV. sz. vágány	201,63	208,21	658	10 (40)	0	2018.12.09			(11 - 16 sz. kitérők között)
4	Lábatlan			V. sz. vágány	202,08	207,88	580	0 (40)	0	2018.12.09			(15 - 18 sz. kitérők között)
4	Lábatlan			12., 16., 18. sz. kitérők	207,5	209	150	20 (50)	0	2019.12.15			
4	Lábatlan	Nyergesújfalu			222	242	2000	40 (50)	0,8	2000.05.28			
4	Nyergesújfalu			II. átmenő fővg.	242	252	1000	40 (50)	0,5	2000.05.28			
4	Nyergesújfalu	Tokod			252	258	600	40 (50)	0,3	2000.05.28			
4	Nyergesújfalu	Tokod			258	333	7500	40/50 (50)	2,4	2004.12.12			
4	Tokod			III. átmenő fővg.	333	345	1200	40/50 (50)	0,5	2001.06.10			
4	Tokod			1. sz. kitérő	333,2	334,3	110	10 (50)	1,5	2019.11.13 10:00			"K" kitérő irányára
4	Tokod			III. sz. vágány	342	342,5	50	10 (40)	1	2021.10.01 10:00		2022.08.15 04:30	
4	Tokod			V. sz. vágány	33,97	341,92	30795	10 (40)	0	2018.12.09			(9 - 14 sz. kitérők között)
4	Tokod			5. sz. kitérőre	333,2	334,3	110	10 (50)	0	2019.11.13 10:00			Pályahiba. Kapcsolószerek állapota

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4	Tokod			IV. sz. vágány	333,79	342,23	844	10 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. x			(5 - 10 sz. kitérők között)
4	Tokod			V. - X. sz. vágányok kezdőponti oldal kitérőkön	334	336	200	5 (40)	0	2019.12.15	Kitérő állapota. x			
4	Tokod			VI. sz. vágány	334,23	341,28	705	10 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. x			(11 - 1/8 sz. kitérők között)
4	Tokod			VII. sz. vágány	334,23	341,28	705	10 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. x			(13 - 20 sz. kitérők között)
4	Tokod			VIII. sz. vágány	334,8	341,28	648	10 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. x			(15 - 22 sz. kitérők között)
4	Tokod			IX. sz. vágány	335,08	340,79	571	10 (40)	0	2017.12.10	Pályaállapot. x			
4	Tokod			10. sz. kitérő	342	342,5	50	10 (40)	0	2021.10.01 10:00	Pályahiba. Talpfák állapota			"K" irányára
4	Tokod	Esztergom-Kertváros			345	369,76	2476	40/50 (50)	0,9	2001.06.10	Pályaállapot. BZ-re 50 km/ó			369+76=419+64

4 Összes korlátozás: 31 db

Hossz (m): 74351 Ml. tö. (p): 21,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5	Székesfehérvár	Székesfehérvár KSZG ipvk.			-1	72	7300	80 (100)	1,4	2018.02.22			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Székesfehérvár	Székesfehérvár KSZG ipvk.			8	10	200	40 (100)	1,2	2022.07.19 14:00		2023.05.11 09:00	Pályahiba. meleg időjárás okozta irányhibák
5	Székesfehérvár	Székesfehérvár KSZG ipvk.			19	21	200	40 (100)	1,2	2022.07.19 14:00		2023.05.11 09:00	Pályahiba. meleg időjárás okozta irányhibák
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			35	37,5	250	60 (100)	0,7	2021.07.11 20:00			Pályahiba. Fekszinthiba
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			46	46,5	50	40 (100)	1,1	2021.10.08 10:00			Pályahiba. Útátjáró elsárosodás, kapcsolószerek és alátétlemezek korrodáltak.
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			46,5	49	250	60 (100)	0,7	2021.10.08 10:00			Pályahiba. Fekszinthiba
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			72	91	1900	80 (100)	0,6	2021.07.01			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Moha			III. sz. vágány	91	92	100	60 (100)	0,7	2016.12.11			Pályaállapot. süppedés, irány hiba
5	Moha			III. sz. vágány	92	101	900	80 (100)	0,4	2016.12.11			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Moha			IV. vg.	92	99	700	20 (40)	0	2020.03.04 10:00			Pályahiba. irány - és fekszinthibák miatt
5	Moha	Moha-Rakodó			101	129	2800	80 (100)	0,7	2013.12.15			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Moha-Rakodó			I. sz. vágány	129	141	1200	80 (100)	0,5	2013.12.15			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Moha-Rakodó			III. sz. vágány	130,9	138,4	750	0 (40)	0	2022.03.06 10:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. korrodált sintonp, törött alátétlemezek
5	Moha-Rakodó			II. sz. vágány	131	139	800	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
5	Moha-Rakodó			IV. sz. vágány	131	138	700	20 (40)	0	2020.12.13			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
5	Moha-Rakodó			V. sz. vágány	131,5	137,8	630	0 (40)	0	2021.03.09			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
5	Moha-Rakodó	Bodajk			141	146	500	80 (100)	0,4	2013.12.15			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Moha-Rakodó	Bodajk			146	148	200	60 (100)	0,7	2011.12.11			Pályaállapot. ágyazat sárosodás
5	Moha-Rakodó	Bodajk			148	195	4700	80 (100)	1	2010.12.12			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Bodajk			V. sz. vágány	195	206	1100	80 (100)	0,5	2010.12.12			Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas
5	Bodajk			V. vg.	203	206	300	40 (80)	1	2019.03.08 08:00			Pályahiba. Irány és fekszinthibák
5	Bodajk			III. sz. vágány	196	204	800	20 (40)	0	2000.05.28		2022.12.10	Pályaállapot. x
5	Bodajk			VII. sz. vágány	196	203	700	0 (40)	0	2017.12.10			Pályaállapot. korhadt talpfák, avult felépítmény
													8-23 kitérők között

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5	Bodajk			VIII. sz. vágány (12-25 kitérők között)	196,5	202,9	640 0 (40)	0	2017.12.10	Pályaállapot. Avult pályaállapot			
5	Bodajk			II. sz. vágány	196,9	206,7	980 0 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. korhadt talpfák.			16-17 sz. kitérők között
5	Bodajk	Mór			206	269	6300 80 (100)	1,2	2010.12.12	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Mór			III. sz. vágány	269	280	1100 60 (100)	1,1	2000.05.28	Pályaállapot. aléptímeny sárosodása			
5	Mór			6-8 sz. kitérők között (II.-III.sz. vg. kezdőponti oldal)	270	271	100 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. vb ajkakban a fabetétek korhadtak			
5	Mór			8. 10. kitérő és a 8.- 10. kitérőközé	270	271	100 20 (40)	0	2020.09.13 23:59	Karbantartási munka. Ideiglenes forgalomba helyezés			
5	Mór			II. sz. vágány.	271	279	800 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. vb ajkakban a fabetétek korhadtak			
5	Mór			V. sz. vágány	272	279	700 10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. vb ajkakban a fabetétek korhadtak			
5	Mór			IV. sz. vágány.	272	279	700 0 (40)	0	2017.05.30	Pályaállapot. vb ajkakban a fabetétek korhadtak			
5	Mór	Bakonyársárkány			280	375	9500 80 (100)	1,7	2010.12.12	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Bakonyársárkány			I. sz. vágány	375	384	900 80 (100)	0,4	2010.12.12	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Bakonyársárkány			III. sz. vágány	376	383	700 0 (40)	0	2017.12.10	Pályaállapot. vb ajkakban a fabetétek korhadtak, avult feleptímeny			4 - 3 sz. kitérők között
5	Bakonyársárkány	Kisbér			384	456	7200 80 (100)	1,4	2010.12.12	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Bakonyársárkány	Kisbér			412	413	100 40/60 (80)	0,8	2021.06.01 10:00	Pályahiba. Fekszinhibák.			
5	Bakonyársárkány	Kisbér			424	425	100 60 (80)	0,4	2021.10.25 10:00	Pályahiba. elsárosodott ágyazat, irány- és fekszinhibák.			
5	Kisbér			II. sz. vágány	456	469	1300 60 (100)	1,1	2000.05.28	Pályaállapot. kitérő körzetekben sáros ágyazat			
5	Kisbér			14. sz. váltó kitérő irány	460,3	460,6	30 20 (40)	0	2018.11.12 13:00	Pályahiba. Avult állapot miatt.			A 14. sz. váltó kitérő "K" irányára vonatkozik.
5	Kisbér	Nagyigmánd-Bábolna			469	622	15300 80 (100)	2,6	2011.12.11	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Nagyigmánd-Bábolna			II. sz. vágány	622	631	900 80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Nagyigmánd-Bábolna	Csémpuszta			631	722	9100 80 (100)	1,7	2013.12.15	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Nagyigmánd-Bábolna	Csémpuszta			678,5	679,5	100 60 (100)	0,7	2019.04.25 08:00	Pályahiba. Fekszinhibák			
5	Csémpuszta			II. sz. vágány	722	730	800 80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. menetrendi alapadat, a pálya 80 km/h alkalmas			
5	Csémpuszta	Komárom-Rendező			730	758	2800 80 (100)	0,7	2013.12.15	Pályaállapot. .		2022.12.10	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5	Csémpuszta	Komárom-Rendező			758	785	2700	60 (80)	1	2014.12.13	Egyéb ok. Schönt érzéketlenség		2022.12.10	
5	Csémpuszta	Komárom-Rendező			785	790	500	80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot .		2022.12.10	

5 Összes korlátozás: 48 db

Hossz (m):

90480 Ml. tő. (p):

28,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

5a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5a	Bodajk	Balinka			0	80	8000	0 (40)	0	2002.12.15	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés_2012.12.10			
5a	Balinka			IV. sz. vágány	80	92	1200	0 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés_2012.12.10			

5a Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

9200 Ml. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

5b

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5b	Mór	Pusztavám		Pusztavám III.sz. vg. is.	5	120	11500	0 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés_2012.12.10			
5b	Pusztavám			II. sz. vágány	114	119	500	0 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.10			
5b	Pusztavám			I. sz. vágány	114	119	500	0 (40)	0	2003.12.14	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés_2012.12.10			

5b Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

12500

Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

5c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5c	Moha-Rakodó	Moha-Rakodó felső			0	15	1500	10 (40)	7,6	2001.05.28	Pályaállapot, vb ajakban a fabelétek korhadtak			
5c	<i>Moha-Rakodó</i>	<i>Moha-Rakodó felső</i>			<i>0</i>	<i>2</i>	<i>200</i>	<i>5 (10)</i>	<i>1,9</i>	<i>2019.03.12 08:00</i>	<i>Pályahiba. Irányhibák és avult ajlak</i>			

5c Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

1700 Mi. tö. (p):

9,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
6	Lovasberény			III. sz. vágány	270	279	900	0 (60)	0	2018.12.09	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.		Pátka II. sz vágány	334	338	400	0 (60)	0	2018.12.09	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			279	334	5500	0 (60)	0	2018.12.08	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			338	342	400	0 (60)	0	2018.12.09	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			342	344	200	0 (60)	0	2018.12.09	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			344	364	2000	0 (60)	0	2018.12.09	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			364	365	100	0 (60)	0	2018.12.09	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			365	458	9300	0 (60)	0	2018.12.09	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			458	463	500	5 (60)	7,3	2019.12.08	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota			
6	Székesfehérvár-Könyűfémű ipvk.	Székesfehérvár			463	488,66	2566	20 (60)	5,8	2018.12.09	Pályaállapot. vb ajakban a fabetétek korhadtak			

6 Összes korlátozás: 10 db

Hossz (m):

21866 Mi. tö. (p):

13,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
7	Virágvölgy	Jánoshegy			35	39	400	10 (20)	1,6	2000.05.28	Geometria miatt. iv viszonyok			

7 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

400 Ml. tö. (p):

1,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
10	Győr-Rendező	Győrszabadhegyi elágazás			8,96	13,88	492	80 (120)	0,7	2014.02.05	Egyéb ok. x		2022.12.10	
10	Győr-Rendező	Győrszabadhegyi elágazás			12	13,88	188	40 (60)	0,4	2021.10.13 09:00	Pályahiba. saros ágyazat és fekszinthibák az átjárókban			12+00 - 20+00 szelvények között egybe kitzúve
10	Győrszabadhegyi elágazás			átmenő fővágány	13,88	14,21	33	60 (120)	0,9	2010.10.14	Pályaállapot. műszaki állapot, avult felépítmény			
10	Győrszabadhegyi elágazás			V/1 kitérő	13,88	14,21	33	40 (60)	0,3	2021.10.13 09:00	Pályahiba. saros ágyazat és fekszinthibák az átjárókban			12+00 - 20+00 szelvények között egybe kitzúve
10	Győrszabadhegyi elágazás	Győrszabadhegy			14,21	20	579	60 (120)	1,2	2010.10.14	Pályaállapot. Geometria_lvsugár, fekszinthiba, saros ágyazat-			
10	Győrszabadhegyi elágazás	Győrszabadhegy			14,21	20	579	40 (60)	0,6	2021.10.13 09:00	Pályahiba. saros ágyazat és fekszinthibák az átjárókban			12+00 - 20+00 szelvények között egybe kitzúve
10	Győrszabadhegyi elágazás	Győrszabadhegy			20	36,35	1635	100 (120)	0,4	2013.12.15	Egyéb ok. vontató jármű			
10	Győrszabadhegy			III. sz. vágány	36,35	45,31	896	100 (120)	0,4	2013.12.15	Egyéb ok. vontató jármű			
10	Győrszabadhegy	Ménfőcsanak			45,31	98,37	5306	100 (120)	0,8	2013.12.15	Egyéb ok. vontató jármű			
10	Ménfőcsanak			I. sz. vágány	98,37	103,86	549	100 (120)	0,3	2013.12.15	Egyéb ok. vontató jármű			
10	Ménfőcsanak	Győrszemere			103,86	155,02	5116	100 (120)	0,8	2013.12.15	Pályaállapot. x			
10	Ménfőcsanak	Győrszemere			131	139	800	60 (100)	0,9	2022.07.22 10:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt irány és fekszinthiba		2022.08.18 14:35	
10	Győrszemere			II.vg.	155,02	160	498	100 (120)	0,3	2015.12.13	Pályaállapot. x			
10	Gyömöre	Gecse-Gyarmat			260	304	4400	60 (100)	2,4	2013.12.15	Pályaállapot. Győr felől a fékút 750 m.			Kezdőpont felől a fékút 750 m.
10	Vaszar			III.vg.	366,25	374,73	848	80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. .			
10	Vaszar	Pápa			374,73	442,39	6766	80 (100)	1,3	2001.06.10	Pályaállapot. .			
10	Vaszar	Pápa			432,5	433,5	100	40 (80)	0,8	2022.06.17 10:30	Karbantartási munka. Felüljáróhid építése miatt.		2022.09.02 10:30	
10	Pápa			III.vg.	442,39	452,64	1025	80 (100)	0,4	2001.06.10	Pályaállapot. .			
10	Pápa			X.vg.	444	448	400	5 (40)	0	2019.01.03	Pályaállapot. x			
10	Pápa	Mezőlak			452,64	517,56	6492	80 (100)	1,3	2001.06.10	Pályaállapot. .			
10	Mezőlak			III.vg.	517,56	526,2	864	80 (100)	0,4	2001.06.10	Pályaállapot. .			
10	Mezőlak			IV.sz. vágány	518,5	525,4	690	20 (40)	0	2021.12.12	Pályaállapot. .			
10	Mezőlak	Vinár			526,2	529	280	80 (100)	0,3	2001.06.10	Pályaállapot. .			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
10	Mezőlak	Vinár			529	585,4	5640	60 (100)	2,9	2014.12.14	Pályaállapot .			
10	Vinár			III.vg.	585,4	594,26	886	60 (100)	1	2014.12.14	Pályaállapot .			
10	Vinár			IV.sz. vágány	585,9	593,2	730	20 (40)	0	2021.12.12	Pályaállapot .			
10	Vinár	Külsővat			594,26	642,86	4860	80 (100)	1	2014.12.14	Pályaállapot .			
10	Vinár	Külsővat			611	622	1100	60 (80)	0,6	2022.07.22 13:15	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult irányhiba		2022.09.29 11:00	
10	Külsővat			I. átmenő fővg.	642,86	645,76	290	80 (100)	0,3	2001.06.10	Pályaállapot .			
10	Külsővat	Vinári elágazás			645,76	688,01	4225	80 (100)	0,9	2019.06.09	Pályaállapot .			
10	Vinári elágazás			átmenő	688,01	688,35	34	80 (100)	0,3	2013.12.15	Pályaállapot x			
10	Vinári elágazás	Celldömök			688,35	695,6	744	40 (100)	1,7	2013.12.15	Pályaállapot .			Hibaszelvény 694-695 sz. 119 m

10 Összes korlátozás: 32 db

Hossz (m): 57078

Ml. tő. (p):

24

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
11	Győrszabadhegy	Pannonhalma			5	9	400	50 (60)	0,2	2013.12.15			Geometria miatt. Ív viszonyok miatt nem szüntethető meg. Győrszabadhegy felől 30 m.	Kezdőpont felől 30 m.
11	Győrszabadhegy	Pannonhalma			134,5	135,6	110	20 (60)	0,9	2016.12.11			Rálátási háromszög hiánya. A 135+51 szelvényben lévő útátjáró kp. oldalán rálátási háromszög hiánya miatt a közúti forgalom biztonsága érdekében.	Csak páros számú vonatokra
11	Veszprémvársány	Bakonyzentlászó			312	313,5	150	30 (50)	0,5	2015.12.13			Rálátási háromszög hiánya. Csak végpont felől	Csak páratlan számú vonatokra.
11	Veszprémvársány	Bakonyzentlászó			339	340	100	30 (50)	0,4	2013.12.15			Pályaállapot .	
11	Bakonyzentlászó Erdőgazdasági ipvk.	Porva-Csesznek			396	397	100	20 (40)	0,6	2013.12.15			Rálátási háromszög hiánya. Kezdőpont felől	Csak páros számú vonatokra.
11	Porva-Csesznek			I. átmenő fővg.	442	443,5	150	20 (40)	0,6	2013.12.15			Rálátási háromszög hiánya. .	Csak páratlan számú vonatokra.
11	Porva-Csesznek	Zirc			460	461	100	20 (40)	0,6	2014.12.14			Híd állapot. Falazat állapot	
11	Zirc			IV. vágány	514,3	518,7	440	10 (40)	0	2013.12.15			Pályaállapot .	
11	Zirc	Eplény			528	529	100	40 (60)	0,4	2021.08.09 10:00		2022.12.16 09:00	Pályahiba. Íves pályarészen a faaljak állapota miatt.	
11	Zirc	Eplény			577	610	3300	40 (60)	1,9	2013.12.15			Pályaállapot .	
11	Eplény			II.vg	610	615	500	40 (60)	0,5	2009.06.01			Pályaállapot .	
11	Eplény			I.vg.	610,7	612,9	220	10 (40)	0	2020.12.13			Pályaállapot. Pálya állapota	
11	Eplény			7-es sz.kit	613	614	100	0 (40)	0	2013.12.13			Pályaállapot. forgalomból kizárva.	forgalomból kizárva
11	Eplény	Veszprém			615	656	4100	40 (60)	2,4	2009.06.01			Pályaállapot .	
11	Eplény	Veszprém			656	657	100	10 (60)	1,6	2021.12.12			Pályaállapot .	
11	Eplény	Veszprém			657	660	300	20 (60)	1,3	2021.12.12		2022.12.10	Pályaállapot .	
11	Eplény	Veszprém			657	660	300	10 (20)	1,3	2022.02.01 14:00		2022.12.10 23:59	Híd állapot. völgyhidak műszaki állapota miatt	Egybetűzve a 656-657 szlv-ben lévő 10 km/h állandó lassujellel
11	Eplény	Veszprém			660	676	1600	40 (60)	1,1	2013.12.15			Pályaállapot .	
11	Eplény	Veszprém			673	674,3	130	20 (40)	0,6	2016.12.11			Rálátási háromszög hiánya. A 674+15 szelvényben lévő útátjáró vp. oldalán rálátási háromszög hiánya miatt a közúti forgalom biztonsága érdekében.	Csak páros számú vonatokra
11	Eplény	Veszprém			698	705	700	40 (60)	0,6	2013.12.15			Pályaállapot .	
11	Eplény	Veszprém			708,8	710	120	40 (60)	0,4	2022.01.14 09:00		2022.10.04 09:00	Pályahiba. Íves pályarészen irány és fekszint hiba kialakulása miatt	Íves pályarészen irány és fekszint hiba kialakulása miatt
11	Eplény	Veszprém			720	729	900	40 (60)	0,8	2014.12.14			Pályaállapot .	
11	Eplény	Veszprém			721,4	722,5	110	20 (40)	0,6	2016.12.11			Rálátási háromszög hiánya. A 721+42 szelvényben lévő útátjáró vp. oldalán rálátási háromszög hiánya miatt a közúti forgalom biztonsága érdekében.	Csak páratlan számú vonatokra

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
11 Összes korlátozás: 23 db					Hossz (m):	14130	Mi. tö. (p):	17,3	Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04				

11a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
11a	Zirc	Dudar			6	92	8600	20 (60)	17,9	2001.06.10	Pályaállapot .			

11a Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

8600 Ml. tö. (p):

17,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kdő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
12	Felsőgalla			IV. sz. vágány.	12	23	1300 0 (60)	0	2001.06.10	Pályaállapot. x			
12	Felsőgalla			IV. sz. vágány	23	25	200 10 (60)	2,1	2001.06.10	Pályaállapot. x			
12	Felsőgalla			4. sz. kitérő szpu. I. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			8. sz. kitérő szpu. III. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			2. sz. kitérő szpu. III. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			10. sz. kitérő szpu. IV. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			12. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	13	14	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			18. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	13	14	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			16. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	13	14	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			III. sz. vágány	13,5	25	1150 0 (60)	0	2011.08.02	Pályaállapot. x			
12	Felsőgalla			II. sz. vágány	14	23	900 0 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. .			
12	Felsőgalla			V. sz. vágány	14	23	900 0 (40)	0	2004.12.12	Pályaállapot. .			
12	Felsőgalla			I. sz. vágány.	14	17	300 0 (40)	0	2012.07.26	Pályaállapot. x			
12	Felsőgalla			VI. sz. vágány	14	18	400 0 (40)	0	2012.02.27	Pályaállapot. .			a vágány 18 - 22 szelvények között 5 km/h használható
12	Felsőgalla			24. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	14	15	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			20. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	14	15	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			22. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	14	15	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			7.a. sz. vágány.	17,33	24,73	740 0 (40)	0	2008.12.14	Egyéb ok. .			
12	Felsőgalla			6.a sz. vágány	18	24	600 0 (40)	0	2012.07.26	Pályaállapot. .			
12	Felsőgalla			VI. sz. vágány	18	22	400 5 (60)	0	2015.12.28	Pályaállapot. x			a vágány 14-18 szelvények között forgalomból kizárva
12	Felsőgalla			15 sz. kitérő szpu. II sz. vágány végponti oldal	23	24	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			9 sz. kitérő szpu. V sz. vágány végponti oldal	23	24	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla			5 sz. kitérő szpu. III sz. vágány	24	25	100 0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
12	Felsőgalla			1. sz kitérő szpu. III. sz. vágány végponti oldal	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt aljak			
12	Felsőgalla	Tatabányai elágazás			25	30	500	10 (60)	3,6	2015.12.13	Pályaállapot. x			
12	Tatabánya	Erőmű kiágazás			6	10	400	40 (80)	1	2008.12.14	Pályaállapot. elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők			
12	Környe			II. sz. vágány	75	85	1000	40 (80)	1,5	2013.12.15	Pályaállapot. avult felépítmény			
12	Környe			II. sz. vágány	79,5	80,5	100	10 (40)	1,3	2016.12.09 14:00	Pályahiba. csőáteresz feletti földfeltöltés víz okozta kimosódása_II. vágányban beszakadt ágyazat.			
12	Környe			IV. sz. vágány	76	83	700	0 (40)	0	2012.01.12	Pályaállapot. avult "I" felépítmény			
12	Környe			V. sz. vágány	76	83	700	10 (40)	0	2018.09.25	Pályaállapot. avult "I" felépítmény			
12	Környe			III. sz. vágány	79,5	80,5	100	10 (40)	0	2016.08.01 14:30	Pályahiba. csőáteresz feletti földfeltöltés víz okozta kimosódása_II. vágányban beszakadt ágyazat.			
12	Környe	Oroszlány			18	57	3900	60/80 (80)	1,3	2019.09.19 09:00	Pályahiba. Pálya állapot			"Páros vonatok részére"
12	Környe	Oroszlány			18	44	2600	60/80 (80)	1	2019.09.19 09:00	Pályahiba. Pálya állapot			"Páratlan vonatok részére"
12	Környe	Oroszlány			44	45	100	40/40 (80)	0,8	2019.09.19 09:00	Pályahiba. 44+43. sz. a gyalogos útátjáróban Oroszlány irányából nincs meg a rájátsási távolság.			"Páratlan vonatok részére"
12	Környe	Oroszlány			45	57	1200	60/80 (80)	0,6	2019.09.19 09:00	Pályahiba. Pálya állapot			"Páratlan vonatok részére"
12	Környe	Oroszlány			57	66,5	950	60 (80)	0,6	2019.12.15 00:00	Pályahiba. Korlátozás pontosítása.			
12	Környe	Oroszlány			66,5	70	350	20 (80)	2,2	2019.12.15 00:00	Pályahiba. Korlátozás pontosítása.			
12	Oroszlány			IV. sz. vágány	70	75	500	20 (40)	1,2	2000.05.28	Halósági határozat. határozat:			
12	Oroszlány			II. sz. vágány	68	73	500	20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény; elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány			VI. sz. vágány	68	74	600	0 (40)	0	2007.12.09	Pályaállapot. avult felépítmény; elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány			III. sz. vágány	68	74	600	10 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény; elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány			V. sz. vágány	68	74	600	0 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény; elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány			VIII. sz. vágány	68	73	500	0 (40)	0	2007.12.09	Pályaállapot. avult felépítmény; elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány			IX. sz. vágány	69	73	400	0 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény; elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány			VII. sz. vágány	69	73	400	0 (40)	0	2007.12.09	Pályaállapot. avult felépítmény; elsáros ágyazat, fekszínhibás ütközők (hagyományos)			

12 Összes korlátozás: 45 db

Hossz (m): 24990 Ml. tő. (p):

17,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
13	Környe	Oroszlányi Erőmű ipvk.			85	131	4600	0 (50)	0	2022.04.01	Pályaállapot. sáros ágyazat, avul felépítmény, korhadt talpfák			
13	Oroszlányi Erőmű ipvk.	Kisbér			131	356	22500	0 (50)	0	2022.04.01	Pályaállapot. sáros ágyazat, avul felépítmény, korhadt talpfák			
13	Kisbér			I. sz. vágány	356	358	200	0 (50)	0	2010.12.12	Pályaállapot. sáros ágyazat, avul felépítmény, korhadt talpfák, növényzetx			2-18 sz. kitérők között
13	Kisbér			I. sz. vágány	358	366	800	40 (50)	0	2010.12.12	Pályaállapot. vb ajkban a fabetétek korhadtak			(5 vonal 458 - 466 szelvény)
13	Veszprémvarsány	Gic-Hathalom			584,5	636,5	5150	20 (50)	9,8	2022.03.12	Pályaállapot .			
13	Gic-Hathalom			II.átm.	636,5	644	800	20 (50)	2	2021.12.21	Pályaállapot .			
13	Gic-Hathalom	Pápateszér			644	722,3	7800	20 (50)	14,6	2021.12.21	Pályaállapot .			
13	Pápateszér			II.átm.	722,3	730	800	20 (50)	2	2021.12.21	Pályaállapot .			
13	Pápateszér	Franciavágás			730	782,96	5296	20 (50)	10,1	2021.12.21	Pályaállapot .			
13	Franciavágás			II. átmenő fővg.	782,96	787,76	480	20 (50)	1,4	2015.12.13	Pályaállapot .			
13	Franciavágás	Ugod			787,76	788,3	54	10 (50)	1,2	2022.04.01	Pályaállapot. pályaáll.			
13	Franciavágás	Ugod			788,3	815	2670	0 (50)	0	2022.04.01	Pályaállapot. pályaáll.			
13	Ugod			2.átmenő fővg.	815	820	500	0 (50)	0	2022.04.01	Pályaállapot. pályaáll.			
13	Ugod	Nagygyimót			820	850	3000	0 (50)	0	2022.04.01	Pályaállapot. pályaáll.			
13	Nagygyimót			II sz.átmenő fővg.	850	854	400	0 (50)	0	2022.04.01	Pályaállapot. pályaáll.			
13	Nagygyimót	Pápa-Repülőtér ipvk.			854	913	5900	0 (50)	0	2022.04.01	Pályaállapot. pályaáll.			

13 Összes korlátozás: 16 db

Hossz (m):

60950 Mi. tö. (p):

41,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			3	8	500	40 (60)	0,5	2013.12.15	Geometria miatt. Nem megszüntethető. Pápa felől 50 m.			Pápa felől 50 m.
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			109	114	500	20 (60)	1,7	2018.12.09	Pályaállapot, aléptírnény hiba miatt kialakult fekszint és irányhibák			
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			114	144	3000	40 (60)	1,8	2018.12.09	Pályaállapot, pályahiba, provizórium			
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			130	131	100	20 (40)	0,6	2022.07.27 09:00	Pályahiba. Aléptírnényi hiányosságok miatt kialakult irány és fekszint hibák miatt.		2022.10.13 10:45	
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			144	149	500	10 (60)	3,6	2013.12.15	Híd állapot. Hidak állapota			Provizórium
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			149	176	2700	40 (60)	1,6	2019.12.15	Pályaállapot .			
14	Szany-Rábaszentandrás			II.vg.	176	182	600	40 (60)	0,6	2019.12.15	Pályaállapot .			
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			182	199	1700	40 (60)	1,1	2021.12.12	Pályaállapot, irány és fekszinthiba			
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			199	200	100	20 (60)	0,9	2021.12.12	Pályaállapot, irány és fekszinthiba			
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			200	218	1800	40 (60)	1,2	2021.12.12	Pályaállapot, irány és fekszinthiba			
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			230	237,8	780	40 (60)	0,7	2022.06.22 12:30	Pályahiba. Nyomtávhiba miatt huzatóval felszerelve.			Meglévő állandó és ideiglenes sebességkorlátozással a 230-242-es szelvények között egyben kerül kitzésre.
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			237,8	238	20	40 (60)	0,3	2019.10.02 12:00	Híd állapot, szegélygerenda és az ellenfalak megtámasztása után			
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			238	242	400	40 (60)	0,5	2021.12.12	Pályaállapot, irány és fekszinthiba			
14	Egyed-Rábacsanak	Rábapordány			252	287	3500	40 (60)	2	2019.12.15	Pályaállapot, irány és fekszinthiba			
14	Rábapordány			II.vg.	287	292	500	40 (60)	0,5	2019.12.15	Pályaállapot .			
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			292	331	3900	40 (60)	2,3	2021.12.12	Geometria miatt. Nem megszüntethető			
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			324	331	700	20 (40)	1,5	2022.08.05 10:00	Pályahiba. Műszaki állapot, talpfák állapota miatt			Egybetűzve a 331-337 szlv-ben lévő lassujellel
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			331	337	600	20 (60)	1,9	2021.12.12	Pályaállapot .			
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			337	353	1600	20 (60)	3,9	2019.12.15	Geometria miatt. Nem megszüntethető			
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			353	358	500	40 (60)	0,5	2019.12.15	Geometria miatt. Nem megszüntethető			

14 Összes korlátozás: 20 db

Hossz (m): 24000 Mi. tő. (p): 27,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
17	Nagykapornak			8-as sz.kitérő	1517	1519	200 0 (40)	0	2013.12.13	Pályaállapot. forgalomból kizárva			forgalomból kizárva
17	Nagykapornak			III.vg.	1517	1525	800 0 (40)	0	2022.08.02 11:00	Pályahiba. Vágány korossága miatt rossz pályaállapot			
17	Nagykapornak			V.vg.	1518	1528	1000 0 (20)	0	2013.12.13	Pályaállapot. ZÁÉV iparvágány.			ZÁÉV iparvágány
17	Búcsúszentlászló	Zalaszentmihály-Pacsa			1589	1590	100 20 (100)	2	2022.08.05 20:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult irányhiba		2022.08.11 12:00	
17	Búcsúszentlászló	Zalaszentmihály-Pacsa			1609	1612	300 40 (100)	1,3	2015.12.13	Egyéb ok. a végponti oldalon a ráátási háromszög hiánya Páratlan számú vonatok részére!			Csak páratlan számú vonatokra.
17	Zalaszentmihály-Pacsa			2/2 sz.kitérő	1633	1634	100 0 (40)	0	2013.12.13	Pályaállapot. forgalomból kizárva			forgalomból kizárva
17	Zalaszentmihály-Pacsa			2/1 sz.kitérő	1638	1639	100 0 (40)	0	2013.12.13	Pályaállapot. forgalomból kizárva			forgalomból kizárva
17	Zalaszentmihály-Pacsa			III. sz. vg.	1644,4	1652	760 20 (40)	0	2022.05.18 15:30	Baleset miatt. Baleset miatti helyreállítás utáni pályaállapot.			
17	Zalaszentmihály-Pacsa			IV. sz. vg.	1644,6	1651,6	700 20 (40)	0	2022.05.18 15:30	Baleset miatt. Baleset miatti helyreállítás utáni pályaállapot.			kezdőpont felől csonkvágány
17	Felsőrajk			III. átmenő fővágány	1716	1718	200 60 (100)	0,7	2021.12.12	Pályaállapot. irány+fekszint hiba			
17	Felsőrajk			III. átmenő fővágány	1718	1725	700 60 (100)	0,9	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			egybetűzve!
17	Felsőrajk			I. vágány	1716	1723	700 0 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
17	Felsőrajk			II. vágány	1716	1725	900 0 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
17	Felsőrajk	Gelse			1743	1747	400 40 (100)	1,4	2015.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
17	Felsőrajk	Gelse			1747	1754	700 60 (100)	0,9	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
17	Gelse	Újudvar			1847	1851	400 40 (100)	1,4	2021.06.25 12:00	Pályahiba. pályageometriai hibák miatt		2022.12.10	
17	Gelse	Újudvar			1861,2	1864	280 60 (80)	0,4	2022.03.31 09:00	Pályahiba. örvényáramos mérés C2 hiba	további int.		egybetűzve!
17	Gelse	Újudvar			1864	1879	1500 60 (80)	0,7	2011.01.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
17	Újudvar			IV.vágány	1879	1887	727 10 (80)	0	2007.12.09	Pályaállapot. Műszaki állapot			
17	Újudvar	Nagykanizsa			1912	1930	1800 60 (80)	0,8	2011.01.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
17	Újudvar	Nagykanizsa			1965	1968	300 60 (80)	0,4	1960.10.09	Geometria miatt. kis sugarú ív			Nagykanizsa felől fékút 70 m. Csak páratlan számú vonatokra!

17 Összes korlátozás: 21 db

Hossz (m):

12667 Mi. tö. (p):

10,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
20	Sárszentmihály			IV. sz. vágány	76,8	83,5	670	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot .			
20	Csór-Nádasdladány			III. sz. vágány	147,5	153,9	640	20 (40)	0	2019.12.15	Pályaállapot .			
20	Csór-Nádasdladány			IV. sz. vágány	152	154	100	0 (40)	0	2013.12.13	Pályaállapot. forgalomból kizárva			forgalomból kizárva
20	Várpalota			III. átmenő fővg.	212	224	1200	80 (100)	0,5	2013.12.15	Pályaállapot. 214-217 szelvények között geometria miatt, a többi a pálya állapota miatt			
20	Várpalota			X. vágány	214,5	220,2	570	0 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Vágány állapota 214+80-220+50 szelvény			
20	Várpalota			XI sz. vág.	214,75	219,8	505	5 (40)	0	2019.11.15 10:05	Pályahiba. a vágányban lévő vasbeton aljak fabetéjeinek romlása			
20	Várpalota	Pétfürdő			232	236	400	60 (80)	0,4	2019.12.15	Geometria miatt. kissugarú ív			
20	Pétfürdő	Hajmáskér			302	302,25	25	60 (80)	0,3	2022.07.16 05:25	Felújítási munka. Útátjáró átépítés		2022.08.12 05:25	
20	Hajmáskér			V. vágány	361,4	366,2	480	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. x			
20	Hajmáskér	Veszprém			369	376	800	80 (100)	0,4	2022.02.10	Geometria miatt. Kis sugarú ív. Székesfehérvár felől 1300 m.			
20	Veszprém			104.sz.kitérő	437,5	438	50	30 (40)	0	2013.12.15	Kitérő állapota .			104.sz. kitérőn
20	Veszprém			XIII. - XVI. vágány	439,1	448,75	965	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Valamint a 11. és a 101-es kitérők közötti részen			
20	Veszprém			I./A., IV./B., V./A. vágány	444	449	500	20 (40)	0	2013.01.01	Pályaállapot. x			
20	Veszprém	Herend			449	460	1100	80 (100)	0,5	2019.12.15	Geometria miatt. Kissugarú ív			
20	Veszprém	Herend			460	466	600	40 (100)	1,6	2021.12.12	Aléplítmény állapota. Aléplítmény diagnosztikai vizsgálatok eredménye alapján az aléplítmény védőréteg tetején mért nem megfelelő teherbírási érték miatt.		2022.08.28	
20	Veszprém	Herend			466	489	1100	80 (100)	0,5	2019.12.15	Pályaállapot. a 466-479 szelvények között pályaaállapot, 480-489 szelvények között kissugarú ív		2022.10.29	
20	Veszprém	Herend			545	554	900	80 (100)	0,4	2019.12.15	Geometria miatt. Kissugarú ív.		2022.10.11	
20	Veszprém	Herend			554	562	800	60 (100)	0,9	2015.12.13	Aléplítmény állapota. aléplítmény hiba miatt kialakult irány- és fekszint hiba		2022.10.11	
20	Veszprém	Herend			556	556,8	80	20 (60)	0,9	2022.05.31 12:00	Pályahiba. Aléplítményi hiba további romlása miatt.		2022.08.24 15:00	
20	Veszprém	Herend			567	580	1300	80 (100)	0,5	2015.12.13	Geometria miatt. Kissugarú ív.			
20	Herend			3.átmenő fővg.	580	589	1300	80 (100)	0,5	2015.12.13	Geometria miatt. Kissugarú ív.			
20	Herend	Szentgál			594	597	300	60 (80)	0,4	2022.01.06 10:00	Pályahiba. Geometria hibák miatt , /aléplítményi hibára visszavezethető/			
20	Szentgál			IV.sz.vágány	638	640	200	10 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot .			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
20	Szentgál			IV.sz.vágány	640	643	300 0 (40)	0	2018.12.03	Pályaállapot .			
20	Szentgál	Városlöd-Kislöd			717	718	100 60 (80)	0,4	2014.12.14	Hid állapot. hidszerkezet javítás utáni sebességemelés			
20	Szentgál	Városlöd-Kislöd			737,7	738,2	50 60 (80)	0,3	2022.07.14 05:00	Karbantartási munka. vágány átépítés		2022.09.17 04:25	
20	Városlöd-Kislöd			IV. vg.	740	746	600 10 (40)	0	2022.04.01	Pályaállapot .			
20	Ajka			III.vg.	797	808	1100 70 (80)	0,3	2022.03.10	Geometria miatt. Nem megoldható			
20	Ajka			IX.sz.vg.	798	804	600 20 (40)	0	2020.11.16 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota miatt			
20	Ajka			X.sz.vg.	798	804	600 20 (40)	0	2020.11.16 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota miatt			
20	Ajka			29.sz.kitérő	804	805	100 10 (40)	0	2014.12.14	Kitérő állapota .			
20	Ajka			35.sz.kitérő	804	805	100 10 (40)	0	2014.12.14	Kitérő állapota .			
20	Ajka			33.sz.kitérő	804	805	100 10 (40)	0	2010.12.12	Kitérő állapota .			
20	Ajka	Devecser			819,8	828,6	880 80 (100)	0,4	2021.05.20 11:30	Pályahiba. Fekszint és irányhiba. Sáros pályarész.		2023.03.31 13:00	A sebességkorlátozás kezdőponti oldalán az általános főküttávolság csak 770 méter.
20	Ajka	Devecser			896	897,5	150 60 (100)	0,7	2022.08.03 10:50	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult irány- és fekszinthiba		2022.08.30 12:30	
20	Devecser			III.sz. átmenő fővg.	921,8	922,2	40 40 (100)	1,1	2021.12.20 12:30	Pályahiba. Sáros ágyazat miatt kialakult fekszint hiba.,tovább romlott állapot miatt.			
20	Tüskevár			IV. sz.vágány	1000	1003	300 0 (40)	0	2013.12.13	Pályaállapot. forgalomból.			forgalomból kizárva
20	Kertai elágazás	Boba			1118	1119	100 60 (100)	0,7	2019.12.15	Pályaállapot. irány és fekszinthiba			
20	Boba	Celldömök-Rendezői elágazás	jobb vágány		1142	1196	5400 80 (100)	1,1	2020.08.05	Pályaállapot. vágány átépítés utáni seb.korlátozás			
20	Celldömök-Rendezői elágazás	Celldömök	jobb vágány		1213	1219,3	628 80 (100)	0,4	2013.12.15	Egyéb ok. Kiépitési sebesség.			szelvényváltás: 1219+33=695+30
20	Celldömök-Rendezői elágazás	Celldömök	bal vágány		1213	1219,3	628 80 (100)	0,4	2013.12.15	Egyéb ok. Kiépitési sebesség.			szelvényváltás: 1219+33=695+30
20	Celldömök			III. átmenő fővg.	695	699	400 60 (120)	1,1	2013.12.15	Geometria miatt. Nem megszüntethető			szelvényváltás: 1219+33=695+30
20	Celldömök			I.,II. vágány	696	704	800 40 (100)	0	2013.12.15	Egyéb ok. Forgalmi szempontból			
20	Celldömök			VI-X. sz.vágányok	696	704	800 20 (40)	0	2013.12.08	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek			
20	Celldömök	Tokorcs			699	762	6300 100 (120)	0,9	2013.12.15	Pályaállapot .			
20	Tokorcs			I. átmenő fővg.	762	771	900 100 (120)	0,4	2001.06.10	Pályaállapot .			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szélesség		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
20	Tokorcs	Ostffyasszonyfa			771	783	1200	100 (120)	0,4	2001.06.10	Pályaállapot .			
20	Tokorcs	Ostffyasszonyfa			779,25	779,5	25	40 (100)	1	2022.07.06 12:00	Pályahiba. irányhiba és kapcsolószerek állapota miatt		2022.08.24 12:00	
20	Tokorcs	Ostffyasszonyfa			779,5	783	350	80 (100)	0,3	2022.07.06 12:00	Karbantartási munka. Irány és fekszint hiba továbbá siktorzulás miatt		2022.08.24 12:00	
20	Tokorcs	Ostffyasszonyfa			783	818	3500	80 (120)	1,5	2013.12.15	Geometria miatt. Ív viszonyok			
20	Tokorcs	Ostffyasszonyfa			816,4	817,4	100	40 (80)	0,8	2022.07.26 11:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult irányhiba		2022.11.18 11:00	
20	Tokorcs	Ostffyasszonyfa			818	823	500	80 (120)	0,7	2001.06.10	Geometria miatt. Ív viszonyok			
20	Ostffyasszonyfa			I. átmenő fővg.	823	832	1300	100 (120)	0,4	2001.06.10	Geometria miatt. Ív viszonyok			
20	Ostffyasszonyfa	Sárvár			832	836	400	100 (120)	0,3	2001.06.10	Geometria miatt. Ív viszonyok			
20	Ostffyasszonyfa	Sárvár			836	906	7000	100 (120)	1	2013.12.15	Pályaállapot .			
20	Ostffyasszonyfa	Sárvár			891	895	400	80 (100)	0,4	2022.07.21 11:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatt kialakult irány és fekszint hibák, siktorzulás miatt.		2022.11.18 12:00	
20	Sárvár			III. átmenő fővg.	906	920	1400	100 (120)	0,4	2001.06.10	Pályaállapot .			
20	Sárvár	Porpác			920	985	6500	100 (120)	0,9	2001.06.10	Pályaállapot .			

20 Összes korlátozás: 58 db

Hossz (m):

58236 Ml. tö. (p):

24,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
23	Zalaegerszeg	Bak			450	469	1900	20/40 (60)	4,5	2021.09.24	Pályaállapot. Aljak kapcsolószerek állapota.,		2022.09.27	
23	Bak	Tófej			538	546	800	20/40 (60)	2,3	2013.12.15	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Bak	Tófej			562	573	1100	20/40 (60)	2,9	2014.05.30	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Bak	Tófej			577	585	800	40 (60)	0,7	2013.12.15	Geometria miatt. Kis sugarú ív.			
23	Tófej	Gutorfőde			660	666	600	20/40 (60)	1,9	2015.12.13	Alépitmény állapota. alépitmény állapota miatt.			
23	Csömödér-Páka	Lenti			764	773	900	40 (60)	0,8	2013.12.15	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Csömödér-Páka	Lenti			836	854	1800	20/40 (60)	4,3	2014.05.30	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Rédics			II. átmenő fővg.	900	905,6	560	20 (40)	1,2	2013.12.15	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Rédics			III.vg.	900,4	903,4	300	20 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			

23 Összes korlátozás: 9 db

Hossz (m):

8760 Mi. tö. (p):

18,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
24	Zalaszentgrót	Zalabér-Batyk			6	56,5	5050	20 (60)	10,8	2021.12.12	Pályaállapot .			
24	Zalaszentgrót			II.átm.	56,5	62	550	20 (60)	1,8	2021.12.12	Pályaállapot .			

24 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

5600 Mi. tö. (p):

12,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
25	Boba	Jánosházai elágazás			4	24	2000	100 (120)	0,5	2013.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Jánosházai elágazás			vonal	24	25	100	100 (120)	0,3	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Jánosházai elágazás	Jánosháza			25	56	3100	100 (120)	0,6	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Jánosházai elágazás	Jánosháza			56	77	2100	60 (120)	2	2013.12.15	Pályaállapot. Kissugarú ívek		
25	Jánosháza			II.vg.	77	82	500	60 (120)	1,2	2010.12.12	Pályaállapot. Kissugarú ívek		
25	Jánosháza	Nemeskeresztúr			82	90	800	60 (120)	1,3	2010.12.12	Pályaállapot. Kissugarú ívek		
25	Nemeskeresztúr	Ukk			90	157	6700	100 (120)	1	2013.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ukk			II.vg.	157	170	1300	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ukk	Ötvös			170	190	2000	100 (120)	0,5	2019.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ukk	Ötvös			190	194	400	40 (100)	1,4	2019.12.15	Aléptmény állapota. rézsű csúszás miatt		
25	Ukk	Ötvös			194	240	4600	100 (120)	0,7	2019.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ötvös			I.vg.	240	249	900	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			249	279	3000	100 (120)	0,6	2020.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			279	289	1000	80 (120)	0,8	2020.12.12	Pályaállapot. Nagy esőzés miatt kialakult vízfolyás megszüntetése		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			289	292	300	40 (120)	1,6	2018.12.09	Aléptmény állapota. Nagy esőzés miatt kialakult vízfolyás megszüntetése		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			292	304	1200	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalabér-Batyk			II.vg.	304	316	1200	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalabér-Batyk	Pókaszepetk			316	397	8100	100 (120)	1,1	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Pókaszepetk			II.vg.	397	405	800	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Pókaszepetk	Zalaszentiván			405	465	6000	100 (120)	0,9	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiván			II.vg.	465	477	1200	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiván			12.,14.sz.kitérő	466	467	100	20 (40)	0	2013.12.15	Kitérő állapota. .		12.,14.sz.kitérő
25	Zalaszentiván			15.,17.sz. kit.	474	475	100	20 (40)	0	2013.12.15	Kitérő állapota. .		15.,17.sz. kit.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
25	Zalaszentiván	Zalaszentiváni elágazás			477	482	500	100 (120)	0,3	2019.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiván	Zalaszentiváni elágazás			482	483	100	80 (100)	0,3	2019.12.15	Aléplítmény állapota, pálya bal oldalán rézsúvadás a sok esőzés következtében		
25	Zalaszentiván	Zalaszentiváni elágazás			483	521	3800	100 (120)	0,7	2019.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiváni elágazás	Zalaegerszeg			13	36	2300	60 (80)	0,9	2014.12.14	Pályaállapot. Végpont felől 1100 m, kezdőpont felől 250 m.		Fékút végpont felől 1100 m, kezdőpont felől 250 m.
25	Zalaegerszeg			I.,II.,IV-VII., IIIa. vágányok	410	423	1300	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot .		
25	Zalaegerszeg			III.sz.vágány	412	416	400	40 (80)	0	2013.12.15	Pályaállapot .		
25	Zalaegerszeg	Andráshidai elágazás			35	13	2200	40 (60)	1,4	2013.12.15	Pályaállapot .		
25	Andráshidai elágazás			Y/1 sz. kitérőn	0,6	0	60	60 (60)	0	2012.12.09	Hatósági határozat. forgalom biztonsága érdekében		Y/1.sz.kitérő 60 m hosszban
25	Andráshidai elágazás	Andráshida		Andráshida Y/1 - Andráshida	207	172	3500	100 (120)	0,6	2013.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Andráshida			II.vg.	172	162	1000	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Andráshida	Zalacséb-Salomvár			98	93	500	80 (100)	0,4	2022.06.22 11:00	Pályahiba. fekszinthiba	2023.05.16 09:00	
25	Andráshida	Zalacséb-Salomvár			162	76	8600	100 (120)	1,1	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalacséb-Salomvár			I.vg.	76	67	900	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalacséb-Salomvár	Zalalövő			67	5,76	6124	100 (120)	0,9	2020.06.16	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve Szelvényváltás 5+76 = 223+02		Szelvényváltás 5+76 = 223+02
25	Zalalövő			III.vg.	223,02	233	998	100 (120)	0,4	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve Szelvényváltás 5+76 = 223+02		Szelvényváltás 5+76 = 223+02
25	Zalalövő	Pankasz			233	290	5700	100 (120)	0,8	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve Szelvényváltás 0+00 = 228+78		
25	Pankasz			II. átmenő fővg.	290	293	300	100 (120)	0,3	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Pankasz	Óriszentpéter			293	350	5700	100 (120)	0,8	2013.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Óriszentpéter			II.vg.	350	361	1100	100 (120)	0,4	2013.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Óriszentpéter	Óriszentpéter OH.			361	415	5400	100 (120)	0,8	2013.12.15	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		Óriszentpéter Országhatár felől 100 méter

25 Összes korlátozás: 43 db

Hossz (m): 97982 Mi. tő. (p):

27,8

Lokérkezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
26	Ukk	Sümeg			256	257	100	60 (80)	0,4	2013.12.15	Geometria miatt. Rövid átmeneti ív.			
26	Sümeg			V. vg.	258	260	200	0 (40)	0	2013.12.13	Pályaállapot. forgalomból kizárva.			forgalomból kizárva
26	Sümeg	Sümeji Bazaltbánya			267	269,5	250	40 (80)	0,9	2018.12.09	Rálátási háromszög hiánya. Kpo. felől rálátási háromszög hiánya miatt.			Csák páratlan számú vonatok részére!
26	Lesencetomaj			II. sz. vágány	404,7	409,2	450	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Műszaki állapot			
26	Lesencetomaj	Tapolca			440	444	400	40 (80)	1	2013.12.15	Geometria miatt. Pálya geometria miatt			
26	Tapolca			III. b vágány	445	448	300	5 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. x			
26	Tapolca	Balatonederics			2	6	400	50 (80)	0,7	2013.12.15	Geometria miatt. Ív, nem szüntethető meg.			
26	Balatonederics	Vonyarcvashegy			112	115	300	50 (80)	0,6	2013.12.15	Rálátási háromszög hiánya. Vpo. felől rálátási háromszög hiánya miatt.			Páros számú vonatok részére.
26	Balatonederics	Vonyarcvashegy			158	165	700	60 (80)	0,5	2013.12.15	Geometria miatt. Kis sugarú ív, nem szüntethető meg.			
26	Vonyarcvashegy	Keszthely			200	201	100	40 (80)	0,8	2018.12.09	Rálátási háromszög hiánya. rálátási háromszög hiánya miatt			
26	Keszthely			III. átmenő fővg.	245	253	800	40 (80)	1,3	2013.12.15	Geometria miatt. Ív, vg. tengely ugratás.			
26	Balatonszentgyörgyi elágazás	Balatonszentgyörgy			312	343	3100	50 (80)	1,9	2013.12.15	Geometria miatt. Kis sugarú ív.			

26 Összes korlátozás: 12 db

Hossz (m):

7100 Mi. tő. (p):

8,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
27	Lepsény Gabonaforgalmi ipvk.	Csajág			221,69	296,52	7483	0 (50)	0	2018.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			
27	Csajág	Papkeszi			86,17	217,04	13087	0 (50)	0	2018.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			
27	Papkeszi			III. átmenő fővg.	78	85	700	0 (50)	0	2016.12.11	Pályaállapot. forgalomból kizárva			forgalomból kizárva
27	Papkeszi			II. vágány	82	86	400	0 (40)	0	2016.12.11	Pályaállapot .			
27	Papkeszi	Vilonya-Királyszentistván			54	60	600	30 (50)	0,8	2018.12.09	Pályaállapot. A vágányban található aljak rendkívül rossz állapota miatt.			
27	Vilonya-Királyszentistván			állomás	52	54	200	30 (50)	0,5	2018.12.09	Pályaállapot. A vágányban található aljak rendkívül rossz állapota miatt.			
27	Vilonya-Királyszentistván	Hajmáskér			26	52	2600	30 (50)	2,4	2018.12.09	Pályaállapot. A vágányban található aljak rendkívül rossz állapota miatt.			

27 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m):

25070 Ml. tö. (p):

3,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
29	Börgönd	Szabadbattyán			4	97	9300	60 (80)	2,7	2011.12.11			
29	Börgönd	Szabadbattyán			49	50	100	40 (60)	0,4	2020.12.15			Csak páratlan számú vonatok részére
29	Börgönd	Szabadbattyán			97	104	700	40 (80)	1,3	2011.12.11			
29	Polgárdi ipartelepek			IV., vg.	178	182	400	20 (40)	0	2021.12.12			
29	Polgárdi ipartelepek			V., vg.	178	182	400	20 (40)	0	2021.12.12			
29	Polgárdi ipartelepek	Polgárdi			184	185	100	40/60 (80)	0,8	2022.06.15 09:00			Pályahiba. Vasbetonaljak állapota. 2022.12.09 10:00
29	Polgárdi	Csajág			209	210	100	60 (80)	0,4	2021.09.14 11:30			Pályahiba. Útátjáró állapota miatt. 2022.09.23 10:00
29	Polgárdi	Csajág			216	218	200	60 (80)	0,4	2019.12.15			
29	Polgárdi	Csajág			247	250	300	60 (80)	0,4	2020.12.13			
29	Polgárdi	Csajág			289	291	200	60 (80)	0,4	2019.12.15			
29	Csajág	Balatonkenese			334	367	2800	50 (80)	1,8	2019.12.15			
29	Balatonfüzfő	Balatonalmádi			451	461	1000	60 (80)	0,6	2021.07.10			Hibaszelvény: 460-461 szelvény 81 m
29	Balatonalmádi			II. átmenő fővg.	507	509	200	60 (80)	0,4	2021.11.23 10:00			Pályahiba. sinkopás és útátjáró állapota miatt 2023.04.27 23:59
29	Balatonalmádi	Alsóórs			519	521	200	60 (80)	0,4	2019.12.15			
29	Alsóórs			I.sz.fővágány	565	572	700	40 (80)	0	2021.05.31 00:00			Beruházási munka. 2021.május óta Közlekedési Hatósági engedélyre vár
29	Alsóórs	Balatonfüred			596	599	300	60 (80)	0,4	2021.12.12			
29	Balatonfüred			V.sz.átmenő fővágány	648	650	200	40 (80)	0,9	2016.12.11			
29	Balatonfüred			VII. sz. mellékvágány	650	657	700	20 (40)	0	2021.06.18 00:00			Egyéb ok miatt. Gépcserék miatt szükséges kitűzve nincs
29	Balatonfüred			Va sz. mellékvágány	650,55	651	45	5 (40)	0	2021.06.18 00:00			Egyéb ok miatt. Gépcserék miatt szükséges kitűzve nincs
29	Balatonfüred			12. kitérő mindkét irányára	651	652	100	10 (40)	0	2022.06.17 08:00			Pályahiba. aljak állapota 2022.12.21 08:00
29	Balatonfüred			VIII. sz. mellékvágány	654	656,75	275	20 (40)	0	2021.06.18 00:00			Egyéb ok miatt. Gépcserék miatt szükséges kitűzve nincs
29	Balatonakali-Dörgicse	Zánka-Köveskál			806	809	300	60 (80)	0,4	2018.05.17			
29	Balatonakali-Dörgicse	Zánka-Köveskál			820,5	822,5	200	40 (80)	0,9	2021.12.12			Csak páros számú vonatokra

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
29	Zánka-Köveskál	Révfülöp			865	893	2800	60 (80)	1	2017.12.08			Pályaállapot. Avult felépítmény, szennyezett ágyazat.
29	Révfülöp	Badacsonytomaj			911	913	200	60 (80)	0,4	2013.12.15			Páros számú vonatok részére.
29	Révfülöp	Badacsonytomaj			939	956	1700	60 (80)	0,8	2013.12.15			Geometria miatt. Kis sugarú ív
29	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic-Szigliget			1021	1024	300	60 (80)	0,4	2015.12.13			Rálátási háromszög hiánya. Az 1021-1024 sz. szelvények közé a végpont felől az 1021+70 szelvényben levő nem biztosított gyalogos útjáróra való szabad rálátás terep miatti korlátozottsága következtében.
29	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic-Szigliget			1039	1047	800	60 (80)	0,5	2021.12.12			Geometria miatt. Nem szüntethető meg.
29	Badacsonytördemic-Szigliget			III.vg.	1086	1092	700	0 (40)	0	2013.12.13			Pályaállapot. forgalomból kizárva.
29	Badacsonytördemic-Szigliget	Tapolca			1095	1100	500	60 (80)	0,5	2014.12.14			Alépítmény állapota. Alépítmény hiba
29	Tapolca			XXVII. sz.vágány	1168	1170	200	0 (40)	0	2013.12.13			Pályaállapot. korábbi felhúzó csonka vg.2/5 sz.váltótól a földkúpig (DISZEL scvp) forgalomból kizárva
29	Tapolca			III. a vágány	1177	1178	100	5 (40)	0	2005.12.10			Pályaállapot. .
29	Tapolca			14. kitérő mindkét irányára	1177	1177,5	50	20 (40)	0	2022.08.08 22:00		2022.08.09 04:00	Karbantartási munka. félévtől csere 14. kitérő mindkét irányára

29 Összes korlátozás: 33 db

Hossz (m):

26170 Mi. tö. (p):

16,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kdó többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Budapest-Déli		jobb átmenő fővágány	IX. sz. jobb vágány	0	6	600 20 (80)	2,8	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli		jobb átmenő fővágány	T1 jobb vágány	6	14	800 40 (80)	1,3	2007.12.09	Hatósági határozat. az érintett pályaszakasz kiépítési sebessége			
30	Budapest-Déli		bal átmenő fővágány	VIII. sz. bal vágány	0	6	600 20 (80)	2,8	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli		bal átmenő fővágány	T2 bal vágány	6	14	800 40 (80)	1,3	2000.05.28	Hatósági határozat. az érintett pályaszakasz kiépítési sebessége			
30	Budapest-Déli			I. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2004.12.12	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			X. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			IV. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			II. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			VI. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			III. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			V. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			VII. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			XII. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			XI. sz. vágány	0	6	600 20 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T3. sz. vágány	6	12	600 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T5. sz. vágány	6	13	700 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T4. sz. vágány	6	13	700 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T8. sz. vágány	7	12	500 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T7. sz. vágány	7	12	500 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T6. sz. vágány	7	13	600 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T9. sz. vágány	8	13	500 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T10. sz. vágány	8	12	400 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény			
30	Budapest-Déli			T11. sz. vágány	8	13	500 20 (40)	0	2001.06.10	Pályaállapot. avult felépítmény (tároló)			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Budapest-Déli			3.sz. kitérőn (T.3. - T.18.sz. vg. végponti oldal)	12	14	100	20 (40)	0	2011.07.01			Kitérő állapota. avult felépítmény, korhadt aljak
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	jobb vágány		14	18	400	40 (80)	1	2008.07.01		2022.12.10	
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	jobb vágány	"Déli alagút"	14	15	100	20 (40)	0,6	2021.06.30 14:00	Pályahiba. fekszinthiba, siktorzulás, sárosodás miatt		Az alagútban úrszelvény hiány miatt a jobb vágányra vonatkozó lassújel eleje - és vége jelzők a 15+00 szelvényben a két vágány között vannak kítűzve!
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	jobb vágány		14	18	400	40 (80)	1	2007.12.09		2022.12.10	
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		14	18	400	40 (80)	1	2000.05.28		2022.12.10	
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		14	15	100	20 (40)	0,6	2021.12.20 10:00	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthiba, siktorzulás.		
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		15	18	300	40 (80)	1	2000.05.28		2022.12.10	
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		15	18	300	40 (80)	1	2000.05.28		2022.11.25	
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		15	18	300	40 (80)	1	2000.05.28		2022.12.10	
30	Budapest-Kelenföld		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	55	56	100	20 (80)	1,7	2022.08.03 11:25	Pályahiba. A magas hőmérséklet miatt kialakult irányhibák.	2022.08.11 03:30	5. sz. kitérő és csatlakozó része.
30	Budapest-Kelenföld		jobb átmenő fővágány	5. sz. kitérő	55,5	56	50	60 (80)	0,3	2022.06.29 14:00	Pályahiba. Irányhiba.	2022.09.07 08:00	A kitérő "E" irányára (főből fő) vonatkozik.
30	Budapest-Kelenföld			VI. sz. vágány	36	46	1000	40 (80)	0	2015.12.21			Egyéb ok. elsodrési határ
30	Budapest-Kelenföld			III. sz. vágány (Székesfehérvári vonal bal vágány)	39	45	600	40 (80)	0	2017.10.12			Egyéb ok. elsodrési határ
30	Budapest-Kelenföld			V/a. sz. vágány (pusztaszabolcsi vonal bal vágánya)	53	56	50	60 (80)	0	2016.08.12 10:00	Pályahiba. 11. sz. kitérő "HC" hibája miatt	2022.09.13 08:00	
30	Budapest-Kelenföld	Albertfalva mh. ipvk.	jobb vágány		56	59	300	80 (120)	0,6	2013.12.15			Hatósági határozat. UVH/VF/1570/32/2015
30	Budapest-Kelenföld	Albertfalva mh. ipvk.	bal vágány		56	59	300	80 (120)	0,6	2013.12.15			Hatósági határozat. UVH/VF/1570/32/2015
30	Albertfalva mh. ipvk.	Nagytétény-Kénavgyár ipvk.	jobb vágány		87	105	1800	100 (120)	0,5	2013.12.15			Hatósági határozat. UVH/VF/1570/32/2015
30	Albertfalva mh. ipvk.	Nagytétény-Kénavgyár ipvk.	bal vágány		96	105	900	100 (120)	0,4	2013.12.15			Hatósági határozat. UVH/VF/1570/32/2015
30	Nagytétény		jobb átmenő fővágány	I. sz. vágányba fekvő, 4. sz. kitérő "E" irányára	151,6	152,2	60	100 (120)	0,3	2022.04.08 10:00	Pályahiba. "HC" hiba	2022.12.08 04:45	4. sz. kitérő "E" irányára
30	Nagytétény		bal átmenő fővágány	II. sz. vágányba fekvő, 6. sz. kitérő "E" irányára	152,4	153	60	100 (120)	0,3	2022.04.08 10:00	Pályahiba. "HC" hiba	2022.12.08 01:35	6. sz. kitérő "E" irányára
30	Gárdony		jobb átmenő fővágány	III.	498	500	200	100 (120)	0,3	2018.08.24 08:00	Pályahiba. fekszint hibák		
30	Ódinyés forgalmi kitérő	Székesfehérvár	jobb vágány		658	664,2	620	100 (120)	0,3	2017.12.10			Hatósági határozat. VHF/51548-3/2018-ITM
30	Ódinyés forgalmi kitérő	Székesfehérvár	bal vágány		658	664,28	628	100 (120)	0,3	2017.12.10			Hatósági határozat. VHF/51548-3/2018-ITM

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
30	Székesfehérvár		jobb átmenő fővágány	V. sz. vágány	664,2	678,4	1420	100 (120)	0,4	2017.12.10				Hatósági határozat. VHF/51548-3/2018-ITM
30	Székesfehérvár		bal átmenő fővágány	VI. sz. vágány	664,28	677,96	1368	100 (120)	0,4	2017.12.10				Hatósági határozat. VHF/51548-3/2018-ITM
30	Székesfehérvár			14. és 10. sz. kitérő	662,42	662,98	56	20 (40)	0	2017.12.10				Kitérő állapota. aljak rossz állaga, kitérő alkatrészek kopása
30	Székesfehérvár			90 sz. kitérő	668,6	668,9	30	20 (40)	0	2021.09.10 10:00				Pályahiba. Kitérőalkatrészek kopottsága
30	Székesfehérvár			XVII. sz. vágány	668,8	674,98	618	20 (40)	0	2016.12.10				Pályaállapot. geometria (lejtviszony), avult felépítmény
30	Székesfehérvár			XVIII. sz. vágány	668,8	675,26	646	20 (40)	0	2016.12.11				Pályaállapot. geometria (lejtviszony), avult felépítmény
30	Székesfehérvár			92 sz. kitérő	668,81	669,09	28	20 (40)	0	2021.09.10 10:00				Pályahiba. nyomtávolság változás közbenső részben
30	Székesfehérvár			94 sz. kitérő	668,88	669,22	34	20 (40)	0	2021.09.10 10:00			2022.12.10 23:59	Egyéb ok miatt. A HD-TÁM munkaterületen a technológiai okból elrendelt
30	Székesfehérvár			96 sz. kitérő	669,07	669,35	28	20 (40)	0	2021.09.10 10:00				Pályahiba. nyomtávolság változás közbenső részben, rossz aljállag
30	Székesfehérvár			102 sz. kitérő	669,17	669,51	34	10 (40)	0	2021.09.10 10:00				Pályahiba. nyomtávolság változás közbenső részben, rossz aljállag
30	Székesfehérvár			98 sz. kitérő	669,34	669,62	28	10 (40)	0	2021.09.10 10:00				Pályahiba. korhadt aljak
30	Székesfehérvár			XIX. sz. vágány	669,35	675,55	620	20 (40)	0	2000.05.28				Pályaállapot. geometria (lejtviszony), avult felépítmény
30	Székesfehérvár			XX. sz. vágány	669,35	675,55	620	20 (40)	0	2000.05.28				Pályaállapot. geometria (lejtviszony), avult felépítmény
30	Székesfehérvár			100 sz. kitérő	669,68	669,98	30	20 (40)	0	2021.09.10 10:00				Pályahiba. nyomtávolság változás közbenső részben, rossz aljállag
30	Székesfehérvár			XVI. sz. vágány	669,98	674,98	500	20 (40)	0	2021.09.10 10:00			2022.12.10 23:59	Pályahiba. Rossz aljállag
30	Székesfehérvár	Székesfehérvár-Repülőtéri ipvk.	jobb vágány		678,4	680	160	100 (120)	0,3	2011.12.11				Hatósági határozat. VHF/51548-3/2018-ITM
30	Székesfehérvár	Székesfehérvár-Repülőtéri ipvk.	bal vágány		677,96	704	2604	100 (120)	0,5	2005.12.11				Hatósági határozat. VHF/51548-3/2018-ITM
30	Székesfehérvár-Repülőtéri ipvk.	Szababattyán	jobb vágány		743	758	1500	100 (120)	0,4	2015.12.13				Pályaállapot. fekszinhibák, süppedés
30	Szababattyán		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	762	775	1200	80 (120)	0,9	2018.11.28				Pályaállapot. fekszinhibák, süppedés
30	Szababattyán		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágány	764	765	100	80 (120)	0,6	2019.12.15				Pályaállapot. fekszinhibák, süppedés
30	Szababattyán		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágány	765	767	200	60 (120)	1	2020.12.13				Pályaállapot. Fekszinhiba, híd csatlakozó részén
30	Szababattyán		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágány	767	775	800	80 (120)	0,8	2019.12.15				Pályaállapot. fekszinhibák, süppedés
30	Szababattyán			22. kitérő	766	767	100	20 (40)	0	2017.09.14 12:30				Pályahiba. vez.táv.max. hibák miatt
														22. számú kitérő mindkét irányára

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
30	Szabadbattyán			24. kitérő	767	768	100	20 (40)	0	2017.09.14 12:30			24. számú kitérő mindkét irányára	
30	Szabadbattyán			17. kitérő	772	773	100	10 (40)	0	2017.09.14 12:30			A 17. számú kitérő minden irányára	
30	Kiscsérpuszta			Látmenő fővágány	846	846,5	50	80 (120)	0,6	2021.09.01 13:00		további intézkedésig	2023.03.28 23:59	1.számú kitérő
30	Kiscsérpuszta			III. vágány	838	846	800	20 (40)	0	2020.12.13				Pályaállapot. műszaki állapot
30	Kiscsérpuszta	Lepsény			873,5	874	50	60 (120)	0,9	2022.04.21 16:00			2022.10.10 22:00	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthiba, mérővonalai hiánylat
30	Lepsény			VI. vágány	945	954	900	20 (40)	0	2020.12.13 00:00			2022.10.28 04:50	Pályahiba. műszaki állapot
30	Lepsény			III. vágány	945	946	100	20 (40)	0	2020.12.13 00:00				Pályahiba. műszaki állapot
30	Lepsény			I. vágány	945	952	700	20 (40)	0	2021.12.12				Pályaállapot. műszaki állapot
30	Lepsény			II. vágány	945	952	700	20 (40)	0	2021.12.12				Pályaállapot. műszaki állapot
30	Lepsény	Balatonaliga			1000	1013	1300	100 (120)	0,4	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Balatonaliga			III.sz. átmenő fővágány	1013	1021	800	100 (120)	0,4	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Balatonaliga			II.sz. vágány	1013	1021	800	80 (120)	0	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Balatonaliga	Szabadisóstó			1021	1081	6000	100 (120)	0,9	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Szabadisóstó			I.sz. átmenő fővágány	1081	1089	800	100 (120)	0,4	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Szabadisóstó			II.sz. vágány	1081	1089	800	80 (120)	0	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Szabadisóstó	Siófok-Teher			1089	1110	2100	100 (120)	0,5	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Siófok-Teher		jobb átmenő fővágány	XI.sz. átmenő fővágány	1129	1142	1300	100 (120)	0,4	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Siófok-Teher		bal átmenő fővágány	X.átm.fővg.	1130	1141	1100	80 (100)	0,5	2018.09.13				Hatósági határozat. használatbavételi engedély
30	Siófok		jobb átmenő fővágány	IV.sz. átmenő fővágány	1142	1149	700	100 (120)	0,4	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Siófok		bal átmenő fővágány	III.átm.fővg.	1141	1150	900	80 (100)	0,4	2018.09.13				Hatósági határozat. használatbavételi engedély
30	Siófok	Siófok kiágazás			1149	1152	300	100 (120)	0,3	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Zamárdi felső	Szántód			1215	1240	2500	100 (120)	0,5	2019.08.26				Hatósági határozat. környezetvédelmi engedély
30	Fonyód			V.vágány	1559	1569	1000	40 (80)	0	2018.12.09				Pályaállapot. használatba vételi engedélyre vár az átépítés után

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Fonyód			VII.vágány	1567	1572	500 20 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Fonyód			VIII.vágány	1567	1572	500 20 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Balatonfenyves	Balatonmárfafürdő			1693	1698	500 90 (100)	0,2	2019.12.15	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			Páratlan számú vonatok részére!
30	Balatonmárfafürdői elágazás	Balatonszentgyörgy			1765	1769	400 60 (100)	0,8	2019.12.15	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			Páros számú vonatok részére!
30	Balatonmárfafürdői elágazás	Balatonszentgyörgy			1768	1772	400 60 (100)	0,8	2019.12.15	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			Páratlan számú vonatok részére!
30	Balatonszentgyörgy			IV. átmenő fővágány	1795,9	1805,9	998 80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. pálya műszaki állapota		2022.12.10	
30	Balatonszentgyörgy			IV.átmenő fővágány	1802	1806	400 60 (100)	0,8	2021.02.24 12:00	Pályahiba. sáros ágyazat		2023.01.25 12:30	Az 1805+90-1817 sz-ben lévő 60 km/h sebességkorlátozással egybetűzve
30	Balatonszentgyörgy			V.vágány	1795,6	1795,9	35 20 (40)	0	2017.10.10 23:59	Pályahiba. földkúp állapota	további int.		2sz. kitérő,
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1805,9	1817	1110 60 (90)	0,8	2020.11.20 11:00	Pályahiba. alépitményhiba		2022.12.10	
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1817	1831	1400 60 (90)	0,9	2021.06.17 11:00	Pályahiba. fekszinthibák	további int.	2022.12.10	Egybetűzve
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1844	1845	100 60 (90)	0,5	2022.01.23 16:24	Pályahiba. fekszinthiba			
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1845	1898	5300 80 (90)	0,6	2013.12.15	Pályaállapot. pálya műszaki állapota		2022.12.10	
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1864	1865	100 60 (90)	0,5	2020.11.08 13:15	Pályahiba. fekszint hiba		2022.10.06 14:30	
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1877	1878,5	150 40 (90)	1	2021.05.19 20:00	Pályahiba. fekszint hiba			
30	Balatonszentgyörgy	Sávoly			1890	1898	800 60 (90)	0,7	2020.11.20 11:00	Pályahiba. alépitményhiba		2022.12.10	Egybetűzve!
30	Sávoly			II.átmenő fővágány	1898	1907	900 60 (90)	0,8	2012.12.09	Pályaállapot. pálya műszaki állapota		2022.12.10	
30	Sávoly	Zalakomár			1907	1933	2600 60 (90)	1,3	2011.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	
30	Sávoly	Zalakomár			1933	1948	1500 40 (90)	2,1	2011.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Sávoly	Zalakomár			1971,5	1972,5	100 40 (90)	1	2020.08.12 12:00	Pályahiba. fekszint hiba	további int.	2022.10.21 23:59	
30	Zalakomár			II.átmenő fővágány	1995	2005	1000 60 (90)	0,8	2020.12.13	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota		2022.12.10	
30	Zalakomár			II.átmenő fővágány	1995	1996,5	150 40 (90)	1	2022.07.11 15:15	Pályahiba. fekszinthiba sáros ágyazat	további intézkedésig	2022.10.21 23:59	
30	Zalakomár	Zalaszentjakab			2005	2040	3500 80 (100)	0,8	2020.12.13	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota		2022.12.10	
30	Zalakomár	Zalaszentjakab			2005	2015	1100 60 (100)	1,1	2021.06.21 12:00	Pályahiba. Pályageometriai hibák	További intézkedésig	2022.12.19 09:00	egybetűzve.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
30	Zalakomár	Zalaszentjakab			2030	2032	100	60 (100)	0,7	2019.08.29 09:00	Pályahiba. irányhiba miatt	további int.	2022.12.10	
30	Zalakomár	Zalaszentjakab			2040	2055	1500	60 (100)	1,2	2020.12.13	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota			
30	Zalaszentjakab			II.átmenő fővágány	2055	2063	800	60 (100)	0,9	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Zalaszentjakab	Nagyrécese			2063	2065	200	60 (100)	0,7	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Zalaszentjakab	Nagyrécese			2064	2065	100	40 (100)	1,1	2020.11.18 12:00	Pályahiba. fekszinthiba			Zalaszentjakab 1.sz. kitérő- "B" bejárati jelző között
30	Zalaszentjakab	Nagyrécese			2065	2140	7500	80 (100)	1,4	2020.12.13	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.		2022.12.10	
30	Zalaszentjakab	Nagyrécese			2081,4	2081,7	35	40 (100)	1,1	2021.12.04 16:20	Pályahiba. pályaelöntés	további intézkedésig		
30	Nagyrécese			II.átmenő fővágány	2140	2150	1000	80 (100)	0,4	2004.12.12	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.		2022.12.10	
30	Nagyrécese			II. átmenő fővágány	2141,7	2150	830	40 (100)	1,8	2021.06.23 12:00	Pályahiba. sáros ágyazat		2022.12.10	
30	Nagyrécese			I. vágány	2140	2149	900	20 (100)	0	2009.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Nagyrécese			6.sz. kitérő kitérő irány III. vágány	2141,7	2142	32	0 (40)	0	2022.07.20 08:50	Pályahiba. csúcscsín repedés		2022.08.25 13:00	6.sz. kitérő "K" irány
30	Nagyrécese	Nagykanizsa			2150	2208	5800	80 (100)	1,2	2021.12.12	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota		2022.12.10	
30	Nagyrécese	Nagykanizsa			2174,5	2176	150	10 (100)	3,6	2022.08.05 17:00	Pályahiba. meleg miatt kialakult pályageometriai hiba.	tov . int,	2022.08.08 12:00	
30	Nagyrécese	Nagykanizsa			2174,5	2176	150	40 (100)	1,2	2022.08.08 12:00	Pályahiba. meleg miatt kialakult pályageometriai hiba.	tov . int,	2022.11.11 11:00	
30	Nagykanizsa			VI.átmenő fővágány	2208	2228	2000	60 (100)	1,4	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot.		2022.12.10	
30	Nagykanizsa			VI. átmenő fővágány	2210	2211,5	150	40 (100)	1,2	2021.07.09 11:00	Pályahiba. felsárosodás, fekszinthibák			
30	Nagykanizsa			VII.vágány	2207	2216	900	20 (100)	0	2008.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	
30	Nagykanizsa			IX.vágány	2208	2216	800	20 (100)	0	2008.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	
30	Nagykanizsa			VIII.vágány	2208	2216	800	20 (100)	0	2008.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	
30	Nagykanizsa			XI.vágány	2208	2215	700	10 (100)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Nagykanizsa			X.vágány	2208	2215	700	10 (100)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Nagykanizsa			VIII/a.vágány	2216	2217	100	20 (100)	0	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2232	2233	100	80 (100)	0,3	2022.01.25 09:00	Pályahiba. HC hiba	további int.		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2257	2258	100	80 (100)	0,3	2022.01.25 09:00	Pályahiba. HC hiba	további int.		
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2262	2263	100	60 (100)	0,7	2022.07.22 13:30	Pályahiba. fekszint és irány hiba			
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2277	2278	100	60 (100)	0,7	2021.06.15 10:00	Pályahiba. útátjáró műszaki állapota miatt		2022.12.10	Bajcsa "A" bej. jelző-2sz. kitérő között
30	Bajcsa forgalmi kitérő			II. átm. fővágány	2286,6	2287	40	80 (100)	0,3	2022.03.31 13:00	Pályahiba. örvényáramos mérés C2 hiba	további int.		1 számú kitérő
30	Bajcsa forgalmi kitérő	Murakeresztúr			2298	2299	100	60 (100)	0,7	2022.07.14 13:00	Pályahiba. sárosodás, fekszinthiba		2022.12.29 12:30	
30	Murakeresztúr			II.átmenő fővágány	2328,5	2329,4	86	60 (100)	0,7	2020.12.17 09:00	Pályahiba. keresztezési középrészben kitérés lapulás	további intézkedésig	2022.11.11 09:00	2.számú kitérő egybetűzve
30	Murakeresztúr			II. átmenő fővágány	2329,4	2329,7	34	60 (100)	0,6	2020.09.29 13:00	Pályahiba. keresztezési középrészben kitérés		2022.11.11 09:00	6.sz. kitérő
30	Murakeresztúr			SZ. III. vágány	2330	2330,5	50	20 (100)	1,8	2021.02.09 10:00	Pályahiba. kopott alkatrészek, aljállag	további int.		10. kitérő
30	Murakeresztúr			II. átmenő fővágány	2341,6	2342,1	56	40 (100)	1,1	2020.09.29 13:00	Pályahiba. keresztezési középrészben kitérés			55.sz. kitérő
30	Murakeresztúr			A IV fővágány	2350,1	2353	290	60 (100)	0,7	2022.01.25 10:00	Pályahiba. HC hiba	további int.		Egybetűzve.
30	Murakeresztúr			A/VII. vágány	2343,7	2344	30	10 (100)	0	2020.03.19 11:55	Pályahiba. méretihány	további intézkedésig		37.kitérő
30	Murakeresztúr			A/3 vágány	2344	2349	500	20 (100)	0	2009.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
30	Murakeresztúr			Delta vágány	2347,1	2349,7	259	20 (40)	0	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	
30	Murakeresztúr	Murakeresztúr OH.			2353	2359	700	60 (80)	0,5	1992.09.30	Hatósági határozat. hatósági előírás			OH felől nincs kitérve.

30 Összes korlátozás: 152 db

Hossz (m):

110827 Ml. tő. (p):

76,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
31	Érdi elágazás	Tárnok			0,79	1	21	80 (120)	0,6	2020.12.13	Hatósági határozat. Hatósági határozat UVH/NF/1570/32/2015 NKH használatbavételi engedély			

31 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

21 Ml. tö. (p):

0,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
35	Kaposvár	Kaposvári elágazás			6	29	2300	40 (60)	1,4	2021.04.03 00:00			Pályahiba. vágánygeometria romlása	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	Kaposvári elágazás	Mernye			29	202	17300	40 (60)	9	2021.04.03 00:00			Pályahiba. vágánygeometria romlása	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	Kaposvári elágazás	Mernye			65	69	400	20 (60)	1,5	2020.12.13			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya miatt	Páros számú vonatok részére!
35	Kaposvári elágazás	Mernye			66	68	200	20 (60)	1,1	1993.05.30			Rálátási háromszög hiánya. rálátási háromszög hiánya miatt	Páratlan számú vonatok részére
35	Kaposvári elágazás	Mernye			102	103	100	40/60 (60)	0,4	2021.01.19 10:00		2022.12.10	Híd állapot. III. fokú hidvizsgálat alapján	
35	Kaposvári elágazás	Mernye			151	160	900	40 (60)	0,8	2016.12.11			Pályaállapot. pálya műszaki állapota	
35	Mernye			II. átmenő fővágány	202	207	500	40 (60)	0,5	2021.04.03 00:00			Pályahiba. vágánygeometria romlása	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	Mernye			II. átmenő fővágány	205	207	200	40 (60)	0,4	2016.12.11			Pályaállapot. műszaki állapot	
35	Mernye	Felsőmocsolád			207	259	5200	40 (50)	1,7	2021.04.03 00:00			Pályahiba. vágánygeometria romlása	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	Felsőmocsolád			II. átmenő fővágány	259	263	400	40 (50)	0,3	2021.04.03 00:00			Pályahiba. vágánygeometria romlása	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	Felsőmocsolád			III. vágány	258	264	600	0 (50)	0	2013.12.15			Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt	
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			263	354	9100	40 (60)	4,9	2012.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot	
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			263	361	9800	20 (50)	18,2	2021.04.03 00:00			Pályahiba. vágánygeometria romlása	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			277	278	100	20 (60)	0,9	1994.05.27			Rálátási háromszög hiánya. műszaki állapot	Páratlan számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			305	307	200	20 (60)	1,1	1993.05.30			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páros számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			306	308	200	20 (60)	1,1	1993.05.30			Rálátási háromszög hiánya. műszaki állapot	Páratlan számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			332	333	100	20 (60)	0,9	1993.05.30			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páros számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			333	334	100	20 (60)	0,9	1993.05.30			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páratlan számú vonatok részére
35	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.	Kisbárapáti			354	355	100	10 (60)	1,6	1991.05.26			Egyéb ok. Provizórium miatt	Provizórium
35	Kisbárapáti			II. átmenő fővágány	361	365	400	20 (50)	1,3	2021.04.03 00:00			Pályahiba. vágánygeometria romlása	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
35	Kisbárapáti	Karád			396	412	1600	40 (50)	0,6	2021.12.12			Pályaállapot. Műszaki állapot	
35	Kisbárapáti	Karád			411	412	100	20 (60)	0,9	1993.05.30			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páros számú vonatok részére
35	Kisbárapáti	Karád			412	492	8000	40 (60)	4,3	2010.12.11			Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
35	Karád			átmenő fővágány	492	496	400	40 (60)	0,5	1991.05.26			Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.	
35	Karád			III. vágány	492	496	400	0 (50)	0	2013.12.15			Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt	
35	Karád			III. vágány	493	496	300	0 (50)	0	2005.08.22 12:00		2022.12.10 22:00	Pályahiba. műszaki állapot miatt. IVszm. Kaposvár 2-3.sz.kitérők között, forgalomból kizárva	
35	Karád	Somogy megyes			496	572	7600	20/30 (60)	15,9	2009.12.13			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Karád	Somogy megyes			522	524	200	20/20 (60)	1,1	1995.05.28			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páros számú vonatok részére
35	Karád	Somogy megyes			535	537	200	20/20 (60)	1,1	1995.05.28			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páratlan számú vonatok részére
35	Karád	Somogy megyes			562	563	100	10 (60)	1,6	1995.05.28			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páros számú vonatok részére
35	Karád	Somogy megyes			568	570	200	20/20 (60)	1,1	1995.05.28			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páros számú vonatok részére
35	Somogy megyes			Átmenő fővágány	572	575	300	20/30 (60)	1,3	2009.12.13			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Somogy megyes	Kapoly			575	630	5500	20/30 (60)	11,7	2009.12.13			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Kapoly			II. átmenő fővágány	630	635	500	20/30 (60)	1,7	2009.12.13			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Kapoly	Tab			635	686	5600	20/30 (60)	11,9	2009.12.13			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Tab			II. átm. fővágány	686	690	400	20/30 (60)	1,5	2017.12.09			Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt	
35	Tab	Bábonymegyer			690	745	5500	20/40 (60)	11,7	2017.12.09			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Tab	Bábonymegyer			738	739	100	10/10 (60)	1,6	2017.12.10			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Csak páros vonatok részére!
35	Bábonymegyer			II. átmenő fővágány	745	748	300	20/40 (60)	1,3	2017.12.09			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Bábonymegyer	Ádánd			748	839	9100	20/40 (60)	18,9	2017.12.09			Pályaállapot. ajak állapota miatt	
35	Bábonymegyer	Ádánd			835	836	100	20/20 (60)	0,9	2017.12.10			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páratlan számú vonatok részére
35	Bábonymegyer	Ádánd			839	840	100	20/20 (60)	0,9	2017.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot	
35	Bábonymegyer	Ádánd			840	866	2600	20/40 (60)	5,9	2009.12.13			Pályaállapot. műszaki állapot miatt	
35	Bábonymegyer	Ádánd			866	868	200	20 (60)	1,1	1995.05.28			Egyéb ok. Provizórium	Provizórium
35	Bábonymegyer	Ádánd			868	869	200	10 (60)	2,1	1995.05.28			Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya	Páratlan számú vonatok részére
35	Bábonymegyer	Ádánd			868	888	2000	20/40 (60)	4,7	2007.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot miatt	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
35	Ádánd			II.átmenő fővágány	888	896	900	20/40 (60)	2,5	2019.01.25	Pályaállapot. műszaki állapot miatt			
35	Ádánd			III. vágány	888	893	500	20 (60)	0	2008.12.14	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt			
35	Ádánd	Siófok B/1 kitérő ipvk.			896	963	6700	20/40 (60)	14,1	2019.01.25	Pályaállapot. műszaki állapot miatt			
35	Siófok B/1 kitérő ipvk.	Siófok-Teher			963	983	2000	40/40 (60)	1,3	2016.04.28	Pályaállapot. műszaki állapot miatt			

35 Összes korlátozás: 50 db

Hossz (m):

109900

Mi. tő. (p):

170,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
36	Kaposvár	Kaposvár-Fonóipari ipvk.			6	9	300	40 (80)	1	2021.10.15 09:00	Pályahiba. Pálya műszaki állapota miatt	További int.	2022.12.10	Kezdőpont felől 350 méter
36	Kaposvár	Kaposvár-Fonóipari ipvk.			9	15	600	70 (80)	0,2	2017.12.10	Geometria miatt. Ivíszony			
36	Kaposfüred			I. vágány	80	85	500	10 (40)	0	2019.12.15	Pályaállapot. műszaki állapot miatt			
36	Kaposfüred	Somogyjád			127	129	200	40 (80)	0,9	2017.12.10	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			Csak páratlan számú vonatok részére!
36	Óztopán			II.vágány	250	258	200	20 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			
36	Somogyvár	Lengyeltóti			371	373	200	40 (80)	0,9	2017.12.10	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			Csak páratlan számú vonatok részére!
36	Lengyeltóti			II.vágány	422	429	700	20 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot miatt			
36	Lengyeltóti	Fonyód			531	535	400	60 (80)	0,4	2018.12.09	Geometria miatt. Kíssugarú ív miatt.			
36	Lengyeltóti	Fonyód			535	536	100	40 (80)	0,8	2018.12.09	Geometria miatt. Kíssugarú ív miatt.			*Fonyód felől 50m!

36 Összes korlátozás: 9 db

Hossz (m):

3200

Mi. tö. (p):

4,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
37	Somogyszob	Böhönye			531	529	200	10 (60)	2,1	1998.02.14		2022.12.10	Páratlan vonatok részére.
37	Somogyszob	Böhönye			519	418,25	10075	20/30 (60)	20,9	2010.12.12		2022.12.10	
37	Somogyszob	Böhönye			520	519	100	20 (60)	0,9	1998.02.14		2022.12.10	
37	Somogyszob	Böhönye			520	420	10000	0/0 (60)	0	2022.01.12			
37	Somogyszob	Böhönye			588	520	6800	0/0 (60)	0	2022.02.21			egybetűzve
37	Böhönye			II. átmenő fővágány	420	413,6	465	20/30 (60)	1,6	2010.12.12			
37	Böhönye	Mesztegyő			413,6	306,4	11185	20/30 (60)	23,1	2010.12.12			
37	Mesztegyő			II. átmenő fővágány	306,4	301,55	485	20/30 (60)	1,7	2010.12.12			
37	Mesztegyő			III.vágány	305,7	303,07	263	10 (40)	0	2013.12.15			
37	Mesztegyő	Marcali			287	225	6200	20/30 (60)	13,1	2010.12.12			
37	Mesztegyő	Marcali			295	287	800	20 (60)	2,3	2010.12.12			
37	Mesztegyő	Marcali			301,55	295	655	20/30 (60)	2	2010.12.12			
37	Marcali			II. átmenő fővágány	225	217	800	20/30 (60)	2,3	2010.12.12			
37	Marcali			III.vágány	225	220	500	10 (40)	0	2007.12.09			
37	Marcali	Balatonkeresztúr		Kéthely II. átmenő fővágány	153,45	149	445	20/30 (60)	1,6	2010.12.12			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			144	78	6600	20/30 (60)	13,9	2010.12.12			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			145	144	100	10 (60)	1,6	2010.12.12			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			149	145	400	20/30 (60)	1,5	2010.12.12			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			217	153,45	6355	20/30 (60)	13,4	2010.12.12			
37	Balatonkeresztúr			II. átmenő fővágány	78	70	800	20/30 (60)	2,3	2010.12.12			
37	Balatonkeresztúr			III.vágány	75,2	69,81	539	10 (60)	0	2007.12.09			
37	Balatonkeresztúr	Balatonmárfafürdői elágazás			70	64	600	20/30 (60)	1,9	2010.12.12			

37 Összes korlátozás: 22 db

Hossz (m): 64367 Ml. tő. (p): 106,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
38	Somogyaszob	Nagyatád			4	76	7200	20/40 (80)	17,6	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki állapot			
38	Nagyatád			III.átmenő fővágány	76	85	900	20/40 (80)	3,5	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki állapot			
38	Nagyatád			II. vágány	80	86	600	10 (40)	0	2017.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			
38	Nagyatád			IV. vágány	80	86	600	10 (40)	0	2017.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			

38 Összes korlátozás: 4 db

Hossz (m):

9300 Mi. tö. (p):

21,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
39	Balatonfenyves GV			Delta I. vágány	0	2	200	5 (25)	0	2015.02.27 14:00			Pályahiba. műszaki állapot
39	Balatonfenyves GV			I. vágány	0,5	2	150	5 (25)	0	2015.02.27 14:00			Pályahiba. műszaki állapot miatt
39	Balatonfenyves GV			Delta rendező vágány	2,7	4	130	5 (25)	0	2015.02.27 14:00			Pályahiba. műszaki állapot miatt
39	Balatonfenyves GV	Központi főmájor			0	4	400	5 (25)	5,1	2015.12.13			Pályaállapot. műszaki állapot
39	Balatonfenyves GV	Központi főmájor			8	10	200	15 (25)	0,6	2022.06.29 15:30		2022.10.21 14:00	Pályahiba. keretmerevség hiánya miatt
39	Táskai elágazás	Fehérvízpusztai elágazás		Táskai elágazás - Táskai	0	57	5700	0 (25)	0	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki állapot

39 Összes korlátozás: 6 db

Hossz (m):

6780 Mi. tő. (p):

5,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		13	18	500	80 (120)	0,7	2020.12.13	Geometria miatt. iv viszonyok		
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		36,81	39,46	265	100 (120)	0,3	2021.05.07	Hatósági határozat. Geometria miatt. (UVH/VF/1077/2011)		
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		55,95	59,2	325	100 (120)	0,3	2021.05.07	Hatósági határozat. Geometria miatt. (UVH/VF/1077/2011)		
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		59,2	62,53	333	80 (120)	0,7	2020.12.13	Hatósági határozat. UVH/VF/1067/1/2011		
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		13	18	500	80 (120)	0,7	2020.12.13	Geometria miatt. iv viszonyok		
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		36,81	39,46	265	100 (120)	0,3	2021.05.07	Hatósági határozat. Geometria miatt. (UVH/VF/1077/2011)		
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		55,95	59,2	325	100 (120)	0,3	2021.05.07	Hatósági határozat. Geometria miatt. (UVH/VF/1077/2011)		
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		59,2	62,53	333	80 (120)	0,7	2020.12.13	Hatósági határozat. UVH/VF/1067/1/2011		
40	Háros		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	62,53	63,35	82	80 (120)	0,6	2020.12.13	Hatósági határozat. UVH/VF/1067/1/2011		
40	Háros		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágány	62,53	63,35	82	80 (120)	0,6	2020.12.13	Hatósági határozat. UVH/VF/1067/1/2011		
40	Nagytétény-Diósd	Érdi elágazás	jobb vágány		155	161	600	100 (120)	0,3	2020.12.13	Hatósági határozat. UVH/VF/1067/1/2011		
40	Nagytétény-Diósd	Érdi elágazás	bal vágány		155	161	600	100 (120)	0,3	2020.12.13	Hatósági határozat. UVH/VF/1067/1/2011		
40	Érdi elágazás	Érd	jobb vágány		175	183	800	80 (120)	0,8	2020.12.13	Hatósági határozat. Geometria		
40	Érdi elágazás	Érd	bal vágány		175	183	800	80 (120)	0,8	2020.12.13	Hatósági határozat. Geometria végett		
40	Százhalmatta		jobb átmenő fővágány	VII. sz. vágány	243	244	100	80 (120)	0,6	2022.06.18 00:00	Pályahiba. irányhiba	2022.10.07 12:00	
40	Százhalmatta	Ercsi elágazás	bal vágány		348	353	500	80 (120)	0,7	2022.06.18 00:00	Pályahiba. irányhiba	2022.11.30 12:00	
40	Ercsi elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb vágány	355	356,35	135	80 (120)	0,6	2022.06.18 00:00	Pályahiba. irányhiba		
40	Nagyfók			III. vágány	691	692	100	0 (120)	0	2022.08.08 20:20	Pályahiba. durva fekszint és irányhiba	további intézkedésig	2022.08.09 13:00
40	Nagyfók	Sárbogárd			732,7	733,2	50	100 (120)	0,3	2022.06.21 12:00	Pályahiba. sárosodás és fekszinthiba	további intézkedésig	
40	Nagyfók	Sárbogárd			765	767	200	80 (120)	0,6	2022.08.04 13:30	Pályahiba. fekszinthibák miatt		2022.08.18 12:35
40	Sárbogárd			IV. átmenő fővágány	786	794	800	100 (120)	0,4	1991.05.26	Egyéb ok. biztonsági ok		
40	Sárbogárd			IX.vágány	786	794	800	10 (40)	0	2006.12.10	Pályaállapot. aij állag		
40	Rétszilás			I vg	873,64	882,41	877	40 (100)	0	2019.10.09 20:30	Pályahiba. rossz aljállag	további int.	I vg (4 - 13 sz kit között)

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Rétság			II. vágány	874,46	882,41	795	60 (100)	0	2019.10.09 20:30	Pályahiba. rossz aljállag	további int.	II vg (10-13 sz kit között)
40	Simontornya			III. vágány	968	970	200	80 (120)	0,6	2022.04.12 12:00	Pályahiba. fekszinthiba	további int.	2022.09.29 08:30
40	Simontornya			V.vágány	968	976	800	20 (40)	0	2005.12.11	Pályaállapot. ajak avulása		
40	Simontornya			IV. vágány	968	976	800	20 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Tolnanémedi			III.átmenő fővágány	1030,5	1031,5	100	100 (120)	0,3	2022.01.28 10:00	Pályahiba. fekszinthiba	további intézkedésig	1, 3 számú kitérők
40	Tolnanémedi	Pincehely			1046	1047	100	80 (120)	0,6	2022.07.22 09:30	Pályahiba. fekszint és irányhiba		2022.09.09 11:30
40	Tolnanémedi	Pincehely			1078	1079	100	80 (120)	0,6	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10
40	Pincehely			III. vágány	1095,5	1096	50	100 (120)	0,3	2020.11.17 11:30	Pályahiba. fekszinthiba	további int.	2022.12.10
40	Pincehely	Keszőhidegkút-Gyöng			1135	1138	300	100 (120)	0,3	1993.12.13	Alépitmény állapota. alépitményhiba		2022.12.10
40	Pincehely	Keszőhidegkút-Gyöng			1135	1138	300	80 (120)	0,6	2022.01.28 09:00	Pályahiba. fekszinthiba	további intézkedésig	
40	Pincehely	Keszőhidegkút-Gyöng			1147	1160	1300	100 (120)	0,4	2021.02.05 10:30	Pályahiba. fekszint hibák	további int.	2022.12.10
40	Keszőhidegkút-Gyöng			II.átmenő fővágány	1187	1188	100	80 (120)	0,6	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2.sz.kitérő
40	Keszőhidegkút-Gyöng			II. átmenő fővágány	1188	1196	800	100 (120)	0,4	2015.12.12	Egyéb ok. biztonsági ok		
40	Keszőhidegkút-Gyöng			V. vg.	1189	1196	700	0 (40)	0	2013.12.15 00:00	Pályahiba. műszaki ok	további int.	forgalomból kizárva
40	Keszőhidegkút-Gyöng			V. vágány	1190	1196	600	0 (40)	0	2012.12.09	Pályaállapot. műszaki ok miatt kizárva	további int.	
40	Keszőhidegkút-Gyöng	Szakály-Högyész			1206	1211	700	100 (120)	0,4	2021.09.17 09:00	Pályahiba. pályageometriai hiba romlása.	további int.	2023.04.27 09:00
40	Keszőhidegkút-Gyöng	Szakály-Högyész			1211	1213	200	20 (120)	2,5	2022.08.06 15:20	Pályahiba. irány és fekszint hiba melegedő miatt	további int.	2022.08.11 09:00
40	Keszőhidegkút-Gyöng	Szakály-Högyész			1220	1221	100	100 (120)	0,3	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Keszőhidegkút-Gyöng	Szakály-Högyész			1234	1235	100	100 (120)	0,3	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10
40	Keszőhidegkút-Gyöng	Szakály-Högyész			1264	1266	200	100 (120)	0,3	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10
40	Keszőhidegkút-Gyöng	Szakály-Högyész			1283	1286	300	90 (120)	0,5	2022.08.04 11:30	Pályahiba. fekszinthibák miatt		2022.09.14 09:00
40	Szakály-Högyész	Kurd			1304	1356	5200	80 (120)	1,9	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Szakály-Högyész	Kurd			1334	1341	700	60 (120)	1,3	2022.08.04 09:00	Pályahiba. fekszinthibák miatt		2022.08.19 12:00

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetetés	Tényleges megszüntetetés	Kimutatásba való megjegyzés	
40	Szakály-Högyész	Kurd			1347,5	1349	100	40 (120)	1,4	2022.07.10 19:05	Pályahiba. fekszinthiba	további int.	2022.09.23 11:30	
40	Szakály-Högyész	Kurd			1360	1362	200	60 (120)	1	2022.07.23 15:40	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult fekszinthiba	további intézkedésig	2022.09.13 11:00	
40	Szakály-Högyész	Kurd			1372	1374	200	90 (120)	0,5	2022.08.05 08:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult fekszinthibák	további int.	2023.04.28 09:00	
40	Kurd	Döbrököz			1431	1440	900	80 (120)	0,8	2021.09.15 10:00	Pályahiba. fekszint és irányhiba		2022.12.10	
40	Kurd	Döbrököz			1431	1487	5600	100 (120)	0,8	2021.12.12	Alépltmény állapota. Alépltményhiba		2022.12.10	
40	Kurd	Döbrököz			1438	1439	100	60 (120)	1	2022.08.05 09:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult fekszinthibák	további int.	2022.09.16 09:00	
40	Kurd	Döbrököz			1463	1466	300	80 (120)	0,6	2022.08.04 09:30	Pályahiba. fekszinthibák miatt		2022.08.19 14:47	
40	Döbrököz			III.átmenő fővágány	1486,7	1487,2	50	100 (120)	0,3	2022.02.16 15:00	Pályahiba. HC hibák	további intézkedésig	2022.12.10	2.számú kitérő
40	Döbrököz	Dombóvár			1510	1529	1900	80 (120)	1,1	2021.09.07 11:30	Pályahiba. pályageometriai hibák romlása miatt		2022.08.19 13:30	egybetűzve!
40	Döbrököz	Dombóvár			1510	1516	600	100 (120)	0,3	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
40	Döbrököz	Dombóvár			1529	1545	1600	100 (120)	0,4	2013.12.15	Alépltmény állapota. Alépltményhiba.		2022.12.10	
40	Döbrököz	Dombóvár			1529	1534	500	80 (120)	0,7	2021.08.19 15:00	Pályahiba. geometriai állapot romlás		2023.05.11 09:00	
40	Döbrököz	Dombóvár			1530	1531	100	60 (120)	1	2021.12.30 10:00	Pályahiba. fekszint és irányhiba	további int.	2023.05.11 09:00	
40	Döbrököz	Dombóvár			1568	1569	100	80 (120)	0,6	2022.05.31 13:00	Pályahiba. sáros úgyazat miatt kialakult fekszinthibák	további intézkedésig		
40	Döbrököz	Dombóvár			1577	1578	100	100 (120)	0,3	2022.01.18 08:30	Pályahiba. HC hiba örvényáramos mérés C2-es hiba			
40	Döbrököz	Dombóvár			1580	1583,5	350	80 (120)	0,7	2022.08.02 12:00	Pályahiba. sárosúgyazatban kialakult fekszinthiba		2023.05.11 09:00	" A " Bejáratú jelző és a 10.sz. kitérő között
40	Dombóvár			IV.átmenő fővágány	1596	1597	100	60 (100)	0,7	2005.12.11	Pályaállapot. csatornafedlapok süllyedése miatt kialakult fekszint hiba			
40	Dombóvár			402 sz. kitérő	1584,2	1584,5	30	5 (40)	0	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			403. sz kitérő	1585,5	1585,8	30	5 (40)	0	2015.11.25 14:01	Pályahiba. ajlcserék után			
40	Dombóvár			404. kitérő	1586,4	1586,9	49	10 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			406. kitérő	1586,7	1587	30	10 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			III.a.vágány	1587	1588	100	20 (40)	0	1991.03.20	Egyéb ok. bizt.ok.			
40	Dombóvár			X.vágány	1587	1595	800	20 (40)	0	2006.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Dombóvár			XXX.vágány	1587,2	1595	777 20 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			XXIX.vágány	1587,2	1593,4	621 20 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			XXVII. vágány	1587,2	1593,3	609 0 (40)	0	2022.01.04 11:30	Pályahiba. műszaki állapot	további int.		
40	Dombóvár			XXIV.vágány	1587,2	1591,8	461 0 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			408. kitérő	1587,3	1587,6	30 10 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			XXVIII. vágány	1587,5	1593,4	593 0 (40)	0	2022.01.04 11:30	Pályahiba. műszaki állapot	további int.		
40	Dombóvár			XXII.vágány	1587,5	1592,4	490 10 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			XXIII.vágány	1587,5	1592,1	461 0 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			II.vágány	1587,6	1599,2	1164 40 (100)	0	2014.12.14	Pályaállapot. 41 vonali kissugarú iv miatt			
40	Dombóvár			413. sz kitérő	1587,6	1587,9	30 5 (40)	0	2015.11.25 14:00	Pályahiba. ajlcserék után	további int.		
40	Dombóvár			XVIII. vágány	1587,6	1593,5	593 10 (40)	0	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki ok			
40	Dombóvár			XXVI.vágány	1587,6	1593,3	570 10 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		2022.12.02 12:00	
40	Dombóvár			XXV.vágány	1587,6	1591,8	424 0 (40)	0	2022.01.04 12:36	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			417. sz kitérő	1587,8	1588,1	30 5 (40)	0	2015.11.25 14:00	Pályahiba. ajlcserék után			E irány
40	Dombóvár			XVI. vágány	1587,8	1588,1	30 0 (40)	0	2020.03.08 22:00	Pályahiba. műszaki állapot			417sz. kitérő "K" irány
40	Dombóvár			XVI. vágány	1588,1	1595,1	700 10 (40)	0	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			418. sz kitérő	1588,1	1588,4	30 5 (40)	0	2015.11.25 14:00	Pályahiba. ajlcserék után			
40	Dombóvár			XVII. vágány	1588,2	1593,8	565 10 (40)	0	2015.01.05 14:00	Pályahiba. műszaki ok			
40	Dombóvár			XXI.vágány	1589,2	1592,4	325 10 (40)	0	2021.01.11 22:49	Pályahiba. műszaki állapot			
40	Dombóvár			III.b.vágány	1592	1593,9	192 20 (40)	0	2015.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
40	Dombóvár			XXI. vágány	1592,4	1592,7	28 10 (40)	0	2021.01.11 13:00	Pályahiba. rossz aljállag			422.sz. kitérő
40	Dombóvár			425 kitérő	1593	1593,3	29 5 (40)	0	2015.11.24 13:00	Pályahiba. műszaki állapot	további int.		
40	Dombóvár			426 kitérő	1593,1	1593,4	29 5 (40)	0	2015.11.24 13:00	Pályahiba. műszaki állapot	további int.		Kitérő irány

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés		
40	Dombóvár			429. kitérő	1593,5	1593,8	30	10 (40)	0	2020.12.13 00:00				Pályahiba. műszaki állapot	
40	Vásárosdombó	Sásd			1665	1670	500	100 (110)	0,2	2021.12.12				Hatósági határozat. kissugarú iv	
40	Vásárosdombó	Sásd			1697	1698	100	80 (120)	0,6	2022.08.04 17:30		2022.09.15 11:00		Pályahiba. pályageometriai hibák miatt	
40	Sásd	Godisa			1735	1736	100	80 (120)	0,6	2022.07.01 12:30		2022.09.15 12:00		Pályahiba. Pályageometriai hibák További int.	A kezdőpont felől a fékúttávolság 600 m
40	Godisa			VI. vágány	1758	1766	800	0 (40)	0	2015.12.12				Pályaállapot. Nyomtávhibák miatt.	
40	Godisa			V. vágány	1758	1766	800	0 (40)	0	2015.12.12				Pályaállapot. Nyomtávhibák miatt.	
40	Godisa	Abaliget			1775	1777	200	60 (120)	1	2022.07.20 11:30		2022.09.15 13:00		Pályahiba. pályageometriai hibák további intézkedésig	
40	Godisa	Abaliget			1795	1803	800	40 (120)	2,1	2022.07.23 14:30		2022.08.18 12:35		Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult pályageometriai hibák romlása további intézkedésig	
40	Godisa	Abaliget			1817	1819	200	80 (120)	0,6	2021.12.12				Pályaállapot. műszaki állapot	
40	Godisa	Abaliget			1828	1831	300	80 (120)	0,6	2021.12.12			2022.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot	
40	Godisa	Abaliget			1828	1831	300	60 (120)	1,1	2022.07.01 13:30		2022.09.16 11:30		Pályahiba. Pályageometriai hibák romlása További int.	
40	Godisa	Abaliget			1841	1843	200	80 (120)	0,6	2022.04.21 12:00		2022.09.16 11:00		Pályahiba. Pályageometriai hibák A végpont felől a fékúttávolság 700 m	
40	Godisa	Abaliget			1849	1850	100	80 (120)	0,6	2022.06.17 12:00		2023.01.10 22:00		Pályahiba. pályageometriai hibák további intézkedésig	
40	Abaliget			II. átmenő fővágány	1859	1869	100	100 (120)	0,3	2008.12.14			2022.12.10	Geometria miatt. geometriai hiba	
40	Abaliget			II.sz. átmenő fővágány	1868	1869	100	60 (120)	1	2022.01.26 10:31		2022.12.10		Pályahiba. csúcsbetét kitérőzés miatt 1.sz. kitérő	
40	Abaliget	Bükkösd-Kőbánya ipvk. pvh.			1923	1931	800	100 (120)	0,4	2009.12.13			2022.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot	
40	Bükkösd			II. átmenő fővágány	1952	1965	100	80 (120)	0,6	2021.12.12				Pályaállapot. műszaki állapot 1.sz.-3.sz.kitérő és az SR1 jelű utátjáról Hibaszelvény: 1953-1965 szelv.= 74,5 méter!	
40	Bükkösd	Szentlőrinc			1993	1994	100	80 (120)	0,6	2022.06.22 12:00				Pályahiba. pályageometriai hibák útátjáróban	
40	Bükkösd	Szentlőrinc			2039	2041	200	70 (120)	0,8	2021.12.12		2022.12.10		Hatósági határozat. kissugarú iv és pályaállapot miatt+pályaállapot romlás Pécs felől 1170 m, Szelvényváltás 2055+00=241+89	
40	Bükkösd	Szentlőrinc			2039	2041	200	40 (120)	1,5	2022.01.20 13:30		2022.09.20 08:30		Pályahiba. pályageometriai hibák romlása további int.	
40	Bükkösd	Szentlőrinc			2041	2055	1400	90 (120)	0,7	2021.12.12				Hatósági határozat. kissugarú iv és pályaállapot miatt Pécs felől 1170 m, Szelvényváltás 2055+00=241+89	
40	Bükkösd	Szentlőrinc			2049	2051	200	60 (120)	1	2022.07.26 14:30		2022.10.17 11:00		Pályahiba. fekszint és irányhibák miatt Végpont felől a fékúttávolság 400m!	
40	Szentlőrinc			II. átmenő fővágány	242	230	1200	100 (120)	0,4	2009.12.13				Egyéb ok. 115-24/2009	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
40	Szentlőrinc			I. vágány	242	230	1200	20 (40)	0	1990.05.14				Egyéb ok. bizt. ok. peron, avult felépítmény
40	Szentlőrinc			III.a vágány	242	237	500	20 (40)	0	1990.05.14				Pályaállapot. műszaki állapot
40	Bicsérd			II. fővágány	191,3	184,05	725	10 (40)	0	2022.07.01 12:00	Pályahiba. avult aljállag	További int.	2023.04.18 12:30	
40	Bicsérd			I.sz. vágány	191,3	190,8	50	10 (40)	0	2022.07.25 10:30	Pályahiba. pályageometriai hiba miatt	További int.	2022.11.02 10:00	4.sz. kitérő után iv. □ A lassúmenet eleje/vége jelzőtábla végpont felől bal oldalán van kitérve.
40	Bicsérd			II. vágány	192	183	900	20 (40)	0	2013.12.15				Pályaállapot. műszaki állapot
40	Bicsérd	Mecsekajla-Cserkút			169	168	100	80 (120)	0,6	2022.06.22 13:00	Pályahiba. útátjáróban pályageometriai hibák		2022.10.17 12:00	
40	Mecsekajla-Cserkút			II. fővágány	113,81	107,09	672	20 (40)	0	2022.07.01 12:30	Pályahiba. avult aljállag	További int.		
40	Mecsekajla-Cserkút	Pécs			70	69	100	80 (120)	0,6	2021.12.12			2022.11.17	Pályaállapot. műszaki állapot
40	Mecsekajla-Cserkút	Pécs			99	98	100	90 (120)	0,4	2022.05.10			2022.11.17	Pályaállapot. Pályageometriai hibák
40	Pécs			IV. átmenő fővágány	63	45	1800	40 (80)	2,1	1987.08.11				Hatósági határozat. átmeneti iv hiánya miatt
40	Pécs			VII. vágány	54	49	500	20 (40)	0	1998.04.21				Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.
40	Pécs			VIII. vágány	54	49	500	20 (40)	0	1998.04.21				Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.

40 Összes korlátozás: 127 db

Hossz (m):

62514 Ml. tő. (p):

54

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kód többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40e	Százhalmabatta	Dunai finomító	jobb vágány		255	274	1900	100 (120)	0,5	2019.12.15	Pályaállapot. avult felépítmény			
40e	Százhalmabatta	Dunai finomító	bal vágány		255	274	1900	80 (120)	1,1	2019.12.15	Pályaállapot. avult felépítmény			
40e	Dunai finomító		jobb átmenő fővágány	I. sz. vágány	274	287	1300	80 (120)	0,9	2010.12.12	Pályaállapot. avult felépítmény			
40e	Dunai finomító		jobb átmenő fővágány	I. sz. vágányán	274	287	1300	60 (80)	0,7	2019.04.10 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota			
40e	Dunai finomító		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	274	284	1300	80 (120)	0,9	2009.12.13	Pályaállapot. avult felépítmény			
40e	Dunai finomító		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	284	287	300	40 (120)	1,6	2020.12.13	Pályaállapot. Sáros ágyazat és fekszint hibák			
40e	Dunai finomító			III. sz. vágány	273	276	700	10 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. avult aljak			
40e	Dunai finomító			28. kitérő	276	277	100	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			III. vg. kezdőponti végén .
40e	Dunai finomító			32. sz. kitérő	276,5	278	210	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			VI. vg. kezdőponti végén
40e	Dunai finomító			34. sz. kitérő	276,5	278	210	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			VI. vg. kezdőponti végén
40e	Dunai finomító			36. sz. kitérő	276,5	278	210	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			VI. vg. kezdőponti végén
40e	Dunai finomító			IV. sz. vágány	277	282	500	10 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. avult aljak			
40e	Dunai finomító			VI. sz. vágány	277	283	600	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult aljak			
40e	Dunai finomító			V. sz. vágány	277	282	500	10 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. avult alj állapot			
40e	Dunai finomító			30. sz. kitérő	277,5	278,5	100	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			IV. vg. kp. végén
40e	Dunai finomító			39. kitérő	282	283	100	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			V. vg. végponti végén
40e	Dunai finomító			33. sz. kitérő	283	284,5	150	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			VI. sz. vg. végponti végén
40e	Dunai finomító			37. sz. kitérő	283	284,5	150	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.			VI. sz. vg. végponti végén
40e	Dunai finomító	Ercsi	jobb vágány		287	329	4200	100 (120)	0,7	2019.12.15	Pályaállapot. x		2022.12.12	
40e	Dunai finomító	Ercsi	bal vágány		287	329	4200	100 (120)	0,7	2019.12.15	Pályaállapot. x		2022.12.10	
40e	Ercsi		jobb átmenő fővágány	IV.sz. vg. kezdőponti oldal	329	331	200	60 (120)	1	2009.12.13	Pályaállapot. alj állapot			
40e	Ercsi		jobb átmenő fővágány	IV.sz. vágány	331	343	1200	80 (120)	0,9	2009.12.13	Pályaállapot. sárfoltok, fekszinthiba			
40e	Ercsi		bal átmenő fővágány	III. sz. vg. kezdőponti oldal	329	331	200	60 (120)	1	2009.12.13	Pályaállapot. alj állapot			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kdő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés		
40e	Ercsi		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	331	342	1100	80 (120)	0,8	2011.12.11				Pályaállapot. avult felépítmény	
40e	Ercsi			II. sz. vágány	330	340	1000	20 (40)	0	2015.12.13				Pályaállapot. aj állapot	
40e	Ercsi			22. sz. kitérő egyenes irányban	331	332	100	10 (40)	0	2011.08.04 10:00				Pályahiba. Korábban a forgalom elől kizárt kitérő műszaki állapotának javítása után	
40e	Ercsi			VII. sz. vágány	331	339	800	10 (40)	0	2014.12.13				Pályaállapot. aj állapot	22 -31 -23 sz. kitérők között
40e	Ercsi			VI. sz. vágány	331	339	800	10 (40)	0	2014.12.13				Pályaállapot. aj állapot	20 -21 sz. kitérők között
40e	Ercsi			IX. sz. vágány	332	339	700	0 (40)	0	2003.12.14				Pályaállapot. avult felépítmény	28 - 29 sz. kitérők között
40e	Ercsi			VIII. sz. vágány	332	339	700	0 (40)	0	2008.12.14				Pályaállapot. avult felépítmény	
40e	Ercsi			11. sz. kitérő	339	340	100	10 (40)	0	2014.12.13				Kitérő állapota. koros, avult alkatészek	

40e Összes korlátozás: 31 db

Hossz (m):

26830 Ml. tö. (p):

10,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kdó többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
41	Dombóvár	Dombóvár alsó			7	14	700	40 (100)	1,7	2016.12.10			Geometria miatt. Kissugarú ív
41	Dombóvár alsó			III.sz. átmenő fővágány	14	19	700	40 (100)	1,7	1994.05.28			Geometria miatt. Kissugarú ív
41	Dombóvár alsó			IV/a. vágány	4	17	1300	20 (40)	0	2006.12.10			Pályaállapot. aják állapota miatt
41	Dombóvár alsó	Csoma-Szabadi			19	23	400	60 (100)	0,8	2016.12.10			Geometria miatt. ívsugar
41	Taszár			I. vágány	217,01	221,36	435	25 (40)	0	2017.12.10		2022.12.08	Pályaállapot. aják állapota miatt
41	Taszár	Kaposvári elágazás			250	251	100	80 (100)	0,3	2022.02.09 11:00			Karbantartási munka. háttöltés megerősítése miatt
41	Taszár	Kaposvári elágazás			272	276	400	80 (100)	0,4	2014.09.01			Geometria miatt. ívsugar miatt
41	Kaposvári elágazás	Kaposvár			276	277	100	80 (100)	0,3	2020.04.29			Pályaállapot. műszaki állapot romlás
41	Kaposvári elágazás	Kaposvár			277	295	1800	80 (100)	0,6	2017.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposvári elágazás	Kaposvár			295	300	375	40 (100)	1,4	2006.12.10			Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposvár			IV.sz. átmenő fővágány	300	311	1100	80 (100)	0,5	2019.01.18		2022.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposvár			IV. átmenő fővágány	312	315	300	20 (100)	2,4	2021.02.10 12:00		2022.12.10	Pályahiba. sáros ágyazat fekszinthibák további intézkedésig
41	Kaposvár	Kaposmérő			311	316	500	40 (100)	1,5	2020.12.13		2022.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposvár	Kaposmérő			316	326	1000	80 (100)	0,4	2020.12.13		2022.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposvár	Kaposmérő			326	336	1000	40 (100)	1,9	2016.12.10		további int.	Rálátási háromszög hiánya. rálátási háromszög
41	Kaposvár	Kaposmérő			336	351	1500	80 (100)	0,5	2018.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposvár	Kaposmérő			351	358	700	60 (100)	0,9	2014.12.14			Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposvár	Kaposmérő			358	384	2600	80 (100)	0,7	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposmérő			III. átmenő fővágány	384	385	100	60 (100)	0,7	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki ok
41	Kaposmérő			III. átmenő fővágány	385	392	700	40 (100)	1,7	2014.12.14			Pályaállapot. műszaki ok
41	Kaposmérő	Kiskorpád			392	399	700	80 (100)	0,4	2019.09.20			Pályaállapot. műszaki állapot
41	Kaposmérő	Kiskorpád			399	446	4700	80 (100)	1	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki ok
41	Kaposmérő	Kiskorpád			446	449	300	80 (100)	0,3	2019.09.20			Pályaállapot. műszaki állapot

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
41	Kaposmérő	Kiskorpád			449	458	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Kiskorpád			III.átmenő fővágány	458	461	300	80 (100)	0,3	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Kiskorpád			III.átmenő fővágány	461	467	600	80 (100)	0,4	2018.12.09	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Kiskorpád			III.átmenő fővágány	467	468	100	80 (100)	0,3	2019.09.20	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Kiskorpád	Jákó-Nagybajom			468	500	3200	80 (100)	0,8	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Jákó-Nagybajom			III.átmenő fővágány	500	508	800	40 (100)	1,7	2012.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			508	553	4500	80 (100)	1	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			553	554	100	40 (100)	1,1	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			554	565	1100	80 (100)	0,5	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			565	590	2500	80 (100)	0,7	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			590	591	100	40 (100)	1,1	2020.12.13	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			591	600	900	80 (100)	0,4	2017.12.09	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			595,6	596	40	40 (100)	1,1	2021.10.27 19:15	Pályahiba. fekszinthiba	további int,	
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			600	602	200	80 (100)	0,3	2021.08.12	Pályaállapot. műszaki állapot		
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			602	608	600	80 (100)	0,4	2015.09.05	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Beleg			II.átmenő fővágány	608	617	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Beleg	Somogyszob			617	707	9000	80 (100)	1,6	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		Hibaszelvény: 700+00-701+00=60,0 m
41	Somogyszob			IV.átmenő fővágány	707	720	1300	80 (100)	0,5	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Somogyszob			I. vágány	710,41	718,59	818	10 (40)	0	2017.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot		
41	Somogyszob	Szenta			720	808	8800	80 (100)	1,6	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		Hibaszelvény: 724+00-725+00=131,7 m
41	Szenta			II.átmenő fővágány	808	817	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok		
41	Szenta			I.vágány	808	817	900	10 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		
41	Szenta			III.vágány	808	817	900	20 (40)	0	2009.12.28	Pályaállapot. műszaki állapot		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
41	Szenta	Csurgó			817	890	7300	80 (100)	1,4	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok			
41	Csurgó			III.átmenő fővágány	890	899	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok			
41	Csurgó			IV. vágány	890	899	900	20 (40)	0	2009.12.13	Pályaállapot. műszaki állapot			
41	Csurgó	Gyékényes			899	999,17	10017	80 (100)	1,8	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki ok			
41	Csurgó	Gyékényes			905,5	906	50	40 (100)	1,1	2022.06.14 09:30	Pályahiba. Irány-és fekszinthiba miatt		2022.08.09 14:00	
41	Csurgó	Gyékényes			938	940	200	60 (100)	0,7	2020.03.05 12:00	Pályahiba. Alépitmény hiba	további int.	2022.08.09 14:00	
41	Csurgó	Gyékényes			963	965	200	40 (100)	1,2	2021.09.29 09:00	Pályahiba. Alépitmény hiba			
41	Gyékényes	Gyékényes OH.			4,3	9	470	60 (100)	0,8	2009.12.13	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.			OH felől 45 m. Szelvényváltás:152+10=4+30

41 Összes korlátozás: 54 db

Hossz (m):

81005 Ml. tö. (p):

42,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
42	Pusztaszabolcs	Adony			5	18	1300	80 (100)	0,5	2004.12.12			Geometria miatt. Pszabolcs felől 250.
42	Pusztaszabolcs	Adony			50	54	400	60 (100)	0,8	2004.12.12		2022.12.10	Páratlan számú vonatok részére.
42	Adony			II. sz. vágány	82	91	900	20 (40)	0	2014.11.29 13:30			Pályahiba. műszaki állapot (alj és kapcsolószer)
42	Adony			11. sz. kitérő	90	91	100	10 (40)	0	2018.12.09			Kitérő állapota. kopott alkatrészek
42	Adony	Rácalmás			100	101	100	80 (100)	0,3	2022.06.03 10:00		2022.09.30 10:00	Pályahiba. Irány- és fekszint hibák, siktorzulás az útátjáróban
42	Adony	Rácalmás			122	125	300	80 (100)	0,3	2011.12.11			Geometria miatt. iv viszonyok
42	Adony	Rácalmás			187	190	300	50 (100)	1	2004.12.12			Páratlan számú vonatok részére. Végpont felől 200 m.
42	Rácalmás			II. vg.	192,7	199,6	690	20 (40)	0	2021.06.11 10:00			Pályahiba. korhadtt fabetétek miatt
42	Rácalmás	Dunaújváros			254	255	100	80 (100)	0,3	2016.12.11			Pályaállapot. Fekszinthiba, híd csatlakozó részén
42	Dunaújváros			III.	272	275	300	60 (100)	0,7	2017.07.28 10:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. irányhiba
42	Dunaújváros			12. sz. kitérő kitérő irányára	261	262	100	20 (40)	0	2015.08.18 08:00			Pályahiba. irányhibák és oldalkopás Kitérő irányra
42	Dunaújváros			4. számú kitérő mellékirányaira, továbbá IV. sz. vágányban fekvő 4. sz. kitérő és a IX. vágányban fekvő 12. sz. kitérő közötti vágányszakasza	261	262	100	20 (40)	0	2016.09.08 19:00			Felújítási munka. A 4. sz. kitérő mellékirányaira, továbbá IV. sz. vágányban fekvő 4. sz. kitérő és a IX. vágányban fekvő 12. sz. kitérő közötti vágányszakasza
42	Dunaújváros			XII-XVII vág. kp. végén a 36., 40., 44., 46., 48. sz. kitérőkre	262,5	264,5	200	20 (40)	0	2017.04.11 10:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. Talpfák állapota miatt
42	Dunaújváros			IV. vágányba fekvő 14. sz. kitérőre	262,5	263	50	20 (40)	0	2018.10.11 09:00		2022.09.30 10:00	Pályahiba. Betonlemez kitérőben a töcsavarok állapota miatt
42	Dunaújváros			34. sz. kitérő.	263	264	100	10 (40)	0	2010.07.23 12:00			Pályahiba. irányhiba.
42	Dunaújváros			28. számú kitérő (Lira vg.)	263	264	100	10 (40)	0	2017.05.30 08:00			Pályahiba. Kitérőfák (nyomtáv) állapota miatt A 28. számú kitérő mindkét irányára
42	Dunaújváros			32. kitérő	263,4	264	60	20 (40)	0	2022.05.12 08:00			Pályahiba. UH sínhiba
42	Dunaújváros			XII. vágány	263,5	271	750	20 (40)	0	2016.05.11 14:00		2022.09.15 08:00	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.
42	Dunaújváros			VI.-XIV. vágányok vp-i oldalán a 7, 11, 17, 29, 39 számú kitérőre és a köztük lévő vágányszakaszokra	271	273,5	250	20 (40)	0	2018.04.25 08:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. pályaállapot
42	Dunaújváros			3. kitérő (IV. vg. vp. oldal)	273	274	100	20 (40)	0	2018.02.01 08:00			Pályahiba. kettős keresztezés kopás

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
42	Dunaújváros	Mezőfalva			277	280	300	50 (100)	1	2004.12.12			Páratlan számú vonatok részére.
42	Dunaújváros	Mezőfalva			279	289	1000	90 (100)	0,2	2004.12.12			Dunaújváros felől 50 m.
42	Dunaújváros	Mezőfalva			325	327	200	80 (100)	0,3	2020.05.05 12:00			Pályahiba. fokozódó irány és fekszinthibák.
42	Mezőfalva			IV. sz. vágány; 8 és 9 sz. kitérő	378	387	900	0 (40)	0	2017.12.10			Kitérő állapota. kitérők ajl állaga
42	Mezőfalva			4. kitérő mindkét irányára	378,25	379	75	20 (40)	0	2020.07.24 12:00			Pályahiba. Irányhiba
42	Mezőfalva			V. sz. vágány	379,02	385,58	656	0 (40)	0	2017.12.10			Pályaállapot. avult felépítmény, műszaki állapota
42	Mezőfalva			5. kitérő kitérő irány	386,1	386,5	40	0 (40)	0	2014.01.24 10:00			Egyéb ok miatt. Elzárt vágányra terel
42	Mezőfalvai elágazás	Előszállás			402	457	5500	40 (60)	3	2016.06.20 10:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota.
42	Előszállás	Dunaföldvár			467	543,75	7600	40 (60)	4,1	2021.06.04 12:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. Rostálás után technológiai okokból.
42	Előszállás	Dunaföldvár		A/1 sz. kitérő kitérő irány	499,8	500,2	40	10 (40)	1	2022.03.31 13:00		2022.09.30 10:00	Az A/1 sz. kitérő kitérő irányára vonatkozik.
42	Dunaföldvár			II.	543,75	553	925	40 (60)	0,8	2017.12.22 14:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. Irány és fekszint hibák
42	Dunaföldvár			III. sz. vágány	544	553	900	40 (60)	0	2017.12.22 14:00			Pályahiba. Irány és fekszint hibák
42	Dunaföldvár	Paks			553	555	200	40 (60)	0,4	2004.12.12			Geometria miatt. ív viszonyok
42	Dunaföldvár	Paks			555	557	200	20 (60)	1,1	2004.12.12			Rálátási háromszög hiánya. mindkét ir. 50.m.
42	Dunaföldvár	Paks			557	690	13300	40 (60)	7	2011.12.11		2022.12.10	Dunaföldvár felől 60.m.
42	Dunaföldvár	Paks			690	780	9000	40 (60)	4,8	2020.12.13		2022.12.10	Pályaállapot. fekszint - és irányhibák miatt
42	Dunaföldvár	Paks			780	785,67	567	40 (60)	0,6	2011.12.11		2022.12.10	Pályaállapot. avult ajl, kapcsolószér állapot
42	Paks			III.	785,67	790	433	40 (60)	0,5	2011.12.11		2022.12.10	Pályaállapot. avult ajl, kapcsolószér állapot

42 Összes korlátozás: 38 db

Hossz (m): 48136 Mi. tö. (p): 28,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
43	Mezőfalvai elágazás	Rétszilas			197	203	600	80 (100)	0,4	2012.08.01	Pályaállapot, műszaki állapot			

43 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

600 Ml. tö. (p):

0,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
44	Székesfehérvár	Börgönd			5,77	13	723	60 (80)	0,5	2018.02.22	Geometria miatt. iv viszonyok			
44	Börgönd			III. sz. vágány	84,4	95,5	1110	40 (80)	1,6	2011.12.11	Egyéb ok. átépítve használt felépítmény anyagból			
44	Börgönd			7. kitérő kitérő irányára és az 1-7 kit. közötti vágánykapcsolatra	84,4	85,5	110	20 (40)	0,6	2019.01.04 12:00	Pályahiba. csúcsbetét repedés		7. kit. kitérő irányára és az 1-7 kit. közötti vágánykapcsolatra	
44	Börgönd			II. sz. vágány	84,4	94	960	40 (80)	0	2011.12.11	Pályaállapot. átépítve használt felépítményi anyaggal			
44	Börgönd			17. sz. kitérő	85,5	86,5	100	10 (40)	0	2015.02.23	Pályahiba. kitérőalkatrész kopás		2022.12.10 23:59	
44	Börgönd			15. sz. kitérő	85,5	86,5	100	20 (40)	0	2018.02.22 10:00	Pályahiba. kitérőalkatrész kopás		2022.12.10 23:59	
44	Börgönd			IV.sz. vágány	86,11	94,13	802	20 (40)	0	2020.03.27	Pályaállapot. vb ajkakban a fabetétek korhadtak, acélsín korossága			
44	Börgönd			V. sz. vágány	86,37	93,6	723	20 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. vb ajkakban a fabetétek korhadtak, acélsín korossága			
44	Börgönd			14. sz. kitérő	93,6	94,1	50	10 (40)	0	2015.02.23	Pályahiba. kitérő kopás		V. -VI. sz. vágány	
44	Börgönd			12. kitérő (IV. vg.)	94,1	94,5	40	10 (20)	0	2021.11.05 12:00	Pályahiba. vez.táv.max. értékek miatt		12. kitérőre vonatkozik	
44	Börgönd	Zichyújfalu			123	131	800	40 (80)	1,3	2013.01.16	Hatósági határozat. UVH/VF/849/0/2013; Útátjáró csökkentett rálátási háromszöge			
44	Börgönd	Zichyújfalu			131	135	400	80 (100)	0,4	2013.01.16	Hatósági határozat. UVH/VF/849/0/2013			
44	Börgönd	Zichyújfalu			152	159	700	80 (100)	0,4	2018.06.16 00:00	Egyéb ok miatt. Biztosítóberekezési okból. Páratlan vonatok részére.		Székesfehérvár felől	
44	Zichyújfalu			III. sz. vágány	212	215	300	40 (100)	1,3	2019.11.28	Hatósági határozat. UVH/VF/1766/11/2012			
44	Zichyújfalu			II. sz. vágány	212	215	300	5 (40)	0	2019.11.28	Hatósági határozat. UVH/VF/1766/11/2012			
44	Zichyújfalu	Pusztaszabolcs			266	284	1800	80 (100)	0,6	2020.12.13	Egyéb ok. x		2022.12.10	Hibaszelvény: 267+00 (=) 264+79

44 Összes korlátozás: 16 db

Hossz (m):

9018 Mi. tö. (p):

6,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
45	Sárbogárd	Aba-Sárkeresztúr			150	211	6100	40 (60)	3,4	2010.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Sárbogárd	Aba-Sárkeresztúr			211	240	2900	40/60 (60)	1,8	2010.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Sárbogárd	Aba-Sárkeresztúr			240	291	5100	40 (60)	2,9	2006.12.10	Pályaállapot. sáros ágyazat és alj állag			Sárbogárd felől elkijelző nincs
45	Aba-Sárkeresztúr			III.átmenő fővágány	140	150	1000	40 (60)	0,8	2010.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			6	60	5900	40 (60)	3,3	2010.12.12	Pályaállapot. sáros ágyazat és alj állag			Szelvényváltás 7+22=1+72
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			60	84	2400	40/60 (60)	1,5	2006.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			84	140	5600	40/60 (60)	3,1	2010.12.07	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			117	119	200	20 (60)	1,1	2012.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			Páros számú vonatok részére

45 Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m):

29200 Ml. tö. (p):

17,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
46	Rétszilas	Cece			7	10	300	60 (100)	0,7	1986.10.22	Geometria miatt. átmeneti iv hiánya.			Rétszilas felől 10 m.
46	Szekszárd			II. átmenő fővágány	549	556,1	710	40 (60)	0,7	2010.12.12	Pályaállapot, műszaki állapot			Szelvény váltás 556+10=2+21,
46	Szekszárd			V.vágány	551	556	500	20 (40)	0	2010.12.12	Pályaállapot, műszaki állapot miatt			
46	Szekszárd	Decs			2	5	300	50 (60)	0,2	2021.12.12	Geometria miatt. iv miatt			Szekszárd 7.sz.kitérő és bejárati jelző között
46	Szekszárd	Decs			5	9	400	60 (60)	0	2015.12.12	Egyéb ok. nem épült át			
46	Decs	Bátaszék			168	170	200	60 (60)	0	2015.12.13	Híd állapot, provizórium			provizórium
46	Decs	Bátaszék			185	186	100	60 (60)	0	2015.12.13	Geometria miatt. kissugarú iv miatt			
46	Decs	Bátaszék			186	189	300	60 (60)	0	2015.12.13	Geometria miatt. ívsugar			Bátaszék felől eljelző nincs!

46 Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m):

2810 Ml. tö. (p):

1,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
47	Godisa	Mecsekjánosi			4	9	500	40 (60)	0,5	2014.12.15			Pályaállapot. műszaki állapot
47	Godisa	Mecsekjánosi		Godisa II. vágány	4	9	500	20 (60)	1,7	2022.08.08 21:30		2022.08.09 05:15	Karbantartási munka. sínvégfelhajtás 1.sz. kitérő-"B" bejáratú jelző között
47	Godisa	Mecsekjánosi			9	147	14300	40/60 (60)	7,4	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki ok
47	Mecsekjánosi			II. átmenő fővágány	147	150	300	40/60 (60)	0,5	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki ok
47	Mecsekjánosi	Komló		Komló-Teher	161	178	1700	40/60 (60)	1,1	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki ok
47	Mecsekjánosi	Komló			150	151	100	40/50 (60)	0,4	2013.12.15			Rálátási háromszög hiánya. útátjáró rálátás hiánya Páros számú vonatok részére
47	Mecsekjánosi	Komló			150	161	1000	40/60 (60)	0,8	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki ok
47	Mecsekjánosi	Komló			178	185,5	750	40/60 (60)	0,7	2013.12.15			Pályaállapot. műszaki ok
47	Komló			III. vágány	185	190	500	20 (40)	0	2012.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot
47	Komló			II. vágány	185,5	190	500	20 (40)	0	2012.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot
47	Komló			IV. vágány	186	189	300	20 (40)	0	2012.12.09			Pályaállapot. műszaki állapot
47	Komló			V.vágány	186	189	300	0 (40)	0	2015.12.12			Pályaállapot. műszaki állapot
47	Komló			VIII.vágány	186,8	188,3	150	0 (40)	0	2015.12.12			Pályaállapot. műszaki állapot
47	Komló			VII.vágány	187,2	189	180	0 (40)	0	2015.12.12			Pályaállapot. műszaki állapot

47 Összes korlátozás: 14 db

Hossz (m):

21080 Ml. tö. (p):

13,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
48	Keszőhidegkút-Gyöng	Tamási			4	118	11400	20 (60)	23,5	2010.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			Gyöng felől 50 m, jezők a bal oldalon. Hibaszelvény: 99+00-100+00=61,2 m
48	Tamási			II.vágány	118	126	800	20 (60)	0	2010.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
48	Tamási			III.vágány	120	127	700	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. A vágány műszaki állapota miatt.			

48 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

12900 Mi. tö. (p):

23,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
49	Enying			II. sz. vágány	375	379	400	0 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot, műszaki állapot			
49	Enying	Lepsény			307	314	700	10 (40)	4	2018.12.09	Pályaállapot, a pálya műszaki állapota miatt			
49	Enying	Lepsény			314	393	7900	0 (40)	0	2022.01.26	Pályaállapot, műszaki állapot			

49 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

9000 Mi. tö. (p):

4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
50	Dombóvári elágazás	Mágocs-Alsómcsolád			19	26	700	40 (80)	1,3	2022.06.28 13:00	Pályahiba. irány és fekszinthibák		2022.09.26 09:00	Középont felől a fékút 100 m
50	Dombóvári elágazás	Mágocs-Alsómcsolád			107,5	108,5	100	40 (80)	0,8	2022.07.26 09:00	Pályahiba. fekszint és irányhibák		2022.12.12 13:30	
50	Mágocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			155	215	6000	60 (80)	1,8	1975.10.12	Geometria miatt. Kissugarú ívek miatt.			Bátaszék felől 50m ! Hibaszelvény: 168+00-169+00=73,3 m. Hibaszelvény: 191+00-192+00= 125,2 m
50	Mágocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			175	177	200	30 (80)	1,3	2014.12.14	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			Páros számú vonatok részére
50	Mágocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			176	179	300	30 (80)	1,4	2014.12.14	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			Páratlan számú vonatok részére
50	Mágocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			215	216	100	40 (80)	0,8	1975.10.22	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.			
50	Mágocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			216	270	5400	60 (80)	1,7	1975.10.22	Geometria miatt. Kissugarú ívek miatt.			Dombóvár felől 50m !
50	Mágocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			277	295	1800	60 (80)	0,8	2017.12.10	Egyéb ok. söntérzeketlenség miatt hegesztés			
50	Máza-Szászvár	Hidas-Bonyhád			362	363	100	40 (80)	0,8	2021.10.14 10:00	Egyéb ok miatt. söntérzeketlenség			Csak páros számú vonatok részére
50	Máza-Szászvár	Hidas-Bonyhád			367	371	400	40 (80)	1	2022.08.01 11:00	Pályahiba. fekszint és irányhibák miatt		2022.08.17 10:00	
50	Máza-Szászvár	Hidas-Bonyhád			374	382	800	60 (80)	0,5	2022.08.08 12:00	Pályahiba. fekszint és irányhibák meleg időjárás miatt	további intézkedésig	2022.08.17 10:00	
50	Hidas-Bonyhád	Bátaszék			452	503	5100	60 (80)	1,6	1978.10.22	Geometria miatt. Kissugarú ívek miatt.			Bátaszék felől 400 m.
50	Hidas-Bonyhád	Bátaszék			522	526	400	40 (80)	1	2001.03.19	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya			
50	Hidas-Bonyhád	Bátaszék			575	585	1000	60 (80)	0,6	2022.08.02 11:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatt irány és fekszint hiba		2022.10.11 12:00	
50	Bátaszék			III. átmenő fővágány	598	609	1100	60 (80)	0,6	1978.06.12	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.		2022.12.10	Szelvényváltás: 609=952 szelvény, jelzők a bal oldalon
50	Bátaszék			III. átmenő fővágány	598	609	1100	40 (80)	1,5	2016.11.09 12:30	Pályahiba. elsárosodás miatt fekszint hibák	további int.	2022.12.10	
50	Bátaszék			VIII. vágány	601	608	700	20 (40)	0	1999.10.22	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.			
50	Bátaszék			VII. vágány	601	608	700	20 (40)	0	1999.10.22	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.			

50 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m): 26000 Mi. tő. (p): 17,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
51	Hidas-Bonyhád	Bonyhád			1	34	3300	0 (30)	0	2019.12.15	Pályaállapot, műszaki állapot			

51 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

3300 Ml. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
60	Murakeresztúr			B/1 átmenő fővágány	0	9	900	80 (100)	0,4	2013.12.15			Murakeresztúr felől eljövő kitérő nincs! Szelvényváltás: 2341+55 (55.sz.k.t.)= 0+00. Hibaszelvény: 8+00-9+00=225,9 m	
60	Órtilos elágazás	Órtilos			31	35	400	80 (100)	0,4	2021.08.13 11:00	Pályahiba. útátjáró rálátási háromszög hiánya	további intézkedésig	2022.12.10	Vp. felől csak páratlan vonatok részére
60	Órtilos elágazás	Órtilos			40	41	100	40 (100)	1,1	2020.11.30 10:00	Pályahiba. KIAG szabályozás után	további int.	2022.12.10	
60	Órtilos elágazás	Órtilos			43,85	46,92	307	60 (100)	0,7	2021.12.23 10:00	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hiánya miatt		2022.12.10	Csak páratlan vonatok részére!
60	Órtilos elágazás	Órtilos			73	74	100	60 (100)	0,7	2020.12.07 12:00	Pályahiba. felsárosodás fekszinthiba.	további int.	2022.12.10	Órtilos állomás "A" jelű bejárati jelző és a 2. számú kitérő között.
60	Órtilos			III. átmenő fővágány	74	75	100	60 (100)	0,7	2021.06.28 14:30	Pályahiba. irány és fekszint hiba		2022.12.10	2 kitérő. A sebességkorlátozás egybetűzve a 73-74 sz-ben lévő sebességkorlátozással
60	Órtilos			3.számú kitérő	83	84	100	20 (40)	0	2016.12.11	Kitérő állapota. kitérő műszaki állapot			
60	Órtilos	Gyékényes			138,1	139,65	155	40 (80)	0,8	2020.07.23 10:00	Pályahiba. sáros aléplétmény	további int.	2022.08.10 10:45	
60	Gyékényes			III.átmenő fővágány	149,67	164	1433	40 (100)	2,3	2004.12.12	Pályáállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.			
60	Gyékényes			IV.átmenő fővágány	152,1	162,55	1045	40 (100)	2	2004.12.12	Pályáállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.			szelvényváltás: 152+10=4+30. Oh felől nincs kitérő.
60	Gyékényes			II.átmenő fővágány	155,34	165,19	1000	40 (100)	1,9	2004.12.12	Pályáállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.			szelvényváltás: 999+17=165+19
60	Gyékényes			13.számú kitérő	152,88	153,18	30	20 (40)	0	2015.12.13	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			19.számú kitérő	153	154	100	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			27.számú kitérő	153	154	100	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			31.számú kitérő	153	154	100	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			23.számú kitérő	153	154	100	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			29.számú kitérő	153	154	100	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			25.számú kitérő	153	154	100	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			21.számú kitérő	153,44	153,74	30	20 (40)	0	2015.12.13	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			VI.vágány	153,69	163	931	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt		2022.12.10	
60	Gyékényes			V. vágány	153,93	162,09	1000	40 (100)	0	2014.12.14	Pályáállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.			
60	Gyékényes			IX.vágány	154,25	162,41	816	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			
60	Gyékényes			XIV.vágány	154,26	162,55	829	20 (40)	0	2005.12.11	Pályáállapot. műszaki állapot miatt			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
60	Gyékényes			VII.vágány	154,32	162,45	813	20 (40)	0	2005.12.11		2022.12.10	
60	Gyékényes			X.vágány	154,33	162	767	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			XI.vágány	154,33	162,57	824	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			XII.vágány	154,35	162,57	822	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			22.számú kitérő	162	163	100	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			34.számú kitérő	162	163	100	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			20.számú kitérő	162	163	100	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			18.számú kitérő	162,34	162,64	30	20 (40)	0	2015.12.13			
60	Gyékényes			26.számú kitérő	162,41	162,93	52	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			28.számú kitérő	162,45	162,93	48	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes			16.számú kitérő	163	164	100	20 (40)	0	2005.12.11			
60	Gyékényes	Berzence			164	168	400	40 (80)	1	2021.12.12			Gyékényes felől 50 méter!
60	Gyékényes	Berzence			164	323	15900	60 (80)	4,3	2021.12.12		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Gyékényes	Berzence			168	175	700	60 (80)	0,5	2021.12.12			
60	Gyékényes	Berzence			175	192	1700	60 (80)	0,8	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki ok	2022.12.21 08:55	egybetűzve
60	Gyékényes	Berzence			240	250	1000	60 (80)	0,6	2019.12.14 22:00	Pályahiba. pályáallapot		
60	Gyékényes	Berzence			319	323	400	60 (80)	0,4	2021.12.12			
60	Berzence			III.átmenő fővágány	323	327	400	60 (80)	0,4	2021.12.12			
60	Berzence			III.átmenő fővágány	323	326	300	60 (80)	0,4	2021.12.12		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Berzence			II.vágány	321	326	500	20 (40)	0	2018.12.09			
60	Berzence	Vízvár			326	458	13200	60 (80)	3,6	2021.12.12		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Berzence	Vízvár			412	425	1300	60 (80)	0,7	2021.12.01 10:25	Pályahiba. síngeometriai torzulása		egybe tűzve
60	Berzence	Vízvár			425	430,5	550	60 (80)	0,5	2021.06.15 10:00	Pályahiba. pályageometriai hibák		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
60	Berzence	Vízvár			447	452	500	60 (80)	0,5	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot	további int.	egybetűzve!
60	Berzence	Vízvár			452	458	600	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot miatt		
60	Vízvár			III.átmenő fővágány	458	464	600	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot miatt		
60	Vízvár			III.átmenő fővágány	458	464	600	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot miatt	2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!
60	Vízvár			IV. vágány	458	465	700	20 (40)	0	2019.12.15	Pályáállapot. ajállag		1.sz. és 6.sz. kitérők között
60	Vízvár			II.vágány	458	464	600	20 (40)	0	2020.12.13	Pályáállapot. műszaki állapot		
60	Vízvár	Babócsa			464	572	10800	60 (80)	3	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot miatt	2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!
60	Vízvár	Babócsa			464	467	300	60 (80)	0,4	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot		egybetűzve!
60	Vízvár	Babócsa			505	530	2500	60 (80)	1	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot	2023.04.21 09:30	
60	Babócsa			II.átmenő fővágány	572	579	700	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot miatt	2022.12.10	
60	Babócsa			II.átmenő fővágány	572	579	700	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot miatt	2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!
60	Babócsa	Barcs			579	701	12200	60 (80)	3,4	2021.12.12	Pályáállapot. a pálya műszaki állapota miatt	2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!
60	Babócsa	Barcs			607	614	700	60 (80)	0,5	2021.12.21 16:00	Pályahiba. geometriai hiba		Egybetűzve
60	Babócsa	Barcs			614	640	2600	60 (80)	1	2020.09.01 07:44	Pályahiba. Geometriai hiba		
60	Barcs			III.átmenő fővágány	700	712	1200	60 (80)	0,6	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot		szelvényváltás 712+98= 672+70
60	Barcs			III.átmenő fővágány	701	712	1100	60 (80)	0,6	2021.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot	2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs! Szelvényváltás 712+98= 672+70
60	Barcs			VI. vágány	703	711	800	0 (40)	0	2020.12.13	Pályáállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
60	Barcs			I.vágány	706	713	700	0 (40)	0	2010.12.12	Pályáállapot. műszaki állapot		3-40 kít. között, szelvényváltás 672+70=712+98
60	Barcs	Középrigóc			668	666	200	30 (80)	1,3	2007.12.09	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páratlan számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			668	666	200	30 (30)	0	2021.03.04 14:06	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hiánya		Páratlan számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			669	668	100	20 (80)	1,7	2007.12.09	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			669	668	100	20 (20)	0	2021.03.04 14:06	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hiánya		Páros számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			672	620	5300	40 (80)	4,7	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt	2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs !

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
60	Barcs	Középrigóc			672	620	5200	60 (80)	1,6	2021.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt			
60	Barcs	Középrigóc			672	620	5200	60 (80)	1,6	2021.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Középrigóc			II. átmenő fővágány	620	612	800	40 (80)	1,3	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
60	Középrigóc			II. átmenő fővágány	620	612	800	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Középrigóc			II. átmenő fővágány	620	612	800	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt			
60	Középrigóc			I. vágány	620	612	800	20 (40)	0	2010.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt			4.-11.sz.kitérő között
60	Középrigóc	Darány			612	554	5800	40 (80)	5,1	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
60	Középrigóc	Darány			612	555	5700	60 (80)	1,8	2021.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt			
60	Középrigóc	Darány			612	554	5800	60 (80)	1,8	2021.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Darány			II. átmenő fővágány	554	548	600	40 (80)	1,2	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
60	Darány			II.átmenő fővágány	554	548	600	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályaállapot. a pálya műszaki állapota miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Darány	Szigetvár			432	430	200	40 (80)	0,9	2022.07.26 13:15	Pályahiba. fekszingt és irányhibák miatt		2022.09.30 23:59	
60	Darány	Szigetvár			450	387	6300	60 (80)	1,9	2021.06.18 11:00	Pályahiba. műszaki ok		2022.11.28 11:00	
60	Darány	Szigetvár			453	450	300	60 (80)	0,4	2022.08.08 08:30	Pályahiba. fekszingt és irányhibák	további intézkedésig	2022.12.10	
60	Darány	Szigetvár			489	488,5	50	20 (20)	0	2022.06.24 12:30	Pályahiba. sínvég törés	további intézkedésig	2022.09.30 23:59	
60	Darány	Szigetvár			510	485	2500	60 (80)	1	2021.06.29 12:40	Pályahiba. műszaki ok	további int.	2022.12.10	
60	Darány	Szigetvár			548	387	16100	40 (80)	12,8	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
60	Darány	Szigetvár			548	521	2700	60 (80)	1	2021.06.29 12:40	Pályahiba. műszaki ok	további int.	2022.12.10	
60	Darány	Szigetvár			548	387	16100	60 (80)	4,4	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Szigetvár			II. átmenő fővágány	387	378	900	60 (80)	0,6	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki ok			
60	Szigetvár			II. átmenő fővágány	387	378	900	40 (80)	1,4	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs !
60	Szigetvár			II.átmenő fővágány	387	378	900	60 (80)	0,6	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Szigetvár			I. vágány	383	380,4	260	0 (40)	0	2020.12.13 00:00	Pályahiba. műszaki ok			15-20 sz. kitérők között

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
60	Szigetvár			I. vágány	387	379	800	20 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. Talpa állag miatt.			
60	Szigetvár	Szentlőrinc			247	245	200	60 (80)	0,4	2022.07.03 15:20	Pályahiba. Meleg idő miatt geometriai torzulás		2023.02.02 08:30	Kezdőpont felől 300 m
60	Szigetvár	Szentlőrinc			378	257	12100	60 (80)	3,4	2012.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			
60	Szigetvár	Szentlőrinc			378	241	13700	40 (80)	11	2021.01.07 00:00	Pályahiba. vágány geometria romlása miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs !
60	Szigetvár	Szentlőrinc			378	241	13700	60 (80)	3,8	2021.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		2022.12.10	Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!

60 Összes korlátozás: 97 db

Hossz (m): 213592 Ml. tő. (p): 104,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
61	Szentlőrinc	Királyegyháza-Cementgyár ipvk.			6	11	500	40 (60)	0,5	2021.09.13	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.		2022.12.10	Kp. felől 10 m
61	Szentlőrinc	Királyegyháza-Cementgyár ipvk.			6	11	500	40 (60)	0,5	2021.09.13	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.		2022.12.10	Kp. felől 10 m
61	Királyegyháza-Cementgyár ipvk.	Sellye			89,5	90,5	100	40 (60)	0,4	2022.07.21 14:30	Pályahiba. meleg miatt kialakult fekszingt és irányhiba	további int.	2023.01.10 22:00	
61	Sellye			I. vágány	236,6	240,1	350	0 (60)	0	2021.12.07 12:15	Pályahiba. nyomtáv hibák	további intézkedésig	2022.12.10	

61 Összes korlátozás: 4 db

Hossz (m):

1450 Mi. tö. (p):

1,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
62	Középrigóc	Drávafook			1049	806	24300	0 (40)	0	2008.10.01	Egyéb ok. Forgalom szünetelés		Forgalom szünetel
62	Drávafook			II. átm. fővágány	802,6	793,5	910	10 (60)	5,7	2022.01.20 09:00	Pályahiba. geometriai torzulások, nyomtávhiba.	további int	A két bejárati jelző között.
62	Drávafook	Sellye			788	785	300	20 (60)	1,3	2020.10.22 08:00	Pályahiba. Aljállag, ágyazathiany	További intézkedésig	2022.12.10
62	Drávafook	Sellye			793,5	706	8750	20 (60)	18,2	2022.07.05 08:00	Egyéb ok miatt. útátjárók rálátási háromszögeinek hiányossága miatt.	további int.	2023.02.01 15:00
62	Drávafook	Sellye			806	703	10300	40 (60)	5,5	2008.10.01	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés.	2022.12.10	
62	Sellye			III.átmenő fővágány	703	692	1100	40 (60)	0,8	2008.10.01	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés.		
62	Sellye	Vajszló			640	630	1000	20 (60)	2,7	2019.02.28 09:00	Pályahiba. műszaki állapot, alj állag	további int	2022.12.10
62	Sellye	Vajszló			650	649	100	20 (60)	0,9	2014.12.14	Rálatási háromszög hiánya. rálatás hiánya		Páratlan számú vonatok részére
62	Sellye	Vajszló			680	587	9300	40 (60)	5	2017.12.09	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés.	2022.12.10	
62	Sellye	Vajszló			681	680	100	20 (60)	0,9	2017.12.10	Pályaállapot. pályahiba, ágyazathiany		
62	Sellye	Vajszló			686	584	10200	20 (60)	21,1	2022.07.05 08:00	Egyéb ok miatt. útátjárók rálátási háromszögeinek hiányossága miatt.	további int.	2023.02.01 15:00
62	Sellye	Vajszló			692	681	1100	40 (60)	0,8	2017.12.10	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés.		
62	Vajszló			II. átm. fővágány	584,6	575,59	901	10 (60)	5,6	2022.01.20 09:00	Pályahiba. geometriai torzulások, nyomtávhibák.	további int.	A két bejárati jelző között.
62	Vajszló			II.átmenő fővágány	587	580	700	40 (60)	0,6	2008.10.01	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés.		
62	Vajszló	Kémes			580	490	9000	0 (60)	0	2008.10.01	Egyéb ok. Forgalom szünetel		Forgalom szünetel
62	Kémes			II. átmenő fővágány	490	486	400	0 (60)	0	2008.10.01	Egyéb ok. Forgalom szünetel		Forgalom szünetel
62	Kémes	Harkány			486	376	11000	0 (60)	0	2008.10.01	Egyéb ok. Forgalom szünetel		Forgalom szünetel
62	Harkány			III.átmenő fővágány	376	370	600	0 (60)	0	2016.12.10	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Harkány	Siklós			370	304	6600	0 (60)	0	2016.12.10	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Siklós			II.átmenő fővágány	304	297	700	0 (60)	0	2016.12.10	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Siklós	Nagyharsány			297	245	4800	0 (60)	0	2016.12.10	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Nagyharsány			III. átmenő fővágány	245	237	800	0 (60)	0	2016.12.10	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Nagyharsány	Beremendi Cementmű			237	80	15700	0 (60)	0	2017.12.09	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		Szelvényváltás:223+00=87+32

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
62	Beremendi Cementmű			I.átmenő fővágány	77	68	900	40 (60)	0,8	2008.10.01				Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés
62	Beremendi Cementmű			I. vágány	79	78	100	0 (60)	0	2021.10.26 08:50				Pályahiba. aljállag miatt a kitérő a forgalomból kizárva.
62	Beremendi Cementmű			I.átmenő fővágány	80	77	300	40 (60)	0,5	2019.12.15				Pályaállapot. Műszaki állapot
62	Beremendi Cementmű			III. vágány	77,02	69,52	750	20 (40)	0	2017.12.10				Pályaállapot. Műszaki állapot
62	Beremendi Cementmű			II. vágány	77,49	69,06	843	20 (40)	0	2017.12.10				Pályaállapot. Műszaki állapot
62	Beremendi Cementmű	Villányi elágazás			60	4	5600	20 (80)	14	2022.07.07 10:00				Egyéb ok miatt. útátjáró ráátási háromszögeinek hiánya további intézkedésig 2023.04.13 11:00
62	Beremendi Cementmű	Villányi elágazás			68	1	6600	40 (80)	5,7	2008.10.01				Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés Villány felől 50 m!

62 Összes korlátozás: 30 db

Hossz (m):

133754 Ml. tö. (p):

90,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
64	Pécs	Pécs-Külváros			3	4	100	40 (80)	0,8	1998.06.02	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.			
64	Pécs-Külváros	Pécs felső			16	21	500	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt		2022.12.07	
64	Pécs-Külváros	Pécs felső			16	58	4200	0 (50)	0	2013.12.15	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt			
64	Pécs-Külváros	Pécs felső			21	22	100	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt		2022.12.07	
64	Pécs-Külváros	Pécs felső			22	58	3600	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt		2022.12.07	
64	Pécs felső			II.átmenő fővágány	58	67	900	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt			
64	Pécs felső	Pécsvárad			67	173	10600	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt		2022.12.07	
64	Pécs felső	Pécsvárad			67	217	15000	0 (50)	0	2006.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt			
64	Pécs felső	Pécsvárad			173	174	100	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt		2022.12.07	
64	Pécs felső	Pécsvárad			174	217	4300	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt		2022.12.07	
64	Pécsvárad			II.átmenő fővágány	217	230	1300	0 (50)	0	2015.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüntetés alatt			

64 Összes korlátozás: 11 db

Hossz (m):

40700 Mi. tö. (p):

0,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
65	Pécs	Pécs-Külváros			46	45	100	40 (80)	0,8	2010.12.12			végpont felől 800 m
65	Pécs-Külváros			II.vágány	39,84	34,82	502	0 (80)	0	2021.11.17 13:30	Pályahiba. avult aljállag	további intézkedésig	7.,és 10.kitérők egyenes irányba kiszegelve
65	Pécs-Külváros	Pécsbánya-Rendező			24	22	200	40 (80)	0,9	1995.05.14			Páros számú vonatok részére, kezdőpont felől 700 m.
65	Pécs-Külváros	Pécsbánya-Rendező			27	24	300	60 (80)	0,4	2021.12.12		2023.01.12	Páros számú vonatok részére
65	Pécs-Külváros	Pécsbánya-Rendező			28	27	100	60 (80)	0,4	2021.12.12		2023.01.12	Provizórium. Végpont felől 550 méter!
65	Pécsbánya-Rendező			IX. vágány	1	5	600	20 (40)	0	1998.05.11			Szelvényváltás: 0=0
65	Pécsbánya-Rendező			VII. vágány	2	6	800	20 (40)	0	1998.05.11			Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező			VIII. vágány	2	5	700	20 (40)	0	1998.05.11			Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező			III. vágány	3	6	900	20 (40)	0	1998.05.11			Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező			V. vágány	3	6	900	20 (40)	0	1998.05.11			Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező			VI. vágány	3	6	900	20 (40)	0	1998.05.11			Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező			II. vágány	3	2,85	600	20 (40)	0	1998.05.11			Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező	Áta			51	53	100	60 (80)	0,4	2022.06.16 10:00	Pályahiba. Pályageometriai hibák	További int.	
65	Pécsbánya-Rendező	Áta			103	103,5	50	40 (80)	0,8	2021.11.05 12:00	Egyéb ok miatt. söntérezetlenség miatt		Csak kezdőpont felől!
65	Áta			III.vágány	151	160	900	20 (40)	0	2013.12.15			
65	Villány			I.átmenő fővágány	300	309,4	900	40 (80)	1,4	2007.12.09			
65	Villány			II.átmenő fővágány	302,3	309,89	759	40 (80)	1,3	2007.12.09			
65	Villány			II.átmenő fővágány	302,3	309,87	757	20 (80)	3,1	2022.07.01 12:00	Pályahiba. avult aljállag	További int.	
65	Villány			III. vágány	302,74	309,51	677	20 (40)	0	1989.01.12			
65	Villány			VII.vágány	303	308	500	0 (40)	0	2016.12.11			
65	Villány			VI.vágány	303	309	600	20 (40)	0	2021.12.12			
65	Villány			IV. vágány	303,08	309,21	613	20 (40)	0	1989.01.12			
65	Villány			V. vágány	303,35	308,95	560	20 (40)	0	1989.01.12			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kdó többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
65	Villány			VIII.vágány	304	308	400	0 (80)	0	2016.12.10	Pályaállapot, műszaki állapot			
65	Villány	Bóly			155	154	100	40 (80)	0,8	2022.04.27 10:30	Pályahiba. fekszinthiba	további int.		
65	Bóly	Mohács			112	110,6	140	20 (80)	1,7	2020.11.02 11:30	Egyéb ok miatt. AS 111 sz útátjáró söntérképtelenség	további intézkedésig	2022.12.10	
65	Bóly	Mohács			120	118	200	40 (80)	0,9	2022.03.29 23:59	Beruházási munka. forgalomba helyezés után	további int.	2023.01.18 12:00	

65 Összes korlátozás: 27 db

Hossz (m):

13858

Mi. tó. (p):

12,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
66	Villány			I. átm. fővágány	301,88	309,87	799	20 (80)	3,2	2022.07.01 12:00	Pályahiba. avult aljállag	További int.		
66	Magyarbóly			IV. vágány	364	372	800	20 (40)	0	2020.12.13	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.			
66	Magyarbóly	Magyarbóly OH.			431	433	200	40 (80)	0,9	2022.08.05 11:45	Pályahiba. pályageometriai hibák	további int.	2022.09.26 10:00	

66 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

1799 Mi. tö. (p):

4,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kód többbet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
70	Budapest-Nyugati			11. sz. vágány	0	7	700	40 (80)	0	2021.07.18			lassújel kezdőpont felől nem kerül kitézésre
70	Budapest-Nyugati			10. sz. vágány	0	7	700	40 (80)	0	2021.07.18			lassújel kezdőpont felől nem kerül kitézésre
70	Budapest-Nyugati			12. sz. vágány	0	7	700	40 (80)	0	2021.07.18			lassújel kezdőpont felől nem kerül kitézésre
70	Budapest-Nyugati			Hideg bal vágány	7	18	1100	60 (60)	0	2022.01.07			Hideg bal vágány
70	Budapest-Nyugati			Hideg jobb vágány	7	18	1100	60 (60)	0	2022.01.07			Hideg jobb vágány
70	Budapest-Nyugati			Ágyú 3." Összekötő vágány"	8,4	16,36	796	20 (40)	0	2000.05.28			(213 - 256 sz. kitérők között)
70	Rákosrendező		jobb átmenő fővágány	AB I. sz. vg.	28	46	1800	60 (80)	0,8	2020.12.13		2023.01.10	
70	Rákosrendező		jobb átmenő fővágány	ABI sz. jobb vágány	28	30	200	40 (80)	0,9	2021.07.20 16:00			Pályahiba. süppedés és nyombóvulás
70	Rákosrendező		jobb átmenő fővágány	ABI sz. jobb vágány	43	45	200	40 (80)	0,9	2020.12.18 10:00			Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján.
70	Rákosrendező		bal átmenő fővágány	AB II. sz. vg.	26	32	600	40 (80)	1,2	2020.12.13		2023.01.10	
70	Rákosrendező		bal átmenő fővágány	ABII. sz. vágány	29	32	300	20 (40)	0,9	2022.07.07 09:00		2022.11.07 23:59	
70	Rákosrendező		bal átmenő fővágány	AB II. sz. vg.	32	45	1300	60 (80)	0,7	2020.12.13		2023.01.10	
70	Rákosrendező		bal átmenő fővágány	AB II. sz. vg.	45	47	200	40 (80)	0,9	2020.12.13		2023.01.10	
70	Rákosrendező			Fogadó XXIV. sz. vágány	28	36,3	830	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			Fogadó XXI. sz. vágány	28	36	800	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			Fogadó XXII. sz. vágány	28	35,6	760	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			Fogadó XIX. sz. vágány	28	35,5	750	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			Fogadó XX. sz. vágány	28	35,5	750	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			Fogadó XXIII. sz. vágány	28	35,5	750	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			Fogadó XVIIII. sz. vágány	28	35,3	730	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			Fogadó XXV. sz. vágány	28	36,5	850	20 (40)	0	2004.12.12			Pályaalapot. Avult felépítmény
70	Rákosrendező			AB III. sz. vágány	28	45	1700	60 (60)	0	2020.12.15		2022.12.10	
70	Rákosrendező			AB VI.sz. vágány	29	39	1000	20 (40)	0	2007.12.09			32 sz. kitértől

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
70	Rákosrendező			AB III. vg.	29,5	30	50	40 (60)	0	2021.06.11 22:00		2022.12.10 23:59	
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	74	75	100	60 (80)	0,4	2020.12.18 10:00		2022.12.10 23:59	
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	82	84	200	60 (80)	0,4	2020.11.20 11:00		2022.12.10 23:59	Egybetűzve a 84+00-85+50 sz. szelvények közötti ideiglenes lassúmenettel.
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	IV. vg. (13 sz kitérő egyenes iránya)	84	85,5	150	60 (120)	1	2021.07.21 17:00		2022.12.10 23:59	Egybetűzésre kerül a 82+00-84+00 sz. szelvények közötti 60 km/h ideiglenes lassúmenettel.
70	Rákospalota-Újpest			V. sz. vg.	73	85	1200	40 (60)	0	2019.12.15			2. - 17. sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			II. sz. vágány	75	85	1000	20 (40)	0	2019.12.15			18 - 7 sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			VI. sz. vágány	76	84	800	20 (40)	0	2004.12.12			
70	Rákospalota-Újpest			VIII. sz. vágány	76	82	600	0 (40)	0	2004.12.12			28 - 27 sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			VII. sz. vágány.	76	83	700	10 (40)	0	2019.12.15			
70	Dunakeszi		bal átmenő fővágány	11. sz. kitérő	150	151	100	80 (120)	0,6	2021.12.17 09:00			
70	Dunakeszi			VI. sz. vágány	139	150	1100	10 (40)	0	2018.12.09			16 - 17 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			VII. sz. vágány	139	150	1100	10 (40)	0	2018.12.09			18 - 19 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			VIII. sz. vágány	139	150	1100	10 (40)	0	2018.12.09			18 - 19 sz. kitérők között
70	Göd			V. sz. vágány	215	224	900	10 (40)	0	2000.05.28			17 - 11 sz. kitérők között
70	Verőce		jobb átmenő fővágány	III. vg (2-8-10. kitérők)	425,3	426,7	140	60 (100)	0,7	2022.03.10 09:00		2022.11.30 10:00	2-8-10. kitérőkre vonatkozik
70	Verőce		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	425,3	426,1	80	80 (100)	0,3	2022.05.19 09:00		2022.11.30 10:00	
70	Verőce			I. sz. vágány	426	436	1000	20 (40)	0	2018.12.09			6 -11 sz. kitérők között
70	Verőce			IV. vágány.	432	433	100	20 (40)	0	2017.10.03 10:00		2022.12.10 23:59	
70	Verőce	Nagymaros	bal vágány		495	496	100	80 (100)	0,3	2022.02.09 08:00		2022.12.14 04:00	
70	Nagymaros			VI. sz. vágány	511	517	600	0 (40)	0	2019.12.15			300 méter hosszban járható a végpont felől
70	Nagymaros			VI. sz. vágány	517	520	300	10 (40)	0	2019.12.15			600 méter a kezdőpont felől nem járható
70	Nagymaros	Szob	jobb vágány		544	561	1700	40 (100)	2,6	2020.07.13 00:00		2022.12.10 23:59	
70	Nagymaros	Szob	bal vágány		544	561	1700	40 (100)	2,6	2022.07.28 18:00		2022.08.15 10:00	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kdő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
70	Szob			III.a. sz. vágány	623	626	300	15 (40)	0	2001.08.01	Geometria miatt. x			Csak érkező vonatokra
70	Szob			VII. sz. vágány	623	632	900	10 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. x			
70	Szob			I. sz. vágány	625	631	600	20 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. x			
70	Szob			III.b. sz. vágány	629	632	300	15 (40)	0	2001.08.01	Geometria miatt. x			Csak érkező vonatokra
70	Szob	Szob OH.	jobb vágány		634	636	200	80 (100)	0,3	2001.06.10	Geometria miatt.			

70 Összes korlátozás: 51 db

Hossz (m):

35736 Ml. tő. (p):

15,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
71	Rákospalota-Újpest	Rákospalota-Kertváros			7	13	600	40 (60)	0,6	2011.12.11	Geometria miatt.			
71	Fót	Csomád			80	80,5	50	40 (60)	0,3	2021.12.02 10:00	Pályahiba. Útátjáróban avult aljak.			
71	Fót	Csomád			85	87	200	40 (60)	0,4	2022.01.27	Pályaállapot x			
71	Fót	Csomád			111	118	700	40 (60)	0,6	2010.12.12	Pályaállapot x			
71	Veresegyház			II. sz. vágány	182	189	700	40 (60)	0,6	2017.12.10	Pályaállapot x			
71	Veresegyház			III. vágány (1.- 5. kitérők között)	187	189	200	20 (40)	0	2015.02.27 10:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		2022.12.10 23:59	
71	Veresegyház	Órbottyán			226	228	200	40 (60)	0,4	2022.07.14 10:00	Pályahiba. Alépitményi hiba		2022.11.10 09:00	
71	Órbottyán			II. sz. vágány	228	232	400	20 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot x			
71	Vácrátót			III. sz. vágány kezdőponti oldal	242	243	100	20 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot x			Szelvényváltás: 309=241
71	Vácrátót	Vác			276	277	100	60 (80)	0,4	2022.01.27	Pályaállapot x		2023.01.10	

71 Összes korlátozás: 10 db

Hossz (m):

3250 Mi. tő. (p):

3,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
75	Vác	Vác-DCM elágazás			19	19,5	50	10 (60)	1,4	2022.07.22 16:25	Pályahiba. Az extrém meleg miatt a vágány kinyomódott		2022.08.30 09:00	
75	Vác-DCM elágazás	Szokolya			14	91,5	7750	40/60 (60)	4,2	2016.12.11	Pályáállapot. 40 km/h a tehervonatok részére			Csak tehervonatokra érvényes.
75	Vác-DCM elágazás	Szokolya			111	112	100	30/30 (40)	0,2	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Csak Balassagyarmat felől	2016.12.11. 0:00		Csak páratlan számú vonatokra.
75	Vác-DCM elágazás	Szokolya			132,6	133,4	80	20 (50)	0,7	2020.11.03 12:00	Pályahiba. töltés suvadása miatt		2022.12.10 23:59	
75	Szokolya	Nógrád			147	235	8800	40 (50)	2,8	2008.12.14	Pályáállapot. x		2022.12.10	
75	Szokolya	Nógrád			153	155	200	20 (40)	0,7	2016.02.10 15:15	Elemi esemény miatt. Nagy esőzés okozta, sár átfolyás miatt.		2022.12.10 23:59	
75	Szokolya	Nógrád			166,7	167,7	100	10 (40)	1,3	2022.06.10 18:50	Elemi esemény miatt. sárosodás, fekszinthiba.		2022.12.09 10:00	
75	Szokolya	Nógrád			188	198	1000	30 (50)	1,1	2016.07.18 12:00	Pályahiba. Intenzív esőzés miatt sárosodás, fekszint hibák , illetve alép. átázás		2022.12.10 23:59	
75	Nógrád	Diósjenő			235	281	4600	40 (50)	1,5	2017.12.01	Pályáállapot. x		2022.12.10	
75	Nógrád	Diósjenő			262,41	262,91	50	20 (40)	0,5	2022.06.10 10:00	Pályahiba. hídfacsavarok lazák, törtek		2023.04.06 10:00	
75	Diósjenő			II. sz vágány	281	285,73	473	40 (50)	0,3	2017.12.04 16:00	Pályahiba. pályageometriai hiba miatt			(2 - 1 sz. kitérők között)
75	Diósjenő			III. sz. vágány	281	285	400	20 (40)	0	2000.05.28	Pályáállapot. x			
75	Diósjenő			V. sz. vágány	282,19	284,2	201	0 (40)	0	2015.03.05	Pályáállapot. x			
75	Diósjenő	Nagyoroszi			285,73	296	1027	40 (50)	0,5	2018.12.09	Pályáállapot. x			
75	Diósjenő	Nagyoroszi			296	298	200	20 (40)	0,7	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Csak Balassagyarmat felől			Csak páratlan számú vonatokra.
75	Diósjenő	Nagyoroszi			296	298	200	40 (50)	0,2	2021.04.06	Pályáállapot. x			Csak páros számú vonatokra.
75	Diósjenő	Nagyoroszi			298	371,6	7360	40 (50)	2,4	2018.12.09	Pályáállapot. x			
75	Diósjenő	Nagyoroszi			331	332	100	20 (40)	0,6	2022.06.27 10:00	Pályahiba. elsárosodott ágyazat			
75	Nagyoroszi			II. sz. vágány	371,6	375,99	439	40 (50)	0,3	2018.12.09	Pályáállapot. x			2 - 1 sz. kitérők között
75	Nagyoroszi			4. sz. kitérő "K" irány	372	373	100	20 (40)	0	2011.02.03 08:00	Pályahiba. kitérő műszaki állapota			
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			375,99	472	9601	40 (50)	3	2017.12.01	Pályáállapot. x			
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			415	416	100	20 (40)	0,6	2010.12.12	Rálátási háromszög hiánya. Csak Balassagyarmat felől.			Csak páratlan számú vonatok részére.
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			423	424	100	20 (40)	0,6	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Csak Balassagyarmat felől			Csak páratlan számú vonatok részére.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			432,4	433	60	20 (40)	0,5	2022.01.07 10:00		2022.12.09 10:00	
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			460	461	100	10 (40)	1,3	2000.05.28			Csak páratlan számú vonatok részére.
75	Drégelypalánk	Dejtár			391	420	3000	40 (60)	1,8	2018.12.09			Csak tehervonatokra érvényes a 40 km/h. Kötőve nincs!
75	Drégelypalánk	Dejtár			421	483	6200	40 (60)	3,4	2017.12.01			
75	Drégelypalánk	Dejtár			448,5	449,5	100	10 (40)	1,3	2022.05.17 11:00		2022.08.24 12:00	
75	Drégelypalánk	Dejtár			489	501	1100	40 (60)	0,8	2018.12.09			Csak tehervonatokra érvényes. Kötőve nincs!
75	Drégelypalánk	Dejtár			500	501	100	20 (60)	0,9	2000.05.28			Csak páratlan vonatokra.
75	Drégelypalánk	Dejtár			501	504	300	40 (60)	0,5	2016.12.02			Csak tehervonatokra érvényes. Kötőve nincs!
75	Dejtár			III. sz. vágány	504	508,25	425	40 (60)	0,5	2006.04.01			Csak tehervonatokra érvényes. Kötőve nincs!
75	Dejtár	Balassagyarmat			508,25	568	5975	40 (60)	3,3	2011.12.11			Csak tehervonatokra érvényes. Kötőve nincs!
75	Dejtár	Balassagyarmat			528	528,5	50	40 (60)	0,3	2021.09.02 12:00			
75	Dejtár	Balassagyarmat			568	597,3	2930	40 (60)	1,8	2016.02.29			Csak tehervonatokra érvényes. Kötőve nincs!
75	Balassagyarmat			IV. sz. vágány	597,3	601	370	40 (60)	0,5	2011.12.11			Csak tehervonatokra érvényes. Kötőve nincs!

75 Összes korlátozás: 36 db

Hossz (m): 63741 Ml. tö. (p): 40,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
76	Diósjenő	Tolmács			2	27	2500	10/20 (40)	12,1	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó.		2022.12.10	
76	Diósjenő	Tolmács			2,5	3,5	100	0/0 (10)	0	2015.01.14 12:00	Pályahiba. Kapcsolószers hiány és az aljak állapota miatti pályaromlás		2022.12.10 23:59	
76	Diósjenő	Tolmács			40	49	900	10/20 (40)	4,9	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Tolmács			II. átmenő fővg.	49	53	400	10/20 (40)	2,6	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Tolmács	Rétság			53	64	1100	10/20 (40)	5,8	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Rétság			II. átmenő fővg.	64	68	400	10/20 (40)	2,6	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Rétság			III. sz. vágány	65	67	200	5 (40)	0	2003.12.14	Pályaállapot. x		2022.12.10	
76	Rétság	Bánk			68	113	4500	10/20 (40)	21,1	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Bánk			II. átmenő fővg.	113	119	600	10/20 (40)	3,5	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Bánk	Romhány			119	155	3600	10/20 (40)	17	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Bánk	Romhány			119	155	3600	10/20 (40)	17	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 20 km/ó		2022.12.10	
76	Bánk	Romhány			155	167	1200	10/40 (40)	6,2	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 40 km/ó		2022.12.10	
76	Romhány			III. átmenő fővg.	167	171	400	10/40 (40)	2,6	2006.04.01	Pályaállapot. Bz-re 40 km/ó		2022.12.10	

76 Összes korlátozás: 13 db

Hossz (m): 19500 Mi. tő. (p): 95,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
77	Aszód	Galgamácsa			18	20	200	40 (80)	0,9	2000.05.28	Geometria miatt.			
77	Aszód	Galgamácsa			34	36	200	60 (80)	0,4	2022.05.17 08:00	Pályahiba. irányhiba miatt		2022.12.09 10:00	
77	Aszód	Galgamácsa			36	37	100	40 (80)	0,8	2022.05.17 08:00	Pályahiba. irányhiba miatt		2022.12.09 10:00	
77	Aszód	Galgamácsa			88	91	300	60 (80)	0,4	2000.05.28	Pályaállapot. x		2022.11.22	
77	Galgamácsa			II. vágány.	92	101	900	0 (20)	0	2017.06.01 10:00	Egyéb ok miatt. Anyagtárolás miatt a vágány ideiglenesen lezárva.		2022.12.10 23:59	(4 - 5 kitérők között)
77	Galgamácsa			II. sz. vágány	92	101	900	10 (40)	0	2017.12.10	Pályaállapot. x		2022.12.10	Legfeljebb 140 kN tengelyterheléssel.
77	Galgamácsa			II. sz. vágány	92	101	900	0 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			Legfeljebb 140 kN tengelyterheléssel.
77	Galgamácsa	Vácrátót			238	239	100	40 (80)	0,8	2019.01.29 15:00	Pályahiba. Irányhiba.		2022.12.12 23:59	

77 Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m):

3600 Ml. tö. (p):

3,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			101,86	229	12714	30 (40)	6,5	2022.01.06 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			124	126	200	10 (60)	2,1	2017.02.08 14:00		2022.08.31 12:00	
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			126	130	400	20 (60)	1,5	2019.06.19 22:00		2022.08.31 12:00	
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			206	211	500	40 (60)	0,5	2022.07.23 16:00		2022.08.22 12:00	
78	Acsa-Erdőkürt			III. vágány	229	239	1000	30 (40)	0,7	2022.01.06 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
78	Acsa-Erdőkürt	Galgaguta			239	284	4500	30 (40)	2,4	2022.01.06 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
78	Acsa-Erdőkürt	Galgaguta			253	254	100	20 (60)	0,9	2017.02.08 14:00		2022.08.31 12:00	
78	Acsa-Erdőkürt	Galgaguta			284	285	100	10 (50)	1,5	2022.03.16 12:00		2022.11.18 10:00	
78	Galgaguta			II. vágány	284	288	400	30 (40)	0,4	2022.01.06 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
78	Galgaguta	Nógrádkövesd			288	324,32	3632	30 (40)	2	2022.01.06 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
78	Nógrádkövesd			III. sz. átmenő fővágány	325	330	500	40 (50)	0,3	2016.06.06 10:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
78	Nógrádkövesd			V. sz. vágány	326	329	300	10 (40)	0	2001.06.10			
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			330	393	6300	40 (50)	2	2022.01.27		2022.12.01	
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			384	385	100	10 (60)	1,6	2017.02.08 14:00		2022.11.18 10:00	
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			393	394	100	20 (50)	0,7	2000.05.28			Csak páros számú vonatokra
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			393	444,5	5150	40 (50)	1,7	2022.02.01 12:00		2022.12.02 12:00	
78	Mohora	Balassagyarmat			489	495	500	40 (50)	0,3	2000.05.28			
78	Mohora	Balassagyarmat			494	495	100	20 (50)	0,7	2000.05.28			Csak páros számú vonatokra
78	Mohora	Balassagyarmat			495	502	700	40 (50)	0,4	2000.05.28			
78	Balassagyarmat	Szécsény			593,2	771,3	17810	30 (40)	9,1	2016.06.06 10:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes Kítűzve nincs!
78	Szécsény			II. átmenő fővg.	771,3	776	470	30 (40)	0,4	2011.12.07 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!
78	Szécsény			IV. sz. vágány (6 - 5 sz. kitérők között)	772	775	300	20 (40)	0	2001.06.10			
78	Szécsény	Nógrádszakál			776	864,22	8822	30 (40)	4,6	2011.12.07 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kítűzve nincs!

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kdő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
78	Szécsény	Nógrádszakál			849	850	100	10 (40)	1,3	2021.11.23 13:00		2022.11.15 10:00	
78	Nógrádszakál			II. átmenő fővg.	864,22	872,13	791	30 (40)	0,6	2011.12.07 12:00		2022.12.10 23:59	Csak tehervonatokra érvényes. Kétüze nincs!
78	Nógrádszakál			III. sz. vágány	864,22	872,13	791	30 (40)	0	2001.06.10			Csak tehervonatokra érvényes. Kétüze nincs!
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			872,13	909	3687	30 (40)	2	2008.12.14			Csak tehervonatokra érvényes. Kétüze nincs!
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			909	920	1100	20 (40)	2,1	2008.12.14			
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			920	994	7400	30 (40)	3,9	2008.12.14			Csak tehervonatokra érvényes. Kétüze nincs!
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			930	931	100	20 (40)	0,6	2000.05.28			Csak páros számú vonatokra.
78	Ipolytarnóc			III. átmenő fővg.	994	999	500	30 (40)	0,4	2008.12.14			Csak tehervonatokra érvényes. Kétüze nincs!
78	Ipolytarnóc			8. kitérő (I-II vág. kp. vége)	995	996	100	10 (40)	0	2016.11.18 11:20		2022.11.15 11:00	8. sz. kitérőn mindkét irányban
78	Ipolytarnóc	Ipolytarnóc OH.			999	1007	800	30 (40)	0,6	2008.12.14			Csak tehervonatokra érvényes. Kétüze nincs!

78 Összes korlátozás: 33 db

Hossz (m):

80067

Mi. tö. (p):

51,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Budapest-Keleti		jobb átmenő fővágány	Kőbányai "érkező" vg. - 903. sz. kitérő	16	16,5	50	40 (80)	0,8	2021.09.27 00:00	Beruházási munka. forgalomba-helyezés után technológiai okból			
80	Budapest-Keleti	Kőbánya felső	jobb vágány		20,5	24,5	400	40 (80)	1	2021.07.08 10:00	Pályahiba. Tovább romlott fekszinthibák miatt		2022.11.11 08:30	A helytelen irányból a lassújel előjelző és a lassújel eleje jelző között a fékúttávolság csak 300 méter!
80	Budapest-Keleti	Kőbánya felső	bal vágány		20,5	22	150	60 (80)	0,4	2021.05.19 12:00	Pályahiba. HC hiba		2022.11.11 08:30	
80	Kőbánya felső			III. sz. vágány	50	50,5	50	20 (40)	0,5	2022.05.03 09:00	Pályahiba. nagy mennyiségű csavarbeszakadás		2022.09.30 09:00	23 sz. kitérő fő-fő, fő-mellék, mellék-mellék irányaira
80	Kőbánya felső		jobb átmenő fővágány	II. sz. vágány	51,6	52	40	60 (80)	0,3	2022.05.03 09:00	Pályahiba. fekszinthiba, sárosodás, rossz minőségű talpfák, alátétlemezek törése		2022.08.15 11:40	9 sz. kitérő
80	Kőbánya felső		bal átmenő fővágány	I. sz. vágányán	41	47	600	60 (80)	0,5	2021.06.17 12:00	Pályahiba. Felsővezeték állapota, HC hiba, elmaradt hegesztések		2022.12.10 23:59	
80	Kőbánya felső		bal átmenő fővágány	I. sz. vágány	47	52	500	40 (80)	1,1	2022.06.28 09:00	Pályahiba. Tartósan magas sinhőmérséklet miatt		2022.09.28 10:00	
80	Kőbánya felső			V. sz. vágányába fekvő 14. sz. kitérőre	39	39,5	50	20 (40)	0	2020.12.21 10:00	Pályahiba. kitérő talpfák állapota			
80	Kőbánya felső			XIV. sz. vágány	40,45	49,9	945	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			22-21 kitérők között
80	Kőbánya felső			XIII. sz. vágány	40,9	49,55	865	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			26-25 kitérők között
80	Kőbánya felső			VI. sz. vágány	41	49	800	20 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. Vágánygeometriai elégtelenség			
80	Kőbánya felső			V. sz. vágány	41	49	800	20 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. Vágánygeometriai elégtelenség			
80	Kőbánya felső			IV. sz. vágány	41	49	800	40 (80)	0	2000.05.28	Egyéb ok. Vágánygeometriai elégtelenség			
80	Kőbánya felső			XII. sz. vágány	41,15	49,3	815	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			30-29 kitérők között
80	Kőbánya felső			XI. sz. vágány	41,45	49	755	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			34-31 kitérők között
80	Kőbánya felső			X. sz. vágány	41,7	48,75	705	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			36-35 kitérők között
80	Kőbánya felső			IX. sz. vágány	42	48,45	645	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			
80	Kőbánya felső			VII. sz. vágány	42,3	48,2	590	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			44-39 kitérők között
80	Kőbánya felső			VIII. sz. vágány	42,3	48,2	590	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. Fenntartásból való kivonás			44-39 kitérők között
80	Kőbánya felső	Rákos	jobb vágány		52	72	2000	60 (100)	1,4	2010.06.01	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák.			Rákos felől 700 méter
80	Kőbánya felső	Rákos	bal vágány		52	72	2000	60 (100)	1,4	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák.			Rákos felől 700 méter
80	Rákos		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágányba fekvő 15. és 21 sz. kitérőkre	88	89	100	60 (100)	0,7	2021.12.09 09:00	Pályahiba. Fekszinthiba, 15. sz. kitérőben könyöksín töredezés, 21. sz. kitérőben a kettős keresztelésben repedezés			
80	Rákos		bal átmenő fővágány	V. sz. vágány	87,5	88,5	100	60 (80)	0,4	2020.08.18 12:00	Pályahiba. Sáros ágyazat.			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
80	Rákos			III. sz. vágány	74	89	1500	40 (100)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x		2022.10.27	
80	Rákos			II. sz. vágány	74	89	1500	40 (80)	0	2015.12.13	Pályaállapot. x		2022.10.27	
80	Pécel	Isaszeg	jobb vágány		209,78	286,85	7707	100 (120)	1,1	2019.12.15	Geometria miatt. A sebességkorlátozás az érintett pályaszakasz kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			
80	Pécel	Isaszeg	bal vágány		209,78	286,85	7707	100 (120)	1,1	2019.12.15	Geometria miatt. A sebességkorlátozás az érintett pályaszakasz kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			
80	Gödöllő		jobb átmenő fővágány	V. sz. vágányán	346,46	363	1654	100 (120)	0,4	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Gödöllő		jobb átmenő fővágány	V. sz. vágányán	363	383,43	2043	90 (120)	0,8	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Gödöllő		bal átmenő fővágány	II. sz. vágányán	346,46	363	1654	100 (120)	0,4	2020.02.28 10:00	Hatósági határozat miatt. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Gödöllő		bal átmenő fővágány	II. sz. vágányán	363	383,43	2043	90 (120)	0,8	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Gödöllő	Babatspuszta forgalmi kitérő	jobb vágány		383,43	426	4257	90 (120)	1,1	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Gödöllő	Babatspuszta forgalmi kitérő	bal vágány		383,43	426	4257	90 (120)	1,1	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Babatspuszta forgalmi kitérő		jobb átmenő fővágány	Jobb vágány	426	428	200	90 (120)	0,5	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Babatspuszta forgalmi kitérő		bal átmenő fővágány	Bal vágány	426	428	200	90 (120)	0,5	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Babatspuszta forgalmi kitérő	Aszód	jobb vágány	Aszód "C" bejelző és 4. kit között is	428	499	7100	90 (120)	1,6	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Babatspuszta forgalmi kitérő	Aszód	bal vágány	Aszód "B" bejelző és 8.kit között is	428	499	7100	90 (120)	1,6	2019.12.11 19:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Aszód		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágányán	499	514,62	1562	100 (120)	0,4	2020.12.10 10:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Aszód		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	502	514,62	1262	100 (120)	0,4	2020.12.10 10:00	Hatósági határozat miatt. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.17 01:00	
80	Aszód		bal átmenő fővágány	III. sz. vágányán	499	514	1500	100 (120)	0,4	2020.12.10 10:00	Beruházási munka. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.10 23:59	
80	Aszód		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	502	514	1200	100 (120)	0,4	2020.12.10 10:00	Hatósági határozat miatt. Érvényben lévő használatba vételi engedélyben engedélyezett sebesség		2022.12.17 01:00	
80	Aszód			VII. sz. vágány	503	505	200	5 (40)	0	2021.12.12	Pályaállapot. x			
80	Aszód			IX. sz. vágány	503,7	507,7	400	5 (40)	0	2021.12.12	Pályaállapot. x			
80	Aszód			VIII. sz. vágány	504,5	505	50	5 (40)	0	2021.12.12	Pályaállapot. x			
80	Aszód			VII. sz. vágány	505	508	300	5 (40)	0	2021.12.12	Pályaállapot. x			
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	jobb vágány		594	595	100	100 (120)	0,3	2022.05.16 10:00	Pályahiba. fekszinthiba miatt		2022.08.08 10:00	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	jobb vágány		619	622	300	80 (120)	0,6	2018.12.09	Pályaállapot. x		
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	jobb vágány		619	622	300	40 (120)	1,6	2022.07.11 12:00	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthibák további romlása		
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	bal vágány		594	595	100	80 (120)	0,6	2022.07.01 12:00	Pályahiba. Pályamesteri vonalbeutazás alapján, meglévő irányhiba további romlása	2022.08.08 10:00	
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	bal vágány		594	595	100	100 (120)	0,3	2022.08.08 10:00	Karbantartási munka. FKG szabályozás után technológiai okból	2022.08.17 12:00	
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	bal vágány		619	621	200	80 (120)	0,6	2018.12.09	Pályaállapot. x		
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	bal vágány		619	621	200	60 (120)	1	2018.12.10 13:30	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszint hiba		
80	Hatvani "B" elágazás		jobb átmenő fővágány	401. váltó kitérő irányban	639	640	100	20 (40)	0,6	2005.12.11	Geometria miatt. x		
80	Hatvani "B" elágazás		bal átmenő fővágány	402. váltó kitérő irányban	639	640	100	20 (40)	0,6	2005.12.11	Geometria miatt. x		
80	Hatvani "B" elágazás	Hatvan	jobb vágány		637	640	300	60 (120)	1,1	2018.08.16 00:00	Pályahiba. HC hiba, sáros ágyazat.		
80	Hatvani "B" elágazás	Hatvan	jobb vágány		640	657	1700	100 (120)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. x	2022.12.10	
80	Hatvani "B" elágazás	Hatvan	jobb vágány		650	657	700	80 (100)	0,4	2022.06.27 12:00	Pályahiba. sorozatos irány- és fekszinthibák	2022.12.10 23:59	
80	Hatvani "B" elágazás	Hatvan	bal vágány		639	642	300	60 (120)	1,1	2018.01.10 12:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthiba		
80	Hatvani "B" elágazás	Hatvan	bal vágány		640	657	1700	100 (120)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. x	2022.12.10	
80	Hatvan		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	657	670	1300	80 (120)	0,9	2018.12.09	Geometria miatt. x		
80	Hatvan		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	657	658	100	60 (80)	0,4	2022.06.27 12:00	Pályahiba. sáros ágyazat és fekszinthibák		
80	Hatvan		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	661	664	100	60 (80)	0,4	2022.07.15 10:00	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszinthibák további romlása		
80	Hatvan		bal átmenő fővágány	V. sz. vágány	657	670	1300	80 (120)	0,9	2018.12.09	Geometria miatt. x		
80	Hatvan		bal átmenő fővágány	Va. és Vb. vágány	657	670	1300	60 (80)	0,7	2021.12.14 08:00	Pályahiba. felépítmény avultsága, sáros ágyazat, fekszinthibák.		
80	Hatvan			20. sz. kitérő	657,2	657,5	30	10 (40)	0	2021.06.22 19:30	Pályahiba. Irányhiba és felépítmény állapota		
80	Hatvan			VII. sz. vágány	667	668	100	20 (80)	0	2019.08.30 10:00	Pályahiba. Aljak és kapcsolószerek állapota.	2022.12.10 23:59	39 sz. kitérő
80	Hatvan	Hort-Csány	bal vágány		670	677	700	100 (120)	0,4	2012.05.01	Geometria miatt. Ívhiány.	2022.12.10	
80	Hatvan	Hort-Csány	bal vágány		670	767	9700	60 (120)	5,8	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Hatvan	Hort-Csány	bal vágány		677	678	100	60 (120)	1	2011.12.10	Pályaállapot. Hídon és csatlakozó részen irányhiba. Híd elmozdulva a sarufészek pereméig. Csatlakozó részen fekszinthiba.		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Hatvan	Hort-Csány	bal vágány		678	681	300	100 (120)	0,3	2012.05.01	Geometria miatt. Ívhiány.		
80	Hatvan	Hort-Csány	jobb vágány		670	681	1100	100 (120)	0,4	2012.05.01	Geometria miatt. Ívhiány	2022.12.10	
80	Hatvan	Hort-Csány	jobb vágány		670	767	9700	80 (120)	3	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
80	Hatvan	Hort-Csány	jobb vágány		677	678	100	60 (120)	1	2013.08.05 12:00	Pályahiba. Hídon és csatlakozó részen irányhiba. Híd elmozdulva a sarufészek pereméig. Csatlakozó részen fekszinthiba.	2022.12.10 23:59	
80	Hort-Csány		jobb átmenő fővágány	III. átmenő fővg.	767	780	1300	80 (120)	0,9	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
80	Hort-Csány		jobb átmenő fővágány	III.	768	770	200	60 (120)	1	2022.01.07 10:00	Pályahiba. fekszint hiba + műanyag heveder+sáros ágyazat	2022.11.22 13:30	
80	Hort-Csány		bal átmenő fővágány	IV. átmenő fővg.	767	780	1300	60 (120)	1,6	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
80	Hort-Csány			V. vg.	769	778	750	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Ajlak avulása.		
80	Hort-Csány			II. vg.	769	778	750	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Ajlak avulása.		
80	Hort-Csány	Vámosgyörk	bal vágány		785	785,5	50	80 (120)	0,6	2022.07.27 09:30	Pályahiba. fekszint	2022.12.06 12:00	
80	Hort-Csány	Vámosgyörk	bal vágány		836	838	200	80 (120)	0,6	2022.07.23 14:00	Pályahiba. irányhiba a meleg időjárás miatt	2022.09.16 12:00	
80	Hort-Csány	Vámosgyörk	bal vágány		780	865	8500	60 (120)	5,2	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
80	Hort-Csány	Vámosgyörk	jobb vágány		780	865	8500	80 (120)	2,7	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
80	Hort-Csány	Vámosgyörk	jobb vágány		798	800	200	80 (120)	0,6	2022.06.30 16:30	Pályahiba. irányhiba	2022.12.06 12:00	
80	Hort-Csány	Vámosgyörk	jobb vágány		819	821	200	80 (120)	0,6	2022.08.03 15:15	Pályahiba. meleg időjárás miatt irányhiba	2022.12.06 12:00	
80	Vámosgyörk		jobb átmenő fővágány	I. átmenő fővg.	865	881	1600	80 (120)	1	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
80	Vámosgyörk		jobb átmenő fővágány	8. kitérő	866	866,5	50	80 (120)	0,6	2022.05.10 09:00	Pályahiba. fekszint		
80	Vámosgyörk		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	865	881	1600	60 (120)	1,7	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
80	Vámosgyörk			IX. sz. vg.	867	867,2	20	20 (40)	0	2022.03.04 10:00	Pályahiba. útátjáróban ajlak kapcsolószerek állapota		A végpont felől lassújel eleje és előjelző között nincs átlátszó fékút csak 80 m!
80	Vámosgyörk			IV. vg.	868	878	1000	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Ajlak avulása.		
80	Vámosgyörk			V. vg.	868	878	870	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. ajlak állapota		
80	Vámosgyörk			VII. vg.	869	877	100	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Ajlak állapota.		
80	Vámosgyörk			VI. vg.	869	878	850	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. ajlak állapota		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többi	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		881	996	11500	60 (120)	6,7	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány	Vonal	885	960	7500	100 (120)	1	2022.07.04 06:00		2022.08.26 10:00	
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		960	975	1500	80 (120)	0,9	2022.07.04 13:00		2022.08.27 17:00	
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		975	996	2100	100 (120)	0,5	2022.07.04 13:00		2022.12.10 23:59	
80	Vámosgyörk	Ludas	jobb vágány		881	996	11500	80 (120)	3,5	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Vámosgyörk	Ludas	jobb vágány		913	942	2900	80 (120)	1,3	2022.08.06 16:00		2022.09.21 12:00	
80	Vámosgyörk	Ludas	jobb vágány		970	971	100	80 (120)	0,6	2022.06.30 16:30		2022.10.20 09:30	
80	Ludas		jobb átmenő fővágány	III. átmenő fővg.	996	1011	1500	80 (120)	0,9	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Ludas		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	996	1011	1500	60 (120)	1,7	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Ludas		bal átmenő fővágány	II. sz. bal átm f.vg.	1008,5	1010	150	60 (120)	1	2021.04.23 19:35		2022.09.07 18:00	
80	Ludas			I. vg. 16. és 17. kitérők között	999	1008	900	20 (40)	0	2013.12.15			
80	Ludas	Nagyút	bal vágány		1011	1049	3700	60 (120)	2,8	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Ludas	Nagyút	bal vágány		1011	1049	3800	100 (120)	0,7	2021.12.12		2022.12.10	
80	Ludas	Nagyút	bal vágány		1044,5	1045,5	100	60 (100)	0,7	2022.08.01 12:30		2022.09.21 11:00	
80	Ludas	Nagyút	jobb vágány		1011	1049	3700	80 (120)	1,5	2021.12.12		2022.12.10	Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Ludas	Nagyút	jobb vágány		1011	1049	3800	80 (120)	1,5	2021.12.12			
80	Nagyút		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1049	1063	1500	60 (120)	1,7	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Nagyút			IV.vg.	1051	1060	1000	20 (40)	0	2009.12.13			
80	Nagyút			V. vg.	1051	1060	900	20 (40)	0	2009.12.13			
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1049	1103	5400	80 (120)	1,9	2022.07.24 13:00		2022.08.27 16:00	Meleg időjárás miatt
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1063	1121	5800	60 (120)	3,8	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1103	1108	500	60 (120)	1,2	2022.07.20 16:00		2022.08.26 13:00	
80	Kál-Kápolna		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1121	1136	1500	60 (120)	1,7	2021.12.12			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
80	Kál-Kápolna		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővágány 10. sz. kitérő	1122	1123	100	100 (120)	0,3	2020.08.03			10. sz. kitérő	
80	Kál-Kápolna		bal átmenő fővágány	10. kitérő	1122	1123	100	80 (100)	0,3	2022.06.23 13:00	Pályahiba. fekszint	2023.03.17 08:00		
80	Kál-Kápolna			V. vg.	1124	1130	900	20 (40)	0	2013.09.20 12:00	Pályahiba. aljak kapcsolószer állapota			
80	Kál-Kápolna			IV. vg.	1124	1133	900	20 (40)	0	2019.10.14 10:30	Pályahiba. aljak kapcsolószer állapota			
80	Kál-Kápolna			VI. vg.	1125	1130	440	20 (40)	0	2013.09.20 12:00	Pályahiba. aljak kapcsolószer állapota			
80	Kál-Kápolna			VII. sz. vg.	1125	1129	400	20 (40)	0	2015.03.31 12:00	Pályahiba. aljak állapota			
80	Kál-Kápolna	Füzesabony	bal vágány		1136	1237	10100	60 (120)	6	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Füzesabony		jobb átmenő fővágány	13., 19. kitérő	1251	1252	100	40 (120)	1,4	2009.12.13	Pályaállapot. Vasanyag kopás, HC, aljak állapota.			13., 19. sz. kitérő
80	Füzesabony		bal átmenő fővágány	IV. átmenő fővg.	1237	1252	1500	60 (120)	1,7	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Füzesabony		bal átmenő fővágány	IV. vg.	1238	1239	100	60 (120)	1	2022.07.01 02:05	Karbantartási munka. Technológiai	2022.09.28 14:30	Technológiai	
80	Füzesabony		bal átmenő fővágány	11., 17. kitérő	1251	1252	100	40 (100)	1,1	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.	2022.12.10 23:59		
80	Füzesabony			X. vg.	1240	1249	900	10 (40)	0	2009.12.13	Pályaállapot. Aljak állapota.			
80	Füzesabony			XI. vg.	1240	1249	900	10 (40)	0	2009.12.13	Pályaállapot. Aljak állapota.			
80	Füzesabony			VI. vg.	1240,5	1245,4	490	20 (40)	0	2020.02.14 10:00	Pályahiba. fekszint			
80	Füzesabony			I sz. vg.	1247,5	1249,8	70	10 (40)	0	2022.08.06 09:30	Pályahiba. meleg időjárás miatt irányhiba			
80	Füzesabony			II. sz. vg.	1249,1	1249,8	70	20 (40)	0	2020.10.09 10:00	Pályahiba. sáros ágyazat			
80	Füzesabony			XXVI. vg.	1251	1252	100	20 (40)	0	2021.02.11	Pályaállapot. sáros ágyazat, pálya állapota			9-25. kít. között
80	Füzesabony	Mezőkövesd	bal vágány		1252	1365	11300	60 (120)	6,6	2017.12.10	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Füzesabony	Mezőkövesd	bal vágány		1262	1263	100	80 (120)	0,6	2022.07.27 15:00	Pályahiba. fekszint, irány, meleg időjárás miatt	2022.08.28 14:00		
80	Füzesabony	Mezőkövesd	bal vágány		1288	1296	1200	80 (120)	0,9	2022.08.06 15:00	Pályahiba. meleg miatt irányhiba fekszint, irány	2022.09.07 16:00		
80	Füzesabony	Mezőkövesd	bal vágány		1296	1298	200	60 (120)	1	2022.08.06 15:00	Pályahiba. meleg miatt irányhiba	2022.08.25 22:00		
80	Füzesabony	Mezőkövesd	bal vágány		1298	1300	200	80 (120)	0,6	2022.08.06 15:00	Pályahiba. meleg miatt irányhiba	2022.08.25 22:00		
80	Füzesabony	Mezőkövesd	bal vágány		1326	1345	3900	100 (120)	0,7	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.	2022.09.07 16:00		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Füzesabony	Mezőkövesd	jobb vágány		1305	1306	100	80 (120)	0,6	2021.02.24 02:30	Pályahiba. sintörés	2022.10.21 13:00	
80	Mezőkövesd		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1365	1379	1500	60 (120)	1,7	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Mezőkövesd		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1365	1373	800	100 (120)	0,4	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.	2022.09.07 16:00	
80	Mezőkövesd		bal átmenő fővágány	II. vg.	1373	1376	300	60 (100)	0,7	2021.09.23 13:00	Pályahiba. szórványos sáros ágyazat		
80	Mezőkövesd		bal átmenő fővágány	II. vágány	1376	1380	400	100 (120)	0,3	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.	2022.09.07 16:00	
80	Mezőkövesd	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	bal vágány		1379	1460	8100	60 (120)	5	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Mezőkövesd	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	bal vágány		1380	1401	2100	100 (120)	0,5	2022.08.06 15:00	Pályahiba. meleg miatt irányhiba, Állandóból került ideiglenesbe	2022.09.07 16:00	
80	Mezőkövesd	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	bal vágány		1401	1415	1400	80 (120)	0,9	2022.08.06 15:00	Pályahiba. meleg miatt irányhiba	2022.09.07 16:00	
80	Mezőkövesd	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	bal vágány		1415	1460	4500	100 (120)	0,7	2022.08.06 15:00	Pályahiba. meleg miatt irányhiba, Állandóból került ideiglenesbe	2022.09.07 16:00	
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád		jobb átmenő fővágány	III. vg.	1471,5	1473	150	80 (100)	0,3	2020.06.26 09:00	Pályahiba. fekszinthiba		
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád		jobb átmenő fővágány	III.sz. vágány	1473	1474	100	80 (120)	0,6	2013.12.15	Pályaállapot. Irány, fekszint		
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1460	1474	1400	60 (120)	1,6	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád		bal átmenő fővágány	II. vágány	1460	1471	1100	100 (120)	0,4	2021.12.12 00:00	Pályahiba. Állandóból került ideiglenesbe.	2022.12.12 09:21	
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád		bal átmenő fővágány	II. vg.	1471	1474	300	60 (100)	0,7	2021.01.14 12:00	Pályahiba. Fekszint hiba.	2023.01.04 10:00	
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád			IV.sz. vágány 16. váltó kitérő irányban	1462	1463	100	20 (40)	0	2009.12.13	Kitérő állapota. Geometria.		
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád			I. vg.	1463	1471	800	20 (40)	0	2013.12.19 11:00	Pályahiba. irány és fekszint hiba		
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád			I. vg. 21. sz. kitérő, kitérő iránya	1467,5	1468	50	10 (40)	0	2019.12.16 10:00	Pályahiba. fekszint		21. kít. kitérő iránya
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1474	1610	13600	60 (120)	7,7	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. kitérve nincs..
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1495	1500	500	80 (120)	0,7	2022.08.06 15:00	Pályahiba. meleg miatt irányhiba	2022.12.13 10:00	
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	bal vágány	Vonali.	1523	1527	400	80 (120)	0,7	2022.07.14 10:00	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.	2022.09.07 18:00	
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1536	1538	200	80 (120)	0,6	2022.07.29 14:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt irány, fekszint	2022.09.07 18:00	
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	jobb vágány		1474	1610	13600	80 (120)	4	2021.12.12	Pályaállapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	jobb vágány		1497	1502	500	80 (120)	0,7	2022.07.28 16:30	Pályahiba. meleg időjárás miatt irányhiba	2022.09.07 18:30	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárad	Emőd	jobb vágány		1546	1547	100	80 (120)	0,6	2022.07.29 15:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt irány, fekszint	2022.09.07 18:30	
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárad	Emőd	jobb vágány		1590	1598	800	100 (120)	0,4	2022.07.20 10:00	Pályahiba. Irány, Fekszint „meleg időjárás miatt”	2022.09.07 18:30	
80	Emőd		jobb átmenő fővágány	III. átmenő fővg.	1610	1625	1500	80 (120)	0,9	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Emőd		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1610	1625	1500	60 (120)	1,7	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Emőd		bal átmenő fővágány	II. vg.	1613	1623	1000	80 (120)	0,8	2022.06.30 14:30	Pályahiba. irány, fekszint	2022.09.07 18:00	
80	Emőd		bal átmenő fővágány	II. vg.	1621	1623	200	100 (120)	0,3	2022.03.25 12:00	Pályahiba. Sáros Ágyazat, fekszint hiba.	2022.09.26 14:00	
80	Emőd	Nyékkládháza	bal vágány		1625	1681	5600	60 (120)	3,7	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Emőd	Nyékkládháza	bal vágány		1653	1659	600	100 (120)	0,3	2022.07.06 10:00	Pályahiba. fekszint hiba	2022.10.14 13:00	
80	Emőd	Nyékkládháza	jobb vágány		1625	1681	5600	80 (120)	2	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Nyékkládháza		jobb átmenő fővágány	III. átmenő fővg.	1681	1697	1600	80 (120)	1	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Nyékkládháza		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővg.	1681	1697	1600	60 (120)	1,7	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Nyékkládháza		bal átmenő fővágány	II. vg. 39. sz. kit.	1691	1692	100	60 (120)	1	2022.05.18 16:30	Pályahiba. fekszint		
80	Nyékkládháza			16. kit. V. vg.	1684,1	1684,4	36	20 (40)	0	2020.12.18 10:00	Pályahiba. fekszint		
80	Nyékkládháza			VIII. vágány	1685	1693	800	20 (40)	0	2009.12.13	Pályaalapot. Avult felépítmény.		
80	Nyékkládháza			IX. vágány	1686	1693	700	20 (40)	0	2009.12.13	Pályaalapot. Avult felépítmény.		
80	Nyékkládháza			25. kitérő	1694	1695	100	10 (40)	0	2000.05.28	Kitérő állapota. Vasanyag és ajkak állapota.		
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	bal vágány	vonali.	1719	1722	300	80 (120)	0,6	2022.07.14 09:00	Pályahiba. irány és fekszint hiba.	2022.09.01 10:00	
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	bal vágány		1697	1793	9600	60 (120)	5,7	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs..
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	bal vágány		1748	1756	800	80 (120)	0,8	2022.07.29 13:45	Pályahiba. meleg időjárás miatt irány, fekszint	2022.08.26 13:30	
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	bal vágány		1756	1762	400	60 (120)	1,1	2022.08.06 14:30	Pályahiba. meleg időjárás miatt irány, fekszint	2022.08.09 09:00	
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	bal vágány		1768	1772	400	60 (120)	1,1	2022.08.06 14:30	Pályahiba. meleg időjárás miatt irány, fekszint	2022.08.09 09:00	
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	bal vágány		1785	1793	800	100 (120)	0,4	2021.12.12	Pályaalapot. Geometria torzulások kialakulására érzékeny szakasz.	2022.12.10	
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	jobb vágány		1697	1793	9600	80 (120)	3	2021.12.12	Pályaalapot. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	jobb vágány		1708	1712	400	80 (120)	0,7	2022.07.18 23:00	Pályahiba. irány	2022.10.28 13:00	
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendező	jobb vágány		1750	1762	1200	80 (120)	0,9	2022.08.07 08:30	Pályahiba. irányhiba a meleg időjárás miatt	2022.08.23 17:00	
80	Miskolc-Rendező		jobb átmenő fővágány	J1.vg.	1793	1806	1300	80 (120)	0,9	2021.12.12	Pályaállapot. A tehervonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyest csökkenthetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros felépítményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon		Nincs kitűzve. Csak tehervonatok részére.
80	Miskolc-Rendező		bal átmenő fővágány	B1.vg.	1793	1806	1300	60 (120)	1,6	2021.12.12	Pályaállapot. A tehervonatok sebességének 60 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyest csökkenthetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros felépítményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon		Nincs kitűzve. Csak tehervonatok részére..
80	Miskolc-Rendező			42. vágány	9,5	15,3	580	20 (40)	0	2020.07.30 11:00	Pályahiba. sín hiba		
80	Miskolc-Rendező			HCM bevezető vágány	10	16,5	650	0 (40)	0	2021.04.15 12:30	Pályahiba. nagymértékű fekszing- és irány hiba, alépitmény probléma		A vágány a 615. sz. kitérő után a 8+00-10+00 szelvények között 200 m. hosszban járható!
80	Miskolc-Rendező			Behaladó vágány.	1794,6	1795,4	80	20 (40)	0	2022.05.19 13:00	Pályahiba. Sáros ágyazat miatti fekszing hibák.		
80	Miskolc-Rendező			614. sz. kitérő	1795	1796	100	10 (40)	0	2016.09.29 11:00	Pályahiba. csúcsbetét repedt		
80	Miskolc-Rendező			414. - 420. sz. kitérők között	1798	1799	100	10 (40)	0	2016.03.10 12:00	Pályahiba. aljak avulása		
80	Miskolc-Rendező			414. sz. kitérő	1798	1799	100	10 (40)	0	2016.03.10 12:00	Pályahiba. aljak avulása		
80	Miskolc-Rendező			420. sz. kitérő	1798	1799	100	10 (40)	0	2016.03.10 12:00	Pályahiba. aljak avulása		
80	Miskolc-Rendező			419. sz. kitérő	1798	1799	100	20 (40)	0	2020.05.14 11:30	Pályahiba. aljak állapota		
80	Miskolc-Rendező			7 sz. vg.	1798	1806	800	20 (40)	0	2020.10.09 12:45	Pályahiba. Sínvég lehajlás.		
80	Miskolc-Rendező			31. sz. vg.	1799	1805	600	10 (40)	0	2010.02.25 08:00	Pályahiba. talpfák állapota		
80	Miskolc-Rendező			468 sz. kitérő	1805	1806	100	10 (40)	0	2013.12.15 00:00	Pályahiba. aljak állapota		
80	Miskolc-Rendező			VII sz. vg.	1806,5	1807,5	100	5 (40)	0	2022.05.12 10:00	Pályahiba. fekszing		
80	Miskolc-Rendező			507. kitérő	1808,9	1809,1	28	10 (40)	0	2021.09.23 12:00	Pályahiba. Aljak avulása		
80	Miskolc-Rendező	Miskolc-Tiszai	bal vágány		1793	1806	1300	100 (120)	0,4	2000.05.28	Geometria miatt. R=659m, m=120mm		Végpont felől 450 m.
80	Miskolc-Rendező	Miskolc-Tiszai	jobb vágány		1793	1806	1300	100 (120)	0,4	2000.05.28	Geometria miatt. R=650m, m=120mm		Végpont felől 450 m.
80	Miskolc-Tiszai			7-9-11-13 sz. kitérők, kettős vágány kapcsolat.	1829,5	1830,5	100	20 (40)	0,6	2022.07.26 13:30	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota.	2022.11.04 12:30	
80	Miskolc-Tiszai		jobb átmenő fővágány	V. vg.	1806	1831	2500	40 (120)	3,8	2000.05.28	Egyéb ok. Miskolc Tiszai pu kiépítési sebessége 40 km/h, ebből adódik a sebességkorlátozás		Felsőszolca felől 400 m.
80	Miskolc-Tiszai		bal átmenő fővágány	IV. vg.	1806	1831	2500	40 (120)	3,8	2000.05.28	Egyéb ok. Miskolc Tiszai pu kiépítési sebessége 40 km/h, ebből adódik a sebességkorlátozás		Felsőszolca felől 400 m.
80	Miskolc-Tiszai		bal átmenő fővágány	IV. vágány	1818,2	1818,4	20	20 (40)	0,4	2022.05.12 17:40	Pályahiba. sáros ágyazat	2022.08.26 08:00	A kezdőpont felől nincs meg az általános fékút távolság, csak 270 m (helyhiány miatt) !

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Miskolc-Tiszai	Felsőzsolca	bal vágány		1831	1835	400	100 (120)	0,3	2000.05.28			Felsőzsolca felől 250 m.
80	Miskolc-Tiszai	Felsőzsolca	bal vágány		1851	1856	500	80 (120)	0,7	2022.08.05 09:00		2022.08.17 10:00	Pályahiba. fekszinthibák
80	Miskolc-Tiszai	Felsőzsolca	jobb vágány	Nyíltvonal	1851	1855,6	461	60 (120)	1,1	2022.07.21 15:11		2022.09.27 08:30	Pályahiba. Meleg időjárás miatt.
80	Miskolc-Tiszai	Felsőzsolca	jobb vágány		1831	1835	400	100 (120)	0,3	2000.05.28			Felsőzsolca felől 250 m.
80	Felsőzsolca		jobb átmenő fővágány	II. vg.	1855,6	1857,5	189	60 (120)	1	2022.07.21 15:12		2022.09.27 08:30	Pályahiba. Fekszint és irány hiba.
80	Felsőzsolca		bal átmenő fővágány	III. vg.	1856	1857	100	80 (120)	0,6	2022.01.20 12:00			Pályahiba. fekszint
80	Felsőzsolca			IV. vg.	1858	1868	1000	40 (100)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Ismétlődő fekszinthibák.
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Böcs	bal vágány		1910	1914	400	80 (120)	0,7	2022.08.04 14:00		2022.08.27 18:00	Pályahiba. fekszint, meleg időjárás miatt
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Böcs	bal vágány		1939	1941	200	80 (120)	0,6	2022.08.03 12:50		2022.10.06 08:30	Pályahiba. meleg időjárás miatt irányhiba
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Böcs	bal vágány		1954	1955	100	100 (120)	0,3	2022.08.05 10:50		2022.08.26 12:00	Pályahiba. Irány, fekszint hibák
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Böcs	jobb vágány		1920	1921	100	100 (120)	0,3	2022.08.05 11:00		2022.10.06 09:30	Pályahiba. Meleg időjárás miatt irány, fekszint hibák
80	Hernádnémeti-Böcs	Tiszalúc mh. ipvk.	jobb vágány	Vonali.	1996	2004	800	80 (120)	0,8	2022.07.26 11:30		2022.08.27 17:00	Pályahiba. Fekszint hiba.
80	Tiszalúc mh. ipvk.	Taktaharkány	bal vágány		2032	2033	100	100 (120)	0,3	2022.08.03 14:50		2022.08.26 11:15	Pályahiba. meleg időjárás miatt irányhiba
80	Taktaharkány			I. vg.	2094	2103	900	0 (40)	0	2005.10.24 11:00			Pályahiba. talpfák állapota
80	Taktaharkány			V. vg.	2095,3	2103,5	840	0 (40)	0	2009.02.13 08:00			Pályahiba. Pályaállapot miatt, a vágány a forgalomból kizárva.
80	Taktaharkány	Szerencs	bal vágány		2165	2167	200	100 (120)	0,3	2022.08.03 14:50		2022.08.17 13:15	Pályahiba. meleg időjárás miatt irányhiba
80	Szerencs		jobb átmenő fővágány	III. vg. 7. kit.	3,94	4,29	35	10 (40)	1	2022.07.19 11:00		2022.09.14 11:00	Pályahiba. Kitéró alkatrészek repedése.
80	Szerencs		jobb átmenő fővágány	III. vg.	2188	2192,5	450	60 (120)	1,1	2000.05.28			Pályaállapot. Sáros ágyazat miatt ismétlődő fekszinthibák. 2198+00 = 0+00
80	Szerencs		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb átm fővg.	2192,5	2202,1	960	40 (60)	0,8	2021.12.16 13:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. sáros ágyazat miatti fekszinthiba
80	Szerencs		bal átmenő fővágány	II. vg.	2188	2202,2	1415	60 (120)	1,6	2000.05.28			Pályaállapot. Sáros ágyazat miatt ismétlődő fekszinthibák. 2198+00 = 0+00
80	Szerencs			V. vg.	2193,6	2200	642	10 (40)	0	2021.03.04 11:00		2022.08.22 07:30	Pályahiba. Aljak kapcsolószerek, sín berágódás, korrózió
80	Szerencs	Mezőzombor	bal vágány		4,12	14	988	100 (120)	0,4	2000.05.28			Szerencs felől 1400 m
80	Szerencs	Mezőzombor	jobb vágány		4,12	14	988	100 (120)	0,4	2000.05.28			Szerencs felől 1400 m

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
-------	--------------	-------------	--------	------------	----------	-------	----------	------------------	------------	----	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

80 Összes korlátozás: 230 db

Hossz (m):

360198 Ml. tö. (p):

203

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

80c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
80c	Mezőzombor	Bodrogkeresztúr			53	55	200	40 (100)	1,2	2022.06.27 14:00		2022.08.29 11:45	A kezdőpont felől az elő- és eleje jelző között nincs meg az általános fékút távolság csak 800 m!	
80c	Mezőzombor	Bodrogkeresztúr			92	92,5	50	60 (100)	0,6	2022.03.17 13:15				
80c	Mezőzombor	Bodrogkeresztúr			101	109,45	845	80 (100)	0,4	2022.08.05 11:00		2022.09.07 11:00		
80c	Bodrogkeresztúr			II. vágány	109,45	119,41	996	80 (100)	0,4	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		2022.12.10 23:59	
80c	Bodrogkeresztúr			IV. vágány	112	118	600	10 (100)	0	2017.11.30 13:30	Pályahiba. pályaalapot			
80c	Bodrogkeresztúr	Olaszliszka-Tolcsva			157	158	100	60 (100)	0,7	2022.06.07 21:30	Pályahiba. Irányhiba		2022.11.11 11:00	
80c	Olaszliszka-Tolcsva			II. vágány	224,58	235,55	1097	80 (100)	0,5	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		2022.12.10 23:59	
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sáropatak		Nyíltvonal.	352,65	354,31	166	80 (100)	0,3	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		2022.12.10 23:59	Egybe tűzve a Sáropatak áll. II vg.-ban a 354,31 - 365,25 közé kitézőt lassúmenettel.
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sáropatak			236	253	1700	80 (100)	0,6	2018.12.09	Geometria miatt. 236/243 sz.: R=405m, m=86mm; 247/253 sz.: R=400m, m=88mm			
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sáropatak			240	250	1000	40 (100)	1,9	2022.06.22 12:40	Pályahiba. Irány, fekszint			A kezdőpont felől az elő- és eleje jelző között nincs meg az általános fékút távolság csak 400 m!
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sáropatak			277	278	100	40 (100)	1,1	2022.06.07 21:40	Pályahiba. Irányhiba		2022.08.29 12:45	
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sáropatak			291	292	100	60 (100)	0,7	2022.06.07 22:00	Pályahiba. Irányhiba		2022.08.29 12:45	
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sáropatak			306	307	100	80 (100)	0,3	2022.08.05 11:00	Pályahiba. Irány, fekszint hibák		2022.08.29 13:15	
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sáropatak			316	317	100	40 (100)	1,1	2022.06.07 22:20	Pályahiba. Irányhiba		2022.08.29 13:15	
80c	Sáropatak			II. vágány	354,31	365,25	1094	80 (100)	0,5	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		2022.12.10 23:59	Egybe tűzve a Olaszliszka-Tolcsva - Sáropatak 352,65 - 354,31 közé kitézőt lassúmenettel.
80c	Sáropatak	Sátorajújhely		nyíltvonal	365,25	447,63	8238	80 (100)	1,5	2020.12.13 00:00	Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		2022.12.10 23:59	
80c	Sátorajújhely			II. vágány	447,63	456,73	910	80 (100)	0,4	2019.12.15	Hatósági határozat. Az állomás felújítása nem történt meg, ezért a 105536/1990.6.B sz. kiadott KPM engedély alapján 80km/h az engedélyezett sebesség.		2022.12.10	
80c	Sátorajújhely	Sátorajújhely OH.	jobb vágány		461	463,99	299	0 (40)	0	2019.12.14 23:59	Pályahiba. Forgalomból kizárt			
80c	Sátorajújhely	Sátorajújhely OH.	bal vágány		458,37	463,97	560	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalomból kizárt			

80c Összes korlátozás: 19 db

Hossz (m): 18255 Mi. tö. (p):

12,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
81	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	jobb vágány		693	698	500	90 (100)	0,2	2000.05.28	Geometria miatt. x			Hatvan felől 10 m.
81	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	jobb vágány		702	703	100	80 (100)	0,3	2016.09.23 10:00	Pályahiba. Túlemelés hiány.			
81	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	bal vágány		693	737	4400	60 (100)	2,4	2002.12.15	Pályaállapot. x			
81	Mátravidéki Erőmű		jobb átmenő fővágány	III. vg. (2. kitérő)	737	738	100	80 (100)	0,3	2018.01.03 13:00	Pályahiba. Örvényáramos vizsgálat által feltárt csúcscsin hiba.		2022.10.14 10:00	
81	Mátravidéki Erőmű		bal átmenő fővágány	IV. sz. vg.	737	751	1400	60 (100)	1,2	2000.05.28	Pályaállapot. x			
81	Mátravidéki Erőmű	Selyp	bal vágány		751	783	3200	60 (100)	1,9	2000.05.28	Pályaállapot. x			
81	Selyp			IV. vg. (1. kitérő)	797	798	100	60/70 (100)	0,7	2018.01.03 13:00	Pályahiba. Örvényáramos vizsgálat által feltárt csúcscsin hiba.			
81	Selyp	Apc-Zagyvaszántó			798	823	2500	60/70 (100)	1,6	2011.12.11	Pályaállapot. .			
81	Apc-Zagyvaszántó			III. sz. vágány	823	831	800	60/70 (100)	0,9	2013.12.15	Pályaállapot. Bz-re 70 km/h			
81	Apc-Zagyvaszántó			II. sz. vágány	823	831	800	10 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. .			
81	Apc-Zagyvaszántó			IV. sz. vágány	824	830	600	0 (40)	0	2018.12.09	Pályaállapot. x			
81	Apc-Zagyvaszántó	Szurdokpüspöki			831	834	300	60 (100)	0,7	2011.12.11	Geometria miatt. x			
81	Apc-Zagyvaszántó	Szurdokpüspöki			834	890	5600	60/70 (100)	2,9	2011.12.11	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Szurdokpüspöki			I. sz. vg.	890	905	1500	60/70 (100)	1,2	2006.12.10	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Szurdokpüspöki	Pásztó			905	972	6700	60/70 (100)	3,3	2006.12.10	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Szurdokpüspöki	Pásztó			906	917	1100	40 (70)	1,3	2022.07.02 14:20	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult irányhibák.		2023.04.28 11:00	
81	Szurdokpüspöki	Pásztó			928	931	300	40 (100)	1,3	2022.06.30 22:00	Pályahiba. irányhiba		2022.11.22 10:00	
81	Szurdokpüspöki	Pásztó			941	945	400	40/40 (60)	0,5	2022.07.25 15:00	Pályahiba. a magas hőmérséklet miatt kialakult irányhibák		2023.04.28 11:00	
81	Szurdokpüspöki	Pásztó			959	963	400	40 (70)	0,8	2022.07.03 15:30	Pályahiba. irányhibák az intenzív meleg miatt		2023.04.28 11:00	
81	Szurdokpüspöki	Pásztó			970	972	200	40 (100)	1,2	2022.06.26 13:50	Pályahiba. meleg időjárás miatt kialakult irányhibák.		2023.04.28 11:00	
81	Pásztó			II. sz. vágány	972	986	1400	60/70 (100)	1,2	2006.12.10	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Pásztó			III. sz. vágány	975	983	800	20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			
81	Pásztó			V. sz. vágány	976	981	500	0 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
81	Pásztó			VI. sz. vágány	976	981	500 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			
81	Pásztó			IV. sz. vágány	976	982	600 20 (40)	0	2014.12.13	Pályaállapot. x			
81	Pásztó	Tar			984	985	100 20/20 (60)	0,9	2022.07.23 13:00	Pályahiba. szélsőséges meleg miatt kialakult irányhibák			
81	Pásztó	Tar			986	1031	4500 60/70 (100)	2,4	2006.12.10	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Pásztó	Tar			1004	1006	200 40 (100)	1,2	2001.06.10	Ráátási háromszög hiánya. Csak Somoskőújfalú felől.			Páratlan számú vonatok részére
81	Tar			I. sz. vg.	1031	1044	1000 60/70 (100)	1	2006.12.10	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Tar	Nagybátony			1044	1101	5700 60/70 (100)	2,9	2006.12.10	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Tar	Nagybátony			1062	1064	200 20 (60)	1,1	2022.07.21 13:20	Pályahiba. Meleg végett kilakult irányhiba		2022.12.09 10:00	
81	Nagybátony			I. sz. vg.	1101	1113	1200 60/70 (100)	1,1	2006.12.10	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Nagybátony			II. sz. vágány	1103	1111	800 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x		2022.12.10	
81	Nagybátony			II.sz. vg.	1103	1109,5	650 10 (20)	0	2014.07.01 11:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás		2022.12.10 14:16	
81	Nagybátony			III. sz. vágány	1104	1109	500 20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x		2022.12.10	
81	Nagybátony			III.sz. vg.	1104	1109,5	550 10 (20)	0	2014.07.01 11:00	Pályahiba. Pályaállapot romlás		2022.12.10 14:23	
81	Nagybátony			IV. sz. vágány	1104	1109	500 0 (40)	0	2015.12.13	Pályaállapot. x			
81	Nagybátony	Kisterenye			1113	1134	2100 60/70 (100)	1,5	2007.12.09	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Kisterenye			II. sz. átmenő fővg.	1134	1136	1200 60/70 (100)	1,1	2007.12.09	Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó			
81	Kisterenye			II. sz. átmenő fővg.	1136	1137	100 60 (100)	0,7	2007.12.09	Geometria miatt. x			
81	Kisterenye			II. sz. átmenő fővágány	1137	1145	800 60/70 (100)	0,9	2014.12.13	Pályaállapot. Bz-e 70 km/h			
81	Kisterenye			III. sz. vágány	1135	1144	900 10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			
81	Kisterenye			V. sz. vágány	1138	1144	600 10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			
81	Kisterenye			VII. sz. vágány	1138	1143	500 0 (40)	0	2005.12.11	Pályaállapot. x			
81	Kisterenye			VI. sz. vágány	1138	1143	500 0 (40)	0	2005.12.11	Pályaállapot. x			
81	Kisterenye			IV. sz. vágány	1138	1144	600 10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kód többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
81	Kisterenye	Zagyvapálfa			1145	1216	7100	60/70 (80)	2,1	2007.12.09			Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó
81	Zagyvapálfa			II. sz. átmenő	1216	1228	1200	60/70 (80)	0,6	2006.12.10			Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó
81	Zagyvapálfa			III. sz. vágány	1219	1226	700	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot .
81	Zagyvapálfa	Salgótarján külső			1228	1242	1400	60/70 (80)	0,7	2008.12.14			Pályaállapot. Bz-re 70 km/ó
81	Salgótarján külső			III. sz. vágány	1242	1255	1300	50 (80)	1,1	2008.12.14			Pályaállapot x
81	Salgótarján külső			XI. sz. vágány	1246	1250	400	0 (40)	0	2007.12.09			Egyéb ok. x
81	Salgótarján külső			X. sz. vágány	1246	1250	400	0 (40)	0	2007.12.09			Egyéb ok. x
81	Salgótarján külső			XII. sz. vágány	1246	1250	400	0 (40)	0	2007.12.09			Pályaállapot. x
81	Salgótarján külső			IX. sz. vágány	1246	1250	400	0 (40)	0	2007.12.09			Egyéb ok. x
81	Salgótarján külső			17.sz. kitérő (IV.-V.sz. vg. végponti oldal)	1251	1252	100	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot.
81	Salgótarján külső			25.sz. kitérő (IX.-XII.sz. vg. végponti oldal)	1251	1252	100	0 (40)	0	2017.12.10			Pályaállapot. x
81	Salgótarján külső	Somoskőújfalú			1255	1270	1500	50 (50)	0	2016.12.11			Pályaállapot. x
81	Salgótarján külső	Somoskőújfalú			1270	1326	5600	40 (50)	1,8	2011.12.11			Pályaállapot. x
81	Somoskőújfalú			III. sz. vágány	1326	1335	900	20 (40)	1,8	2000.05.28			Pályaállapot. x
81	Somoskőújfalú			V. sz. vágány	1328	1334	600	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. x
81	Somoskőújfalú			IV. sz. vágány	1328	1334	600	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. x
81	Somoskőújfalú			II. sz. vágány	1328	1334	600	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. x
81	Somoskőújfalú			VI. sz. vágány	1328	1332	400	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. x
81	Somoskőújfalú			II. vg.	1332,6	1334,5	190	5 (20)	0	2020.12.08 11:00			Egyéb ok miatt. A 2. vágány melletti támfal ducolással állékonyság biztosítása végett
81	Somoskőújfalú	Somoskőújfalú OH.			1335	1345	1000	40 (60)	0,8	2000.05.28			Geometria miatt. .

81 Összes korlátozás: 66 db

Hossz (m):

82890 Ml. tő. (p):

47,6

Kérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
82	Hatvan			Répa IV. sz. vágány	3	9	600 0 (40)	0	2007.12.09	Egyéb ok. x			
82	Hatvan			Répa II. sz. vágány	3	9	600 0 (40)	0	2007.12.09	Pályaállapot. x			
82	Hatvan			Répa III. sz. vágány	3	9	600 0 (40)	0	2007.12.09	Egyéb ok. x			
82	Hatvan			Répa I. sz. vágány	3,82	9,35	553 20 (40)	0	2017.11.30	Egyéb ok. x			
82	Hatvan	Hatvani "D" elágazás			3	6	700 20 (100)	3,4	2018.12.09	Pályaállapot. x			
82	Hatvan	Hatvani "D" elágazás			6	25	1900 60 (100)	1,4	2010.12.12	Pályaállapot. x			
82	Hatvani "D" elágazás				25	26	100 60 (100)	0,7	2005.12.11	Pályaállapot. x		2022.12.10	
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			26	62	3600 60 (100)	2,1	2005.12.11	Pályaállapot. x		2022.12.10	
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			30	35	400 40 (60)	0,5	2022.07.24 15:00	Pályahiba. meleg időjárás okozta irányhibák		2022.10.10 10:00	
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			50	52	100 40 (60)	0,4	2022.07.24 15:00	Pályahiba. meleg időjárás okozta irányhibák		2022.11.22 10:00	
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			62	72	1000 80 (100)	0,4	2010.12.12	Pályaállapot. x			
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			72	76	400 60 (100)	0,8	2021.04.08	Pályaállapot. x			
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			76	87	1100 40 (100)	2	2022.01.11	Pályaállapot. x			
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			87	99	1200 80 (100)	0,5	2021.04.08	Pályaállapot. x		2022.12.10	
82	Jászfényszaru			II.sz. vágány	99	109	1000 60 (100)	1	2005.12.11	Pályaállapot. .		2022.12.10	
82	Jászfényszaru			II. átmenő fővágányán	99	101	200 40 (60)	0,4	2019.06.24 12:00	Pályahiba. Sáros, avult felépítmény		2022.12.10 23:59	
82	Jászfényszaru	Pusztamonostor			122	130	800 80 (100)	0,4	2021.04.08	Pályaállapot. x		2022.12.10	
82	Jászfényszaru	Pusztamonostor			122	123	100 60 (80)	0,4	2021.11.08 12:00	Pályahiba. Fekszinhiba, felépítmény avultsága		2022.12.10 23:59	
82	Jászfényszaru	Pusztamonostor			130	137	700 80 (100)	0,4	2019.12.15	Pályaállapot. x		2022.12.10	
82	Pusztamonostor			II. sz. átmenő fővágány	137	148	1100 40 (100)	2	2022.01.11	Pályaállapot. x			
82	Pusztamonostor	Jászberény			148	160	1200 80 (100)	0,5	2017.12.10	Pályaállapot. x			
82	Pusztamonostor	Jászberény			150	151	100 60 (80)	0,4	2022.04.08 14:00	Karbantartási munka. ragasztott szigetelt síncsere elmaradt hegesztése.		2022.08.26 09:00	
82	Pusztamonostor	Jászberény			180	188	800 80 (100)	0,4	2018.12.09	Pályaállapot. .			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés		
82	Pusztamonostor	Jászberény			188	192	400	60 (100)	0,8	2022.01.11				Pályaállapot. x	
82	Pusztamonostor	Jászberény			188	192	400	40 (60)	0,5	2022.06.13 12:00				Pályahiba. fekszint-hibák miatt	
82	Pusztamonostor	Jászberény			192	244	5200	80 (100)	1,1	2009.12.13		2023.01.10		Pályaállapot. .	
82	Pusztamonostor	Jászberény			204	205	100	60 (80)	0,4	2020.06.17 14:00		2022.12.10 23:59		Pályahiba. Folyamatos esőzés okozta fekszinthibák.	
82	Pusztamonostor	Jászberény			236	237	100	60 (80)	0,4	2019.12.17 16:00		2022.12.10 23:59		Pályahiba. Fekszinthibák miatt	
82	Jászberény			III.sz. vg. kezdőponti oldal	244	248	400	60 (100)	0,8	2010.12.12		2022.12.10		Pályaállapot. x	
82	Jászberény			III. átmenő fővágány	247	248	100	40 (100)	1,1	2019.06.13 11:00				Pályahiba. Sáros ágyazat, avult kapcsolószerek	
82	Jászberény			III. sz. vágány	248	260	1200	80 (100)	0,5	2021.04.08		2023.01.10		Pályaállapot. x	
82	Jászberény			III. sz. vágány	250	251	100	40 (100)	1,1	2022.05.20 12:00				Pályahiba. súlyosbodó fekszinthiba és sáros ágyazat	
82	Jászberény			III. átmenő fővágányán	257	258	100	60 (100)	0,7	2018.01.09 13:00				Pályahiba. HC hiba	7 sz. kitérőre
82	Jászberény			10. kitérő.	247	248	100	20 (40)	0	2014.04.30 10:00				Pályahiba. X	
82	Jászberény			V. vágány.	247,5	248	50	20 (40)	0	2018.08.15 11:00		2022.12.10 23:59		Pályahiba. Avult állapot miatt.	
82	Jászberény			I. sz. vágány	248	257	900	20 (40)	0	2000.05.28				Pályaállapot. x	
82	Jászberény			9. kitérő	257	258	100	20 (40)	0	2014.04.30 10:00		2022.12.10 23:59		Pályahiba. X	
82	Jászberény	Portelek			260	346	8600	80 (100)	1,6	2013.12.15				Pályaállapot. x	
82	Jászberény	Portelek			304	305	100	60 (80)	0,4	2019.12.20 00:00		2023.05.04 09:00		Pályahiba. Mérővonati grafikon alapján	
82	Jászberény	Portelek			323	329	600	60 (80)	0,5	2021.04.12 10:00		2022.10.10 10:00		Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszint hiba.	
82	Jászberény	Portelek			336	337	100	60 (80)	0,4	2022.07.28 15:20				Pályahiba. irányhiba a meleg időjárás miatt.	
82	Portelek			II.sz. átmenő fővg.	346	358	1200	60 (100)	1,1	2019.12.15		2023.01.10		Pályaállapot. x	
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			358	390	3200	60 (100)	1,9	2019.12.15		2022.12.10		Pályaállapot. x	
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			358	390	3200	60 (100)	1,9	2014.12.13		2022.12.10		Pályaállapot. x	
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			366	367	100	40 (60)	0,4	2020.06.17 14:00		2022.12.10 23:59		Pályahiba. Folyamatos esőzés okozta fekszinthibák.	
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			390	412	2200	80 (100)	0,6	2021.04.08				Pályaállapot. x	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kód többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
82	Jászboldogháza-Jánoshida			II.	412	419	700	60 (80)	0,5	2019.06.24 12:00	Pályahiba. X	2022.10.10 10:00	
82	Jászboldogháza-Jánoshida			II. sz. vágány	412	424	1200	80 (100)	0,5	2021.04.08	Pályaalapot. x	2022.12.10	
82	Jászboldogháza-Jánoshida			II.	419	422	300	40 (80)	1	2019.06.24 12:00	Pályahiba. Sárosodás, avult felépítmény	2022.10.10 10:00	
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			424	428	400	80 (100)	0,4	2021.04.08	Pályaalapot. x	2022.12.10	
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			428	429	100	60 (100)	0,7	2021.04.08	Pályaalapot. x	2022.12.10	
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			429	455	2600	80 (100)	0,7	2021.04.08	Pályaalapot. x	2022.12.10	
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			438	439	100	60 (80)	0,4	2022.08.05 10:00	Pályahiba. korábban leolvasztott szig. illesztés állapota miatt	2023.05.04 09:00	
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			455	485	3000	60 (100)	1,8	2019.12.15	Pályaalapot. .	2022.12.10	
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			485	508	2300	60 (100)	1,5	2019.12.15	Pályaalapot. x	2022.12.10	

82 Összes korlátozás: 55 db

Hossz (m):

58103 Ml. tő. (p):

41,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
83	Mátramindszent	Mátranovák-Homokterenyé			2	49	4700	0 (40)	0	2022.01.26	Egyéb ok. a vonalszakasz járhatatlan elbontva		
83	Mátranovák-Homokterenyé			II. vágány	49	53	400	0 (40)	0	2022.01.26	Egyéb ok. vágány elbontásra került		

83 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

5100

Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
84	Kisterenye	Kisterenyei vasótvéztgyár ipvk.			5	16	1082	20/20 (60)	2,9	2000.05.28				Pályaállapot. Bz 50 km/h. Avult felépítmény.
84	Kisterenyei vasótvéztgyár ipvk.			A/1 kitérő	16	17	100	20/20 (60)	0,9	2011.12.10				Kitérő állapota. Vasanyag és ajkak állapota.
84	Kisterenyei vasótvéztgyár ipvk.	Mátramindszent			17	42	2500	20/20 (60)	5,7	2011.12.10				Pályaállapot. Avult felépítmény.
84	Kisterenyei vasótvéztgyár ipvk.	Mátramindszent			42	102	6000	20/40 (60)	12,7	2011.12.10				Pályaállapot. Bz 40 km/h. Avult felépítmény.
84	Mátramindszent			II. átmenő fővg.	102	110	800	20/40 (60)	2,3	2011.12.10				Pályaállapot. Bz 40 km/h. Ajkak állapota.
84	Mátramindszent			III. sz. vg.	95	98	300	10 (40)	0	2009.12.13				Pályaállapot. Ajkak állapota.
84	Mátramindszent	Mátraballa			110	167	6600	20/40 (60)	13,9	2018.12.09				Pályaállapot. avult felépítmény
84	Mátraballa			II. átmenő fővg.	167	174	700	20/40 (60)	2,1	2018.12.09				Pályaállapot. avult felépítmény
84	Mátraballa			III. sz. vg.	168,67	172,29	531	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
84	Mátraballa	Recsk-Parádfürdő			174	258	8400	20/40 (60)	17,5	2018.12.09				Pályaállapot. avult felépítmény
84	Recsk-Parádfürdő			II.	258	264	600	20 (60)	1,9	2000.05.28				Pályaállapot. Ajkak állapota.
84	Recsk-Parádfürdő			III. vg.	258	262	380	10 (40)	0	2000.05.28				Pályaállapot. Ajkak állapota.
84	Recsk-Parádfürdő	Recsk-Kőrákodó			264	268	400	20/30 (60)	1,5	2018.12.09				Pályaállapot. avult felépítmény
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			268	538	27000	40 (60)	13,8	2011.12.10				Pályaállapot. Ajkak avulása.
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			268	271	300	20 (40)	0,9	2015.11.09 13:00			2022.09.12 18:00	Pályahiba. pályáállapot
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			290,5	291	50	10 (40)	1	2019.02.14 13:00				Pályahiba. pályáállapot
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			292	294	200	30 (60)	0,7	2011.12.10				Pályaállapot. Rálátás hiánya.
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			293	296	300	30 (60)	0,8	2007.12.08				Pályaállapot. Rálátás hiánya.
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			327	329	100	30 (60)	0,6	2007.12.08				Pályaállapot. Rálátás hiánya.
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			334	335	100	10 (60)	1,6	2007.12.08				Pályaállapot. Rálátás hiánya.
84	Recsk-Kőrákodó	Verpelét			334	337	300	30 (60)	0,8	2001.06.10				Pályaállapot. Rálátás hiánya.
84	Kál-Kápolna Gabona ipvk.			-	521	524	300	20 (60)	1,3	2000.05.28				Pályaállapot. Avult felépítmény.
84	Kál-Kápolna Gabona ipvk.	Kál-Kápolna			538	539,37	137	30/40 (60)	0,6	2000.05.28				Pályaállapot. Bz 40 km/h. Ajkak állapota.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
84 Összes korlátozás: 23 db					Hossz (m):	57180	Mi. tö. (p):	83,5	Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
85	Vámosgyörk	Gyöngyöshalász			8	76	6500	60 (80)	2	2018.12.09	Pályaállapot. x		2022.12.10	

85 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

6500 Ml. tö. (p):

2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
86	Vámosgyörk	Jászárokszállás			573	570	300	40 (60)	0,5	2022.08.06 14:00	Pályahiba. fekszint			
86	Vámosgyörk	Jászárokszállás			602	598	800	40 (60)	0,7	2000.05.28	Pályaállapot. Aljak, ágyazat állapota.			Vámosgyörk felől 100 m.
86	Vámosgyörk	Jászárokszállás			607	602	500	30 (60)	1	2008.12.14	Pályaállapot. Aljak, ágyazat állapota.			
86	Jászárokszállás			III. vg.	536	528	800	20 (60)	0	2015.12.13	Pályaállapot. Talpfák állapota.			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			330	324	600	40 (60)	0,6	2008.12.14	Pályaállapot. Aljak állapota.			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			431	430	100	20 (60)	0,9	2021.11.17 14:30	Pályahiba. fekszint, irányhiba		2022.12.09 10:00	
86	Jászárokszállás	Jászapáti			455	433	2200	20/40 (60)	5,1	2015.12.13	Pályaállapot. Bz. 40 km/h. Aljak állapota.			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			473	472	100	30 (60)	0,6	2019.07.03 12:00	Pályahiba. Útátjáró probléma			
86	Jászapáti			II. sz. vg.	313	312	100	40 (60)	0,4	2016.02.19 09:00	Pályahiba. fekszint hiba			Végpont felől 200 m,!
86	Jászkisér	Jászladány			160	147	1300	20 (60)	3,3	2021.11.18 10:30	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		2022.12.09 10:00	
86	Jászkisér	Jászladány			187	178	900	20 (60)	2,5	2022.08.05 14:20	Pályahiba. Irány, fekszint, meleg időjárás miatt		2022.12.13 11:00	Meleg időjárás miatt
86	Jászladány	Újszász			50	45	500	50 (60)	0,2	2013.12.15	Egyéb ok. az útátjáró behatási pontja miatt			
86	Jászladány	Újszász			60	59	100	40 (60)	0,4	2021.09.03 09:00	Pályahiba. Irány, fekszint hiba		2022.12.07 09:00	
86	Jászladány	Újszász			106	104	200	30 (60)	0,7	2022.07.20 13:40	Pályahiba. Irányhiba,, meleg időjárás miatt"			
86	Jászladány	Újszász		Vonalí.	115	114	100	40 (60)	0,4	2021.12.14 11:00	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.			

86 Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m):

8600 Ml. tö. (p):

17,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
87	Füzesabony	Maklár			3	10	700	60 (100)	0,9	2000.05.28			Füzesabony felől 20 m.
87	Füzesabony	Maklár			3	10	700	40 (100)	1,7	2015.11.10 11:00			Pályahiba. aljak állapota
87	Füzesabony	Maklár			24	60	3600	80 (100)	0,8	2011.12.10			Pályáállapot. Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz.
87	Maklár			4. sz. kitérő	61,56	61,86	100	20 (40)	0	2022.08.08 12:00		2022.08.18 13:00	Pályahiba. irány, meleg időjárás miatt
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			76	85	900	60 (100)	1	2011.12.10			Pályáállapot. Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz.
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			99	103	400	80 (100)	0,4	2011.12.10			Pályáállapot. Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz.
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			103	105	200	80 (100)	0,3	2018.11.27 01:50		2022.11.14 12:00	Pályahiba. szigetelt illesztésben "C" kapcsoló rögzítés
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			110	111,5	150	80 (100)	0,3	2022.07.24 12:00			Pályahiba. irányhiba a meleg időjárás miatt
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			117	118	100	60 (100)	0,7	2022.05.04 11:00		2023.02.02 12:30	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszint hiba
87	Eger			I. sz. vg. 5. sz. kitérő	165	166	100	10 (100)	3,3	2011.12.10			Kitérő állapota. Aljak állapota.
87	Eger			I. vg 2.-19. kit. között	158	165	700	40 (60)	0	2013.10.15 11:00			Pályahiba. fekszint
87	Eger			IV.	162	166	400	20 (100)	0	2016.12.11			Pályáállapot. -
87	Eger-Téglagyár rh.	Eger-Felnémet			65	66	100	20 (60)	0,9	2022.08.05 13:00		2022.08.26 17:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatt. Irány, fekszint hiba
87	Eger-Felnémet	Mónosbél		Szarvaskő 1. kitérő	164,5	165,5	100	10 (50)	1,5	2021.06.18 10:00		2022.10.14 12:00	Pályahiba. irány, fekszint
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			110,5	111,5	100	20 (60)	0,9	2019.08.01 11:00		2023.01.10 14:32	páros számú vonatok részére!
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			111,5	112,5	100	20 (60)	0,9	2019.08.01 11:00		2023.01.10 14:34	páratlan számú vonatok részére!
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			125	126	100	10 (50)	1,5	2015.12.13			Pályáállapot. útátjáró állapota
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			170	177	700	30 (50)	0,9	2016.12.11			Pályáállapot. irány, fekszint hiba
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			181	183	200	20 (50)	0,9	2022.07.03 08:00		2023.05.04 09:00	Pályahiba. Irányhiba.
87	Mónosbél			I. sz. vg.	215,93	222,91	698	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalmából kizárt
87	Mónosbél			III. sz. vg.	215,93	222,91	698	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalmából kizárt
87	Mónosbél	Bélapátfalva			226,5	228,5	200	20 (50)	0,9	2022.07.03 08:00		2023.05.03 11:00	Pályahiba. Irányhiba.
87	Bélapátfalva			VI. sz. vg.	260,53	269,08	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalmából kizárt

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kód többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
87	Bélapátfalva			V. sz. vlg.	260,53	269,08	855 0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmóból kizárt			
87	Bélapátfalva	Szilvásvárad			309,5	313	350 10 (50)	2,7	2021.06.17 01:00	Pályahiba. Vágánykinyomódás, irányhibák.		2023.05.05 09:30	
87	Bélapátfalva	Szilvásvárad			269	319	5000 30 (50)	4,3	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény.			
87	Bélapátfalva	Szilvásvárad			319	336	1000 20 (50)	2,4	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény.			
87	Bélapátfalva	Szilvásvárad			336	337	100 10 (50)	1,5	2018.12.09	Pályaállapot. Útátjáró állapota.			
87	Bélapátfalva	Szilvásvárad			348	349	100 10 (60)	1,6	2022.06.25 14:30	Pályahiba. irányhiba		2022.10.07 10:00	Végpont felől nincs meg az általános fékküvvolság csak 30 m.
87	Szilvásvárad			II. Átmenő fővg.	349,16	352,75	359 20 (50)	1,2	2000.05.28	Pályaállapot. Ajak állapota.			
87	Szilvásvárad	Királd			352,75	354	125 30/40 (50)	0,4	2022.01.26	Pályaállapot. x			
87	Szilvásvárad	Királd			354	614,14	26014 0 (50)	0	2022.01.26	Pályaállapot. A vonalszakasz járhatatlan			
87	Királd			II. vágány	614,14	617,79	365 0 (50)	0	2022.01.26	Pályaállapot. a vágány járhatatlan			
87	Királd	Putnok			617,79	694	7621 0 (50)	0	2022.01.26	Pályaállapot. a vonalszakasz járhatatlan			

87 Összes korlátozás: 34 db

Hossz (m): 53790 Mi. tő. (p): 31,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

87c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
87c	Eger-Rendező			8. sz. kitérő.	139,5	140,5	100	20 (40)	0,6	2022.05.25 10:00	Pályahiba. Kirtérőfa állapot miatt.			A kezdő pont felől az előjelző és a lassújel eleje jelző között nincs meg az általános fékúttávolság csak 200m!
87c	Eger-Rendező			IV. sz. vg.	141,02	148,8	778	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmóból kizárt			
87c	Eger-Rendező			V. sz. vg.	142,29	148,35	606	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmóból kizárt			
87c	Eger-Rendező			VI. sz. vg.	142,53	148,35	606	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmóból kizárt			
87c	Eger-Rendező			VII. sz. vg.	142,68	148,35	606	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmóból kizárt			

87c Összes korlátozás: 5 db

Hossz (m):

2696 Mi. tő. (p):

0,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
88	Hejőkeresztúr	Hejőszalonta			50,4	75	2460	0 (60)	0	2022.07.12 13:00	Pályahiba. kizárva	2022.12.10 23:59	Forgalomból kizárva.
88	Hejőkeresztúr	Hejőszalonta			60	74	1400	20 (50)	3,1	2000.05.28	Pályaállapot. v	2022.12.10	
88	Hejőszalonta			II. átmenő fővg.	74	78	400	20 (50)	1,3	2000.05.28	Pályaállapot. v	2022.12.10	
88	Hejőszalonta			Valamennyi vágány	75	77	200	0 (60)	0	2022.07.12 13:00	Pályahiba. Forgalomból kizárva	2022.12.10 23:59	Forgalomból kizárva
88	Hejőszalonta	Hejőbába-Hejőpapi			77	111	3400	0 (60)	0	2022.07.12 13:00	Pályahiba. Forgalomból kizárva	2022.12.10 23:59	Forgalomból kizárva
88	Hejőszalonta	Hejőbába-Hejőpapi			78	111	3300	20 (50)	6,5	2000.05.28	Pályaállapot. v	2022.12.10	
88	Hejőbába-Hejőpapi			II.	111	114	300	20 (50)	1,1	2017.12.10	Pályaállapot. -	2022.12.10	
88	Hejőbába-Hejőpapi			Valamennyi vágány	111	114,51	351	0 (60)	0	2022.07.12 13:00	Pályahiba. Forgalomból kizárva	2022.12.10 23:59	Forgalomból kizárva.
88	Hejőbába-Hejőpapi			II.	114	115	100	10 (50)	1,5	2017.12.10	Pályaállapot. -	2022.12.10	
88	Hejőbába-Hejőpapi	Mezőcsát			114,51	205,43	9092	0 (60)	0	2022.07.12 13:00	Pályahiba. Forgalomból kizárva	2022.12.10 23:59	Forgalomból kizárva.
88	Hejőbába-Hejőpapi	Mezőcsát			115	118	300	10 (50)	2,4	2017.12.10	Pályaállapot. -	2022.12.10	
88	Hejőbába-Hejőpapi	Mezőcsát			118	205	8700	20 (50)	16,2	2017.12.10	Pályaállapot. -	2022.12.10	
88	Mezőcsát			III. átmenő fővg.	205	213	800	20 (50)	2	2000.05.28	Pályaállapot. v	2022.12.10	
88	Mezőcsát			Valamennyi vágány	205,43	209,43	400	0 (60)	0	2022.07.12 13:00	Pályahiba. Iopás	2022.12.10 23:59	Forgalomból kizárva
88	Mezőcsát			3,4,5 kitérő	206	209	300	10 (50)	0	2000.05.28	Kitérő állapota. v	2022.12.10	Kitérés szerint

88 Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m):

31503 Ml. tö. (p):

34,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
89	Nyékkládháza	Hejőkeresztúr			6	10	400	60 (100)	0,8	2011.12.10	Pályaállapot. lvihiány.			Nyékkládháza felől előjelző nincs.
89	Nyékkládháza	Hejőkeresztúr			34	38	400	60 (80)	0,4	2022.07.18 11:00	Pályahiba. sinkopás			
89	Hejőkeresztúr			1., 3. kitérők	38	40	200	60 (80)	0,4	2015.12.13	Pályaállapot. Aljak állapota.			
89	Hejőkeresztúr			II.sz. vg.	39	49	1000	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. aljak állapota			0=44 szelv.
89	Hejőkeresztúr			V. vg.	41	48	700	20 (40)	0	2022.03.30 14:00	Pályahiba. Aljak állapota			
89	Hejőkeresztúr	Sajószöged-OVIT ipvk.			6	7	100	40 (80)	0,8	2011.12.10	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, geometriai torzulásokra érzékeny.			
89	Hejőkeresztúr	Sajószöged-OVIT ipvk.			7	78	7100	60 (80)	2,1	2018.12.09	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, geometriai torzulásokra érzékeny.			
89	Sajószöged-OVIT ipvk.	Tiszaújváros			78	121	4300	60 (80)	1,4	2020.12.13	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, geometriai torzulásokra érzékeny, elverődött hegesztések.			
89	Sajószöged-OVIT ipvk.	Tiszaújváros			121	123	200	40/50 (80)	0,9	2000.05.28	Pályaállapot. Bz vonatok részére 50km/h		2022.12.10	
89	Tiszaújváros			IV. vg. 5. sz. kitérő	123	124	100	10 (40)	0	2021.03.24 09:20	Pályahiba. vez. táv. max hiba			
89	Tiszaújváros			II.sz. vg.	124	131	700	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. aljak állapota			
89	Tiszaújváros			IX. vg.	124	132	800	0 (40)	0	2013.12.12 12:25	Pályahiba. aljak állapota			
89	Tiszaújváros			VII. sz. vg.	124	132	800	20 (40)	0	2016.12.19 07:30	Pályahiba. fekszinthiba			
89	Tiszaújváros			V. vágány	124	125	100	10 (60)	0	2020.04.17 09:30	Pályahiba. sínfej repedés			
89	Tiszaújváros			26. sz. kitérő	131	132	100	10 (40)	0	2013.08.01	Kitérő állapota. anyagok kopottsága			
89	Tiszaújváros			16., 18., 24. sz. kitérők	132	134	200	10 (40)	0	2013.08.01	Kitérő állapota. anyagok kopottsága			
89	Tiszaújváros			14. sz. kitérő	132,2	132,7	50	10 (40)	0	2018.03.22 09:45	Pályahiba. nagy nyomtáv és vezetéstáv			
89	Tiszaújváros			10. váltó kitérő irány	133	134	100	20 (40)	0	2013.08.27 13:30	Pályahiba. félváltó kopás			
89	Tiszaújváros	Tiszapalkonya-Erőmű			137	143	600	30 (50)	0,8	2001.06.10	Pályaállapot. Aljak állapota.			
89	Tiszapalkonya-Erőmű			II. vg.	143,78	144	28	10 (40)	0	2022.07.19 11:00	Pályahiba. Aljak állapota.			
89	Tiszapalkonya-Erőmű			III. vg. 5. sz. kitérő	144	145	100	10 (50)	0	2011.12.10	Kitérő állapota. v			
89	Tiszapalkonya-Erőmű			II. sz. vg.	144	146	200	20 (40)	0	2017.03.31 13:00	Pályahiba. kapcsolószerek állapota			
89	Tiszapalkonya-Erőmű			IV. sz. vg.	145	152,5	750	20 (40)	0	2017.06.01 13:35	Pályahiba. pályaállapot			

89 Összes korlátozás: 23 db

Hossz (m): 19028 Mi. tő. (p): 7,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
90	Onga			II	65	66	100	60 (100)	0,7	2022.07.01 15:00	Pályahiba. irány, fekszint			
90	Onga	Szikszó			88	110	2200	80 (100)	0,6	2017.12.10	Aléptmény állapota. Ismétlődő fekszint és irány hibák aléptményi problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.			
90	Onga	Szikszó			131,5	132	50	60 (100)	0,6	2022.08.05 09:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatt. Irány, fekszint hiba		2022.10.04 11:00	Meleg időjárás miatt.
90	Szikszó			II. vg.	152	159	700	60 (100)	0,9	2022.06.29 09:00	Pályahiba. irány, fekszint		2023.04.03 13:00	
90	Szikszó	Halmaj			177	179	200	60 (100)	0,7	2022.06.29 09:00	Pályahiba. irány, fekszint		2022.08.16 12:00	
90	Szikszó	Halmaj			195	203	800	60 (100)	0,9	2021.11.21 09:22	Pályahiba. Irány és fekszint hiba.		2022.10.10 13:00	
90	Halmaj	Forró-Encs		Nyíltvonal.	288,5	289	50	80 (100)	0,3	2022.07.25 09:00	Pályahiba. Fekszint és irányhiba.		2022.09.06 11:00	
90	Forró-Encs			IV. vg.	346,5	347,5	100	20 (100)	2	2022.08.04 11:00	Pályahiba. irány, fekszint			
90	Forró-Encs	Novajdrány			393	399	600	80 (100)	0,4	2010.12.12	Aléptmény állapota. Ismétlődő fekszint és irány hibák aléptményi problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.			
90	Forró-Encs	Novajdrány			417	423	600	80 (100)	0,4	2010.12.12	Pályaállapot. Ismétlődő fekszint és irány hibák aléptményi problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.			
90	Novajdrány	Hidasnémeti			457,5	458	50	80 (100)	0,3	2022.05.12 12:00	Pályahiba. hid csatlakozórész szerkezeti hiba		2022.10.04 13:00	
90	Novajdrány	Hidasnémeti			462	464	200	60 (120)	1	2022.08.05 12:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatt irány, fekszint hibák		2022.08.16 11:30	
90	Novajdrány	Hidasnémeti			541	551	1000	80 (100)	0,4	2017.12.10	Pályaállapot. Ismétlődő fekszint és irány hibák aléptményi problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.			
90	Hidasnémeti			1-3-5-7 sz. kitérők közötti vágány átszelés.	572,5	573,5	100	10 (100)	3,3	2022.05.23 10:00	Pályahiba. Vágány átszelés alkatrészeinek a kopása.			
90	Hidasnémeti			II. vg. 1. sz. kitérő iránya	573	574	100	10 (100)	3,3	2022.06.03 12:30	Pályahiba. vasanyag kopás			1. sz. kitérő iránya
90	Hidasnémeti			27. kitérő	570,5	571	50	10 (100)	0	2022.05.12 12:00	Pályahiba. nyomtáv, irányhiba			
90	Hidasnémeti			Lira vg.	571	572	100	10 (40)	0	2019.09.25 09:47	Pályahiba. irányhiba			
90	Hidasnémeti			9. kitérő	572	573	100	10 (100)	0	2021.08.25 08:00	Pályahiba. vez. táv. max.			

90 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m): 7100 Mi. tö. (p): 15,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
92	Miskolc-Gömöri			IV. vg.	15	22	700	10 (40)	0	2015.12.10 14:00				Pályahiba. sáros ágyazat
92	Miskolc-Gömöri			V. vg.	15	22	700	20 (40)	0	2017.12.10				Pályaállapot. ajjak, kapcsolószerek, ágyazat állapota
92	Miskolc-Gömöri			XI. sz. csonka vg.	15,01	17,83	282	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri			VI. sz. vg.	15,74	18,53	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri			V.sz. vágány	15,8	22	620	5 (40)	0	2020.12.16 12:00				Pályahiba. állapot romlás, siktorzulás
92	Miskolc-Gömöri			IX. sz. csonka vg.	16,48	17,98	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri			VII. sz. vg.	16,64	19,4	276	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri			VIII. sz. vg.	16,64	19,01	237	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri			X. sz. csonka vg.	17,15	17,83	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri			Rámpa I. sz. vg.	20,81	24,67	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri			Rámpa II. sz. vg.	20,88	24,67	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Gömöri	Miskolc-Repülőtér	bal vágány		25,15	44,6	1945	80 (100)	0,6	2011.12.10				Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérsekélhetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros feléptményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérsekélhetők maradjanak.
92	Miskolc-Gömöri	Miskolc-Repülőtér	jobb vágány		25,58	44,25	1867	80 (100)	0,6	2011.12.10				Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérsekélhetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros feléptményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérsekélhetők maradjanak.
92	Miskolc-Repülőtér		jobb átmenő fővágány	I. vg.	44,25	56,96	1271	80 (100)	0,5	2011.12.10				Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérsekélhetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros feléptményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérsekélhetők maradjanak.
92	Miskolc-Repülőtér		bal átmenő fővágány	II. vg.	44,6	56,55	1195	80 (100)	0,5	2011.12.10				Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérsekélhetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros feléptményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérsekélhetők maradjanak.
92	Miskolc-Repülőtér			III. sz. vg.	46,5	55,09	276	0 (40)	0	2017.01.01 00:00				Pályahiba. Forgalomból kizárt
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	bal vágány		56,55	96,42	3987	80 (100)	0,9	2011.12.10				Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérsekélhetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros feléptményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérsekélhetők maradjanak.
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	bal vágány		62,2	62,5	30	40 (100)	1	2021.03.29 14:00			2022.09.05 10:40	Pályahiba. mérővonati hiányosság
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	jobb vágány		56,96	95,94	3898	80 (100)	0,9	2011.12.10				Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérsekélhetők, amelytől azt várjuk, hogy a koros feléptményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérsekélhetők maradjanak.
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	jobb vágány		62,2	62,5	30	50 (100)	0,8	2021.06.10 12:30			2022.09.05 10:40	Pályahiba. mérővonati hiányosság
92	Miskolc-Repülőtér	Sajóecseg	jobb vágány		69	73	400	40 (100)	1,4	2022.07.24 13:30			2022.08.22 10:40	Pályahiba. Irány, fekszt

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
92	Sajóecseg		jobb átmenő fővágány	III. vg.	95,94	109,9	1396	80 (100)	0,5	2011.12.10			Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérésélhető, amelyetől azt várjuk, hogy a koros felépítményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérésélhető maradjanak.	
92	Sajóecseg		bal átmenő fővágány	IV.sz.vg.	96,42	110,42	1400	80 (100)	0,5	2011.12.10			Pályaállapot. A vonatok sebességének 80 km/h-ra történő csökkentésével a dinamikus hatások valamelyes mérésélhető, amelyetől azt várjuk, hogy a koros felépítményű vonalszakaszokon a romlási folyamatok hosszabb távon mérésélhető maradjanak.	
92	Sajóecseg			VI. sz. vg.	98,64	107,31	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt	
92	Sajóecseg			I. sz. vg.	100	108,5	850	10 (40)	0	2018.05.25 09:30		2022.12.10 23:59	Pályahiba. aljak avulása	
92	Sajóecseg	Sajószentpéter	bal vágány		152	163	1100	80 (100)	0,5	2000.05.28			Geometria miatt. R=549-565m, m=71-71mm	Sajószentpéter áll. felől nincs meg az általános fékúttávolság csak 251 m.
92	Sajóecseg	Sajószentpéter	jobb vágány		152	163	1100	80 (100)	0,5	2000.05.28			Geometria miatt. R=555-560m, m=71-71mm	Sajószentpéter áll. felől nincs meg az általános fékúttávolság csak 230 m.
92	Sajószentpéter	Kazincbarcika "A" vágány			226	236	1000	80 (100)	0,4	2000.05.28			Egyéb ok. Útátjáró behatási pont távolsága miatt.	Kazincbarcika felől csak 120 m. Csak páratlan vonatoknak
92	Kazincbarcika			III.	239	249	1000	80 (100)	0,4	2017.12.10			Pályaállapot. Sáros ágyazat miatt ismételen kialakuló fekszint hibák.	
92	Kazincbarcika			VI., VII.vg.	239	249	1000	10 (40)	0	2011.12.10			Pályaállapot. aljak, kapcsolószerek állapota	
92	Putnok			XI. sz. összekötő vg.	387,12	388,64	222	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt	
92	Putnok			II. vg.	388	394,25	625	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. aljak, kapcsolószerek, ágyazat állapota	Nincs kitűzve!
92	Putnok			V.-VI. vg.	388,25	393,5	525	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. aljak, kapcsolószerek, ágyazat állapota	Nincs kitűzve!
92	Putnok			I. sz. rakodó és mérlegelő vg.	390	393,94	394	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt	
92	Putnok			VII. sz. vg.	390,09	393,23	314	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt	
92	Putnok			VII. vg.	390,4	393	260	0 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Forgalomból kizárva.	Nincs kitűzve!
92	Putnok			IX. sz. kihúzó vg.	393,94	396,16	222	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt	
92	Putnok	Bánréve			398	436	3800	80 (100)	0,9	2011.12.10			Aléplítmény állapot. Ismétlődő fekszint és irány hibák aléplítményi problémák miatt, amelyek FKZ szabályozással rövid időre szüntethető meg.	
92	Bánréve			II. vg.	450,3	460,14	984	40 (100)	1,9	2021.12.12			Pályaállapot. x	
92	Bánréve			Tároló XIV. sz. vg. PFT csonka	440,05	451,41	1136	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt	
92	Bánréve			Tároló XII. sz. vg.	451,87	458,03	616	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt	
92	Bánréve			V. vg.	452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. aljak, kapcsolószerek, ágyazat állapota	Kitűzés szerint
92	Bánréve			VII. vg.	452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. aljak, kapcsolószerek, ágyazat állapota	Kitűzés szerint

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kód többbetű	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
92	Bánréve			VI. vg.	452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. ajkak, kapcsolószerek, ágyazat állapota			Kitűzés szerint
92	Bánréve			VIII. vg.	452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. ajkak, kapcsolószerek, ágyazat állapota			Kitűzés szerint
92	Bánréve			Tároló XI. sz. vg.	452,14	458,03	589	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmóból kizárt			
92	Bánréve	Bánréve OH.		nyíltvonal	460,14	466,73	659	40 (100)	1,6	2021.12.12	Pályaállapot. x			
92	Bánréve	Centeri elágazás			7	12	500	60 (80)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. R=350m, m=80mm, v=60km/ó			Bánréve felől 200 m.
92	Bánréve	Centeri elágazás			39,5	40,5	100	60 (80)	0,4	2020.12.13 20:35	Pályahiba. irányhiba		2023.05.11 23:00	
92	Center			IV. vg.	62,8	66,6	380	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. ajkak, kapcsolószerek, ágyazat állapota			
92	Center			II. vg.	62,85	66,5	365	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. ajkak, kapcsolószerek, ágyazat állapota			
92	Center	Ózd			107	119	1200	40 (80)	1,6	2000.05.28	Geometria miatt. R=400-300-300m, m=70-42-42mm, v=40km/ó			
92	Ózd			I., IV. vg.	113	118	500	10 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. ajkak, kapcsolószerek, ágyazat állapota			Kitűzés szerint

92 Összes korlátozás: 53 db

Hossz (m): 47881 Mi. tö. (p):

16,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
94	Sajóecseg	Boldva		Nyíltvonal.	559,5	561	150	20 (60)	1	2022.03.08 10:00	Híd állapot. Híd műszaki állapota miatt.			
94	Sajóecseg	Boldva			528,17	574,95	4678	40 (60)	2,6	2008.12.14	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszing és irányhibák.			
94	Sajóecseg	Boldva			561	565	400	30 (60)	0,9	2021.11.23 10:00	Pályahiba. fekszing, irány			
94	Boldva			1. sz. kitérő	522,8	523,3	50	10 (60)	1,4	2021.05.31 12:00	Pályahiba. Fekszint, irányhiba			
94	Boldva			II. sz. vg.	522,04	528,15	611	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmából kizárt			
94	Boldva	Edelény			438,5	522,8	8430	40 (60)	4,5	2022.07.23 18:00	Pályahiba. irányhiba a meleg időjárás miatt			
94	Edelény	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.			367	375	800	50 (60)	0,3	2020.01.10 14:00	Pályahiba. Fekszint, irány		2022.09.28 10:30	
94	Edelény	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.			380	389	900	40 (60)	0,8	2000.05.28	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszing és irányhibák.			
94	Edelény	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.			395	409	1400	40 (60)	1	2020.01.13 14:00	Pályahiba. Fekszint, irány		2022.09.28 10:30	
94	Edelény	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.			419	423	400	40 (60)	0,5	2011.12.10	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszing és irányhibák.			
94	Edelény	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.			419	428	900	40 (60)	0,8	2021.10.28 11:00	Pályahiba. Aljak, kapcsolószerkek, fekszing		2023.03.06 11:00	
94	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.	Szendrő		Nyíltvonal.	316	322	600	40 (60)	0,6	2022.03.07 09:30	Pályahiba. Fekszint hibák, sínek állapota.		2022.09.20 09:30	
94	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.	Szendrő			341	343	600	40 (60)	0,6	2022.08.04 07:25	Pályahiba. irány, fekszing		2022.09.20 09:30	
94	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.	Szendrő			309	312	300	50 (60)	0,2	2020.07.13 13:00	Pályahiba. Fekszint, irány			
94	Büdöskúpuszta ÁTI ipvk.	Szendrő			333,4	341	760	50 (60)	0,3	2020.07.03 13:00	Pályahiba. fekszing, irány		2022.09.20 09:30	
94	Szendrő			II. vg.	304	309	500	50 (60)	0,2	2020.01.10 14:00	Pályahiba. Fekszint, irány			
94	Szendrő	Szalonna			256,55	304	4745	40 (80)	4,3	2015.12.16	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszing és irányhibák.			
94	Szalonna			II. vg.	251,35	256,55	520	40 (80)	1,1	2019.12.15	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszing és irányhibák.			
94	Szalonna			IV. sz. vg.	251,36	256,55	519	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmából kizárt		2023.02.15 09:44	
94	Szalonna			IV. sz. vg.	251,64	256,21	457	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	Pályahiba. Forgalmából kizárt			
94	Szalonna			3. sz. kitérő	251,84	252,12	28	10 (40)	0	2015.05.06 14:00	Pályahiba. aljak és kapcsolószerkek állapota			
94	Szalonna			III. sz. vg.	251,98	255,78	366	10 (40)	0	2015.05.06 14:00	Pályahiba. aljak és kapcsolószerkek állapota			
94	Szalonna			4. sz. kitérő	255,78	256,06	28	10 (40)	0	2015.05.06 14:00	Pályahiba. aljak és kapcsolószerkek állapota			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
94	Szalonna	Jósvafő-Aggtelek		Nyíltvonal.	220	224	400	30 (40)	0,4	2021.09.20 13:00			196+38 - 246+00 sz. között 40 km/h állandó lassújel kitzúve.
94	Szalonna	Jósvafő-Aggtelek			196,38	246	4962	40 (80)	4,4	2015.12.13			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.
94	Szalonna	Jósvafő-Aggtelek			246	251,35	535	50 (80)	0,8	2000.05.28			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.
94	Jósvafő-Aggtelek			III. vg.	191	196,38	538	40 (80)	1,1	2019.12.15			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.
94	Jósvafő-Aggtelek			IV. sz. vg.	191,16	196,04	458	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt
94	Jósvafő-Aggtelek			I. sz. vg.	191,9	195,7	380	0 (40)	0	2018.05.25 12:15			Pályahiba. Forgalomból kizárva. Aljak, sinek, kapcsolószerek állapota.
94	Jósvafő-Aggtelek	Bódvaszilas		nyíltvonal	131,32	191	5968	40 (60)	3,3	2021.12.12			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.
94	Jósvafő-Aggtelek	Bódvaszilas			143	147	400	40 (60)	0,5	2021.03.30 12:00			Pályahiba. mérővonati hiányosság
94	Bódvaszilas			III. átmenő fővágány	126,15	131,32	517	40 (60)	0,6	2020.12.13			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.
94	Bódvaszilas			2. sz. kitérő	130,98	131,32	34	30 (60)	0,5	2020.08.06 12:00			Pályahiba. Fekszint, irány
94	Bódvaszilas			Őszekötő vg.	0,35	21	2065	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt
94	Bódvaszilas			IV. sz. vg.	126,17	130,04	387	0 (40)	0	2017.01.01 00:00			Pályahiba. Forgalomból kizárt
94	Bódvaszilas			5. sz. kitérő	126,85	127,14	29	20 (40)	0	2014.07.18 09:30			Pályahiba. aljak avulása
94	Bódvaszilas			II. sz. vg.	127,14	130,54	340	20 (40)	0	2015.09.07 12:30			Pályahiba. aljak avulása
94	Bódvaszilas			6. sz. kitérő	130,54	130,82	28	20 (40)	0	2014.07.18 09:30			Pályahiba. aljak avulása
94	Bódvaszilas	Tornanádaska			90	126,15	3615	40 (60)	2,1	2011.12.10			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.
94	Bódvaszilas	Tornanádaska			109	118	900	20 (40)	1,8	2022.07.20 14:00			Pályahiba. Meleg
94	Tornanádaska	Hídvégardó		nyíltvonal	35,46	80	4454	0 (60)	0	2020.12.13			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák. Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.
94	Tornanádaska	Hídvégardó		nyíltvonal	80	81	100	40 (60)	0,4	2020.12.13			Pályaállapot. Korhadt fabetétek, fekszinthibák. Nincs kitzúve.
94	Hídvégardó			II. átmenő fővg.	33,9	35,46	156	0 (60)	0	2020.12.13			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák. Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.
94	Hídvégardó	Kőbánya ipvk. (Hídvégardó)			33,55	33,9	35	0 (60)	0	2020.12.13			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák. Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.
94	Kőbánya ipvk. (Hídvégardó)			átmenő	33,2	33,55	35	0 (60)	0	2020.12.13			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák. Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.
94	Kőbánya ipvk. (Hídvégardó)	Hídvégardó OH.			32,69	33,2	51	0 (60)	0	2020.12.13			Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák. Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
94 Összes korlátozás: 46 db					Hossz (m):	54529		Mi. tö. (p):	37	Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
95	Kazincbarcika	Ormosbánya		nyíltvonal	9,33	97,22	8789	0 (60)	0	2021.12.12	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
95	Ormosbánya			III. vg.	97,22	105,96	874	0 (60)	0	2021.12.12	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
95	Ormosbánya	Rudabánya-Teher		nyíltvonal	105,96	135,22	2926	0 (60)	0	2021.12.12	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
95	Rudabánya-Teher			IV. vg.	135,22	140,9	568	0 (60)	0	2021.12.12	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
95	Rudabánya-Teher	Rudabánya		nyíltvonal	140,9	141,78	88	0 (60)	0	2021.12.12	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
95	Rudabánya			III. vg.	141,78	147,65	587	0 (60)	0	2021.12.12	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			

95 Összes korlátozás: 6 db

Hossz (m):

13832 Mi. tő. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
98	Szerencs	Mád			17,8	18	20	20/20 (40)	0,4	2019.11.15 14:00		2022.09.02 13:00	
98	Mád			III. vg.	61	63	200	40 (60)	0,4	2022.02.10 09:00			
98	Mád			II. vg.	60	66	600	10 (40)	0	2015.12.13			
98	Mád	Tálya			84	85	100	20/20 (40)	0,6	2000.05.28			
98	Mád	Tálya			95	96	100	10 (60)	1,6	2021.10.04 09:00			
98	Mád	Tálya			113	114	100	20 (60)	0,9	2022.06.25 12:00			
98	Tálya	Abaujszántó			135	140	500	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			138	144	600	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			145	150	500	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			148	155	700	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			181	191	1000	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			185	193	800	30/30 (40)	0,6	2011.12.10			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			191	195	400	30/30 (40)	0,4	2011.12.10			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			193	202	900	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			195	196	100	10/10 (40)	1,3	2013.12.15			csak páros számú vonatokra
98	Tálya	Abaujszántó			195	196	100	10 (60)	1,6	2020.08.13 14:15			
98	Abaujszántó	Gönc			214	215	100	20/20 (40)	0,6	2000.05.28			
98	Abaujszántó	Gönc			231	236	500	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			234	241	700	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			264	267	300	30/30 (40)	0,3	2015.12.13			
98	Abaujszántó	Gönc			278	284	600	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			282	288	600	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			294	301	700	40/40 (40)	0	2011.12.10			Csak páros számú vonatokra.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
98	Abaújszántó	Gönc			299	305	600	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS300 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaújszántó	Gönc			328	329	100	30/30 (40)	0,2	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Balesetveszély csökkentés a 328+55 sz. útátjáróban.			
98	Abaújszántó	Gönc			352	357	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS356 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaújszántó	Gönc			355	362	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS356 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaújszántó	Gönc			362	368	600	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS367 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaújszántó	Gönc			366	374	800	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS367 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaújszántó	Gönc			422	427	500	20 (60)	1,7	2022.08.06 17:30	Pályahiba. Sírvéglehajlás			
98	Gönc	Hidasnémeti		Nyíltvonal.	438	439	100	20 (40)	0,6	2022.07.02 16:00	Pályahiba. irány, fekszent meleg időjárás miatt		2022.08.16 09:00	Az ideiglenes lassújel a 451+00 és a 435+00 szelvények közé kitévő 40 km/h állandó lassújelbe esik bele.
98	Gönc	Hidasnémeti			431	446	1500	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS436, AS445 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páros számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			435	451	1600	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS436, AS445 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			457	462	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS461 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páros számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			460	467	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS461 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			477	482	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS481 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páros számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			480	487	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	Egyéb ok. AS481 útátjáró behatási pont távolsága.			Csak páratlan számú vonatokra.

98 Összes korlátozás: 37 db

Hossz (m):

19620 Ml. tö. (p):

11,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetetés	Tényleges megszüntetetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Budapest-Nyugati			XVI. sz. vágányba fekvő, 21. sz. kitérőre	3,5	4,5	100	20 (40)	0	2021.11.18 12:00	Pályahiba. Nyomtáv bővülés, avult felépítmény		2022.08.28 23:59	
100	Városligeti elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb	31,54	35,06	352	40 (80)	1	2021.12.11	Pályaalapot. x			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
100	Városligeti elágazás		bal átmenő fővágány	bal	31,98	34,61	263	40 (80)	0,9	2021.12.11	Pályaalapot. x			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
100	Városligeti elágazás	Köbánya-Teher	jobb vágány		35,06	61,51	2645	40 (80)	2,7	2021.12.11	Pályaalapot. x			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
100	Városligeti elágazás	Köbánya-Teher	bal vágány		34,61	61,1	2649	40 (80)	2,7	2021.12.11	Pályaalapot. x			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
100	Városligeti elágazás	Köbánya-Teher	bal vágány		47	48	100	60 (80)	0,4	2022.01.27	Pályaalapot. x			
100	Köbánya-Teher		jobb átmenő fővágány	IX. sz. vágány	61,51	75,22	1371	40 (80)	1,8	2021.12.11	Pályaalapot. x			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
100	Köbánya-Teher		jobb átmenő fővágány	IX. sz. vágány	62	63	100	60 (80)	0,4	2022.01.27	Pályaalapot. x			10 és 12 sz. kitérők
100	Köbánya-Teher		bal átmenő fővágány	VIII. sz. vágány	61,1	74,79	1369	40 (80)	1,8	2021.12.11	Pályaalapot. x			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
100	Köbánya-Teher	Köbánya-Kispest	jobb vágány	Köbánya-Teher 1 sz. kitérő - "T" bejárati jelző között	75,22	77	178	40 (80)	0,9	2022.03.30 09:00	Pályahiba. alépítmény további romlása miatt			
100	Köbánya-Teher	Köbánya-Kispest	jobb vágány		87	88	100	60 (80)	0,4	2021.09.17 13:00	Pályahiba. fekszinhibák miatt		2022.12.10 23:59	
100	Köbánya-Teher	Köbánya-Kispest	jobb vágány		88	97	900	60 (80)	0,6	2022.05.12 09:00	Egyéb ok miatt. 16159/2022/MAV PLO vonalbeutazási megállapítás alapján.		2022.12.10 23:59	Egybetűzésre kerül a 87+00-88+00 és a 97+00-100+00 sz. szelvények közötti sebességkorlátozásokkal.
100	Köbánya-Teher	Köbánya-Kispest	jobb vágány		97	100	300	60 (80)	0,4	2021.08.16 16:00	Pályahiba. elsárosodás, fekszinhibák		2022.11.04 09:00	
100	Köbánya-Teher	Köbánya-Kispest	bal vágány		74,79	101,13	2634	40 (80)	2,7	2021.12.11	Pályaalapot. x			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
100	Köbánya-Kispest			V. vg.	101	113	1200	40 (80)	0	2021.12.22 08:00	Pályahiba. fekszinhiba, sárosodás miatt			
100	Köbánya-Kispest			VI. vg.	104	113	900	20 (80)	0	2020.07.08 08:00	Pályahiba. sárosodás és fekszinhiba.			
100	Pestszentlőrinc		jobb átmenő fővágány	I. sz. vágány	139	139,5	50	80 (120)	0,6	2022.06.30 10:00	Pályahiba. keresztezési közepész repedés		2022.10.07 10:00	19 sz. kitérő
100	Pestszentlőrinc		bal átmenő fővágány	II. vg.	139,5	140,65	115	80 (120)	0,6	2022.02.09 13:00	Pályahiba. sintörés ideiglenes elhárítása után technológiai okból			
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	jobb vágány		160,5	161	50	100 (120)	0,3	2021.12.15 13:00	Pályahiba. fekszint hiba miatt		2022.12.06 10:00	
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	bal vágány		140,65	141,5	85	80 (120)	0,6	2022.02.09 13:00	Pályahiba. sintörés ideiglenes elhárítása után technológiai okból			
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	bal vágány		141,5	144	250	100 (120)	0,3	2022.05.12 09:00	Egyéb ok miatt. 16159/2022/MAV PLO vonalbeutazási megállapítás alapján.			
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	bal vágány		144	147	300	100 (120)	0,3	2021.10.13 10:00	Pályahiba. ivben féoldalas süppedés			
100	Pestszentlőrinc	Szemeretelep	bal vágány		159,5	160,5	100	80 (120)	0,6	2021.09.01 10:00	Pályahiba. Fekszinhiba			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Szemeretolep	Vecses	bal vágány	Vecses "A" jelű bejárat jelző és 4 sz. kitérő között	199,5	203,44	394 80 (120)	0,7	2022.08.01 10:00	Felújítási munka. Utószabályozás után, technológiai okból.		2022.08.08 10:00	
100	Vecses		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	203,44	205	156 80 (120)	0,6	2022.08.01 10:00	Felújítási munka. Utószabályozás után, technológiai okból.		2022.08.08 10:00	
100	Vecses		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	204	213	900 80 (120)	0,8	2022.05.12 09:00	Egyéb ok miatt. 16159/2022/MAV PLO vonalbeutazási megállapítás alapján.		2022.08.08 10:00	
100	Vecses		bal átmenő fővágány	II. vg. (5.kitérő)	213	213,6	60 80 (120)	0,6	2022.04.20 04:20	Pályahiba. Keresztelési középész tovább repedt.		2022.09.22 10:00	
100	Vecses	Üllő	bal vágány	Vecses 5 sz. kitérő és a C jelű bejárat jelző között	213,6	217,35	375 80 (120)	0,7	2022.08.01 10:00	Felújítási munka. Utószabályozás után, technológiai okból.		2022.08.08 10:00	
100	Vecses	Üllő	bal vágány		217,35	223,5	615 80 (120)	0,7	2022.08.01 10:00	Felújítási munka. Utószabályozás után, technológiai okból.		2022.08.08 10:00	
100	Monor		bal átmenő fővágány	III. vágány	379	381	200 80 (120)	0,6	2021.07.08 10:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthiba			
100	Monor			V. sz. vágány	369	374	500 40 (60)	0	2016.09.28 10:00	Hatósági határozat miatt. NKH. UVH/VF/1030/1/2016 sz. rendelet alapján		2022.12.10 23:59	
100	Monor			II. sz. vágány	369	377	800 40 (60)	0	2016.09.28 10:00	Hatósági határozat miatt. NKH. UVH/VF/1030/1/2016 sz. rendelet alapján		2022.12.10 23:59	
100	Monor			I. sz. csonka fővágány	369,21	371,77	256 20 (40)	0	2007.12.09	Pályaállapot. fekszinthibák, süppedések			14.sz. kitérő utáni csonka vágány, vonatfogadó és indító fővágány
100	Monor	Pilis	jobb vágány		414	414,5	50 100 (120)	0,3	2022.01.25 10:00	Pályahiba. fekszint hiba			
100	Monor	Pilis	bal vágány		439	440	100 80 (120)	0,6	2019.07.02 10:00	Pályahiba. fokozódó fekszinthibák miatt			
100	Pilis		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	470	472	200 80 (120)	0,6	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Pilis		jobb átmenő fővágány	III.	472	480	800 80 (120)	0,8	2022.05.12 09:00	Egyéb ok miatt. 16159/2022/MAV PLO vonalbeutazási megállapítás alapján.		2022.09.29 10:00	
100	Pilis		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány, 5 sz. kitérőre	480	480,5	50 80 (120)	0,6	2022.01.07 12:00	Pályahiba. keresztelési középész repedés, sáros ágyazat, fekszinthiba		2022.09.28 10:00	5 sz. kitérőre
100	Pilis		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	470	472	200 80 (120)	0,6	2021.12.12 00:00	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Pilis		bal átmenő fővágány	II.	472	480	800 80 (120)	0,8	2022.05.12 09:00	Egyéb ok miatt. 16159/2022/MAV PLO vonalbeutazási megállapítás alapján.			
100	Pilis		bal átmenő fővágány	1. sz. kitérő	480	482	200 80 (120)	0,6	2021.11.24 10:00	Pályahiba. Keresztelési középész alatt törött betonajl, sáros, fekszinthibás ágyazat.			
100	Albertirsa		jobb átmenő fővágány	IV.	545	547	200 100 (120)	0,3	2019.11.15 16:00	Pályahiba. Fekszinthiba.		2022.12.10 23:59	
100	Albertirsa		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	557	559	200 80 (120)	0,6	2020.12.13	Pályaállapot. x		2022.12.10	
100	Albertirsa		bal átmenő fővágány	III. sz. vágányán	546	546,5	50 80 (120)	0,6	2022.05.03 05:00	Pályahiba. Alépitményhibás kitérőkörzet állapota tovább romlott			
100	Albertirsa		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	557	559	200 100 (120)	0,3	2020.12.13	Pályaállapot. x		2022.12.10	
100	Albertirsa			I. sz. vágányán	547,95	557,24	929 20 (40)	0	2021.09.01 10:00	Pályahiba. Erős fekszint- és irányhiba			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés		
100	Albertírsa	Ceglédbercel-Cserő	jobb vágány		596	597	100	100 (120)	0,3	2021.04.15 10:00				Pályahiba. Fekszinhiba.	
100	Albertírsa	Ceglédbercel-Cserő	bal vágány		559	560	100	80 (120)	0,6	2021.02.26 10:00				Pályahiba. Fekszinhiba	
100	Ceglédbercel-Cserő		bal átmenő fővágány	I. vg.	614,5	615,5	100	80 (120)	0,6	2021.06.03 12:00				Pályahiba. vezetékesi problémák miatt technológiai okból	2. kitérő "E" irányára vonatkozik
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	jobb vágány		659	660	100	80 (120)	0,6	2020.08.05 10:00				Pályahiba. útátjáróban aljcsere után fekszinhiba	
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	jobb vágány		660	663,5	350	100 (120)	0,3	2022.05.13 10:00				Egyéb ok miatt. technikai okból	
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	jobb vágány		663,5	664,5	100	100 (120)	0,3	2021.01.29 10:00				Pályahiba. Fekszinhiba.	
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	bal vágány		659	660	100	60 (120)	1	2022.05.04 10:00				Pályahiba. irányhiba, nyomtávbnövelés romlása	
100	Ceglédbercel-Cserő	Cegléd	bal vágány		695	696	100	100 (120)	0,3	2021.07.07 10:00				Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszint hiba.	
100	Cegléd		jobb átmenő fővágány	9. sz. kitérő, egyenes irányban	726	727	100	80 (120)	0,6	2022.03.04 09:00				Pályahiba. Keresztelési középrész repedés.	2022.09.07 10:00
100	Abonyi elágazás	Abony	jobb vágány		857	858	100	100 (120)	0,3	2022.01.07 12:00				Pályahiba. Fekszint hiba	
100	Abonyi elágazás	Abony	bal vágány		768	769	100	100 (120)	0,3	2021.10.20 09:00				Pályahiba. Nagymértékű féltoldali süppedés.	2022.10.06 13:00
100	Abonyi elágazás	Abony	bal vágány		836	841	500	80 (120)	0,7	2022.06.24 10:00				Pályahiba. az ívben a féltoldali süppedések okozta erős fekszinhibák mértéke növekedett	2022.11.09 10:00
100	Abonyi elágazás	Abony	bal vágány	Abony állomás "A" bejárat jelző és 4. számú kitérő között.	872	873	100	100 (120)	0,3	2021.06.03 10:00				Pályahiba. fekszint hiba	2023.03.31 10:00
100	Abony		jobb átmenő fővágány	III. vg.	874	875	100	100 (120)	0,3	2021.11.05 12:00				Pályahiba. sárosodás, fekszinhiba miatt	2022.08.31 10:00
100	Abony	Szolnoki "A" elágazás	jobb vágány		951	952,5	150	80 (120)	0,6	2000.05.28				Pályaállapot. fekszint-, irányhibák	
100	Abony	Szolnoki "A" elágazás	bal vágány		951	952	100	80 (120)	0,6	2006.12.15				Pályaállapot. fekszint-, irányhibák	
100	Szolnoki "A" elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb	952,5	953,5	100	80 (100)	0,3	2000.05.28				Pályaállapot. fekszint-, irányhibák	
100	Szolnoki "A" elágazás		bal átmenő fővágány	bal	952	952,5	50	80 (100)	0,3	2006.12.15				Pályaállapot. fekszint-, irányhibák	
100	Szolnoki "A" elágazás	Szolnoki "B" elágazás	jobb vágány		953,5	967	1350	80 (100)	0,5	2015.12.13				Pályaállapot. fekszint-, irányhibák	
100	Szolnoki "A" elágazás	Szolnoki "B" elágazás	jobb vágány		959	963	400	60 (80)	0,4	2022.08.05 10:00				Pályahiba. Fekszint és irányhiba	2022.10.29 09:00
100	Szolnoki "A" elágazás	Szolnoki "B" elágazás	bal vágány		952,5	967	1450	80 (100)	0,5	2015.12.13				Pályaállapot. fekszint-, irányhibák	
100	Szolnoki "A" elágazás	Szolnoki "B" elágazás	bal vágány		956	961	500	40 (80)	1,1	2022.02.14 11:00				Pályahiba. kapcsolószerek állapota, fekszint- és irányhibák.	2022.10.29 09:00
100	Szolnoki "B" elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb vg.	967	969	200	80 (100)	0,3	2014.12.13				Pályaállapot. fekszint-, irányhibák	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Szolnoki "B" elágazás		bal átmenő fővágány	bal vg.	967	969	200 80 (100)	0,3	2014.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnoki "B" elágazás	Paládcipusztai elágazás	jobb vágány		969	975	600 80 (100)	0,4	2014.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnoki "B" elágazás	Paládcipusztai elágazás	bal vágány		969	975	600 80 (100)	0,4	2014.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Paládcipusztai elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb vágány	975	977	200 80 (100)	0,3	2000.05.28	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Paládcipusztai elágazás		jobb átmenő fővágány	X/1 sz. kitérő	975,5	976	50 40 (80)	0,8	2022.07.29 12:00	Pályahiba. Keresztezési csúcsbetét repedés.		2022.10.19 09:00	
100	Paládcipusztai elágazás		bal átmenő fővágány	bal vágány	975	977	200 80 (100)	0,3	2006.12.15	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Paládcipusztai elágazás	Szolnok	jobb vágány		977	1000	2300 80 (100)	0,6	2017.04.29	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Paládcipusztai elágazás	Szolnok	bal vágány		977	1000	2300 80 (100)	0,6	2016.12.11	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnok		jobb átmenő fővágány	V. sz. jobb vágány	1000	1017	1700 40 (100)	2,6	2013.12.15	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnok		bal átmenő fővágány	VI. sz. bal vágány	1000	1017	1700 40 (100)	2,6	2013.12.15	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnok			XV	1004,2	1011,3	709 10 (40)	0	2022.07.01 10:10	Pályahiba. Magas hőmérséklet hatására kialakult irányhibák.			
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	jobb vágány		1017	1026,8	989 60 (100)	1	2015.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	bal vágány		1017	1025,9	889 60 (100)	1	2015.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnoki "E" elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb vágány	1026,8	1027,1	35 60 (100)	0,6	2015.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnoki "E" elágazás		bal átmenő fővágány	bal vágány	1025,9	1027,7	180 60 (100)	0,7	2015.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnoki "E" elágazás	Millér	jobb vágány		1027,1	1030	386 60 (100)	0,8	2015.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szolnoki "E" elágazás	Millér	jobb vágány	Zagyva-híd	1030,5	1032	150 80 (100)	0,3	2017.12.21 09:00	Pályahiba. "HC" hibák a Zagyva hídon a dilatációs szerkezetben			
100	Szolnoki "E" elágazás	Millér	bal vágány		1027,7	1030	331 60 (100)	0,8	2015.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Millér		jobb átmenő fővágány	1. kitérő	1062,5	1063	50 100 (120)	0,3	2021.09.01 10:30	Pályahiba. "HC" hiba			
100	Millér		bal átmenő fővágány	4. sz. kitérő	1044	1045	100 100 (120)	0,3	2018.04.23 09:00	Pályahiba. HC hiba			
100	Millér		bal átmenő fővágány	5. sz. kitérőre	1061	1062	100 100 (120)	0,3	2017.12.21 09:30	Pályahiba. "HC" hibák			
100	Millér	Szajol	jobb vágány		1070,5	1071	50 100 (120)	0,3	2021.03.31 10:00	Pályahiba. HC hibák a dilatációs készüléken			
100	Szajol		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	1094	1113	1900 80 (120)	1,1	2019.12.15	Pályaállapot. fekszint- irányhibák			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Szajol		jobb átmenő fővágány	III.	1110	1113	300	60 (80)	0,4	2022.07.04 09:00	Pályahiba. kitérő körzetben fekszinthiba.			
100	Szajol		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	1094	1110	1600	80 (120)	1	2019.12.15	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szajol		bal átmenő fővágány	II.	1108	1110	200	60 (80)	0,4	2022.07.04 09:00	Pályahiba. kitérő körzetben fekszinthiba.		2022.11.24 09:00	
100	Szajol			VI. sz. vágány	1098,1	1107,9	985	10 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szajol			VII. sz. vágány	1098,2	1107,9	970	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szajol			VIII. sz. vágány	1098,2	1107,7	950	10 (40)	0	2010.12.11	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szajol			IX. sz. vágány	1098,4	1107,6	920	10 (40)	0	2007.12.09	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
100	Szajol			IV. sz. vágány	1098,5	1099	50	60 (80)	0	2022.07.14 12:00	Pályahiba. FKG szabályozás után zúzottkő hiány		2022.11.24 09:00	
100	Szajol			VI	1102	1108	600	5 (10)	0	2022.07.21 09:15	Pályahiba. Meleg végett kialakult irányhiba. (07.04 10:15 től a forgalomból ki volt zárva a vágány)			
100	Szajol			IV. sz. vágány	1107,5	1108	50	60 (80)	0	2022.07.14 12:00	Pályahiba. FKG szabályozás után zúzottkő hiány		2022.11.24 09:00	
100	Törökszentmiklós	Fegyvernek-Örményes	jobb vágány		1254	1270	1600	80 (120)	1	2022.08.06 16:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		2022.10.11 14:00	
100	Törökszentmiklós	Fegyvernek-Örményes	jobb vágány		1284	1296	1200	100 (120)	0,4	2021.11.11 10:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt		2022.10.11 14:00	
100	Kisújszállás	Karcag	jobb vágány		1473	1488	1500	100 (120)	0,4	2022.08.06 16:00	Pályahiba. meleg miatti műszaki állapot romlás		2022.10.11 13:00	Az előjelző 365 méterre van kitérve Kisújszállás állomás felé !!!
100	Kisújszállás	Karcag	jobb vágány		1488	1494	600	80 (120)	0,7	2022.08.06 16:00	Pályahiba. meleg miatti műszaki állapot romlás		2022.10.11 13:00	
100	Kisújszállás	Karcag	jobb vágány		1500	1504	400	80 (120)	0,7	2022.07.05 14:00	Pályahiba. meleg miatti műszaki állapot romlás		2022.10.11 13:00	
100	Kisújszállás	Karcag	jobb vágány		1538	1542	400	60 (120)	1,1	2022.08.06 16:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt		2022.10.11 13:00	
100	Kisújszállás	Karcag	bal vágány		1488	1493	500	80 (120)	0,7	2022.07.23 16:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt		2022.10.11 13:00	
100	Kisújszállás	Karcag	bal vágány		1500	1502	200	80 (120)	0,6	2022.07.05 14:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		2022.10.11 13:00	
100	Kisújszállás	Karcag	bal vágány		1533	1537	400	80 (120)	0,7	2022.07.18 14:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt		2022.10.11 13:00	
100	Karcag	Püspökladány	jobb vágány		1671	1675	400	80 (120)	0,7	2021.12.13 10:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		2022.10.11 13:00	
100	Karcag	Püspökladány	jobb vágány	jobb vg 1709-1710 sz köz	1705	1708	300	80 (120)	0,6	2022.06.20 14:30	Pályahiba. Fokozott felügyelet után magas hőmérséklet által okozott irányhiba miatt		2022.10.11 13:00	
100	Karcag	Püspökladány	jobb vágány		1737	1738	100	100 (120)	0,3	2022.07.22 14:00	Pályahiba. műszaki állapot		2023.05.10 12:00	
100	Karcag	Püspökladány	jobb vágány		1758	1765	700	100 (120)	0,4	2021.10.26 12:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		2022.10.11 13:00	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Karcag	Püspökladány	bal vágány		1638	1644	600	100 (120)	0,3	2021.11.18 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás	2022.10.11 13:00	Középont felől az előjelző 277m-re van kitzúve.
100	Karcag	Püspökladány	bal vágány		1734	1736	200	100 (120)	0,3	2021.09.27 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás	2022.10.11 13:00	
100	Püspökladány			I/A vg. a 14 sz. és a 26 sz. kitérők között.	1773	1774	100	40 (60)	0	2015.12.17 12:28	Egyéb ok miatt. A biztber jelfeladás nem megfelelő.	2022.12.10 23:59	
100	Püspökladány			I/A vg. a 26 sz. és a 40 sz. kitérők között	1774	1777	300	20 (60)	0	2015.12.17 12:28	Egyéb ok miatt. Biztber jelfeladás nem megfelelő	2022.12.10 23:59	
100	Püspökladány			VIII.	1775,2	1786,4	1121	10 (40)	0	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 30.32.38.39.35.29.27
100	Püspökladány			IX.	1775,2	1786,4	1121	10 (40)	0	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 30.32.38.39.35.29.27. sz. kitérők
100	Püspökladány			X.	1775,2	1786,4	1121	10 (40)	0	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 30.32.45.35.29.27. sz. kitérők
100	Püspökladány			XI.	1775,2	1786,4	1121	10 (40)	0	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 30.34.45.35.29.27. sz. kitérők
100	Püspökladány			XII.	1775,2	1786,4	1121	10 (40)	0	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők:30.34.61.37.29.27. sz. kitérők
100	Kaba			XIV.	1869,1	1879,9	1083	10 (40)	0	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 30.24.10. sz. kitérők
100	Kaba			XIII.	1869,1	1879,9	1083	10 (40)	0	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 30.28.18.14.12.10 sz. kitérők
100	Debrecen		jobb átmenő fővágány	C vágányút	2209	2227	2400	100 (120)	0,5	2014.03.31	Egyéb ok. Lakott terület miatt a zajcsökkentés érdekében.		
100	Debrecen		bal átmenő fővágány	B vágányút	2209	2227	2400	100 (120)	0,5	2014.03.31	Egyéb ok. Lakott terület miatt a zajcsökkentés érdekében.		
100	Debrecen			Teher pu. páros áll.fej 40,50,54,56 sz. kitérők	2211	2214	300	10 (40)	0	2004.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot		
100	Debrecen			G. VI. vágány	2211	2221,6	1064	5 (40)	0	2018.02.28 09:26	Pályahiba. Műszaki állapot	2022.12.10 23:59	G.IV.-G.XII. 5 km/h Érintett kitérők: 63,405,407,409,411,413,415,417,419,444
100	Debrecen			Gurító pu. G2 vágány	2211	2221,7	1071	10 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 59. 77. 403,
100	Debrecen			Teher pu 32,34,36,42,46. sz. kitérők	2211	2214	300	20 (40)	0	2021.04.07	Pályaállapot. műszaki állapot		
100	Debrecen			Gurító pu. G1 vágány	2213,4	2221,7	831	10 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 59. 77. 403. 436,
100	Debrecen			II.vg. 82-53 kitérők között	2216,9	2221,3	444	20 (40)	0	2022.07.25 11:00	Pályahiba. meleg időjárás miatt	2022.09.28 11:30	
100	Debrecen			29,47,55 sz. kitérőktől befelé a Teher pu-ra vezető valamennyi kitérőn	2220	2224	400	10 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 29,35,45,57,59,47,61,71,75,79,55,65,73
100	Debrecen			R2 vg. (21. és 63. sz. kitérők között)	2221,6	2224,1	250	10 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 21, 57
100	Debrecen			R1 vg.(3. és 59. sz. kitérők között)	2221,7	2229,4	770	10 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 3,21,33,45
100	Debrecen			19. és 33. sz. kitérők között	2223	2224	100	0 (20)	0	2004.02.10 11:30	Pályahiba. műszaki állapot	2004.12.15 14:00	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Debrecen			19. sz. kitérő mindkét irányban	2224	2225	100 5 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot			
100	Debrecen			M vágányút (3.-301. sz. kitérők között)	2229,4	2232	259 5 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot			
100	Debrecen	Apafa	jobb vágány		2227	2263	3600 100 (120)	0,6	1988.04.14	Egyéb ok. geometria			
100	Debrecen	Apafa	bal vágány		2227	2263	3600 100 (120)	0,6	1986.04.14	Egyéb ok. geometria			
100	Apafa		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb átmenő fővg.	2294,5	2298,5	400 100 (120)	0,3	2018.08.07 13:55	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Apafa		bal átmenő fővágány	II. bal átmenő fővg.	2290,5	2291	50 80 (120)	0,6	2022.06.10 09:35	Pályahiba. pálya állapot romlás		2022.08.16 03:40	
100	Apafa	Hajdúhadház	jobb vágány		2398,5	2400	150 80 (120)	0,6	2022.06.27 10:10	Pályahiba. Uh színvizsgálat által felfedezett hiba			
100	Apafa	Hajdúhadház	bal vágány		2319,5	2321	250 80 (120)	0,6	2022.02.28 12:20	Pályahiba. sántörés helyreállítás után		2022.09.19 12:00	
100	Apafa	Hajdúhadház	bal vágány		2399	2400	100 80 (120)	0,6	2021.03.17 18:00	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Hajdúhadház		jobb átmenő fővágány	IV. jobb átmenő fővágány	2416	2417	1000 100 (120)	0,4	2017.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot			
100	Hajdúhadház		bal átmenő fővágány	III. bal átmenő	2417	2418	100 80 (120)	0,6	2022.06.15 03:15	Pályahiba. pályaállapot romlás		2022.09.19 12:00	
100	Hajdúhadház	Újfehértó	jobb vágány		2403,5	2565,4	16185 80 (120)	4,6	2022.08.04 11:00-18:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatt		2022.08.09	Jelzőeszköz nincs kitzúve
100	Hajdúhadház	Újfehértó	jobb vágány		2447,5	2449,5	200 100 (120)	0,3	2022.06.23 11:35	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Hajdúhadház	Újfehértó	jobb vágány		2513	2514	100 80 (120)	0,6	2022.06.27 11:39	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Hajdúhadház	Újfehértó	bal vágány		2403,5	2565,4	16185 80 (120)	4,6	2022.08.04 11:00-18:00	Pályahiba. Meleg időjárás miatt		2022.08.09	Jelzőeszköz nincs kitzúve
100	Hajdúhadház	Újfehértó	bal vágány		2513	2514	100 100 (120)	0,3	2022.06.30 10:00	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Hajdúhadház	Újfehértó	bal vágány		2443,5	2445	150 100 (120)	0,3	2022.06.16 11:24	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Hajdúhadház	Újfehértó	bal vágány		2480	2481	100 100 (120)	0,3	2022.06.16 11:25	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Újfehértó		jobb átmenő fővágány	IV.vágány	2558	2559	100 60 (120)	1	2021.11.04 02:50	Pályahiba. műszaki állapot			
100	Újfehértó		bal átmenő fővágány	III.bal átmenő.vg.	2558,5	2563	450 80 (120)	0,7	2022.05.17 10:24	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Újfehértó	Császárszállás	bal vágány		2625	2627	200 40 (120)	1,5	2021.12.23 11:15	Pályahiba. Műszaki állapot további romlása: sáros ágyazat, irány és fekszinthibák		2023.01.25 09:20	
100	Császárszállás		bal átmenő fővágány	II. vg	2633,5	2637,5	400 100 (120)	0,3	2022.06.16 12:30	Pályahiba. pálya állapota		2022.12.10 23:59	
100	Császárszállás			IV. sz. vágány	2634,3	2643,7	938 20 (40)	0	2000.01.14	Pályaállapot. műszaki állapot			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Nyíregyháza		jobb átmenő fővágány	VI. vg.	2698 2707,7	970	40 (120)	2,3	1998.02.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			szelvényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		jobb átmenő fővágány	VI. vg.	2707,7 2714,1	635	40 (120)	1,9	1998.02.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			szelvényváltás: 2707+70=0+00 és a 2714+05 = 6+35 szelvénnel
100	Nyíregyháza		bal átmenő fővágány	VII. vg.	2698 2707,7	970	40 (120)	2,3	1998.02.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			szelvényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		bal átmenő fővágány	VII. vg.	2707,7 2714,1	635	40 (120)	1,9	1998.02.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			szelvényváltás: 2707+70=0+00 és a 2714+05 = 6+35 szelvénnel
100	Nyíregyháza			IX.vg.	2698 2707,7	970	40 (40)	0	2013.12.10	Geometria miatt. geometriai adottságok			
100	Nyíregyháza			V. vg	2698 2707,7	1505	40 (40)	0	2013.12.10	Geometria miatt. geometriai adottságok			
100	Nyíregyháza			VIII. vg	2698 2707,7	970	40 (40)	0	2013.12.10	Geometria miatt. geometriai adottságok			szelvényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza			20. sz. kitérő	2700 2701	100	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			24. sz. kitérő	2700 2701	100	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			34., 40., 50., 58. sz. kitérők	2700 2702	200	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			Tráger vg.	2700,7 2703,2	255	40 (120)	0	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			XV. vg.	2701 2707,7	670	10 (40)	0	2021.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.		2022.12.10	szelvényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza			26., 28. sz. kitérők	2701 2702	100	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			32. sz. kitérő	2701 2702	100	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			38., 42., 52. sz. kitérők	2701 2702	100	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			X. vg.	2701 2707,7	670	20 (40)	0	2015.12.13	Alépitmény állapota. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			XIII	2701 2707,7	670	20 (40)	0	2021.01.08 11:00	Egyéb ok miatt. Pályafenntartási karbantartási munkavégzés után az állandó 5 km/h helyett ideiglenes 20 km/h-ra lett megemelve a sebesség			
100	Nyíregyháza			46. sz. kitérő	2701,9 2702,2	25	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			XII. vg.	2702 2707,7	570	20 (40)	0	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			XIV. vg.	2702 2707,7	570	20 (40)	0	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Nyíregyháza			XVII. vg.	2702 2707,7	570	0 (40)	0	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot			*
100	Nyíregyháza			XVI. vg.	2702 2707,7	570	0 (40)	0	2017.05.29 11:37	Pályahiba. Műszaki állapot			*
100	Nyíregyháza			54. sz. kitérő	2702,2 2702,4	26	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
100	Nyíregyháza			I.vágány	2704	2706	200	20 (40)	0	2021.06.25 14:42				Pályahiba. pálya műszaki állapota miatt
100	Nyíregyháza			II.vágány	2704	2705	100	20 (40)	0	2021.06.25 14:42				Pályahiba. műszaki állapot miatt
100	Nyíregyháza			III.vágány	2705	2706	100	20 (40)	0	2021.06.25 14:42				Pályahiba. pálya műszaki állapota miatt
100	Nyíregyháza			XVI. vg.	2707,7	2709,7	200	0 (40)	0	2017.05.29 11:37				Pályahiba. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			XVII. vg.	2707,7	2709,7	200	0 (40)	0	2017.05.29 11:37				Pályahiba. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			IX. vg.	2707,7	2710,2	250	40 (40)	0	2013.12.10				Geometria miatt. geometriai okok
100	Nyíregyháza			VIII. vg.	2707,7	2714,1	635	40 (40)	0	2013.12.10				Geometria miatt. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			V. vg.	2707,7	2713,1	535	40 (40)	0	2013.12.10				Geometria miatt. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			XV. vg.	2707,7	2713	530	10 (40)	0	2021.12.11		2022.12.10		Pályaállapot. *
100	Nyíregyháza			X. vg.	2707,7	2711	330	10 (40)	0	2015.12.13				Aléptmény állapota. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			XII. vg.	2707,7	2710	230	20 (40)	0	2016.12.11				Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			XIV. vg.	2707,7	2710	230	20 (40)	0	2016.12.11				Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			79, 83, 89, 95, 97 sz. kitérők	2707,7	2711	330	20 (40)	0	2013.12.11				Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Nyíregyháza			XI. vg.	2707,7	2711,1	335	10 (40)	0	2021.12.11		2022.12.10		Pályaállapot. *
100	Nyíregyháza			XIII. vg.	2707,7	2709,7	200	10 (40)	0	2021.12.11		2022.12.10		Pályaállapot. *
100	Nyíregyháza			93. sz. kitérő	2709,1	2709,6	50	20 (40)	0	2013.12.11				Pályaállapot. műszaki áll.
100	Nyíregyháza			91. sz. kitérő	2709,4	2709,9	50	20 (40)	0	2013.12.11				Pályaállapot. műszaki áll.
100	Nyíregyháza			71., 81., 85. sz. kitérők	2709,7	2710,7	100	20 (40)	0	2013.12.11				Pályaállapot. műszaki áll.
100	Nyíregyháza			87. sz. kitérő	2709,7	2710	28	20 (40)	0	2013.12.11				Pályaállapot. műszaki áll.
100	Nyíregyháza			67 - 87 közötti vg.	2710	2710,8	81	20 (40)	0	2013.12.11				Pályaállapot. műszaki áll.
100	Nyíregyháza			67. sz. kitérő	2710,5	2710,8	28	20 (40)	0	2013.12.11				Pályaállapot. műszaki áll.
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	bal vágány		25	26	100	80 (120)	0,6	2021.06.16 12:40		2022.10.13 13:00		Pályahiba. seb.korl. növelés PFT beavatkozás után
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	bal vágány		24	25	100	80 (120)	0,6	2019.04.30				Kitérő állapota. A kitérő beépítési sebessége.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetetés	Tényleges megszüntetetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Sóstóhegy			II. sz. vágány	78	88	600 20 (40)	0	2013.12.10	Pályaállapot. *		2022.12.10	
100	Sóstóhegy	Kemecse	jobb vágány		105	106	100 80 (120)	0,6	2021.11.25 23:55	Pályahiba. UH sínhiba javítása után.			
100	Kemecse		jobb átmenő fővágány	IV.	168	169	100 100 (120)	0,3	2019.12.09	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Kemecse		bal átmenő fővágány	III. bal átmenő fővágány	167	168	100 80 (120)	0,6	2017.12.10	Kitérő állapota. alkatrész csere			
100	Kemecse	Nyírbogdány	jobb vágány		181	182	100 100 (120)	0,3	2021.02.22 10:05	Híd állapot. Teknőhid műszaki állapot		2022.12.10 23:59	
100	Nyírbogdány			II. sz. vágány	198	199	100 10 (40)	0	2013.12.10	Pályaállapot. műszaki áll.			
100	Nyírbogdány	Demecser	jobb vágány		214	215	100 100 (120)	0,3	2021.07.21 11:06	Pályahiba. állapotromlás		2022.12.10 23:59	
100	Nyírbogdány	Demecser	jobb vágány		251	252	100 80 (120)	0,6	2022.06.13 12:15	Pályahiba. a pálya műszaki állapota miatt			
100	Nyírbogdány	Demecser	bal vágány		241	242	100 80 (120)	0,6	2020.11.26 12:40	Pályahiba. Műszaki állapot		2022.12.10 23:59	
100	Demecser		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb átmenő fővágány	261	263	100 100 (120)	0,3	2017.12.10	Egyéb ok. A 6. sz. átszelési kitérőre engedélyezett sebesség 100 km/h			
100	Demecser		jobb átmenő fővágány	IV.vg.	261	263	200 80 (120)	0,6	2021.06.23 01:35	Pályahiba. elsárosodott ágyazat		2023.05.02 12:25	
100	Demecser		bal átmenő fővágány	III. sz. bal átmenő fővágány	261	275	1400 100 (120)	0,4	2017.12.10	Pályaállapot. *		2022.12.10	
100	Demecser		bal átmenő fővágány	III.bal átm.vg.	273	275	200 60 (120)	1	2021.02.15 12:00	Pályahiba. Alépitmény állapot romlás			
100	Pátroha		bal átmenő fővágány	bal átm.fővg.	337	338	100 100 (120)	0,3	2020.07.21 10:40	Pályahiba. Műszaki állapotromlás		2023.04.14 09:50	
100	Pátroha		bal átmenő fővágány	III. bal átm.	349	350	100 100 (120)	0,3	2022.01.28	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Pátroha			I. vg.	338,2	340	180 0 (40)	0	2013.12.10	Pályaállapot. műszaki áll.			I. sz. rakodó vg. kiszolgálás csak a végpont felől
100	Pátroha			I. vg.	340	347	700 5 (40)	0	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot			A kezdőpont felől kizárva! Kiszolgálás a végpont felől!
100	Pátroha	Kisvárdá	jobb vágány		359	360	100 100 (120)	0,3	2021.07.22 11:30	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		2022.12.10 23:59	
100	Kisvárdá		jobb átmenő fővágány	8. sz. kitérő	415	416	100 60 (120)	1	2014.12.14	Pályaállapot. kettős ker. csere			II. sz. jobb átmenő fővágány kezdőponti végén
100	Kisvárdá		jobb átmenő fővágány	II. vg.	416	428	1300 100 (120)	0,4	2019.12.10	Geometria miatt. Műszaki állapot			
100	Kisvárdá		bal átmenő fővágány	I. vg.	415	428	1300 100 (120)	0,4	2019.12.10	Geometria miatt. *		2022.12.11	
100	Kisvárdá			16-es számú kitérő	416,5	417,5	100 20 (40)	0	2018.11.07 11:21	Pályahiba. A pálya és a kitérő műszaki állapota miatt.			Fő és mellék irányokban
100	Kisvárdá			18-as számú kitérő	416,5	417,5	100 20 (40)	0	2018.11.07 11:21	Pályahiba. A pálya és a kitérő műszaki állapota miatt.			Egyenes és kitérő irányokban

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Kisvárdá			22. sz kitérő	417	418	100	10 (40)	0	2013.12.10			Fő- és mellékirányokban
100	Kisvárdá			24. sz kitérő	417	418	100	10 (40)	0	2013.12.10			Egyenes és kitérő irányban
100	Kisvárdá			IV. sz. vg.	417,5	425	750	20 (40)	0	2019.06.11 09:45			Pályahiba. A pálya műszaki állapota
100	Kisvárdá			9. sz. kit. IV. sz. vg.	425	426	100	20 (40)	0	2018.04.13 10:30			Pályahiba. A pálya műszaki állapota
100	Kisvárdá			7. sz. kit. III. sz. vg.	425	426	100	20 (40)	0	2018.04.13 10:30			Pályahiba. A pálya műszaki állapota
100	Kisvárdá	Fényeslitke	jobb vágány		444	445	100	100 (120)	0,3	2022.06.15 12:35			Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.
100	Kisvárdá	Fényeslitke	bal vágány		441	442	100	80 (120)	0,6	2021.05.13 10:25		2022.12.11	Pályahiba. Pályaállapot romlás
100	Fényeslitke		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb átmenő fővágány	489	490	100	60 (120)	1	2017.12.10			Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Fényeslitke			II. sz. vágány	489	499	1000	10 (40)	0	2013.12.10			Pályaállapot. műszaki áll
100	Komoró			V.	532,64	542,19	955	20 (40)	0	2019.12.09			Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Komoró			VII.	532,64	542,19	955	20 (40)	0	2019.12.09			Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Komoró			VI. sz. vágány	533	542	900	5 (40)	0	2001.03.27			Pályaállapot. műszaki áll.
100	Komoró			17 sz. 21 sz. és a 27 sz. kitérő	540	543	300	10 (40)	0	2018.01.11 14:10			Pályahiba. A pálya műszaki állapota
100	Tuzsér		bal átmenő fővágány	II. sz. bal átmenő fővágány	576	577	100	60 (120)	1	2017.12.10			Geometria miatt. pályageometria torzulás miatt
100	Tuzsér			VI. vg.	577	596	1900	5 (40)	0	2016.07.21 10:15			Pályahiba. Műszaki állapot romlás
100	Tuzsér			V. vágány	577	586	900	10 (40)	0	2017.12.10			Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Tuzsér			IV.vg.15.és 17.kitérők	585,5	586,5	100	10 (40)	0	2017.12.11 08:30			Pályahiba. Műszaki állapot romlása miatt.
100	Tuzsér	Záhony-Rendező			646	648	200	60 (120)	1	2019.12.09		2023.01.13	Pályaállapot. *
100	Záhony-Rendező			813. - 815. sz. kitérők közötti vágány	633	634	100	5 (40)	0	2014.01.19 11:21			Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony-Rendező			408. sz. kitérő	634	635	100	10 (40)	0	2006.05.25 11:40			Pályahiba. A kitérő műszaki állapota miatt (cseréendő), további intézkedésig.
100	Záhony-Rendező			I sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0	2005.07.31 18:00	2006.12.31 15:00		Pályahiba. A meleg időjárás és a felépítmény állapota miatt
100	Záhony-Rendező			XXI. sz. vg.	635	647	1200	5 (40)	0	2014.01.19 11:32			Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony-Rendező			III. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0	2005.07.31 18:00			Pályahiba. A meleg időjárás és a felépítmény állapota miatt

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
100	Záhony-Rendező			XXII. sz. vg.	635	647	1200	5 (40)	0	2014.01.19 11:32				Pályahiba. Műszaki áll.
100	Záhony-Rendező			410. - 434. kitérő közötti vágány	636	637	100	10 (40)	0	2012.02.29 12:02				Pályahiba. műszaki állapot romlása
100	Záhony-Rendező			466. sz. kitérő	637	638	100	5 (40)	0	2014.01.19 10:58				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony-Rendező			436. sz. kitérő	637	638	100	10 (40)	0	2004.03.22 10:50				Pályahiba. Felépítmény műszaki állapota miatt
100	Záhony-Rendező			IV. sz. vg.	637	647	1000	5 (40)	0	2014.01.19 11:31				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony-Rendező			VI. sz vágány (448-443.sz.kitérők között)	638	647	900	0 (5)	0	2020.10.14 13:10				Pályahiba. további intézkedésig
100	Záhony-Rendező			429. sz. kitérő	644	645	100	5 (20)	0	2004.04.23 12:00		2004.12.31 16:00		Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony-Rendező			421. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony-Rendező			405. - 103. sz. kitérők közötti vágány	648	650	200	10 (40)	0	2014.01.19 11:03				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			IV. 2.KIT.	646	647,5	150	40 (120)	1,4	2015.12.13				Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Záhony			IV.átm. és OH. felé a B-bejáratú jelzőig	652	663,5	1150	50 (100)	1,5	2019.12.18				Pályaállapot. Műszaki állapot
100	Záhony			9. és 5. sz. kitérők között, 661. sz. útjáráro	659	661	200	10 (50)	1,9	2014.01.19 11:29				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			872.kitérő	627	628	100	0 (40)	0	2018.02.21 12:05				Pályahiba. Kitérő műszaki állapota
100	Záhony			32. - 24. sz. kitérők közötti vágány	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			12. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			101. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			24. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			101. - 14. sz. kitérők közötti vg.	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			14. - 12. sz. kitérők közötti vágány	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			32. sz. kitérő	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			12. - 421. sz. kitérők közötti vágány	647	653	600	10 (40)	0	2008.07.04 08:30				Pályahiba. műszaki áll.
100	Záhony			12-14 és 405-407 kitérőkkel meghatározott vágánykapcsolat	648	650	200	10 (40)	0	2015.11.30 18:10				Pályahiba. *
100	Záhony			I-VIII. sz. vágányok	652	663,5	5100	50 (100)	0	2021.12.11				Egyéb ok. *

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Záhony			VII. sz. vágány	652	660	800 10 (50)	0	2015.12.13	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100	Záhony			VIII. sz. vágány	653	660	700 10 (40)	0	2001.03.27	Pályaállapot. műszaki áll.			
100	Záhony			VI.sz.vg.	653	661	800 20 (40)	0	2019.08.27 13:35	Pályahiba. műszaki hiba miatt.			
100	Záhony			25. sz. kitérő	658	660	200 10 (40)	0	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *			
100	Záhony			29. sz. kitérő	658	660	200 10 (40)	0	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *			
100	Záhony			23. sz. kitérő	658	660	200 10 (40)	0	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *			
100	Záhony			19. sz. kitérő	658	660	200 10 (40)	0	2015.04.09 14:00	Pályahiba. *			
100	Záhony			23.kitérő	659,5	660	50 10 (40)	0	2019.10.24 12:55	Pályahiba. keresztezési csúcs feltöltve, 5 km/h helyett 10 km/h			
100	Záhony			9. - 13. sz. kitérők közötti vágány	660	661	100 10 (40)	0	2013.12.17 13:08	Pályahiba. műszaki áll.			
100	Záhony			3. sz. kitérő	660,58	662,07	129 20 (40)	0	2013.12.17 13:06	Pályahiba. műszaki áll.			
100	Záhony			11. sz. kitérő	660,58	662,07	129 20 (40)	0	2013.12.17 13:06	Pályahiba. műszaki áll.			
100	Záhony			17. sz. kitérő	660,58	662,07	129 20 (40)	0	2013.12.17 13:06	Pályahiba. műszaki áll.			
100	Záhony	Záhony OH.			663,5	672	850 50 (100)	1,3	2021.12.11	Egyéb ok. *			

100 Összes korlátozás: 289 db

Hossz (m): 182278 Mi. tö. (p): 117,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

100c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
100c	Tokaj			V. sz. vágány	168	177	900	10 (40)	0	2013.12.10				Pályaállapot. műszaki állapot
100c	Tokaj			II. sz. vágány	168	177	900	30 (40)	0	2013.12.10				Pályaállapot. műszaki állapt
100c	Tokaj			I. sz. vágány	168	177	900	20 (40)	0	2007.11.01				Pályaállapot. műszaki állapot
100c	Tokaj			IV. vg.	168	177	900	20 (40)	0	2021.12.11				Pályaállapot. Mérővonati hiányosságok.
100c	Tokaj	Rakamaz			164	187	2300	40 (100)	3,1	2019.09.20 21:00-05:00				Külső ok miatt (idegen). Önkormányzati megkeresés alapján Zajcsökkentés céljából
100c	Tokaj	Rakamaz			179	211	3200	80 (120)	1,4	2007.11.01		2023.01.11		Egyéb ok. *
100c	Tokaj	Rakamaz			179	187	800	60 (120)	1,3	2021.02.15 12:53		2022.12.11		Pályahiba. Alépitmény hiba
100c	Görögszállás			III. vg	346	347	100	60 (80)	0,4	2022.07.18 10:45		2023.05.09 13:00		Pályahiba. Kitérő csúcsbetéje repedt
100c	Görögszállás			VI. sz. vágány	336	345	900	10 (40)	0	2013.12.10				Pályaállapot. műszaki állapot
100c	Görögszállás			V.	336	345	900	20 (40)	0	2019.12.10				Pályaállapot. Műszaki állapot
100c	Nyírtelek	Nyíregyháza-Északi kitérő			416	418	200	40 (120)	1,5	2022.07.27 13:00				Pályahiba. Korábbi meleg időjárás miatti vágánykinyomódás ideiglenes helyreállítását követő sebesség emelés
100c	Nyíregyháza-Északi kitérő			I. sz. vágány	457	466	900	30 (40)	0	2013.12.10				Pályaállapot. műszaki állapot
100c	Nyíregyháza-Északi kitérő			IV.	457	466	900	10 (40)	0	2019.12.10				Pályaállapot. Műszaki állapot

100c Összes korlátozás: 13 db

Hossz (m): 13800 Mi. tő. (p): 7,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
101	Püspökladány			II.	1059,6	1076,3	1674	80 (100)	0	2014.12.14			Geometria miatt. Sebesség nem emelhető bejárat i vsugár mértéke miatt	1059+57 (101.vv.)=1775+25 (100.vv.K2 jelző)
101	Báránd			II. vg	1146,2	1158,5	1230	80 (100)	0,5	2021.10.28 23:59			Felújítási munka. forgalombahelyezés után	2022.11.07 12:01
101	Sáp			II. vg	1244,6	1261,2	1659	80 (100)	0,5	2022.01.28			Egyéb ok. forgalombahelyezés után	2022.12.10
101	Sáp	Berettyóújfalu			1301,7	1302,2	50	80 (100)	0,3	2022.01.28			Egyéb ok. forgalombahelyezés után	2022.12.10
101	Berettyóújfalu			II. vg	1387,1	1401,1	1397	80 (100)	0,5	2022.01.28			Egyéb ok. forgalombahelyezés után	2022.12.10
101	Berettyóújfalu			III. vg	1389,5	1399	949	20 (40)	0	2022.01.28			Pályaállapot. műszaki állapot	8. sz. kit. eleje - 3. sz. kit. eleje között
101	Berettyóújfalu			IV.vg	1389,5	1399	949	20 (40)	0	2022.01.28			Pályaállapot. műszaki állapot	8.sz. kit. eleje - 3. sz. kit. eleje között
101	Berettyóújfalu	Mezőpeterd			1401,1	1471,2	7012	80 (100)	1,3	2022.01.28			Egyéb ok. forgalombahelyezés után	2022.11.05
101	Mezőpeterd	Biharkeresztes			1558	1559	95	80 (100)	0,3	2021.12.12			Egyéb ok. *	2022.11.05
101	Biharkeresztes			III. átmenő fővágány	1558	1572,7	1473	80 (100)	0,5	2021.05.10			Pályaállapot. Műszaki állapot	
101	Biharkeresztes			VII. vg.	1560	1568,1	817	10 (40)	0	2001.02.01			Pályaállapot. műszaki állapot	Érintett kitérők: 12;14;18;20;11;13;15 sz. kit.
101	Biharkeresztes			VIII. vg.	1560	1568,1	817	10 (40)	0	2001.02.01			Pályaállapot. műszaki állapot	Érintett kitérők: 12;14;18;17;15;13;11 sz. kit.
101	Biharkeresztes			IX. vg.	1560	1568,1	817	10 (40)	0	2001.02.01			Pályaállapot. műszaki állapot	Érintett kitérők: 12;14;18;17;15;13;11 sz. kit.
101	Biharkeresztes			V.	1560	1568,1	817	10 (40)	0	2021.12.12			Pályaállapot. *	Érintett kitérők: 12; 11. sz kitérők
101	Biharkeresztes			IX. vg.	1560	1567	700	0 (20)	0	2017.05.26 13:26			Pályahiba. Műszaki állapot	Vágány mellett anyaghalom tárolás, átépítésből bontott anyag szállítása, bontása.
101	Biharkeresztes			I. sz. vonatfogadó fvg.	1564,4	1568,2	381	20 (40)	0	2021.12.15 16:00			Beruházási munka. Átépítés után	2022.11.07 12:09
101	Biharkeresztes	Biharkeresztes OH.		III. átmenő fővágány	1569,1	1572,5	340	80 (100)	0,3	2021.05.10			Pályaállapot. Műszaki állapot	Biharkeresztes 1. sz. kitérő és "B" bejárat jelző között
101	Biharkeresztes	Biharkeresztes OH.			1572,7	1617,9	4516	80 (100)	1	2013.12.10			Pályaállapot. Műszaki állapot	

101 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m):

25693 Mi. tö. (p):

5,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
102	Kál-Kápolna ipvk.	Erdőtelek			572	573	100	40 (60)	0,4	2020.12.14	Pályaállapot. Az útátjáró műszaki állapotának romlása			
102	Kál-Kápolna ipvk.	Erdőtelek			600	601	100	40 (60)	0,4	2020.12.14	Pályaállapot. Az útátjáró műszaki állapotának romlása			
102	Heves			II.	707	710	300	40 (60)	0,5	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			
102	Heves	Tarnaszentmiklós			790	797	700	40 (60)	0,6	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
102	Tarnaszentmiklós	Kisköre			815	845	3000	40 (60)	1,8	2004.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
102	Tarnaszentmiklós	Kisköre		Nyílt vonal	872	872,5	50	20 (60)	0,8	2022.03.08 10:00	Pályahiba. Pálya műszaki állapota		2022.08.16 11:00	
102	Kisköre	Abádszalók			917	925	800	40 (60)	0,7	2007.10.01	Híd állapot. Tisza-híd			
102	Kisköre	Abádszalók			925	962	3700	40 (60)	2,2	2004.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
102	Abádszalók	Kunhegyes			966	979	1300	40 (60)	0,9	2021.12.07 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot			
102	Abádszalók	Kunhegyes			979	991	1200	40 (60)	0,9	2004.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
102	Abádszalók	Kunhegyes			991	1001	1000	40 (60)	0,8	2021.12.07 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot			
102	Abádszalók	Kunhegyes			1011	1027	1600	40 (60)	1,1	2004.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
102	Abádszalók	Kunhegyes			1034	1050	1600	40 (60)	1,1	2021.12.07 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot			
102	Kunhegyes			II.	1075	1078	300	40 (60)	0,5	2020.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			
102	Kunhegyes	Kenderes			1078	1084	600	40 (60)	0,6	2021.12.07 10:00	Pályahiba. Műszaki állapot			A 1075-1084 sz.-ig. egybe tűzve!
102	Kunhegyes	Kenderes			1195	1202	700	40 (60)	0,6	2021.12.07 10:00	Pályahiba. Műszaki állapot			
102	Kenderes	Kisújszállás			1223	1224	100	40 (60)	0,4	2020.12.14	Pályaállapot. Az útátjáró műszaki állapotának romlása			
102	Kenderes	Kisújszállás			1228	1245	1700	40 (60)	1,1	2021.12.07 10:00	Pályahiba. Műszaki állapot		2023.04.28 12:00	

102 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m):

18850 Mi. tő. (p):

15,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
103	Karcag	Kunmadaras			6	176	17000	30 (60)	17,5	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
103	Karcag	Kunmadaras			6	8	200	40 (60)	0,4	2015.12.13	Egyéb ok. Karcag állomásra történő behaladás és kihaladás csak kitérő irányban lehetséges a 4. sz. kitérőn amelyen az engedélyezett sebesség max 40 km/h			Karcag felől előjelző nincs.
103	Karcag	Kunmadaras			40	45	500	40 (60)	0,5	2013.12.15	Egyéb ok. íves vonalvezetés, a rálátás nem biztosítható folyamatosan 200m távolságról			
103	Karcag	Kunmadaras			168	169	100	10 (60)	1,6	2016.09.09 07:10	Pályahiba. műszaki állapot		2023.04.20 12:00	
103	Kunmadaras			II. átmenő fővg.	176	185	900	30 (60)	1,4	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
103	Kunmadaras			III. vg.	177	184	700	20 (40)	0	2016.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot			
103	Kunmadaras	Tiszaszentimre			185	270	8500	30 (60)	9	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
103	Tiszaszentimre			III. átmenő fővg.	270	277	700	30 (60)	1,2	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
103	Tiszaszentimre			I. vg	270	277	700	0 (60)	0	2013.12.10 15:48	Pályahiba. műszaki állapot			
103	Tiszaszentimre			II. vg	270	277	700	0 (60)	0	2013.12.10 15:48	Pályahiba. műszaki állapot			
103	Tiszaszentimre	Tiszaszőlős			277	352	7500	30 (60)	8	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
103	Tiszaszentimre	Tiszaszőlős			288	304	1600	40 (60)	1,1	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
103	Tiszaszőlős			II. átmenő fővg.	352	358	600	30 (60)	1,1	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
103	Tiszaszőlős			III. vg.	353	356	300	10 (40)	0	2016.12.11	Pályaállapot. műszaki állapot			
103	Tiszaszőlős	Tiszafüred			356	360	400	40 (60)	0,5	2001.02.01	Pályaállapot. íves pályaszakaszon elhelyezkedő útátjáró, melyre a rálátás nem biztosítható folyamatosan 200 m-ről.			
103	Tiszaszőlős	Tiszafüred			358	441	8300	30 (60)	8,8	2014.12.14	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
103	Tiszaszőlős	Tiszafüred			435	441	600	40 (60)	0,6	2001.02.01	Egyéb ok. Tiszafüred felől Karcag felé kihaladva a 439+67 hm szelvényű jelzőnek előjelzője nincs. Ívsugár mértéke miatt sebesség nem emelhető.			Tiszafüred felől előjelző nincs

103 Összes korlátozás: 17 db

Hossz (m): 49300 Mi. tö. (p): 51,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
105	Nagycsere			III. vg	112	113	100	60 (80)	0,4	2022.04.04 10:40	Pályahiba. műszaki állapot			
105	Nagycsere			III. vg	112	113	100	20 (80)	0	2022.07.29 12:45	Pályahiba. kitérő hiba miatt.		2022.09.02 03:00	1.sz.kitérő irányára
105	Vámospércs			IV. vg.	197	207	1000	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.		2022.12.10	
105	Vámospércs			IV. vg.	197	207	1000	10 (40)	0	2022.01.05 09:17	Pályahiba. pályaállapot romlás		2022.12.10 23:59	
105	Vámospércs	Nyírábrány			209	219	1000	40/60 (80)	1,5	2012.08.01 11:45	Pályahiba. motorvonatok részére 60 km/h		2023.01.11 11:11	
105	Vámospércs	Nyírábrány			209	236	1200	60 (80)	0,6	2017.11.30	Pályaállapot. *		2023.01.11	
105	Vámospércs	Nyírábrány			219	236	1700	40 (80)	2	2017.11.30 12:35	Pályahiba. Pályaállapot romlás		2023.01.11 11:14	
105	Vámospércs	Nyírábrány			236	289,19	5319	40/60 (80)	4,7	2007.12.09	Pályaállapot. műszaki állapot			
105	Vámospércs	Nyírábrány			236	289	5300	40/60 (80)	4,7	2012.07.05 10:00	Pályahiba. *		2023.01.13 09:35	
105	Nyírábrány			III. átmenő fővg.	289,19	300,55	1136	40/60 (80)	1,6	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
105	Nyírábrány			III. átmenő fővg.	299	301	200	40 (80)	0,9	2014.04.25 11:50	Pályahiba. műszaki áll.		2023.01.13 11:00	18,5 t teng. t meghaladó tehervonatokra és vontatójárművekre. Kitérve nincs.
105	Nyírábrány			III. átmenő fővg.	299	307	800	60 (80)	0,5	2014.12.14	Pályaállapot. *		2023.01.13	
105	Nyírábrány			V. vg.	290	300	1000	5 (40)	0	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
105	Nyírábrány	Nyírábrány OH.			300,55	307,45	690	40/60 (80)	1,2	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
105	Nyírábrány	Nyírábrány OH.			301	307	600	40 (80)	1,2	2012.08.06 09:55	Pályahiba. Pályaállapot fenntartása miatt.		2023.01.13 09:51	18,5 t teng. t meghaladó tehervonatokra és vontatójárművekre. Kitérve nincs

105 Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m):

21145 Ml. tö. (p):

19,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
106	Debrecen			2. sz. kitérő	6	7	100	40 (80)	0,8	2014.05.08 07:36		2022.12.10 23:59	D vágányút, a kezdőpont felől
106	Debrecen	Debrecen 21/22. sz. ipvk.			6	21	1500	30 (60)	2	2014.05.08			Csak tehervonatok részére 30km/h! Kitérve nincs. Az egész állomásköze érvényes!
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.				1	21	22	100	15 (60)	1,2	2014.05.08		Csak tehervonatok részére 30km/h! Kitérve nincs. Az egész állomásköze érvényes.
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			28,5	29	50	40 (60)	0,3	2022.05.30 11:50		2022.11.14 10:30	Pályahiba. pályáallapot romlás
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			96	110	3000	40 (60)	1,8	2022.05.30 11:50			Pályahiba. műszaki állapot
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			102	110	800	40 (60)	0,7	2022.05.30 11:50		2022.11.30 13:20	Pályahiba. pályáallapot romlás
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			120	123	300	40 (60)	0,5	2022.05.30 11:50		2022.12.10 23:59	Pályahiba. pályáallapot romlás
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			22	121	9900	30 (60)	10,4	2014.05.08			Csak tehervonatok részére 30km/h. Kitérve nincs. Az egész állomásköze érvényes!
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			54	54,5	50	40 (60)	0,3	2022.03.11 10:00		2022.11.14 10:30	Pályahiba. sárosodás miatt.
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			102	103	100	40 (60)	0,4	2020.12.09 11:30		2022.11.14 10:30	Pályahiba. nyomtávhiba
106	Sáránd			III. átmenő fővg.	121	128	700	30 (60)	1,2	2014.05.08			Csak tehervonatok részére, kitérve nincs. Szelvényváltás: 125+83=0+00
106	Sáránd			IV. vg.	123	127	400	10 (40)	0	2001.02.01			Tengelyterhelés korlátozás 18,5 tonna
106	Sáránd	Derecske			3	4	100	20 (60)	0,9	2022.05.04 12:30		2022.11.15 10:30	Kezdőpont felől az előjelző és az eleje jelző között nincs meg az ált.fékúttávolság, csak 100 m !
106	Sáránd	Derecske			5	30	2500	40 (60)	1,6	2022.05.09 13:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. pályáallapot romlás
106	Sáránd	Derecske			16	30	1400	40 (60)	1	2022.05.09 13:00		2022.11.30 13:26	Pályahiba. pályáallapot romlás
106	Sáránd	Derecske			44	64	2000	40 (60)	1,3	2022.05.09 13:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. pályáallapot romlás
106	Sáránd	Derecske			3	61	5800	30 (60)	6,3	2014.05.08			Csak tehervonatok részére, kitérve nincs.
106	Sáránd	Derecske		Nyíltvonat	15	16	100	40 (60)	0,4	2015.04.02 12:00		2022.11.30 13:25	Pályahiba. Útátjáró műszaki állapota.
106	Sáránd	Derecske			54	64	1000	40 (80)	1,5	2021.04.21 09:50		2022.11.30 13:29	Pályahiba. műszaki állapot miatt.
106	Derecske			II. átmenő fővg.	61	69	800	30 (60)	1,3	2014.05.08			Csak tehervonatok részére, kitérve nincs.
106	Derecske			III. vg.	63	68	400	10 (40)	0	2001.02.01		2022.12.12	Pályáallapot. Adatváltozás miatt.
106	Derecske			II. vg.	64	65	100	20 (80)	0	2021.04.21 09:50		2022.12.10 23:59	Pályahiba. műszaki állapot miatt.
106	Derecske	Konyár			65	96	3100	40 (60)	1,8	2022.05.09 13:00		2022.12.10 23:59	Pályahiba. pályáallapot romlás

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
106	Derecske	Konyár			96	120	2400	40 (60)	1,5	2020.04.17 11:00		2022.12.10 23:59	a 120+00-150+00 szlv.-ek között érvényben lévő állandó 40 km/h seb.korlátozással együtt kerül kifizésre
106	Derecske	Konyár			69	150	8100	30 (60)	8,6	2014.05.08	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére, kifizve nincs.
106	Derecske	Konyár			120	150	3000	40 (60)	1,8	2019.12.12	Pályaállapot. *	2022.12.10	
106	Konyár			III. átmenő fővg.	150	160	1000	30 (60)	1,5	2014.05.08	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére, kifizve nincs.
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			223	226	300	20 (60)	1,3	2022.05.30 11:50	Pályahiba. pályaállapot romlás		2022.11.15 10:30
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			152	165	1300	40 (60)	0,9	2022.05.04 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot		2022.12.10 23:59
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			160	273	11300	30 (60)	11,8	2014.05.08	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére, kifizve nincs.
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			160	165	500	40 (60)	0,5	2018.07.18 10:00	Pályahiba. Pályaállapot romlása miatt		2022.11.30 13:31
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			190	213	2300	40 (60)	1,4	2022.04.28 09:50	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.		2022.12.10 23:59
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			213	223	1000	40 (60)	0,8	2019.12.20	Pályaállapot. *	2022.12.10	
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			241	273	3300	40 (60)	1,9	2022.04.21 10:55	Pályahiba. pályaállapot romlása miatt		2022.12.10 23:59
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			277	280	300	40 (60)	0,5	2019.12.20	Pályaállapot. *	2022.12.10	
106	Pocsaj-Esztár			III. átmenő fővg.	273	277	400	30 (60)	0,9	2015.01.05	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére, kifizve nincs.
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			277	324	4700	30 (60)	5,2	2014.05.08	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére, kifizve nincs.
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			280	329	4900	40 (60)	2,8	2022.04.13 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		2022.12.10 23:59
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja		299-305 szelv között	299	305	600	40 (60)	0,6	2022.02.08 11:00	Pályahiba. pálya állapota miatt		2022.11.30 13:43
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			305	320	1500	40 (60)	1	2022.04.13 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		2022.11.30 13:43
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			320	322	200	40 (60)	0,4	2021.02.26 17:20	Pályahiba. Pálya állapota sárosodás		2022.11.30 13:44
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			322	329	700	40 (60)	0,6	2022.04.13 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		2022.11.30 13:45
106	Kismarja			II. átmenő fővg.	324	332	800	30 (60)	1,3	2014.05.08	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére, kifizve nincs.
106	Kismarja			II.vg	329	332	300	40 (60)	0,5	2021.03.31 12:00	Pályahiba. Műszaki állapotromlás		2022.12.10 23:59
106	Kismarja	Nagykerekéi			353	356	300	40 (60)	0,5	2022.02.18 11:50	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszenhíbak		2022.11.30 13:50
106	Kismarja	Nagykerekéi			332	386	5400	30 (60)	5,9	2014.05.08	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére, kifizve nincs.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
106	Kismarja	Nagykerekéi			332	384	5200	40 (60)	2,9	2022.04.13 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		2022.12.10 23:59	
106	Kismarja	Nagykerekéi			356	358	200	40 (60)	0,4	2021.03.31 12:00	Pályahiba. Műszaki állapotromlás		2022.11.30 13:51	
106	Kismarja	Nagykerekéi			358	384	2600	40 (60)	1,6	2022.04.13 11:00	Pályahiba. Műszaki állapot romlás		2022.11.30 13:52	
106	Kismarja	Nagykerekéi			384	386	200	10 (60)	2,1	2022.06.20 11:00	Pályahiba. Pályageometria, irányhiba		2022.11.15 10:30	
106	Nagykerekéi			II. átmenő fővg.	386	392,16	616	20 (60)	1,9	2014.05.08	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	Nagykerekéi			II. átmenő fővg.	386	392,16	616	10 (20)	2,3	2022.06.20 11:00	Pályahiba. pályageometria irányhiba		2022.12.10 23:59	
106	Nagykerekéi			4 sz. kitérő	386	387	100	10 (40)	0	2004.12.12	Pályaállapot. Adatmódosítás után.		2022.11.11	III-IV. vg. között, a kezdőpont felől

106 Összes korlátozás: 53 db

Hossz (m):

98432 Ml. tö. (p):

99,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
108	Macs			III.vg.	151,44	158,15	671	40 (80)	1,2	2020.10.05 00:00	Beruházási munka. technológiai			
108	Macs	Nagyhát			108	149	4100	5 (60)	46,9	2021.03.16 17:15	Felújítási munka. Kivitelező kérésére technológiai korlátozás vágányzárolt területen.	2021.10.28. 23:59 a vágányzár útképi		
108	Nagyhát	Balmazújváros			205	217	1200	60 (80)	0,6	2020.06.30 10:00	Pályahiba. Pályaállapot romlása fekszing hiba sárosodás.			
108	Balmazújváros	Hortobágy			327	347	2000	60 (80)	0,8	2022.07.14 09:40	Pályahiba. műszaki állapot			
108	Balmazújváros	Hortobágy			357	360	300	60 (80)	0,4	2022.08.03 08:50	Pályahiba. műszaki állapot			
108	Hortobágy			II. átmenő fővg.	370	380	1000	60 (80)	0,6	2018.09.25	Pályaállapot. műszaki állapot			
108	Hortobágy			7. sz. kit.	377	378	100	0 (10)	0	2016.01.25 10:30	Pályahiba. műszaki állapot			Kizárja az I. csonkavágányt a 374+79 és 377+37 szelvények között.
108	Hortobágy	Ohat-Pusztakócs			380	450	7000	40 (80)	6	2020.11.19 09:40	Pályahiba. Pályaállapot romlás		2023.01.11 11:56	
108	Hortobágy	Ohat-Pusztakócs			450	503	5300	60 (80)	1,7	2018.09.25	Pályaállapot. műszaki állapot			
108	Ohat-Pusztakócs			IV. vg	531	539	800	10 (40)	0	2016.01.25 11:40	Pályahiba. műszaki állapot			7. sz. és a 12. sz. kitérők között
108	Ohat-Pusztakócs			V. vg	531	539	800	10 (40)	0	2016.01.25 11:40	Pályahiba. műszaki állapot			7. sz. és a 12. sz. kitérők között.
108	Egyek	Tiszafüred			604	606	200	60 (80)	0,4	2022.08.03 11:30	Pályahiba. műszaki állapot			
108	Egyek	Tiszafüred			668	670	200	60 (80)	0,4	2021.08.14 14:00	Pályahiba. műszaki állapot			
108	Egyek	Tiszafüred			598,8	599,3	50	60 (80)	0,3	2020.01.23 13:00	Pályahiba. Útátjáró műszaki állapota			
108	Egyek	Tiszafüred			629	650	2100	60 (80)	0,9	2019.12.12	Pályaállapot. műszaki állapot			
108	Tiszafüred	Poroszló			690	693	300	40 (80)	1	2001.02.01	Pályaállapot. 275 m-es ívsugar miatt sebesség nem emelhető			Tiszafüred felől előjelző nincs.
108	Tiszafüred	Poroszló			714	773	3200	60 (80)	1,1	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
108	Poroszló			III. átmenő fővg.	773	782	900	60 (80)	0,6	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
108	Poroszló	Egerfarmos			782	796	1400	60 (80)	0,7	2016.12.11 00:00	Egyéb ok miatt. Biztosítóberendezési okból a sebesség nem emelhető			
108	Poroszló	Egerfarmos			835	845	1000	60 (80)	0,6	2022.07.23 15:00	Pályahiba. műszaki állapot			
108	Poroszló	Egerfarmos			886	889	300	60 (80)	0,4	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
108	Egerfarmos			III. átmenő	889	895	600	60 (80)	0,5	2001.02.01	Pályaállapot. fényisorompot ellenőrző útátjáró jelző alkalmazása miatt 60km/h sebesség lehetséges			
108	Egerfarmos			II. vg.	889,13	895,06	593	0 (40)	0	2017.05.26 14:24	Pályahiba. műszaki állapot			Pályaállapot romlás

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kdő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
108	Mezőtárkány			II.vg.	920	927	700	0 (40)	0	2012.01.04 09:00	Pályahiba. műszaki állapot	2012.04.30		
108	Mezőtárkány	Füzesabony			895	907	1200	60 (80)	0,6	2001.02.01	Pályaállapot. műszaki állapot			
108	Mezőtárkány	Füzesabony			935	945	1000	60 (80)	0,6	2022.07.23 15:00	Pályahiba. műszaki állapot		2022.12.20 09:00	
108	Mezőtárkány	Füzesabony			975	978	300	20 (80)	2,1	2022.07.02 16:00	Pályahiba. Pálya műszaki állapota miatt		2022.11.11 08:00	Abony felől az előjelző és a kezdete tábla között csak 280 méter van
108	Mezőtárkány	Füzesabony			978	981	300	60 (80)	0,4	2021.12.12	Geometria miatt. A pályavív sugármértéke miatt csak 60 km/h sebességre alkalmas			

108 Összes korlátozás: 28 db

Hossz (m):

37614 Ml. tő. (p):

68,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
109	Tócóvölgy	Hajdúszentgyörgy			40,62	125	8438	40 (60)	4,5	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Tócóvölgy	Hajdúszentgyörgy			77	78	100	20 (60)	0,9	2021.03.23 12:20			A 77+88 szelvény-ben lévő utájaróban,kezdőpont felől a pálya jobb oldalán kerítés beépítése miatt a rálátás csak 100 méter.A korlátozás csak a páros számú vonatokat érinti
109	Hajdúszentgyörgy			átmenő fővg.	125	126	100	40 (60)	0,4	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúböszörmény			126	209	8300	40 (60)	4,5	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúböszörmény			176	189	1300	40 (60)	0,9	2021.11.18 10:15			motorvonatoknak 40 kmh, más mozdonyal 30 kmh sebességgel járható !
109	Hajdúböszörmény			II. átmenő fővg.	209	216	700	40 (60)	0,6	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúböszörmény			4.sz. kitérő, kitérő irányban	210	211	100	20 (60)	0,9	2013.12.10			II-III. vg. között, a kezdőpont felől
109	Hajdúböszörmény	Hajdúdorog			216	368	15200	40 (60)	7,9	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúdorog			II. átmenő fővg.	368	375	700	30 (60)	1,2	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúdorog	Hajdúnánás			375	422	4700	30 (60)	5,2	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúnánás			III. átmenő fővg.	422	430	800	30 (60)	1,3	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúnánás			4. sz. kitérő	423	424	100	20 (40)	0	2005.08.02			I-II. vg. között, a kezdőpont felől
109	Hajdúnánás			3. sz. kitérő	429	430	100	20 (40)	0	2006.12.12			I-II. vg. között, a végpont felől
109	Hajdúnánás	Tiszavasvári			430	562	13200	30 (60)	13,7	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Hajdúnánás	Tiszavasvári			431	445	1400	50 (60)	0,4	2019.12.12		2022.12.10	
109	Tiszavasvári			III. átmenő fővg.	562	571,86	986	30 (60)	1,5	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs. szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári			III. átmenő fővágány	569	571,86	286	30 (60)	0,8	2015.01.01			szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári			4. sz. kitérő, kitérő iránya	563	564	100	10 (40)	0	2012.12.09			III-IV. vg. között, a kezdőpont felől
109	Tiszavasvári			IV. vg.	563	570	645	10 (40)	0	2012.12.09			szelvényváltás: 571+86=3+30
109	Tiszavasvári			II. fővg.	566	571,86	586	20 (40)	0	2012.12.09			szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári			5., 7. sz. kitérők kitérő irányára	569	570	100	10 (40)	0	2012.12.09			III-IV. vg. között, a végpont felől. szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári	Tiszalök			65	74	900	40 (60)	0,8	2021.10.01 11:00			Pályahiba. pályáállapot romlás
109	Tiszavasvári	Tiszalök			3,3	7	370	30 (60)	0,8	2003.12.14			Pályáállapot. Műszaki állapot

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
109	Tiszavasvári	Tiszalök			3,3	79	7570	30 (60)	8	2014.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
109	Tiszavasvári	Tiszalök			20	23	300	40 (60)	0,5	2013.03.04	Pályaállapot. Műszaki állapot			
109	Tiszavasvári	Tiszalök			23	25	200	20 (60)	1,1	2003.12.14	Rálátási háromszög hiánya. pályaállapot			Csak páros számú vonatok részére
109	Tiszavasvári	Tiszalök			34	37	300	20 (80)	2,1	2020.01.17 08:55	Pályahiba. Ív geometriai torzulása miatt.		2022.12.10 23:59	

109 Összes korlátozás: 27 db

Hossz (m):

67581

Mi. tő. (p):

58

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
110	Apafa	Hajdúsámson			46	79	3300	40 (80)	3,2	2021.06.04 09:30	Pályahiba. pályáállapot romlás	2022.12.10 23:59	
110	Apafa	Hajdúsámson			5	35	3000	50 (80)	1,9	2020.12.16 16:00	Pályahiba. *	2022.12.10 23:59	
110	Apafa	Hajdúsámson			5,15	88,31	8316	40 (80)	7	2019.01.24	Pályáállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
110	Apafa	Hajdúsámson			35	37	200	50 (80)	0,6	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.	2022.12.10 23:59	
110	Apafa	Hajdúsámson			37	46	900	50 (80)	0,9	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.	2022.12.10 23:59	
110	Apafa	Hajdúsámson			79	88	900	60 (80)	0,6	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.	2022.12.10 23:59	
110	Hajdúsámson			II.átmenő fővg.	88	97	900	50 (80)	0,9	2020.11.16 12:10	Pályahiba. geometriai torz.	2022.12.10 23:59	
110	Hajdúsámson			II.	88,31	96,38	807	40 (80)	1,3	2019.01.24	Pályáállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
110	Hajdúsámson	Aradványpuszta			96,38	184,21	8783	40 (80)	7,3	2019.01.24	Pályáállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
110	Hajdúsámson	Aradványpuszta			97	111	1400	50 (80)	1,1	2016.12.11	Pályáállapot. mérővonat által mért pályahibák		
110	Hajdúsámson	Aradványpuszta			111	144	3300	60 (80)	1,2	2021.06.08	Pályáállapot. Műszaki állapot		
110	Hajdúsámson	Aradványpuszta			144	164	2000	50 (80)	1,4	2020.11.17	Pályáállapot. mérővonat által mért pályahibák		
110	Hajdúsámson	Aradványpuszta			164	184	2000	60 (80)	0,8	2021.06.08	Pályáállapot. Műszaki állapot		
110	Hajdúsámson	Aradványpuszta			184	185	100	50 (80)	0,6	2020.11.17	Pályáállapot. Mérővonat által mért pályahibák	2022.12.10	
110	Hajdúsámson	Aradványpuszta			185	192	700	60 (80)	0,5	2021.06.08	Pályáállapot. *	2022.12.10	
110	Aradványpuszta			I.	184,21	192,22	801	40 (80)	1,3	2019.01.24	Pályáállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
110	Aradványpuszta	Nyíradony			192	202	1000	50 (80)	1	2020.11.17	Pályáállapot. Mérővonat által mért pályahibák		
110	Aradványpuszta	Nyíradony			192,22	244,84	5262	40 (80)	4,7	2019.01.24	Pályáállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
110	Aradványpuszta	Nyíradony			202	222	2000	60 (80)	0,8	2021.06.08	Pályáállapot. Műszaki állapot		
110	Aradványpuszta	Nyíradony			222	238	1600	50 (80)	1,2	2020.11.17	Pályáállapot. Mérővonat által mért pályahibák		
110	Aradványpuszta	Nyíradony			238	255	1700	60 (80)	0,8	2021.06.08	Pályáállapot. Műszaki állapot		
110	Nyíradony			III.	244,84	254,41	900	40 (80)	1,4	2019.01.24	Pályáállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
110	Nyíradony	Nyírgelse			254,41	330,62	7621	40 (80)	6,4	2019.01.24	Pályáállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
110	Nyíradony	Nyírgelse			262	275	2100	60 (80)	0,9	2015.12.13			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyíradony	Nyírgelse			293	324	3100	60 (80)	1,1	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyíradony	Nyírgelse			324	330	600	50 (80)	0,8	2020.11.18			Pályaállapot. Mérővon által mért pályahibák
110	Nyíradony	Nyírgelse			330	331	100	50 (80)	0,6	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírgelse			III.	330.62	341	1038	40 (80)	1,5	2019.01.24			Pályaállapot. műszaki állapot romlás
110	Nyírgelse			III. átmenő fővg.	331	341	1100	50 (80)	1	2016.12.11			Pályaállapot. mérővonat által mért pályahibák
110	Nyírgelse	Nyírbogát			341	351	1000	60 (80)	0,6	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírgelse	Nyírbogát			341	410	6900	40 (80)	5,9	2019.01.24			Pályaállapot. műszaki állapot romlás
110	Nyírgelse	Nyírbogát			351	377	2600	50 (80)	1,7	2020.11.19			Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák
110	Nyírgelse	Nyírbogát			377	396	1900	60 (80)	0,8	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírgelse	Nyírbogát			396	408	1200	50 (80)	1	2020.11.19			Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák
110	Nyírbogát			III.átm.vg.	408	409	100	40 (80)	0,8	2020.11.19		2022.12.10	Pályaállapot. *
110	Nyírbogát			III.	410	417,03	703	40 (80)	1,3	2019.01.24			Pályaállapot. műszaki állapot romlás
110	Nyírbogát	Nyírbátor			409	425	1600	60 (80)	0,7	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírbogát	Nyírbátor			417,03	495,17	7814	40 (80)	6,6	2019.01.24			Pályaállapot. műszaki állapot romlás
110	Nyírbogát	Nyírbátor			425	434	1100	60 (80)	0,6	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírbogát	Nyírbátor			434	435	100	60 (80)	0,4	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírbogát	Nyírbátor			435	451	1600	60 (80)	0,7	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírbogát	Nyírbátor			451	464	1300	50 (80)	1,1	2016.12.11		2022.12.10	Pályaállapot. mérővonat által mért pályahibák
110	Nyírbogát	Nyírbátor			464	470	600	60 (80)	0,5	2021.06.08		2022.12.10	Pályaállapot. *
110	Nyírbogát	Nyírbátor			470	476	600	50 (80)	0,8	2020.11.20		2022.12.10	Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák
110	Nyírbogát	Nyírbátor			476	482	600	40 (80)	1,2	2006.09.13			Pályaállapot. Műszaki állapot
110	Nyírbogát	Nyírbátor			482	494	1200	60 (80)	0,6	2021.06.08			Pályaállapot. Műszaki állapot

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
110	Nyírbogát	Nyírbátor			494	495	100	40 (80)	0,8	2005.09.01	Pályaállapot. Műszaki állapot			495. szelvénytől Nyírbátor áll. III. átmenő fővg. folyamatos
110	Nyírbátor			III.	372,81	384,24	1200	40 (80)	1,6	2019.01.24	Pályaállapot. műszaki állapot romlás			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
110	Nyírbátor			III. átmenő fővg	373	385	1200	40 (80)	1,6	2013.12.10	Pályaállapot. műszaki állapot			szelvényváltás: 495+00=373+06
110	Nyírbátor			IV.	374,65	383,18	853	40 (60)	0	2019.12.12	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbátor	Hodász			385	467	8200	60 (80)	2,4	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
110	Hodász			II. átmenő fővg.	467	474	700	60 (80)	0,5	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			474	560	8600	60 (80)	2,5	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			511	512	100	60 (80)	0,4	2019.12.12	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			530	531	100	60 (80)	0,4	2019.12.12	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			530	531	100	50 (80)	0,6	2021.12.21 14:00	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.			
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			560	565	500	50 (80)	0,7	2019.12.12	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Mátészalka 561/562 ipvk.	Mátészalka			565	569	400	40 (80)	1	2019.12.12	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Mátészalka			V. átm.	569,3	578,3	900	30 (60)	1,4	2019.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			

110 Összes korlátozás: 59 db

Hossz (m):

119398 Mi. tő. (p):

92

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
111	Mátészalka			VII.vg	333	334	100	20 (40)	0	2021.04.25 09:45	Pályahiba. Csúcsinktörés miatt.			20km/h egyenes irányban.
111	Mátészalka	Nagydobos			335	355	2000	40 (60)	1,3	2001.02.01	Pályáállapot. M.szalka felől nincs kítűzve	visszavonásig		Mátészalka felől előjelző nincs kítűzve
111	Mátészalka	Nagydobos			355	440	8500	40 (60)	4,6	2013.12.10	Pályáállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
111	Mátészalka	Nagydobos			440	450	1000	40 (60)	0,8	2003.12.14	Pályáállapot. Műszaki állapot	visszavonásig		
111	Nagydobos			Átmenő fővágány	450	454	400	20 (60)	1,5	2015.01.01	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Nagydobos	Vásárosnamény			454	460	600	20 (60)	1,9	2009.07.20	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Nagydobos	Vásárosnamény			460	523	6300	40 (60)	3,4	2009.07.20	Pályáállapot. Műszaki állapot			Vásárosnamény felől az előjelző 20m
111	Vásárosnamény			III. átmenő fővg.	523	540	1700	20 (60)	4,1	2014.04.15	Pályáállapot. műszaki áll.			
111	Vásárosnamény			III. sz.	540	545	500	30 (60)	1	2018.05.23	Pályáállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kítűzve nincs!
111	Vásárosnamény			IV. vágány	529	539	1000	20 (40)	0	2014.03.31 12:27	Pályahiba. *		2023.01.30	
111	Vásárosnamény			V. vágány	529	539	1000	20 (40)	0	2014.03.31 12:27	Pályahiba. *		2023.01.30	
111	Vásárosnamény			IV.	529,72	538,6	888	20 (40)	0	2019.12.15	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Vásárosnamény			V.	529,72	538,6	888	20 (40)	0	2019.12.15	Pályáállapot. *			
111	Vásárosnamény			II. sz. vágány	530	539	900	20 (40)	0	2014.03.31 12:27	Pályahiba. *		2023.01.30	
111	Vásárosnamény			II.	530,33	538,49	816	20 (40)	0	2019.12.15	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Vásárosnamény	Gyüre			540	547,16	716	40 (60)	0,7	2019.12.12	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Vásárosnamény	Gyüre			545	711	16600	30 (60)	17,1	2018.05.23	Pályáállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kítűzve nincs!
111	Vásárosnamény	Gyüre			547,16	595	4784	40 (60)	2,7	2005.12.11	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Gyüre			II. átmenő	595	599	400	40 (60)	0,5	2005.12.11	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Gyüre	Aranyosapáti			599	639	4100	40 (60)	2,4	2005.12.11	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Aranyosapáti			II.	639	640	100	15 (60)	1,2	2019.12.12	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
111	Aranyosapáti			II. átmenő	640	643	300	40 (60)	0,5	2005.12.11	Pályáállapot. Műszaki állapot			
111	Aranyosapáti			II.	643	644	100	15 (60)	1,2	2019.12.12	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
111	Aranysapáti	Tornyospálca			644	711	6700	40 (60)	3,6	2005.12.11			
111	Tornyospálca			II.	711	721	1000	40 (60)	0,8	2018.06.14			
111	Tornyospálca			II.	711	721	1000	30 (60)	1,5	2018.05.23			Csak tehervonatok részére, kitérve nincs.
111	Tornyospálca			III. vg.	712	720	800	10 (40)	0	2013.12.15			
111	Tornyospálca	Tornyospálca Átrakó			721	723	200	40 (60)	0,4	2005.12.11			
111	Tornyospálca Átrakó			Átmenő fővágány	723	746	2300	40 (60)	1,4	2005.12.11			
111	Tornyospálca Átrakó	Mándok			721	764	4300	30 (60)	4,8	2018.05.23			Csak tehervonatok részére, kitérve nincs.
111	Tornyospálca Átrakó	Mándok			746	774,36	2836	40 (60)	1,7	2005.12.11			
111	Tornyospálca Átrakó	Mándok			764	774,36	1036	30 (60)	1,5	2014.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
111	Mándok			III. átmenő fővg.	774,36	793	1864	40 (60)	1,2	2014.12.14			
111	Mándok			I., II., III., IV. sz. vg.	774,36	793	1864	30 (60)	2,3	2014.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
111	Mándok Átrakó			átmenő fővg.	793	805,4	1240	40 (60)	0,9	2014.12.14			
111	Mándok Átrakó			I., II., III., IV. vg áll. teljes terület	793	805,4	1240	30 (60)	1,7	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
111	Mándok Átrakó	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.			805,4	878	7260	40 (60)	3,9	2014.12.14			
111	Mándok Átrakó	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.			805,4	895,07	8967	30 (60)	9,4	2014.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			878	879	100	40 (60)	0,4	2019.12.12			
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			879	895,07	1707	40 (60)	1,2	2009.07.20			szelvényváltás: 898+84=662+07
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			895,07	899	393	20 (60)	1,5	2019.12.12			

111 Összes korlátozás: 41 db

Hossz (m): 98499 Mi. tö. (p): 83,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
112	Biri			II. átmenő fővg.	72	75	300	10 (40)	2,2	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot		2022.12.11	
112	Balkány			II. átmenő fővg.	120	125	500	10 (40)	3,1	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot		2022.12.11	
112	Balkány	Nyíradony			195	216	2100	30 (40)	1,2	2001.02.01	Pályaállapot. *	visszavonásig	2022.12.11	

112 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

2900 Mi. tö. (p):

6,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
113	Nyíregyháza	Nagykálló			9	48	3900	40/50 (50)	1,3	2008.10.31	Pályaállapot. 50 km/h MD ,Bz von.-ra	visszavonásig	Nyíregyháza felől az előjelző 50m. hibaszélvény: 43+57=44+00
113	Nyíregyháza	Nagykálló			14	15	100	15 (50)	1	2019.12.12	Hatósági határozat. *		Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
113	Nyíregyháza	Nagykálló			48	49	100	20 (50)	0,7	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Nyíregyháza	Nagykálló			49	65	1600	40/50 (50)	0,6	2001.02.01	Pályaállapot. 50 km/h MD ,Bz von.-ra	visszavonásig	
113	Nyíregyháza	Nagykálló			65	100	3500	30 (50)	3,1	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Nyíregyháza	Nagykálló			65	100	3500	10 (50)	17,8	2013.12.16	Pályaállapot. pályadeformáció		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
113	Nyíregyháza	Nagykálló			100	134	3400	40 (50)	1,2	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.		
113	Nagykálló			II. átmenő fővg.	134	143	900	30 (50)	1,1	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Nagykálló	Nagykállói elágazás			134	155	2100	10 (50)	11,1	2013.12.16	Pályaállapot. pályadeformáció	2023.02.23	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
113	Nagykálló	Nagykállói elágazás			143	173	3000	30 (50)	2,7	2016.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.		
113	Nagykállói elágazás	Kállósemjén			155	223	6800	10 (50)	33,6	2013.12.16	Pályaállapot. pályadeformáció	2023.02.24	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
113	Nagykállói elágazás	Kállósemjén			173	200	2700	40 (50)	1	2016.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.		
113	Nagykállói elágazás	Kállósemjén			200	202	200	30 (50)	0,5	2016.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.		
113	Nagykállói elágazás	Kállósemjén			202	223	2100	30 (50)	2	2015.12.13	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Kállósemjén			II. átmenő fővg.	223	229	600	30 (50)	0,8	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig	
113	Kállósemjén			II. átmenő fővg.	223	229	600	10 (50)	3,9	2013.12.16	Pályaállapot. pályadeformáció	2023.02.24	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
113	Kállósemjén			II.átm.	229	231,5	250	30 (50)	0,5	2014.01.20	Pályaállapot. műszaki áll.		
113	Kállósemjén	Máriapócs			229	290	6100	10 (50)	30,3	2013.12.16	Pályaállapot. pályadeformáció	2023.02.24	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
113	Kállósemjén	Máriapócs			229	290	6100	30 (60)	6,6	2019.12.17	Pályaállapot. *	2023.01.13	
113	Kállósemjén	Máriapócs			231,55	288,93	5738	30 (50)	4,9	2019.12.18	Pályaállapot. Műszaki állapot		Kállósemjén és Máriapócs bej. jelzői közt
113	Máriapócs			II. átm.	288,93	290	107	30 (50)	0,4	2019.12.18	Pályaállapot. Műszaki állapot		bej. jelzőtől
113	Máriapócs			II. átmenő	290	293	300	30 (50)	0,6	2009.06.16	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Máriapócs			II. átmenő fővg.	290	293	300	10 (50)	2,4	2013.12.16	Pályaállapot. pályadeformáció	2023.02.24	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
113	Máriapócs	Nyírbátor			293	300	700	30 (50)	0,9	2014.04.25			Nyírbátor felől az előjelző 600m.
113	Máriapócs	Nyírbátor			293	373	8000	10 (50)	39,4	2013.12.16		2023.02.24	Csak tehervonatokra érvényes, kitzúve nincs.
113	Máriapócs	Nyírbátor			300	306	600	40 (50)	0,3	2009.06.16		visszavonásig	
113	Máriapócs	Nyírbátor			306	350	4400	30 (50)	3,9	2015.12.13			Előjelző Nagykálló felé 600m
113	Máriapócs	Nyírbátor			321	350	2900	30 (50)	2,7	2015.12.13 00:00		2023.01.13	
113	Máriapócs	Nyírbátor			350	373	2300	40 (50)	0,8	2009.06.16		visszavonásig	Nyírbátor felől az előjelző 50m.
113	Mátészalka	Kocsord alsó			458	450	800	40/50 (50)	0,4	2009.06.16		visszavonásig.	
113	Mátészalka	Kocsord alsó			490	424	6600	20 (50)	12,4	2019.05.10 07:30		2023.01.13	Csak tehervonatok számára
113	Kocsord alsó			L	429,72	424,24	548	10 (40)	0	2019.12.12			csak tehervonatokra
113	Kocsord alsó			L sz. vg.	431	424	700	20 (40)	0	2014.12.14 00:00			
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			0	14	1400	30/40 (60)	1,9	2019.05.09 09:30		2023.01.13	Kocsord-alsó felől a lassúmenet előjelző és az eleje jelző között 40m a távolság.
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			0	104	10400	10 (50)	50,9	2019.05.10 07:30		2023.01.13	Csak tehervonatok számára
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			1,48	19	1752	40 (50)	0,7	2019.12.14		2023.01.13	
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			14	19	500	40 (60)	0,5	2019.05.09 09:30		2023.01.13	
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			19	35	1600	30 (50)	1,6	2009.06.16			
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			32	33	100	10 (50)	1,5	2021.07.20 11:00			
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			33	35	200	20 (50)	0,9	2020.03.05 13:00			
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			35	38	300	40 (60)	0,5	2016.10.19 10:00		2023.01.13	
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			35	38	300	40 (50)	0,2	2019.12.14			
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			38	44	600	40 (60)	0,6	2016.10.19 10:00		2023.01.13	
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			38	44	600	40 (50)	0,3	2019.12.14			
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			40	41	600	30 (50)	0,8	2021.09.09 12:30			
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			44	55	1100	30 (50)	1,2	2009.06.16			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			70	82	1200	20/40 (50)	2,7	2009.06.16	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig.	
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			70	75	500	20/40 (50)	1,5	2019.05.09 09:30	Pályahiba. Deformálódott pályarész		2022.12.11
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			82	96	1400	40 (50)	0,6	2019.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			94	96	200	30 (50)	0,5	2020.03.05 13:00	Pályahiba. pályageometria deformáció miatt.		
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			96	97,17	117	30 (50)	0,4	2001.02.01	Pályaállapot. x		2023.01.13
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			96	103,97	797	30 (50)	1	2019.12.17	Pályaállapot. Műszaki állapot		szelvényváltozás 103+97=397+73
113	Fehérgyarmat			III. átmenő fővg.	397,73	387,95	978	30 (50)	1,1	2016.12.11	Pályaállapot. (96sz=398sz) szelv.váltás		szelvényváltozás 103+97=397+73
113	Fehérgyarmat			IV. vg.	397	390	650	20 (40)	0	2001.02.01	Pályaállapot. szelv.től-ig: áll.terület	visszavonásig	
113	Fehérgyarmat	Penyige			387,95	360,5	2750	30/40 (50)	2,5	2016.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.		
113	Penyige			II. átmenő fővágány	360,5	355,74	476	30/40 (50)	0,7	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Penyige	Nagyszekeres			340	319,51	2049	30 (50)	2	2020.01.09	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Penyige	Nagyszekeres			355,74	340	1574	30/40 (50)	1,6	2020.01.09	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Nagyszekeres			II. átmenő fővágány	319,51	314,4	511	30 (50)	0,7	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Nagyszekeres	Jánkmajtis			314,4	270	4520	30 (50)	3,9	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Jánkmajtis			Átmenő fővágány	267	266	100	10 (50)	1,5	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig	Csak páratlan számú vonatokra (Zajta felől).
113	Jánkmajtis	Zajta			164	150,9	1310	40 (50)	0,5	2020.01.06	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Jánkmajtis	Zajta			227	164	6300	30 (50)	5,4	2020.01.06	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Jánkmajtis	Zajta			234	227	700	20/30 (50)	1,8	2020.01.06	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Jánkmajtis	Zajta			260	234	2600	30 (50)	2,4	2009.06.16	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig	
113	Jánkmajtis	Zajta			270	260	1000	40 (50)	0,5	2018.05.23	Pályaállapot. Műszaki állapot		
113	Zajta			II.	144,95	143	190	40 (50)	0,2	2019.12.17	Pályaállapot. *		2023.01.08
113	Zajta			II.	150,9	143	190	40 (50)	0,2	2018.05.23	Pályaállapot. Műszaki állapot		

113 Összes korlátozás: 68 db

Hossz (m): 131107 Ml. tő. (p): 282,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
114	Kocsord alsó	Győrtelek alsó			405	404	100	20 (50)	0,7	2019.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			
114	Kocsord alsó	Győrtelek alsó			405	404	100	10 (60)	1,6	2022.02.23 13:30	Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.			
114	Győrtelek alsó			II. átm.	379	378	100	15 (50)	1	2019.12.14	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
114	Győrtelek alsó			II. átm.	383	382	100	15 (50)	1	2019.12.14	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
114	Győrtelek alsó	Porcsalma-Tyukod			325	261	6400	40 (50)	2,1	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig		hibaszelvény: 296+21=298+00
114	Győrtelek alsó	Porcsalma-Tyukod			340	325	1500	40 (50)	0,6	2019.12.17	Pályaállapot. Műszaki állapot			
114	Csenger			III.vg.	175	168	700	30 (50)	0,9	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig		

114 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m):

9000 Ml. tö. (p):

7,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
115	Ágerdómajor OH.	Ágerdómajor			110	111	100	20 (50)	0,7	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. Csak páros von.részére	visszavonásig		Csak országhatár felől!
115	Ágerdómajor			II. átm.	111	112	100	15 (50)	1	2019.12.14	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Ágerdómajor			I. átmenő fővg.	112	120	800	30 (50)	1	2014.12.16	Pályaállapot. Műszaki állapot			Ágerdómajor felől az előjelző 100m.
115	Ágerdómajor			II. átm.	119	120	100	15 (50)	1	2019.12.14	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Ágerdómajor			II. vg.	112	120	900	5 (50)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.			
115	Ágerdómajor	Tiborszállás			120	135	1500	30 (50)	1,5	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig		
115	Ágerdómajor	Tiborszállás			135	147	1200	30 (50)	1,3	2014.03.31	Pályaállapot. Műszaki állapot			
115	Tiborszállás			II. átm.	157	158	100	15 (50)	1	2019.12.14	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Tiborszállás			II. átm.	161	162	100	15 (50)	1	2019.12.14	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Tiborszállás	Nagyecsed-Rákóczi MGT SZ ipvk.			147	176	2900	40 (50)	1	2009.06.04	Pályaállapot. Felépítmény avulás			
115	Nagyecsed-Rákóczi MGT SZ ipvk.			I.	190	191	100	15 (50)	1	2019.12.17	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Nagyecsed	Mátészalka			185	255	7000	30 (50)	5,9	2007.05.01	Pályaállapot. műszaki áll.			
115	Nagyecsed	Mátészalka			255	267	1200	40 (50)	0,5	2016.12.11	Pályaállapot. Műszaki állapot			
115	Nagyecsed	Mátészalka			289	299	1000	40 (50)	0,5	2015.07.07	Pályaállapot. Műszaki állapot			
115	Mátészalka			6.,14. kitérő mindkét irányban	569	570	100	30 (50)	0	2001.02.01	Kitérő állapota. műszaki állapot			Vásárosnamény felől az előjelző 600m.
115	Mátészalka			8.,12. kitérő mindkét irányban	569	570	100	30 (50)	0	2001.02.01	Kitérő állapota. műszaki állapot	visszavonásig		

115 Összes korlátozás: 16 db

Hossz (m): 17300 Mi. tö. (p): 17,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
116	Nyíregyháza	Nyíregyháza külső			9	32	2300	30/40 (60)	2,8	2001.02.01			Nyíregyháza felől az előjelző 50 m.
116	Nyíregyháza külső			II.	32	42,97	1097	40/50 (60)	0,8	2019.12.17			
116	Nyíregyháza külső			III. sz. vg.	32	38	600	20 (40)	0	2004.12.12			
116	Nyíregyháza külső	Apagy			38	60	2200	20 (60)	5,1	2013.12.14		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
116	Nyíregyháza külső	Apagy			42,97	182,67	13970	40/50 (60)	7,3	2019.12.17			40+00 - 43+00 = 160 m.
116	Nyíregyháza külső	Apagy			60	81	2100	10 (60)	11,6	2013.12.14		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
116	Nyíregyháza külső	Apagy			81	184	10200	20 (60)	21,1	2013.12.14		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
116	Apagy			II.	182,67	184	133	40/50 (60)	0,4	2019.12.17			40+00-43+00=160m
116	Apagy			II. átmenő	184	189	500	20 (60)	1,7	2013.12.14		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
116	Apagy			II. átmenő	184	189	500	30/40 (60)	1	2013.12.11			
116	Apagy			II.	189	193	400	30/40 (60)	0,9	2019.12.17			
116	Apagy	Ófehértó			193	233	4000	30/40 (60)	4,5	2019.12.17			
116	Apagy	Ófehértó			233	236	300	10/30 (60)	2,6	2021.05.21			
116	Apagy	Ófehértó			236	262,19	2619	30/40 (60)	3,1	2019.12.17			
116	Ófehértó			II.	262,19	263	81	30/40 (60)	0,6	2019.12.17			
116	Ófehértó			II. átmenő fővg.	263	272	900	20 (60)	2,5	2013.12.14		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
116	Ófehértó			II. átmenő fővágány	263	272	900	30/40 (60)	1,4	2013.12.11			
116	Ófehértó			III. sz. vg.	263	272	800	20 (40)	0	2004.12.12			
116	Ófehértó	Baktalórántháza			272	336	6400	20 (60)	13,5	2013.12.14		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
116	Ófehértó	Baktalórántháza			272	306	3400	40 (60)	2	2021.05.21			
116	Ófehértó	Baktalórántháza			306	326	2000	30/40 (60)	2,5	2021.05.21			
116	Ófehértó	Baktalórántháza			326	336	1000	40 (60)	0,8	2021.05.21			
116	Baktalórántháza			III. átmenő fővg.	336	345	900	30 (60)	1,4	2014.01.20		2022.12.10	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kidő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
116	Baktalórántháza			III. átmenő fővg.	336	345	900	20 (60)	2,5	2013.12.14	Pályaállapot. x		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
116	Baktalórántháza			IV. sz. vg.	336	345	900	20 (40)	0	2004.12.12	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Baktalórántháza			II. sz. vg.	336	345	900	20 (40)	0	2004.12.12	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			345	401	5600	20 (60)	11,9	2013.12.14	Pályaállapot. x		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			345	362	1700	30/40 (60)	2,2	2021.05.19	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			362	371	900	20/30 (60)	2,5	2019.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			371	381	1000	30/40 (60)	1,5	2019.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			381	398	1700	30/40 (60)	2,2	2021.05.19	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			398	401	300	30/40 (60)	0,8	2019.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Vaja-Rohod			III. átmenő fővg.	401	410	900	20 (60)	2,5	2013.12.14	Pályaállapot. x		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
116	Vaja-Rohod			III. átmenő fővg.	401	410	900	30 (60)	1,4	2021.05.19	Pályaállapot. műszaki áll.			
116	Vaja-Rohod			II. vg.	401	410	900	20 (40)	0	2013.12.11	Pályaállapot. műszaki áll.			
116	Vaja-Rohod	Nyírmada			410	461	5100	20 (60)	10,9	2013.12.14	Pályaállapot. x		2023.01.14	Csak tehervonatokra érvényes, kizárva nincs.
116	Vaja-Rohod	Nyírmada			410	461	5100	30/40 (60)	5,6	2021.05.19	Pályaállapot. Műszaki állapot			
116	Nyírmada	Vásárosnamény			563	576	1300	40/50 (60)	0,9	2007.11.19	Pályaállapot. Műszaki állapot		2022.12.10	

116 Összes korlátozás: 38 db

Hossz (m): 85400 Ml. tö. (p): 132,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
117	Ohat-Pusztakócs	Tiszacsege			6	45	3900	20/40 (50)	7,6	2001.02.01		2023.01.15	
117	Ohat-Pusztakócs	Tiszacsege			6	94	8800	10 (50)	43,2	2014.05.08		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
117	Ohat-Pusztakócs	Tiszacsege			45	68	2300	20 (50)	4,7	2013.12.10		2023.01.15	
117	Ohat-Pusztakócs	Tiszacsege			68	94	2600	20/40 (50)	5,2	2013.12.10		2023.01.15	
117	Tiszacsege			III. átmenő fővg.	94	98	400	20/40 (50)	1,3	2013.12.10		2023.01.15	
117	Tiszacsege			III. átmenő fővg.	94	98	400	10 (50)	2,9	2014.05.08		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
117	Tiszacsege	Újszentmargita			128	150	2200	20/40 (50)	4,5	2001.02.01		2023.01.15	
117	Tiszacsege	Újszentmargita			98	210	11200	10 (50)	54,7	2014.05.08		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
117	Tiszacsege	Újszentmargita			177	190	1300	20/40 (50)	2,9	2007.11.19		2023.01.15	
117	Tiszacsege	Újszentmargita			203	210	700	20/30 (50)	1,8	2007.11.19		2023.01.15	
117	Újszentmargita			II. átmenő fővg.	210	214	400	20/30 (50)	1,3	2007.11.19		2023.01.15	
117	Újszentmargita			II. átmenő fővg.	210	214	400	10 (50)	2,9	2014.05.08		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
117	Újszentmargita	Polgár			318	346	2800	20 (50)	5,6	2001.02.01		2023.01.15	
117	Újszentmargita	Polgár			214	346	13200	10 (50)	64,3	2014.05.08		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
117	Újszentmargita	Polgár			290	293	300	40 (50)	0,2	2013.12.10		2023.01.15	
117	Polgár			III. átmenő fővg.	346	350,14	415	10 (50)	3	2014.05.08		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. 347+66= 0+00
117	Polgár			II. átmenő fővg.	346	350,14	414	20 (50)	1,3	2016.12.11		2023.01.15	szelvényváltás: 350+15=2+47
117	Polgár	Tiszadob			3	35	3500	20 (50)	6,9	2001.02.01		2023.01.15	
117	Polgár	Tiszadob			148	162	1400	30/40 (50)	1,5	2001.02.01		2023.01.15	
117	Polgár	Tiszadob			3	162	15900	10 (50)	77,3	2014.05.08		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
117	Polgár	Tiszadob			77	140	6300	40 (50)	2	2001.02.01		2023.01.15	
117	Tiszadob			II. átmenő fővg.	162	166	400	10 (50)	2,9	2014.12.29		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
117	Tiszadob	Tiszadada			166	201	3500	10 (50)	17,8	2014.12.29		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kdő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
117	Tiszadob	Tiszadada			168	175	700	40 (50)	0,4	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot		2023.01.15	
117	Tiszadada			II. átmenő fővg.	201	206	500	10 (50)	3,4	2014.12.29	Pályaállapot. *		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, ktlüzve nincs.
117	Tiszadada	Tiszalök			225	231	600	30/40 (50)	0,8	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot		2023.01.15	
117	Tiszadada	Tiszalök			245	249	400	30 (50)	0,7	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot		2023.01.15	
117	Tiszadada	Tiszalök			249	255	600	20 (50)	1,6	2001.02.01	Pályaállapot. Műszaki állapot		2023.01.15	
117	Tiszadada	Tiszalök			206	292	8600	10 (50)	42,3	2014.12.29	Pályaállapot. *		2023.01.15	Csak tehervonatokra érvényes, ktlüzve nincs.
117	Tiszadada	Tiszalök			255	290	3500	30 (50)	3,1	2013.12.10	Pályaállapot. Műszaki állapot		2023.01.15	
117	Tiszalök	Görögszállás			464	470	600	40 (50)	0,3	2001.02.01	Pályaállapot. x			

117 Összes korlátozás: 31 db

Hossz (m): 98229 Ml. tö. (p): 368,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
118	Nyíregyháza Átrakó			I. átmenő fővg.	-1,8	2,65	445	10 (40)	2,8	2001.02.01		2023.01.13	
118	Nyíregyháza Átrakó			I. átmenő fővg.	1	2,65	165	5 (40)	3,2	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			2,65	13	1200	10 (40)	6,2	2001.02.01		2023.01.13	
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			11	13	40	10 (40)	1	2001.02.01		2023.01.13	Csak páros számú vonatokra.
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			11	13	40	5 (40)	1,9	2001.02.01		2023.01.13	Csak páratlan számú vonatokra.
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			12	20	800	20 (40)	1,6	2009.03.09 12:30		2023.01.13	
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			13	22	880	10 (40)	4,8	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Nyíregyháza Keresztezés	Sóstógyógyfürdő			20	32	1200	20 (40)	2,2	2001.02.01		2023.01.13	
118	Nyíregyháza Keresztezés	Sóstógyógyfürdő			32	58	2600	20 (40)	4,3	2009.03.09 12:30		2023.01.13	
118	Nyíregyháza Keresztezés	Sóstógyógyfürdő			58	70	1200	20 (40)	2,2	2001.02.01		2023.01.13	Provizórium
118	Nyíregyháza Keresztezés	Sóstógyógyfürdő			68	69	100	10 (40)	1,3	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő			II. átmenő fővg.	81	84	300	20 (40)	0,9	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			84	89	500	20 (40)	1,2	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			89	95	600	20 (40)	1,3	2009.04.03 10:36		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			93	96	250	10 (40)	1,9	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			94	96	200	15 (40)	1,1	2001.02.01		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			95	96	100	15 (40)	0,8	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			113	121	800	20 (40)	1,6	2009.03.09 12:30		2023.01.13	
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			121	123	200	15 (40)	1,1	2001.02.01		2023.01.13	Csak páratlan számú vonatokra.
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			123	128	450	20 (40)	1,1	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			133	151	1750	10 (40)	8,7	2009.09.02 08:00		2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			133	151	1800	15 (40)	5,1	2001.02.01		2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			150	156	550	20 (40)	1,2	2009.04.30 10:38		2023.01.13	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
118	Kótaj	Buj			156	158	160	15 (40)	1	2001.02.01		2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			156	158	160	10 (40)	1,5	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			157	172	1440	20 (40)	2,6	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák	2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			172	178	600	20 (40)	1,3	2009.06.04	Pályaállapot. *	2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			181	184	300	15 (40)	1,3	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			181	184	200	10 (40)	1,7	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			190	210	2000	15 (40)	5,6	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák	2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			190	210	2000	10 (40)	9,8	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Kótaj	Buj			190	210	2000	20 (40)	3,4	2009.06.04	Pályaállapot. *	2023.01.13	
118	Buj			II. átmenő fővg.	213	216	300	20 (40)	0,9	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Buj	Herminatanya			216	226	1000	20 (40)	1,9	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Buj	Herminatanya			227	229	200	15 (40)	1,1	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	
118	Herminatanya			II.	235	237	200	10 (40)	1,7	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Herminatanya			I. átmenő fővg.	235	237	200	15 (40)	1,1	2001.02.01	Egyéb ok. áll.ter.	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			237	259	2200	10 (40)	10,7	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			237	250	1300	20 (40)	2,3	2009.03.09 12:30	Pályahiba. Nyomtáv hibák	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			250	259	900	20 (40)	1,8	2009.06.04	Pályaállapot. *	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			265	267	160	15 (40)	1	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			271	284	1300	10 (40)	6,7	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			271	284	1300	15 (40)	3,8	2009.06.04	Pályaállapot. *	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			284	293	900	20 (40)	1,8	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			284	293	900	30 (40)	0,6	2005.12.11 00:00	Pályahiba. Felép.szerk.avulása miatt.	2023.01.13	
118	Herminatanya	Tiszabercel			284	293	900	30 (40)	0,6	2009.06.04	Pályaállapot. *	2023.01.13	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kód többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
118	Tiszabercel			II. átmenő fővg.	293	298	500	10 (40)	3,1	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		2023.01.13	
118	Tiszabercel	Gávavencsellő			298	312	1400	10 (40)	7,1	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		2023.01.13	
118	Tiszabercel	Gávavencsellő			318	336	1800	20 (40)	3,1	2009.06.04	Pályaalapot. *		2023.01.13	
118	Tiszabercel	Gávavencsellő			350	353	300	20 (40)	0,9	2009.06.04	Pályaalapot. *		2023.01.13	
118	Tiszabercel	Gávavencsellő			350	358	800	10 (40)	4,4	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		2023.01.13	
118	Gávavencsellő			II. átmenő fővg.	358	361	300	10 (40)	2,2	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		2023.01.13	
118	Gávavencsellő			II. átmenő fővg.	358	361	300	15 (40)	1,3	2009.06.04	Pályaalapot. x		2023.01.13	
118	Gávavencsellő	Balsa			361	377	1600	15 (40)	4,6	2009.06.04	Pályaalapot. x		2023.01.13	
118	Gávavencsellő	Balsa			361	377	1600	10 (40)	8	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		2023.01.13	
118	Balsa			II. átmenő fővg.	377	381	400	10 (40)	2,6	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot		2023.01.13	
118	Balsa	Balsai Tisza-part			381	386	500	5 (40)	6,7	2001.02.01	Egyéb ok. Tisza árterület		2023.01.13	

118 Összes korlátozás: 57 db

Hossz (m): 46290 Mi. tö. (p): 165,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			10	13	300	20 (40)	0,9	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			10	13	300	30 (40)	0,3	2009.04.30 10:39	Pályahiba. aljállag	2023.01.13	
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			24	25	100	20 (40)	0,6	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			29	45,83	1683	15 (40)	4,8	2001.02.01	Egyéb ok. Lakott terület	2023.01.13	
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			29	45,83	1683	10 (40)	8,4	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Ibrány			II. átmenő fővg.	45,83	49	317	15 (40)	1,4	2001.02.01	Egyéb ok. Lakott terület	2023.01.13	
119	Ibrány			II. átmenő	45,83	49	317	10 (40)	2,3	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			49	51	200	30 (40)	0,3	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	Csak páros számú vonatokra.
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			49	51	200	20 (40)	0,7	2009.03.09 14:00	Pályahiba. Nyomtáv hibák	2023.01.13	
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			49	51	200	10 (40)	1,7	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			65	68	300	10 (40)	2,2	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			65	68	300	20 (40)	0,9	2009.03.09 14:00	Pályahiba. Nyomtáv hibák	2023.01.13	
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			68	71	300	15 (40)	1,3	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			68	74,9	690	10 (40)	3,9	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Nagyhalászi Kendergyár			II. átmenő	74,9	77	210	10 (40)	1,8	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Nagyhalászi Kendergyár	Nagyhalász			77	87,67	1067	10 (40)	5,6	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Nagyhalászi Kendergyár	Nagyhalász			78	86	800	15 (40)	2,6	2001.02.01	Egyéb ok. Lakott terület	2023.01.13	
119	Nagyhalászi Kendergyár	Nagyhalász			86	87,67	200	20 (40)	0,7	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	
119	Nagyhalász			II. átmenő	87,67	90,2	253	10 (40)	2	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Nagyhalász			II. átmenő	87,67	90,2	253	15 (40)	1,2	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	
119	Nagyhalász	Tiszatelek			90,2	95	480	15 (40)	1,8	2001.02.01	Rálátási háromszög hiánya. x	2023.01.13	
119	Nagyhalász	Tiszatelek			90,2	95	480	10 (40)	3	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	
119	Nagyhalász	Tiszatelek			111	122	1100	10 (40)	5,8	2009.09.02 08:00	Pályahiba. avult állapot	2023.01.13	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
119	Nagyhalász	Tiszatelek			126	127	100	20 (40)	0,6	2009.03.09 14:00		2023.01.13	
119	Nagyhalász	Tiszatelek			127	130	300	15 (40)	1,3	2001.02.01		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. x
119	Nagyhalász	Tiszatelek			138	140	200	15 (40)	1,1	2001.02.01		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. x
119	Nagyhalász	Tiszatelek			158	168	950	20 (40)	1,8	2009.09.02 08:00		2023.01.13	Pályahiba. avult állapot
119	Nagyhalász	Tiszatelek			168	169	100	10 (40)	1,3	2009.09.02 08:00		2023.01.13	Pályahiba. avult állapot
119	Nagyhalász	Tiszatelek			176	179	160	15 (40)	1	2001.02.01		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. *
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			179	182	300	10 (40)	2,2	2001.02.01		2023.01.13	Geometria miatt. x
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			182	200	200	20 (40)	0,7	2001.02.01		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. x
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			192	195	300	5 (40)	4,6	2009.09.02 08:00		2023.01.13	Pályahiba. avult állapot
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			192	195	300	10 (20)	1,3	2009.04.30 10:41		2023.01.13	Pályahiba. aljállag
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			205	208	200	15 (40)	1,1	2001.02.01		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. x
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			212	214	200	20 (40)	0,7	2009.03.09 14:00		2023.01.13	Pályahiba. Nyomtáv hibák
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			220	240	2000	20 (40)	3,4	2009.09.02 08:00		2023.01.13	Pályahiba. avult állapot
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			251	253	200	20 (30)	0,4	2009.04.30 10:42		2023.01.13	Pályahiba. aljállag
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			251	253	200	30 (40)	0,3	2001.02.01		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. x
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			253	262	900	20 (40)	1,8	2009.03.09 14:00		2023.01.13	Pályahiba. Nyomtáv hibák
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			262	276,71	1471	15 (40)	4,2	2009.09.02 08:00		2023.01.13	Pályahiba. avult állapot
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			266	268	150	15 (40)	0,9	2001.02.01		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. Végpont felől
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			269	270	100	30 (40)	0,2	2001.04.16		2023.01.13	Rálátási háromszög hiánya. x
119	Barackos ipvk.	Dombrád			274	276,7	270	15 (40)	1,2	2001.02.01		2023.01.13	Egyéb ok. Lakott terület
119	Dombrád			II. átmenő	276,71	278	129	15 (40)	0,9	2009.09.02 08:00		2023.01.13	Pályahiba. avult állapot
119	Dombrád			II. átmenő	278	279,92	192	10 (40)	1,7	2009.09.02 08:00		2023.01.13	Pályahiba. avult állapot
119	Dombrád			II. átmenő	279	279,92	92	5 (40)	2,5	2003.10.18		2023.01.13	Pályáállapot. x

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
-------	--------------	-------------	--------	------------	----------	-------	----------	------------------	------------	----	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

119 Összes korlátozás: 46 db

Hossz (m):

20747 Mi. tö. (p):

89,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
120	Rákos	Rákoshegy	jobb vágány		15	20	500	80 (100)	0,4	2002.11.01	Geometria miatt. ív viszonyok R=600 m			
120	Rákos	Rákoshegy	bal vágány		15	20	500	80 (100)	0,4	2002.11.01	Geometria miatt. ív viszonyok R=600 m			
120	Rákoshegy		bal átmenő fővágány	IV. vg.	64	65	100	80 (100)	0,3	2022.06.13 15:00	Pályahiba. erős sárosodás miatt		2022.10.14 08:00	
120	Rákoshegy	Maglód	bal vágány		82,5	83,5	100	80 (100)	0,3	2022.04.08 14:00	Pályahiba. útátjáróban erős fekszinthiba, csatlakozó részben sáros ágyazat.		2023.01.12 12:00	
120	Rákoshegy	Maglód	bal vágány		117,5	118,5	100	80 (100)	0,3	2022.06.21 08:00	Pályahiba. útátjáróban fekszinthiba			
120	Maglód		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb vágány	141,5	142,5	100	80 (100)	0,3	2016.12.11	Kitérő állapota. Kitérőben fekszint hiba			
120	Maglód		bal átmenő fővágány	III. sz. bal vágány	141,5	142,5	100	80 (100)	0,3	2016.12.11	Kitérő állapota. Kitérőben fekszint hiba			
120	Gyömrő	Mende	jobb vágány		209	212	300	60 (100)	0,7	2019.11.15 09:00	Pályahiba. ágyazat sárosodás, fekszinthibák.		2022.12.10 23:59	
120	Mende		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb vágány.	218	230	1200	80 (100)	0,5	2010.12.12	Geometria miatt. ív viszonyok R=400 m			
120	Mende		bal átmenő fővágány	III. sz. bal vágány	218	230	1200	80 (100)	0,5	2010.12.12	Geometria miatt. ív viszonyok R=400 m			
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		230	237	700	80 (100)	0,4	2010.12.11	Geometria miatt. ív viszonyok R=500 m			
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		230	232,5	250	40 (80)	0,9	2021.10.19 17:30	Pályahiba. Siktorzulás.		2022.12.16 09:00	
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		263,5	264,5	100	80 (100)	0,3	2021.10.21 10:30	Pályahiba. átjáróban süppedés, siktorzulás		2022.12.16 08:00	
120	Mende	Sülysáp	bal vágány		230	237	700	80 (100)	0,4	2010.12.12	Geometria miatt. ív viszonyok R=500 m			
120	Mende	Sülysáp	bal vágány		262,5	264,5	200	80 (100)	0,3	2022.05.05 09:00	Pályahiba. útátjáróban és a csatlakozó részen fekszinthiba.		2022.12.16 08:00	
120	Sülysáp		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	290	305	1500	80 (100)	0,5	2018.12.09	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
120	Sülysáp		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	301,5	302,5	100	60 (80)	0,4	2022.02.18 10:00	Pályahiba. Fekszinthiba.		2023.02.17 08:00	
120	Sülysáp		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	290	305	1500	80 (100)	0,5	2018.12.09	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák,			
120	Sülysáp		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	302	303	100	60 (80)	0,4	2022.06.22 14:00	Pályahiba. keresztelési csúcs közelében repedés			
120	Nagykáta		bal átmenő fővágány	II. vg.	459,8	460,8	100	80 (100)	0,3	2021.06.23 11:20	Pályahiba. 6, 8, 10 sz kitérők fekszint hibásak.		2022.09.02 10:05	
120	Nagykáta		bal átmenő fővágány	02. vg.	471	472	100	40 (100)	1,1	2022.08.08 20:00	Karbantartási munka. munkavédelmi okból		2022.08.09 04:00	
120	Nagykáta	Tápiószele	jobb vágány		477	488	1100	60 (100)	1,1	2019.12.15	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Nagykáta	Tápiószele	jobb vágány		488	527	3900	40 (100)	4,5	2011.12.11	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
120	Nagykáta	Tápiószele	jobb vágány		527	583	5600	60 (100)	2,9	2011.12.11			
120	Nagykáta	Tápiószele	bal vágány		478	583	10500	60 (100)	4,8	2011.12.11			
120	Tápiószele		jobb átmenő fővágány	III. sz. jobb vágány	583	599	1600	40 (100)	2,5	2011.12.12			
120	Tápiószele		bal átmenő fővágány	IV. sz. bal vágány	583	599	1600	60 (100)	1,3	2003.10.01			
120	Tápiószele			II. sz.vágány	588	596	800	0 (40)	0	2019.12.15	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva	2023.02.01	
120	Tápiógyörgye	Újszász	jobb vágány		666	751	8500	80 (120)	2,7	2010.10.01			Szelvényváltás: 751+71(=) 512+79
120	Tápiógyörgye	Újszász	bal vágány		666	751	8500	80 (120)	2,7	2011.02.08			Szelvényváltás: 751+71(=) 512+79
120	Újszász		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb vágány	513	526	1300	100 (120)	0,4	2018.12.09	Hatósági határozat. biztosítóberendezési ok miatt		
120	Újszász		bal átmenő fővágány	III. sz. bal vágány	513	526	1200	100 (120)	0,4	2018.12.09	Hatósági határozat. x		
120	Újszász		bal átmenő fővágány	III. sz. vágányán	524	525	100	40 (80)	0,8	2020.12.23 10:00	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota		2022.09.26 10:00
120	Újszász		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	524	525	100	80 (100)	0,3	2020.12.13	Pályaállapot. x	2022.12.10	
120	Újszász			II. sz. vágány	508	524	1300	60 (60)	0	2002.01.01	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat		
120	Újszász			VII. vg.	522	522,5	50	20 (40)	0	2021.08.06 09:00	Pályahiba. tömeges síncsavar-beszakadások miatt		2022.08.31 11:00
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	bal vágány		525	582	5700	100 (120)	0,8	2022.08.03 10:00	Pályahiba. Meleg miatt kialakult irányhiba		2022.08.16 10:00
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	bal vágány		582	596	1400	100 (120)	0,4	2022.02.16	Pályaállapot. x	2023.01.11	
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	bal vágány		582	596	1400	80 (120)	0,9	2022.08.03 10:00	Pályahiba. Meleg miatt kialakult irányhiba		
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	bal vágány		596	634	3800	100 (120)	0,7	2022.08.03 10:00	Pályahiba. Meleg miatt kialakult irányhiba		
120	Szajol			IV. sz. vágány	1097	1110	1300	80 (120)	0	2019.12.15	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat		100a szelvényezés 1105+87=0+00
120	Szajol	Tiszatenyői elágazás	bal vágány		17,5	19,5	200	80 (120)	0,6	2022.07.26 10:00	Pályahiba. fekszinthibák	2022.12.01 09:00	
120	Tiszatenyő		jobb átmenő fővágány	9 sz. kit.	72,5	73,5	100	60 (120)	1	2022.01.03 16:00	Pályahiba. a 9. sz. kit. mn. középblokk vízsz. és függ. repedése miatt.	Tov.int.	2022.09.30 08:00
120	Tiszatenyő		bal átmenő fővágány	IV. sz. bal átmenő fővágány	62,5	63,5	100	60 (120)	1	2022.04.28 08:00	Pályahiba. 12. sz. kitérő állapot miatt	További intézkedésig	2022.09.20 08:00
120	Kétpó forgalmi kitérő	Mezőtúr	bal vágány		210	214	400	100 (120)	0,3	2022.07.22 12:45	Pályahiba. Pályaállapot miatt bevezetett sebességkorlátozás	További intézkedésig	2022.11.25 08:00
120	Mezőtúr		bal átmenő fővágány	IV. sz. bal átmenő vágányban fekvő 12. kitérőjére	297	298	100	60 (120)	1	2022.04.20 14:00	Pályahiba. a MN keresztezési középprészen lévő vízszintes repedés miatt,	további intézkedésig	2022.10.11 08:00

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
120	Mezőtúr	Nagylapos	jobb vágány		316	319	300	80 (100)	0,3	2022.07.25 13:30	Pályahiba. Vágánygeometriai hiba (irányhiba)	További int.	2022.11.26 06:00	
120	Mezőtúr	Nagylapos	bal vágány		311	327	1600	100 (120)	0,4	2022.07.25 15:00	Pályahiba. a pálya állapota (vágánygeometriai hibák) miatt	További int.	2022.12.01 08:00	
120	Békéscsaba	Szabadkigyós			869	925	5600	80 (100)	1,1	2017.12.10	Pályaállapot. zúzottkő, aljak és kapcsolószerek állapota			Békéscsaba felől a lassúmenet előjelző és a lassan bejárandó pályarész eleje jelző között csak 300 méter távolság van !
120	Békéscsaba	Szabadkigyós			869	921	5200	60 (80)	1,6	2022.07.22 12:00-20:00	Pályahiba. Rendkívüli meleg időjárás miatt	További intézkedésig	2022.08.11	Naponta 12:00-20:00 között ! A lassúmenetbe tartozó jelzőeszköz kitévére nincs !
120	Békéscsaba	Szabadkigyós			921	926	500	40 (80)	1,1	2022.04.29 23:20	Felújítási munka. Az állomáson és a vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt,	Tov. int.		
120	Szabadkigyós			III. sz. átmenő vágány	925	939	1400	60 (100)	1,2	2017.12.10	Pályaállapot. zúzottkő, aljak és kapcsolószerek állapota		2023.03.29	
120	Szabadkigyós			III. számú	926	937	1100	40 (60)	0,8	2022.04.29 23:20	Felújítási munka. Az állomáson és a vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt,	Tov. int.	2023.03.29 13:00	
120	Szabadkigyós	Kétegyháza			937	941	400	40 (80)	1	2022.04.29 23:20	Felújítási munka. Az állomáson és a vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt,	Tov. int.	2023.05.14 01:30	
120	Szabadkigyós	Kétegyháza			939	1012	7300	80 (100)	1,4	2017.12.10	Pályaállapot. zúzottkő, aljak és kapcsolószerek állapota		2023.05.14	
120	Szabadkigyós	Kétegyháza			941	1009	6800	60 (80)	2	2022.07.22 12:00-20:00	Pályahiba. Rendkívüli meleg időjárás miatt	További intézkedésig	2022.08.11	Naponta 12:00-20:00 között ! A lassúmenetbe tartozó jelzőeszköz kitévére nincs !
120	Szabadkigyós	Kétegyháza			975	976	100	60 (80)	0,4	2022.07.20 08:00	Pályahiba. pálya állapota, geometriai hibák miatt,	Tov.int.	2023.05.14 01:30	
120	Szabadkigyós	Kétegyháza			1009	1012	300	40 (80)	1	2022.03.31 08:00	Felújítási munka. az állomáson és a vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt,	További intézkedésig	2022.09.09 01:35	40 km/h ideiglenes lassúmenet az 1009 -1031 szelvények között egybefüggően kerül kitévére.
120	Kétegyháza			II. sz. átmenő vágány	1012	1027	1500	60 (100)	1,2	2017.12.10	Pályaállapot. x		2022.12.09	
120	Kétegyháza			II. átmenő fővágány	1012	1027	1500	40 (60)	1	2022.03.31 08:00	Felújítási munka. állomáson és a vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt,	További intézkedésig	2022.12.01 03:30	40 km/h ideiglenes lassúmenet az 1009 -1031 szelvények között egybefüggően kerül kitévére.
120	Kétegyháza			6.kit	1014	1014,5	50	20 (40)	0	2022.05.30 12:00	Pályahiba. geometriai hibák	További int.	2022.12.09 14:00	
120	Kétegyháza	Lökösháza			1027	1136	10900	80 (100)	1,9	2017.12.10	Pályaállapot. x		2022.09.27	
120	Kétegyháza	Lökösháza			1027	1032	500	40 (80)	1,1	2022.03.31 08:00	Felújítási munka. állomáson és a vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt	További intézkedésig	2022.09.09 01:35	
120	Kétegyháza	Lökösháza			1032	1133	10100	60 (80)	2,8	2022.07.22 12:00-20:00	Pályahiba. Rendkívüli meleg miatt elrendelt sebességkorlátozás	További intézkedésig	2022.08.11	Naponta 12:00-20:00 között ! A lassúmenetbe tartozó jelzőeszköz kitévére nincs !
120	Kétegyháza	Lökösháza			1133	1137	400	40 (100)	1,4	2022.07.01 03:50	Felújítási munka. vágány átépítési munkák miatt	További intézkedésig	2022.09.09 01:35	
120	Lökösháza			II. sz. átm. vágány	1136	1149	1300	60 (100)	1,1	2019.12.14	Pályaállapot. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			8 sz. kitérő	1137,5	1138	51	20 (40)	0	2019.12.14	Kitérő állapota. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			12 sz. kitérő	1137,8	1138,3	50	20 (40)	0	2019.12.14	Kitérő állapota. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			IV. sz. vágány	1137,8	1148,1	1032	20 (40)	0	2019.12.14	Pályaállapot. x		2022.12.11	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
120	Lökösháza			I. sz. vágány	1138	1148,4	1042	20 (40)	0	2019.12.14	Pályaállapot. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			16 sz. kitérő	1138	1138,5	50	20 (40)	0	2019.12.14	Kitérő állapota. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			V. sz. vágány	1138	1147,9	981	20 (40)	0	2019.12.14	Pályaállapot. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			VI. sz. vágány	1138,3	1147,6	930	20 (40)	0	2019.12.14	Pályaállapot. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			18 sz. kitérő	1138,3	1138,8	50	20 (40)	0	2019.12.14	Kitérő állapota. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			11 sz. kitérő	1147,1	1147,6	50	20 (40)	0	2019.12.14	Kitérő állapota. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			9 sz. kitérő	1147,4	1147,9	50	20 (40)	0	2019.12.14	Kitérő állapota. x		2022.12.11	
120	Lökösháza			7 sz. kitérő	1147,7	1148,2	50	20 (40)	0	2019.12.14	Kitérő állapota. x		2022.12.11	
120	Lökösháza	Lökösháza OH.			1149	1171	2200	80 (100)	0,6	2021.04.16	Pályaállapot. x		2022.12.11	Kürtös felől a lassúmenet előjelző és a lassan bejárandó pályarész eleje jelző között csak 130 méter távolság van !
120	Lökösháza	Lökösháza OH.			1149	1153	400	60 (80)	0,4	2022.07.01 03:50	Felújítási munka. vágány átépítési munkák miatt	További intézkedésig	2022.09.09 01:35	
120	Lökösháza	Lökösháza OH.			1153	1160	700	40 (100)	1,7	2022.07.01 03:50	Felújítási munka. vágány átépítési munkák miatt	További intézkedésig	2022.12.11 03:50	ÚJ Jobb vágányon
120	Lökösháza	Lökösháza OH.			1160	1171,3	1125	80 (100)	0,5	2022.07.17 18:00	Felújítási munka. vágány átépítési munkák miatt	További intézkedésig	2022.12.11 03:50	ÚJ Jobb vágányon

120 Összes korlátozás: 81 db

Hossz (m): 135811 Mi. tö. (p): 66,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
121	Újszeged	Szőreg			4621	4590	3100	40 (60)	1,8	2011.12.09			
121	Újszeged	Szőreg			4621	4588	3300	30 (60)	3,8	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Szőreg			II. átmenő fővg.	4632	4621	1100	30 (60)	1,6	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Szőreg			II. sz. átmenő vágány	4632	4621	1100	40 (60)	0,8	2015.12.13			
121	Szőreg	Kiszombor			934,53	1117	18247	30 (60)	18,7	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Szőreg	Kiszombor			934,53	1021	8647	50 (60)	1,9	2017.12.10			
121	Szőreg	Kiszombor			1021	1036	1500	40 (60)	1	2017.12.10			
121	Szőreg	Kiszombor			1085	1117	3200	50 (60)	0,8	2013.12.15			
121	Kiszombor			III. vágány	926,46	934,53	807	40 (60)	0,7	2014.12.14			
121	Kiszombor			III. átmenő fővg.	926,46	934,53	807	30 (40)	0,6	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Kiszombor	Makó			880,24	886	576	50 (60)	0,3	2013.12.15			
121	Kiszombor	Makó			880,24	926,46	4622	30 (50)	4	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Kiszombor	Makó			886	905	1900	40 (60)	1,3	2013.12.15			
121	Kiszombor	Makó			900	901	100	30 (60)	0,6	2000.12.01			Páratlan számú vonatok részére
121	Kiszombor	Makó			905	926,46	2146	50 (60)	0,6	2013.12.15			
121	Makó			III. vágány	869,93	880,24	1031	40 (60)	0,8	2000.12.01			
121	Makó			III. átmenő fővág.	869,93	880,24	1031	20 (40)	1,9	2017.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Makó	Makói elágazás			852	869,93	1793	50 (60)	0,5	2010.12.12			
121	Makó	Makói elágazás			852	869,93	1793	30 (50)	1,8	2017.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Makói elágazás			fővg.	851	852	100	50 (60)	0,2	2010.12.12			
121	Makói elágazás			fővg.	851	852	100	30 (50)	0,4	2017.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Makói elágazás	Apátfalva			788,34	813	2466	40 (50)	0,9	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Makói elágazás	Apátfalva			800	813	1300	50 (60)	0,4	2010.12.12			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
121	Makói elágazás	Apátfalva			813	814	100	10/40 (60)	1,6	2000.12.01			Provizórium !
121	Makói elágazás	Apátfalva			814	851	3700	50 (60)	0,9	2010.12.12			
121	Makói elágazás	Apátfalva			814	851	3700	30 (50)	3,3	2017.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Apátfalva			II. átmenő fővg.	781,28	788,34	706	40 (60)	0,7	2014.12.14			
121	Apátfalva			II. átmenő fővágány	781,28	788,34	706	20 (40)	1,5	2017.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Apátfalva			III. sz. vágány	781,28	788,34	706	20 (40)	0	2017.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Apátfalva	Nagylak			688,12	781,28	9316	30 (60)	9,8	2017.12.12			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Nagylak			II. átmenő fővágány	684,39	688,12	373	30 (40)	0,4	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Nagylak			II. átmenő fővágány	684,39	688,12	373	40 (50)	0,3	2011.12.11			Geometria miatt. és vágányállapot miatt
121	Nagylak	Csanádpalota			610,45	684,39	7394	40 (50)	2,4	2011.12.11			Geometria miatt. és vágányállapot miatt
121	Nagylak	Csanádpalota			610,45	684,39	7394	30 (40)	3,9	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Csanádpalota			II. átmenő fővágány	604,3	610,45	615	40 (50)	0,3	2011.12.11			Geometria miatt. és vágányállapot miatt
121	Csanádpalota			II. átmenő fővágány	604,3	610,45	615	30 (40)	0,5	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Csanádpalota	Mezőhegyes			509	604,3	9530	40 (50)	3	2011.12.11			Geometria miatt. és vágányállapot miatt
121	Csanádpalota	Mezőhegyes			509	604,3	9530	30 (40)	4,9	2014.12.14			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
121	Mezőhegyes			III. átmenő fővg.	501	509	800	20 (40)	1,6	2001.06.08		Tov. int.	
121	Mezőhegyes			IV.	501	508,72	772	20 (40)	0	2001.06.08			
121	Mezőhegyes			II. vg.	501	509	800	20 (40)	0	2001.06.08			
121	Mezőhegyes			V. vg.	501,5	508,27	677	20 (40)	0	2001.06.08			
121	Mezőhegyes			VI. vg.	501,75	508,72	697	20 (40)	0	2001.06.08			
121	Mezőhegyes			VII. vg.	502,02	508,55	653	20 (40)	0	2001.06.08			
121	Mezőhegyes			VIII. vg.	502,31	508,27	596	20 (40)	0	2001.06.08			
121	Mezőhegyes			IX. vg.	502,58	508,02	544	20 (40)	0	2001.06.08			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kód többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
121	Mezőhegyes	Mezőkovácsháza			110	0	11000	40/50 (60)	5,8	2016.12.11			Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt	Mezőhegyes felől 50 m.
121	Mezőhegyes	Mezőkovácsháza			117	0	11700	30 (60)	12,2	2010.12.12			Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.	Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
121	Mezőkovácsháza			III. átmenő fővg.	127	117	1000	30 (60)	1,5	2010.12.12			Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.	Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
121	Mezőkovácsháza	Magyarbánhegyes			184	127	5700	40 (60)	3,1	2010.12.12			Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.	Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
121	Magyarbánhegyes			II. átmenő fővg.	195	184	1100	30 (60)	1,6	2010.12.12			Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.	Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
121	Magyarbánhegyes	Medgyesegyháza			254	195	5900	40 (60)	3,3	2010.12.12			Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.	Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
121	Medgyesegyháza			II. átmenő fővg.	263	254	900	30 (60)	1,4	2010.12.12			Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.	Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
121	Medgyesegyháza	Kétegyháza			374	373	100	30 (60)	0,6	2016.12.11			Rálátási háromszög hiánya. Csak Kétegyháza felől.	Csak páros számú vonatokra.
121	Medgyesegyháza	Kétegyháza			384	263	12100	40 (60)	6,4	2010.12.12			Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.	Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.

121 Összes korlátozás: 55 db

Hossz (m):

170563 Ml. tő. (p):

116,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
125	Mezőtúr	Szarvas			8	198	19000	40 (60)	9,8	2014.12.14	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Mezőtúr	Szarvas			191	198	700	20/40 (60)	2,1	2020.12.13	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
125	Szarvas			II. és III. vágány	0	4	400	40 (60)	0,5	2018.12.15	Pályaállapot. 2014/15. évi menetrend váltással bevezetve. Vágánytengely ugrás. A felvételi épület tengelyében szelvény váltás: 201=0			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs. Szarvas áll. felv. ép. szelv. váltás: 201=0.
125	Szarvas			II. és III. vágány	198	201	300	40 (60)	0,5	2014.12.14	Pályaállapot. 2014/15. évi menetrend váltással bevezetve. Vágánytengely ugrás. A felvételi épület tengelyében szelvény váltás: 201=0			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs. Szarvas áll. felv. ép. szelv. váltás: 201=0.
125	Szarvas	Csabacsúd			4	89	8500	40 (60)	4,6	2014.12.14	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Csabacsúd			II. vágány	89	93	400	40 (60)	0,5	2014.12.14	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Csabacsúd	Kisszénás			93	180	8700	40 (60)	4,7	2015.12.13	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Kisszénás			III. sz. átmenő vágány	180	185	500	40 (60)	0,5	2015.12.13	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Kisszénás	Nagyszénás			185	292	10700	40 (60)	5,7	2015.12.13	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Kisszénás	Nagyszénás			253	259	600	10 (60)	4,1	2022.07.22 21:30	Pályahiba. Pályageometriai hiba miatt	Tov. int.	2022.08.12 09:00	
125	Nagyszénás			II. sz. átmenő vágány	292	296	400	40 (60)	0,5	2015.12.13	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Nagyszénás	Orosháza			296	411	11500	40 (60)	6	2015.12.13	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
125	Orosháza	Kardoskút			434	435	100	30 (60)	0,6	2004.07.01	Rálátási háromszög hiánya. Hatósági határozat, érv. felsorompó felszereléséig.	2006. mrváltás		
125	Kardoskút	Tótkomlós			519	556	3700	40 (60)	2,2	2004.12.12	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
125	Tótkomlós			II. átm. vágány	613	618	500	40 (60)	0,5	2005.12.10	Aléptérmény állapota. Vizálásos terület, allép. süllyedés miatt fekszinhibák.			
125	Tótkomlós	Mezőhegyes			618	650	3200	40 (60)	1,9	2005.12.10	Aléptérmény állapota. Vizálásos terület, allép. süllyedés miatt fekszinhibák.	Tov. int.		
125	Tótkomlós	Mezőhegyes			709	711	200	30 (60)	0,7	2006.12.10	Hatósági határozat. Rálátási hsz. hiány. (Csak Mezőtúr felől)	Tov. int.		Páros számú vonatok részére
125	Tótkomlós	Mezőhegyes			760	764,7	470	40 (60)	0,5	2010.10.29	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			764+70=509+31

125 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m): 69870 Mi. tö. (p): 45,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

125a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
125a	Mezőhegyes	Battonya			500	329	17100	30/40 (40)	8,7	2020.12.13	Pályaállapot, a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt. Mozdonyok és mozdonnyal továbbított vonatoknak 30 km/h.			Mezőhegyes felől és Battonya felől sincs előjelezve.

125a Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

17100 Ml. tö. (p):

8,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
126	Kisszénás	Kondoros			4	53	4900	0 (40)	0	2022.02.01	Pályaállapot. Csak pályafenntartási munkagépek közlekedhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.			Csak pályafenntartási munkagépek közlekedhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.
126	Kondoros			II. átmenő fővg.	53	59	550	0 (40)	0	2022.02.01	Pályaállapot. Csak pályafenntartási munkagépek közlekedhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.			Csak pályafenntartási munkagépek közlekedhetnek legfeljebb 10 km/h sebességgel.

126 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

5450 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
127	Gyoma	Dévaványa			306	300	600	40 (60)	0,6	2000.05.28	Geometria miatt. kis sugarú ív			
127	Gyoma	Dévaványa			380	364	1600	40 (60)	1,1	2022.07.22 13:00	Pályahiba. Vágánygeometria hibák miatt	További intézkedésig	2022.11.07 09:30	
127	Gyoma	Dévaványa			408	404	400	40 (60)	0,5	2022.07.22 13:00	Pályahiba. Vágánygeometria hibák miatt bevezetett sebességkorlátozás	További intézkedésig	2022.11.07 09:30	
127	Gyoma	Dévaványa			457	306	15100	40 (60)	7,9	2016.12.11	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs !
127	Dévaványa	Körösladány			4	9	500	40 (60)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. kis sugarú ív			Szelvényváltás: 294+00=4+00
127	Dévaványa	Körösladány			9	135	12600	40 (60)	6,6	2016.12.11	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
127	Körösladány			II. sz. átmenő vágány	135	140	500	40 (60)	0,5	2016.12.11	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
127	Körösladány	Szeghalom			140	204	6400	40 (60)	3,5	2016.12.11	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
127	Körösladány	Szeghalom			199	200	100	40 (60)	0,4	2020.12.13	Geometria miatt. Az útátjáró és a rá csatlakozó tiszta körív sugara miatt.			
127	Körösladány	Szeghalom			200	201	100	40 (60)	0,4	2021.06.28 04:00	Karbantartási munka. Ivkorrekció után megváltozott ív viszonyok miatt	tov.int.		
127	Szeghalom			II. sz. átmenő vágány	204	211	700	40 (60)	0,6	2016.12.11	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
127	Vésztő	Kótpuszta			343	399	5700	0 (50)	0	2010.12.10	Pályaállapot. nem járható pálya, szelvényváltás: 399=473			szelvényváltás: 399=473
127	Kótpuszta	Komádi			473	348	12500	0 (40)	0	2010.12.12	Pályaállapot. Nem járható pálya.			
127	Komádi			III. átmenő fővg.	348	342	600	0 (40)	0	2010.12.12	Pályaállapot. Nem járható pálya.			
127	Komádi	Körösszakál			342	246	9600	0 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. Nem járható pálya.	Tov. int.		
127	Körösszakál			III. átmenő fővg.	246	242	400	0 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. 2020/21 Nem járható pálya.			
127	Körösszakál	Körösnagyharsány			242	216	2600	0 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. 2020/21 Nem járható pálya.			

127 Összes korlátozás: 17 db

Hossz (m): 70000 Mi. tö. (p): 22,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
128	Kőtegyán	Okány			85	277	19200	30 (60)	19,7	2010.12.12	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
128	Kőtegyán	Okány			130	158	2800	50 (60)	0,7	2008.12.14	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt	Tov. int.		
128	Kőtegyán	Okány			168	268	10000	50 (60)	2,1	2010.12.12	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
128	Okány			III. átmenő fővg.	81	85	400	30 (60)	0,9	2010.12.12	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
128	Okány	Vésztő			2,48	81	1100	30 (60)	1,6	2008.12.14	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
128	Okány	Vésztő			17	81	6400	50 (60)	1,4	2008.12.14	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt	Tov. int.		
128	Vésztő			4.kitérő	342	343	100	20 (40)	0,6	2022.06.30 08:00	Pályahiba. Keresztezési közép részben UH hiba miatt	További intézkedésig	2022.11.11 06:00	
128	Vésztő	Szeghalom			211	335	12400	20/40 (40)	19	2021.12.12	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
128	Biharnagybajom	Hosszúhát			179	181	200	40 (60)	0,4	2020.02.27 08:00	Pályahiba. pályageometria, útátjáró állapot	További intézkedésig	2022.08.31 09:00	

128 Összes korlátozás: 9 db

Hossz (m):

52600 Mi. tö. (p):

46,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
129	Murony	Békés			6	70	6400	0 (50)	0	2022.02.01	Pályaállapot. A vonal járhatatlan, kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés			A vonal járhatatlan. Kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés.
129	Békés			II. sz. átmenő vg.	70	74	400	0 (50)	0	2022.02.01	Pályaállapot. A vonal járhatatlan. Kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés.			A vonal járhatatlan. Kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés.

129 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

6800 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
130	Tiszatenyő	Martfű			2	8	600	50 (80)	0,8	2003.12.14			Tiszatenyő felől 40 m.	
130	Tiszatenyő	Martfű			77	78	100	60 (80)	0,4	2022.07.24 15:45	Pályahiba. Ívben irányhiba.	Tov.int.		
130	Tiszatenyő	Martfű			98	99	100	60 (80)	0,4	2021.09.02 13:00	Pályahiba. útátjáró állapota miatt	Tov.int.	2023.01.04 11:40	
130	Martfű	Tiszaföldvár			187	187,5	50	40 (80)	0,8	2022.07.02 14:00	Pályahiba. Durva(intézkedést igénylő)irányhiba.	tov.int.	2022.09.16 08:00	
130	Tiszaföldvár	Kunszentmártoni elágazás			200	201	100	40 (80)	0,8	2001.06.10	Rálátási háromszög hiánya. Csak Tiszatenyő felől.	-		Páros számú vonatok részére
130	Kunszentmártoni elágazás	Kunszentmárton			331	343,55	1255	60 (80)	0,6	2014.12.14	Alépltmény állapota. Kis sugarú ív	-		
130	Kunszentmártoni elágazás	Kunszentmárton			340	342	200	40 (80)	0,9	2021.08.17 09:30	Pályahiba. sínhibák okán kialakult geometriai torzulás miatt	további intézkedésig	2023.01.04 09:10	
130	Kunszentmárton			III. átmenő fővg.	343,55	345	145	60 (80)	0,4	2014.12.14	Alépltmény állapota. Kis sugarú ív			
130	Kunszentmárton	Nagytöke			8	25	1700	60 (80)	0,8	2022.05.18	Pályaállapot. Alépltmény hiba			
130	Kunszentmárton	Nagytöke			48	52	400	60 (80)	0,4	2010.12.12	Geometria miatt. Kis sugarú ív			
130	Nagytöke			2. sz. kitérő	93	93,5	50	20 (80)	1,5	2022.07.23 18:00	Pályahiba. váltórészben irányhiba	További intézkedésig	2022.11.04 09:00	
130	Nagytöke	Szentes			200	201	100	20 (40)	0,6	2022.07.26 18:03	Pályahiba. Durva intézkedést igénylő irányhiba	További intézkedésig	2022.11.04 09:30	
130	Nagytöke	Szentes			213	216	300	60 (80)	0,4	2000.05.28	Geometria miatt. Kissugarú ív.			
130	Szentes			II. átmenő fővg.	3	6	300	50 (80)	0,6	2000.05.28	Geometria miatt. Tiszatenyő felől 50 m.	-		Szentes felől a lassúmenet előjelző csak 50 m-re
130	Szentes			VI. vágány	216,25	223	675	10 (40)	0	2018.10.12 10:00	Pályahiba. avult 34,5 kg/m-es sín, régi típusú betonralj, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt	Tov.int.		Az áll. kp-i vége felől a 20.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
130	Szentes			VII. vágány	216,5	222,75	625	10 (40)	0	2018.10.12 10:00	Pályahiba. avult 34,5 kg/m-es sín, régi típusú betonralj, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt	Tov.int.		Az áll. kp-i vége felől a 24.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
130	Szentes			VIII. vágány	216,75	222,45	570	10 (40)	0	2018.10.12 10:00	Pályahiba. avult 34,5 kg/m-es sín, régi típusú betonralj, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt	Tov.int.		Az áll. kp-i vége felől a 28.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
130	Szentes	Szegvár			16	19	300	60 (80)	0,4	2022.07.27 09:00	Pályahiba. Vágánygeometriai hiba (irány és fekszint hiba miatt)	További intézkedésig		
130	Szentes	Szegvár			20	22	200	40 (80)	0,9	2016.12.07	Egyéb ok. Hatósági szemle után bevezetett korlátozás			Páratlan vonatok
130	Szentes	Szegvár			25	27	200	60 (80)	0,4	2022.02.02	Egyéb ok. Íves pályarészen a rálátás hiánya miatt			
130	Mindszent	Mártély			230	232	200	40 (80)	0,9	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Csak Hódmezővásárhelyi Népkert felől			Páratlan számú vonatok részére. Hódmezővásárhelyi Népkert felől 590 m.
130	Mártély	Hódmezővásárhelyi Népkert			300	310	1000	60 (80)	0,6	2022.06.30 08:30	Pályahiba. Vágánygeometria hiba (irány és fekszint) miatt	További intézkedésig	2022.08.18 08:30	
130	Mártély	Hódmezővásárhelyi Népkert			322	329	700	60 (80)	0,5	2022.02.02	Alépltmény állapota. vélelmezhető alép. hiba (célvizsgálat nem történt), a töltés állékonysága miatt kialakult pályahiba			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M. idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
130	Hódmezővásárhely	Földeák			8	165	15700	20 (60)	32,1	2018.12.09	Pályaállapot. Sin és aljállag rossz műszaki állapota			
130	Földeák			II. vágány	165	173	800	20 (60)	2,3	2018.12.09	Pályaállapot. Sin és aljállag rossz műszaki állapota			
130	Földeák	Makó-Újváros			173	265	9200	20 (60)	19,1	2018.12.09	Pályaállapot. sin és aljállag rossz műszaki állapota miatt			
130	Makó-Újváros			II. vágány	265	273	800	20 (60)	2,3	2018.12.09	Pályaállapot. Sin és aljállag rossz műszaki állapota			
130	Makó-Újváros	Makói elágazás			273	309	3600	20 (60)	7,9	2018.12.09	Pályaállapot. Sin és aljállag rossz műszaki állapota			

130 Összes korlátozás: 28 db

Hossz (m):

39970 Ml. tő. (p):

76,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
135	Szeged-Rendező		jobb átmenő fővágány	II. Személy vágány	37	59	2200	60 (70)	0,5	2020.12.13				Pályaállapot. II. Személy vágány
135	Szeged-Rendező		jobb átmenő fővágány	II. Személy	43	56	1300	40 (60)	0,9	2022.05.22 18:30				Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint hibák) Tov.int. 2022.12.10 23:59
135	Szeged-Rókus			XII. vágány	1772	1780	800	10 (40)	0	2000.12.01				Pályaállapot. pálya műszaki áll. miatt, rossz aljállag és feksznthibák miatt Csak 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedhetnek
135	Szeged-Rókus			XI. vágány	1772	1780	800	0 (40)	0	2000.12.01				Pályaállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószer miatt 2014. január 01. lezárva
135	Szeged-Rókus			XIV. vágány	1772	1780	800	10 (40)	0	2000.12.01				Pályaállapot. pálya műszaki áll. miatt, rossz aljállag és feksznthibák miatt Csak 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedhetnek
135	Szeged-Rókus			XIII. vágány	1772	1780	800	10 (40)	0	2000.12.01				Pályaállapot. pálya műszaki áll. miatt, rossz aljállag és feksznthibák miatt
135	Algyő		jobb átmenő fővágány	3. számú kitérő	1675,5	1676,8	125	80 (100)	0,3	2021.12.12 00:00				Hatósági határozat miatt. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet Tov.int. 2022.12.10 23:59
135	Algyő		jobb átmenő fővágány	6.sz.kitérő	1696,7	1698	130	80 (100)	0,3	2021.12.12 00:00				Hatósági határozat miatt. A hatósági határozat miatt További int. 2022.12.10 23:59
135	Algyő		bal átmenő fővágány	1 sz.kitérő	1675,5	1676,8	125	80 (100)	0,3	2021.12.12 00:00				Hatósági határozat miatt. A hatósági határozat miatt További int. 2022.12.10 23:59
135	Algyő		bal átmenő fővágány	8. számú kitérő	1696,7	1698	130	80 (100)	0,3	2021.12.12 00:00				Hatósági határozat miatt. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet Tov.int. 2022.12.10 23:59
135	Hódmezővásárhelyi Népkert	Hódmezővásárhely			1548	1557	900	40 (80)	1,4	2000.12.01				Aléplítmény állapota. aléplítményi hiányosság miatt irány és feksznthibák miatt Hódmezővásárhely felől: Lassúmenet előjelző csak 475 m-re
135	Hódmezővásárhely			V. vágány	1534	1542	800	10 (40)	0	2000.12.01				Pályaállapot. hagyományos vágányban feksznthibák miatt
135	Hódmezővásárhely			VII. vágány	1535	1540	500	10 (40)	0	2000.12.01				Pályaállapot. hagyományos vágányban feksznthibák miatt
135	Hódmezővásárhely			VI. vágány	1535	1540	500	10 (40)	0	2000.12.01				Pályaállapot. hagyományos vágányban feksznthibák miatt
135	Hódmezővásárhely			I. vágány	1540	1542	200	10 (40)	0	2013.12.15				Pályaállapot. hagyományos vágányban feksznthibák miatt Vonatindító vg
135	Kútvolgy			I. vg.	1436	1445	900	10 (40)	0	2021.12.12				Pályaállapot. ajkak és kapcsolószer állapot
135	Székkutas	Orosháza			1254	1301	4700	60 (80)	1,5	2021.12.12				Pályaállapot. x 2023.01.14
135	Székkutas	Orosháza			1254	1347	9300	60 (60)	0	2022.07.14 10:00				Pályahiba. tömegesen leromlott vegyes aljállag (f, "T", "2H", "L" vb) és elverődött, lehajlott sínvégek további intézkedésig. 2023.01.14 23:59
135	Orosháza			III. átmenő fővág.	1232	1246	1400	40 (80)	1,8	2006.12.10				Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
135	Orosháza			III. átmenő fővág.	1232	1246	1400	60/70 (80)	0,7	2006.12.10				Pályaállapot. leromlott vegyes aljállag és elverődött, lehajlott sínvégek
135	Békéscsaba	Bicere			805	877	7200	60 (80)	2,1	2000.12.01				Pályaállapot. Csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Békéscsaba	Bicere			818	819	100	40 (80)	0,8	2022.07.26 14:10				Pályahiba. Meleg okozta vágánygeometriai (irány) hiba miatt További intézkedésig 2022.11.23 10:20
135	Békéscsaba	Bicere			854	862	800	60 (80)	0,5	2022.07.22 12:30-19:30				Pályahiba. A nagy meleg okozta vágánygeometriai hibák miatt naponta Tov. int 2022.08.11 Naponta 12:30-19:30 között ! A lassúmenethez tartozó jelzőszekők kitérve nincs!

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
135	Bicere			I. átmenő	795	805	1000	60 (80)	0,6	2000.12.01			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!	
135	Bicere	Gyula			740	795	5500	60 (80)	1,7	2000.12.01			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!	
135	Bicere	Gyula			753	758	500	60 (80)	0,5	2022.07.22 10:30	Pályahiba. Vágánygeometriai hibák miatt.	Tov. Int	2022.11.23 08:15	
135	Bicere	Gyula			758	763	500	60 (80)	0,5	2021.12.12	Pályaalapot. x		2022.11.23	
135	Bicere	Gyula			787	795	800	50 (80)	0,9	2022.07.22 10:30	Pályahiba. Vágánygeometriai hibák miatt,	Tov. Int	2022.11.23 09:15	
135	Gyula			III. átmenő	729	740	1100	60 (80)	0,6	2000.12.01	Pályaalapot. Csak tehervonatok részére.			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
135	Gyula	Sarkad			603,26	729,19	12593	30 (60)	13,1	2002.03.01	Egyéb ok. Csak tehervonatok részére.			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
135	Gyula	Sarkad			606	639	3300	50/50 (60)	0,8	2014.12.14	Alépltmény állapota. Alépltményi hibák miatt			
135	Gyula	Sarkad			668	677	900	40/40 (60)	0,8	2021.12.12	Pályaalapot. x		2022.12.10	
135	Gyula	Sarkad			688	692	400	40/40 (60)	0,5	2021.12.12	Pályaalapot. x		2022.12.10	
135	Gyula	Sarkad			702	709	800	60/60 (60)	0	2002.03.01	Egyéb ok. Fénysorompó behatási táv. rövid, csak Szeged felől	Tov. int.		Páros számú vonatok részére
135	Sarkad			III. átmenő fővg.	591,28	603,26	1198	30 (60)	1,7	2002.03.01	Egyéb ok. Csak tehervonatok részére.			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
135	Sarkad	Kötegyán			536,1	591,28	5518	30 (60)	6	2002.03.01	Egyéb ok. Csak tehervonatok részére.			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs!
135	Sarkad	Kötegyán			543	554	1100	40 (60)	0,8	2022.07.22 12:30-19:30	Pályahiba. A nagy meleg okozta vágánygeometriai hibák miatt naponta	Tov. Int.	2022.08.11	Naponta 12:30-19:30 között ! A lassúmenethez tartozó jelzőszköz kítűzve nincs !
135	Sarkad	Kötegyán			576	580	400	40 (60)	0,5	2022.07.22 12:30-19:30	Pályahiba. A nagy meleg okozta vágánygeometriai hibák miatt naponta	Tov. Int.	2022.08.11	Naponta 12:30-19:30 között ! A lassúmenethez tartozó jelzőszköz kítűzve nincs !

135 Összes korlátozás: 38 db

Hossz (m): 71519 Ml. tö. (p): 40,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
136	Szeged-Rendező	Röszke		Szeged-Rendező – Röszke állomások között a 00+00 – 10+50 sz. szelvények között	0	10,5	1050	40 (60)	0,8	2022.08.01 00:00	Egyéb ok miatt. közlekedés biztonsága miatt	további intézkedésig	2022.08.08 10:00	Szeged-Rendező felől a lassúmenet nincs előjelezve!
136	Szeged-Rendező	Röszke		Szeged-Rendező – Röszke állomások között	10,5	12,5	200	20 (60)	1,1	2022.08.01 00:00	Egyéb ok miatt. nem biztosított útátjáró rálátási hiánya miatt	további intézkedésig	2022.09.13 12:00	
136	Szeged-Rendező	Röszke		Szeged-Rendező – Röszke állomások között a 12+50 – 89+54 sz. szelvények között	12,5	89,54	7704	40 (60)	4,2	2022.08.01 00:00	Egyéb ok miatt. közlekedés biztonsága miatt	további intézkedésig	2022.08.08 10:00	
136	Röszke			Röszke állomás II. átmenő fővágányán a 89+54 – 99+39 sz. szelvények között	89,54	99,39	985	40 (60)	0,8	2022.08.01 00:00	Egyéb ok miatt. közlekedés biztonsága miatt	további intézkedésig	2022.08.08 10:00	
136	Röszke	Röszke OH.			99,39	128	2861	40 (60)	1,7	2022.08.01 00:00	Egyéb ok miatt. közlekedés biztonsága miatt	további intézkedésig	2022.08.08 10:00	Horgos felől a lassúmenet nincs előjelezve!

136 Összes korlátozás: 5 db

Hossz (m):

12800 Mi. tö. (p):

8,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
140	Cegléd	Nyársapáti elágazás			7	18	1100	100 (120)	0,4	2010.12.12			Hatósági határozat.	
140	Nyársapát			II.	100,9	109,71	881	20/40 (40)	0	2021.12.12			Pályaállapot. Átépítésből kimaradt,rossz pályaállapot miatt	Tehervonati közlekedés a vágányon nem engedélyezett
140	Katonatelep	Kecskemét			312	320,46	846	100 (120)	0,4	2006.12.10			Pályaállapot. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot és geometria miatt.	Tov. int.
140	Kecskemét			III. vágány	320,46	336,52	1606	100 (120)	0,4	2004.09.01			Pályaállapot. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt.	
140	Kecskemét	Városföldi elágazás			336,52	347,31	1079	100 (120)	0,4	2004.09.01			Pályaállapot. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt.	
140	Városföldi elágazás			X/3 - X/2 kitérők	347,31	348,12	81	100 (120)	0,3	2004.09.01			Pályaállapot. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt	
140	Városföldi elágazás	Kecskemét-Mercedes kiágazás			348,12	355	688	100 (120)	0,3	2004.09.01			Pályaállapot. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt	
140	Városföld		bal átmenő fővágány	I. vágány	437	447	1000	100 (120)	0,4	2004.09.01			Pályaállapot. Nem épült át, romlott műszaki állapot miatt	Kecskemét felől nincs eljjelezve
140	Városföld	Kiskunfélegyháza	bal vágány		447	569	12200	100 (120)	1,5	2004.09.01			Pályaállapot. Nem épült át, romlott műszaki állapot miatt	Tov. int.
140	Kiskunfélegyháza			III.	569,7	582,98	1328	60 (100)	1,2	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Kiskunfélegyháza	Petőfiszállás			582,98	677,13	9415	60 (100)	4,4	2022.08.01			Pályaállapot. csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Petőfiszállás			II.	677,13	687,39	1026	60 (100)	1	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Petőfiszállás	Csengele			687,39	772,34	8495	60 (100)	4	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Csengele			II.	772,34	782,59	1025	60 (100)	1	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Csengele	Kistelek			782,59	860,24	7765	60 (100)	3,7	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Kistelek			III.	860,24	870,96	1072	60 (100)	1	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Kistelek	Balástya			870,96	929,53	5857	60 (100)	3	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Balástya			II.	929,53	939,8	1027	60 (100)	1	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Balástya	Szatymaz			939,8	1006,4	6664	60 (100)	3,3	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Szatymaz			III.	1006,4	1017,1	1070	60 (100)	1	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Szatymaz	Kiskundorozsma			1017,1	1094	7686	60 (100)	3,7	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Kiskundorozsma			III. sz. vg.	1094	1107	1300	80 (100)	0,5	2022.05.25 08:30			Pályahiba. pályaállapot (kitérőkben süppedések)	Tov.int. 2022.12.10 23:59
140	Kiskundorozsma			III.	1094	1107	1300	60 (100)	1,1	2022.08.01			Pályaállapot. Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
140	Kiskundorozsma	Szeged-Rendező			1107	1149	4200	60 (100)	2,3	2022.08.01			Csak tehervonatok részére	Csak tehervonatok részére, kítűze nincs!
140	Szeged-Rendező			I. Személy vágány	1149	1171	2200	60 (90)	1,2	2020.12.13			Pályaállapot. I. Személy vágányon a pálya állapot és vágány geometria miatt	
140	Szeged-Rendező			IX. vágány	1149	1167	1800	10 (40)	0	2000.12.01			Pályaállapot. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszint problémák miatt)	
140	Szeged-Rendező			IV. vágány	1149	1167	1800	10 (40)	0	2000.12.01			Pályaállapot. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszint problémák)	
140	Szeged-Rendező			V. vágány	1149	1167	1800	10 (40)	0	2000.12.01			Pályaállapot. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszint hibák miatt)	
140	Szeged-Rendező			VIII. vágány	1149	1167	1800	10 (40)	0	2000.12.01			Pályaállapot. pálya rossz műszaki áll. miatt (satakos ágyazat, rossz ajállag, fekszent hibák)	
140	Szeged-Rendező			VI. vágány	1149	1167	1800	10 (40)	0	2000.12.01			Pályaállapot. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszint hibák miatt)	
140	Szeged-Rendező			VII. vágány	1149	1167	1800	20 (40)	0	2022.08.01			Pályaállapot. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszint hibák miatt)	
140	Szeged			II. vágány	1171	1180	900	60 (90)	0,8	2020.12.13			Pályaállapot. fekszent hibák miatt	Végpont felől a lassúmenet elő és eleje jelző nincs kítűze.
140	Szeged			I. vágány	1171	1180	900	60 (80)	0	2020.12.13			Pályaállapot. Rökusi 59-68, fekszent hibák miatt	Végpont felől a lassúmenet elő és eleje jelző nincs kítűze.

140 Összes korlátozás: 33 db

Hossz (m):

93511 Mi. tö. (p):

38,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
142	Kőbánya-Kispest	Kispest			76	77	100	20 (60)	0,9	2000.05.28	Hatósági határozat. MÁV - BKV szintbeni keresztezés			
142	Kispesti elágazás	Pestszentimre			85	140	5500	40 (60)	3	2017.07.13	Pályaállapot. Korhadt fa aljak, avult leerősítés, fekszint hibák.			
142	Pestszentimre			II. sz. vágány	140	145	500	40 (60)	0,5	2017.07.13	Pályaállapot. Korhadt fa aljak, avult leerősítés, fekszint hibák			
142	Pestszentimre	Gyál			145	156,7	1170	20 (40)	2,2	2008.12.14	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére		2023.01.11	Csak tehervonatok részére, kitzüve nincs.
142	Pestszentimre	Gyál			145	156,7	1170	40 (60)	0,9	2017.07.13	Pályaállapot. Korhadt fa aljak, avult leerősítés, fekszint hibák.			
142	Gyál	Ócsa			183	256	7300	40 (60)	3,9	2005.12.11	Pályaállapot. Korhadt fa aljak, avult leerősítés, fekszint hibák.			
142	Gyál	Ócsa			183	256	7300	20 (40)	11,4	2022.02.18	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére		2023.01.11	Csak tehervonatok részére, kitzüve nincs.
142	Ócsa	Inárcs-Kakucs			284	354	6900	40 (60)	3,8	2007.12.09	Pályaállapot. Avult leerősítés, fekszint hibák.			
142	Ócsa	Inárcs-Kakucs			297	299	200	20 (40)	0,7	2021.11.19 11:00	Pályahiba. Pálya állapot			
142	Inárcs-Kakucs	Dabas			394	414	2000	40 (60)	1,3	2016.12.11	Pályaállapot. Avult leerősítés, fekszint hibák.			
142	Inárcs-Kakucs	Dabas			403,5	404,5	100	20 (60)	0,9	2021.11.19 11:30	Pályahiba. Pálya állapot		2022.08.28 23:59	
142	Dabas	Órkény			447,3	447,8	50	40 (100)	1,1	2022.03.28 09:00	Pályahiba. útátjáróban lévő süppedés.			
142	Hetényegyháza	Kecskemét-Máriaváros			22	18	400	20 (60)	1,5	2022.07.20 17:00	Pályahiba. nagy meleg okozta pályageometriai hibák.	További int.	2022.09.30 09:00	
142	Hetényegyháza	Kecskemét-Máriaváros			62	61	100	20 (60)	0,9	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Csak páratlan vonatokra.
142	Hetényegyháza	Kecskemét-Máriaváros			62	59	300	50 (60)	0,2	2017.12.10	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páros számú vonatokra érvényes
142	Kecskemét alsó	Kecskemét			20	14	600	40 (60)	0,6	2010.12.12	Geometria miatt. Pálya geometria miatt R=249 méter			Kecskemét felől 200 m, Kecskemét alsó felől 600 m

142 Összes korlátozás: 16 db

Hossz (m): 33690

Mi. tö. (p):

33,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
145	Kénsavgyári elágazás	Tószeg			57	81,6	2460	20/40 (60)	5,6	2020.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
145	Kénsavgyári elágazás	Tószeg			81,6	94	1240	20 (60)	3,2	2020.12.13	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sároságyazat			
145	Kénsavgyári elágazás	Tószeg			94	104	1000	40/40 (60)	0,8	2016.12.11	Rálátási háromszög hiánya. x		2022.12.22	útátjáró rálátás miatt
145	Tiszajenő-Vezseny	Újbög			241	243	200	30/30 (60)	0,7	2008.03.03	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt	Tov.int.		Páros számú vonatok részére
145	Újbög	Tiszakécske			274	294	2000	30/50 (60)	2,5	2020.12.13	Pályaállapot. pálya műszaki áll. miatt, durva visszatérő fekszinthibák, rossz ágyazat			
145	Tiszakécske	Lakitelek			306	392	8600	30/40 (60)	9,1	2019.12.15	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt		2022.12.10	
145	Tiszakécske	Lakitelek			308	310	200	20/20 (60)	1,1	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páros számú vonatok részére
145	Tiszakécske	Lakitelek			368,5	370	150	30/30 (60)	0,6	2020.12.13	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páros számú vonatok részére
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			190	175	1500	30/40 (60)	2	2017.12.10	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag miatt, fekszint hibák miatt			
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			205	196	900	30/50 (60)	1,4	2019.04.26 09:00	Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint hibák, siktorzulás, alj állag) további intézkedésig.	Tov. int		
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			235	215	2000	30/40 (60)	2,5	2015.12.13	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag, fekszinthibák miatt	tov. int.		
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			248	240	800	30/40 (60)	1,3	2019.09.02 10:00	Pályahiba. kapcsolószerek állapota, hibák, siktorzulás, alj állag	További int.	2022.12.10 23:59	
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			257	253	400	30/40 (60)	0,9	2021.07.22	Pályaállapot. Pályaállapot miatt (fekszint, siktorzulás)			
145	Nyárlőrinc			II.	140	131	900	30/40 (60)	1,4	2017.12.10	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult kitércék miatt			
145	Nyárlőrinc	Nyárlőrinci elágazás			107	105,5	150	30/30 (60)	0,6	2020.12.13	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páratlan számú vonatok részére
145	Nyárlőrinc	Nyárlőrinci elágazás			131	47	8400	30/50 (60)	8,9	2004.12.12	Pályaállapot. "c" felépítmény, avult felépítmény, rossz aljállag, fekszinthibák	Maradó kori.		

145 Összes korlátozás: 16 db

Hossz (m):

30900 Mi. tö. (p):

42,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
146	Kiskunfélegyháza	Tiszaalpár			472	470,5	150	30 (60)	0,6	2020.12.13	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páratlan számú vonatok részére
146	Kiskunfélegyháza	Tiszaalpár			474	472	200	40 (60)	0,4	2020.12.13	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páros számú vonatok részére
146	Kiskunfélegyháza	Tiszaalpár			617	614,5	250	30 (60)	0,7	2020.12.13	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páros számú vonatok részére
146	Tiszaalpár	Lakitelek			437	402	3500	30/40 (60)	4	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Tiszaalpár	Lakitelek			438	437	100	20 (60)	0,9	2000.05.28	Alépitmény állapota, töltés süllyedés miatt			
146	Tiszaalpár	Lakitelek			462	438	2400	30/40 (60)	2,9	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Lakitelek	Lakitelek kiágazás			267,81	284,7	1689	40 (60)	1,1	2004.08.01	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Lakitelek kiágazás			átmenő	284,7	285,05	35	40 (60)	0,3	2000.12.01	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Lakitelek kiágazás	Tiszaug kiágazás			285,05	323,42	3837	40 (60)	2,2	2000.12.01	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Tiszaug kiágazás			átmenő	323,42	323,77	35	40 (60)	0,3	2000.12.01	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Tiszaug kiágazás	Tiszasas			323,77	360,36	3659	40 (60)	2,1	2000.12.01	Pályaállapot. rossz műszaki áll. miatt		2022.12.10	
146	Tiszaug kiágazás	Tiszasas			335	338	300	20 (40)	0,9	2019.10.04 10:00	Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint hibák, siktorzulás)	Tov.int.	2022.08.11 14:00	
146	Tiszasas			II. átmenő fővg.	360,36	362,51	215	40 (60)	0,4	2000.12.01	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Tiszasas	Csépa			362,51	397,81	3530	40 (60)	2,1	2000.12.01	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Csépa			II. átmenő fővg.	397,81	405,47	766	40 (60)	0,7	2000.12.01	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Csépa	Kunszentmártoni elágazás			405,47	459	5353	40 (60)	3	2020.12.13	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
146	Csépa	Kunszentmártoni elágazás			459	474	1500	20 (60)	3,7	2020.12.13	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag és durva feksztint hibák miatt			
146	Csépa	Kunszentmártoni elágazás			474	537,49	6349	40 (60)	3,5	2020.12.13	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			

146 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m): 33868 Mi. tö. (p): 29,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
147	Kiskunfélegyháza	Gátér			5	100	9500	30/60 (60)	10	2013.12.15		2022.12.10	Kiskunfélegyháza felől 50 m.	
147	Gátér			III.	100	105	500	30/60 (60)	1	2017.12.10				
147	Gátér			III.	105	106	100	30/40 (60)	0,6	2017.12.10				
147	Gátér	Csongrád			106	120	1400	30/40 (60)	1,9	2017.12.10				
147	Gátér	Csongrád			120	157	3700	30/60 (60)	4,2	2019.12.15		2022.12.10		
147	Gátér	Csongrád			129	140	1100	30/40 (60)	1,6	2022.05.12 10:30	Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint, irányhiba, aljállag)	További intézkedésig	2022.12.10 23:59	
147	Gátér	Csongrád			157	167	1000	30/40 (60)	1,5	2019.12.15		2022.12.10		
147	Gátér	Csongrád			167	180	1300	30/60 (60)	1,8	2019.12.15		2022.12.10		
147	Gátér	Csongrád			167	170	300	30/40 (60)	0,8	2022.05.12 10:30	Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint, irányhiba, aljállag)	További intézkedésig	2022.12.10 23:59	
147	Gátér	Csongrád			180	230	5000	30/40 (60)	5,5	2020.12.13				
147	Gátér	Csongrád			230	242,3	1230	30/60 (60)	1,7	2017.12.10				
147	Gátér	Csongrád			239	240,5	150	20 (60)	1	2020.12.13		2022.11.16	Páros számú vonatok részére	
147	Csongrád			III.	242,3	251,1	880	30/60 (60)	1,4	2017.12.10			Szelvényváltás 251+10(=) 541+18	
147	Csongrád	Szentes			541,18	417	12418	30/60 (60)	12,9	2013.12.15			Szentes felől 50 m. , szelvényváltás 541+18 (=) 251+10	
147	Szentes	Újváros mh. ipvk.			205	191	1400	40 (50)	0,6	2018.12.09				
147	Szentes	Újváros mh. ipvk.			250	205	4500	30 (50)	3,9	2018.12.09				
147	Újváros mh. ipvk.	Gádoros			191	154	3700	30 (50)	3,3	2018.12.09				
147	Gádoros			II. átmenő fővg.	154	149	500	30 (40)	0,4	2012.12.09				
147	Gádoros	Orosháza			16	11	500	40 (50)	0,3	2008.12.14	Egyéb ok. Behatási pontok rövidege miatt csak páratlan számú vonatok részére.	Tov. int.		Páratlan számú vonatok részére
147	Gádoros	Orosháza			56	51	500	40 (50)	0,3	2008.12.14	Egyéb ok. Behatási pontok rövidege miatt páratlan számú vonatok részére. Csak Orosháza felől.	Tov. int.		Páratlan számú vonatok részére
147	Gádoros	Orosháza			60	55	500	40 (50)	0,3	2008.12.14	Egyéb ok. Behatási pontok rövidege miatt páros számú vonatok részére. Csak Szentes felől.	Tov. int.		Páros számú vonatok részére
147	Gádoros	Orosháza			149	115	3400	30 (50)	3,1	2018.12.09				

147 Összes korlátozás: 22 db

Hossz (m):

53578 Ml. tö. (p):

58,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
148	Törökfái			II.átmenő fővágány	0	1,4	140	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Törökfái	Orgovány			1,4	178,58	17718	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Orgovány			II.átmenő fővágány	178,58	181,15	257	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Orgovány	Páhi			181,15	286,1	10495	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Páhi			II. átmenő fővg.	286,1	288,58	248	0 (35)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Páhi	Kaskantyú			288,58	348,6	6002	0 (35)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Kaskantyú			II. átmenő fővg.	348,6	350,38	178	0 (35)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Kaskantyú	Kiskörös KK A keresztezés			350,38	450,09	9971	0 (35)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Kiskörös KK B keresztezés	Kiskörös KK C keresztezés			450,09	453	291	0 (35)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Kiskörös KK C keresztezés	Kiskörös KK			453	453,24	24	0 (35)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
148	Kiskörös KK			I.átmenő fővágány	453,24	456,88	364	0 (35)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			

148 Összes korlátozás: 11 db

Hossz (m):

45688 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
149	Kecskemét KK			III.átmenő fővágány	0	2	200	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Kecskemét KK	Törökfái			2	72,49	7049	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Törökfái			III.átmenő fővágány	72,49	75,33	284	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Törökfái	Jakabszállás			75,33	154,83	7950	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Jakabszállás			II.átmenő fővágány	154,83	157,28	245	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Jakabszállás	Bugac			157,28	270,6	11332	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Bugac			II.átmenő fővágány	270,6	272,76	216	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Bugac	Bugac felső			272,76	302,08	2932	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Bugac felső			II.átmenő fővágány	302,08	305,17	309	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Bugac felső	Nagybugac			305,17	357,88	5271	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Nagybugac			II.átmenő fővágány	357,88	359,63	175	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Nagybugac	Szank			359,63	446,55	8692	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Szank			II.átmenő fővágány	446,55	448,76	221	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Szank	Kiskunmajsa KK			448,76	513,84	6508	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			
149	Kiskunmajsa KK			I.átmenő fővágány	513,84	516,56	272	0 (40)	0	2022.02.02	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény. 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.			

149 Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m): 51656 Ml. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
150	Ferencváros	Soroksári út	jobb vágány		4	13	900	60 (100)	1	2002.06.01	Geometria miatt. Kis sugarú ívek miatt			
150	Ferencváros	Soroksári út	bal vágány		8	9	100	40 (100)	1,1	2002.06.01	Geometria miatt. x		2022.12.10	
150	Soroksári út			II. sz. vágány	13	31	1800	80 (100)	0,6	2002.06.01	Pályaállapot. Felépítmény állékonysága és a 15+63 szelv. híd			
150	Soroksári út			IV. sz. vágány (11-13. sz. kitérők között)	27	28	100	20 (40)	0	2013.12.15	Egyéb ok. 2006 sikiás uáni ideiglenes helyreállítás.			
150	Soroksári út			IV. sz. vágány (13. sz. kitérő "K" irány)	27	28	100	20 (40)	0	2013.12.15	Egyéb ok. 2006 sikiás uáni ideiglenes helyreállítás..		"K" irány	
150	Soroksári út	Soroksár			31	48	1700	80 (100)	0,6	2002.06.01	Pályaállapot. Avult felépítmény			
150	Soroksár			III. vg.	82	83	100	60 (100)	0,7	2021.04.27 12:00	Pályahiba. süppedés miatt		2022.09.07 12:00	
150	Soroksár			III. sz. vágány	93	95	200	40 (100)	1,2	2018.12.09	Pályaállapot. sáros ágyazat, fekszing		2022.09.22	
150	Soroksár			VII. sz. vágány	83	91	800	20 (40)	0	2005.02.01	Pályaállapot. Avult felépítmény.			
150	Soroksár			VI. sz. vágány	83,03	91,41	838	0 (40)	0	2017.06.02	Egyéb ok. BUBE miatt megszünt, munkaterület átadva 2022.02.01.-től		2023.02.01	14-13 kitérők között
150	Soroksár	Dunaharaszti			95	145,5	5050	80 (100)	1,1	2018.12.09	Pályaállapot. vágány műszaki állapota		2022.12.10	
150	Dunaharaszti			II. sz. vágány	145,5	157	1150	80 (100)	0,5	2009.12.13	Pályaállapot. vágány műszaki állapota		2022.12.10	
150	Dunaharaszti			I. sz. vágány	146	156	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény		2022.12.10	
150	Dunaharaszti	Taksony			157	184	2700	80 (100)	0,7	2009.12.13	Pályaállapot. .		2022.12.10	
150	Taksony			III. sz. vágány	184	195	1100	80 (100)	0,5	2019.10.03	Pályaállapot. .		2022.12.10	
150	Taksony			V. sz. vágány	185	194	900	20 (40)	0	2015.12.13	Pályaállapot. BUBE miatt megszünt, munkaterület átadva 2022.02.01.-től		2023.02.01	
150	Taksony	Délegyháza			195	261	6600	80 (100)	1,3	2009.12.13	Pályaállapot. .		2022.12.10	
150	Délegyháza			III. sz. átmenő vágány	261	272	1100	80 (100)	0,5	2015.12.13	Pályaállapot. x		2022.12.10	
150	Délegyháza			IV. sz. vágány	262	271	1000	20 (40)	0	2008.12.14	Pályaállapot. .		2022.12.10	
150	Délegyháza			5. sz. és 7. sz. kitérő	271	273	200	20 (40)	0	2014.12.13	Kitérő állapota. x		2022.12.10	"K" irány
150	Délegyháza	Kiskunlacháza			272	334	6200	80 (100)	1,2	2017.12.10	Pályaállapot. .		2022.12.10	
150	Kiskunlacháza			III. sz. vágány	334	345	1100	80 (100)	0,5	2009.12.13	Pályaállapot. .		2022.12.10	
150	Kiskunlacháza			V. sz. vágány	335	345	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény		2022.12.10	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
150	Kiskunlacháza	Dömsöd			345	377	3200	80 (100)	0,8	2009.12.13	Pályaállapot .		2022.12.10	
150	Kiskunlacháza	Dömsöd			377	429	5200	80 (100)	1,1	2017.12.10	Pályaállapot -		2022.12.10	
150	Dömsöd			III. sz. vágány	429	441	1200	80 (100)	0,5	2009.12.13	Pályaállapot .		2022.12.10	
150	Dömsöd	Kunszentmiklós-Tass			441	529	8800	80 (100)	1,6	2009.12.13	Pályaállapot .		2022.12.10	
150	Dömsöd	Kunszentmiklós-Tass			529,1	529,35	25	40 (60)	0,3	2021.12.17 08:00	Pályahiba. útátjáró állapota, alépitményi hiba miatt	További intézkedésig		bejáratú jelző és a 2. sz. kitérő között
150	Kunszentmiklós-Tass			III. vg.	529	543	1400	60 (100)	1,2	2000.05.28	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
150	Kunszentmiklós-Tass			II. vágány	530	540	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépitmény			
150	Kunszentmiklós-Tass			I. vágány	530	536	500	20 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. avult felépitmény, rossz aljállag miatt			
150	Kunszentmiklós-Tass			VI.vágány	531	541	1000	10 (40)	0	2004.10.01	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, fekszing hibák miatt			
150	Kunszentmiklós-Tass			VII.vágány	531	541	1000	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, fekszing hibák miatt			
150	Kunszentmiklós-Tass			VIII. vágány	531	541	1000	10 (40)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, fekszing hibák miatt			
150	Kunszentmiklós-Tass	Böszöri elágazás			543	552,05	905	60 (100)	1	2017.12.10	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, alépitmény hibák, szennyezett ágyazat			
150	Kunszentmiklós-Tass	Böszöri elágazás			543	545	200	40 (100)	1,2	2021.08.02 08:00	Pályahiba. fekszing hibák, irányhibák	további intézkedésig		
150	Böszöri elágazás	Böszöri			552,05	631,83	7976	60 (100)	3,8	2017.12.10	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, alépitmény hibák, szennyezett ágyazat			
150	Böszöri			II.	631,83	640,29	846	60 (100)	1	2017.12.10	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
150	Böszöri			4. számú kitérő mindkét irányára	632,15	632,45	30	20 (40)	0	2020.10.22 08:00	Pályahiba. HC hiba.	Tov.int.		
150	Böszöri	Szabadszállás			640,29	713,39	7310	60 (100)	3,5	2017.12.10	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, alépitmény hibák, szennyezett ágyazat			
150	Szabadszállás			III.	713,39	722,05	866	60 (100)	1	2017.12.10	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, alépitmény hibák, szennyezett ágyazat			
150	Szabadszállás	Fülepsszállás			722,05	775,49	5344	60 (100)	2,8	2017.12.10	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, alépitmény hibák, szennyezett ágyazat			
150	Szabadszállás	Fülepsszállás			777	779	200	40 (100)	1,2	2021.08.02 08:00	Pályahiba. fekszing hibák, irányhibák	további intézkedésig		
150	Fülepsszállás			II.	775,49	785,88	1039	60 (100)	1	2017.12.10	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, alépitmény hibák, szennyezett ágyazat			
150	Fülepsszállás			V. vágány	775	785	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag			
150	Fülepsszállás	Csengödi elágazás			785,88	798,78	1290	60 (100)	1,1	2017.12.10	Pályaállapot. Avult felépitmény, rossz aljállag, alépitmény hibák, szennyezett ágyazat			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés		
150	Csengődi elágazás	Csengőd			798,78	895,46	9668	60 (100)	4,5	2017.12.10			Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, aléplítmény hibák, szennyezett ágyazat		
150	Csengőd			II.	895,46	905,02	956	60 (100)	1	2017.12.10			Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, aléplítmény hibák, szennyezett ágyazat		
150	Csengőd	Kiskörös			905	920	1500	20 (60)	3,7	2022.07.25 11:30			Karbantartási munka. V-HÍD ZRT. kérésére –aléplítményi munkavégzés miatt	További int.	
150	Csengőd	Kiskörös			905,02	998,84	9382	60 (100)	4,4	2017.12.10			Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, aléplítmény hibák, szennyezett ágyazat		
150	Kiskörös			III.	998,84	1009,7	1089	60 (100)	1,1	2017.12.10			Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, aléplítmény hibák, szennyezett ágyazat		
150	Kiskörös	Soltvadkert			1009,7	1097,6	8782	60 (100)	4,1	2017.12.10			Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, aléplítmény hibák, szennyezett ágyazat		
150	Kiskörös	Soltvadkert			1076	1077	100	40 (60)	0,4	2021.11.10 08:00			Pályahiba. Útátjáró állapota, aléplítményi hiba miatt	További intézkedésig	
150	Soltvadkert			III.	1097,6	1106,6	903	60 (100)	1	2017.12.10			Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, aléplítmény hibák, szennyezett ágyazat		
150	Soltvadkert			II. sz. vágány	1097,9	1098,4	50	20 (40)	0	2021.12.21 08:00			Pályahiba. 4. kitérő állapota miatt - geometriai torzulás	További intézkedésig	
150	Soltvadkert			II. sz. vágány	1105,8	1106,3	50	20 (40)	0	2021.12.21 08:00			Pályahiba. 3. sz. kitérő állapota miatt-geometriai torzulás	További intézkedésig	
150	Soltvadkert	Pirtó			1106,6	1186	7942	60 (100)	3,8	2017.12.10			Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, aléplítmény hibák, szennyezett ágyazat		
150	Pirtó			II. vágány	1186	1197	1100	60 (100)	1,1	2011.12.11			Pályaállapot. aljak és ágyazat állapota miatt		
150	Pirtó	Kiskunhalas			1197	1261	6400	60 (100)	3,2	2011.12.11			Pályaállapot. Aljak és ágyazat állapota	Tov. int.	
150	Pirtó	Kiskunhalas			1197	1206	900	40 (100)	1,8	2021.06.08 08:00			Pályahiba. A pálya állapota miatt (saras ágyazat, fekszint hiba)	Tov. int.	
150	Pirtó	Kiskunhalas			1230	1241	1100	40 (100)	2	2021.07.07 08:00			Pályahiba. fekszint hiba, sarasodás	további intézkedésig	
150	Kiskunhalas			III. vágány	1261	1276	1500	80 (100)	0,5	2020.12.13			Pályaállapot. Aljak és ágyazat állapota		
150	Kiskunhalas			II. vágány	1261	1275	1400	20 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Rossz aljállag miatt		
150	Kiskunhalas			I. vágány	1271	1274	300	20 (40)	0	2013.12.15			Pályaállapot. Rossz aljállag miatt		
150	Kiskunhalas	Balotaszállási elágazás			1277,4	1278,4	100	40 (80)	0,8	2021.11.09 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	Kiskunhalas végpont felől a bejáratú jelző és az első bejáratú váltó között.
150	Balotaszállási elágazás	Balotaszállás			1276	1366	9000	80 (100)	1,6	2020.12.13			Pályaállapot. Aljállag és sínek állapota miatt		
150	Balotaszállás			III. vágány	1366	1376	1000	80 (100)	0,4	2020.12.13			Pályaállapot. Aljállag és sínek állapota miatt		
150	Balotaszállás	Kisszállás			1376	1440	6400	80 (100)	1,3	2020.12.13			Pályaállapot. pályaállapot miatt	2022.12.10	
150	Balotaszállás	Kisszállás			1434	1440	600	40 (100)	1,6	2021.06.30 11:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	további intézkedésig	2022.12.10 23:59

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kód többbet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
150	Balotaszállás	Kisszállás			1440	1445	500	40 (100)	1,5	2020.12.13	Pályaállapot. pályaállapot miatt	2022.12.10	
150	Kisszállás			III. vágány	1445	1458	1300	80 (100)	0,5	2020.12.13	Pályaállapot. Ajállag és sínek állapota miatt		
150	Kisszállás	Kelebia			1458	1553	9500	80 (100)	1,7	2020.12.13	Pályaállapot. pályaállapot miatt	2022.12.10	
150	Kisszállás	Kelebia			1470	1472	200	40 (100)	1,2	2021.06.30 11:00	Pályahiba. pálya állapota miatt	2022.12.10 23:59	további intézkedésig.
150	Kelebia			III. vágány	1553	1568	1500	80 (100)	0,5	2020.12.13	Pályaállapot. Ajállag és sínek állapota miatt		
150	Kelebia			II. vág.	1555	1564	900	20 (40)	0	2004.12.12	Pályaállapot. Ágyazat, aljak, sínek avultak	Tov. int.	
150	Kelebia			VII. vg.	1555	1564,3	824	20 (40)	0	2019.07.22 09:00	Pályahiba. vágány állapota (sínek, aljak, kapcsolószerek elhasználódottsága) miatt	További int.	
150	Kelebia			VIII. vágány	1557	1564,5	745	20 (40)	0	2022.06.30 12:30	Elemi esemény miatt. Meleg időjárás okozta vágányállapot miatt	További intézkedésig	
150	Kelebia	Kelebia OH.			1568	1591	2300	80 (100)	0,6	2020.12.13	Pályaállapot. Ajállag és sínek állapota miatt		Szabadka felől a lassúmenet előjelző nincs kitzúve

150 Összes korlátozás: 78 db

Hossz (m):

175162 Ml. tö. (p):

78,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés			
151	Kunszentmiklós-Tass	Szalkszentmártoni elágazás			5	15,18	1018	40/60 (80)	1,5	2008.12.14			Kunszentmiklós-Tass felől nincs előjelző			
151	Szalkszentmártoni elágazás				15,18	15,54	36	40/60 (80)	0,8	2000.12.01						
151	Szalkszentmártoni elágazás	Szalkszentmárton			15,54	87	7146	40/60 (80)	6,1	2000.12.01						
151	Szalkszentmárton			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	79,8	80,2	40	5/5 (40)	1,9	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Szalkszentmárton			7. és 3. sz. kitérők mindkét irányára	87,7	89,2	150	5/5 (40)	3,1	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Szalkszentmárton	Dunavecse			87	152	6500	40/60 (80)	5,6	2000.12.01			Pályáállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Dunavecse			II. átmenő fővg.	152	161	900	40/60 (80)	1,4	2000.12.01			Pályáállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Dunavecse			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	152,4	153,2	80	5/5 (40)	2,3	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Dunavecse			3. és 1. sz. kitérők mindkét irányára	160,55	165	445	5/5 (40)	6,2	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Dunavecse	Apostag			161	192	3100	40/60 (80)	3,1	2000.12.01			Pályáállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Apostag			II. átmenő fővg.	192	201	900	40/60 (80)	1,4	2000.12.01			Pályáállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Apostag			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	192,8	193,5	70	5/5 (40)	2,2	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Apostag			3. sz. kitérő mindkét irányára	196,4	196,75	35	5/5 (40)	1,9	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Apostag			1. sz. kitérő mindkét irányára	200,7	201,05	35	5/5 (40)	1,9	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Apostag	Solt			201	293	9200	40/60 (80)	7,6	2000.12.01			Pályáállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Solt			II. vágány	293	304	1100	40 (60)	0,8	2000.12.01			Pályáállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Solt			2. és 4. sz. kitérők mindkét irányára	294	294,8	80	5 (40)	2,3	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Solt			1. sz. kitérő mindkét irányára	300	300,35	35	5 (40)	1,9	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Solt			9. és 7. sz. kitérők mindkét irányára	300,2	300,8	60	5 (40)	2,1	2021.06.12 07:00			Pályahiba. pálya állapota miatt	Tov.int.	2022.09.23 23:59	II. sz. vágányban, kitérve nincs.
151	Solt	Állampuszta			304	401,61	9761	0 (50)	0	2020.12.13			Pályáállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult feleléptmény			
151	Állampuszta			II.	401,61	406,48	487	0 (50)	0	2020.12.13			Pályáállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult feleléptmény			
151	Állampuszta	Harta			406,48	434,03	2755	0 (50)	0	2020.12.13			Pályáállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult feleléptmény			
151	Harta			II.	434,03	436,93	290	0 (50)	0	2020.12.13			Pályáállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult feleléptmény			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
151	Harta	Dunapataj			436,93	492,48	5555	0 (50)	0	2020.12.13	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	Dunapataj			II.	492,48	495	252	0 (50)	0	2020.12.13	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			

151 Összes korlátozás: 25 db

Hossz (m):

50030 Ml. tő. (p):

54,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
152	Izsáki elágazás	Uzovicstelep			332	415	8300	0 (60)	0	2021.04.11	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Izsák			II. átmenő fővg.	330	332	200	0 (60)	0	2021.04.11	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Izsák	Agárdytelep mh. ipvk.			242	330	8800	0 (60)	0	2021.04.11	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Ágasegyháza			II. átmenő fővg.	233	242	900	0 (60)	0	2021.04.11	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Ágasegyháza	Helvécia			111	233	12200	0 (60)	0	2021.04.11	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Helvécia			II. átmenő fővg.	104	111	700	20 (60)	2,1	2021.04.11	Pályaállapot. rossz aljállag és sínek miatt,csak tehervonati közlekedés			
152	Helvécia	Kecskemét-Toldi ipvk. pvh.			70	104	3400	20 (60)	7,5	2021.04.17	Pályaállapot. rossz aljállag és sínek miatt,csak tehervonati közlekedés			
152	Kecskemét-Toldi ipvk. pvh.	Kecskemét alsó ipartelepek ipvk. pvh.			46	70	2400	20 (60)	5,5	2021.04.17	Pályaállapot. rossz aljállag és sínek miatt,csak tehervonati közlekedés			

152 Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m): 36900 Ml. tö. (p):

15,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
153	Kiskőrös	Kecel			8	92	8400	20 (60)	17,5	2019.12.15	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel			
153	Kecel			II. vágány	92	98	600	30 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel			
153	Kecel	Óregcsertő			98	206	10800	30 (60)	11,3	2010.12.12	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel			
153	Kecel	Óregcsertő			155	162	700	10 (30)	3,5	2022.05.31 08:00	Pályahiba. pálya állapot (irány és fekszint hiba, talpfák állapota) miatt	További int.	2022.09.14 08:00	
153	Óregcsertő			I. átmenő fővg.	206	213	700	30 (60)	1,2	2010.12.12	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel			
153	Óregcsertő	Kalocsa			213	246	3300	20 (60)	7,3	2019.12.15	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel			
153	Óregcsertő	Kalocsa			246	298	5200	40 (60)	2,9	2015.12.13	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel			
153	Óregcsertő	Kalocsa		266-267. szelvények között	266	267	100	10 (60)	1,6	2022.07.23 15:30	Pályahiba. irányhiba	további intézkedésig	2022.09.14 08:00	
153	Óregcsertő	Kalocsa			280,5	281,5	100	10 (40)	1,3	2022.06.27 10:00	Elemi esemény miatt. meleg időjárás miatt	Tov.int.	2022.09.30 08:00	
153	Óregcsertő	Kalocsa			288	289	100	10 (40)	1,3	2022.07.04 12:00	Pályahiba. pálya állapota miatt (irányhiba)	További int.	2022.09.14 08:00	
153	Kalocsa			II. fővg.	298	305	700	30 (60)	0	2010.12.12	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel			

153 Összes korlátozás: 11 db

Hossz (m): 30700 Mi. tö. (p): 47,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
154	Bátaszék	Pörboly			871	952	8100	80 (100)	1,5	2012.12.09			Bátaszék felől 1350 m!	
154	Pörboly			I. átmenő fővágány	861	871	1000	80 (100)	0,4	2012.12.09				
154	Pörboly	Baja-Dunafüred			853	861	800	80 (100)	0,4	2012.12.09				
154	Baja-Dunafüred	Baja-Dunapart kiágazás			773	786	1300	60 (100)	1,1	2002.09.01	Tov. int.		Baja felől 266 m.	
154	Baja-Dunafüred	Baja-Dunapart kiágazás			786	796	1000	80 (100)	0,4	2000.12.28			Duna hid	
154	Baja			III. vágány	759	773	1400	40 (100)	2,3	2002.08.31				
154	Baja			II. vágány	758	769	1100	20 (40)	0	2011.12.11	Tov. int.			
154	Baja			IV. vágány	758	769	1100	20 (40)	0	2000.05.28				
154	Baja			V. vágány	758	769	1100	20 (40)	0	2000.05.28				
154	Mátészapuszta			2. és 4. kitérők	669,15	670	85	80 (100)	0,3	2022.06.30 10:30	Pályahiba. Kitérők állapota miatt (rossz aljállag, geometria)	További intézkedésig	2022.09.30 11:00	II. sz. átmenő fővágányban fekvő
154	Bácsalmás	Mélykút			420	430	1000	80 (100)	0,4	2022.07.21 08:00	Pályahiba. A vágány állapota (meleg időjárás) miatt.	Tov. int	2022.09.06 13:30	
154	Jánoshalma			III. vágány	211	216	500	80 (100)	0,4	2004.12.12				
154	Jánoshalma	Kunfehértó			122	126	400	80 (100)	0,4	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páratlan számú vonatok részére. Előjelző 300 m.
154	Jánoshalma	Kunfehértó			126	130	400	80 (100)	0,4	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páros számú vonatok részére
154	Jánoshalma	Kunfehértó			170	174	400	70 (100)	0,6	2020.12.13	Rálátási háromszög hiánya. idegen ok miatti útátjáró rálátási hiány			Páratlan számú vonatok részére
154	Jánoshalma	Kunfehértó			174	184	1000	80 (100)	0,4	2021.12.12	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páratlan számú vonatok részére
154	Jánoshalma	Kunfehértó			183	184	100	80 (100)	0,3	2022.06.30 08:00	Pályahiba. Útátjáró állapota (rossz aljállag) miatt	További intézkedésig		
154	Kunfehértó			II. vg 4 sz.kit	118	119	100	60 (100)	0,7	2022.08.06 05:00	Pályahiba. kitérő állapota (meleg időjárás) miatt	További int.	2023.04.14 07:30	
154	Kunfehértó	Kunfehértói elágazás			18	27	900	90 (100)	0,2	2000.05.28	Geometria miatt. Ívsugar miatt, R= 500 méter			
154	Kunfehértó	Kunfehértói elágazás			18	27	900	70 (100)	0,7	2022.07.21 07:00	Pályahiba. A vágány állapota (meleg időjárás) miatt.	Tov. int.	2022.09.30 07:30	

154 Összes korlátozás: 20 db

Hossz (m):

22685 Ml. tő. (p):

10,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
155	Kiskunhalas	Harkakötői elágazás			445	454	900	60 (100)	1	2000.05.28	Geometria miatt. Ívsugár= 300 méter			Kiskunhalas felől nincs előjelző.
155	Tajó	Kiskunmajsa			251	268	1700	60 (100)	1,3	2000.05.28	Geometria miatt. Ívsugár R= 300 méter			
155	Kiskunmajsa			III. átmenő fővg.	241	251	1000	60 (100)	1	2000.05.28	Geometria miatt. Ívsugár R= 575 méter			
155	Kiskunmajsa	Jászszentlászó			213	217	400	80 (100)	0,4	2005.12.11	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt	Tov. int.		Páros számú vonatok részére
155	Kiskunmajsa	Jászszentlászó			216	220	400	70 (100)	0,6	2005.12.11	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt	Tov. int.		Páratlan számú vonatok részére
155	Galambos	Kiskunfélegyháza			4	10	600	80 (100)	0,4	2000.05.28	Geometria miatt. Ívsugár R= 500 méter			Kiskunfélegyháza felől nincs előjelző.

155 Összes korlátozás: 6 db

Hossz (m):

5000 Mi. tö. (p):

4,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
200	Köbánya felső	Köbányai kiágazás	jobb vágány		1	4	300	40 (80)	1	2011.12.11	Pályaállapot. Avult felépítmény			
200	Köbánya felső	Köbányai kiágazás	jobb vágány		4	14	1000	60 (80)	0,6	2011.12.11	Pályaállapot. Avult felépítmény. A sebességkorlátozás nem emelhető			Köbánya felső felől 800m.
200	Köbánya felső	Köbányai kiágazás	jobb vágány		14	16,56	256	40 (80)	0,9	2000.05.28	Geometria miatt. iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető			Köbánya felső felől 250m.
200	Köbánya felső	Köbányai kiágazás	bal vágány		6	14	800	60 (80)	0,5	2000.11.01	Pályaállapot. Avult felépítmény			Köbánya felső felől 800m.
200	Köbánya felső	Köbányai kiágazás	bal vágány		14	16,56	256	40 (80)	0,9	2000.05.28	Geometria miatt. iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető			Köbánya felső felől 250m.
200	Köbányai kiágazás		jobb átmenő fővágány	jobb	16,56	16,9	34	40 (80)	0,8	2000.05.19	Geometria miatt. iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető			
200	Köbányai kiágazás		bal átmenő fővágány	bal	16,56	16,9	34	40 (80)	0,8	2000.05.19	Geometria miatt. iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető			
200	Köbányai kiágazás	Rákosi elágazás	jobb vágány		16,9	22	519	40 (80)	1,1	2000.05.19	Geometria miatt. iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető			
200	Köbányai kiágazás	Rákosi elágazás	bal vágány		16,9	22	519	40 (80)	1,1	2000.05.19	Geometria miatt. iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető			
200	Rákosszentmihály		bal átmenő fővágány	13. sz. kitérő	56	57	100	60/80 (80)	0,4	2022.07.07 07:00	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszinthiba			motorvonatokon kívül más mozdollyal továbbított vonatokra vonatkozóan
200	Rákosszentmihály	Angyalföldi elágazás	jobb vágány		69,1	72,1	300	60 (80)	0,4	2020.03.30 12:00	Egyéb ok miatt. A csökkentett sebességgel biztosítható a gyalogos-átkelőhelynél szükséges szabad rálátás		2022.12.10 23:59	A lassúmenet a kezdőpont felől érkező vonatokra érvényes!
200	Rákosszentmihály	Angyalföldi elágazás	bal vágány		70,1	72,1	200	40 (80)	0,9	2020.03.30 12:00	Egyéb ok miatt. A csökkentett sebességgel biztosítható a gyalogos-átkelőhelynél szükséges szabad rálátás		2022.12.10 23:59	A lassúmenet a kezdőpont felől érkező vonatokra érvényes!
200	Angyalföldi elágazás	Rákosrendező	jobb vágány		0	8,82	882	40 (80)	1,4	2005.12.11	Pályaállapot. x			
200	Angyalföldi elágazás	Rákosrendező	bal vágány		0	8,82	882	40 (80)	1,4	2020.12.13	Pályaállapot. x			
200	Rákosrendező			XIX. sz. vágány (105-135 sz. kitérő között)	8,82	12	318	40 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. -			
200	Rákosrendező			XXII. sz. vágány (103-137 sz. kitérő között)	8,82	12	318	40 (80)	0	2000.05.28	Pályaállapot. -			

200 Összes korlátozás: 16 db

Hossz (m):

6718 Mi. tö. (p):

12,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
202	Rákosrendezői elágazás			A/1 sz. kitérőn	9,5	9,82	32	20 (40)	0,4	2021.12.17 10:00	Pályahiba. Sorozatos síncsavar kiszakadások.			

202 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

32 Ml. tö. (p):

0,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
203	Rákos	Rákosi elágazás	jobb vágány		4	12	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. iv viszonyok A sebességkorlátozás nem emelhető			A lassúmenet előjelzője Rákosszentmihály felől a 200 sz. vasútvonalon került kitzűzésre!
203	Rákos	Rákosi elágazás	bal vágány		4	12	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. iv viszonyok A sebességkorlátozás nem emelhető			A lassúmenet előjelzője Rákosszentmihály felől a 200 sz. vasútvonalon került kitzűzésre!

203 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

1600 Mi. tö. (p):

1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
204	Soroksári út	Budapest-Soroksári út rendező		"Csepel" vontató vágány	0	15	1500	10 (40)	7,6	2015.08.05			Egyéb ok. x	401 sz. kitérő - Gubacsi híd között
204	Budapest-Soroksári út rendező			402. (24.) sz. kitérő	1,91	2,21	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			404. sz. kitérő	3,59	3,89	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			406. sz. kitérő	3,83	4,13	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			410. sz. kitérő	4,1	4,4	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XV. sz. vágány	4,11	13,68	957	10 (40)	0	2015.08.05			Pályaállapot. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			412. sz. kitérő	4,35	4,65	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			414. sz. kitérő	4,37	4,67	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XVI. sz. vágány	4,39	13,68	929	10 (40)	0	2015.08.05			Pályaállapot. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIV. sz. vágány (412-403 sz. kitérők között)	4,63	14,44	981	10 (40)	0	2015.08.05			Pályaállapot. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIV.	4,63	14,44	981	0 (10)	0	2019.02.03 14:52			Pályahiba. szintérés	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XVII. sz. vágány	4,65	14,11	946	10 (40)	0	2015.08.05			Pályaállapot. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			418. sz. kitérő	4,65	4,95	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			416. sz. kitérő	4,78	5,08	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			422. sz. kitérő	4,93	5,23	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			420. sz. kitérő	5,06	5,36	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIX. sz. vágány (422-429 sz. kitérők között)	5,21	10,8	559	10 (40)	0	2015.08.05			Egyéb ok. x	200 m hosszban végpont felőli oldal nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			424. sz. kitérő	5,21	5,51	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XII. sz. vágány (424-427 sz. kitérők között)	5,49	11,12	563	10 (40)	0	2015.08.05			Egyéb ok. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIII. sz. vágány (416-424-415 sz. kitérők között)	5,49	11,12	563	10 (40)	0	2015.08.05			Egyéb ok. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			428. sz. kitérő	5,63	5,93	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			432. sz. kitérő	5,75	6,05	30	10 (40)	0	2015.08.05			Kitérő állapota. x	
204	Budapest-Soroksári út rendező			XI. sz. vágány (428-433 sz. kitérők között)	5,91	12,25	634	10 (40)	0	2015.08.05			Pályaállapot. x	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
204	Budapest-Soroksári út rendező			434. sz. kitérő	6,06	6,36	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			IX. vágány (434-431 sz. kitérők között)	6,34	13,61	727	10 (40)	0	2015.08.05				Pályáállapot. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIX. sz. vágány (422-429 sz. kitérők között)	10,8	12,8	200	0 (40)	0	2017.06.02				Egyéb ok. . 200 m hosszban végpont felőli oldai nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			XVIII. vg.	11,6	13,6	200	0 (10)	0	2021.04.15 17:00				Pályahiba. átázott ágyazat miatt A KP. oldalon a 418. számú kitérőtől csonka vg-ként használható!
204	Budapest-Soroksári út rendező			437. sz. kitérő	13,09	13,39	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			433. sz. kitérő	13,53	13,83	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			429. sz. kitérő	13,88	14,18	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			431. sz. kitérő	13,89	14,19	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			427. sz. kitérő	13,93	14,23	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			425. sz. kitérő	13,96	14,26	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			417. sz. kitérő	14,32	14,62	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			415. sz. kitérő	14,35	14,65	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			413. sz. kitérő	14,39	14,69	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			409. sz. kitérő	14,82	15,1	28	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			407. sz. kitérő	14,83	15,11	28	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			405. sz. kitérő	15,11	15,41	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			403. sz. kitérő	15,46	15,76	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x
204	Budapest-Soroksári út rendező			401. sz. kitérő	15,55	15,85	30	10 (40)	0	2015.08.05				Kitérő állapota. x

204 Összes korlátozás: 41 db

Hossz (m):

10576 Mi. tö. (p):

7,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
205	Ferencvárosi "C" elágazás	Ferencvárosi "B" elágazás	jobb vágány		13	32	1900	60 (70)	0,4	2000.05.28	Pályaállapot. Szennyeződött ágyazat, fekszinthibák			
205	Ferencvárosi "C" elágazás	Ferencvárosi "B" elágazás	bal vágány		13	32	1900	60 (70)	0,4	2000.05.28	Pályaállapot. Szennyeződött ágyazat, fekszinthibák			
205	Ferencvárosi "B" elágazás		bal átmenő fővágány	8. sz. kitérőn (E5. sz. vg. kezdőponti oldal)	17	18	100	20 (70)	1,5	2008.12.14	Pályaállapot. Keresztaljak állapota miatt			
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Köbánya felső	jobb vágány		7	13	600	40 (60)	0,6	2000.05.28	Pályaállapot. x		2022.12.10	
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Köbánya felső	jobb vágány		10,5	13	250	20 (60)	1,2	2018.06.04 09:00	Pályahiba. Pálya műszaki állapota			
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Köbánya felső	bal vágány		7	13	600	40 (70)	1	2018.12.09	Pályaállapot. Keresztaljak állapota			

205 Összes korlátozás: 6 db

Hossz (m):

5350 Mi. tő. (p):

5,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
206	Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		0	6	600	60 (80)	0,5	2016.12.11	Geometria miatt. Kíssugarú ívek. Kosárv szelvényezés szerint R=300/324/300m			
206	Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	bal vágány		0	6	600	60 (80)	0,5	2016.12.11	Geometria miatt. Kíssugarú ívek. Kosárv szelvényezés szerint R=304/350/300m			
206	Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	bal vágány		5	6	100	40 (60)	0,4	2019.11.29 08:00	Pályahiba. irányhiba miatt			

206 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

1300 Mi. tö. (p):

1,4

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
207	Józsefváros	Ferencváros		Bp.Józsefváros Hosszú III.sz. vg. is.	5	12	700	10 (60)	4,6	2000.05.28	Pályaállapot. x			
207	Józsefváros	Ferencváros			33	37	400	10 (60)	3,1	2011.12.11	Pályaállapot. Avult felépítmény			

207 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

1100 Mi. tö. (p):

7,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
209	Budapest-Nyugati	Rákosrendező	jobb vágány	helyi (local) vágány	23	28	500	50 (50)	0	2020.12.13	Hatósági határozat. Technikai okból, ez a vágány pályasebessége is egyben			helyi (local) vágány

209 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

500 Ml. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
210	Rákosrendező	Vasúttörténeti Park	bal vágány		9	37	2800	10 (20)	8,8	2005.12.11	Pályaállapot. x			
210	Rákosrendező	Vasúttörténeti Park	bal vágány	Tahi úti hid	41	42	100	5 (10)	1,3	2008.01.21 13:00	Híd állapot. x	Tov.int.		
210	Vasúttörténeti Park		jobb átmenő fővágány	17a vg.	37	46	900	5 (20)	9,2	2000.05.28	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		bal átmenő fővágány	15a vg.	37	46	900	5 (20)	9,2	2005.12.01	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park			1. sz. vágány	42	49	700	5 (20)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park			2. sz. vágány	42	49	700	5 (20)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park			22. sz. vágány	44	50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park			23. sz. vágány	44	50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Pályaállapot. x			

210 Összes korlátozás: 8 db

Hossz (m):

7300 Ml. tö. (p):

28,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
211	Soroksári elágazás			Pestszentimre Elágazás.	0	6	600	0 (40)	0	2016.12.11	Pályaállapot. Avult, járhatatlan vasúti pálya			

211 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

600 Ml. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
215	Kőbánya-Teher	Pestszentlőrinc vontató vágány (Teréz. MSZ.)			0	15	1500	0 (40)	0	2022.02.16	Pályaállapot. kizárva			
215	Kőbánya-Teher	Pestszentlőrinc vontató vágány (Teréz. MSZ.)			15	25	1000	5 (40)	12	2022.02.16	Pályaállapot. x			
215	Kőbánya-Teher	Pestszentlőrinc vontató vágány (Teréz. MSZ.)			25	36	1100	10 (40)	5,8	2019.09.30	Pályaállapot. x			

215 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

3600 Mi. tö. (p):

17,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
216	Kőbánya felsői elágazás	Kőbánya-Hízlaló			0	5,6	560	0 (25)	0	2020.12.13	Pályaállapot. Ferencváros 8 sz. kitérőtől járhatatlan Kőbánya-Hízlaló felé			

216 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

560 Ml. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
217	Kőbányai kiágazás	Rákos	jobb vágány		0	8	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. iv viszonyok		
217	Kőbányai kiágazás	Rákos	bal vágány		0	8	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Geometria miatt. iv viszonyok		

217 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

1600 Mi. tö. (p):

1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
218	Rákosrendező	Rákosrendezői elágazás			0	9,65	965	40 (60)	0,8	2020.04.02 07:00	Pályahiba. Pálya állapota miatt.			
218	Rákosrendezői elágazás			A/1 sz. kitérőn	9,31	9,64	33	20 (40)	0,4	2021.12.17 10:00	Pályahiba. Sorozatos síncsavar kiszakadások.			

218 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

998 Mi. tö. (p):

1,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z2. sz. vágány	0	9,64	964	20 (40)	1,8	2020.12.13	Pályaállapot. x		
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z3. sz. vágány	0	9	900	20 (40)	1,8	2021.06.16	Pályaállapot. x		
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z6. sz. vágány	2,16	9	684	0 (40)	0	2010.01.11	Pályaállapot. kizárva		A/6 sz. kitérő -

219 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

2548

Mi. tö. (p):

3,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
221	Soroksár	Pestszentimre felsői elágazás			0	76	7600	0 (40)	0	2016.12.11			Pályaállapot. Avult felépítmény
221	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya			Minden vágány	0	4	1200	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Avult felépítmény
221	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya	Szemeretelep			76	97	2100	0 (40)	0	2016.12.11			Pályaállapot. Avult felépítmény

221 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

10900 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
222	Ferencváros-Keleti rendező			Indítófej	6	15	34200	10 (40)	0	2015.08.05	Pályaállapot. Technológia miatt (ELIN)		Keleti gurító pu. FK11. - FK18., FK21. - FK28., FK31. - FK38., FK41. - FK48. sz. vágányok
222	Ferencváros-Keleti rendező			Kijáró I. sz. vágány	17	20	300	5 (40)	0	2019.12.20	Pályaállapot. x	2022.09.23	591 - 90 sz. kitérők között
222	Ferencváros-Keleti rendező			Kijáró II. sz. vágány	18	20	200	15 (40)	0	2019.12.20	Pályaállapot. Aljak, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota		593 - 80 sz. kitérők között

222 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m): 34700 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
224	Ferencváros "B" elágazás érkező A vágány	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Érkező "A" vg.	0	9	900	20 (40)	1,8	2000.11.01	Pályaállapot. Avult felépítmény			
224	Ferencváros "B" elágazás induló A vágány	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Induló "A" vg.	0	9	900	10 (40)	4,9	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény			
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó			Keleti fogadó I. sz. vágány	10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó			Keleti fogadó V. sz. vágány	10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó			Keleti fogadó IV. sz. vágány	10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó			Keleti fogadó II. sz. vágány	10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó			Keleti fogadó III. sz. vágány	10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			

224 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m):

6020 Ml. tö. (p):

6,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
225	Ferencváros "A" elágazás	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó B1 vágány		B1. sz. vágány.	0	10	1000	10 (40)	5,3	2011.12.11			Pályaállapot. Avult felépítmény	
225	Ferencváros "A" elágazás	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó B2-B3 vágány		B3. sz. vágány	0	9	900	10 (40)	4,9	2011.12.11			Pályaállapot. Avult felépítmény	
225	Ferencváros "A" elágazás	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó B2-B3 vágány		B2. sz. vágány	0	10	1000	10 (40)	5,3	2011.12.11			Pályaállapot. Avult felépítmény	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó I. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó II. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó III. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó VI. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó V. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó VII. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó IV. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			413 - 453 sz. kitérők között	8,7	13,8	1560	10 (40)	0	2015.08.05			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	52 csoport és 2 csoport vágányátjelés
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító I. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító II. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító III. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító V. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító IV. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító VI. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító VIII. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító VII. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28			Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)	

225 Összes korlátozás: 19 db

Hossz (m):

15911 Mi. tő. (p):

15,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
227	Soroksári úti Rendező			II/1. sz. kitérő	27	28	100	10 (40)	0	2015.08.05	Kitérő állapota. Ajjak, alkatrészek állapota			
227	Soroksári úti Rendező			II/3. sz. kitérő	28	29	100	10 (40)	0	2015.08.05	Kitérő állapota. Ajjak, alkatrészek állapota			
227	Soroksári úti Rendező	Csepel-elosztó		"Csepel" vontató vágány " Gubacsi híd"	15	17	200	5 (40)	3,6	2015.08.05	Egyéb ok. A hid erős korrodálása miatt.			
227	Soroksári úti Rendező	Csepel-elosztó		"Csepel" vontató vágány (Gubacsi híd -II/1 sz. kitérő között)	17	28,1	1110	10 (40)	5,8	2015.08.05	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
227	Soroksári úti Rendező	Csepel-elosztó		"Csepel" vontató vágány (II/1 - IV/1 sz. kitérők között)	28,1	36	790	10 (25)	3,4	2013.12.15	Pályaállapot. Avult felépítmény			

227 Összes korlátozás: 5 db

Hossz (m):

2300 Mi. tő. (p):

12,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
238	Háros	Dunapart vontatóvágány			0	6	600	10 (25)	2,7	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			
238	Hárosi Dunapart			II. átmenő fővg.	6	17	1100	10 (25)	4,5	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény			

238 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

1700 Mi. tö. (p):

7,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
261	Törökszentmiklósi elágazás	Tiszatenyői elágazás			1	10	900	20 (40)	1,8	2000.05.28	Pályaállapot, fekszing, irányhibák, sáros ágyazat			

261 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

900 Ml. tö. (p):

1,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többiet	Elrendelés	OK	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
262	Hatvani "A" elágazás	Hatvani "C" elágazás			0	6	600	20 (40)	1,3	2018.12.08	Pályaállapot. x			
262	Hatvan-Rendező			A/1 sz. kitérő	1,12	1,42	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			II. sz. vágány	2,15	11,55	940	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			406 - 409 - 436 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			V. sz. vágány	2,15	12,32	1017	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			06 - 410 - 418 - 449 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			406 sz. kitérő	2,15	2,45	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			409 sz. kitérő	2,8	3,1	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot			
262	Hatvan-Rendező			I. sz. vágány	3,05	11,55	850	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			A/6 - A/1 - 436 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			410 sz. kitérő	3,15	3,45	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			VI. sz. vágány	3,99	12,66	867	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot			411 - 412 - 414 - 448 - 451 - 453 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			412 sz. kitérő	4,11	4,41	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			XII. sz. vágány	4,15	13,05	890	10 (40)	0	2018.03.26	Pályaállapot. x			(415 - 146 - 424 - 427 - 445 - 452 - 457 sz. kitérők között)
262	Hatvan-Rendező			VII. sz. vágány	4,28	11,97	769	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			413 - 443 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			413 sz. kitérő	4,28	4,58	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			414 sz. kitérő	4,29	4,59	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			XIV. sz. vágány	4,68	12,63	795	10 (40)	0	2017.12.10	Egyéb ok. x			(416 - 420 - 423 - 446 - 450 - 452 kitérők között)
262	Hatvan-Rendező			416 sz. kitérő	4,68	4,98	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			418 sz. kitérő	4,93	5,28	35	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			VIII. sz. vágány	4,94	11,42	648	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			417 - 435 - 454 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			417 sz. kitérő	4,94	5,24	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			IX. sz. vágány	5,01	12,9	789	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			419 - 454 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			X. sz. vágány	5,01	13,66	865	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			419 - 433 - 456 - 457 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			419 sz. kitérő	5,01	5,31	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			420 sz. kitérő	5,15	5,45	30	10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.kód többbet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
262	Hatvan-Rendező			IV. sz. vágány	5,2	12,1	690	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			421 - 444 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			Rövid X. vágány (419-433 sz kitérők között..	5,27	6,33	106	0 (20)	0	2020.03.08 14:30	Pályahiba. Siklás után a vágányrész lezárva.			
262	Hatvan-Rendező			III. sz. vágány	5,28	11,78	650	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			421 - 440 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			421 sz. kitérő	5,28	5,58	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			423 sz. kitérő	5,45	5,75	30	10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			XI. sz. vágány	5,54	13,36	782	10 (40)	0	2019.10.29	Pályaállapot. műszaki állapot_avultság			424 - 429 - 455 - 457 kitérők között
262	Hatvan-Rendező			424 sz. kitérő	5,54	5,84	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			XV. sz. vágány	5,55	11,82	627	10 (40)	0	2017.12.10	Egyéb ok. x			(425 - 441 kitérők között)
262	Hatvan-Rendező			425 sz. kitérő	5,55	5,85	30	10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			XIII. sz. vágány	5,89	12,06	617	10 (40)	0	2017.12.10	Pályaállapot. x			427 - 445 sz. kitérők között
262	Hatvan-Rendező			427 sz. kitérő	5,89	6,19	30	10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			XVI. sz. vágány	5,95	11,54	559	10 (40)	0	2017.12.10	Egyéb ok. x			(428 - 437 kitérők között)
262	Hatvan-Rendező			428 sz. kitérő	5,95	6,25	30	10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			429 sz. kitérő	6,02	6,32	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			XVII. sz. vágány	6,45	11,25	480	0 (40)	0	2007.12.09	Pályaállapot. x			(431 - 434 kitérők között)
262	Hatvan-Rendező			XVIII. sz. vágány	6,56	11,25	469	10 (40)	0	2017.12.10	Egyéb ok. x			(432 - 434 kitérők között)
262	Hatvan-Rendező			A/6. sz. kitérő	8,48	8,78	30	0 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. aljak és kapcsolószerek állapota_avultság			
262	Hatvan-Rendező			433 sz. kitérő	11,24	11,54	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			434 sz. kitérő	11,25	11,55	30	10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			436 sz. kitérő	11,42	11,72	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			435 sz. kitérő	11,42	11,72	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			437 sz. kitérő	11,54	11,84	30	10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			440 sz. kitérő	11,78	12,08	30	10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
262	Hatvan-Rendező			441 sz. kitérő	11,82	12,12	30 10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			443 sz. kitérő	11,88	12,18	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			444 sz. kitérő	12,05	12,35	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			446 sz. kitérő	12,06	12,36	30 10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			445 sz. kitérő	12,06	12,36	30 10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			448 sz. kitérő	12,22	12,52	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			449 sz. kitérő "E" irány	12,23	12,53	30 5 (40)	0	2019.10.29	Egyéb ok. baleset miatt_váltófelvágás utáni ideiglenes helyreállítás			
262	Hatvan-Rendező			449 sz. kitérő "K" irány	12,23	12,53	30 0 (40)	0	2019.10.29	Egyéb ok. baleset miatt_váltófelvágás utáni ideiglenes helyreállítás			"K" irány
262	Hatvan-Rendező			"Kijáró" vágány	12,3	14,6	230 0 (40)	0	2017.06.01	Egyéb ok .			(14 - 453 sz. kitérők között)
262	Hatvan-Rendező			450 sz. kitérő	12,32	12,62	30 10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			451 sz. kitérő	12,57	12,87	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			452 sz. kitérő	12,62	12,92	30 10 (40)	0	2018.03.26	Kitérő állapota. x			
262	Hatvan-Rendező			454 sz. kitérő	12,9	13,2	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			456 sz. kitérő	13,07	13,37	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			455 sz. kitérő	13,07	13,37	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			
262	Hatvan-Rendező			457 sz. kitérő	13,36	13,66	30 10 (40)	0	2019.10.29	Kitérő állapota. műszaki állapot_avultság			

262 Összes korlátozás: 62 db

Hossz (m):

15475 Ml. tö. (p):

1,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

264a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
264a	Szolnoki "A" elágazás	Szolnok-Magasfogadó elágazás			0	1	100	60 (80)	0,4	2016.12.11			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	
264a	Szolnoki "A" elágazás	Szolnok-Magasfogadó elágazás		"Ceglédi" bejáró vágány	1	19	1800	60 (80)	0,8	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	
264a	Szolnoki "A" elágazás	Szolnok-Magasfogadó elágazás			19	30	1100	60 (80)	0,6	2016.12.11			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	
264a	Szolnok-Magasfogadó elágazás			Keleti indító I.-VI. vg. Iorokrész 606-611-614-615-616-617-618- 619-620-621-622-623-624-625- 626-627-628-629-630-631-632	0	10	1000	10 (40)	0	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	
264a	Szolnok-Magasfogadó			Magasfogadó I.-XII. vg. 401- 402-403-404-405-406-407-408- 409-410-413-414-415-417-418- 420-421-422 sz. kitérők és a	30,46	33,22	276	10 (40)	0	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	
264a	Szolnok-Magasfogadó			Magasfogadó VII.-IX. vg. 411- 412-416-419 sz. kitérők és a közöttük lévő vágányrészek	33,5	34,5	100	0 (40)	0	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolózerek, a vágány a forgalomból kizárva	
264a	Szolnok-Magasfogadó			II. sz. vágány	34	43	900	20 (40)	0	2019.12.08			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	(420-429 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Magasfogadó			IV. sz. vágány	34	43	900	20 (40)	0	2019.12.08			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	(421-431 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Magasfogadó			X. sz. vágány	34	43	900	20 (40)	0	2019.12.08			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	(410-425 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Magasfogadó			III. sz. vágány	34	43	900	20 (40)	0	2019.12.08			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	(420-429 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Magasfogadó			I. sz. vágány	34	43	900	20 (40)	0	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	(420 - 426 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Magasfogadó			XII. sz. vágány	34	43	900	20 (40)	0	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	(414 - 423 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Magasfogadó			XI. sz. vágány	34	43	900	20 (40)	0	2019.12.08			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	(414 - 424 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Magasfogadó			Magasfogadó I.-XII. vg. 424- 425-426-427-429-430-431-432- 433-435-436-437-438-439-440- 441 sz. kitérők és közöttük	42	45,5	350	10 (40)	0	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat	
264a	Szolnok-Magasfogadó			Magasfogadó V.-VII. vg. 428- 434. sz. kitérők és közöttük lévő vágányrészek	43	43,8	80	0 (40)	0	2019.12.15			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolózerek, a vágány a forgalomból kizárva	
264a	Szolnok-Keleti indító			Keleti Indító VI. sz. vágány	59,05	70	1095	0 (40)	0	2016.12.11			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolózerek, a vágány a forgalomból kizárva.	(609 - 604 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Keleti indító			Keleti indító IV. sz. vágány	59,05	70	1095	0 (40)	0	2016.12.11			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolózerek, a vágány a forgalomból kizárva	(617 - 604 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Keleti indító			Keleti indító V. sz. vágány	59,05	70	1095	0 (40)	0	2016.12.11			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolózerek, a vágány a forgalomból kizárva	(613 - 604 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Keleti indító			Keleti indító II. sz. vágány	60	69,4	940	10 (40)	0	2017.12.10			Egyéb ok. x	(611 - 607 sz. kitérők között)
264a	Szolnok-Keleti indító			Keleti indító I. sz. vágány	60,35	69,9	955	10 (40)	0	2017.12.10			Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolózerek	(606 - 603 sz. kitérők között)

264a Összes korlátozás: 20 db

Hossz (m):

16286 Mi. tő. (p):

1,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

264b

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264b	Szolnoki "B" elágazás	Szolnok-Magasfogadó elágazás		Ceglédi kijáró vágány	10	16	600	40 (80)	1,2	2019.01.23 10:00	Pályahiba. Műszaki felülvizsgálatot követően			
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító III. sz. vágány	30,8	40,15	935	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(507 - 511 - 520 - 523 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító I. sz. vágány	31,02	41,62	1060	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(502 - 504 - 507 - 512 - 527 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító II. sz. vágány	31,52	41,72	1020	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(512 - 517 - 520 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító IV. sz. vágány	31,54	40,47	893	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(511 - 519 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító V. sz. vágány	31,55	40,22	867	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(502 - 505 - 506 - 510 - 514 - 519 - 523 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító VI. sz. vágány	31,56	46,36	1480	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(514 - 521 - 524 - 525 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító VII. sz. vágány	31,57	40,63	906	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(510 - 521 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító VIII. sz. vágány	31,58	40,78	920	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(506 - 509 - 522 - 524 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító IX. sz. vágány	31,59	40,34	875	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(509 - 513 - 518 - 522 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító X. sz. vágány	31,6	40,72	912	10 (40)	0	2018.01.16	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek			(513 - 518 sz. kitérők között)

264b Összes korlátozás: 11 db

Hossz (m):

10468 Mi. tö. (p):

1,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

264d

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264d	Szolnoki "D" elágazás	Szolnok-Magasfogadó elágazás			0	19	1900	60 (80)	0,8	2000.05.28	Pályaállapot, fekszint-, irányhibák			

264d Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

1900 Ml. tö. (p):

0,8

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

264f

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264f	Paládicspusztai elágazás	Újszászi elágazás			0	11	1100	20 (40)	2,1	2002.11.01	Pályaállapot, fekszint-, irányhibák			

264f Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

1100 Ml. tö. (p):

2,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

264g

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264g	Szolnoki "E" elágazás	Szolnok-Keleti indító			3	29	2600	60 (80)	1	2018.08.14	Pályaállapot, fekszing-, irányhibák avult kapcsolószerek			Szolnok rendező felől nincs kitérve

264g Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

2600 Ml. tö. (p):

1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

264i

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264i	Szolnok-Nyugati indító elágazás	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely		szpu. - rpu. mozdonylejáró vg.	0	16	1600	10 (60)	9,1	2002.06.01	Pályaállapot. -			(440 - 501 - 503 - 504 - 516 - 201/3 - F31 sz. kitérők között)

264i Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

1600 Ml. tö. (p):

9,1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

264j

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			III. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Pályaállapot, fekszing-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek		
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			IV. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Pályaállapot, fekszing-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek		
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			V. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Pályaállapot, fekszing-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek		
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			VI. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Pályaállapot, fekszing-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek		

264j Összes korlátozás: 4 db

Hossz (m):

3200 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
265	Balotaszállási elágazás	Harkakötői elágazás			11	14	300	20 (40)	0,9	2000.05.28	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			

265 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

300 Ml. tö. (p):

0,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
266	Celldömök-Rendező			I.,II.,VI-XI. sz. vágány	1198	1212	1400	20 (100)	0	2014.12.14	Pályaállapot .			
266	Celldömök-Rendező			III. sz. vágány	1198	1212	1400	20 (100)	0	2014.12.14	Pályaállapot .			

266 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

2800 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
268	Dorogi elágazás	Tokod			413,87	439,4	2553	40 (50)	0,9	2000.05.28	Geometria miatt. x			

268 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

2553 Ml. tö. (p):

0,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
269	Kecskemét alsó	Városföldi elágazás		Kecskeméti deltavágány	2	12	1000	20 (40)	1,9	2000.05.28	Pályaállapot. Közlekedés műszaki követelménye miatt	Tov. int.	2023.04.01	Kecskemét alsó felől 200 m. Városföld elágazás felől 30 m.

269 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

1000 Ml. tö. (p):

1,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

275b

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
275b	Szinvai elágazás			243. sz. kitérő	0	1	100	5 (20)	0	2009.06.03 08:00	Pályahiba. aljak avulása		2022.12.10 23:59	
275b	Szinvai elágazás			242. sz. kitérő	1	1,35	35	5 (40)	0	2009.06.03 08:00	Pályahiba. aljak avulása		2022.12.10 23:59	

275b Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

135 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

275c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
275c	Miskolc-Rendező	Diósgyőr-Vasgyár		nyíltvonal	16,12	67,4	5128	20 (50)	9,8	2021.12.12	Pályaállapot. x		2022.12.10	Miskolc-Rendező felől csak 30m.
275c	Miskolc-Rendező	Diósgyőr-Vasgyár			62,5	67,5	500	5 (40)	6,7	2014.08.29 13:00	Pályahiba. fekszingt, siktorzulás		2022.12.10 23:59	
275c	Diósgyőr-Vasgyár			X. vg.	67,4	75,7	830	20 (50)	2	2021.12.12	Pályaállapot. x		2022.12.10	
275c	Diósgyőr-Vasgyár			1. kít.	67,5	67,8	30	5 (40)	1,8	2014.08.29 13:00	Pályahiba. kitérő állapota		2022.12.10 23:59	
275c	Diósgyőr-Vasgyár			10. vg. 18. sz. kít.	73	73,5	50	5 (40)	2	2015.07.07 11:00	Pályahiba. aljak avulása		2022.12.10 23:59	
275c	Diósgyőr-Vasgyár			X. sz. vg. 6. kít.	74,55	75,65	110	10 (40)	1,3	2014.04.14 12:00	Pályahiba. aljak avulása		2022.12.10 23:59	
275c	Diósgyőr-Vasgyár			V. vágány	68	73	500	20 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszingthibák.			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			IX. sz. vg. 13. sz. kitérő	68,3	68,6	30	5 (40)	0	2016.03.01 14:00	Pályahiba. aljak avulása			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			VIII. sz. vg. 17. sz. kitérő	68,6	68,9	30	5 (40)	0	2016.03.01 14:00	Pályahiba. aljak avulása			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			VII. sz. vg. 24. sz. kitérő	72,15	72,45	30	5 (40)	0	2016.03.01 14:00	Pályahiba. aljak avulása			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			22. sz. kitérő	72,45	72,75	30	5 (40)	0	2016.03.01 14:00	Pályahiba. műszaki állapot			
275c	Diósgyőr-Vasgyár	Ládi			88,5	89	50	5 (40)	2	2017.02.16 11:00	Pályahiba. aljak avulása			
275c	Diósgyőr-Vasgyár	Ládi		nyíltvonal (Diósgyőr 2. - Ládi 16. kít. között)	75,7	93,48	1778	20 (50)	3,8	2021.12.12	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszingthibák.			Csak tehervonatok részére!
275c	Ládi			I. sz. vg.	93	98	500	5 (40)	6,7	2017.02.16 11:00	Pályahiba. pályaállapot avulás			
275c	Ládi			I. vg. (16-4. kít. között)	93,48	98,13	465	20 (50)	1,4	2021.12.12	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszingthibák.			Csak tehervonatok részére!
275c	Ládi			II. vg.	96	98	200	5 (20)	0	2010.05.25 09:42	Pályahiba. pályaállapot avulás			
275c	Ládi			III. vg.	96	98	200	5 (20)	0	2010.05.25 09:42	Pályahiba. pályaállapot avulás			

275c Összes korlátozás: 17 db

Hossz (m): 10461 Mi. tö. (p):

37,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
280	Pécsújhegyi elágazás	Pécsbánya-Rendező			0	17	1700	0 (20)	0	2013.12.15	Pályaállapot. Műszaki állapot			

280 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

1700 Ml. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284	Fényeslitke-Déli rendező			403-417. sz. kitérők között	4,5	5,5	100	20 (40)	0	2010.10.20	Pályaállapot. Műszaki állapot			
284	Fényeslitke-Déli fogadó			II.,III.,IV.,V.,VII. vágányok	21	32	1100	10 (40)	0	2011.07.04	Pályaállapot. Műszaki állapot			

284 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

1200 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

284a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284a	Eperjeske-Fogadó	Mándok-Átrakó			0	20,67	2067	20 (40)	3,5	2014.12.14	Pályaállapot. Műszaki állapot			

284a Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

2067

Ml. tö. (p):

3,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

284c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			485. sz. kitérő kitérő iránya	66,15	66,45	30	0 (40)	0	2011.08.24 09:00	Pályahiba. Kitérő irányba kizárva.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			427.-470. sz. kitérők közötti vágány	46,8	56,25	945	10 (40)	0	2009.11.26 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot.			VI. sz. vágány
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			34. vg	55	56	100	10 (10)	0	2022.07.26 14:00	Baleset miatt. Siklásos baleset után			458 sz.kit. illetve a 458-461 sz.kit.közötti vg-rész és a 461 sz.kit.
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			474. sz. kitérő	56,7	57,1	40	10 (40)	0	2013.04.08 09:35	Pályahiba. Műszaki áll.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			473. sz. kitérő	56,7	57,1	40	10 (40)	0	2015.02.13 16:54	Pályahiba. *			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			XXIX. sz. vg.	60,8	66,15	535	5 (40)	0	2015.04.07 13:45	Pályahiba. Műszaki állapot romlás miatt.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			XXX. sz. vg.	60,8	66,15	535	5 (40)	0	2015.04.07 13:45	Pályahiba. Műszaki állapot romlás miatt.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			482. sz. kitérő	60,8	66,15	535	5 (40)	0	2015.04.07 13:45	Pályahiba. Műszaki állapot romlás miatt.			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			440. sz. kitérő	51,9	52,3	40	10 (40)	1	2007.09.14 12:30	Pályahiba. A kitérők műszaki állapota			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			409. sz. kitérő	42,1	42,4	30	10 (40)	0	2013.01.03 12:15	Pályahiba. Csúcssín hegyének visszavágása			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			415.-438. sz. kitérők közötti vágány	42,1	51,68	958	10 (40)	0	2013.09.13 12:00	Pályahiba. A pálya műszaki állapota			XLIII. sz. vágány
284c	Eperjeske-Átrakó darus			440. sz. kitérő	52	53	100	10 (40)	0	2015.02.13	Pályaállapot. Műszaki állapot			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			448. sz. kitérő	53	53,4	40	10 (40)	0	2007.09.14 12:30	Pályahiba. kitérő műszaki állapota			

284c Összes korlátozás: 13 db

Hossz (m):

3928 Mi. tő. (p):

1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

284d

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284d	Tuzsér	d/1 SZ/N átszelés		delta vg	1	8	700	10 (40)	4	2005.04.21 21:45	Pályahiba. Műszaki állapot			
284d	d/2 SZ/N fonódás	d/3 SZ/N átszelés		Ep. rpu. 2 kit.-SZ/N III.Fon. között	12	14	200	10 (40)	1,7	2007.11.08 00:00	Pályahiba. Műszaki áll.			
284d	Eperjeske-Rendező			Ep. rpu. SZ/N II.Fon.-2 sz. kit. közötti I-II. vg.	21	42	2100	20 (40)	3,6	2009.11.26 12:00	Pályahiba. alépitmény kimosódás			
284d	Eperjeske-Fogadó			2. sz. kitérő - III. SZ/N fonódás között	45,6	58,3	1270	10 (40)	0	2015.02.26 15:50	Pályahiba. *			

284d Összes korlátozás: 4 db

Hossz (m):

4270 Mi. tö. (p):

9,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
285	Órtilosi elágazás	Murakeresztúr OH.		C delta vágány	0	6	600	20 (40)	1,3	1998.05.30	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.			

285 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

600 Ml. tö. (p):

1,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
291	Zalaszentiváni elágazás			X/1 kitérő	521	522	100	100 (120)	0,3	2010.12.12	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve			
291	Zalaszentiváni elágazás	Andráshidai elágazás			524	525	100	80 (100)	0,3	2022.02.25 10:00	Pályahiba. Utátjáróban irány és fekszínhiba			
291	Zalaszentiváni elágazás	Andráshidai elágazás			538	540	200	80 (100)	0,3	2020.07.10 12:00	Pályahiba. HC hiba 538+09-539+62 szelvényben lévő dilatációs szerkezetben.			
291	Andráshidai elágazás			Y/1.sz. kitérő	554,14	554,74	60	60 (100)	0,6	2013.12.15	Hatósági határozat. forgalom biztonsága érdekében csak a páratlan számú vonatok részére			Csak a páratlan számú vonatokra <input type="checkbox"/> Szelvényváltás: 554+74 = 207+80

291 Összes korlátozás: 4 db

Hossz (m):

460 Mi. tö. (p):

1,5

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
341	Adony	Adonyi Dunapart			10	12	200	10 (25)	1,3	2019.05.15 09:00	Pályahiba. irány és fekszinthibák, korhadt fabetétek			
341	Adony	Adonyi Dunapart			15	16	100	10 (25)	0,9	2019.05.15 09:00	Pályahiba. irány és fekszinthibák, korhadt fabetétek			

341 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

300 Mi. tö. (p):

2,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
342	Dunaújváros	Dunaújváros kikötő			14,5	15	50	10 (40)	1	1992.05.30	Híd állapot. x			

342 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

50 Ml. tö. (p):

1

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
343	Dorog	Mészköhegyi rakodó			17,39	34,62	1723	0 (10)	0	2001.06.10	Pályaállapot. x			
343	Mészköhegyi rakodó			I. sz. vágány	35,5	38	250	0 (10)	0	2001.06.10	Pályaállapot. kizárva			
343	Mészköhegyi rakodó			II. sz. vágány	35,5	38	250	0 (10)	0	2001.06.10	Pályaállapot. kizárva			

343 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

2223

Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
347	Álmásfüzitő			IV. sz. vágány (8 - 19 sz. kitérők között)	890	926	3600	60 (80)	1,2	2004.12.12	Pályaállapot. fekszinthibák, süpedések			
347	Álmásfüzitő			20. sz. kitérő "K" irány	895	896	100	10 (40)	0	2022.02.05	Pályaállapot. műszaki állapot a II. sz. vágány felé terelő irány			
347	Álmásfüzitő			24 sz. kitérő	895	896	100	10 (40)	0	2022.02.05	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadat ajkak			
347	Álmásfüzitő			II. sz. vágány	896	905	900	10 (40)	0	2018.11.19	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák			
347	Álmásfüzitő			VI. sz. vágány	896,67	904,32	765	20 (40)	0	2022.02.05	Pályaállapot. Mérővonati grafikon alapján, vágány műszaki állapota miatt		2022.12.10	24 - 43 sz. kitérők között
347	Álmásfüzitő			IX. sz. vágány	897	901,5	450	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák			végponti oldal felől csonka vágányként használható
347	Álmásfüzitő			VII. sz. vágány és a 47. sz. kitérőn is	897	905	800	10 (40)	0	2015.12.13	Pályaállapot. a kezdőpont felől járható			
347	Álmásfüzitő			XI. sz. vágány	898	904	600	0 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák			34 - 57 sz. kitérők között
347	Álmásfüzitő			X. sz. vágány	898	904	600	10 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák			végponti oldal felől csonka vágányként használható
347	Álmásfüzitő			VIII. sz. vágány	898	905	700	0 (40)	0	2000.05.28	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák			30 - 47 sz. kitérők között
347	Álmásfüzitő			IX. sz. vágány	901,5	903,5	200	0 (10)	0	2022.02.05	Pályaállapot. avult felépítmény, fekszinthibák			kezdőpont felől 450 m hosszban csonka vágányként használható.
347	Álmásfüzitő			Tímfold I. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007			
347	Álmásfüzitő			Tímfold II. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007			
347	Álmásfüzitő			Tímfold III. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007			
347	Álmásfüzitő			Tímfold IV. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés_2007			

347 Összes korlátozás: 15 db

Hossz (m):

11615 Ml. tö. (p):

1,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
350	Ajkai elágazás	Csingervölgy			13,5	67	5350	0 (25)	0	2020.10.21	Pályaállapot. Felső-Csinger rakodó vg. forgalomszüneteltetés			
350	Csingervölgy			I. átmenő fővg.	67	69	200	0 (25)	0	2020.10.21	Pályaállapot. Felső-Csinger rakodó vg. forgalomszüneteltetés			

350 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

5550 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
351	Ajka	Ajkai elágazás		11.-3. kitérők között	4,25	7,4	315	10 (30)	1,9	2022.03.29	Pályaállapot. x			
351	Ajka	Ajkai elágazás		11.-3. kitérők között	7,4	10,55	315	0 (30)	0	2022.03.29	Pályaállapot. x			
351	Ajkai elágazás	Halimba			10,55	30	1945	0 (30)	0	2013.01.01	Pályaállapot. forgalomszüneteltetés			

351 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

2575 Mi. tö. (p):

1,9

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
352	Tapolca	Zalahaláp			0	44	4500	20 (40)	7,2	2020.12.14	Pályaállapot. Aljak, sinek, kapcsolószerekek állapota miatt			

352 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

4500 Ml. tö. (p):

7,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
354	Balatonszentgyörgyi elágazás	Balatonszentgyörgy HM iparvg. kiágazás			366	401	3500	0 (60)	0	2022.07.31	Pályaállapot. a vasúti pálya járhatatlan			
354	Balatonszentgyörgy HM iparvg. kiágazás			I.	401	402	100	0 (60)	0	2011.08.17	Híd állapot. Híd provizórium, a vasúti pálya járhatatlan			
354	Balatonszentgyörgy HM iparvg. kiágazás	Sármellék			402	442	4000	0 (60)	0	2011.08.17	Pályaállapot. a vasúti pálya járhatatlan			
354	Sármellék			Átmenő fővágány	359	366	700	0 (60)	0	2011.08.17	Pályaállapot. a vasúti pálya járhatatlan			

354 Összes korlátozás: 4 db

Hossz (m):

8300 Mi. tö. (p):

0

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

360

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
360	Pécsbánya-Rendező	Pécsbányatelep			5,54	6	46	10 (20)	0,6	2013.12.15	Pályaállapot, műszaki állapot			
360	Pécsbánya-Rendező	Pécsbányatelep			6	41	3500	0 (20)	0	2013.12.15	Pályaállapot, Műszaki állapot			

360 Összes korlátozás: 2 db

Hossz (m):

3546 Mi. tö. (p):

0,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
370	Sajóecseg	Sajóbáony		nyíltvonal	1,35	39,17	3782	20 (50)	7,4	2021.12.12	Pályaállapot. x		2022.12.10	
370	Sajóecseg	Sajóbáony			26	27	100	10 (40)	1,3	2013.04.30 13:40	Pályahiba. kapcsolószer lopás		2022.12.10 23:59	
370	Sajóecseg	Sajóbáony			33	35,7	270	5 (20)	3,5	2020.01.09 12:00	Pályahiba. Fekszinthibák			
370	Sajóbáony			II. vg.	39,17	46,16	699	20 (50)	1,8	2021.12.12	Pályaállapot. x		2022.12.10	
370	Sajóbáony			II. vágány	46,16	49,6	344	5 (20)	4,2	2021.09.22 13:30	Pályahiba. fekszint, irány			
370	Sajóbáony			I. vágány	40,5	45,5	500	10 (40)	0	2019.10.16 12:00	Pályahiba. kapcsolószer avulás			
370	Sajóbáony			II. vágány	40,5	45,5	500	10 (40)	0	2019.10.16 12:00	Pályahiba. kapcsolószer avulás		2022.12.10 23:59	

370 Összes korlátozás: 7 db

Hossz (m):

6195 Ml. tö. (p):

18,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
372	Nagyút	Nagyút-OVIT Rt. ipvk.			21	41	2000	10 (60)	11,1	2022.08.05 16:00	Pályahiba. Irány, fekszint, meleg időjárás miatt		2022.10.07 09:00	
372	Nagyút	Nagyút-OVIT Rt. ipvk.			54	61	700	10 (60)	4,6	2022.08.05 16:00	Pályahiba. Irány, fekszint, meleg időjárás miatt		2022.10.07 09:00	
372	Nagyút	Nagyút-OVIT Rt. ipvk.			83	86	300	10 (60)	2,6	2022.08.05 16:00	Pályahiba. Irány, fekszint, meleg időjárás miatt		2022.10.07 09:00	

372 Összes korlátozás: 3 db

Hossz (m):

3000 Mi. tö. (p):

18,3

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
390	Baja-Dunapart kiágazás	Baja-Dunapart			25	27	200	10 (40)	1,7	2000.05.28	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, saras ágyazat és útátjáró rossz állapota miatt.			

390 Összes korlátozás: 1 db

Hossz (m):

200 Ml. tö. (p):

1,7

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

4001

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.kidő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4001	Tuzsér (sz.)			4. sz. vg. 109-108. sz. kitérők között	88,75	96,7	795	10 (60)	0	2014.04.09 15:51			Pályahiba. Műszaki áll.
4001	Tuzsér (sz.)			122. - 111. sz. kitérők közötti vágány	89	97	800	10 (60)	0	2015.02.26 16:17			Pályahiba. *
4001	Tuzsér (sz.)			120.-114. sz. kitérők közötti vágány	96	98	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:15			Pályahiba. *
4001	Tuzsér (sz.)			118. - 122. sz. kitérők közötti vágány	96	98	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:16			Pályahiba. *
4001	Tuzsér (sz.)			118. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:16			Pályahiba. *
4001	Tuzsér (sz.)			122. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:16			Pályahiba. *
4001	Tuzsér (sz.)			114. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:15			Pályahiba. *
4001	Záhony-Rendező (sz.)			69. sz. vg.	12	21	900	10 (60)	0	2015.02.26 16:10			Pályahiba. *
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Az átépített eszközök kivételével: 602-602/1-606-614. sz. kitérők között, 105. sz. vágány, 611-605, 602.	27	43	1600	10 (60)	0	2014.04.14 13:39			Pályahiba. műszaki áll.
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló II. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0	2015.02.26 16:09			Pályahiba. *
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló III. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0	2015.02.26 16:09			Pályahiba. *
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló V. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0	2015.02.26 16:09			Pályahiba. *
4001	Záhony-Rendező (sz.)			609/1. - 602. sz. kitérők közötti vágány	42	42,7	70	10 (60)	0	2015.02.26 16:05			Pályahiba. *
4001	Záhony-Rendező (sz.)			602. sz. kitérő	42	42,7	70	10 (60)	0	2015.02.26 16:05			Pályahiba. *
4001	Záhony-Rendező (sz.)			609/1. sz. kitérő	42	42,7	70	10 (60)	0	2015.02.26 16:05			Pályahiba. *
4001	1/3 SZ/N átszelés			Az átépített eszközök kivételével: Sz/N átszelés	26	27	100	10 (60)	0	2014.04.14 14:00			Pályahiba. műszaki áll.
4001	1/3 SZ/N átszelés	Záhony (sz.)		Az átépített eszközök kivételével: Sz/N átszelés-601. sz. kitérő között	25	26	100	10 (60)	1,6	2014.04.14 14:03			Pályahiba. műszaki áll.
4001	Záhony (sz.)			Az átépített eszközök kivételével: 601-510-520. sz. kitérők között-68. vg.-507. sz. kitérő	9	25	1600	10 (60)	0	2014.04.14 14:06			Pályahiba. műszaki áll.

4001 Összes korlátozás: 18 db

Hossz (m):

10705 Mi. tö. (p):

1,6

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4002	Tuzsér (sz.)			105. - 103. sz. kitérők közötti vágány	87	89	200	10 (10)	0	2015.02.26 16:20	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			103. sz. kitérő	87	89	200	10 (10)	0	2015.02.26 16:20	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			105. sz. kitérő	87	89	200	10 (10)	0	2015.02.26 16:20	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			105. - 109. sz. kitérők közötti vágány	88	89	100	10 (60)	0	2015.02.26 16:19	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			107. - 111. sz. kitérők közötti vágány	88	90	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:18	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			107. sz. kitérő	88	90	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:18	Pályahiba. *			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			548.-574. sz. kitérők közötti vágány	29	30	100	20 (40)	0,6	2015.06.22 13:50	Pályahiba. Síncserre szükséges	2015.09.30 15:00		
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			7. sz. fővágány	29	40	1100	10 (60)	0	2015.02.13	Pályaállapot. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			31. sz. vg.	29	38	900	10 (40)	0	2017.02.01 15:30	Pályahiba. Baleset utáni helyreállítás.			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			586.-555. sz. kitérők közötti vágány	30	40	1000	10 (40)	0	2011.04.05 14:10	Pályahiba. Műszaki állapot			25. sz. vágány
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			9. sz. fővágány 576-535. sz. kitérők között	30	41	1100	10 (60)	0	2015.02.13	Pályaállapot. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			30. sz. fővágány 560-559. sz. kitérők között	30	41	1100	10 (60)	0	2015.02.13	Pályaállapot. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			548 kit kitérő irány	30,4	30,7	30	5 (40)	0	2022.06.20 10:25	Pályahiba. Műszaki állapot			Kitérő irányban
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			8. sz. vg.	30,5	40,3	980	10 (40)	0	2017.02.08 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			1. sz. vg.	31	41	1000	10 (40)	0	2015.02.13 17:53	Pályahiba. *			588-523. sz. kitérők között
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			2. sz. vg.	45	56	1100	10 (40)	0	2010.12.10 12:00	Pályahiba. Műszaki állapot.			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			1. sz. vg.	45	56	1100	20 (40)	0	2013.12.12 11:18	Pályahiba. műszaki áll.			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			9. sz. fővágány 614-624. sz. kitérők között	45	56	1100	10 (60)	0	2015.02.13	Pályaállapot. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			8. sz. fővágány 624-621. sz. kitérők között	45	56	1100	10 (60)	0	2015.02.13	Pályaállapot. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			Fogadó Lvg.	49	57	800	0 (40)	0	2017.08.13 12:15	Pályahiba. *			A 49+00 szelvényig csonkvágányként használható.
4002	2/3 SZ/N fonódás	Eperjeske oh (sz.)			62	63	100	20 (40)	0,6	2008.10.20	Egyéb ok. NAV röntgenkapu			

4002 Összes korlátozás: 21 db

Hossz (m):

13710 Mi. tö. (p):

1,2

Lekérdezés ideje: 2023.05.16 13:04