



FERMANDOR Kft.

Anyagvizsgáló Laboratórium
7030 Paks, Tolnai út 105.
Mobil: +36 20 223 0739
E-mail: info@fermandor.hu

VT, PT

A NAH által NAH-1-1827/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

SZEMREVÉTELEZÉSES ÉS FOLYADÉKBEHATOLÁSOS VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő neve, címe és elérhetősége:	Bédus Kft.	Jegyzőkönyv száma:	2022-0077
Tárgy: Bátaapáti Tartályjavítás utáni HEGESZTÉS VIZSGÁLATA			
Vizsgált anyag, termék adatai		Folyadékbehatolásos (penetrációs) vizsgálat adatai	
Alfanumerika/Azonosító:	-RA001B001,-RA03B001,-RA02B001	Vizsgálati módszer, eljárás:	Szinkontrasztos (piros-fehér)
Termék megnevezése:		Behatoló, penetráló vizsgálószer: (típusa, adagszáma)	FLUXO P125 adagszám:L201020/2
Anyagminőség:	1.4541	Tisztító, lemosó vizsgálószer: (típusa, adagszáma)	FLUXO S190 adagszám:L210421/2
Varratalak:		Előhívó vizsgálószer: (típusa, adagszáma)	FLUXO R175 adagszám:L210507/1
Hegesztési eljárás:		Behatolási/beszívódási idő:	10 min.
Vizsgálat terjedelme:	100%	Előhívási idő:	10 min.
Hőmérséklet:	22°C	Vizsgálati előírás PT:	MSZ EN ISO 3452-1:2013
Vizsgálat helye, ideje:	BÁTAAPÁTI RHK 2022.05.18	Értékelési előírás PT:	MSZ EN ISO 23277:2015 2X
Vizsgált darabszám:		Szemrevételezéses (vizuális) vizsgálat adatai	
Megvilágítás:		Megvilágítás:	>500 Lux Labino apollo 2.0 (S/N:1076CSFF6DADB52D)
Felület minősége:	Tisztított	Vizsgáló eszközök:	Kézinagyító, Varratmérő
Technológia:		Felület minősége:	Natúr
Egyéb azonosító:	-RA001B001 LAP2/1 2-RA02B001 LAP2/1 2RA03B001 LAP2/1 2BED-2022-R-003	Vizsgálati előírás VT:	MSZ EN ISO 17637:2017
Költséghely/Lehívási szám:		Értékelési előírás VT:	MSZ EN ISO 5817:2017 B szint
Egyéb adat/Vizsgálat száma:			

A vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabra vonatkoznak.

Vizsgálat eredménye:

Folyadékbehatolásos és szemrevételezéses anyagvizsgálatot a varratok 100%-án végeztünk.



FERMANDOR Kft.

FERMANDOR Kft.

Anyagvizsgáló Laboratórium
7030 Paks, Tolnai út 105.
Mobil: +36 20 223 0739
E-mail: info@fermandor.hu

VT, PT

A NAH által NAH-1-1827/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

SZEMREVÉTELEZÉSES ÉS FOLYADÉKBEHATOLÁSOS VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Varratszám	Méret (mm)	Heg. jel.	Anyagminőség	Ertékelés
15J	ø108x ø4	PO76	I 454I	Megfelelt
16J	ø108x ø4	PO76	I 454I	Megfelelt
15U	ø60,3x ø 2,9	PO76	I 454I	Megfelelt
14U	ø60,3x ø2,9	PO76	I 454I	Megfelelt
M1-3/39	a2=260mm	PO76	I.454I	Megfelelt
M1-3/38	a2=260mm	PO76	I 454I	Megfelelt
M1-7/37	a2=260mm	PO76	I.454I	Megfelelt
M2-1	a1=20mm	PO76	I 454I	Megfelelt
M2-2	a1=20mm	PO76	I 454I	Megfelelt
M2-3	a1=20mm	PO76	I 454I	Megfelelt
M2-4	a1=20mm	PO76	I 454I	Megfelelt
M2-5	a1=20mm	PO76	I 454I	Megfelelt

Mellékletek listája:

Képi anyag:

Kiállítás dátuma: 2022.05.18.	Jegyzőkönyvet jóváhagyta:	Felelős munkavezető, vizsgáló:
PH.	Tanúsítvány azonosító száma: PT20103800301Ú VT20103800213Ú	PT20103080605Ú VT20103080808Ú



FERMANDOR Kft.

anyagvizsgáló

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 95.
Adószám: 13187439-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-299977