

Útellenőri napló. 2023.05.05.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
Kátyú,aszfalthiba				
1.	Útellenőri	Gogol utca 9.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 600x150 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Pozsonyi út 56.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén az 500x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
3.	Útellenőri	Menyasszony utca 99.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 300x150 cm-es mély aszfaltmegsüllyedést fel kell tární, helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Menyasszony utca 101.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 150x150 cm-es mély aszfalt megsüllyedést fel kell tární és helyre kell állítani.	
5.	Útellenőri	Cimbora utca 18.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén az 500x150 cm-es aszfalt megsüllyedést fel kell tární és helyre kell állítani.	
6.	Útellenőri	Lehel utca 24.	A hengerelt aszfaltú parkoló öbölben a 100x100 cm-esbeszakadást a csatornaösszefolyó körül helyre kell állítani	SOS ha lehet.
7.	Útellenőri	Lehel utca 22.	A hengerelt aszfaltú parkoló öbölben közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
Poller, U korlát				
1.	Útellenőri	Teve utca 10.	A térköves járda szélénél az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
2.	Útellenőri	Visegrádi utca 83.	A térköves járda szélénél az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
3.	Útellenőri	Tátra utca 52.	A térköves járda szélénél a 3 db kidöntött megrongált pollert pótolni kell.	
4.	Útellenőri	Victor Hugo utca 14.	A térköves járda szélénél az 1 db megrongált pollert cserélni kell.	
5.	Útellenőri	Hegedűs Gyula utca 80.	A hengerelt aszfaltú parkolósávban a megrongált tereleányillal ellátott U pollert cserélni kell.	
6.	Útellenőri	Hegedűs Gyula utca 90.	A térköves járda szélénél a z 1 db kidöntött pollert a helyére kell rögzíteni.	
7.	Útellenőri	Hollán Ernő utca 16.	Az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
			Térkőhibák	
Aknagallér kikenések, fedlap hibák				
1.	Útellenőri	Visegrádi utca 3.	A térköves járda közepén az ISMERETLEN fedlapot cserélni kell.	
Burkolatfelfestések, egyéb hibák				
1.	Útellenőri.	Pattantyús utca 1-13.	Az utca teljes hosszában a parkolósáv felfestése nagyon kopott.	
2.	Útellenőri.	Völegény utca 53.	A mozgáskorlátozott parkoló felfestése kopott.	