

Útellenőri napló. 2023.05.19.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házzszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
Kátyú,aszfalthiba				
1.	Útellenőri	Fáy utca 27.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
2.	Útellenőri	Fáy utca 25.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen 200x150 és 400x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
3.	Útellenőri	Kassák Lajos utca 76.	Az öntött aszfaltú járdán a 300x300 cm-es aszfalt feltüremkedést helyre kell állítani.	
4.	Útellenőri	Teve utca 1.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 400x300 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
5.	Útellenőri	Madarász Viktor utca 45.	A hengerelt aszfaltú úttest szélénél a 900x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
6.	Útellenőri	Bessenyei utca 2.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 200x200 cm-es megsüllyedt repedezett aszfaltréteget helyre kell állítani.	
7.	Útellenőri	Tátra utca 2.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
Poller, U korlát				
1.	Útellenőri	Kartács utca 1.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert pótolni kell.	
2.	Útellenőri	Csángó utca 20 C.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert pótolni kell.	
3.	Útellenőri	Kassák Lajos utca 17.	A térköves járda szélénél az 1 db kidöntött pollert pótolni kell.	
4.	Útellenőri	Tátra utca 1.	Az öntött aszfaltú járda szélénél az 1 db hiányzó pollert pótolni kell.	
Térkőhibák				
Aknagallér kikenések, fedlap hibák				
Burkolatfelfestések, egyéb hibák				
1.	Útellenőri	Agyag utca 3-13.	A parkolósáv felfestése kopott.	
2.	Útellenőri	Agyag utca 1.	A parkolósáv felfestése kopott.	
3.	Útellenőri	Faludi utca 1-5.	A parkolósáv felfestése kopott.	