

Útellenőri napló. 2023.02.23.

Sorsz.	Beküldő	Helyszín (utca, házszám)	Megrendelés szövege	Megjegyzés
Kátyú,aszfalthiba				
1.	Útellenőr	Tátra utca 23/A.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 350x150 cm-es szakaszban lévő kátyúkat helyre kell állítani.	
2.	Útellenőr	Szekszárdi utca 8.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 250x100 cm-es szakaszban lévő kátyúkat helyre kell állítani.	
3.	Útellenőr	Szekszárdi utca 1.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen a 700x200 és a 200x100 cm-es kátyúkat helyre kell állítani.	
4.	Útellenőr	Kárpát utca 58.	A hengerelt aszfaltú parkolóöbölben a 800x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
5.	Útellenőr	Fáy utca 25.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
6.	Útellenőr	Frangepán utca 65/B.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 150x150 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
7.	Útellenőr	Frangepán utca 60.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
8.	Útellenőr	Jász utca 53/B.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén három helyen a 100x100 cm-es szakaszokban a kátyúkat helyre kell állítani.	
9.	Útellenőr	Visegrádi utca 54.	A hengerelt aszfaltú úttesten keresztben a 300x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
10.	Útellenőr	Alig utca 7/B.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 200x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
11.	Útellenőr	Alig utca 11.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen a 100x100 cm-es aszfalt megsüllyedést fel kell támi és a 100x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
12.	Útellenőr	Visegrádi utca 47.	A hengerelt aszfaltú úttesten a 100x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
13.	Útellenőr	Alig utca 11.	Az öntött aszfaltú járdán a 100x25 cm-es aszfalt hiányát pótolni kell.	
14.	Útellenőr	Tomori utca 17 mögött.	A hengerelt aszfaltú parkolóöböl közepén a 11.500x50 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
15.	Útellenőr	Tomori utca 21 mögött.	A hengerelt aszfaltú parkolóöböl közepén az 500x300 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
16.	Útellenőr	Kassák Lajos utca 56.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 100x100 cm-es aszfalt megsüllyedését helyre kell állítani.	
17.	Útellenőr	Kresz Géza utca 6.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén az FCSM fedlap mellett található 100x100 cm-es helyre kell állítani	FCSM, feltárást igényel
18.	Útellenőr	Kassák Lajos utca 53.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén a 200x200 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
19.	Útellenőr	Kassák Lajos utca 43.	A hengerelt aszfaltú úttest közepén az 1900x100 cm-es kátyút helyre kell állítani.	
20.	Útellenőr	Röppentyű utca 1-3.	A hengerelt aszfaltú úttesten két helyen az 500x250 és az 500x150 cm-es szakaszokban található több kátyút helyre kell állítani.	
Poller, U korlát				
1.	Útellenőr	Kresz Géza utca 33.	A térköves járda szélénél az 1 db kimozdított pollert a helyére kell rögzíteni.	
Térkőhibák				
1.	Útellenőr	Visegrádi utca 45.	A térköves járda szélénél a kimozdított térköveket helyre kell állítani.	
2.	Útellenőr	Mór utca 8.	A térköves járda fal felőli oldalánál a 100x50 cm-es térkő megsüllyedését helyre kell állítani.	
Aknagallér kikenések, fedlap hibák				
1.	Útellenőr	Bulcsú utca 19.	A térköves járda közepén a WESTEL-RADIANT fedlapokat cserélni kell a rajtuk lévő kb 10 cm-es átmérőjű lyuk miatt.	
2.	Útellenőr	Visegrádi utca 47.	A térköves járda szélénél és közepén a PANTEL fedlap aknagallért helyre kell állítani és a 2db ISMERETLEN fedlapot cserélni kell.	
Burkolatfelfestések, egyéb hibák				