



Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Szélesség	M. sz. többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megkezdés	Tényleges megkezdés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Budapest-Kelenföld		250 sz. kitérő		7,5	8,5	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		252 sz. kitérő		7,5	8,5	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		251 sz. kitérő		7,5	8,5	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		253 sz. kitérő		7,5	8,5	100	5 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		244 sz. kitérő		8	9	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		243 sz. kitérő		8	9	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		241 sz. kitérő		8	9	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		248 sz. kitérő		8	9	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		247 sz. kitérő		8	9	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		254 sz. kitérő		8	9	100	5 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		245 sz. kitérő		8	9	100	10 (40)	0/2019.12.08	41522/2019/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		313 sz. kitérő		8	9	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		311 sz. kitérő		8	9	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		312 sz. kitérő		8	9	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		310 sz. kitérő		8	9	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		254 sz. kitérő		8	9	100	10 (40)	0/2022.12.12	36866-1/2022/MAV	Kitérő állapota. Csúcsbetétként kiépítve			
1	Budapest-Kelenföld		"Köbánya induló" vágányába fekvő 13. és 15. sz. kitérőkre		8	9	100	20 (40)	0/2023.04.19.08.30	507-043/2023	Pályahiba. Nagy számú csavar beszakadás okozta irányhibák			
1	Budapest-Kelenföld		242 sz. kitérő		8,25	8,75	50	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		"Fenekelt" kitérős vágány		8,45	10,3	185	20 (40)	0/2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			14 - 302 sz. kitérők között
1	Budapest-Kelenföld		238 sz. kitérő		8,8	9,2	40	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		239 sz. kitérő		8,8	9,2	40	10 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		308 sz. kitérő		8,94	9,3	36	10 (20)	0/2023.12.27.02.10	FN	Baleset miatt, sátkés után.			308. sz. vitérő irányára.
1	Budapest-Kelenföld		232 sz. kitérő		9	9,5	50	10 (40)	0/2016.12.15	FGY	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		240 sz. kitérő		9	10	100	10 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		303 sz. kitérő		9	10	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		304 sz. kitérő		9	10	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		305 sz. kitérő		9	10	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		307 sz. kitérő		9	10	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		308 sz. kitérő		9	10	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		234 sz. kitérő		9,2	9,5	30	10 (40)	0/2016.12.15	FGY	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		235 sz. kitérő		9,2	9,5	30	10 (40)	0/2016.12.15	FGY	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		305 sz. kitérő		9,3	9,66	36	10 (20)	0/2023.12.27.02.15	FN	Baleset miatt, sátkés után.			305. sz. vitérő főirányból, főirányba.
1	Budapest-Kelenföld		233 sz. kitérő		9,5	9,9	40	10 (40)	0/2016.12.15	FGY	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		"Üvezes" vágány		9,55	12,65	310	20 (40)	0/2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			308 - 419 sz. kitérők között
1	Budapest-Kelenföld		"Üvezes" vágány		9,8	11,4	160	20 (40)	0/2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			300 - 305 sz. kitérők között
1	Budapest-Kelenföld		225 sz. kitérő		9,8	10,2	40	10 (40)	0/2016.12.15	FGY	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		302 sz. kitérő		10	11	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		303 sz. kitérő		10	11	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		300 sz. kitérő		11	12	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		301 sz. kitérő		11	12	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		419 sz. kitérő		12	13	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		418 sz. kitérő		12	13	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		420 sz. kitérő		12	13	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		414 sz. kitérő		13	14	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		416 sz. kitérő		13	14	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		417 sz. kitérő		13	14	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		83. sz. "Hód" vágány		13,1	17,2	410	20 (40)	0/2007.12.09	Gy.2384-4/2007	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		81. sz. vágány		13,1	17,2	410	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		80. sz. vágány		13,1	17,2	410	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		82. sz. vágány		13,1	17,2	410	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		409 sz. kitérő		16,8	17,5	35	10 (40)	0/2022-11/2022/MAV	42698-11/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		91. sz. vágány		16,9	22,4	550	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		92. sz. vágány		16,9	22,4	550	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		408 sz. kitérő		17,15	17,45	30	10 (40)	0/2022.12.10	42698-11/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		407 sz. kitérő		17,45	17,8	35	10 (40)	0/2022.10.22	42698-11/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		93. sz. vágány		17,6	22,4	480	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		401 sz. kitérő		22	23	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		402 sz. kitérő		22	23	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		400 sz. kitérő		22	23	100	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Kitérő állapota. Pályaszervezési elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld		94. sz. vágány		22	23	250	20 (40)	0/2022.12.10	36866/2022/MAV	Pályasíllap. Vágánygeometriai elégtelenség			
1	Budapest-Kelenföld	Ferenencvárosi "C" elágazás	jobb vágány		28	28,5	50	60 (80)	0,3/2023.09.12.09.00	507-157/2023/MAV	Pályahiba. Csúcsbetétkészlet miatt irányéves és sítörzés.			28+00-28+50 közötti 60 km/h ideig, és a 33+00-38+00 közötti 70 km/h áll. lassumenet közötti nincs meg az általános féktávolság.
1	Budapest-Kelenföld	Ferenencvárosi "C" elágazás	bal vágány		33	38	500	70 (80)	0,2/2012.12.09	CsZs	Hatóság határozat. x			
1	Budapest-Kelenföld	Ferenencvárosi "C" elágazás	bal vágány		33	38	500	70 (80)	0,2/2012.12.09	CsZs	Hatóság határozat. x			
1	Ferenencváros	jobb átmenő fővágány	III. vágányba fekvő 100. kitérőre		60	38	500	70 (80)	0,2/2012.12.09	CsZs	Hatóság határozat. x			
1	Ferenencváros	jobb átmenő fővágány	III. vágányba fekvő 100. kitérőre		60	38	500	70 (80)	0,3/2022.10.17.13.00	5-247/2022	Pályahiba. HC hibák kitérő alkatrészek			
1	Ferenencváros	bal átmenő fővágány	63. sz. vágányán, 38. sz. kitérő egyenes irányára		47	47,5	50	60 (80)	0,3/2023.10.06.08.00	507-181/2023	Pályahiba. Csúcsin kiéredettség miatt			
1	Ferenencváros	bal átmenő fővágány	IV. sz. vágányába fekvő 94. sz. kitérő egyenes irányára		59	60,4	50	60 (80)	0,3/2023.08.11.10.00	507-065/2023	Pályahiba. Betonajlások rossz állapota			94.kil. egyenes irányára
1	Ferenencváros	bal átmenő fővágány	II. vágány		61	61,8	80	20 (40)	0/2017.06.01	HM	Pályasíllap. aj és kapcsolószár állapot a vágány forgalomból kizárva			211 - 240 sz. kitérők között
1	Ferenencváros	"Szereplő" I. vágány			0	1	100	0 (40)	0/2017.06.01	HM	Pályasíllap. aj és kapcsolószár állapot a vágány forgalomból kizárva			211 - 231 sz. kitérők között
1	Ferenencváros	"Szereplő" II. vágány			0	1	100	0 (40)	0/2017.06.01	HM	Pályasíllap. aj és kapcsolószár állapot a vágány forgalomból kizárva			212 - 217 sz. kitérők között
1	Ferenencváros	"Szereplő" II. csónka vágány			0	1	100	0 (40)	0/2017.06.01	HM	Pályasíllap. aj és kapcsolószár állapot a vágány forgalomból kizárva			240 sz. kitérő - linkorobák
1	Ferenencváros	58 kitérő			57,5	58,5	100	20 (40)	0/2022.08.24.10.00	5-131/2022	Pályahiba. A kitérőben és csatlakozó részén sáros agyaztat, feksztint hibák.			
1	Ferenencváros	82 kitérő			59	59,5	50	20 (40)	0/2022.09.00	5-131/2022	Pályahiba. A kitérőben rossz állapot.			
1	Ferenencváros	66. sz. kitérő			59	60,5	50	10 (40)	0/					

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.060 többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megkezdés	Tényleges megkezdés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Bicske			39 sz. kitérő	480	481	100	20 (40)	0/2012.12.09	Gy.602-878/2012	Kitérő állapota. Kopott alkatrészek, korhadt aljak			
1	Bicske			31 sz. kitérő	480	481	100	20 (40)	0/2012.12.09	Gy.602-879/2012	Kitérő állapota. Kopott alkatrészek, korhadt aljak			
1	Bicske			XVI. sz. "Bauzárt rakodó" csorka vágány	451-453	455	200	20 (40)	0/2020.01.14	41522-2019MAV	Pályasípot. Korhadt fábólételek			27 sz. kitérő - fődísz
1	Bicske			XV. sz. "Bauzárt kihúzó" csorka vágány	482-16	484-5	234	20 (40)	0/2020.01.14	41522-2019MAV	Pályasípot. Korhadt fábólételek			31 - 27 - 7 sz. kitérő - fődísz
1	Bicske			XV. sz. "Bauzárt kihúzó" csorka vágány	484-5	485	50	0 (40)	0/2018.11.06	41522-2019MAV	Egyéb ok. bázeis után helyreállítás elmaradása			31 - 27 - 7 sz. kitérő - fődísz
1	Szárírgát			VIII. sz. vágány	584-001	592-07	800	10 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Szárírgát			IV. sz. vágány	584-01	593-36	895	10 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Szárírgát			I. sz. vágány	585	592	700	0 (40)	0/2008.12.14	Gy.2384-1032/2008	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés 2007			
1	Szárírgát			III. sz. vágány	585	592	700	0 (40)	0/2008.12.14	Gy.2384-1032/2008	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés 2007			
1	Szárírgát			II. sz. vágány	585	592	700	0 (40)	0/2008.12.14	Gy.2384-1032/2008	Egyéb ok. pályakapacitás csökkentés 2007			
1	Szárírgát			19. sz. kitérő (I. VII. sz. vg. végponti oldal)	592	593	100	10 (40)	0/2004.12.12	LN	Kitérő állapota. alkatrészek kopottsága			
1	Tatabánya elágazás	Tatabánya	jobb vágány		681	701	2000	120 (140)	0/4.2011.12.11	CsZs	Hatóság határozat. x			
1	Tatabánya elágazás	Tatabánya	bal vágány		681	701	2000	120 (140)	0/4.2011.12.11	CsZs	Hatóság határozat. x			
1	Tatabánya			III. sz. jobb vágány	701	715	1400	120 (140)	0/4.2000.05.28	Gy.619-45/2000	Hatóság határozat. x			
1	Tatabánya			IV. sz. bal vágány	701	715	1400	120 (140)	0/4.2000.05.28	Gy.619-45/2000	Hatóság határozat. x			
1	Tatabánya			bal átmenő fővágány	702-85	711-74	889	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Tatabánya			II. sz. vágány	702-85	711-74	889	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Tatabánya			V. sz. vágány	703-45	711-72	827	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Tatabánya			VII. sz. vágány	703-73	711-37	764	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot. műszaki állapot. avufűtés			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Tatabánya			X. sz. vágány	704-28	711-16	688	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot. műszaki állapot. felsíplémeny avufűtés			
1	Tatabánya			VIII. sz. vágány	704-3	711-37	707	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot. műszaki állapot. avufűtés			
1	Tatabánya			VIII. sz. vágány	704-56	710-89	633	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot. műszaki állapot. felsíplémeny avufűtés			
1	Tatabánya			IX. sz. vágány	704-56	710-89	633	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot. műszaki állapot. felsíplémeny avufűtés			
1	Tatabánya			XI. sz. vágány	704-68	710-83	615	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot. műszaki állapot. felsíplémeny avufűtés			
1	Tatabánya			39 - 301 sz. kitérők között	706	708	200	5 (40)	0/2015.02.02	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny, irány-és felszínhiba			
1	Tatabánya			II. sz. vágány	708-13	712-28	415	0 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			
1	Tatabánya			"Fűzőház" II. sz. vágány	711-78	712-54	76	0 (40)	0/2017.12.10	42142/2017MAV	Egyéb ok. A vészjelzők állapota miatt			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Tatabánya			"Mérleg" vágány	712	714	200	0 (40)	0/2015.02.02	HEG	Egyéb ok. A vészjelzők állapota miatt			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		715	711	100	10 (40)	0/4.2014.12.13	HEG	Geometria miatt. iv víznyomok			20/2 - 20/4 sz. kitérők között
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		753	753,5	50	100 (140)	0/6.2023.05.19 21.00	508-074/2023MAV	Pályahiba. Töltéspadka és sígyazatsüllyedés.			
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		753	753,5	50	60 (140)	0/2023.05.19 21.00	508-074/2023MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. Töltéspadka és sígyazatsüllyedés.			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		785	785	100	0 (40)	0/2013.12.15	HEG	Geometria miatt. iv víznyomok			
1	Tatabánya	Tata	jobb vágány		785	786	100	80 (100)	0/3.2023.12.14 09.00	507-238/2023MAV	Pályahiba. Fekaszínhiba.			
1	Tatabánya	Tata	bal vágány		715	731	1600	120 (140)	0/4.2012.10.29	HEG	Geometria miatt. iv víznyomok			
1	Tatabánya	Tata	bal vágány		786	803	2300	100 (140)	0/2013.12.15	HEG	Geometria miatt. iv víznyomok			
1	Tatabánya	Tata	bal vágány		803	806,5	140	1160	0/3.2000.05.28	Gy.619-45/2000	Hatóság határozat. x			
1	Tata			IV. sz. jobb vágány	801	803	200	100 (140)	0/6.2013.12.15	HEG	Hatóság határozat. x			
1	Tata			jobb átmenő fővágány	803	819	1600	140 (160)	0/4.2013.12.15	Gy.1517-85/2006	Hatóság határozat. VF-358/9/2002			
1	Tata			IV. sz. bal vágány	806,5	819	150	140 (160)	0/3.2009.12.13	CsZs	Hatóság határozat. VF-358/9/2002			
1	Tata			2. sz. kitérő után	0	7	700	5 (40)	0/2017.12.10	42142/2017MAV	Pályasípot. Avut felsíplémeny, irány-és felszínhiba			"Cseregyári" paravágány
1	Tata			17 sz. kitérőből kijárató csorka vágány	0,34	1,51	117	0 (40)	0/2019.12.08	41522/2019MAV	Egyéb ok. a vágány elbontására került (2019). Fűzők nélküli csorkavágány. VHF-8927/2019 ITM			17 sz. kitérő - vv
1	Tata			2. sz. kitérő után	0	20	1300	0 (40)	0/2017.12.10	42142/2017MAV	Pályasípot. Avut felsíplémeny, irány-és felszínhiba			"Cseregyári" paravágány
1	Tata	Amásfüzitő	jobb vágány		819	824	500	140 (160)	0/3.2009.12.13	CsZs	Hatóság határozat. x			
1	Tata	Amásfüzitő	bal vágány		818	824	600	140 (160)	0/3.2013.12.15	HM	Hatóság határozat. x			
1	Almásfüzitő felső			II. sz. "Héző" csorka vágány	828	827	100	10 (40)	0/2015.03.03	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			19 sz. kitérő - fődísz
1	Almásfüzitő felső			"Kihúzó" vágány	927	930	300	10 (40)	0/2015.03.03	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			152 sz. kitérő - fődísz
1	Almásfüzitő felső			FII. sz. vágány (153-156 sz. kitérők között)	930	938	800	10 (40)	0/2018.12.09	2018/2019 menetrend év	Pályasípot. Avut felsíplémeny			153 és 156. sz. kitérőkön is
1	Almásfüzitő felső			FIII. sz. vágány (153 - 156 sz. kitérők között)	930	938	800	10 (40)	0/2018.12.09	2018/2019 menetrend év	Pályasípot. Avut felsíplémeny			153 és 156. sz. kitérőkön is
1	Almásfüzitő felső			I. sz. vágány	930,09	937,4	731	20 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot. műszaki állapot			
1	Almásfüzitő felső			"MOL" kihúzó vágány	938	940	200	5 (40)	0/2015.03.03	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			158 - 111/1 - 112 sz. kitérők között
1	Almásfüzitő felső	Komárom-Rendező	jobb vágány		942	1025	8500	120 (160)	1/6.2008.12.14	LN	Hatóság határozat. x			Hébszervény. 947 - 977/ 84 rh
1	Almásfüzitő felső	Komárom-Rendező	bal vágány		942	1025	8500	120 (160)	1/6.2008.12.14	CsZs	Hatóság határozat. Használatbavétel engedély			Hébszervény. 947 - 977/ 84 rh
1	Komárom-Rendező			jobb átmenő fővágány	1025	1040	1500	100 (160)	1/2.2000.05.28	Gy.619-45/2000	Hatóság határozat. VF-503/4/2003			Hébszervény. 947 - 977/ 84 rh
1	Komárom-Rendező			bal átmenő fővágány	1023	1040	1700	100 (160)	1/2.2000.05.28	Gy.619-45/2000	Hatóság határozat. VF-503/4/2003			
1	Komárom-Rendező			XXX. sz. "Bauzárt" csorka vágány	1024	1027	300	0 (40)	0/2016.12.13	FGY	Pályasípot. Avut felsíplémeny, korhadt aljak			30 sz. kitérő - fődísz
1	Komárom-Rendező			411. sz. váltón (XIII sz. vg. kezdőponti oldal)	1026	1027	100	10 (40)	0/2004.12.12	LN	Kitérő állapota. kopott alkatrészek, korhadt váltótáplák			
1	Komárom-Rendező			413. sz. váltón (XIII sz. vg. kezdőponti oldal)	1026	1027	100	10 (40)	0/2014.12.12	HEG	Kitérő állapota. kopott alkatrészek, korhadt váltótáplák			
1	Komárom-Rendező			XIV. sz. vágány	1026,68	1034	791	0 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Komárom-Rendező			XV. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			420 - 430 sz. kitérők között
1	Komárom-Rendező			XXIX. sz. "Bauzárt" csorka vágány	1027	1028	100	5 (40)	0/2016.12.13	FGY	Pályasípot. Avut felsíplémeny			30 sz. kitérő - fődísz
1	Komárom-Rendező			XII. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			429 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			XVII. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			428 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			XIX. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			426 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			XXI. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			424 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			XXIII. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			423 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			XX. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			425 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			XXII. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			423 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			XVIII. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2004.12.10	HEG	Pályasípot. Avut felsíplémeny			427 sz. kitérő - vv
1	Komárom-Rendező			414. sz. váltón (XIII sz. vg. kezdőponti oldal)	1027	1028	100	10 (40)	0/2014.12.12	HEG	Kitérő állapota. kopott alkatrészek, korhadt váltótáplák			K2 sz. kitérő - fődísz
1	Komárom-Rendező			Kötélpálya III. sz. vágány	1027	1033	600	5 (40)	0/2017.12.10	42142/2017MAV	Pályasípot. Avut felsíplémeny			Csak tehervonatok részére. Kitérve ninc.
1	Komárom-Rendező			III. sz. vágány	1027	1036	900	0 (40)	0/2022.12.10	22768-1/2021MAV	Pályasípot csak tehervonatok részére. avufűtés			
1	Komárom-Rendező			Kötélpálya VI. sz. vágány	1028	1036	800	5 (40)	0/2017.12.10	42142/2017MAV	Pályasípot. Avut felsíplémeny			K7 - K8 - K/5 sz. kitérők között
1	Komárom-Rendező			Kötélpálya IV. sz. vágány	1028	1036	800	5 (40)	0/2017.12.10	42142/2017MAV	Pályasípot. Av			

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szélyesség	Hossz	Szélesség	M. sz. többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megkezdés	Tényleges megkezdés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Győr-Rendőz	jobb átlérő fővágány	XIV. sz. jobb vágány	1404	1410	600	100 (160)	0	2012.10.01	UVHVF/27/0/2012	Hatóság határozat: UVHVF/27/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendőz	bal átlérő fővágány	XV. sz. bal vágány	1392	1404	1200	120 (160)	0	2012.10.01	UVHVF/27/0/2012	Hatóság határozat: UVHVF/27/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendőz	bal átlérő fővágány	XIV. sz. jobb vágány	1404	1410	600	100 (160)	0	2012.10.01	UVHVF/27/0/2012	Hatóság határozat: UVHVF/27/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendőz	ALÉI kihívóvágány	0	4,25	425	20 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			12 sz. kiterő a MAV határán	
1	Győr-Rendőz	Duna vontatóvágány	0	12,71	1271	10 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			04 sz. kiterő - Szesszgyár vágánykapu között	
1	Győr-Rendőz	Aszfaltos vontató	0	9,21	921	10 (40)	0	2022.10.12	42698-10/2021/MAV	Pályálatlap: Avul kiterő, korhadt ajkák			1407 - 111 - 311 - X11 - 42054 sz. kiterő (XIII/1 - utközbeak)	
1	Győr-Rendőz	J+J Kft. vágány	0	2,0	200	5 (40)	0	2022.10.13	42698-10/2021/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			V11 sz. kiterő - Öspingyár úti útjáró között	
1	Győr-Rendőz	Badacsony vontatóvágány	0,28	5,98	570	20 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			Öspingyár úti útjáró - VIII/1 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	Badacsony vontatóvágány	0,58	6,98	288	10 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			VIII/1 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Badacsony vontatóvágány	0,88	8,1	324	20 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			VIII/1 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Aszfaltos vontató XIII/1 sz. kiterő	14,96	15,24	29	10 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			VIII/1 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Előrendező I. sz. vágány	1382	1392	1000	20 (40)	0	2004.12.12	LN	Kiterő állapota. Avul kiterő alkátrész, korhadt ajkák			12 - 401 - 412 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	Előrendező II. sz. vágány	1382	1392	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			402 - 411 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	Előrendező III. sz. vágány	1382	1392	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			403 - 410 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	Előrendező IV. sz. vágány	1382	1392	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			404 - 409 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	Előrendező V. sz. vágány	1382	1392	1000	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			405 - 409A sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	XVI. sz. vágány	1392	1411	1900	80 (120)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000	Hatóság határozat: UVHVF/27/0/2012 Használatbavételi engedély			57 - 22 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	"Rágs" kihívó vágány	1393	1395	200	20 (40)	0	2013.12.15	HEG	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			24 - 42 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	"U" kihívó vágány	1393	1395	200	20 (40)	0	2013.12.15	HEG	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			412 - 413 - 40 - 50 - 60 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	XVII. sz. vágány	1397	1408	1100	20 (40)	0	2008.02.01	Gy.1517-10/2008	Pályálatlap: felszínhibák			66 - 70 - 76-79 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	VIII. sz. vágány	1398	1407	900	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			74 - 87 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	X. sz. vágány	1398,69	1405,21	652	10 (40)	0	2022.10.10	22768-1/2021/MAV	Pályálatlap: műszaki állapot, felépítmény avultság			72 - 101 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	"Mérleg" vágány	1401	1403	200	5 (40)	0	2015.03.03	HEG	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			422 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	I. sz. vágány	1401	1406	500	10 (40)	0	2019.12.08	2019/2020 menetrend módosítás HM	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			420-421-423-425-426-432 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	Csárda I. sz. vágány	1403	1406	300	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.638-275/2003	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			423 - 424 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Csárda II. sz. vágány	1403	1406	300	0 (40)	0	2003.12.14	LN	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			425 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Csárda III. sz. vágány	1403	1406	300	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-181/2004	Pályálatlap: Avul felépítmény			426 - 427 - 428 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	Csárda V. sz. vágány	1403	1406	300	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-181/2004	Pályálatlap: Avul felépítmény			427 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	"Raktár" V. sz. vágány	1403	1405	200	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.638-275/2003	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			404 sz. kiterő - homlokzatkód	
1	Győr-Rendőz	422 - 501 - 502 - 503 sz. kiterő által alkotott líra vágány	1403	1405	200	20 (40)	0	2016.12.15	Fgy	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			502 - 505 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	"Raktár" II. sz. vágány	1403	1405	200	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.638-275/2003	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			428 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	"Raktár" IV. sz. vágány	1403	1405	200	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.638-275/2003	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			424 sz. kiterő - homlokzatkód	
1	Győr-Rendőz	"Raktár" III. sz. vágány	1403	1405	200	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.638-275/2003	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			425 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Csárda IV. sz. vágány	1403	1406	300	5 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			437 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	"Csarab" csokna vágány	1403,15	1404,96	181	10 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény			428 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	"Raktár" I. sz. vágány	1403,15	1404,96	181	10 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			429 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Temező III. sz. vágány	1406	1408	300	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.638-275/2003	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt fabelekek			432 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Temező I. sz. vágány	1406	1408	300	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.2384-1032/2008	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			433 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	Temező II. sz. vágány	1406	1408	300	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.2384-1032/2008	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt fabelekek			434 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	Szerelvényáró T2. sz. vágány	1406	1408	300	5 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			435 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	Szerelvényáró T3. sz. vágány	1406	1408	300	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.638-275/2003	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			87 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	"Háromszög" csokna vágány	1406	1408	300	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			436 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	"Szerelvényáró" vágány	1408	1410	200	20 (40)	0	2010.12.14	Gy.105-58/2010	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			87 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	"Dreher" csokna vágány	1408	1410	100	0 (40)	0	2015.12.13	58676/2015/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, korhadt ajkák			59 - 76 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	jobb átlérő fővágány	1410	1420	1000	100 (160)	0	2012.10.01	UVHVF/27/0/2012	Hatóság határozat: UVHVF/27/0/2012 Használatbavételi engedély			61 sz. kiterő - fókup	
1	Győr-Rendőz	bal átlérő fővágány	III. sz. bal vágány	1410	1420	1000	100 (160)	0	2012.10.01	UVHVF/27/0/2012	Hatóság határozat: UVHVF/27/0/2012 Használatbavételi engedély			
1	Győr-Rendőz	"Gyornán" kihívó vágány	1418	1412	400	20 (40)	0	2015.03.03	HEG	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			71 - 61 - fókup	
1	Győr-Rendőz	V. sz. vágány	1418,15	1416,31	416	20 (100)	0	2022.10.10	22768-1/2021/MAV	Pályálatlap: csak tehervonatok részére, 192 m kasszajánlva iv a kiterő között			Caak tehervonatok részére. Kizöve nincs. (Gysev vágány) 49 - 11 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	VI. sz. vágány	1418,48	1416,08	961	20 (100)	0	2022.10.10	22768-1/2021/MAV	Pályálatlap: csak tehervonatok részére, műszaki állapot, felépítmény avultság			Caak tehervonatok részére. Kizöve nincs. (Gysev vágány) 49 - 11 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	VIII. sz. vágány	1413,11	1415,78	287	0 (40)	0	2022.10.10	22768-1/2021/MAV	Pályálatlap: csak tehervonatok részére, műszaki állapot, felépítmény avultság			Caak tehervonatok részére. Kizöve nincs. (Gysev vágány) 49 - 11 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány" I. sz. vágány	1414,93	1420,51	558	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			(09 - 201 - 202 - fókup) - 213 - 216 - 3 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány" II. sz. vágány	1414,93	1418,63	370	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			1410 - 216 sz. kiterő között (utközbeak - 213 sz. kiterő között)	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány" III. sz. csokna vágány	1415,91	1418,17	226	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			210 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány" IV. sz. vágány	1416,2	1418,28	243	0 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			202 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	V. sz. vágány	1416,3	1419,2	290	40 (100)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrend ev	Geometria miatt. 192 m kasszajánlva iv a kiterő között			(Gysev vágány) 11-33 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány" III. sz. csokna vágány	1417,03	1417,97	94	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			209 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány" II. sz. vágány	1417,04	1418,54	150	0 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			203 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány" I. sz. csokna vágány	1417,04	1418,54	150	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			(211 - 209 sz. kiterő - utközbeak között)	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány-Szerelvényáró" vágány	1417,11	1418,28	215	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			(204 - 205 - 207 - 217 sz. kiterő között)	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány-Szerelvényáró" vágány	1417,11	1418,28	215	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			208 sz. kiterő - utközbeak	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány-Szerelvényáró" vágány	1417,44	1417,94	501	0 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			(13 - 12 sz. kiterő - utközbeak között)	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány-Szerelvényáró" vágány	1417,61	1419,32	171	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			(207 - 217 sz. kiterő - utközbeak között)	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány-Szerelvényáró" vágány	1417,91	1418,78	87	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			23 - 13 sz. kiterő között	
1	Győr-Rendőz	"Fővágány-Szerelvényáró" vágány	1418,2	1418,51	31	0 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			1410 - 216 sz. kiterő - fókup (fókup között)	
1	Győr-Rendőz	"Posta" csokna vágány	1418,78	1419,45	67	5 (40)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák			13 sz. kiterő - "Ujakk" útjáró	
1	Győr-Rendőz	Fordítóköröng "Husáng"vágányok	1418,83	1419,03	20	0 (15)	0	2018.05.29	42142-10/2018/MAV	Pályálatlap: Avul felépítmény, felszínhibák, fordítóköröng műszaki állapota				
1	Győr-Rendőz	Kocsijavító V. sz												

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.160 többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
1	Hegyeshalom			465 sz. kitérő	1893,22	1893,52	30	0 (40)	0/2019.12.08	41522/2019/MAV	Kitérő állapota, kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak			
1	Hegyeshalom			Ószezakövi III. vágány	1893,52	1897,49	391	0 (40)	0/2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályavállalati, Avulit felépítmény, korhadt ajkak			
1	Hegyeshalom	Hegyeshalom OH	jobb vágány		1886	1927	4100	120 (140)	0,6/2009.12.13	CsZs	Hatósági határozat, x			465 sz. kitérő - fokkúp
1	Hegyeshalom	Hegyeshalom OH	bal vágány		1886	1927	4100	120 (140)	0,6/2009.12.13	CsZs	Hatósági határozat, x			
<b>1 Összes korlátozás: 576 db</b>					<b>Hossz (m): 259491</b>		<b>Mi. tő. (p): 50,3</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
2	Angyalföld			"Szeráni" vágány	54,2	57,2	300	5 (40)	0 2016.12.15	FGy	Pályaalapot. x			6 sz. kitérő -
2	Angyalföld			VII/a. sz. vágány	56,97	60,51	354	20 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			20 - 38 sz. kitérők között
2	Angyalföld			"Chinoín" vontató vágány és a kapcsolódó iparvágányokon	57,3	62,3	500	5 (40)	0 2016.12.15	FGy	Pályaalapot. x			8 sz. kitérő -
2	Angyalföld			VII/b. sz. vágány	60,51	62,37	186	20 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			38 - 29 sz. kitérők között
2	Angyalföld			VII/c. sz. vágány	62,31	65,92	361	20 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			29 - 21 sz. kitérők között
2	Angyalföld			VIII. sz. vágány	62,37	67,28	491	20 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			29 - 7 sz. kitérők között
2	Angyalföld			X. sz. csonka vágány	63,39	66,54	315	5 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			- 5 sz. kitérő
2	Angyalföld			IX. sz. csonka vágány	63,86	67,51	365	5 (40)	0 2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaalapot. x			homlokarakodó - 9 sz. kitérő
2	Angyalföld			XI. sz. csonka vágány	65,69	66,43	74	10 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			vágányzáróbak - 25 sz. kitérő
2	Angyalföld			XIII. sz. csonka vágány	66,71	67,21	50	10 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			25 sz. kitérő - vágányzáróbak
2	Angyalföld			XII. sz. csonka vágány	69,98	70,84	186	10 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			5 sz. kitérő - földkúp
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	jobb vágány		4,66	13	834	80 (100)	0,4 2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Hatósági határozat. Építési engedély szerinti sebesség			
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	jobb vágány		13	15	300	60 (100)	0,7 2015.08.19	HM	Hatósági határozat. A vágány hatósági forgalomba helyezésre vár.			(szelvény-váltás:62+29=0+00)
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	bal vágány		4,04	13	896	80 (100)	0,4 2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Hatósági határozat. Építési engedély szerinti sebesség.			
2	Angyalföld	Újpest mh. kiágazás	bal vágány		13	15	200	40 (100)	1,2 2015.08.19	HM	Hatósági határozat. A vágány hatósági forgalomba helyezésre vár.			(szelvény-váltás:62+29=0+00)
2	Újpest mh. kiágazás	Aquincum mh. kiágazás			15	16	100	60 (100)	0,7 2015.08.19	HM	Hatósági határozat. A vágány hatósági forgalomba helyezésre vár			(szelvény-váltás:62+29=0+00)
2	Újpest mh. kiágazás	Aquincum mh. kiágazás			16	29	1100	80 (100)	0,5 2015.08.19	b/22/324-D	Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)			
2	Óbuda			V. sz. vágány	47	51	400	10 (40)	0 2015.12.13	59678/2015/MAV	Pályaalapot. x			14 - 11 sz. kitérők között
2	Óbuda			VII. sz. csonka vágány	48	51	300	10 (40)	0 2015.08.19	b/22/324-D	Pályaalapot. x			13 sz. kitérő -
2	Óbuda			VI. sz. csonka vágány	48	51	300	0 (40)	0 2015.08.19	b/22/324-D	Pályaalapot. kizárva			13 sz. kitérő -
2	Óbuda			VIII. sz. kihűző csonka vágány	52	53	100	5 (40)	0 2015.08.19	b/22/324-D	Pályaalapot. x			11 sz. kitérő -
2	Óbuda	Solymár	jobb vágány		103,5	104	50	80 (100)	0,3 2015.08.19	b/22/324-D	Rálátási háromszög hiánya. Beruházás 104+19 szelvényben lévő gyalogos átjáró rálátás hiánya miatt			páros számú vonatok részére
2	Óbuda	Solymár	bal vágány		103,5	104	50	40 (100)	1,1 2015.08.19	b/22/324-D	Rálátási háromszög hiánya. Beruházás 104+19 szelvényben lévő gyalogos átjáró rálátás hiánya miatt			páros számú vonatok részére
2	Solymár			III. sz. csonka vágány	118	120	200	5 (20)	0 2016.04.15	59678-3/2016/MAV	Pályaalapot. x			4 sz. kitérő -
2	Solymár	Pilisvörösvár	jobb vágány		138	145	700	80 (100)	0,4 2014.12.13	HM	Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)			
2	Solymár	Pilisvörösvár	jobb vágány		145	163,6	1860	60 (100)	1,4 2015.12.11	58000/2015/MAV	Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)			
2	Solymár	Pilisvörösvár	bal vágány		138	145	700	80 (100)	0,4 2014.12.13	HM	Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)			
2	Solymár	Pilisvörösvár	bal vágány		145	163,6	1860	60 (100)	1,4 2015.12.11	58000/2015/MAV	Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján (Ivviszonyok)			
2	Pilisvörösvár		jobb átmenő fővágány	I. sz. vágány	163,6	170,2	660	60 (100)	0,9 2015.08.19	b/22/324-D	Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján			
2	Pilisvörösvár		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	163,6	170	640	60 (100)	0,9 2015.08.19	b/22/324-D	Hatósági határozat. Hatósági építési engedély alapján			
2	Pilisvörösvár			IV. sz. csonka vágány	164	168	400	10 (20)	0 2016.04.15	59678-3/2015/MAV	Pályaalapot. x			14 sz. kitérő -
2	Pilisvörösvár			V. sz. csonka vágány	164	165	100	10 (20)	0 2016.04.15	59678-3/2015/MAV	Pályaalapot. x			16 sz. kitérő -
2	Pilisvörösvár			VI. sz. csonka vágány	165	168	300	10 (40)	0 2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaalapot. x			16 sz. kitérő -
2	Pilisvörösvár			VII. sz. csonka vágány	167	169	200	10 (40)	0 2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaalapot. x			8 sz. kitérő -
2	Pilisvörösvár	Órhegy "A" elágazás			170,2	188,24	1804	60 (100)	1,3 2014.12.13	HM	Geometria miatt. Kis sugarú ívek. R=250 m			
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	jobb vágány		188,24	202	1376	60 (100)	1,2 2014.12.13	HM	Geometria miatt. Kis sugarú ívek. R=250 m és R=500 m			
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	jobb vágány		202	210,5	850	80 (100)	0,4 2014.12.13	HM	Geometria miatt. Kis sugarú ívek. R=425 m			
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	bal vágány		188,24	202	1376	60 (100)	1,2 2014.12.13	HM	Geometria miatt. Kis sugarú ívek. R=250 m és R=500 m			
2	Órhegy "A" elágazás	Órhegy "B" elágazás	bal vágány		202	211	900	80 (100)	0,4 2014.12.13	HM	Geometria miatt. Kis sugarú ívek. R=425 m			
2	Órhegy "B" elágazás	Piliscsaba			210,5	228	1750	80 (100)	0,6 2015.12.13	58000/2015/MAV	Geometria miatt. Alagút szerkezeti kialakítása és kis sugarú ívek, R=300 és R= 590 m között változó ívsugarakkal			
2	Órhegy "B" elágazás	Piliscsaba			228	252,82	3300	60 (100)	1,9 2014.12.13	HM	Geometria miatt. Kis sugarú ívek. R=250 m			
2	Piliscsaba			II. sz. átmenő fővágány	252,82	258,73	591	60 (100)	0,9 2014.12.13	HM	Hatósági határozat. Használatbavételi engedélyben meghatározott sebesség			
2	Piliscsaba	Leányvár			258,73	261	227	60 (100)	0,7 2015.12.13	58000/2014/MAV	Geometria miatt. Kis sugarú ívek. R=250 m			
2	Piliscsaba	Leányvár			261	304,8	4380	70 (100)	1,6 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Piliscsaba	Leányvár			304,8	310,8	600	60 (100)	0,9 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Piliscsaba	Leányvár			310,8	320	920	70 (100)	0,7 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Piliscsaba	Leányvár			320	338,35	1835	80 (100)	0,6 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Leányvár			II. sz. vágány	338,35	343,25	490	80 (100)	0,4 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			Egybetűzve az állomással.
2	Dorog			III. sz. vágány	385	396,45	1145	80 (100)	0,5 2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől	Egyéb ok. x			
2	Dorog			II. a. vágány	385	388	300	80 (100)	0 2019.12.15	2019/2020 menetrendi év	Egyéb ok. x			
2	Dorog			I. sz. csonka vágány	387,7	392	430	10 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			16 sz. kitérő - vágányzáróbak
2	Dorog			XIX. sz. vágány	388	391	300	5 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. x			16 sz. kitérő után "Fatelep" sajátcélu vágány
2	Dorog			II. sz. vágány	388	395	700	80 (100)	0 2019.12.15	2019/2020 menetrendi év	Egyéb ok. x			
2	Tokodi elágazás	Esztergom-Kertváros			413,7	418,5	480	60 (100)	0,8 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Esztergom-Kertváros			I. sz. vágány	418,5	423,6	510	60 (100)	0,8 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Esztergom-Kertváros			II. sz. vágány	418	424	600	40 (60)	0 2013.12.14	HM	Hatósági határozat. UVH/VF/3030/14/2013			
2	Esztergom-Kertváros	Esztergom			462	462,6	60	40 (100)	1,1 2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől	Egyéb ok. x			
2	Esztergom			TV. sz. vágány	453,8	454,7	90	20 (40)	0 2018.03.21	42142-5/2017/MAV	Pályaalapot. x			
2	Esztergom			"SUZUKI" II. sz. vágány	455	457,6	260	5 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Hatósági határozat. Építési engedély szerinti sebesség			10 sz. kitérő -
2	Esztergom			"SUZUKI" I. sz. vágány	456,45	459,45	300	5 (40)	0 2017.12.10	42142/2017/MAV	Hatósági határozat. Építési engedély szerinti sebesség			16 sz. kitérő -
2	Esztergom			TV. sz. vágány	463,3	463,9	60	20 (40)	0 2018.03.21	42142-5/2017/MAV	Pályaalapot. x			24 sz. kitérő -
2	Esztergom			VII. sz. vágány	463,6	465	140	20 (40)	0 2018.03.21	42142-5/2017/MAV	Pályaalapot. x			30 sz. kitérő -
2	<b>Összes korlátozás: 62 db</b>						<b>Hossz (m): 41206</b>	<b>Mi. tö. (p): 26,7</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
3	Komárom	Komárom OH.			8   28	2000	60 (80)	0,8	2019.01.16	HM	Pályaállapot, műszaki állapot, avult felépítmény			
3	Összes korlátozás: 1 db				z (m):	2000	Mi. tö. (p):	0,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
4	Almásfűzitő	Almásfűzitő KEG ipvk.			2,8	21,75	1895	40 (50)	0,7	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályaállapot. x	894+62=2+80
4	Almásfűzitő	Almásfűzitő KEG ipvk.			<b>2,8</b>	<b>21,75</b>	<b>1895</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Almásfűzitő KEG ipvk.		A/1 kitérő		21,75	22,1	35	40 (50)	0,2	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályaállapot. x	
4	Almásfűzitő KEG ipvk.		A/1 sz. kitérő		<b>21,75</b>	<b>22,1</b>	<b>35</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Almásfűzitő KEG ipvk.	Neszmély			22,1	65	4290	40 (50)	1,4	2004.12.12	LN.			Pályaállapot. x	
4	Almásfűzitő KEG ipvk.	Neszmély			<b>22,1</b>	<b>65</b>	<b>4290</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Neszmély		II. sz. vágány		65	73	800	10 (50)	4,8	2003.12.14	LN			Pályaállapot. x	
4	Neszmély		I. sz. "Raktári" csonka vágány		65	68	300	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályaállapot. kizárva	
4	Neszmély	Süttő			73	155,8	8280	40 (50)	2,6	2008.12.14	LN			Pályaállapot. x	
4	Neszmély	Süttő			<b>73</b>	<b>155,8</b>	<b>8280</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Süttő		II. sz. vágány		155,8	164	820	40 (50)	0,4	2018.07.31	HM			Pályaállapot. x	
4	Süttő		02. sz. vágány		<b>155,8</b>	<b>164</b>	<b>820</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Süttő		"HM Erdészeti" vágány		0	6	600	5 (20)	0	2018.02.02	42142-4/2017/MAV			Pályaállapot. x	- 5 sz. kitérő, a kiszolgálás csak pályamesteri kísérettel végezhető
4	Süttő		I. sz. csonka vágány		156	158	100	5 (40)	0	2018.02.02	42142-4/2017/MAV			Pályaállapot. x	5 sz. kitérő - , a kiszolgálás csak pályamesteri kísérettel végezhető
4	Süttő	Lábatlan			164	200	3600	40 (50)	1,2	2005.08.15	Gy.1517-75/2005.			Pályaállapot. x	
4	Süttő	Lábatlan			<b>164</b>	<b>200</b>	<b>3600</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Lábatlan		III. átmenő fővg.		200	222	2200	40 (50)	0,8	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályaállapot. x	
4	Lábatlan		02. sz. vágány		<b>200</b>	<b>222</b>	<b>2200</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Lábatlan		"Papírgyári" vágányok		0	7	700	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. kizárva	3 sz. kitérő -
4	Lábatlan		"FOREST" vágányok		0	1	100	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. kizárva	4 sz. kitérő -
4	Lábatlan		"Eternit" iparvágány		0	1,72	172	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. kizárva	2 sz. kitérő -
4	Lábatlan		Piszke I. sz. vágány		174	180	600	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. kizárva	6 - 3 sz. kitérők között
4	Lábatlan		Piszke II. sz. vágány		174	180	600	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. kizárva	2 - 1 sz. kitérők között
4	Lábatlan		I. sz. vágány		201	208	700	5 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MAV			Pályaállapot. x	7 - 14 sz. kitérők között
4	Lábatlan		9., 11. sz. kitérők		201	202	100	20 (50)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Kitérő állapota. x	
4	Lábatlan		III. sz. vágány		201,32	208,61	729	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. x	(9 - 12 sz. kitérők között)
4	Lábatlan		IV. sz. vágány		201,63	208,21	658	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. x	(11 - 16 sz. kitérők között)
4	Lábatlan		V. sz. vágány		202,08	207,88	580	0 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. x	(15 - 18 sz. kitérők között)
4	Lábatlan		VI. sz. vágány		202,7	203,05	35	0 (40)	0	2018.03.21	42142-5/2017/MAV			Pályaállapot. kizárva	20 - 19 sz. kitérők között
4	Lábatlan		VII. sz. vágány		202,7	203,05	35	0 (40)	0	2018.03.21	42142-5/2017/MAV			Pályaállapot. kizárva	22 - 21 - 21/1 sz. kitérők között
4	Lábatlan		VII. sz. vágány 21 sz. kitérő		202,91	203,21	11,1	0 (40)	0	2018.03.21	42142-5/2017/MAV			Kitérő állapota. x	
4	Lábatlan		VI. sz. vágány		202,91	203,05	14	0 (40)	0	2018.03.21	42142-5/2017/MAV			Pályaállapot. kizárva	19 - 17 sz. kitérők között
4	Lábatlan		VII. sz. vágány		202,91	203,05	14	0 (50)	0	2018.03.21	42142-5/2017/MAV			Pályaállapot. kizárva	21 - 21/1 sz. kitérők között
4	Lábatlan		VI. sz. vágány 19 sz. kitérő		202,91	203,21	30	0 (40)	0	2018.03.21	42142-5/2017/MAV			Kitérő állapota. x	
4	Lábatlan		VI. sz. vágány		203,21	207,19	398	5 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MAV			Pályaállapot. x	(20 - 17 - 19 sz. kitérők között) páros oldal felől csonkavágányként használható
4	Lábatlan		VII. sz. vágány		203,21	206,7	349	5 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MAV			Pályaállapot. x	(22 - 21 - 21/1 sz. kitérők között) páros oldal felől csonkavágányként használható
4	Lábatlan		12., 16., 18. sz. kitérők		207,5	209	150	20 (50)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			Kitérő állapota. x	
4	Lábatlan	Nyergesújfalu			222	242	2000	40 (50)	0,8	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályaállapot. x	
4	Lábatlan	Nyergesújfalu			<b>222</b>	<b>242</b>	<b>2000</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Nyergesújfalu		III. átmenő fővg.		242	252	1000	40 (50)	0,5	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályaállapot. x	
4	Nyergesújfalu		02. sz. vágány		<b>242</b>	<b>252</b>	<b>1000</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Nyergesújfalu		"Zoltek" sajátcéli vágány		0	18	1800	5 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. x	3 sz. kitérő -
4	Nyergesújfalu		I. sz. "Raktári" csonka vágány		245	247	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.238-473/2007.			Pályaállapot. kizárva	5 sz. kitérő -
4	Nyergesújfalu	Tokod			252	258	600	40 (50)	0,3	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályaállapot. x	
4	Nyergesújfalu	Tokod			<b>252</b>	<b>258</b>	<b>600</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.22 10:00</b>	<b>507-165/2023/MAV</b>			<b>Pályaállapot csak tehervonatok részére. Betonajlakban fabetétek avulása.</b>	<b>Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.</b>
4	Nyergesújfalu	Tokod			258	333	7500	40/50 (50)	2,4	2004.12.12	LN.			Pályaállapot. BZ-re 50 km/ó	
4	Tokod		III. átmenő fővg.		333	345	1200	40/50 (50)	0,5	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			Pályaállapot. BZ-re 50 km/ó	
4	Tokod		1. sz. kitérő		<b>333,2</b>	<b>334,3</b>	<b>110</b>	<b>10 (50)</b>	<b>1,5</b>	<b>2019.11.13 10:00</b>	<b>15032-749</b>			<b>Pályahiba. Kapcsolószerek állapota</b>	<b>"K" kitérő irányára</b>
4	Tokod		"Annavölgyi" kihúzó vágány		0	1	100	5 (20)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. x	
4	Tokod		"Üveggyári" csonka vágány		0	5	500	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályaállapot. kizárva	30 sz. kitérő -
4	Tokod		"Üveggyári" csonka vágány		0	5	500	0 (40)	0	2016.12.15	HM			Pályaállapot. kizárva	31 sz. kitérő -
4	Tokod		"Brikettyári" összekötő vágány		0	3,49	349	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. x	25 - 29/2 sz. kitérők között
4	Tokod		"Brikettyári" IV. sz. vágány		3,77	10,9	713	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. kizárva	29/3 sz. kitérő -
4	Tokod		"Brikettyári" I. sz. vágány		3,77	6,94	317	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. x	29/3 - 29/14 sz. kitérők között
4	Tokod		"Brikettyári" III. sz. vágány		3,77	9,74	597	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. kizárva	29/3 - 29/15 sz. kitérők között
4	Tokod		"Brikettyári" II. sz. vágány		3,77	9,74	597	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. kizárva	29/3 - 29/16 sz. kitérők között
4	Tokod		5. sz. kitérőre		<b>333,2</b>	<b>334,3</b>	<b>110</b>	<b>10 (50)</b>	<b>0</b>	<b>2019.11.13 10:00</b>	<b>15032-749</b>			<b>Pályahiba. Kapcsolószerek állapota</b>	
4	Tokod		IV. sz. vágány		333,79	342,23	844	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. x	(5 - 10 sz. kitérők között)
4	Tokod		21 sz. kitérő utáni 2. sz. csonka vágány		334	336	200	5 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MAV			Pályaállapot. x	
4	Tokod		21 sz. kitérő utáni 1. sz. csonka vágány		334	336	200	5 (40)	0	2015.12.13	59678/201			Pályaállapot. x	
4	Tokod		V. - X. sz. vágányok kezdőponti oldal kitérőkön		334	336	200	5 (40)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			Kitérő állapota. x	
4	Tokod		VI. sz. vágány		334,23	341,28	705	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. x	(11 - 1/8 sz. kitérők között)
4	Tokod		VII. sz. vágány		334,23	341,28	705	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. x	(13 - 20 sz. kitérők között)
4	Tokod		V. sz. vágány (9 - 14 sz. kitérők között)		334,23	341,64	741	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. Pálya műszaki állapota	
4	Tokod		VIII. sz. vágány		334,8	341,28	648	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől			Pályaállapot. x	(15 - 22 sz. kitérők között)
4	Tokod		IX. sz. vágány		335,08	340,79	571	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. x	
4	Tokod		X. sz. vágány		335,36	340,14	478	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. x	
4	Tokod		26 sz. kitérő utáni csonka vágány		339	340	100	0 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MAV			Pályaállapot. kizárva	
4	Tokod		X. sz. vágány végponti oldal kitérők		339	341	200	5 (40)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			Kitérő állapota. x	
4	Tokod		30 sz. kitér												



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5	Székesfehérvár	Székesfehérvár KSZG ipvk.			-1	8	7300	80 (100)	1,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Székesfehérvár	Székesfehérvár KSZG ipvk.			8	21	1300	40 (100)	2,2	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Székesfehérvár	Székesfehérvár KSZG ipvk.			21	33,4	1240	80 (100)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	<b>Székesfehérvár</b>	<b>Székesfehérvár KSZG ipvk.</b>			<b>21</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.12.10 00:00</b>	<b>507-234/2023/MAV</b>			
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.		B/1. kitérő		33,4	33,7	30	80 (100)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.		Szárászréti vontató vágány		0,34	5,66	532	5 (40)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			B2 sz. kitérő végétől a KSZG kapuig
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			33,7	35	130	80 (100)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	<b>Székesfehérvár KSZG ipvk.</b>	<b>Moha</b>			<b>34</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.12.10 00:00</b>	<b>507-234/2023/MAV</b>			
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			35	46	1100	60 (100)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			46	46,5	50	40 (100)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			46,5	49	250	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Székesfehérvár KSZG ipvk.	Moha			49	91	4200	80 (100)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Moha		III. sz. vágány		91	92	100	60 (100)	0,7	2016.12.11	Gy.619-45/2000.			
5	Moha		III. sz. vágány		92	101	900	80 (100)	0,4	2016.12.11	Gy.619-45/2000.			
5	Moha		01. sz. "Raktári" vágány		92	99	700	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			8 - 5 sz. kitérők között
5	<b>Moha</b>		<b>IV. vg.</b>		<b>92</b>	<b>99</b>	<b>700</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2020.03.04 10:00</b>	<b>1-085/2020</b>			
5	Moha	Moha-Rakodó			101	129	2800	80 (100)	0,7	2013.12.15	HM			
5	Moha-Rakodó		I. sz. vágány		129	141	1200	80 (100)	0,5	2013.12.15	HM			
5	Moha-Rakodó		Bak 1. sz. vágány		128,2	129,8	160	5 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			4 sz. kitérő - földkúp
5	Moha-Rakodó		III. sz. vágány		130,9	138,4	750	0 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			
5	Moha-Rakodó		II. sz. vágány		131	139	800	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
5	Moha-Rakodó		IV. sz. vágány		131	138	700	20 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			
5	Moha-Rakodó		V. sz. vágány		131,5	137,8	630	0 (40)	0	2021.03.09	1-048/2021/MAV			
5	<b>Moha-Rakodó</b>		<b>II. vágányába fekvő 3. sz. kitérőre</b>		<b>139,1</b>	<b>139,7</b>	<b>60</b>	<b>10 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2023.07.24 12:00</b>	<b>507-111/2023</b>			<b>Kivitelezői hiba miatt. Egyszerűkesztesítésben rossz vezetéstáv érték FKG Kft kivitelezési hibájából</b>
5	Moha-Rakodó	Bodajk			141	146	500	80 (100)	0,4	2013.12.15	Hm			
5	Moha-Rakodó	Bodajk			146	148	200	60 (100)	0,7	2011.12.11	CsZs			
5	<b>Moha-Rakodó</b>	<b>Bodajk</b>			<b>146</b>	<b>148</b>	<b>200</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.11.10 10:00</b>	<b>507-207/2023/MAV</b>			
5	Moha-Rakodó	Bodajk			148	195	4700	80 (100)	1	2010.12.12	Gy.115-58/2010.			
5	<b>Moha-Rakodó</b>	<b>Bodajk</b>			<b>184</b>	<b>185</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.11.15 10:00</b>	<b>507-209/2023/MAV</b>			
5	Bodajk		5. sz. vágány		195	203	1100	80 (100)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	<b>Bodajk</b>		<b>V. vg.</b>		<b>203</b>	<b>206</b>	<b>300</b>	<b>40 (80)</b>	<b>1</b>	<b>2019.03.08 08:00</b>	<b>b/22/119</b>			
5	Bodajk		05. sz. vágány		203	205	200	80 (100)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Bodajk		04a. sz. csonka vágány		196	199	300	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			10 sz. kitérő - földkúp
5	Bodajk		10. sz. csonka vágány		196	203	700	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			27 sz. kitérő - földkúp
5	Bodajk		VII. sz. vágány		196	203	700	0 (40)	0	2017.12.10	2017/2018 menetrendváltás			8-23 kitérők között
5	Bodajk		III. sz. vágány		196	204	800	10 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			
5	Bodajk		VIII. sz. vágány (12-25 kitérők között)		196,5	202,9	640	0 (40)	0	2017.12.10	2017/2018 menetrendváltás			
5	Bodajk		II. sz. vágány		196,9	206,7	980	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			16-17 sz. kitérők között
5	Bodajk		09. sz. vágány		197	203	600	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			12 - 27 sz. kitérők között
5	Bodajk		01. sz. vágány		197	203	600	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			18 - 29 - 21 sz. kitérők között
5	Bodajk		01. sz. csonka vágány		197	199	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			18 sz. kitérő - földkúp
5	Bodajk		04b. sz. csonka vágány		201	204	300	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			9 sz. kitérő - földkúp
5	Bodajk		"Mérleg" vágány		201	203	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			21 - 29 sz. kitérők között
5	Bodajk	Mór			205	269	6400	80 (100)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Mór		III. sz. vágány		269	280	1100	60 (100)	1,1	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
5	Mór		6-8 sz. kitérők között ( II.-III.sz. vg. kezdőponti oldal )		270	271	100	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
5	<b>Mór</b>		<b>8. 10. kitérő és a 8. - 10. kitérők közé</b>		<b>270</b>	<b>271</b>	<b>100</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2020.09.13 23:59</b>	<b>3-065/2020</b>			<b>Karbantartási munka. Ideiglenes forgalomba helyezés</b>
5	Mór		II. sz. vágány.		271	279	800	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
5	Mór		01. sz. rakodó vágány		271	279	800	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			16 - 24 - 7 sz. kitérők között
5	Mór		06. sz. csonka vágány		271	272,24	123	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			20 sz. kitérő - földkúp
5	Mór		01. sz. csonka vágány		271,3	273,1	180	5 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			16 - 22 - homlokrakodó
5	Mór		06. sz. rakodó vágány		272	276	400	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			20 - 26 - 9 sz. kitérők között
5	Mór		V. sz. vágány		272	279	700	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
5	Mór		IV. sz. vágány.		272	279	700	0 (40)	0	2017.05.30	b/22/245			
5	Mór	Bakonysárkány			280	375	9500	80 (100)	1,7	2010.12.12	Gy.115-58/2010.			
5	Bakonysárkány		I. sz. vágány		375	384	900	80 (100)	0,4	2010.12.12	Gy.115-58/2010.			
5	Bakonysárkány		III. sz. vágány		376	383	700	0 (40)	0	2017.12.10	2017/2018 menetrendváltás			4 - 3 sz. kitérők között
5	Bakonysárkány		"Kisbéri" csonka vágány		383	384	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			5 sz. kitérő - földkúp
5	Bakonysárkány	Kisbér			384	412	2800	80 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Bakonysárkány	Kisbér			412	424	1200	40/60 (100)	2,1	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Bakonysárkány	Kisbér			424	425	100	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	<b>Bakonysárkány</b>	<b>Kisbér</b>			<b>424</b>	<b>425</b>	<b>100</b>	<b>40 (80)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.11.10 10:00</b>	<b>507-207/2023/MAV</b>			
5	Bakonysárkány	Kisbér			425	456	3100	80 (100)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Kisbér		II. sz. vágány		456	469	1300	60 (100)	1,1	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
5	Kisbér		01A. sz. csonka vágány		458	460	200	0 (40)	0	2014.12.13	HM			8 sz. kitérő - földkúp
5	Kisbér		I. sz. vágány		458	460	200	0 (50)	0	2010.12.12	HM			2-18 sz. kitérők között
5	Kisbér		06. sz. csonka vágány		459,79	460,82	103	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			20 sz. kitérő - földkúp
5	Kisbér		I. sz. vágány		460	466	600	40 (50)	0	2010.12.12	HM			
5	<b>Kisbér</b>		<b>14. sz. váltó kitérő irány</b>		<b>460,3</b>	<b>460,6</b>	<b>30</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2018.11.12 13:00</b>	<b>b/22/394-D</b>			<b>A 14. sz. váltó kitérő "K" irányára vonatkozik.</b>
5	Kisbér		06. sz. "rakodó" vágány		461	466	500	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			20 - 22 - 17 sz. kitérők között
5	Kisbér		07. sz. "rakodó" vágány		461,3	463,05	175	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			22 sz. kitérő - homlokrakodó
5	Kisbér		08. sz. "rakodó" vágány		465	466,3	130	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			17 sz. kitérő - földkúp
5	Kisbér	Nagyigmánd-Bábolna			469	493	2400	80 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Kisbér	Nagyigmánd-Bábolna			493	494	100	40 (100)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	Kisbér	Nagyigmánd-Bábolna			494	622	12800	80 (100)	2,2	2023.12.10	34966/2022/MAV			
5	<b>Kisbér</b>	<b>Nagyigmánd-Bábolna</b>			<b>527,5</b>	<b>528,5</b>	<b>100</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.11.15 10:00</b>	<b>507-209/2023</b>			
5	Nagyigmánd-Bábolna		II. sz. vágány		622	631	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	HM			
5	Nagyigmánd-Bábolna		04. sz. "raktár" vágány		623	630	700	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			10 - 12 - 7 sz. kitérők között
5	Nagyigmánd-Bábolna		05											

## 5a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5a	Bodajk	Balinka			0 80	8000	0 (40)	0	2002.12.15	Gy.619-175/2002.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.10			
5a	Balinka			IV. sz. vágány	80 92	1200	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.10			
5a	Balinka			08. sz. vágány (scvp)	81 87	600	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.13			10/4 - 10/9 sz. kitérők között
5a	Balinka			02. sz. vágány	81 86	500	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.12			16 - 15 sz. kitérők között
5a	Balinka			07. sz. vágány	81 87	600	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.14			10/3 - 10/10 sz. kitérők között
5a	Balinka			01. sz. vágány	81 84	300	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.15			16 - 22 sz. kitérők között
5a	Balinka			03. sz. vágány	81 86	500	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.16			12 - 13 sz. kitérők között
5a	Balinka			09. sz. vágány (scvp)	81 87	600	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.17			10/4 - 10/8 sz. kitérők között
5a	Balinka			10. sz. vágány (scvp)	81 87	600	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.18			10/2 - 10/7 sz. kitérők között
5a	Balinka			05. sz. vágány	82 87	500	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.19			20 - 11 sz. kitérők között
5a	Balinka			06. sz. vágány	82 87	500	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.20			20 - 11 sz. kitérők között
5a	Összes korlátozás: 11 db				sz (m):	13900	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

## 5b

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5b	Mór	Pusztavám		Pusztavám III.sz. vg. is.	5   120	11500	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.10			
5b	Pusztavám			II. sz. vágány	114   119	500	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.10			
5b	Pusztavám			I. sz. vágány	114   119	500	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Egyéb ok. Pályakapacitás csökkentés 2012.12.10			
<b>5b</b>	<b>Összes korlátozás: 3 db</b>				<b>össz (m): 12500</b>		<b>Mi. tö. (p): 0</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

## 5c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
5c	Moha-Rakodó	Moha-Rakodó felső			0 15	1500	10 (40)	7,6	2001.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak			
5c	<b>Moha-Rakodó</b>	<b>Moha-Rakodó felső</b>			<b>0 2</b>	<b>200</b>	<b>5 (10)</b>	<b>1,9</b>	<b>2019.03.12 08:00</b>	<b>b/22/121</b>	<b>Pályahiba. Irányhibák és avult aljak</b>			
5c	Összes korlátozás: 2 db				sz (m):	1700	Mi. tö. (p):	9,5	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
6	Lovasberény			III. sz. vágány	270	279	900	0 (60)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény			01. sz. vágány	274	278	400	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. korhadt talpfák		6 - 5 sz. kitérők között
6	Lovasberény			02. sz. vágány	274	278	400	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. korhadt talpfák		6 - 5 sz. kitérők között
6	Lovasberény			04. sz. vágány	275	278	300	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. korhadt talpfák		8 - 3 sz. kitérők között
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.		Pátka II. sz. vágány	334	338	400	0 (60)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			279	334	5500	0 (60)	0	2018.12.08	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.		Pátka 01. sz. vágány	335	338	300	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		1 - 2 sz. kitérők között
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			338	342	400	0 (60)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			342	344	200	0 (60)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			344	364	2000	0 (60)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			364	365	100	0 (60)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			365	458	9300	0 (60)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Lovasberény	Székesfehérvár ÉV ipvk.			458	463	500	0 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. korhadt talpfák, aljak állapota		
6	Székesfehérvár-Könnyűfémmű ipvk.	Székesfehérvár			463	488,66	2566	20 (60)	5,8	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak		
6	<b>Összes korlátozás: 14 db</b>				<b>Hossz (m):</b>		<b>23266</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>5,8</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
7	Virágvölgy	Jánoshegy			35 39	400	10 (20)	1,6	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. ív viszonyok			
7	Jánoshegy	Szépjuhászné			48,5 50	100	10 (20)	0,7	2023.09.18 12:45	FN: Cerman Tamás pm.	Pályahiba. Irány és fekszinthibák.			
7	Jánoshegy	Szépjuhászné			64,5 66	150	10 (20)	0,9	2024.01.12 10:30	FN.: Czermann Tamás pm.	Pályahiba. irányhibák (hűmérés alapján)			
7	Összes korlátozás: 3 db				Hossz (m):	650	Mi. tö. (p):	3,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
10	Győr-Rendező	Győrszabadhegyi elágazás			8,96	12	304	60 (120)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Hatósági határozat. UVH/VF/727/0/2012		"Szombathelyi vágány" 22. - Y/1. sz. kitérők között
10	Győr-Rendező	Győrszabadhegyi elágazás			12	13,88	492	40 (120)	1,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot, avult felépítmény		
10	Győrszabadhegyi elágazás			átmenő fővágány	13,88	14,21	33	40 (120)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot, avult felépítmény		
10	Győrszabadhegyi elágazás	Győrszabadhegy			14,21	16	179	40 (120)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Geometria ívsugar, fekszinthiba, sáros ágyazat-		
10	Győrszabadhegyi elágazás	Győrszabadhegy			16	20	400	60 (120)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Geometria ívsugar, fekszinthiba, sáros ágyazat-		
10	<b>Győrszabadhegyi elágazás</b>	<b>Győrszabadhegy</b>			<b>16</b>	<b>20</b>	<b>400</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.12.10 00:00</b>	<b>507-232/2023</b>	<b>Pályahiba. Sáros ágyazat és fekszinthibák az átjárókban</b>		
10	Győrszabadhegyi elágazás	Győrszabadhegy			20	36,35	1635	100 (120)	0,4	2013.12.15	HM	Egyéb ok. vontató jármű		
10	Győrszabadhegy			III. sz. vágány	36,35	45,31	896	100 (120)	0,4	2013.12.15	HM	Egyéb ok. vontató jármű		
10	Győrszabadhegy			"Jáki" csonka vágány	33	37	400	10 (20)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, korhadt fabetétek		4 sz. kitérő - vv.
10	Győrszabadhegy			GYSEV vágány	44,62	48	338	0 (20)	0	2021.03.21	OI	Pályaállapot. Avult felépítmény, korhadt fabetétek		3 sz. kitérő - földkúp
10	Győrszabadhegy	Ménfőcsanak			45,31	98,37	5306	100 (120)	0,8	2013.12.15	HM	Egyéb ok. vontató jármű		
10	Ménfőcsanak			I. sz. vágány	98,37	103,86	549	100 (120)	0,3	2013.12.15	HM	Egyéb ok. vontató jármű		
10	Ménfőcsanak			II. sz. vágány	99	104	500	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, korhadt fabetétek		2 - 1 sz. kitérők között
10	Ménfőcsanak	Győrszemere			103,86	155,02	5116	100 (120)	0,8	2013.12.15	GI	Pályaállapot. x		
10	Győrszemere			II.vg.	155,02	160	498	100 (120)	0,3	2015.12.13	2015 áll.	Pályaállapot. x		
10	Győrszemere			V.vg.	155,37	156,17	80	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Gyömöre			I.vg.	252,97	259,66	669	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Gyömöre			V.vg.	255,44	255,75	31	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Gyömöre	Gecse-Gyarmat			260	304	4400	60 (100)	2,4	2013.12.15	GI	Pályaállapot. Győr felől a fékút 750 m.		Kezdőpont felől a fékút 750 m.
10	Vaszar			III.vg.	366,25	374,73	848	80 (100)	0,4	2013.12.15	GI	Pályaállapot. .		
10	Vaszar			I.vg.	367,12	373,95	683	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Vaszar	Pápa			374,73	442,39	6766	80 (100)	1,3	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .		
10	Pápa			III.vg.	442,39	452,64	1025	80 (100)	0,4	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .		
10	Pápa			I.vg.	443	449	600	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Pápa			IX.vg.	444	449	500	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Pápa			XV. vg.	444	448	400	5 (40)	0	2018.12.09	2018-9 áll.	Pályaállapot. .		
10	Pápa			X.vg.	444	448	400	5 (40)	0	2019.01.03	B 1	Pályaállapot. x		
10	Pápa			VIII.vg.	444	449	500	5 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll	Pályaállapot. .		
10	Pápa			XI.vg.	446	447	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Pápa			XII.vg.	449	452	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Pápa			XIII.vg.	450	451	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Pápa			XIV.vg.	450	451	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. x		
10	Pápa	Mezőlak			452,64	517,56	6492	80 (100)	1,3	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .		
10	Mezőlak			III.vg.	517,56	526,2	864	80 (100)	0,4	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .		
10	Mezőlak			I.vg.	518,45	525,44	699	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .		
10	Mezőlak			IV.sz. vágány	518,5	525,4	690	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll	Pályaállapot. .		
10	Mezőlak			V.vg.	519,2	521,75	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .		
10	Mezőlak	Vinár			526,2	529	280	80 (100)	0,3	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .		
10	Mezőlak	Vinár			529	585,4	5640	60 (100)	2,9	2014.12.14	2865-10	Pályaállapot. .		
10	Vinár			III.vg.	585,4	594,26	886	60 (100)	1	2014.12.14	2865-10	Pályaállapot. .		
10	Vinár			IV.sz. vágány	585,9	593,2	730	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll.	Pályaállapot. .		
10	Vinár			I.vg.	588,76	593,37	461	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .		
10	Vinár	Külsővat			594,26	642,86	4860	80 (100)	1	2014.12.14	2865-10	Pályaállapot. .		
10	Külsővat			I. átmenő fővg.	642,86	645,76	290	80 (100)	0,3	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .		
10	Külsővat			II.vg.	643,45	645,28	183	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .		
10	Külsővat	Vinári elágazás			645,76	688,01	4225	80 (100)	0,9	2019.06.09	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .		
10	Vinári elágazás			átmenő	688,01	688,35	34	80 (100)	0,3	2013.12.15	Gy.	Pályaállapot. x		
10	Vinári elágazás	Celldömök			688,35	695,6	744	40 (100)	1,7	2013.12.15	GI	Pályaállapot. .		Hibaszelvény 694-695 sz. 119 m
10	<b>Összes korlátozás: 48 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>61926</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>24,9</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
11	Győrszabadhegy	Pannonhalma			5	9	400	50 (60)	0,2	2013.12.15	GI			Kezdőpont felől 30 m.
11	Győrszabadhegy	Pannonhalma			134,5	135,6	110	20 (60)	0,9	2016.12.11	2016 áll.			Csak páros számú vonatokra
11	Pannonhalma		I.vg.		149	154	500	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			rakodó, oldalrakodó
11	Tarjánpuszta		I.vg.		212	217	500	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			rakodó, oldalrakodó
11	<b>Tarjánpuszta</b>	<b>Veszprémvársány</b>			<b>258</b>	<b>259</b>	<b>100</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.06.20 23:15</b>	<b>B 154, ISK-00142/2023</b>			<b>Pályahiba. Irányhiba miatt</b>
11	Veszprémvársány		VI.vg.		283	288	500	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Tároló vg
11	<b>Veszprémvársány</b>		<b>I.vg.</b>		<b>285</b>	<b>286</b>	<b>100</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2022.03.01 08:00</b>	<b>B 51</b>			<b>Egyéb ok miatt. Hidmérleg kihasználatlansága miatt</b>
11	Veszprémvársány		I.vg.		286	288	200	10 (40)	0	2022.03.01	B 51			
11	Veszprémvársány		13-as sz.kit		287	288	100	10 (40)	0	2021.05.10	B 88			
11	Veszprémvársány		IX.vg.		288	289	100	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			fordító csonka tároló vg
11	Veszprémvársány		VIII.vg.		288	290	200	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Téglagyári csonka tároló vg
11	Veszprémvársány		VII.vg.		288	291	300	10 (40)	0	2021.05.10	B 88			
11	Veszprémvársány	Bakonyszentlászló			312	313,5	150	30 (50)	0,5	2015.12.13	JT			Csak páratlan számú vonatokra.
11	Veszprémvársány	Bakonyszentlászló			339	340	100	30 (50)	0,4	2013.12.15	GI			
11	Bakonyszentlászló		I.vg.		347	351	400	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			rakodó, oldalrakodó
11	Bakonyszentlászló		VI.vg.		347	351	400	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			tároló vg.
11	Bakonyszentlászló		VII.csonkavg.		351	352	100	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			
11	Bakonyszentlászló Erdőgazdasági ipvk.	Porva-Csesznek			396	397	100	20 (40)	0,6	2013.12.15	GI			Csak páros számú vonatokra.
11	Porva-Csesznek		I. átmenő fővg.		442	443,5	150	20 (40)	0,6	2013.12.15	GI			Csak páratlan számú vonatokra.
11	<b>Porva-Csesznek</b>	<b>Zirc</b>			<b>451</b>	<b>456</b>	<b>500</b>	<b>20 (40)</b>	<b>1,2</b>	<b>2023.11.14 07:00</b>	<b>B 369, ISK-00347/2023</b>			<b>Pályahiba. C3-as hibák , FKG szabályozás elmaradása</b>
11	Porva-Csesznek	Zirc			460	461	100	20 (40)	0,6	2014.12.14	2865-10			
11	Zirc		I.vg.		514	519	500	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
11	Zirc		16-os sz.kit		514	515	100	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
11	Zirc		IV. vágány		514,3	518,7	440	10 (40)	0	2013.12.15	GI			
11	Zirc		IX.vg.		516	519	300	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva / csonka /
11	Zirc	Eplény			577	610	3300	40 (60)	1,9	2013.12.15	GI			
11	Eplény		II.vg		610	615	500	40 (60)	0,5	2009.06.01	Gy.1081-989/2009			
11	Eplény		III.vg.		610	614	400	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
11	Eplény		IV.vg.		610	613	300	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			rakodó és tároló csonka
11	Eplény		I.vg.		610,7	612,9	220	10 (40)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV			
11	Eplény		V.vg.		613	614	100	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			védőcsonka csonka a 7. váltótól
11	Eplény		7-es sz.kit		613	614	100	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
11	Eplény		VI.csonkavg.		614	616	200	0 (40)	0	2018.12.09	2018-9 áll.			forgalomból kizárva
11	Eplény	Veszprém			615	656	4100	40 (60)	2,4	2009.06.01	Gy.1081-989/2009			
11	Eplény	Veszprém			656	657	100	10 (60)	1,6	2021.12.12	2021-22 áll.			
11	Eplény	Veszprém			657	660	300	10 (60)	2,6	2022.12.11	2022-23 áll.			
11	Eplény	Veszprém			660	676	1600	40 (60)	1,1	2013.12.15	GI			
11	Eplény	Veszprém			673	674,3	130	20 (40)	0,6	2016.12.11	2016 áll.			Csak páros számú vonatokra
11	Eplény	Veszprém			698	705	700	40 (60)	0,6	2013.12.15	GI			
11	Eplény	Veszprém			720	729	900	40 (60)	0,8	2014.12.14	2865-10			
11	Eplény	Veszprém			721,4	722,5	110	20 (40)	0,6	2016.12.11	2016 áll.			Csak páratlan számú vonatokra
11	<b>Összes korlátozás: 41 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>19510</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>18,6</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					



# 11a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
11a	Zirc	Dudar			6   92	8600	20 (60)	17,9	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .				
11a	Dudar			III.vg.	89   93	400	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. .				
11a	Összes korlátozás: 2 db					sz (m):	9000	Mi. tö. (p):	17,9	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
12	Felsőgalla			IV. sz. vágány.	12	23	1300	0 (60)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			Pályáallapot. x
12	Felsőgalla			IV. sz. vágány	23	25	200	10 (60)	2,1	2001.06.10	HM			Pályáallapot. x
12	Felsőgalla			Felsőgalla-Alsógalla "Brikettgyári" összekötő vágány	0	8,83	883	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" 426 sz. kitérő	0	0,35	35	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" VI. sz. vágány	0,84	3,78	294	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			IV. csonka (kihúzó) vg.	2	6	400	0 (60)	0	2002.12.10	Gy.619-175/2002.			Pályáallapot. *
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" 426/1 sz. kitérő	8,83	9,11	28	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" II. sz. vágány	9,11	13,59	449	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" 426/2 sz. kitérő	9,11	9,39	28	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" I. sz. vágány	9,12	15,97	685	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" III. sz. vágány	9,12	13,59	447	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			2. sz. kitérő előtti régi bal vágány	10	12	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Szikla kihúzó vágány	10	13	300	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			4. sz. kitérő szpu. I. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			8. sz. kitérő szpu. III. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			2. sz. kitérő szpu. III. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			10. sz. kitérő szpu. IV. sz. vágány kezdőponti oldal	12	13	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"O-Mész" vágány	12,7	13,7	100	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			6 sz. kitérő	13	14	100	0 (40)	0	2017.06.07	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			12. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	13	14	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			18. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	13	14	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			16. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	13	14	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			III. sz. vágány	13,5	25	1150	0 (60)	0	2011.08.02				Pályáallapot. x
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" 426/3 sz. kitérő	13,58	13,86	28	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			O-Mész" 22/1 sz. kitérő	13,7	14	30	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" 426/4 sz. kitérő	13,86	14,14	28	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			II. sz. vágány	14	23	900	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. .
12	Felsőgalla			V. sz. vágány	14	23	900	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Pályáallapot. .
12	Felsőgalla			14 sz. kitérő	14	14,3	30	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			I. sz. vágány	14	17	300	0 (40)	0	2012.07.26				Pályáallapot. x
12	Felsőgalla			VI. sz. vágány	14	18	400	0 (40)	0	2012.02.27				Pályáallapot. .
12	Felsőgalla			24. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	14	15	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			406 sz. kitérő	14	15	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			401 sz. kitérő	14	15	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			402 sz. kitérő	14	15	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			20 sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	14	15	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			22. sz. kitérő szpu. kezdőponti oldal	14	15	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" 426/5 sz. kitérő	14,14	14,42	28	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Raktár" vágány	14,3	16	170	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" Kihúzó vágány	14,34	15,97	163	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" I/1 sz. kitérő	14,42	14,7	28	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" I/2 sz. kitérő	14,7	14,98	28	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" I/3 sz. kitérő	14,98	15,26	28	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			Alsógalla "Brikettgyári" I/6 sz. kitérő	15,26	15,54	28	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			2a. sz. vágány	17	19,3	230	0 (40)	0	2017.06.01	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			4a. sz. vágány	17	20,4	340	0 (40)	0	2017.06.01	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			3a. sz. vágány	17	19,8	280	0 (40)	0	2017.06.01	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			"Szőnrakodó" 406/4 sz. kitérő	17	18	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Szőnrakodó" 406/3 sz. kitérő	17	18	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Szőnrakodó" 406/2 sz. kitérő	17	18	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Szőnrakodó" 406/1 sz. kitérő	17	18	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			5a. sz. vágány	17	23,6	660	0 (40)	0	2017.06.01	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			8a. sz. "Hidász" csonka vágány	17,31	19,44	213	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			7.a. sz. vágány	17,33	24,73	740	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Egyéb ok .
12	Felsőgalla			9a. sz. vágány	17,85	25,4	755	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			10a. sz. vágány	17,85	25,82	797	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			6.a sz. vágány	18	24	600	0 (40)	0	2012.07.26				Pályáallapot. .
12	Felsőgalla			VI. sz. vágány	18	22	400	5 (60)	0	2015.12.28	b/22/486-D			Pályáallapot. x
12	Felsőgalla			408 sz. kitérő	18	19	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			409 sz. kitérő	18	19	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			403 sz. kitérő	18	19	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			404 sz. kitérő	18	19	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			405 sz. kitérő	18	19	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			23a. sz. vágány	19	22	300	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			22b. sz. vágány	19	22	300	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			21a. sz. vágány	19	20	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			"Fatelepi" vágány	19	23	400	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			"Fatelepi" 410/2 sz. kitérő	19	20	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Fatelepi" 410/1 sz. kitérő	19	20	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Fatelepi" 410 sz. kitérő	19	20	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Fatelepi" 410/3 sz. kitérő	20	21	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 424 sz. kitérő	20	21	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 425 sz. kitérő	20	21	100	0 (0)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 427 sz. kitérő	20	21	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 428 sz. kitérő	20	21	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 429 sz. kitérő	20	21	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			14a. sz. vágány	20,07	25,25	518	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			15a. sz. vágány	20,39	25,17	478	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			11a. sz. vágány	20,44	24,83	439	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			12a. sz. vágány	20,44	24,83	439	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			16a. sz. vágány	20,62	25,11	449	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			17a. sz. vágány	20,89	25,15	426	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Pályáallapot. kizárva
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 435 sz. kitérő	21	22	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 432 sz. kitérő	21	22	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 430 sz. kitérő	21	22	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			"Gurítódombi" 434 sz. kitérő	21	22	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadt ajkak
12	Felsőgalla			13a. sz. vágány	21,49	25,16	367							

12	Felsőgalla		"Szénrakodó" 406/7 sz. kitérő	23	24	100	0 (40)	0	2017.06.08	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		9 sz. kitérő szpu. V sz. vágány végponti oldal	23	24	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 421 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		422 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		423 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		5 sz. kitérő szpu. III sz. vágány	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		1. sz kitérő szpu. III. sz. vágány végponti oldal	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 411 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 412 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 413 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 416 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 414 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 415 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 417 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 418 sz. kitérő	24	25	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		"Gurítódombi" 420 sz. kitérő	24	25	100	0 (0)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		433 sz. kitérő	25	26	100	0 (40)	0	2017.06.02	HEG	Kitérő állapota. kopott kitérő alkatrészek, korhadtt aljak			
12	Felsőgalla		26. sz. "Tároló" vágány	25,42	30,37	495	0 (40)	0	2017.06.02	HM	Pályáallapot. kizárva			
12	Felsőgalla		27. sz. "Szénrakó" vágány	25,42	30,13	471	0 (40)	0	2017.06.02	HM	Pályáallapot. kizárva			
12	Felsőgalla		25. sz. felhúzó-kihúzó vágány	27,6	36	840	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályáallapot. kizárva			
12	Felsőgalla	Tatabányai elágazás		25	30	500	10 (60)	3,6	2015.12.13	58000/2014/MAV	Pályáallapot. x			
12	Tatabánya	Erőmű kiágazás		6	10	400	40 (80)	1	2008.12.14	LN	Pályáallapot. elsáros ágyazat, fekszinhibás ütközők			
12	Környe		02. sz. vágány	75	79,5	450	40 (80)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáallapot. avult felépítmény			
12	Környe		02. sz. vágány	79,5	80,5	100	10 (80)	3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáallapot. avult felépítmény			
12	Környe		02. sz. vágány	80,5	85	450	40 (80)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáallapot. csőáteresz feletti földfeltöltés víz okozta kimosódása II. vágányban beszakadt ágyazat.			
12	Környe		IV. sz. vágány	76	83	700	0 (40)	0	2012.01.12	b/22/021	Pályáallapot. avult "I" felépítmény			
12	Környe		06. sz. vágány	76	83	700	10 (40)	0	2012.01.12	ÓI	Pályáallapot. avult "I" felépítmény			10 - 11 sz. kitérők között
12	Környe		01. sz. vágány	76	83	700	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. avult "I" felépítmény			4 - 13 sz. kitérők között
12	Környe		V. sz. vágány	76	83	700	10 (40)	0	2018.09.25	2017/2018 menetrendváltás_HM	Pályáallapot. avult "I" felépítmény			
12	Környe		III. sz. vágány	79,5	80,5	100	10 (40)	0	2016.08.01 14:30	b/22/195-D	<b>Pályahiba. csőáteresz feletti földfeltöltés víz okozta kimosódása II. vágányban beszakadt ágyazat.</b>			
12	Környe		03. sz. vágány	80,5	85	450	10 (80)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáallapot. csőáteresz feletti földfeltöltés víz okozta kimosódása II. vágányban beszakadt ágyazat.			
12	Környe	Oroszlány		18	57	3900	60/80 (80)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség			
12	Környe	Oroszlány		18	23	500	60 (80)	0,5	2023.11.30 12:00	507-219/2023/MAV	<b>Pályahiba. fekszing hibák és sárosodás</b>			
12	Környe	Oroszlány		23	57	3400	60/80 (80)	1,2	2023.11.30 12:00	507-219/2023/MAV	<b>Pályahiba. Pálya állapot</b>			"Páros vonatok részére"
12	Környe	Oroszlány		23	44	2100	60/80 (80)	0,9	2023.11.30 12:00	507-219/2023/MAV	<b>Pályahiba. Pálya állapot</b>			"Páratlan vonatok részére"
12	Környe	Oroszlány		44	45	100	40 (80)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Rálátási háromszög hiánya. 44+43. sz. a gyalogos útátjáróban Oroszlány irányából nincs meg a rálátási távolság.			Páratlan vonatok részére
12	Környe	Oroszlány		45	57	1200	60/80 (80)	0,6	2019.09.19 09:00	15032-608	<b>Pályahiba. Pálya állapot</b>			"Páratlan vonatok részére"
12	Környe	Oroszlány		57	66,5	950	60 (80)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség			
12	Környe	Oroszlány		66,5	70	350	20 (80)	2,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség			
12	Oroszlány		IV. sz. vágány	70	75	500	20 (40)	1,2	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Hatósági határozat. határozat.			
12	Oroszlány		05a. sz. kihúzó csonka vágány	63	67	400	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			6 sz. kitérő - földkúp
12	Oroszlány		04a. sz. csonka vágány	66	67	100	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			2 sz. kitérő - földkúp
12	Oroszlány		II. sz. vágány	68	73	500	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány		VI. sz. vágány	68	74	600	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány		III. sz. vágány	68	74	600	10 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány		V. sz. vágány	68	74	600	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány		VIII. sz. vágány	68	73	500	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány		01. sz. vágány	69	71	200	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			17 - 16 sz. kitérők között
12	Oroszlány		IX. sz. vágány	69	73	400	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány		VII. sz. vágány	69	73	400	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			
12	Oroszlány		01. sz. vágány	71	73	200	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			17 - 16 sz. kitérők között
12	Oroszlány		Kocsijavitó 01. sz. csonkavágány	74	75	100	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			17 sz. kitérő - földkúp
12	Oroszlány		Kocsijavitó 02. sz. csonkavágány	74	75	100	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. avult felépítmény. elsáros ágyazat, fekszinghibás ütközők (hagyományos)			17 sz. kitérő - földkúp
12	Összes korlátozás: 147 db			Hossz (m):	50402	Mi. t6. (p):	21,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
13	Veszprémvársány	Gic-Hathalom			584,5	636,5	5150	20 (50)	9,8	2022.03.12	módosítás	Pályaállapot. .			
13	Gic-Hathalom		II.átm.		636,5	644	800	20 (50)	2	2021.12.21	B 376	Pályaállapot. .			
13	Gic-Hathalom	Pápateszér			644	722,3	7800	20 (50)	14,6	2021.12.21	B 376	Pályaállapot. .			
13	Pápateszér		II.átm.		722,3	730	800	20 (50)	2	2021.12.21	B 376	Pályaállapot. .			
13	Pápateszér	Franciavágás			730	782,96	5296	20 (50)	10,1	2021.12.21	B 376	Pályaállapot. .			
13	Franciavágás		II. átmenő fővg.		782,96	787,76	480	20 (50)	1,4	2015.12.13	2015. áll.	Pályaállapot. .			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			3	8	500	40 (60)	0,5	2013.12.15	GI			Pápa felől 50 m.
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			38	57	1900	40 (60)	1,3	2022.11.08 08:00	b 326-4, isk-370/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			62	65	300	40 (60)	0,5	2022.11.08 08:00	b 326-5, isk-371/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			82	103	2100	40 (60)	1,4	2022.11.08 08:00	b 326-6, isk-372/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			109	114	500	20 (60)	1,7	2018.12.09	2018-9 áll.			Pályaalapot. Aléptémeny hiba miatt kialakult fekszinti és irányhibák
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			114	144	3000	40 (60)	1,8	2018.12.09	2018-9 áll.			Pályaalapot. pályahiba, provizórium
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			130	131	100	10 (40)	1,3	2022.10.13 10:45	B 308, ISK-00346/2022			Pályahiba. Aléptémenyi hiányosságok miatt kialakult irány és fekszinti hibák miatt.
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			144	149	500	10 (60)	3,6	2013.12.15	GI			Híd állapot. Hidak állapota
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			149	176	2700	40 (60)	1,6	2019.12.15	2019-20 áll			Pályaalapot. .
14	Pápa	Szany-Rábaszentandrás			149	157	800	20 (40)	1,6	2022.11.08 08:00	b 326-7, isk-373/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Szany-Rábaszentandrás		II.vg.		176	182	600	40 (60)	0,6	2019.12.15	2019-20 áll			Pályaalapot. .
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			182	199	1700	40 (60)	1,1	2021.12.12	2021-22 áll			Pályaalapot. irány és fekszinthiba
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			199	200	100	20 (60)	0,9	2021.12.12	2021-22 áll			Pályaalapot. irány és fekszinthiba
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			200	218	1800	40 (60)	1,2	2021.12.12	2021-22 áll			Pályaalapot. irány és fekszinthiba
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			212	215	300	20 (40)	0,9	2022.08.18 08:50	B 239, ISK-254			Pályahiba. Irány és fekszinthibák meleg időjárás miatt a pálya műszaki állapotának további romlása miatt
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			218	230	1200	40 (60)	0,9	2022.11.08 08:00	b 326-2, isk-368/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			230	242	400	40 (60)	0,5	2023.12.10	2023-24 áll			Pályaalapot. Irány és fekszinthiba
14	Szany-Rábaszentandrás	Egyed-Rábacsanak			242	244,44	244	40 (60)	0,4	2022.11.08 08:00	b 326-3, isk-369/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Egyed-Rábacsanak	Rábapordány			252	287	3500	40 (60)	2	2019.12.15	2019-20 áll.			Pályaalapot. irány és fekszinthiba
14	Egyed-Rábacsanak	Rábapordány			286	287	100	20 (40)	0,6	2022.11.08 08:00	b 326-1, isk-367/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Rábapordány		II.vg.		287	292	500	40 (60)	0,5	2019.12.15	2019-20 áll			Pályaalapot. .
14	Rábapordány		II. átmenő fővágány		287	292	500	20 (40)	1,2	2022.11.08 08:00	b 326-1, isk-367/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			292	331	3900	40 (60)	2,3	2021.12.12	2021-22 áll			Geometria miatt. Nem megszüntethető
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			292	324	3200	20 (40)	5,2	2022.11.08 08:00	b 326-1, isk-367/2022			Pályahiba. Mérővonati C3 hibák miatt.
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			324	331	700	20 (40)	1,5	2022.08.05 10:00	B 233, ISK-247			Pályahiba. Műszaki állapot, talpfák állapota miatt
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			331	337	600	20 (60)	1,9	2021.12.12	2021-22 áll			Pályaalapot. .
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			337	353	1600	20 (60)	3,9	2019.12.15	2019-20 áll			Geometria miatt. Nem megszüntethető
14	Rábapordány	Csorna pvh. 357+67 szelvény			353	358	500	40 (60)	0,5	2019.12.15	2019-20 áll			Geometria miatt. Nem megszüntethető
14	Összes korlátozás: 28 db					Hossz (m):	33844	Mi. tő. (p):	41,4	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
17	Zalaszentiván	Nagykapornak			1463	1516	5300	80 (100)	1,1	2023.12.10	2023-24 áll.			
17	Nagykapornak		I.vágány		1516	1528	1200	80 (100)	0,5	2023.12.10	2023-24 áll			
17	Nagykapornak		8-as sz.kitérő		1517	1519	200	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
17	<b>Nagykapornak</b>		<b>III.vg.</b>		<b>1517</b>	<b>1525</b>	<b>800</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.08.02 11:00</b>	<b>B 139</b>			
17	<b>Nagykapornak</b>		<b>IV.vg.</b>		<b>1517</b>	<b>1525</b>	<b>800</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.08.02 11:00</b>	<b>B 139</b>			
17	Nagykapornak		V.vg.		1518	1528	1000	0 (20)	0	2013.12.13	B 1307			ZÁÉV iparvágány
17	Nagykapornak		IV.vg.		1518	1525	700	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			
17	Nagykapornak	Búcsúszentlászló			1528	1561	3300	80 (100)	0,8	2023.12.10	2023-24 áll.			
17	Búcsúszentlászló		II.vágány		1561	1570	900	80 (100)	0,4	2023.12.10	2023-24 áll			
17	Búcsúszentlászló		III.vágány		1562,3	1569	670	20 (40)	0	2023.12.10	2023-24 áll.			
17	Búcsúszentlászló	Zalaszentmihály-Pacsa			1570	1643	7300	80 (100)	1,4	2023.12.10	2023-24 áll.			
17	<b>Búcsúszentlászló</b>	<b>Zalaszentmihály-Pacsa</b>			<b>1589</b>	<b>1590</b>	<b>100</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0,7</b>	<b>2022.08.11 12:00</b>	<b>B 235, ISK-00249/2022</b>			
17	Búcsúszentlászló	Zalaszentmihály-Pacsa			1609	1612	300	40 (100)	1,3	2015.12.13	2015-áll.			Csak páratlan számú vonatokra.
17	Zalaszentmihály-Pacsa		II. vágány		1643	1653	1000	80 (100)	0,4	2023.12.10	2023-24 áll			
17	Zalaszentmihály-Pacsa		2/2 sz.kitérő		1633	1634	100	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
17	Zalaszentmihály-Pacsa		2/1 sz.kitérő		1638	1639	100	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
17	Zalaszentmihály-Pacsa		III.vágány		1644,4	1652	760	20 (40)	0	2023.12.10	2023-24 áll.			
17	<b>Zalaszentmihály-Pacsa</b>		<b>IV. sz. vg.</b>		<b>1644,6</b>	<b>1651,6</b>	<b>700</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.05.18 15:30</b>	<b>b 127-3, ISK-00136/2022</b>			<b>kezdőpont felől csonkavágány</b>
17	Zalaszentmihály-Pacsa		V.vg		1645	1652	700	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			
17	Zalaszentmihály-Pacsa	Felsőrajk			1653	1716	6300	80 (100)	1,2	2023.12.10	2023-24 áll			
17	<b>Felsőrajk</b>		<b>III.átmenő fővágány</b>		<b>1715,95</b>	<b>1716,4</b>	<b>45</b>	<b>40 (100)</b>	<b>1,1</b>	<b>2023.10.11 10:00</b>	<b>b.1004</b>		<b>további intézkedésig</b>	<b>2.számú kitérő</b>
17	Felsőrajk		III. átmenő fővágány		1716	1725	900	60 (100)	1	2023.12.10	napi kimutatás			
17	Felsőrajk		I. vágány		1716	1723	700	0 (40)	0	2020.12.13	34976/2020/MAV			
17	Felsőrajk		II. vágány		1716	1725	900	0 (40)	0	2020.12.13	34976/2020/MAV			
17	Felsőrajk	Gelse			1743	1747	400	40 (100)	1,4	2015.12.13	napi kimutatás			
17	Felsőrajk	Gelse			1747	1754	700	60 (100)	0,9	2015.12.12	napi kimutatás			
17	<b>Felsőrajk</b>	<b>Gelse</b>			<b>1758</b>	<b>1759</b>	<b>100</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.12.27 20:10</b>	<b>b.1335</b>			
17	<b>Gelse</b>		<b>II. Atmenő fővágány</b>		<b>1790,4</b>	<b>1791,1</b>	<b>70</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.07.10 10:00</b>	<b>b.683</b>		<b>további intézkedésig</b>	<b>4.számú kitérő</b>
17	Gelse		IV.vágány		1790,71	1798,74	803	10 (40)	0	2014.12.14	71115-1/2014/MAV			
17	Gelse	Újudvar			1847	1851	400	40 (80)	1	2022.12.11	Napi kimutatás			
17	<b>Gelse</b>	<b>Újudvar</b>			<b>1861,2</b>	<b>1864</b>	<b>280</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2022.03.31 09:00</b>	<b>b.281</b>		<b>további int.</b>	<b>egybetűzve!</b>
17	Gelse	Újudvar			1864	1879	1500	60 (80)	0,7	2011.01.01	tel.			
17	Újudvar		IV.vágány		1879	1887	727	10 (80)	0	2007.12.09	tel.			
17	Újudvar		I. vágány		1879,02	1886,77	775	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
17	Újudvar	Nagykanizsa			1912	1930	1800	60 (80)	0,8	2011.01.01	tel.			
17	Újudvar	Nagykanizsa			1965	1968	300	60 (80)	0,4	1960.10.09	Gy.137-15			Nagykanizsa felől fékút 70 m.
17	<b>Összes korlátozás: 36 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>42630</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>16,5</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szélvénny	Hossz	Sebesség	Másod- többet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
20	Sárszentmihály			8. sz. kt	76	77	100	0 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. forgalomból kizárva			forgalomból kizárva
20	Sárszentmihály			I. sz. vágány	76	81,8	550	0 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. forgalomból kizárva, vpo. felől 250 m hosszban kizárólag munkagépek tárolására használható			forgalomból kizárva
20	Sárszentmihály			IV. sz. vágány	76,8	83,5	670	20 (40)	0 2013.12.15	GI	Pályáslap. .			
20	Csór-Nádasdudány			III. sz. vágány	147,3	153,9	640	20 (40)	0 2019.12.15	B 1307	Pályáslap. .			
20	Csór-Nádasdudány			IV. sz. vágány	152	154	100	0 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. forgalomból kizárva			forgalomból kizárva
20	Csór-Nádasdudány	Várpalota		III. átmenő főv.	192,6	193,1	50	60 (100)	0,6 2023.06.14 09:30	b 136, isk-109/2023	Pályahiba. Csilléry dilatációs szerkezet törése			
20	Várpalota			Péti "F" vágány	212	224	1200	80 (100)	0,5 2013.12.15	GI	Pályáslap. Vágány állapota 214+80-220+60 szakasza miatt			
20	Várpalota			XX.vg.	208	211	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. kihúzó.			kihúzó vg.
20	Várpalota			XVIII.vg.	211	213	200	0 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. forgalomból kizárva.			forgalomból kizárva
20	Várpalota			XXI.vg.	211	215	400	20 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. .			
20	Várpalota			XXI.vg.	211	215	400	20 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. .			
20	Várpalota			XIV.a.vg.	212	214	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. .			
20	Várpalota			XIX.vg.	212	214	200	0 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. forgalomból kizárva.			forgalomból kizárva
20	Várpalota			K. vágány	214,5	220,2	570	0 (40)	0 2013.12.15	GI	Pályáslap. Vágány állapota 214+80-220+60 szakasza			
20	Várpalota			XI sz.vg.	214,75	219,8	505	5 (40)	0 2019.11.15 10:05	B 279, ISK-0347/2019	Pályahiba. a vágányban lévő vízbeton alak felbetétjeinek romlása			
20	Várpalota			XIII.vg.	215	217	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. .			
20	Várpalota			XIV.vg.	215	218	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. .			
20	Várpalota			XV.vg.	221	223	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. .			
20	Várpalota			XVII.vg.	224	228	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. kihúzó vg.			kihúzó vg.
20	Várpalota			XVI.vg.	224	228	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. .			
20	Várpalota	Pétfürdő			232	236	400	60 (80)	0,4 2019.12.15	B 1307	Geometria miatt. Kissugarú iv			
20	Várpalota	Pétfürdő			236	237	100	60 (80)	0,4 2024.01.08 12:00	B 18, ISK-0009/2024	Pályahiba. síntrés helyreállítása			
20	Pétfürdő			I.vg.	259	263	600	10 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. .			
20	Hajmáskér			tábori csomka	355	358,4	340	0 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. tábori csomka			tábori csomka
20	Hajmáskér			I.vg.	359	365,5	750	10 (40)	0 2018.12.09	B 1307	Pályáslap. .			
20	Hajmáskér			VI. vágány	361	368	700	20 (40)	0 2005.12.13	Gy.1517-116/2005	Pályáslap. x			
20	Hajmáskér			V. vágány	361,4	366,2	480	20 (40)	0 2013.12.15	GI	Pályáslap. x			
20	Hajmáskér			VIII. vágány	364	368	400	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. x			
20	Hajmáskér			VIII. vágány	365	367	200	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. x			
20	Hajmáskér			XV.vg.	366	368	200	10 (40)	0 2019.12.12	B 1307	Pályáslap. .			
20	Hajmáskér			XIII. vágány	367	369	200	5 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. x			
20	Hajmáskér			XIV sz. vágány	368	369	100	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. x			
20	Hajmáskér	Veszprém			369	376	800	80 (100)	0,4 2022.02.10	B 1307	Geometria miatt. Kis sugarú iv. Szekesfehervár felől 1300 m.			
20	Veszprém			Biztonsági csomka. vágány	437	438	100	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Egyéb védő csomka vg.			Egyéb védő csomka vg.
20	Veszprém			104.sz.kitérő	437,5	438	50	30 (40)	0 2013.12.15	GI	Kitérő állapota.			104.sz.kitérő
20	Veszprém			XIII. - XVI. vágány	439,1	448,78	965	20 (40)	0 2013.12.15	GI	Pályáslap. Valamint a 11. és a 101-es kitérők közötti részen			
20	Veszprém			KIX. vágány	441	443	200	0 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. Veszprémi csomka tároló vg.			Veszprémi csomka tároló vg.
20	Veszprém			XVIII. vágány	442	444	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Kúria csomka tároló vg.			Kúria csomka tároló vg.
20	Veszprém			XVII. vágány	442	445	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Olajfejtő, kiadó csomka vg.			Olajfejtő, kiadó csomka vg.
20	Veszprém			XXII. vágány	443	444	100	0 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. PML rakodó csomka vg.			PML rakodó csomka vg.
20	Veszprém			XIII.a. vágány	443	446	400	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. tároló vg. Hh. 217 m			tároló vg.
20	Veszprém			XXI. vágány	443	445	100	0 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. Mozdonytároló csomka vg.			Mozdonytároló csomka vg.
20	Veszprém			I./A. - IV./B. V./A. vágány	444	449	500	20 (40)	0 2013.01.01	xx	Pályáslap. x			
20	Veszprém			XII. vágány	444	446	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Csomka tároló			Csomka tároló
20	Veszprém			KX. vágány	444	445	100	5 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. PML rakodó csomka vg.			PML rakodó csomka vg.
20	Veszprém			X. vágány	444	447	400	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Csomka tároló			Csomka tároló
20	Veszprém			XI. vágány	444	447	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Csomka tároló			Csomka tároló
20	Veszprém			VIII. vágány	444,9	447,2	230	20 (40)	0 2021.12.12	B 1307	Pályáslap. Salak csomka vg.			
20	Veszprém			IX. vágány	445	447	200	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Csomka tároló			Csomka tároló
20	Veszprém			K.1. vágány	445	449	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. rakodó csomka vg.			Rakodó csomka vg.
20	Veszprém			I/B vágány	446	447	100	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. csomka oldalrakodóval			csomka oldalrakodóval
20	Veszprém			K.3. vágány	446	449	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. rakodó csomka vg.			rakodó csomka vg.
20	Veszprém			Homlok csomka vágány	446	447	100	10 (20)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. rakodó csomka vg.			rakodó csomka vg.
20	Veszprém			K.4. vágány	446	449	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. rakodó csomka vg.			rakodó csomka vg.
20	Veszprém			K.2. vágány	446	449	300	20 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Vágányméteri rakodó csomka vg.			Vágányméteri rakodó csomka vg.
20	Veszprém			PH. vágány	448	449	100	0 (40)	0 2021.09.16	B 266	Pályáslap. PML tároló csomka vg.			PML tároló csomka vg.
20	Veszprém	Herend			449	460	1100	80 (100)	0,5 2019.12.15	B 1307	Geometria miatt. Kissugarú iv			
20	Veszprém	Herend			469	489	2000	80 (100)	0,6 2022.10.30	B 1307	Geometria miatt. Kissugarú iv			
20	Veszprém	Herend			495	495,2	20	80 (100)	0,3 2023.12.01 09:45	B 343, ISK-325	Pályahiba. Elsárosodott ágyazat miatti feksztiniba			
20	Veszprém	Herend			541	545	400	80 (100)	0,4 2023.12.10	B 1307	Pályáslap. Elsárosodott pályarész			
20	Veszprém	Herend			545	549	400	80 (100)	0,4 2022.10.12	B 250	Geometria miatt. Kissugarú iv.			
20	Veszprém	Herend			567	580	1300	80 (100)	0,5 2015.12.13	Gy.619-58/2001	Geometria miatt. Kissugarú iv.			
20	Herend			III. átmenő főv.	580	589	1300	80 (100)	0,5 2015.12.13	Gy.619-58/2001	Geometria miatt. Kissugarú iv.			
20	Herend			IX.sz. vágány	580	581	100	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Védőcsomka a 6-os sz. váltótól			Védőcsomka a 6-os sz. váltótól
20	Herend			VII.sz. vágány	580	581	100	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Védőcsomka 12.sz. váltótól			Védőcsomka 12.sz. váltótól
20	Herend			VIII.sz. vágány	580	581	100	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. homlok és. oldalrakodó 10 sz. váltótól			homlok és. oldalrakodó 10 sz. váltótól
20	Herend			VI.sz. vágány	581	584	300	10 (40)	0 2021.12.13	B 354	Pályáslap. .			
20	Herend			V.sz. vágány	581	584	300	10 (40)	0 2021.12.13	B 354	Pályáslap. .			
20	Herend			X.sz. vágány	587	588	100	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. Homlok csomka 7-es sz. váltótól			Homlok csomka 7-es sz. váltótól
20	Herend	Szentgál		X.sz. vágány	589	594	500	80 (100)	0,4 2023.12.10	B 1307	Geometria miatt. Kissugarú iv.			
20	Herend	Szentgál			594	597	300	60 (80)	0,4 2023.12.10	B 1307	Geometria miatt. Geometriai hibák miatt. /alépliméni hibára visszavezethető/			
20	Szentgál			V. sz. vágány	638	639	100	5 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. védőcsomka a 8. váltótól			védőcsomka a 8. váltótól
20	Szentgál			I.sz. vágány	638	640	200	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. .			
20	Szentgál			IV. sz. vágány	638	640	200	10 (40)	0 2013.12.16	GI	Pályáslap. .			
20	Szentgál			IV.sz.vágány	640	643	300	0 (40)	0 2018.12.03	GI	Pályáslap. .			
20	Szentgál			VI. sz. vágány	645	646	100	5 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. védőcsomka a 7. váltótól			védőcsomka a 7. váltótól
20	Szentgál	Városlód-Kislód			686	689,2	60	60 (80)	0,3 2024.01.15 12:30	B 12, ISK-13/2024	Pályahiba. Fekszint és irányhiba miatt			
20	Szentgál	Városlód-Kislód			717	718	100	60 (80)	0,4 2014.12.14	B 285-10	Hid állapota. Hídselezketet javítás után sebességemelés			
20	Városlód-Kislód			VIII. Védőcsomka vg.	738	739	100	10 (40)	0 2022.04.01	B 76	Pályáslap. .			
20	Városlód-Kislód			I.sz.vágány	739	747	800	10 (40)	0 2013.12.13	B 1307	Pályáslap. .			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
23	Zalaegerszeg	Bak			451 467	1600	20/40 (60)	3,9	2022.09.28	B xxx	Pályaállapot. Aljak kapcsolószerek állapota.,			
23	Bak			I.vg.	523 528	500	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .			
23	Bak	Tófej			538 546	800	20/40 (60)	2,3	2013.12.15	GI	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Bak	Tófej			562 573	1100	20/40 (60)	2,9	2014.05.30	B 108-1	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Bak	Tófej			577 585	800	40 (60)	0,7	2013.12.15	GI	Geometria miatt. Kis sugarú ív.			
23	Tófej	Gutorföldre			660 666	600	20/40 (60)	1,9	2015.12.13	2015 áll.	Aléptípmény állapota. aléptípmény állapota miatt.			
23	Gutorföldre			I.vg.	674 677	300	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .			
23	Gutorföldre			IV.vg.	674 677	300	10 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll	Pályaállapot. .			
23	Csömödér-Páka			I.vg.	762 765	300	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .			
23	Csömödér-Páka			IV.vg.	762 766	400	10 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll	Pályaállapot. .			
23	Csömödér-Páka	Lenti			764 773	900	40 (60)	0,8	2013.12.15	GI	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Csömödér-Páka	Lenti			836 854	1800	20/40 (60)	4,3	2014.05.30	B 108-2	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Lenti			I.vg.	856 862	600	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .			
23	Lenti			kerti csonka .vg.	857 861	400	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. kerti csonka .vg..			kerti csonka .vg.
23	Rédics			II. átmenő fővg.	900 905,6	560	20 (40)	1,2	2013.12.15	GI	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Rédics			III.vg.	900,4 903,4	300	20 (40)	0	2008.12.14	B 65	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	Rédics			I.vg.	901 904	300	20 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .			
23	Rédics			IV.vg.	901 904	200	20 (40)	0	2008.12.14	B 65	Pályaállapot. Aljak, kapcsolószerek állapota			
23	<b>Összes korlátozás: 18 db</b>				<b>Hossz (m): 11760</b>		<b>Mi. tö. (p): 18</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
24	Zalaszentgrót	Zalabér-Batyk			6 56,5	5050	20 (60)	10,8	2021.12.12	2021-22 áll.	Pályaállapot .			
24	Zalaszentgrót			II.átm.	56,5 62	550	20 (60)	1,8	2021.12.12	2021-22 áll.	Pályaállapot .			
24	Zalaszentgrót			I.vg	57 62	500	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. vágányhidmérleg			vágányhidmérleg
24	Zalaszentgrót			IV.vg	58 61	300	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot .			
<b>24</b>	<b>Összes korlátozás: 4 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>6400</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>12,6</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
25	Boba	Jánosházai elágazás			4	24	2000	100 (120)	0,5	2013.12.15	GI			
25	Jánosházai elágazás		vonali		24	25	100	100 (120)	0,3	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Jánosházai elágazás	Jánosháza			25	56	3100	100 (120)	0,6	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Jánosházai elágazás	Jánosháza			56	77	2100	60 (120)	2	2013.12.15	GI	Pályaállapot. Kissugarú ívek		
25	Jánosháza		II.vg.		77	82	500	60 (120)	1,2	2010.12.12	B	Pályaállapot. Kissugarú ívek		
25	Jánosháza	Nemeskeresztúr			82	90	800	60 (120)	1,3	2010.12.12	B	Pályaállapot. Kissugarú ívek		
25	Nemeskeresztúr	Ukk			90	157	6700	100 (120)	1	2013.12.15	GI	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ukk		II.vg.		157	170	1300	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	<b>Ukk</b>			<b>2. kitérőn kitérő irányban</b>	<b>157,93</b>	<b>158,28</b>	<b>35</b>	<b>10 (40)</b>	<b>1</b>	<b>2023.11.09 14:30</b>	<b>b 295 Isk-274/2023</b>	<b>Pályahiba. csúcsein töredezettség</b>		<b>2. kitérőn kitérő irányban</b>
25	Ukk		VIII. vg.		166	169	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .		
25	Ukk	Ötvös			170	190	2000	100 (120)	0,5	2019.12.15	2019-20 áll.	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ukk	Ötvös			190	194	400	40 (100)	1,4	2019.12.15	2019-20 áll.	Aléptmény állapota. rézsú csúsás miatt		
25	Ukk	Ötvös			194	240	4600	100 (120)	0,7	2019.12.15	2019-20 áll.	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ötvös		I.vg.		240	249	900	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			249	279	3000	100 (120)	0,6	2020.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			279	289	1000	80 (120)	0,8	2020.12.12	B	Pályaállapot. Nagy esőzés miatt kialakult vízátfolyás megszüntetése		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			289	292	300	40 (120)	1,6	2018.12.09	2018-9 áll	Aléptmény állapota. Nagy esőzés miatt kialakult vízátfolyás megszüntetése		
25	Ötvös	Zalabér-Batyk			292	304	1200	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalabér-Batyk		II.vg.		304	316	1200	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalabér-Batyk		VII.csonka vg.		306	308	200	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonka vg.		csonka vg.
25	Zalabér-Batyk		VI.vg.		307	312	500	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. oldalrakodó.		oldalrakodó
25	Zalabér-Batyk		VIII.csonka vg.		315	317	200	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonka vg.		csonka vg.
25	Zalabér-Batyk		IX.csonka vg.		315	317	200	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonka vg.		csonka vg.
25	Zalabér-Batyk	Pókaszeptek			316	397	8100	100 (120)	1,1	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Pókaszeptek		II.vg.		397	405	800	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Pókaszeptek	Zalaszentiván			405	465	6000	100 (120)	0,9	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiván		II.vg.		465	477	1200	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiván		VII.vg.		467	475	800	20 (40)	0	2018.12.09	2018-9 áll.	Pályaállapot. .		
25	Zalaszentiván		X.csonka vg.		472	475	300	5 (40)	0	2014.12.13	B 1307	Pályaállapot. X.csonka vg. vágányhídmérleg		X.csonka vg. vágányhídmérleg
25	Zalaszentiván		XI.felsővezeték kocsiszin.		473	475	200	5 (40)	0	2014.12.13	B 1307	Pályaállapot. XI.felsővezeték kocsiszin.		XI.felsővezeték kocsiszin.
25	Zalaszentiván		IX.csonka vg.		475	477	200	10 (40)	0	2018.12.09	2018-9 áll.	Pályaállapot. .		
25	Zalaszentiván		VIII.vg.		475	479	400	10 (40)	0	2018.12.09	2018-9 áll.	Pályaállapot. .		
25	Zalaszentiván	Zalaszentiváni elágazás			477	482	500	100 (120)	0,3	2019.12.15	2019-20 áll.	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiván	Zalaszentiváni elágazás			482	483	100	80 (100)	0,3	2019.12.15	2019-20 áll.	Aléptmény állapota. pálya bal oldalán rézsúsuvasadás a sok esőzés következtében		
25	Zalaszentiván	Zalaszentiváni elágazás			483	521	3800	100 (120)	0,7	2019.12.15	2019-20 áll.	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalaszentiváni elágazás	Zalaegerszeg			13	36	2300	60 (80)	0,9	2014.12.14	2865-10	Pályaállapot. Végpont felől 1100 m. kezdőpont felől 250 m.		Fékút végpont felől 1100 m., kezdőpont felől 250 m.
25	Zalaegerszeg		páterdombi csatlakozó vg.		0	15	1500	20 (40)	0	2014.12.13	B 1307	Pályaállapot. páterdombi csatlakozó vg.-on tolt menetben 15 km/ó		páterdombi csatlakozó vg.-on tolt menetben 15 km/ó
25	Zalaegerszeg		Páterdombi vontatóvágány		1	25	2400	20 (40)	0	2013.12.15	GI	Pályaállapot. .		
25	Zalaegerszeg		I.,II.,IV-VII., IIIa. vágányok		410	423	1300	20 (40)	0	2013.12.15	GI	Pályaállapot. .		
25	Zalaegerszeg		I.,II.,IV-VII., IIIa., új Sió, és a Páterdombi kihúzó kivételével valamennyi vágányon		410	423	1300	10 (40)	0	2013.12.15	GI	Pályaállapot. .		
25	Zalaegerszeg		III.sz.vágány		412	416	400	40 (80)	0	2013.12.15	GI	Pályaállapot. .		
25	Zalaegerszeg	Andráshidai elágazás			35	13	2200	40 (60)	1,4	2013.12.15	GI	Pályaállapot. .		
25	Andráshidai elágazás		Y/1 sz. kitérőn		0,6	0	60	60 (60)	0	2012.12.09	B 1798	Hatósági határozat. forgalom biztonsága érdekében		Y/1.sz.kitérő 60 m hosszban
25	Andráshidai elágazás	Andráshida			207	172	3500	100 (120)	0,6	2013.12.15	GI	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Andráshida		II.vg.		172	162	1000	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Andráshida		V. csonkavag.		171	167	400	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonkavágány		
25	Andráshida	Zalacséb-Salomvár			162	76	8600	100 (120)	1,1	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalacséb-Salomvár		I.vg.		76	67	900	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Zalacséb-Salomvár	Zalalövő			67	5,76	6124	100 (120)	0,9	2020.06.16	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve Szelvényváltás 5+76 = 223+02		Szelvényváltás 5+76 = 223+02
25	Zalalövő		III.vg.		223,02	233	998	100 (120)	0,4	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve Szelvényváltás 5+76 = 223+02		Szelvényváltás 5+76 = 223+02
25	Zalalövő		X.csonkavag.		230	233	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonkavágány		
25	Zalalövő		VIII.csonkavag.		230	233	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonka vg.		
25	Zalalövő		IX.vg.		233	237	200	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonkavágány		csonkavágány
25	Zalalövő	Pankasz			233	290	5700	100 (120)	0,8	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve Szelvényváltás 0+00 = 228+78		
25	Pankasz		II. átmenő fővg.		290	293	300	100 (120)	0,3	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Pankasz		I. sz.vágány		290	293	300	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. I. sz.vágány		
25	Pankasz	Óriszentpéter			293	350	5700	100 (120)	0,8	2013.12.15	GI	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Óriszentpéter		II.vg.		350	361	1100	100 (120)	0,4	2013.12.15	GI	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		
25	Óriszentpéter		VII.csonkavag.		350	351	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonkavágány		
25	Óriszentpéter		VI.csonkavag.		351	352	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonkavágány		
25	Óriszentpéter		VIII.csonkavag.		356	359	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonkavágány.		
25	Óriszentpéter		IX.vg.		359	360	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. .		
25	Óriszentpéter		X.csonkavag.		361	365	400	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. csonkavágány		
25	Óriszentpéter	Óriszentpéter OH.			361	415	5400	100 (120)	0,8	2013.12.15	GI	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve		Óriszentpéter Országhatár felől 100 méter
25	<b>Összes korlátozás: 64 db</b>						<b>Hossz (m): 108317</b>		<b>Mi. tő. (p): 28,4</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
26	Ukk	Sümege			256	257	100	60 (80)	0,4	2013.12.15	GI				
26	Sümege			VI. csonkavg.	257	259	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Sümege			V. vg.	258	260	200	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva	
26	<b>Sümege</b>			<b>III. sz. fővg.</b>	<b>258,3</b>	<b>261,98</b>	<b>368</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2024.01.08 08:00</b>	<b>B 6, ISK-00007/2024</b>				
26	Sümege			IV. vg.	259	262	300	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	<b>Sümege</b>			<b>IV. vágány</b>	<b>259</b>	<b>262</b>	<b>300</b>	<b>5 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2023.02.03 07:30</b>	<b>b 16, isk-9/2023</b>				
26	Sümege	Sümegei Bazaltbánya			269	270	100	40 (80)	0,8	2023.12.10	2023-24 állandósítás			Csak páratlan számú vonatok részére!	
26	Sümegei Bazaltbánya			II.vg.	292	300	800	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			csonka vg.	
26	Sümegei Bazaltbánya			I.vg.	292	300	800	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			csonka vg.	
26	<b>Úzsa</b>			<b>III.sz.vg</b>	<b>340</b>	<b>347</b>	<b>700</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.01.20 08:25</b>	<b>B 12, isk-07</b>				
26	Lesencetomaj			I. vg.	404	410	600	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Lesencetomaj			II. sz. vágány	404,7	409,2	450	20 (40)	0	2013.12.15	GI				
26	<b>Lesencetomaj</b>	<b>Tapolca</b>		<b>A/1.kitérő egyenes irányára</b>	<b>430,25</b>	<b>430,5</b>	<b>25</b>	<b>50 (80)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.12.01 10:00</b>	<b>B 344, ISK-326</b>			<b>A/1.kitérő egyenes irányára</b>	
26	Lesencetomaj	Tapolca			440	444	400	40 (80)	1	2013.12.15	GI				
26	Tapolca			III. b vágány	445	448	300	5 (40)	0	2013.12.15	GI				
26	Tapolca	Balatonederics			2	6	400	50 (80)	0,7	2013.12.15	GI				
26	Balatonederics	Vonyarcvashegy			112	115	300	50 (80)	0,6	2013.12.15	GI			Páros számú vonatok részére.	
26	Balatonederics	Vonyarcvashegy			158	165	700	60 (80)	0,5	2013.12.15	GI				
26	Vonyarcvashegy	Keszthely			200	201	100	40 (80)	0,8	2018.12.09	2018-9 állandósítás				
26	Keszthely			III. átmenő fővg.	245	253	800	40 (80)	1,3	2013.12.15	GI				
26	Keszthely			I. vg.	246	250	400	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			I.vg.	
26	Keszthely			I. csonka vg.	246	247	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			I. csonka.vg.	
26	Keszthely			VI. vg.	247	249	200	20 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Keszthely			VII. a vg.	247	248	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Keszthely			VIII. vg.	248	252	400	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Keszthely			IX. vg.	248	252	400	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Keszthely			VII b. vg.	248	251	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Keszthely			X. vg.	249	250	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Keszthely			VI. csonka vg.	249	251	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307				
26	Balatszentgyörgyi elágazás	Balatszentgyörgy			312	343	3100	50 (80)	1,9	2013.12.15	GI				
26	<b>Összes korlátozás: 30 db</b>				<b>Hossz (m):</b>		<b>13343</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>8,5</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
27	Lepsény Gabonaforgalmi ipvk.	Csajág			221,69	296,52	7483	0 (50)	0	2018.12.09	2018-9 áll.	Pályaállapot. műszaki állapot		
27	Csajág	Papkeszi			86,17	217,04	13087	0 (50)	0	2018.12.09	2018-9 áll.	Pályaállapot. műszaki állapot		
27	Papkeszi			III. átmenő fővg.	78	85	700	0 (50)	0	2016.12.11	2016 áll.	Pályaállapot. forgalomból kizárva		forgalomból kizárva
27	Papkeszi			IV. vágány	78	85	700	20 (40)	0	2016.12.11	2016. áll.	Pályaállapot. .		
27	Papkeszi			V. vágány	78	85	700	20 (40)	0	2016.12.11	2016. áll.	Pályaállapot. .		
27	Papkeszi			7.kitérő	81	82	100	0 (40)	0	2016.12.11	2016. áll.	Pályaállapot. .		
27	Papkeszi			5.kitérő	81	82	100	0 (40)	0	2016.12.11	2016. áll.	Pályaállapot. .		
27	Papkeszi			I. vágány	82	86	400	0 (40)	0	2016.12.11	2016. áll.	Pályaállapot. .		
27	Papkeszi			II. vágány	82	86	400	0 (40)	0	2016.12.11	2016. áll.	Pályaállapot. .		
27	Papkeszi			6.kitérő	85	86	100	0 (40)	0	2016.12.11	2016. áll.	Pályaállapot. .		
27	Papkeszi	Vilonya-Királyszentistván			54	60	600	30 (50)	0,8	2018.12.09	2018-9 áll	Pályaállapot. A vágányban található ajkak rendkívül rossz állapota miatt.		
27	Vilonya-Királyszentistván			állomás	52	54	200	30 (50)	0,5	2018.12.09	2018-9 áll	Pályaállapot. A vágányban található ajkak rendkívül rossz állapota miatt.		
27	Vilonya-Királyszentistván	Hajmáskér			26	52	2600	30 (50)	2,4	2018.12.09	2018-9 áll.	Pályaállapot. A vágányban található ajkak rendkívül rossz állapota miatt.		
27	<b>Összes korlátozás: 13 db</b>				<b>Hossz (m):</b>		<b>27170</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>3,7</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
29	Börgönd	Szabadbattyán			4	97	9300	60 (80)	2,7	2011.12.11	CsZs				
29	Börgönd	Szabadbattyán			49	50	100	40 (60)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV				
29	Börgönd	Szabadbattyán			97	104	700	40 (80)	1,3	2011.12.11	CsZs				
29	Szabadbattyán	Polgárdi ipartelepek			125	129	400	60 (80)	0,4	2022.12.11	2022/3 állandósítás				
29	<b>Polgárdi ipartelepek</b>				<b>177,4</b>	<b>178</b>	<b>60</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.06.08 12:45</b>	<b>b 125, ISK-99/2023</b>				
29	Polgárdi ipartelepek				V. vg.	178	182	400	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	<b>Polgárdi ipartelepek</b>				<b>V. vg.</b>	<b>178</b>	<b>182,25</b>	<b>458</b>	<b>0 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2023.06.08 12:45</b>	<b>b 126</b>			
29	Polgárdi ipartelepek				I.vg.	178,5	182	350	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	<b>Polgárdi ipartelepek</b>				<b>I.sz.vg</b>	<b>178,5</b>	<b>182</b>	<b>350</b>	<b>0 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2023.05.24 11:30</b>	<b>B 111</b>			
29	Polgárdi ipartelepek				VI.csonkavágány	179	180	100	5 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	<b>Polgárdi ipartelepek</b>				<b>9.kitéro</b>	<b>181,73</b>	<b>182,07</b>	<b>34</b>	<b>0 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2023.06.08 12:45</b>	<b>B 126</b>			
29	Polgárdi	Csajág			247	250	300	60 (80)	0,4	2020.12.13	36190/2019/MAV				
29	<b>Polgárdi</b>	<b>Csajág</b>			<b>250</b>	<b>253,2</b>	<b>320</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.04.28 00:00</b>	<b>b 78</b>				
29	<b>Polgárdi</b>	<b>Csajág</b>			<b>262</b>	<b>263</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.06.29 10:00</b>	<b>B 163, ISK-146/2023</b>				
29	Polgárdi	Csajág			289	291	200	60 (80)	0,4	2019.12.15	2019-20 áll				
29	Csajág				303	307	400	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll				
29	Csajág				VI.vg.	310	312	200	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	Csajág				V.csonkavágány	310	312	200	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	Csajág	Balatonkenese			334	367	2800	50 (80)	1,8	2019.12.15	2019-20 áll				
29	<b>Balatonkenese</b>	<b>Balatonfűzfő</b>			<b>404</b>	<b>405</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.10.27 14:15</b>	<b>B 282, ISK-257/2023</b>				
29	<b>Balatonkenese</b>	<b>Balatonfűzfő</b>			<b>407</b>	<b>409</b>	<b>200</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.11.28 14:00</b>	<b>B 337, ISK-319/2023</b>				
29	Balatonfűzfő	Balatonalmádi			451	461	1000	60 (80)	0,6	2021.07.10	2021.07.				
29	Alsóörs				570,1	571,1	100	5 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			Hibaszelvény: 460-461 szelvény 81 m	
29	Alsóörs	Balatonfűzfő			III.csonkavágány	570,1	571,1	100	5 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	Alsóörs	Balatonfűzfő			596	599	300	60 (80)	0,4	2021.12.12	2021-22 áll				
29	<b>Alsóörs</b>	<b>Balatonfűzfő</b>			<b>607</b>	<b>608</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2024.01.10 08:00</b>	<b>B 9, ISK-00010/2024</b>				
29	Balatonfűzfő				648	650	200	40 (80)	0,9	2016.12.11	all				
29	<b>Balatonfűzfő</b>	<b>Balatonfűzfő</b>			<b>VII. sz. mellékvágány</b>	<b>650</b>	<b>657</b>	<b>700</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2021.06.18 00:00</b>	<b>Molnár Sándor, Email, 06.17</b>			
29	Balatonfűzfő				VII.vg.	650	657	700	10 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			kitűzve nincs
29	<b>Balatonfűzfő</b>	<b>Balatonfűzfő</b>			<b>Va sz. mellékvágány</b>	<b>650,55</b>	<b>651</b>	<b>45</b>	<b>5 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2021.06.18 00:00</b>	<b>Molnár Sándor, Email, 06.17</b>			
29	Balatonfűzfő				V/a.vg.	650,55	651,2	65	5 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			kitűzve nincs
29	<b>Balatonfűzfő</b>	<b>Balatonfűzfő</b>			<b>VIII. sz. mellékvágány</b>	<b>654</b>	<b>656,75</b>	<b>275</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2021.06.18 00:00</b>	<b>Molnár Sándor, Email, 06.17</b>			
29	Balatonfűzfő				VIII.csonkavágány	654,25	656,75	250	10 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			kitűzve nincs
29	Balatonfűzfő				IX.csonkavágány	657,07	657,35	28	5 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	<b>Balatonfűzfő</b>	<b>Aszófő</b>			<b>675</b>	<b>676</b>	<b>100</b>	<b>50 (80)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.06.09 13:00</b>	<b>B 130, ISK-104/2023</b>				
29	<b>Balatonfűzfő</b>	<b>Aszófő</b>			<b>686,5</b>	<b>687,5</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.11.08 15:00</b>	<b>B 291, ISK-267/2023</b>				
29	Aszófő				I.vg.	702	708	600	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	Aszófő	Balatonakali-Dörgicse			726	731	500	60 (80)	0,5	2022.12.11	2022/3 állandósítás				
29	Balatonakali-Dörgicse	Zánka-Köveskál			806	809	300	60 (80)	0,4	2018.05.17	B 112				
29	Balatonakali-Dörgicse	Zánka-Köveskál			814	819	500	60 (80)	0,5	2022.12.11	2022/3 állandósítás				
29	Balatonakali-Dörgicse	Zánka-Köveskál			820,5	822,5	200	40 (80)	0,9	2021.12.12	2021-22 áll				
29	Zánka-Köveskál				I.vg.	836	841	500	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			Csak páros számú vonatokra
29	Zánka-Köveskál	Révfülp			854	893	3900	60 (80)	1,3	2023.12.10	2023-24 áll.				
29	Révfülp				905	908	300	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll				
29	Révfülp	Badacsonytomaj			911	913	200	60 (80)	0,4	2013.12.15	GI				
29	Révfülp	Badacsonytomaj			939	956	1700	60 (80)	0,8	2013.12.15	GI			Páros számú vonatok részére.	
29	<b>Badacsonytomaj</b>				<b>6.sz. kiterő</b>	<b>1010,75</b>	<b>1011,1</b>	<b>35</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.08.04 07:00</b>	<b>B 191, ISK-165</b>			
29	Badacsonytomaj				IV.vg.	1011	1017	600	20 (40)	0	2021.12.12	2021-22 áll			
29	Badacsonytomaj				V.vg.	1015	1017	200	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			csonka vg. forgalomból kizárva
29	Badacsonytomaj				7.sz. kiterő	1016	1017	100	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
29	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic-Szigliget			1021	1024	300	60 (80)	0,4	2015.12.13	xx			Csak páratlan számú vonatokra	
29	Badacsonytomaj	Badacsonytördemic-Szigliget			1037	1044	700	60 (80)	0,5	2023.11.22	2023-24 áll				
29	Badacsonytördemic-Szigliget				III.vg.	1086	1092	700	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			forgalomból kizárva
29	Badacsonytördemic-Szigliget	Tapolca			1095	1100	500	60 (80)	0,5	2014.12.14	2865-10				
29	Tapolca				XII.védő csonka vágány	1168	1169	100	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			XII.védő csonka vágány
29	Tapolca				XXIV. sz. vágány	1168	1175	700	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			korábbi beton vg.(DISZEL scvp ) részben járható.
29	Tapolca				XXVII. sz. vágány	1168	1170	200	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			korábbi felhúzó csonka vg.2/5 sz.váltótól a földkúpig (DISZEL scvp ) forgalomból kizárva
29	Tapolca				XXXIV.sz.vágány	1168	1169	500	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. Bor vagy új rakodó csonka vg.
29	Tapolca				XXXV. sz. vágány	1170	1175	500	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. korábbi rakott felhúzó 2/5 sz.váltóg. (DISZEL scvp ) részben járható.
29	Tapolca				XXXVI. sz. vágány	1170	1175	500	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			korábbi rakodó vg.(DISZEL scvp ) részben járható.
29	Tapolca				XXXIII.sz.vágány	1174	1176	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi csonka vg.(Szén vagy TVG ).
29	Tapolca				XXX sz. csonka vágány	1174	1176	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg. (csonka vg. ) üzemenyag lefejt
29	Tapolca				XXXI.sz.vágány	1174	1176	250	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg. (szertár kelet vg. )
29	Tapolca				XXXII.sz.vágány	1174	1177	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg. (szertár rőptető vg. ) 208 sz.váltótól 305 m
29	Tapolca				XXII.sz.vágány	1175	1177	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi csonka vg.(Pt).
29	Tapolca				XVII.sz.vágány	1176	1179	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg.(volt vontatási telep I.vg.)
29	Tapolca				XVII.sz.vágány	1176	1179	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg.(volt vontatási telep II.vg.)
29	Tapolca				XV.vizház tároló csonka vágány	1176	1178	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			V.vizház tároló csonka vágány
29	Tapolca				XIX.sz.vágány	1176	1178	165	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg.(volt vontatási telep IV.vg.) 165 m
29	Tapolca				XXVIII. sz. vágány	1176	1178	200	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg. (volt vontatási telep V.vg.) 165 m
29	Tapolca				XXX. sz. vágány	1176	1179	300	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg. (szertár egyenes ) 210 sz.váltótól 219 m
29	Tapolca				III. a vágány	1177	1178	100	5 (40)	0	2005.12.10	Gy.1517-116/2005			Pályáallapot.
29	Tapolca				I.a vágány	1177	1181	400	10 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot.
29	Tapolca				XVIII.sz.vágány	1177	1179	190	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemi vg.(volt vontatási telep III.vg.) 190 m
29	Tapolca				XX.sz.vágány	1177	1179	165	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemenyag töltő vg.(volt vontatási telep V.vg.) 165 m
29	Tapolca				XXI.sz.vágány	1177	1179	183	5 (40)	0	2013.12.13	B 1307			Pályáallapot. üzemenyag töltő vg.(volt vontatási telep VI.vg.) 183 m
29	Tapolca				X.sz.vágány	1178	1182	400	5 (40)	0	2013.12.15	GI			Pályáallapot.
29	Tapolca				XIV. sz. vágány	1179	1181	200	5 (40)	0					

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	Működési mód	Eltérő	Eltérő száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
30	Budapest-Déli		jobb átmenő fővágány	IX. sz. jobb vágány	0	6 600	20 (80)	2,8	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		jobb átmenő fővágány	T1 jobb vágány	0	14 800	40 (80)	1,3	2007.12.09	Gy.1517-80/2007.	Hatósági határozat, az érintett pályaszakaszképzési sebessége				
30	Budapest-Déli		bal átmenő fővágány	12 bal vágány	0	6 600	20 (80)	2,8	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		bal átmenő fővágány	12 bal vágány	0	14 800	40 (80)	1,3	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Hatósági határozat, az érintett pályaszakaszképzési sebessége				
30	Budapest-Déli		I. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2004.12.12	LN	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		X. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		Posta 1. sz. vágány		0	3 300	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. avult félelmény			47 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		Szentlőrinc csoknya vágány		0	1 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. műszaki állapot miatt a vágány forgalomból kizárva			54 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Torony* csoknya vágány		0	1 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. korhadt aljak			44 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		IV. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		II. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		VI. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		Posta 3. sz. vágány		0	3 300	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. avult félelmény			54 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		Posta 2. sz. vágány		0	3 300	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. avult félelmény			50 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		III. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		V. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		VIII. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		XII. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		XI. sz. vágány		0	6 600	20 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		BKV 1. sz. vágány		2	4 200	5 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályáallapot. avult félelmény			46 - 55 sz. kitérők között	
30	Budapest-Déli		BKV 2. sz. vágány		2	4 200	5 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályáallapot. avult félelmény			46 - 55 sz. kitérők között	
30	Budapest-Déli		T3. sz. vágány		6	12 600	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		T5. sz. vágány		6	13 700	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		T4. sz. vágány		6	13 700	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		T8. sz. vágány		7	12 500	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		T7. sz. vágány		7	12 500	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		T6. sz. vágány		7	13 200	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		*Diesel* 1. sz. vágány		7	9 200	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. avult félelmény			201 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Diesel* 2. sz. vágány		7	9 200	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. műszaki állapot miatt a vágány forgalomból kizárva			202 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Kigyó* összekötő vágány		7	9 200	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. műszaki állapot miatt a vágány forgalomból kizárva			27 - 204 sz. kitérő között	
30	Budapest-Déli		*Diesel* 3. sz. vágány		7	9 200	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. műszaki állapot miatt a vágány forgalomból kizárva			203 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Diesel* 4. sz. vágány		7,6	8,1	50 (40)	0	2017.06.02	HM	Pályáallapot. műszaki állapot miatt a vágány forgalomból kizárva			204 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		T9. sz. vágány		8	13 500	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		T10. sz. vágány		8	12 400	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény				
30	Budapest-Déli		T12. sz. vágány		8	13 700	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			101 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		T11. sz. vágány		8	13 500	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáallapot. avult félelmény (térítő)				
30	Budapest-Déli		T14. sz. vágány		8	13 500	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			19 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Ésmer* 3. sz. vágány		8	9 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. műszaki állapot miatt a vágány forgalomból kizárva			102 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Ésmer* 1. sz. vágány		8	11 400	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. avult félelmény			103 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Diesel* összekötő vágány		8	11 300	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. avult félelmény			21 - 201 sz. kitérők között	
30	Budapest-Déli		T15. sz. vágány		8	13 500	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			18 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		203 sz. kitérő		8	9 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		202 sz. kitérő		8	9 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		204 sz. kitérő		8	9 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		T13. sz. vágány		8	12 400	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			19 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		T16. sz. vágány		8	13 500	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			16 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		T17. sz. vágány		8	13 400	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			7 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		T19. sz. vágány		8	13 500	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			21 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		T18. sz. vágány		8	13 500	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. avult félelmény			21 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		*Ésmer* 2. sz. vágány		8	10 200	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Pályáallapot. avult félelmény			103 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		201 sz. kitérő		9	10 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		103 sz. kitérő		9	10 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		21 sz. kitérő		11	12 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		19 sz. kitérő		11	12 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		17 sz. kitérő		11	12 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		19 sz. kitérő		11	12 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		20 sz. kitérő		11	12 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		101 sz. kitérő		11	12 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		102 sz. kitérő		11	12 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		3. sz. kitérő (T.3. - T.18.sz.vg. végpontj oldal)		12	14 100	20 (40)	0	2011.07.01	B/22/396	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		4. sz. kitérő		12	13 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		*Alagút* csoknya vágány		12	13 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak			3 sz. kitérő - ütközőbak	
30	Budapest-Déli		11 sz. kitérő		13	14 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli		7. sz. kitérő		12	13 100	10 (40)	0	2015.12.13	59678/2015MAV	Kitérő állapota. avult félelmény, korhadt aljak				
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	jobb vágány		14	15 100	20 (80)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Állomány állapota. fészkinthibák süppedés elarasodott ágyazat, vízletemlési problémák			Az alagútban üresvágány helyére miatt a jobb vágányra vonatkozó lassújel elője - és vöglők a 15+00 szelvényben a két vágány közötti vannak kitűzve!	
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	jobb vágány		15	16 300	40 (80)	0,2	2023.12.10	22768-1/2021/MAV	Hatósági határozat, az érintett pályaszakaszképzési sebessége				
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		14	15 100	20 (80)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Állomány állapota. fészkinthibák süppedés elarasodott ágyazat, vízletemlési problémák				
30	Budapest-Déli	Budapest-Kelenföld	bal vágány		15	18 300	40 (80)	0,2	2023.12.10	22768-1/2021/MAV	Hatósági határozat, az érintett pályaszakaszképzési sebessége				
30	Budapest-Kelenföld		VI. sz. vágány		36	46 1000	40 (80)	0	2015.12.21	58000/2014/MAV	Egyéb ok. elsősorban határ				
30	Budapest-Kelenföld		VI. sz. vágány ( Székesfehérvári vonal bal vágány )		49	60 1000	40 (80)	0	2015.12.21	58000/2014/MAV	Egyéb ok. elsősorban határ				
30	Budapest-Kelenföld		V.a.vg. Tt. kitérő		54,75	55,25	125	60 (80)	0	2023.04.06 14:00	507-03/2023	Pályáhiba. C2 típusú HC-hiba a kitérő alkatrészekben			
30	Budapest-Kelenföld	Albertfalva mh. ipvk.	jobb vágány		56	59 300	80 (120)	0,6	2013.12.15	HM	Hatósági határozat. UVH/VF1570/32/2015				
30	Budapest-Kelenföld	Albertfalva mh. ipvk.	bal vágány		56	59 300	80 (120)	0,6	2013.12.15	HM	Hatósági határozat. UVH/VF1570/32/2015				
30	Albertfalva mh. ipvk.	Nagytétény-Kémsavgyár ipvk.	jobb vágány		67	105 900	100 (120)	0,4	2013.12.15	HM	Hatósági határozat. UVH/VF1570/32/2015		</		

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	Műbővíthet	Eltérő	Eltérőszám	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Székesfehérvár		25. sz. vágány		669,89	675	511	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			108 - 411 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		24. sz. vágány		669,89	675	511	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			108 - 407 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		23. sz. vágány		669,9	675	510	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2			108 - 406 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		22. sz. vágány		669,9	675	510	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			108 - 405 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		Összekötő vágány		671,39	672,26	87	5 (20)	0	2023.12.10	41405/2023MAV			215 - 214/3 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		"F1" sz. vágány		671,5	674,5	300	5 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			213 - 413 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		"F2" sz. vágány		671,69	674,03	234	5 (40)	0	2023.12.10	41405/2023MAV			215 - 214/4 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		"Baján" sz. vágány		672,54	673,74	120	5 (20)	0	2022.12.10	36966/2022MAV			214/3 - 214/4 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár		27b. sz. csónka vágány		673,51	674,27	76	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003			414 sz. kitérő - rakodó
30	Székesfehérvár		214/4 - 413 sz. kitérők közötti vágányrész		674,03	674,37	34	5 (20)	0	2023.12.10	41405/2023MAV			
30	Székesfehérvár		401 sz. kitérő		676	677	100	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017MAV			
30	Székesfehérvár		402 sz. kitérő "K" irány		676,04	676,42	29	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017MAV			
30	Székesfehérvár		"FVILL" tároló vágány		680,33	681	67	10 (40)	0	2018.03.21	42142-5/2017MAV			5/1 sz. kitérő - scvph határ
30	Székesfehérvár	Székesfehérvár-Repülőtér ipvk.	"FVILL" motorszín vágány		680,33	681,6	127	10 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			5/1 sz. kitérő - garázs
30	Székesfehérvár	Székesfehérvár-Repülőtér ipvk.	jobb vágány		678,4	680	160	100 (120)	0,3	2011.12.11	Cv2a			
30	Székesfehérvár	Székesfehérvár-Repülőtér ipvk.	bal vágány		677,96	704	2904	100 (120)	0,5	2006.12.11	Gy.1517-116/2006			
30	Székesfehérvár-Repülőtér ipvk.	Szabadbattyán	A/2 sz. kitérő elejétől a csatlakozó vasúti pálya és iparvágány összekötő vágány		0,8	6,9	610	10 (40)	0	2023.12.10	41405/2023MAV			A/2 - U/1 - I/1 sz. kitérők között
30	Székesfehérvár-Repülőtér ipvk.	Szabadbattyán	jobb vágány		743	758	1500	100 (120)	0,4	2016.12.13	56000/2014MAV			
30	Szabadbattyán		III. sz. vágány		762	775	1200	80 (120)	0,9	2018.11.28	2018/2019 menetrendi év			
30	Szabadbattyán		IV. sz. vágány		764	765	100	80 (120)	0,6	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			
30	Szabadbattyán		bal átménő fővágány		765	767	200	60 (120)	1	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			
30	Szabadbattyán		IV. sz. vágány		767	775	800	80 (120)	0,8	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			
30	Szabadbattyán		18 sz. kitérő ványban		765,97	766,31	34	20 (40)	0	2023.12.10	34966/2022MAV			
30	Szabadbattyán		08. sz. csónka vágány		766	766,7	70	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			30 sz. kitérő - fókúpi
30	Szabadbattyán		22. kitérő		766	767	100	20 (40)	0	2017.09.14 12.30	b.22/324-D			22. számú kitérő mindkét irányára
30	Szabadbattyán		06. sz. vg.		766,76	772,08	532	10 (40)	0	2023.12.10	34966/2022MAV			
30	Szabadbattyán		08. sz. "Rakán" vágány		767	771,9	450	5 (40)	0	2017.12.10	59678-3/2015MAV			30 - 19 sz. kitérők között
30	Szabadbattyán		24. kitérő		767	769	100	20 (40)	0	2017.09.14 12.30	b.22/324-D			24. számú kitérő mindkét irányára
30	Szabadbattyán		07. sz. vg.		767,04	771,81	477	20 (40)	0	2023.12.10	34966/2022MAV			
30	Szabadbattyán		01. sz. csónka vágány		767,5	768	50	10 (40)	0	2023.12.10	41405/2023MAV			32 sz. kitérő - fókúpi
30	Szabadbattyán		08. sz. "Küzdő" vágány		772	774,30	160	10 (40)	0	2023.12.09	Gy.2384-473/2007			
30	Szabadbattyán		17. kitérő		772	773	100	10 (40)	0	2017.09.14 12.30	b.22/324-D			A 17. számú kitérő minden irányára
30	Szabadbattyán		"PFT" csónka vágány		772,15	774,9	275	5 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			
30	Kiscséripuszta		III. vágány		838	846	800	20 (40)	0	2020.12.13	34976/2020MAV			
30	Kiscséripuszta		IV. vágány		842,45	845	265	10 (40)	0	2018.11.07	x			
30	Kiscséripuszta	Lepsény			906	907	100	80 (120)	0,6	2024.01.16 12.00	b.37			Pályahiba. sáros sgyazat, feksznihiba
30	Kiscséripuszta	Lepsény			907	910	300	100 (120)	0,3	2024.01.16 12.00	b.38			Pályahiba. sáros sgyazat, feksznihiba
30	Kiscséripuszta	Lepsény			940,4	941	60	80 (120)	0,6	2023.12.20 10.00	b.1314			Pályahiba. feksznihiba
30	Lepsény		VII. vágány		945	945	700	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			Lepsény A B, és a 4sz. kitérő között.
30	Lepsény		VIII. vágány		945	947	200	5 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
30	Lepsény		III. vágány		945	952	700	20 (40)	0	2021.12.12	x			16.sz. kitérő
30	Lepsény		II. vágány		945	945	700	20 (40)	0	2021.12.12	x			
30	Lepsény		I. csónka vágány		945,83	946,08	25	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022MAV			
30	Lepsény		IX. vágány		946	952	600	10 (40)	0	2016.08.11	forgalomba helyezés			
30	Lepsény		VII. vágány		952,6	952,9	30	10 (20)	0	2016.03.16 14.10	b.136			5/1sz. kitérő "E" irány
30	Lepsény		IV. vágány		952,6	952,9	30	5 (20)	0	2016.03.16 14.10	b.136			5/1sz. kitérő "K" irány
30	Lepsény		X. vágány		952,63	956,03	340	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022MAV			
30	Lepsény	Balatonaliga			1000	1013	1300	100 (120)	0,4	2019.08.26	b.761			
30	Balatonaliga		III. sz. átménő fővágány		1013	1021	800	100 (120)	0,4	2019.08.26	b.761			
30	Balatonaliga		II. sz. vágány		1013	1021	800	100 (120)	0,4	2019.08.26	b.761			egybetűzve
30	Balatonaliga	Szabadistó			1021	1081	6000	100 (120)	0,9	2019.08.26	b.761			
30	Balatonaliga		I. sz. átménő fővágány		1081	1089	800	100 (120)	0,4	2019.08.26	b.761			
30	Szabadistó		II. sz. vágány		1081	1089	800	80 (120)	0,9	2019.08.26	b.761			
30	Szabadistó	Siófok-Teher			1089	1110	210	100 (120)	0,5	2019.08.26	b.761			
30	Siófok-Teher		jobb átménő fővágány		1129	1142	1300	100 (120)	0,4	2019.08.26	b.761			
30	Siófok-Teher		X. átm. főv.		1130	1141	1100	80 (100)	0,5	2018.09.13	VHF/24809-3/2018-ITM			
30	Siófok-Teher		104. védő csónka vágány		1110,94	1114,47	53	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022MAV			
30	Siófok-Teher		XIV. vágány		1129	1130,47	177	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017MAV			
30	Siófok-Teher		XIII. vágány		1129,7	1130,47	77	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017MAV			
30	Siófok-Teher		XII. vágány		1130,8	1132,49	169	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017MAV			
30	Siófok		IV. átménő fővágány		1141,9	1142,4	50	80 (120)	0,6	2023.11.08 10.00	b.1110			46 kitérő. Egybetűzve az 1142+40-1142+80 sz-ben lévő lassújel
30	Siófok		IV. átménő fővágány		1142,4	1142,9	50	80 (120)	0,6	2023.11.08 10.00	b.1110			46 kitérő. Egybetűzve az 1141+80-1142+40 sz-ben lévő lassújel
30	Siófok		IV. átménő fővágány		1148,35	1148,85	50	80 (120)	0,6	2024.01.12 10.00	b.26			3.sz. kitérő
30	Siófok		jobb átménő fővágány		1142	1149	700	100 (120)	0,4	2019.08.26	b.761			
30	Siófok		bal átménő fővágány		1141	1150	900	80 (100)	0,4	2018.09.13	VHF/24809-3/2018-ITM			
30	Siófok		III. átm. főv.		1147,89	1147,89	101	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017MAV			
30	Siófok		XVII. vágány		1147,89	1149	111	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017MAV			
30	Siófok		101. védő csónka vágány		1158,85	1159,51	66	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022MAV			
30	Siófok	Siófok téglázás			1149	1152	300	100 (120)	0,3	2019.08.26	b.761			
30	Zamárdi-felső Szarvód				1215	1240	2500	100 (120)	0,5	2019.08.26	b.761			
30	Balatonzemes		V. vágány		1384,54	1386,77	223	20 (40)	0	2019.11.07	x			
30	Balatonbögár		IV. vágány		1489,1	1492,44	334	20 (40)	0	2019.11.07	x			
30	Balatonbögár		V. csónkavágány		1489,5	1493,98	44	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022MAV			
30	Balatonbögár		V. vágány		1490,25	1492,45	220	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022MAV			
30	Balatonbögár		IV. vágány		1493,05	1497,1	405	20 (40)	0	2019.11.07	x			
30	Fonyód		III.a. vágány		1558	1561	300	20 (40)	0	2019.11.07	x			
30	Fonyód		III.b. vágány		1558	1561	300	20 (40)	0	2019.11.07	x			
30	Fonyód		V. vágány		1558	1569	100	40 (80)	0	2018.12.09	Napi kimutatás			
30	Fonyód		III.a. vágány		1561	1563	200	20 (40)	0	2019.11.07	x			
30	Fonyód		V. vágány		1567	1571	400	20 (40)	0	2019.11.07	x			
30	Fonyód		III.b. vágány											

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	Műs típus	Eltérítés	Eltérítés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
30	Nagyrécsa			II.átméno fővágány	2141	2150	900	40 (100)	1,8	2022.12.11	Napi kimutatás			
30	Nagyrécsa			IV. csanakavágány	2139,85	2142,35	250	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagyrécsa			L.vágány	2140	2149	900	20 (100)	0	2008.12.13	1799/09			
30	Nagyrécsa	Nagykanizsa			2149	2207	590	60 (100)	2,9	2022.12.11	x			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
30	Nagyrécsa	Nagykanizsa			2150	2206	5600	80 (100)	1,1	2022.12.11	Napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			VI.átméno fővágány	2206	2210	400	60 (100)	0,8	2023.12.10	Napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			VI.átméno fővágány	2207	2221	1400	60 (100)	1,2	2022.12.11	x			
30	Nagykanizsa			VI.átméno fővágány	2210	2212	200	40 (100)	1,2	2023.12.10	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
30	Nagykanizsa			VI.átméno fővágány	2212	2228	1600	60 (100)	1,3	2023.12.10	Napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			VIIb.vágány	2201	2208	700	10 (40)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			XIX.vágány	2207	2211	400	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Nagykanizsa			VII.vágány	2207	2216	900	10 (100)	0	2022.12.10	Napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			XXV.vágány	2207,2	2210,65	345	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			XXIV. (Tárház Keleti) vágány	2207,22	2209,57	235	5 (40)	0	2014.12.14	71115-1/2014/MAV			
30	Nagykanizsa			XI.vágány	2208	2215	700	10 (100)	0	2015.12.12	napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			X.vágány	2208	2215	700	10 (100)	0	2015.12.12	napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			IX.vágány	2208	2216	800	10 (100)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			VIII.vágány	2208	2216	800	10 (100)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			
30	Nagykanizsa			XVIIA.vágány	2208,38	2209,33	95	0 (5)	0	2022.02.18 12:00	b.141			Pályahiba. keretmérés hiánya miatt!
30	Nagykanizsa			XVIIA.vágány	2208,38	2209,33	95	0 (5)	0	2022.02.18 12:00	b.141			Pályahiba. keretmérés hiánya miatt!
30	Nagykanizsa			XIVa.vágány	2208,5	2209,33	83	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
30	Nagykanizsa			XIIIc.vágány	2208,7	2209,75	105	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			XIVa.vágány	2208,8	2209,33	53	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
30	Nagykanizsa			XII.vágány	2209	2214	500	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Nagykanizsa			XIII.vágány	2209	2214	500	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Nagykanizsa			XIV.vágány	2209	2214	500	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			XIVa.vágány	2209,1	2209,57	47	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			XXII.vágány	2209,57	2212,8	323	5 (40)	0	2014.12.14	71115-1/2014/MAV			
30	Nagykanizsa			XV.vágány	2210	2211	100	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Nagykanizsa			XXVla.vágány	2210,1	2211,37	127,3	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			XIVa.vágány	2210,72	2211,28	48	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			XVI.vágány	2211	2213	200	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Nagykanizsa			IIa.vágány	2212,43	2216,31	388	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			IIa.vágány	2212,43	2216,14	371	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			IIa.vágány	2213	2216	300	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Nagykanizsa			FÜTŐHÁZ	2213,18	2218,74	556	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			a 201. és 203 számú kitérők között
30	Nagykanizsa			XXX.vágány	2213,2	2215,78	258	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			XXX.vágány	2213,4	2215,78	238	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			Köcsömágy	2213,78	2215,28	200	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			Via.vágány	2214	2215	100	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			301. és 304 számú kitérők között
30	Nagykanizsa			XXXI.vágány	2214	2215,48	148	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			304-3 számú kitérő között	2215	2220	500	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Nagykanizsa			IIb.vágány	2215,74	2216,65	91	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			Fűtőház XXVII.vágány	2215,8	2218,8	300	0 (10)	0	2022.06.13 11:00	b.534			Pályahiba. átmeneti hegessítés törése. további int.
30	Nagykanizsa			IIb.vágány	2216	2220	400	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			VIIa.vágány	2216	2217	100	10 (100)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			31.-21.sz.kitérő között
30	Nagykanizsa			IC.vágány	2216,65	2219,25	260	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Nagykanizsa			VIIa.vágány	2217,26	2219,51	225	10 (40)	0	2019.11.07	x			21.sz. - 5.sz.kitérők között
30	Nagykanizsa			"M" (Munka) vágány	2219,78	2222,98	320	10 (40)	0	2014.12.14	71115-1/2014/MAV			
30	Nagykanizsa			Pátra vágány	2221,68	2222,8	112	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			5/3 sz.kitérő után
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2221	2278	5700	60 (100)	2,9	2022.12.11	x			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2232	2233	100	80 (100)	0,3	2022.01.25 09:00	b.59			Pályahiba. HC hiba további int.
30	Nagykanizsa	Bajcsa forgalmi kitérő			2257	2258	100	80 (100)	0,3	2022.01.25 09:00	b.60			Pályahiba. HC hiba további int.
30	Bajcsa forgalmi kitérő			II.átméno fővágány	2277	2278	100	60 (100)	0,7	2023.12.10	x			
30	Bajcsa forgalmi kitérő			II.átméno fővágány	2278	2287	900	60 (100)	1,0	2022.12.11	x			
30	Bajcsa forgalmi kitérő	Murakeresztúr		II.átméno fővágány	2286,6	2287	40	80 (100)	0,3	2022.03.31 13:00	b.282			Pályahiba. örvényáramos mérés C2 hiba további int.
30	Bajcsa forgalmi kitérő	Murakeresztúr			2287	2289,5	290	80 (100)	0,3	2023.09.15 11:00	b.609			Pályahiba. feláracosított felszínhibák további int.
30	Bajcsa forgalmi kitérő	Murakeresztúr			2288	2299	100	40 (100)	1,1	2022.12.29 12:30	b.1291			Pályahiba. pályalapot romlás miatt tov. int. Bajcsa f. számú kitérő és a "B" jelű bejárati jelező között.Egybetűvel!
30	Murakeresztúr			SZ.II.átméno fővágány	2329	2342	1300	60 (100)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
30	Murakeresztúr			SZ.III.vágány	2330	2330,5	50	20 (100)	1,8	2021.02.09 10:00	b.95			Pályahiba. kopott alkötések, ajáltag további int.
30	Murakeresztúr			II.átméno fővágány	2338	2341,5	350	80 (100)	0,3	2023.12.13 15:00	b.1279			Pályahiba. pályagömréti hiba további intézkedésig
30	Murakeresztúr			II.átméno fővágány	2341,55	2342,11	56	40 (100)	1,1	2020.09.29 13:00	b.982			Pályahiba. keresztirányú középírtésben kitérés 55.sz.kitérő
30	Murakeresztúr			A.IV.vágány	2342	2352	1000	60 (100)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
30	Murakeresztúr			A.IV.vágány	2350,1	2353	290	60 (100)	0,7	2022.01.25 10:00	b.58			Pályahiba. HC hiba Egybetűvel.
30	Murakeresztúr			SZ.XII.vágány	2352	2359,19	419	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
30	Murakeresztúr			SZ.X.vágány	2359,5	237,96	636	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
30	Murakeresztúr			Sz.XI.vágány	2335	2337,96	296	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
30	Murakeresztúr			B1-B1/a. számú kitérő között	2338	2341	300	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
30	Murakeresztúr			Sz.XIII.vágány	2339,21	2342	279	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
30	Murakeresztúr			A.VII.vágány	2343,7	2344	30	10 (100)	0	2020.03.19 11:55	b.229			Pályahiba. méretbírány további intézkedésig
30	Murakeresztúr			A/3.vágány	2344	2349	500	20 (100)	0	2008.12.13	1799/09			
30	Murakeresztúr			B.III.vágány	2344,27	2347,6	333	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Murakeresztúr			B.IV.vágány	2344,54	2346,11	356	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Murakeresztúr			B.V.vágány	2344,54	2347,6	326	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Murakeresztúr			A.X.vágány	2344,73	2349,71	498	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Murakeresztúr			A.IX.vágány	2344,73	2349,42	469	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Murakeresztúr			A.VIII.vágány	2345,8	2349,48	362	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Murakeresztúr			B.VI.vágány	2345,5	2347,6	130	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
30	Murakeresztúr			A/2.vágány	2347	2350	300	5 (40)	0	2007.12.09	2287/07			
30	Murakeresztúr			A/1.vágány	2347	2349	200	5 (40)	0	2007.12.09	2287/07			
30	Murakeresztúr			Déla.vágány	2347,1	2349,69	259	10 (40)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			
30	Murakeresztúr	Murakeresztúr OH.			2353	2350								



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
31	Erdi elágazás	Tárnok			0,79   1	21	80 (120)	0,6	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Hatósági határozat. Hatósági határozat UVH/VF/1570/32/2015 NKH használatbavételi engedély			
31	Összes korlátozás: 1 db				ssz (m):	21	Mi. tö. (p):	0,6	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
32	Erd alsó elágazás	Erd			1,1 13,55	1245	40 (80)	1,7	2022.12.10 23:59	6-032/2022	Beruházási munka. Forgalomba-helyezés után technológiai okból			
32	Összes korlátozás: 1 db				Hossz (m):	1245	Mi. tö. (p):	1,7	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
35	Kaposvár	Kaposvári elágazás			6	29	2300	40 (60)	0	2021.04.03 00:00	b.252	Pályaállapot csak tehervonatok részére. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Kaposvári elágazás	Mernye			29	202,76	17376	40 (60)	0	2021.04.03 00:00	b.252	Pályaállapot csak tehervonatok részére. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Kaposvári elágazás	Mernye			29	85,5	5650	50 (60)	1,3	2023.07.04 13:00	b.643	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Kaposvári elágazás	Mernye			65	69	400	20 (60)	1,5	2020.12.13	34976/2020/MAV	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya miatt		Páros számú vonatok részére!
35	Kaposvári elágazás	Mernye			66	88	200	20 (60)	1,1	1993.05.30	6497/93	Rálátási háromszög hiánya. rálátási háromszög hiánya miatt		Páratlan számú vonatok részére
35	Kaposvári elágazás	Mernye			85,5	86	50	20 (60)	0,8	2023.06.05 13:00	b.516	Pályahiba. Aljállag romlás		
35	Kaposvári elágazás	Mernye			86	125	5650	50 (60)	1,3	2023.07.04 13:00	b.643	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Kaposvári elágazás	Mernye			102	103	100	40/60 (60)	0,4	2023.12.10	Napi kimutatás	Híd állapot. provizórium		
35	Kaposvári elágazás	Mernye			125	134	900	40 (60)	0,8	2023.06.09 19:00	b.543	Karbantartási munka. pályaelmosás helyreállítása után		
35	Kaposvári elágazás	Mernye			134	151	1700	50 (60)	0,5	2023.07.04 13:00	b.643	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Kaposvári elágazás	Mernye			151	160	900	40 (60)	0,8	2016.12.11	napi kimutatás	Pályaállapot. pálya műszaki állapota		
35	Kaposvári elágazás	Mernye			160	202,76	4276	50 (60)	1	2023.07.04 13:00	b.643	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Mernye			II. átmenő fővágány	202,76	206,73	397	40 (60)	0	2021.04.03 00:00	b.252	Pályaállapot csak tehervonatok részére. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Mernye			II. átmenő fővágány	202,76	206,73	397	50 (60)	0,2	2023.07.04 13:00	b.643	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Mernye			II. átmenő fővágány	205	207	200	40 (60)	0,4	2016.12.11	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Mernye			I. vágány	203,13	206,38	325	10 (40)	0	2017.12.11	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Mernye	Felsőmocsolád			206,73	258,76	5203	40 (50)	0	2021.04.03 00:00	b.252	Pályaállapot csak tehervonatok részére. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Mernye	Felsőmocsolád			206,73	258,76	5203	50 (60)	1,2	2023.07.03 13:00	b.639	Pályahiba. pályaállapot miatt mérővonalati eredmények alapján		
35	Felsőmocsolád			II. átmenő fővágány	258,76	263,15	439	40 (50)	0	2021.04.03 00:00	b.252	Pályaállapot csak tehervonatok részére. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Felsőmocsolád			II. átmenő fővágány	258,76	263	424	50 (50)	0	2023.07.03 13:00	b.639	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Felsőmocsolád			III. vágány	258	264	600	0 (50)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt		
35	Felsőmocsolád			I. vágány	259	263	400	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt		
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			263	345,94	8294	40 (60)	4,4	2012.12.09	1052/2012.	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			263	345,94	8279	30 (50)	7	2023.07.03 13:00	b.640	Pályahiba. pályaállapot miatt mérővonalati eredmények alapján	további int.	
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			263,15	345,94	8279	20 (50)	0	2021.04.03 00:00	b.251	Pályahiba. pályaállapot csak tehervonatok részére. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			277	278	100	20 (60)	0,9	1994.05.27	Gy.681-18/94	Rálátási háromszög hiánya. műszaki állapot		Páratlan számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			305	307	200	20 (60)	1,1	1993.05.30	6497/93	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			306	308	200	20 (60)	1,1	1993.05.30	6497/93	Rálátási háromszög hiánya. műszaki állapot		Páratlan számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			332	333	100	20 (60)	0,9	1993.05.30	6497/93	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
35	Felsőmocsolád	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.			333	334	100	20 (60)	0,9	1993.05.30	6497/93	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páratlan számú vonatok részére
35	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.	Kisbárapáti			345,94	354	806	30 (50)	1	2023.07.04 15:00	b.648	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.	Kisbárapáti			345,94	361,31	1537	20 (50)	0	2021.04.03 00:00	b.251	Pályahiba. pályaállapot csak tehervonatok részére. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.	Kisbárapáti			345,94	354	806	40 (60)	0,7	2012.12.09	1052/2012.	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.	Kisbárapáti			354	355	100	10 (60)	1,6	1991.05.26	6388/91	Egyéb ok. Provizórium miatt		Provizórium
35	Kisbárapáti-Erdőgazdaság ipvk.	Kisbárapáti			355	361,31	631	30 (50)	0,8	2023.07.04 15:00	b.648	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Kisbárapáti			II. átmenő fővágány	361,31	364,37	306	20 (50)	0	2021.04.03 00:00	b.251	Pályahiba. pályaállapot csak tehervonatok részére. vágánygeometria romlása		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Csak tehervonatokra érvényes. Kitérve nincs!
35	Kisbárapáti			II. átmenő fővágány	361,31	364,37	306	30 (50)	0,6	2023.07.04 15:00	b.648	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Kisbárapáti			I. vágány	361,29	364,31	302	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Kisbárapáti	Karád			364	492	12800	0 (50)	0	2023.12.10	Napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
35	Kisbárapáti	Karád			364,37	411	4663	30 (50)	4,1	2023.07.04 15:00	b.648	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Kisbárapáti	Karád			396	412	1600	40 (50)	0,6	2021.12.12	napi kimutatás	Pályaállapot. Műszaki állapot		
35	Kisbárapáti	Karád			411	412	100	20 (60)	0,9	1993.05.30	6497/93	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
35	Kisbárapáti	Karád			411	413	200	20 (50)	0,9	2023.07.05 12:00	b.651	Pályahiba. műszaki állapot		
35	Kisbárapáti	Karád			412	492,85	8085	40 (60)	4,3	2010.12.11	b.50	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.		
35	Kisbárapáti	Karád			413	492,85	7985	30 (50)	6,7	2023.07.04 15:00	b.648	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Karád			átmenő fővágány	492,85	496	315	40 (60)	0,5	1991.05.26	1799/2009	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.		
35	Karád			II. átmenő fővágány	492,85	496	315	30 (50)	0,6	2023.07.04 15:00	b.648	Pályahiba. pályaállapot mérővonalati eredmények alapján		
35	Karád			átmenő fővágány	496	496,59	59	20/30 (60)	0,8	2009.12.13	1799/2009.	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Karád			III. vágány	492	496	400	0 (50)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt		
35	Karád			I. vágány	493,26	496,3	304	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt		
35	Karád	Somogy megyes			496,59	572	7541	20/30 (60)	15,8	2009.12.13	1799/2009.	Pályaállapot. aljak állapota		
35	Karád	Somogy megyes			522	524	200	20/20 (60)	1,1	1995.05.28	Gy.137-19/95	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
35	Karád	Somogy megyes			535	537	200	20/20 (60)	1,1	1995.05.28	Gy.137-19/95	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páratlan számú vonatok részére
35	Karád	Somogy megyes			562	563	100	10 (60)	1,6	1995.05.28	Gy.137-19/95	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
35	Karád	Somogy megyes			568	570	200	20/20 (60)	1,1	1995.05.28	Gy.137-19/95	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
35	Somogy megyes			Átmenő fővágány	572	575	300	20/30 (60)	1,3	2009.12.13	1799/2009.	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Somogy megyes			I. vágány	572,38	574,59	221	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Somogy megyes	Kapoly			575	630	5500	20/30 (60)	11,7	2009.12.13	1799/2009.	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Kapoly			II. átmenő fővágány	630	635	500	20/30 (60)	1,7	2009.12.13	1799/2009.	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Kapoly			I. vágány	630,27	633,96	369	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Kapoly	Tab			635	686	5600	20/30 (60)	11,9	2009.12.13	1799/2009.	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Tab			II. átm. fővágány	686	690	400	20/30 (60)	1,5	2017.12.09	Napi kimutatás	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt		
35	Tab			I. vágány	688,04	692,5	446	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Tab			IV. vágány	688,16	691,6	344	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Tab			V. vágány	690,7	691,4	70	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Tab	Bábonymegyer			690	745	5900	20/40 (60)	11,7	2017.12.09	Napi kimutatás	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Tab	Bábonymegyer			738	739	100	10/10 (60)	1,6	2017.12.10	Napi kimutatás	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Csak páros vonatok részére!
35	Bábonymegyer			II. átmenő fővágány	745	748	300	20/40 (60)	1,3	2017.12.09	Napi kimutatás	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Bábonymegyer			I. vágány	745,25	747,71	246	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. x		
35	Bábonymegyer	Ádánd			748	839	9100	20/40 (60)	18,9	2017.12.09	Napi kimutatás	Pályaállapot. aljak állapota miatt		
35	Bábonymegyer	Ádánd			835	836	100	20/20 (60)	0,9	2017.12.10	Gy.137-19/95	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páratlan számú vonatok részére
35	Bábonymegyer	Ádánd			839	840	100	20/20 (60)	0,9	2017.12.09	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
35	Bábonymegyer	Ádánd			840	866	2600	20/40 (60)	5,9	2009.12.13	1799/2009.	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
35	Bábonymegyer	Ádánd			866	868	200	20 (60)	1,1	1995.05.28	Gy.137-19/95	Egyéb ok. Provizórium		Provizórium
35	Bábonymegyer	Ádánd			868	869	20							

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
36	Kaposvár	Kaposvár-Fonóipari ipvk.			6	9	300	40 (80)	1	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
36	Kaposvár	Kaposvár-Fonóipari ipvk.			9	15	600	70 (80)	0,2	2017.12.10	37447/2017/MAV	Geometria miatt. ívviszony		
36	Kaposfüred		I. vágány		80	85	500	10 (40)	0	2019.12.15	x	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
36	Kaposfüred	Somogyjád			127	129	200	40 (80)	0,9	2017.12.10	37447/2017/MAV	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Csak páratlan számú vonatok részére!
36	Somogyjád		I.vágány		200,73	207,89	716	10 (40)	0	2019.11.07	x	Pályaállapot. műszaki állapot		
36	Osztopán		II.vágány		250	258	200	20 (40)	0	2018.12.09	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
36	Osztopán		I.vágány		250,7	255,49	479	5 (40)	0	2019.11.07	x	Pályaállapot. műszaki állapot		
36	Somogyvár		II.vágány		326,62	333,82	720	20 (40)	0	2019.11.07	x	Pályaállapot. műszaki állapot		
36	Somogyvár	Lengyeltóti			371	373	200	40 (80)	0,9	2017.12.10	37447/2017/MAV	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Csak páratlan számú vonatok részére!
36	Lengyeltóti		II.vágány		422	429	700	20 (40)	0	2018.12.09	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
36	Lengyeltóti		I.vágány		424,98	427,93	295	0 (40)	0	2019.11.07	x	Pályaállapot. műszaki állapot		
36	Lengyeltóti		I.csonka vágány		427,29	428,5	121	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
36	<b>Lengyeltóti</b>	<b>Fonyód</b>			<b>440</b>	<b>441</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.09.28 11:00</b>	<b>b.969</b>	<b>Pályahiba. pályageometriai hibák</b>	<b>további intézkedésig</b>	
36	Lengyeltóti	Fonyód			531	535	400	60 (80)	0,4	2018.12.09	napi kimutatás	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.		
36	Lengyeltóti	Fonyód			535	536	100	40 (80)	0,8	2018.12.09	1854/66	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.		*Fonyód felől 50m!
36	<b>Összes korlátozás: 15 db</b>				<b>Hossz (m):</b>		<b>5631</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>4,6</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
37	Somogyszob	Böhönye			520	420	10000	0/0 (60)	0	2022.01.12	x			
37	Somogyszob	Böhönye			588	520	6800	0/0 (60)	0	2022.02.21	x			egybetűzve
37	Böhönye			II. átmenő fővágány	420	413,6	465	20/30 (60)	1,6	2010.12.12	1442/2010.			
37	Böhönye			V.vágány	415,58	414,08	150	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
37	<b>Böhönye</b>			<b>V vágány</b>	<b>416,1</b>	<b>414</b>	<b>210</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.05.02 15:30</b>	<b>b.415</b>			<b>Pályahiba. felépítmény állapot</b>
37	Böhönye			I.vágány	417,82	413,72	410	0 (40)	0	2017.12.04	b.1141			
37	Böhönye			III. vágány	418,18	414,01	417	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
37	<b>Böhönye</b>			<b>IV vágány</b>	<b>419,1</b>	<b>417,3</b>	<b>180</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.05.02 15:30</b>	<b>b.415</b>			<b>Pályahiba. felépítmény állapot</b>
37	Böhönye			IV.vágány	419,3	417,3	200	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
37	Böhönye	Mesztegyő			413,6	306,4	11185	20/30 (60)	23,1	2010.12.12	1442/2010.			
37	Mesztegyő			II. átmenő fővágány	306,4	301,55	485	20/30 (60)	1,7	2010.12.12	1442/2010.			
37	<b>Mesztegyő</b>			<b>IV. vágány</b>	<b>304,15</b>	<b>303,1</b>	<b>105</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.05.02 15:30</b>	<b>b.414</b>			<b>Pályahiba. felépítmény állapot</b>
37	Mesztegyő			III.vágány	305,7	303,07	263	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.			
37	Mesztegyő			I.vágány	305,74	302,73	301	0 (40)	0	2017.12.04	b.1141			
37	<b>Mesztegyő</b>			<b>I vágány</b>	<b>305,74</b>	<b>302,73</b>	<b>301</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.10.31 12:30</b>	<b>b.1067</b>			<b>Pályahiba. pálya műszaki állapot</b>
37	Mesztegyő	Marcali			287	225	6200	20/30 (60)	13,1	2010.12.12	1442/2010			
37	Mesztegyő	Marcali			295	287	800	20 (60)	2,3	2010.12.12	1442/2010			
37	Mesztegyő	Marcali			301,55	295	655	20/30 (60)	2	2010.12.12	1442/2010.			
37	Marcali			II. átmenő fővágány	225	217	800	20/30 (60)	2,3	2010.12.12	1442/2010			
37	Marcali			IV.vágány	222,4	219,7	270	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
37	Marcali			I.vágány	224,1	219,7	440	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
37	Marcali			III.vágány	225	220	500	10 (40)	0	2007.12.09	2278/07.			
37	Marcali	Balatonkeresztúr		Kéthely II. átmenő fővágány	153,45	149	445	20/30 (60)	1,6	2010.12.12	1442/2010.			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			144	78	6600	20/30 (60)	13,9	2010.12.12	1442/2010.			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			145	144	100	10 (60)	1,6	2010.12.12	1442/2010.			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			149	145	400	20/30 (60)	1,5	2010.12.12	1442/2010.			
37	Marcali	Balatonkeresztúr			217	153,45	6355	20/30 (60)	13,4	2010.12.12	1442/2010.			
37	Balatonkeresztúr			II. átmenő fővágány	78	70	800	20/30 (60)	2,3	2010.12.12	1442/2010.			
37	Balatonkeresztúr			I.vágány	74,95	72,15	280	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
37	Balatonkeresztúr			III.vágány	75,2	69,81	539	10 (60)	0	2007.12.09	2278/07.			
37	Balatonkeresztúr	Balatonmáriafürdői elágazás			70	64	600	20/30 (60)	1,9	2010.12.12	1442/2010.			
37	<b>Összes korlátozás: 31 db</b>						<b>Hossz (m): 57256</b>	<b>Mi. tö. (p): 82,3</b>						<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
38	Somogyszob	Nagyatád			4	76	7200	20/40 (80)	17,6	2013.12.15	86428/2013./MAV.	Pályaállapot. műszaki állapot		
38	Nagyatád			III.átmenő fővágány	76	85	900	20/40 (80)	3,5	2013.12.15	86428/2013./MAV.	Pályaállapot. műszaki állapot		
<b>38</b>	<b>Nagyatád</b>			<b>iparvágány</b>	<b>0</b>	<b>2,27</b>	<b>227</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2021.08.23 11:15</b>	<b>b.771</b>	<b>Pályahiba. pálya avulása</b>		
38	Nagyatád			VI. vágány	21,2	26,1	490	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
38	Nagyatád			V. vágány	21,2	25	380	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
38	Nagyatád			II. vágány	80	86	600	10 (40)	0	2017.12.09	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
38	Nagyatád			IV. vágány	80	86	600	10 (40)	0	2017.12.09	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
38	Nagyatád			I. vágány	80,9	85,1	420	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
38	Nagyatád			állomás kihúzó vágány	85	98	1300	5 (40)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályaállapot. a vágány műszaki állapota miatt		
<b>38</b>	<b>Nagyatád</b>			<b>kihúzó vágány</b>	<b>97,15</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>5 (80)</b>	<b>0</b>	<b>2020.10.09 12:00</b>	<b>b.1009</b>	<b>Pályahiba. rossz aljállag</b>	<b>további intézkedésig</b>	
38	Nagyatád			állomás kihúzó vágány	98	103	600	0 (40)	0	2022.12.11	napi kimutatás	Pályaállapot. a vágány műszaki állapota miatt		
<b>38</b>	<b>Összes korlátozás: 11 db</b>				<b>Hossz (m):</b>		<b>12802</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>21,1</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
39	Balatonfenyves GV			Delta I. vágány	0,16 1,47	131	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot			
39	Balatonfenyves GV			Delta rendező vágány	1,47 3,31	184	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot miatt			
39	Balatonfenyves GV			Delta egyenes vágány (26sz. kitérőig)	1,47 3,32	130	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot miatt			
39	Balatonfenyves GV			I. vágány	1,95 3,32	137	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot miatt			
39	Balatonfenyves GV			Rendező VII. vágány (5. sz. kitérőig)	2 3,71	270	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot miatt			
39	Balatonfenyves GV			Műhely I. vágány	2,53 2,98	45	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot miatt			
39	Balatonfenyves GV			Műhely II. vágány	2,53 2,97	44	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot miatt			
39	Balatonfenyves GV			Műhely III. vágány	2,53 3,12	59	5 (25)	0	2015.02.27 14:00	b.89	Pályahiba. műszaki állapot miatt			
39	Balatonfenyves GV	Központi főmajor			0 4	400	5 (25)	5,1	2015.12.13	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot			
39	Balatonfenyves GV	Központi főmajor			8 9	100	15 (25)	0,4	2023.07.12 13:00	b.701	Pályahiba. keretmerektség hiánya	további int.		
39	Központi főmajor	Somogyzentpál			45,5 53	750	15 (25)	1,5	2022.11.25 14:00	b.1184	Pályahiba. vágány műszaki állapota			
39	Központi főmajor	Somogyzentpál			76 79	300	15 (25)	0,8	2022.10.21 14:00	b.1021	Pályahiba. vágány műszaki állapota			
39	Központi főmajor	Somogyzentpál			95 101	600	15 (25)	1,2	2022.10.21 14:00	b.1021	Pályahiba. vágány műszaki állapota			
39	Központi főmajor	Somogyzentpál			104,5 106	150	15 (25)	0,5	2022.10.21 14:00	b.1021	Pályahiba. vágány műszaki állapota			
39	Központi főmajor	Somogyzentpál			115,5 119	350	15 (25)	0,8	2022.10.21 14:00	b.1021	Pályahiba. vágány műszaki állapota			
39	Táskai elágazás	Fehérvízpusztai elágazás		Táskai elágazás - Táskai	0 57	5700	0 (25)	0	2013.12.15	b.39	Pályaállapot. műszaki állapot			
39	Összes korlátozás: 16 db				Hossz (m):	9350	Mi. tö. (p):	10,3	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M. idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		13	18	500	80 (120)	0,7	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		36,81	39,46	265	100 (120)	0,3	2021.05.07	ÓI				
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		55,95	59,2	325	100 (120)	0,3	2021.05.07	ÓI				
40	Budapest-Kelenföld	Háros	jobb vágány		59,2	62,53	333	80 (120)	0,7	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		13	18	500	80 (120)	0,7	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		36,81	39,46	265	100 (120)	0,3	2021.05.07	ÓI				
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		55,95	59,2	325	100 (120)	0,3	2021.05.07	ÓI				
40	Budapest-Kelenföld	Háros	bal vágány		59,2	62,53	333	80 (120)	0,7	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Háros		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágány	62,53	63,35	82	80 (120)	0,6	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Háros		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágány	62,53	63,35	82	80 (120)	0,6	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Nagytétény-Diósd	Érdi elágazás	jobb vágány		155	161	600	100 (120)	0,3	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Nagytétény-Diósd	Érdi elágazás	bal vágány		155	161	600	100 (120)	0,3	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Érdi elágazás	Érd	jobb vágány		175	183	800	80 (120)	0,8	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Érdi elágazás	Érd	bal vágány		175	183	800	80 (120)	0,8	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év				
40	Érd		"Szerfánt" I. sz. csonka vágány		0	2	200	5 (40)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV			17/2 sz. kitérő - földkúp	
40	Érd		"Szerfánt" II. sz. csonka vágány		0	2	200	5 (40)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV			17/3 sz. kitérő - földkúp	
40	Érd		"Szerfánt" III. sz. csonka vágány		0	2	200	5 (40)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV			17/3 sz. kitérő - földkúp	
40	Érd		"Szerfánt" csonka vágány		1,5	2	50	5 (40)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV			17/4 sz. kitérő - földkúp	
40	<b>Százhalombatta</b>		<b>jobb átmenő fővágány</b>	<b>VII. vg.</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>100</b>	<b>100 (120)</b>	<b>0,3</b>	<b>2024.01.07 12:45</b>	<b>315-002/2024</b>	<b>Pályahiba. Fekszinthiba.</b>			
40	Pusztaszabolcs	Szabadegyháza			491	561	7000	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Szabadegyháza				561	570	900	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Szabadegyháza				561	563	200	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Szabadegyháza				561,62	569,43	781	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Szabadegyháza				561,75	563,82	207	15 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Szabadegyháza				561,75	569,86	811	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Szabadegyháza				561,75	562	25	15 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Szabadegyháza				562,1	562,4	30	15 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Szabadegyháza				563,52	563,82	30	15 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Szabadegyháza	Sárosd			570	617	4700	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Sárosd				617	627	1000	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Sárosd	Nagyfők			624	626	300	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Sárosd				627	630	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!		
40	Nagyfők				690	699	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!		
40	Nagyfők				691	694	300	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Nagyfők	Sárbogárd			699	782	8300	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	<b>Nagyfők</b>	<b>Sárbogárd</b>			<b>732,7</b>	<b>733,2</b>	<b>50</b>	<b>100 (120)</b>	<b>0,3</b>	<b>2022.06.21 12:00</b>	<b>b.557</b>	<b>Pályahiba. sárosodás és fekszhinta</b>	<b>további intézkedésig</b>	Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Sárbogárd				782	795	1300	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Sárbogárd				786	794	800	100 (120)	0,4	1991.05.26	6388/91	Egyéb ok. biztonsági ok			
40	Sárbogárd				785,8	787,11	131	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd				786	794	800	10 (40)	0	2006.12.10	2857/06	Pályáállapot. ajál ág			
40	Sárbogárd				786	787,5	150	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd				787,23	793,13	590	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd				789,4	793,26	386	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd				789,6	790,82	122	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd				790,3	790,82	52	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd				793,43	795,85	242	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd				795,75	797,8	205	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Sárbogárd	Rétszilas			795	873	7800	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Rétszilas				873	884	1100	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Rétszilas				872	874	200	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	<b>Rétszilas</b>				<b>I vg</b>	<b>873,64</b>	<b>882,41</b>	<b>877</b>	<b>40 (100)</b>	<b>0</b>	<b>2019.10.09 20:30</b>	<b>b.926</b>	<b>Pályahiba. rossz ajálág</b>	<b>további int.</b>	<b>I vg (4 - 13 sz kit között)</b>
40	<b>Rétszilas</b>				<b>II. vágány</b>	<b>874,46</b>	<b>882,41</b>	<b>795</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0</b>	<b>2019.10.09 20:30</b>	<b>b.926</b>	<b>Pályahiba. rossz ajálág</b>	<b>további int.</b>	<b>II vg (10-13 sz kit között)</b>
40	Rétszilas				877	881	400	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Rétszilas				878	880	200	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Rétszilas	Simontornya			884	967	8300	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	<b>Rétszilas</b>	<b>Simontornya</b>			<b>913</b>	<b>917</b>	<b>400</b>	<b>80 (120)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.11.08 08:30</b>	<b>b.1107</b>	<b>Pályahiba. kézi ágyazatszeres utáni pálya geometriai hibák</b>		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	<b>Rétszilas</b>	<b>Simontornya</b>			<b>948,5</b>	<b>949,5</b>	<b>100</b>	<b>100 (120)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.11.08 08:30</b>	<b>b.1108</b>	<b>Pályahiba. KIAG szabályozás utáni sebesség emelés, pálya geometriai hiba</b>		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Simontornya				967	977	100	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Simontornya				967	977	1000	100 (120)	0,4	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	<b>Simontornya</b>				<b>III. vágány</b>	<b>968</b>	<b>970</b>	<b>200</b>	<b>60 (120)</b>	<b>1</b>	<b>2022.09.29 08:30</b>	<b>b.938</b>	<b>Pályahiba. fekszhinta</b>	<b>további int.</b>	
40	Simontornya				967	976	900	0 (120)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Simontornya				968	976	800	10 (40)	0	2011.12.11	1139/2011	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Simontornya				968	976	800	20 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/05	Pályáállapot. ajálk avulása			
40	Simontornya				968	976	800	20 (40)	0	2020.12.13	34976/2020/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Simontornya	Tolnanémedi			977	1022	4500	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Tolnanémedi				1022	1032	1000	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	<b>Tolnanémedi</b>				<b>III. átmenő fővágány</b>	<b>1030,5</b>	<b>1031,5</b>	<b>100</b>	<b>60 (120)</b>	<b>1</b>	<b>2023.12.15 08:00</b>	<b>b.1292</b>	<b>Pályahiba. Könyöksin kitérővezettség</b>	<b>1, 3 számú kitérők</b>	
40	Tolnanémedi				1022	1026	400	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Tolnanémedi				1023	1031	800	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Tolnanémedi	Pincehely			1032	1088	5600	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Pincehely				1088	1097	900	80 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!	
40	Pincehely				1088	1096	800	100 (120)	0,4	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	<b>Pincehely</b>				<b>III. átmenő fővágány</b>	<b>1095</b>	<b>1096</b>	<b>100</b>	<b>80 (120)</b>	<b>0,6</b>	<b>2022.12.30 08:30</b>	<b>b.1295</b>	<b>Pályahiba. pálya állapot romlás</b>		
40	Pincehely				1089	1096	700	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot			
40	Pincehely				1090	1092	200	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályáállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva	
40	Pincehely														



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szélvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Eltérő	Eltérő száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Szakály-Hőgyész	Kurd			1372	1374	200	100 (120)	0,3	2023.04.28 09:00	b.399			
40	Kurd			III. vágány	1404,5	1405,5	100	100 (120)	0,3	2023.05.18 07:30	b.468			
40	Kurd			III. átmenő fővágány	1405	1413	800	60 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			további int.
40	Kurd			VI. vágány	1403	1406	300	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Csak tehervonatokra érvényes! Kitézve nincs!
40	Kurd			I. vágány	1404	1413	900	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Forgalomból kizárva
40	Kurd			V. vágány	1405	1410	500	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Forgalomból kizárva
40	Kurd			IV. vágány	1406	1408	200	20 (40)	0	2023.12.14 10:30	b.1283			
40	Kurd	Dobróköz			1413	1487	7400	60 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitézve nincs!
40	Kurd	Dobróköz			1431	1439	800	80 (120)	0,8	2022.12.11	Napi kimutatás			
40	Kurd	Dobróköz			1439	1487	4800	100 (120)	0,8	2022.12.11	Napi kimutatás			
40	Kurd	Dobróköz			1475,5	1476,5	100	80 (120)	0,6	2023.09.21 10:00	b.946			
40	Dobróköz			III. átmenő fővágány	1487	1495	800	60 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitézve nincs!
40	Dobróköz			I. vágány	1487	1491	400	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Forgalomból kizárva
40	Dobróköz			6.kitérő egyenes irány	1487,47	1487,7	23	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dobróköz	Dombóvár			1495	1585	9000	60 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitézve nincs!
40	Dobróköz	Dombóvár			1507	1510	300	100 (120)	0,3	2023.05.11 09:00	b.443			
40	Dobróköz	Dombóvár			1510	1516	600	100 (120)	0,3	2021.12.12	x			
40	Dobróköz	Dombóvár			1516	1520	400	100 (120)	0,3	2023.10.03 11:00	b.975			
40	Dobróköz	Dombóvár			1520	1529	900	100 (120)	0,4	2023.05.11 09:00	b.444			
40	Dobróköz	Dombóvár			1529	1545	1600	100 (120)	0,4	2023.12.10	Napi kimutatás			
40	Dobróköz	Dombóvár			1565	1584	1900	100 (120)	0,5	2023.12.10	Napi kimutatás			
40	Dombóvár			IV. átmenő fővágány	1585	1598	1300	60 (120)	0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitézve nincs!
40	Dombóvár			IV. átmenő fővágány	1596	1597	100	60 (100)	0,7	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
40	Dombóvár			Vontató vágány	1577	1583	600	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Földkúptól vissza 528 m, Forgalomból kizárva
40	Dombóvár			Gurító kihúzó	1577,92	1584,22	630	5 (40)	0	2019.11.07	x			
40	Dombóvár			I.sz. "Fateleitő" kihúzóvágány	1578,76	1581,2	244	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			I/1. sz. kitérő és a földkúp között
40	Dombóvár			V.csonka vágány	1581	1586	500	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			14.kitérő után, forgalomból kizárva
40	Dombóvár			Mérlég egyenes vágány	1581,2	1588,18	698	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			I/1. sz. és 52.sz.kitérők között
40	Dombóvár			Mérlég egyenes	1582,47	1585,69	322	20 (40)	0	2019.11.07	x			
40	Dombóvár			Bp III. egyenes vágány	1583	1587	400	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
40	Dombóvár			402. sz. kitérő	1584,22	1584,52	30	5 (40)	0	2015.01.05 14:00	b.4			
40	Dombóvár			Gurító vágány	1585,49	1587,5	201	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			403-408.kitérő között, forgalomból kizárva
40	Dombóvár			XXIX.b. vágány	1585,49	1586	51	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			Gurító vágány	1585,49	1587,5	201	0 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			403., 404., 406. és 408.sz. kitérők
40	Dombóvár			III.a. vágány	1587	1588	100	20 (40)	0	1991.03.20	254/1991			
40	Dombóvár			412.számú kitérő	1587	1588	500	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Forgalomból kizárva
40	Dombóvár			XXIV.vágány	1587	1592	500	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Forgalomból kizárva
40	Dombóvár			XIX.vágány	1587	1589	200	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			412. kitérőtől 90 m hosszban, forgalomból kizárva
40	Dombóvár			X.vágány	1587	1595	800	20 (40)	0	2006.12.10	2857/06			
40	Dombóvár			XX.vágány	1587	1589	200	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			412. kitérőtől 94 m hosszban, forgalomból kizárva
40	Dombóvár			XXIII.vágány	1587	1593	600	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			XXVIII.vágány	1587	1594	700	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			XXVII.vágány	1587	1594	700	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			XXX.vágány	1587,52	1593,67	615	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			II.vágány	1587,56	1599,2	1164	40 (100)	0	2014.12.14	68123/2014/MAV			
40	Dombóvár			XXVII.vágány	1587,56	1592,95	539	0 (40)	0	2022.01.04 11:30	email			további int.
40	Dombóvár			413. sz. kitérő	1587,59	1587,89	30	5 (40)	0	2015.11.25 14:00	b.17			további int.
40	Dombóvár			415.sz.kitérő	1587,59	1587,87	28	0 (5)	0	2022.10.06 10:00	b.962			
40	Dombóvár			XXIX.vágány	1587,77	1593,15	538	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			XXVII.vágány	1587,78	1593,12	534	0 (40)	0	2022.01.04 11:30	email			további int.
40	Dombóvár			XXVI.vágány	1587,82	1592,95	513	5 (40)	0	2023.11.02 13:00	b.1074			
40	Dombóvár			XXV.vágány	1587,83	1591,58	375	0 (40)	0	2022.01.04 12:36	email			
40	Dombóvár			XVIII.vágány	1587,83	1593,24	541	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			417. sz. kitérő	1587,84	1588,14	30	5 (40)	0	2015.11.25 14:00	b.17			"E" irány
40	Dombóvár			417.sz.kitérő	1587,84	1588,14	30	0 (40)	0	2020.03.08 22:00	b.185			"K" irány
40	Dombóvár			"S" vágány	1588	1590	200	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			XXII.vágány	1588,02	1592,14	412	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			XXI.vágány	1588,03	1592,41	438	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			XVII.vágány	1588,11	1593	489	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			418. sz. kitérő	1588,12	1588,42	30	5 (40)	0	2015.11.25 14:00	b.17			
40	Dombóvár			I/a. Rakár vágány	1588,18	1590,3	212	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			"U" vágány	1588,36	1590	164	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			XVI.vágány	1588,39	1593,8	541	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			III.b. vágány	1592	1593,92	192	20 (40)	0	2015.12.13	napi kimutatás			
40	Dombóvár			422.sz.kitérő	1592,4	1592,68	28	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			
40	Dombóvár			Posta csonkavágány	1592,65	1593,2	55	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			425.sz.kitérő	1593	1593,29	29	5 (40)	0	2015.11.24 13:00	b.15			további int.
40	Dombóvár			XVII.vágány	1593	1594	100	0 (40)	0	2017.05.06 14:45	b.473			további intézkedésig
40	Dombóvár			426.sz.kitérő	1593,1	1593,39	29	5 (40)	0	2015.11.24 13:00	b.15			"K" irány
40	Dombóvár			I/b. vágány	1593,2	1593,95	75	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			429.sz.kitérő	1593,7	1594	30	5 (40)	0	2023.07.11 16:00	b.696			"E" irány
40	Dombóvár			Fűtő csonkavágány	1593,95	1595	105	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			Ps III. egyenes vágány	1595	1599	400	20 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			41-9.sz.kitérő között
40	Dombóvár			Szertári vágány	1596,41	1596,91	50	0 (40)	0	2023.08.23 11:30	b.831			további int.
40	Dombóvár			T1 vágány	1596,6	1598,7	210	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			Csoportemelő vágány	1596,68	1599,2	252	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			Bakalyó vágány	1596,68	1598,09	141	5 (40)	0	2019.11.07	x			
40	Dombóvár			T2 vágány	1596,9	1599,3	240	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			T3 vágány	1596,9	1599,1	220	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
40	Dombóvár			Szertári vágány	1598	1600	200	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
40	Dombóvár			Behúzó vágány	1598,09	1601,35	326	5 (40)	0	2019.11.07	x			A/1 kitérő - ütközőbak között, Forgalomból kizárva
40	Dombóvár	Dombóvári elágazás			1598	1609	1100	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás			Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
40	Dombóvár	Vásárosdombó			1609	1656	4700	80 (120)	0	2023.12.10	Napi kimutatás			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Eltérő	Eltérő száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40	Abaliget			IV. vágány	1865	1869	400	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Abaliget	Bükkösd-Köbánya ipvk. pvh.			1868	1869	100	100 (120)	0,3	2023.06.13	Napi kimutatás	Pályaállapot. pálya műszaki állapot		
40	Abaliget	Bükkösd-Köbánya ipvk. pvh.			1869	1927	5800	80 (120)	0	2023.12.10	Napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Abaliget	Bükkösd-Köbánya ipvk. pvh.			1923	1927	400	100 (120)	0,3	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Bükkösd-Köbánya ipvk. pvh.			<b>A/1 kitérő</b>	<b>1926,5</b>	<b>1927,1</b>	<b>60</b>	<b>20 (120)</b>	<b>2,2</b>	<b>2024.01.17 09:00</b>	<b>b.43</b>	<b>Karbantartási munka. keresztelés feltöltés</b>	<b>2024.01.17 13:00</b>	<b>A/1 kitérő</b>
40	Bükkösd-Köbánya ipvk. pvh.	Bükkösd			1927	1931	400	100 (120)	0,3	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályaállapot. pálya műszaki állapot		
40	Bükkösd-Köbánya ipvk. pvh.	Bükkösd			1927	1944	1700	80 (120)	0	2023.12.10	Napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Bükkösd			II. átmenő fővágány	1944	1953	900	80 (120)	0	2023.12.10	Napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Bükkösd			V.vágány	1944	1948	400	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Bükkösd	Szentlőrinc			1953	2055	10200	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pálya műszaki állapota		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Bükkösd	Szentlőrinc			<b>1967,75</b>	<b>1968,25</b>	<b>50</b>	<b>80 (120)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.12.16 14:30</b>	<b>b.1298</b>	<b>Pályahiba. sintörés ideiglenes helyreállítása után</b>	<b>további int.</b>	
40	Bükkösd	Szentlőrinc			2039	2041	200	60 (120)	1	2023.12.22	napi kimutatás	Hatósági határozat. kissugarú tv és pályaállapot miatt+pályaállapot romlás		Pécs felől 1170 m, Szelvényváltás 2055+00=241+89
40	Bükkösd	Szentlőrinc			2041	2055	1400	90 (120)	0,7	2021.12.12	x	Hatósági határozat. kissugarú tv és pályaállapot miatt		Pécs felől 1170 m, Szelvényváltás 2055+00=241+89
40	Szentlőrinc			II. átmenő fővágány	242	230	1200	100 (120)	0,4	2009.12.13	1800/2009	Egyéb ok. 115-24/2009		
40	Szentlőrinc			II. átmenő fővágány	242	230	1200	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Szentlőrinc			III.b. vágány	232	231	100	20 (40)	0	1990.05.14	408/90	Egyéb ok. bizt. ok. peron. avult felépítmény		
40	Szentlőrinc			X. vágány	234	233	100	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. műszaki állapot		Tűzép csonka
40	Szentlőrinc			XIII. vágány	236	233	300	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. műszaki állapot		Forgalomból kizárva
40	Szentlőrinc			IX. vágány	236,75	231,03	572	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
40	Szentlőrinc			XII. vágány	239	236	300	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Szentlőrinc			XI. vágány	239	236	300	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		Bükkösi csonka
40	Szentlőrinc			I. vágány	242	230	1200	20 (40)	0	1990.05.14	408/90	Egyéb ok. bizt. ok. peron. avult felépítmény		
40	Szentlőrinc			III.a vágány	242	237	500	20 (40)	0	1990.05.14	408/90	Pályaállapot. műszaki állapot		Csak páros számú vonatok részére
40	Szentlőrinc	Bicsérd			<b>215,5</b>	<b>214,5</b>	<b>100</b>	<b>80 (120)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.12.17 15:30</b>	<b>b.1300</b>	<b>Pályahiba. sintörés</b>	<b>további intézkedésig</b>	
40	Szentlőrinc	Bicsérd			230	192	3800	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Bicsérd			III. átmenő fővágány	192	183	900	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Bicsérd			<b>II. fővágány</b>	<b>191,3</b>	<b>188</b>	<b>330</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.04.18 12:30</b>	<b>b.357</b>	<b>Pályahiba. avult aljág</b>		
40	Bicsérd			II. vágány	192	183	900	10 (40)	0	2023.12.10	286429/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Bicsérd	Mecsekajla-Cserkút			<b>120</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>80 (120)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.12.27 12:00</b>	<b>b.1334</b>	<b>Pályahiba. Pályageometriai hibák</b>		
40	Bicsérd	Mecsekajla-Cserkút			183	115	6900	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Mecsekajla-Cserkút			<b>III.sz. átmenő fővágány</b>	<b>114</b>	<b>107</b>	<b>700</b>	<b>90 (120)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.06.12 13:00</b>	<b>b.547</b>	<b>Pályahiba. sáros ágyazat miatt</b>		
40	Mecsekajla-Cserkút			III. átmenő fővágány	115	106	900	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Mecsekajla-Cserkút			VIII. vágány	113,25	107,62	563	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Mecsekajla-Cserkút			IX. vágány	113,8	112	180	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Mecsekajla-Cserkút			II. vágány	114	105	900	20 (40)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
40	Mecsekajla-Cserkút			I. vágány	114,09	106,81	728	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Mecsekajla-Cserkút	Pécs			<b>91</b>	<b>74</b>	<b>1700</b>	<b>80 (120)</b>	<b>1</b>	<b>2023.04.21 14:30</b>	<b>b.374</b>	<b>Pályahiba. alépitmény és geometriai hiba</b>		
40	Mecsekajla-Cserkút	Pécs			106	60	4600	80 (120)	0	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitűzve nincs.
40	Pécs			IV.átmenő fővágány	63	45	1800	40 (80)	2,1	1987.08.11	402/87	Hatósági határozat. átmeneti tv hiánya miatt		
40	Pécs			<b>I, II Vontató vágány</b>	<b>14,2</b>	<b>23</b>	<b>880</b>	<b>0 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2021.06.02 14:00</b>	<b>b.492</b>	<b>Egyéb ok miatt. Iparvágány szerződések lejáratra</b>		
40	Pécs			<b>Vontató vágány</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>0 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2015.09.07 14:00</b>	<b>b.81</b>	<b>Hatósági határozat miatt. A kitérő a forgalomból kizárva a Konténer pu.-n zajló bontási munkák miatt.</b>		<b>2/1sz. kitérő</b>
40	Pécs			C. vágány	48,11	46,5	161	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			D vágány	48,11	45,4	271	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			Műhely egyenes	48,6	47,25	135	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			Műhely kapu	48,6	47,3	130	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			Műhely selejt	49,13	47,1	203	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			Szertár vágány	49,13	46,6	253	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			TVG csonkavágány	50,09	49,3	79	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. vágány műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			X. vágány	53	50	300	20 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			XVII. vágány	53	50	300	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			IX. vágány	54	49	500	20 (40)	0	1998.04.21	620/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			XVI. vágány	54	51	300	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			VII. vágány	54	49	500	20 (40)	0	1998.04.21	620/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			VIII. vágány	54	49	500	20 (40)	0	1998.04.21	620/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			"Rath" vágány	55,81	52,8	301	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			Mosó vágány	55,81	53,65	216	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			BUR vágány	56	52	300	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			20-30 számú kitérők között	57	55	200	10 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			Sikló vágány	57,1	55,8	130	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			A Taroó vágány	58,25	53,97	428	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			B Taroó vágány	58,49	54,31	418	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			I. Taroó vágány	58,49	55	349	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			VWF Csonka vágány	59	59	100	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			<b>14 - 6 sz kitérő között</b>	<b>59,66</b>	<b>59,1</b>	<b>56</b>	<b>5 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2019.02.27 13:45</b>	<b>b.143</b>	<b>Pályahiba. keresztmérés hiánya, pályaállapot</b>	<b>további int</b>	<b>melékvágány</b>
40	Pécs			Hízlatda	60	57	300	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Pécs			Reptéri csonkavágány	60	58,2	180	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
40	Összes korlátozás: 275 db													
					Hossz (m):	276457		Mt. tő. (p):	41,4		Lekérdezés ideje:	2024.01.17 06:59		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
40e	Százhalombatta	Dunai finomító	jobb vágány		255	274	1900	100 (120)	0,5	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Százhalombatta	Dunai finomító	bal vágány		255	274	1900	80 (120)	1,1	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Dunai finomító		jobb átmenő fővágány	01. sz. vágány	274	287	1300	60 (120)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Dunai finomító		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	274	284	1300	80 (120)	0,9	2009.12.13	CsZs	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Dunai finomító		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	284	287	300	40 (120)	1,6	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év.	Pályaállapot. Sáros ágyazat és fekszint hibák		
40e	Dunai finomító		III. sz. vágány		273	276	700	10 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályaállapot. avult aljak		
40e	Dunai finomító		28. kitérő		276	277	100	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		III. vg kezdőponti végén .
40e	Dunai finomító		32. sz. kitérő		276,5	278	210	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. vg kezdőponti végén
40e	Dunai finomító		34. sz. kitérő		276,5	278	210	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. vg kezdőponti végén
40e	Dunai finomító		36. sz. kitérő		276,5	278	210	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. vg kezdőponti végén
40e	Dunai finomító		IV. sz. vágány		277	282	500	10 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályaállapot. avult aljak		
40e	Dunai finomító		VI. sz. vágány		277	283	600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. avult aljak		
40e	Dunai finomító		V. sz. vágány		277	282	500	10 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályaállapot. avult alj állapot		
40e	Dunai finomító		30. sz. kitérő		277,5	278,5	100	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		IV. vg. kp. végén
40e	Dunai finomító		39. kitérő		282	283	100	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		V. vg. végponti végén
40e	Dunai finomító		33. sz. kitérő		283	284,5	150	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. sz. vg. végponti végén
40e	Dunai finomító		37. sz. kitérő		283	284,5	150	10 (40)	0	2014.03.31 12:00	b/22/069-D	Pályahiba. Kitérő alkatrész kopása miatt.		VI. sz. vg. végponti végén
40e	Dunai finomító	Ercsi	jobb vágány	Dunai Finomító "C" bej. jelző és az 5. kitérő között.	286,48	287	52	60 (80)	0,3	2019.04.10 10:00	15032-178	Pályahiba. Kapcsolószerek állapota		
40e	Dunai finomító	Ercsi	jobb vágány		287	329	4200	80 (120)	1,6	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Dunai finomító	Ercsi	bal vágány		287	329	4200	80 (120)	1,6	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Ercsi		jobb átmenő fővágány	IV.sz. vg. kezdőponti oldal	329	331	200	60 (120)	1	2009.12.13	CsZs	Pályaállapot. alj állapot		
40e	Ercsi		átmenő fővágány	IV.sz. vágány	331	342	1100	80 (120)	0,8	2009.12.13	CsZs	Pályaállapot. sárfoltok, fekszinhibá		
40e	Ercsi		bal átmenő fővágány	III. sz. vg. kezdőponti oldal	329	331	200	60 (120)	1	2009.12.13	CsZs	Pályaállapot. alj állapot		
40e	Ercsi		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	331	342	1100	80 (120)	0,8	2011.12.11	CsZs	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Ercsi		09. sz. csonka vágány		325	327	200	5 (40)	0	2019.11.27	41522/2019/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		2 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		11. sz. vágány		327	331	400	5 (40)	0	2015.12.13	59678-3/2015/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		2 - 20 sz. kitérők között
40e	Ercsi		13. sz. vágány		327,97	329,95	200	5 (40)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		2 - 2/1 sz. kitérők között
40e	Ercsi		14. sz. csonka vágány		328	331	300	5 (40)	0	2009.08.18	B/22/500	Pályaállapot. avult felépítmény		24 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		TRANS PLUS Kft sc. I. sz. vágány		329,95	332,95	300	5 (20)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		2/1 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		TRANS PLUS Kft sc. III. sz. vágány		329,95	332,95	300	5 (20)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		2/6 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		TRANS PLUS Kft sc. II. sz. vágány		329,95	332,95	300	5 (20)	0	2018.03.22	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. avult felépítmény		2/6 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		II. sz. vágány		330	340	1000	20 (40)	0	2015.12.13	58000/2014/MAV	Pályaállapot. alj állapot		
40e	Ercsi		22. sz. kitérő egyenes irányban		331	332	100	10 (40)	0	2011.08.04 10:00	b22/486	Pályahiba. Korábban a forgalom elől kizárt kitérő műszaki állapotának javítása után		
40e	Ercsi		VII. sz. vágány		331	339	800	10 (40)	0	2014.12.13	HM	Pályaállapot. alj állapot		22 -31 -23 sz. kitérők között
40e	Ercsi		VI. sz. vágány		331	339	800	10 (40)	0	2014.12.13	HM	Pályaállapot. alj állapot		20 -21 sz. kitérők között
40e	Ercsi		15. sz. vágány		331	332	100	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályaállapot. avult felépítmény		24 - 30 sz. kitérők között
40e	Ercsi		01. sz. vágány		332	333	100	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályaállapot. avult felépítmény		30 - 32 sz. kitérők között
40e	Ercsi		IX. sz. vágány		332	339	700	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályaállapot. avult felépítmény		28 - 29 sz. kitérők között
40e	Ercsi		10. sz. csonka vágány		332	334	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		28 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		VIII. sz. vágány		332	339	700	0 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályaállapot. avult felépítmény		
40e	Ercsi		18. sz. vágány		333	335	200	0 (40)	0	2015.12.13	59678-3/2015/MAV	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		32 - 34 sz. kitérők között
40e	Ercsi		19. sz. vágány		335	339	400	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		34 - 33 sz. kitérők között
40e	Ercsi		20. sz. vágány		335	339	400	0 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MAV	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		34 - 33 sz. kitérők között
40e	Ercsi		23. sz. csonka vágány		339	340	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		9 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		26. sz. csonka vágány		339	340	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		30 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		21. sz. vágány		339	340	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		9 - 33 sz. kitérők között
40e	Ercsi		11. sz. kitérő		339	340	100	10 (40)	0	2014.12.13	HM	Kitérő állapota. koros, avult alkatrészek		
40e	Ercsi		22. sz. csonka vágány		340	341	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		9 sz. kitérő - földkúp
40e	Ercsi		27. sz. "Róth" csonka vágány		340	341	100	0 (40)	0	2015.12.13	59678-3/2015/MAV	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		32 sz. kitérő - homlokrakodó
40e	Ercsi		25. sz. "Réti" csonka vágány		340	342	200	0 (40)	0	2015.12.13	5978-3/2015/MAV	Pályaállapot. avult, fel- alépítmény		11 sz. kitérő - földkúp
40e	Összes korlátozás: 50 db					Hossz (m):	29682	Mi. tö. (p):	12,8		Lokérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
41	Dombóvár	Dombóvár alsó			7	14	700	40 (100)	1,7	2016.12.10	Napi kimutatás 1441/2010			
41	Dombóvár alsó			III.sz. átmenő fővágány	14	19	700	40 (100)	1,7	1994.05.28	102152/94			
41	Dombóvár alsó			IV/a. vágány	4	17	1300	20 (40)	0	2006.12.10	2857/06			
41	Dombóvár alsó			TPLO vágány	13,5	14,88	138	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Dombóvár alsó			Olajártató vágány	13,5	14,88	138	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Dombóvár alsó			I. vágány	14	20	600	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
41	Dombóvár alsó			VII. vágány	14,88	18,43	355	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Dombóvár alsó			TTÉBO I. vágány	16	17,11	111	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Dombóvár alsó			TTÉBO II. vágány	16,1	17,11	101	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Dombóvár alsó			VI.vágány	18,3	19,41	111	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Dombóvár alsó	Csoma-Szabadi			19	23	400	60 (100)	0,8	2016.12.10	Napi kimutatás			
41	Csoma-Szabadi			I. vágány	90,88	98,25	737	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Baté			I. vágány	163,33	171,27	794	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Baté			V. vágány	163,33	164,3	97	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Taszár			IV. vágány	217,01	221,36	435	25 (40)	0	2019.11.08	x			
41	Taszár	Kaposvári elágazás			272	276	400	80 (100)	0,4	2014.09.01	49153/2014/MAV			
41	Kaposvári elágazás			X. vágány	276,4	280,2	380	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
41	Kaposvári elágazás			XI. vágány	276,4	280	360	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
41	Kaposvári elágazás			C és D vágány	277,15	279	185	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvári elágazás			XIII. vágány	278,16	281,46	330	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
41	Kaposvári elágazás			XII. vágány	278,16	280,26	210	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
41	Kaposvári elágazás	Kaposvár			276	277	100	80 (100)	0,3	2020.04.29	napi kimutatás			
41	Kaposvári elágazás	Kaposvár			277	295	1800	80 (100)	0,6	2017.12.09	napi kimutatás			
41	Kaposvári elágazás	Kaposvár			295	300	375	40 (100)	1,4	2006.12.10	1517-37/2006			
41	<b>Kaposvári elágazás</b>	<b>Kaposvár</b>			<b>295</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>20 (100)</b>	<b>2,9</b>	<b>2022.11.17 12:00</b>	<b>b.1140</b>			
41	Kaposvár			IV.sz. átmenő fővágány	300	311,5	1150	80 (100)	0,5	2022.12.11	napi kimutatás			
41	Kaposvár			IV.sz. átmenő fővágány	300	311	1100	60 (100)	0	2022.12.11	napi kimutatás			
41	Kaposvár			P II. vágány	300,5	301,88	138	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			P I. vágány	300,5	301,42	92	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			R II. vágány	300,96	302,85	189	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			S I. vágány	301,2	303,09	189	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			R I. vágány	301,39	303,4	207	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			T I. vágány	301,59	303,7	211	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			P III. vágány	301,88	303,09	121	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			T II. vágány	301,9	303,75	185	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			T III. vágány	302,57	303,9	133	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			S II. vágány	303,9	304,43	53	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			S III. vágány	304,43	305,1	67	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			XI. vágány	304,9	307,9	300	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			X. vágány	305,9	307,9	200	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			H I. vágány	309,01	313,21	420	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			H II. vágány	309,82	313,21	339	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			M I. vágány	310,15	313,23	308	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			M III. vágány	310,5	310,78	28	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			M II. vágány	310,78	313,23	245	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
41	Kaposvár			M IV. vágány	313,23	313,8	57	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
41	Kaposvár	Kaposmérő			311	384	7300	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	Kaposvár	Kaposmérő			311,5	315	350	20 (100)	2,6	2022.12.11	Napi kimutatás			
41	Kaposvár	Kaposmérő			315	326	1100	80 (100)	0,5	2022.12.11	Napi Kimutatás			
41	Kaposvár	Kaposmérő			326	336	1000	40 (100)	1,9	2016.12.10	napi kimutatás			
41	Kaposvár	Kaposmérő			336	351	1500	80 (100)	0,5	2018.12.09	napi kimutatás			
41	Kaposvár	Kaposmérő			351	358	700	80 (100)	0,4	2023.05.30	eng.			
41	Kaposvár	Kaposmérő			358	384	2600	80 (100)	0,7	2013.12.15	86432/2013/MAV			
41	Kaposmérő			III. átmenő fővágány	384	385	100	60 (100)	0,7	2013.12.15	86432/2013/MAV			
41	Kaposmérő			III. átmenő fővágány	384	393	900	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	Kaposmérő			III. átmenő fővágány	385	392	700	40 (100)	1,7	2014.12.14	68123/2014/MAV			
41	Kaposmérő			V. vágány	384	387	300	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
41	Kaposmérő	Kiskorpád			392	399	700	80 (100)	0,4	2019.09.20	napi kimutatás			
41	Kaposmérő	Kiskorpád			393	457	6400	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	Kaposmérő	Kiskorpád			399	446	4700	80 (100)	1	2013.12.15	86432/2013/MAV			
41	Kaposmérő	Kiskorpád			446	449	300	80 (100)	0,3	2019.09.20	Napi Kimutatás			
41	Kaposmérő	Kiskorpád			449	458	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	86432/2013/MAV			
41	Kiskorpád			III. átmenő fővágány	457	466	900	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	Kiskorpád			III. átmenő fővágány	458	461	300	80 (100)	0,3	2014.12.14	68123/2014/MAV			
41	Kiskorpád			III. átmenő fővágány	461	467	600	80 (100)	0,4	2018.12.09	86432/2013/MAV			
41	Kiskorpád			III. átmenő fővágány	467	468	100	80 (100)	0,3	2019.09.20	napi kimutatás			
41	Kiskorpád	Jákó-Nagybajom			466	499	3300	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	Kiskorpád	Jákó-Nagybajom			468	500	3200	80 (100)	0,8	2013.12.15	86432/2013/MAV			
41	Jákó-Nagybajom			III. átmenő fővágány	499	509	1000	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	Jákó-Nagybajom			III. átmenő fővágány	500	508	800	40 (100)	1,7	2012.12.09	1049/2012			
41	Jákó-Nagybajom			V. vágány	505	508	300	0 (100)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			508	553	4500	80 (100)	1	2020.12.13	34976/2020/MAV			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			509	608	9900	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	<b>Jákó-Nagybajom</b>	<b>Beleg</b>			<b>552</b>	<b>554</b>	<b>200</b>	<b>20 (100)</b>	<b>2,2</b>	<b>2022.12.07 12:00</b>	<b>b.1235</b>			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			553	554	100	40 (100)	1,1	2020.12.13	34976/2020/MAV			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			554	565	1100	80 (100)	0,5	2020.12.13	34976/2020/MAV			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			565	590	2500	80 (100)	0,7	2013.12.15	86432/2013/MAV			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			590	591	100	40 (100)	1,1	2020.12.13	34976/2020/MAV			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			591	600	900	80 (100)	0,4	2017.12.09	napi kimutatás			
41	<b>Jákó-Nagybajom</b>	<b>Beleg</b>			<b>595,6</b>	<b>596</b>	<b>40</b>	<b>40 (100)</b>	<b>1,1</b>	<b>2021.10.27 19:15</b>	<b>b.1007</b>			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			600	602	200	80 (100)	0,3	2021.08.12	b.716			
41	Jákó-Nagybajom	Beleg			602	608	600	80 (100)	0,4	2015.09.05	napi kimutatás			
41	Beleg			II. átmenő fővágány	608	617	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	86432/2013/MAV			
41	Beleg			II. átmenő fővágány	608	617	900	60 (100)	0	2022.12.11	x			
41	Beleg			IV. vágány	613	617	400	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			
41	Beleg			V. vágány	615	617	200	0 (40)	0	2013.1				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
41	Szenta			IV. vágány	808,64	816,62	798	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
41	Szenta	Csurgó			817	890	7300	80 (100)	1,4	2013.12.15	86432/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki ok			
41	Szenta	Csurgó			817	890	7300	60 (100)	0	2022.12.11	x	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot miatt		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs. Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!	
41	Szenta	Csurgó			865,55	865,9	35	60 (100)	0,6	2023.12.20 10:00	b.1316	Pályahiba. fekszinthiba	további int.		
41	Szenta	Csurgó			877,1	877,4	30	40 (80)	0,7	2023.10.30 12:00	b.1057	Pályahiba. síntörés miatt			
41	Szenta	Csurgó		Csurgó "A" jelű bejárati jelző és 2 sz. kitérő között	889	890,22	122	40 (100)	1,1	2022.11.09 12:35	b.1094	Pályahiba. sáros ágyazat		A 889+00 - 890+40 szelvények között egybetűzve.	
41	Csurgó			III. átmenő fővágány	890	899	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	86432/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki ok			
41	Csurgó			III. átmenő fővágány	890	899	900	60 (100)	0	2022.12.11	x	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot miatt		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs. Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!	
41	Csurgó			2.sz. kitérő	890,22	890,4	18	40 (100)	1	2022.11.09 12:35	b.1094	Pályahiba. sáros ágyazat		A 889+00 - 890+40 szelvények között egybetűzve.	
41	Csurgó			IV. vágány	890	899	900	20 (40)	0	2009.12.13	1800/09	Pályaállapot. műszaki állapot			
41	Csurgó			I. vágány	890,56	899,71	915	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
41	Csurgó			VII. vágány	892,1	893,33	123	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
41	Csurgó			VI. vágány	893,33	894,71	138	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
41	Csurgó			V. vágány	894,71	895,4	69	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
41	Csurgó	Gyékényes			899	999	10000	60 (100)	0	2022.12.11	x	Pályaállapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot miatt		Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs. Csak tehervonatokra érvényes! Kítűzve nincs!	
41	Csurgó	Gyékényes			899	963	6400	80 (100)	1,3	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki ok			
41	Csurgó	Gyékényes			900,8	901,5	70	40 (100)	1,1	2023.12.16 10:20	b.1297	Pályahiba. AT varratszakadás	további int.		
41	Csurgó	Gyékényes			943,5	944,5	100	60 (100)	0,7	2024.01.14 16:40	b.30	Pályahiba. fekszinthiba sáros ágyazat	további intézkedésig		
41	Csurgó	Gyékényes			956,3	956,8	50	40 (100)	1,1	2023.09.01 08:00	b.860	Pályahiba. edilon útjáróban nyomcsaornában kiöntő anyag tönkremenetele	további intézkedésig		
41	Csurgó	Gyékényes			963	965	200	40 (100)	1,2	2023.12.10	napi kimutatás	Alépltmény állapota. alépltményhiba			
41	Csurgó	Gyékényes			965	999,17	3417	80 (100)	0,8	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki ok			
41	Gyékényes	Gyékényes OH.			4,3	9	470	60 (100)	0,8	2009.12.13	1800/09	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.		OH felelő 45 m. Szelvényváltás:152+10=4+30	
41	Összes korlátozás: 124 db				Hossz (m): 163012		Mi. tö. (p): 51,5		Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59						

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szelelvény	Hossz	Sebesség	M.lidő többet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
42	Pusztaszabolcs	Adony			5	18	1300	80 (100)	0,5	2004.12.12	LN			Geometria miatt. Puszabolcs feletti 250
42	Adony			II. sz. vágány	82	91	900	20 (40)	0	2014.11.29 13:30	b22/454-D			Pályahiba. műszaki állapot (aj) és kapcsolószér
42	Adony			01. sz. vágány	83	90	700	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Irányhiba, feksztés, avult felsíplémeny
42	Adony			11. sz. kitérő	90	81	100	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év			Kitérő állapota. Koppolt akaratrészek
42	Adony	Rácalmás			102	103	100	80 (100)	0,3	2023.06.12 10:00	507-085/2023			Híd állapota. Teknőkhöz utólag épített vasbeton szegély megdől.
42	Adony	Rácalmás			122	125	300	80 (100)	0,3	2011.12.11	CsZs			Geometria miatt. Iv viszonyok
42	Adony	Rácalmás			187	190	300	50 (100)	1	2004.12.12	LN, Gy.1517-116/2005.			Rálátási háromszög hiánya. Csak Paks feletti
42	Rácalmás			01. sz. vágány	192,5	199,5	700	0 (40)	0	2014.12.14	HM			Páratlan számú vonatok részére. Végpont feletti 200 m.
42	Rácalmás			II. vp.	192,7	199,6	690	20 (40)	0	2021.06.11 10:00	1-173/2021			Pályahiba. korhadt fahétkék miatt
42	Rácalmás	Dunaujváros			254	255	100	80 (100)	0,3	2016.12.11	b/22/290			Pályahiba. Fekszítés, híd csatlakozó részén
42	Dunaujváros			III. sz. vágány	272	275	300	60 (100)	0,7	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. Irányhiba
42	Dunaujváros			Hamburgert Harsányra vonatkozó vágány	18	23	500	10 (40)	0	2018.03.23	42142-S/2017/MAV			Pályahiba. Avult felsíplémeny, irányhiba
42	Dunaujváros			12. sz. kitérő kitérő irányára	261	262	100	20 (40)	0	2018.08.18 08:00	b/22/325			Pályahiba. Irányhiba és oldalkopás
42	Dunaujváros			4. számú kitérő mellékirányára, továbbá IV. sz. vágányban fekvő 4. sz. kitérő és a IX. vágányban fekvő 12. sz. kitérő közötti vágányszakaszra	261	262	100	20 (40)	0	2016.09.08 19:00	b/22/337-D			Felújítási munka. A 4. sz. kitérő mellékirányára, továbbá IV. sz. vágányban fekvő 4. sz. kitérő és a IX. vágányban fekvő 12. sz. kitérő közötti vágányszakaszra
42	Dunaujváros			"Kerti" csónka vágány	262,5	267	450	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Avult felsíplémeny
42	Dunaujváros			XII-XVII. vágány kp. végén a 36., 40., 44., 46., 48. sz. kitérőkre	262,5	264,5	200	20 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Kitérő állapota. Váltószájak, alkatrészek állapota
42	Dunaujváros			34. sz. kitérő	263	264	100	10 (40)	0	2010.07.23 12:00	b/22/328			Pályahiba. Irányhiba
42	Dunaujváros			28. számú kitérő (Lira vp.)	263	264	100	10 (40)	0	2017.05.30 08:00	b/22/247			Pályahiba. Irányhiba
42	Dunaujváros			32. kitérő	263,4	264	60	20 (40)	0	2022.05.12 08:00	4-127/2022			Pályahiba. UH sínhiba
42	Dunaujváros			02A. sz. csónka vágány	264	267	300	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Avult felsíplémeny
42	Dunaujváros			"Mérleg" csónka vágány	264,5	267	250	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Avult felsíplémeny
42	Dunaujváros			"Raktár" vágány	265,5	268,5	300	0 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Avult felsíplémeny
42	Dunaujváros			"PFT" 02. csónka vágány	270	271	100	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Avult felsíplémeny
42	Dunaujváros			VI-XIV. vágányok vp. oldal a 7., 11., 17., 29., 39. kitérőkre és közöttük levő vágányszakaszokra	271	273,5	250	20 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Kitérő állapota. Váltószájak, alkatrészek állapota
42	Dunaujváros			47. sz. kitérő	271	271,5	50	20 (40)	0	2023.11.22 10:00	507-211/2023/MAV			Pályahiba. Sínef kitérővezetés
42	Dunaujváros			"PFT" 01. csónka vágány	271,5	272	50	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Avult felsíplémeny
42	Dunaujváros			3. kitérő (IV. vp. oldal)	273	274	100	20 (40)	0	2018.02.01 08:00	b/22/046			Pályahiba. kettős keresztelés kopás
42	Dunaujváros	Mezőfalva			277	280	300	50 (100)	1	2004.12.12	LN			Rálátási háromszög hiánya. Csak Paks feletti.
42	Dunaujváros	Mezőfalva			278	280	1000	90 (100)	0,2	2004.12.12	LN			Geometria miatt. Puszabolcs feletti 50 m.
42	Mezőfalva			IV. sz. vágány, 8 és 9 sz. kitérő	378	387	900	0 (40)	0	2017.12.10	HM, 2017/2018 menetrendváltás			Kitérő állapota. kitérők aj állaga
42	Mezőfalva			4. kitérő mindkét irányára	378,25	379	75	20 (40)	0	2020.07.24 12:00	3-357/2020/MAV			Pályahiba. Irányhiba
42	Mezőfalva			01. sz. vágány	379	388	700	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. avult felsíplémeny
42	Mezőfalva			V. sz. vágány	379,02	385,58	656	0 (40)	0	2017.12.10	HM, 2017/2018 menetrendváltás			Pályahiba. avult felsíplémeny, műszaki állapota
42	Mezőfalva			01A. sz. csónka vágány	384	388	200	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. avult felsíplémeny
42	Mezőfalva			5. kitérő kitérő irány	386,1	386,5	40	0 (40)	0	2014.01.24 10:00	b/22/022			Egyéb ok miatt. Elzárt vágányra terel
42	Mezőfalva	Előszállás			401	471	700	40 (60)	3,8	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Előszállás			03. sz. vágány	471	480	900	40 (60)	0,8	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Előszállás			01. sz. vágány	472	478	600	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Előszállás	Dunaföldvár			480	544	7300	40 (60)	3,9	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Dunaföldvár			02. sz. vágány	544	553	900	40 (60)	0,8	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Dunaföldvár			III. sz. vágány	544	553	900	40 (60)	0	2017.12.22 14:00	b/22/680			Pályahiba. Irány és feksztés hibák
42	Dunaföldvár			01. sz. vágány	544	551,75	775	20 (40)	0	2020.04.24	41522-7/2020/MAV			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Dunaföldvár			01. sz. csónka vágány	551,75	552,5	75	5 (40)	0	2020.04.24	41522-7/2020/MAV			Pályahiba. Avult felsíplémeny
42	Dunaföldvár	Paks			553	555	200	40 (60)	0,4	2004.12.12	LN			Geometria miatt. Iv viszonyok
42	Dunaföldvár	Paks			555	557	200	20 (60)	1,1	2004.12.12	LN			Rálátási háromszög hiánya. mindkét ir. 50 m.
42	Dunaföldvár	Paks			557	629	7200	40 (60)	3,9	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Dunaföldvár	Paks			629	785,67	15667	40 (60)	8,1	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. avult aj. kapcsolószér állapot
42	Paks			03. sz. vágány	785,67	790	433	40 (60)	0,5	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Paks			06. sz. "rakodó" vágány	789,5	793	350	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Paks			05. sz. "rakodó" vágány	790,5	793,5	300	5 (40)	0	2014.12.13	HM			Pályahiba. Fekszítés, irányhiba
42	Összes korlátozás: 50 db				Hossz (m):	55171	M.l. to. (p):	27,6	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
43	Mezőfalvai elágazás	Rétszilás			197 203	600	80 (100)	0,4	2012.08.01	616/2012.	Pályaállapot. műszaki állapot			
43	Összes korlátozás: 1 db				össz (m):	600	Mi. tö. (p):	0,4	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
44	Székesfehérvár	Börgönd			5,77	13	723	60 (80)	0,5	2018.02.22	b/22/086			Geometria miatt. Iv viszonyok
44	<b>Börgönd</b>			<b>7. kitérő kitérő irányára és az 1-7 kitérő közötti vágánykapcsolatra</b>	<b>84,4</b>	<b>85,5</b>	<b>110</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0,6</b>	<b>2019.01.04 12:00</b>	<b>b/22/006</b>			<b>Pályahiba. csúcsbetét repedés</b>
44	Börgönd			03. sz. vágány	84,4	85	60	20 (80)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség
44	Börgönd			03. sz. vágány	85	95,28	1028	40 (80)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség
44	Börgönd			II. sz. vágány	84,4	94	960	40 (80)	0	2011.12.11	CsZs			Pályaállapot. átépítve használt felépítményi anyaggal
44	Börgönd			Bak 1. sz. csonka vágány	85,25	86,25	100	0 (10)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			Pályaállapot. korhadt talpfák
44	Börgönd			15. sz. kitérő	85,5	86,5	100	20 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Kitérő állapota. kitérőalkatrész kopás
44	Börgönd			17. sz. kitérő	85,5	86,5	100	20 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Kitérő állapota. kitérőalkatrész kopás
44	Börgönd			01. sz. "Raktári" vágány	86	93,2	720	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
44	Börgönd			06. sz. vágány	86	94	800	10 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
44	Börgönd			01. sz. csonka vágány	86	87,5	150	10 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
44	Börgönd			IV.sz. vágány	86,11	94,13	802	20 (40)	0	2020.03.27	3-006/2020/MAV			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak, acélsín korossága
44	Börgönd			V. sz. vágány	86,37	93,6	723	20 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak, acélsín korossága
44	<b>Börgönd</b>			<b>14. sz. kitérő</b>	<b>93,6</b>	<b>94,1</b>	<b>50</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2015.02.23</b>	<b>HM</b>			<b>Pályahiba. kitérő kopás</b>
44	Börgönd			Bak 2. sz. csonka vágány	94	95	100	10 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év			Pályaállapot. aljak állaga
44	<b>Börgönd</b>			<b>12. kitérő (IV. vg.)</b>	<b>94,1</b>	<b>94,5</b>	<b>40</b>	<b>10 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2021.11.05 12:00</b>	<b>1-317/2021</b>			<b>Pályahiba. vez.táv.max. értékek miatt</b>
44	Börgönd	Zichyújfalu			123	131	800	40 (80)	1,3	2013.01.16	b/22/009			Hatósági határozat. UVH/VF/849/0/2013; Utátjáró csökkentett ráliátási háromszöge
44	Börgönd	Zichyújfalu			131	135	400	80 (100)	0,4	2013.01.16	b/22/009			Hatósági határozat. UVH/VF/849/0/2013
44	Börgönd	Zichyújfalu			152	159	700	40 (100)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			Biztosítóberendezési okból. Menetrendi alapsebesség
44	Zichyújfalu			III. sz. vágány	212	215	300	40 (100)	1,3	2019.11.28	15032-785/2019/MAV			Hatósági határozat. UVH/VF/1766/11/2012
44	Zichyújfalu			II. sz.vágány	212	215	300	5 (40)	0	2019.11.28	15032-785/2019/MAV			Hatósági határozat. UVH/VF/1766/11/2012
44	Zichyújfalu			01. sz. raktári vágány	213,7	217	330	10 (40)	0	2020.07.03	41522-9/2019/MAV			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
44	Zichyújfalu			01. sz. raktári vágány	217	218	100	0 (40)	0	2020.07.03	41522-9/2019/MAV			Pályaállapot. vb aljakban a fabetétek korhadtak
44	Zichyújfalu	Pusztaszabolcs			271	284	1300	80 (100)	0,5	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Geometria miatt. Iv viszonyok
44	<b>Összes korlátozás: 24 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>10796</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>9,4</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
45	Sárbogárd	Aba-Sárkeresztúr			150 211	6100	40 (60)	3,4	2010.12.12	1441/2010	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Sárbogárd	Aba-Sárkeresztúr			211 240	2900	40/60 (60)	1,8	2010.12.12	1441/2010	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Sárbogárd	Aba-Sárkeresztúr			240 292	5200	40 (60)	2,9	2006.12.10	2855/2006	Pályaállapot. sáros ágyazat és alj állag			Sárbogárd felől előjelző nincs
45	Aba-Sárkeresztúr			III. átmenő fővágány	140 150	1000	40 (60)	0,8	2010.12.12	1441/2010.	Pályaállapot. műszaki állapot			
<b>45</b>	<b>Aba-Sárkeresztúr</b>			<b>III. sz vágány</b>	<b>140,58 140,92</b>	<b>34</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2016.03.09 12:00</b>	<b>b.5</b>	<b>Egyéb ok miatt. Iparvágány szerződés megszűnése miatt.</b>	<b>további in.</b>		<b>1. sz kitérő, egyenes irányba kiszögelve.</b>
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			6 60	5900	40 (60)	3,3	2010.12.12	1441/2010	Pályaállapot. sáros ágyazat és alj állag			Szelvényváltás 7+22=1+72
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			60 84	2400	40/60 (60)	1,5	2006.12.10	2855/2006	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			84 140	5600	40/60 (60)	3,1	2010.12.07	1441/2010	Pályaállapot. műszaki állapot			
45	Aba-Sárkeresztúr	Börgönd			117 119	200	20 (60)	1,1	2012.12.09	1049/2012	Pályaállapot. műszaki állapot			Páros számú vonatok részére
<b>45</b>	<b>Osszes korlátozás: 9 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>29334</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>17,9</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
46	Rétszilás	Cece			7	10	300	60 (100)	1986.10.22	6/b.111637	Geometria miatt. átmeneti iv hiánya.			Rétszilás felől 10 m.
<b>46</b>	<b>Rétszilás</b>	<b>Cece</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.06.23 12:30</b>	<b>b.611</b>	<b>Meleg időjárás miatti állapot romlás. fekszint és irányhibák</b>	<b>további int.</b>	<b>Kezdőpont felől 400 méter!</b>
46	Vajta			I. vágány	119,56	124,49	493	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Nagydorog			I. vágány	232,46	237,18	472	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Nagydorog			IV. vágány	233,3	240,22	692	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Nagydorog			V. csonkavágány	234,5	235,31	81	15 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
<b>46</b>	<b>Nagydorog</b>	<b>Tolna-Mözs</b>			<b>261,5</b>	<b>262,5</b>	<b>100</b>	<b>20 (100)</b>	<b>2</b>	<b>2023.10.25 09:30</b>	<b>b.1044</b>	<b>Biztosítóberendezési okból. söntérezéketlenség miatt</b>	<b>további int.</b>	
<b>46</b>	<b>Nagydorog</b>	<b>Tolna-Mözs</b>			<b>319,75</b>	<b>320,75</b>	<b>100</b>	<b>20 (100)</b>	<b>2</b>	<b>2023.10.25 09:30</b>	<b>b.1045</b>	<b>Biztosítóberendezési okból. söntérezéketlenség miatt</b>	<b>további int</b>	
46	Tolna-Mözs			III. csonkavágány	471,6	473,6	200	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Szekszárd			II. átmenő fővágány	549	556,1	710	40 (60)	0,7	2010.12.12	1443/2010.	Pályaállapot. műszaki állapot		Szelvény váltás 556+10=2+21,
46	Szekszárd			VIII. vágány	547,4	550,4	300	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Szekszárd			VII. vágány	547,6	550,4	280	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Szekszárd			I.vágány	549	556	700	5 (40)	0	2013.12.15	2013/14 mtrd.vált.	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Szekszárd			III/a.vágány	550,94	551,1	16	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Szekszárd			V.vágány	551	556	500	20 (40)	0	2010.12.12	1443/2010	Pályaállapot. műszaki állapot miatt		
46	Szekszárd			I. csonkavágány	553,1	553,3	20	5 (40)	0	2019.11.08	x52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
46	Szekszárd			III/b.vágány	554	556	200	5 (40)	0	2013.12.15	2013/14 mtrd.vált.	Pályaállapot. műszaki állapot		szelvényváltás: 556+00=2+00
46	Szekszárd	Decs			2	5	300	50 (60)	0,2	2021.12.12	x	Geometria miatt. ív miatt		Szekszárd 7.sz.kitérő és bejárati jelző között
46	Szekszárd	Decs			5	9	400	60 (60)	0	2015.12.12	hatósági sebességemelés	Egyéb ok. nem épült át		
46	Decs			I. vágány	80,13	83,89	376	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
<b>46</b>	<b>Decs</b>	<b>Bátaszék</b>			<b>160</b>	<b>168</b>	<b>800</b>	<b>60 (100)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.09.13 09:00</b>	<b>b.912</b>	<b>Pályahiba. fekszint és irányhibák miatt</b>		<b>Egybetűzve!</b>
46	Decs	Bátaszék			168	170	200	60 (60)	0	2015.12.13	hatósági sebességemelés	Híd állapot. provizórium		provizórium
46	Decs	Bátaszék			185	186	100	60 (60)	0	2015.12.13	hatósági sebességemelés	Geometria miatt. kissugarú ív miatt		
46	Decs	Bátaszék			186	189	300	60 (60)	0	2015.12.13	hatósági sebességemelés	Geometria miatt. ívsugar		Bátaszék felől előjelző nincs!
<b>46</b>	<b>Összes korlátozás: 24 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>7740</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>7,2</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
47	Godisa	Mecsekjánosi			4 9	500	40 (60)	0,5	2014.12.15	68124/2014/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Godisa	Mecsekjánosi			9 147	14300	40/60 (60)	7,4	2013.12.15	86432/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki ok			
47	Mecsekjánosi		II. átmenő fővágány		147 150	300	40/60 (60)	0,5	2013.12.15	86432/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki ok			
47	Mecsekjánosi	Komló		Komló-Teher	161 178	1700	40/60 (60)	1,1	2013.12.15	86432/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki ok			
47	Mecsekjánosi	Komló			150 151	100	40/50 (60)	0,4	2013.12.15	86432/2013/MAV	Rálátási háromszög hiánya. útátjáró rálátás hiánya			Páros számú vonatok részére
47	Mecsekjánosi	Komló			150 161	1000	40/60 (60)	0,8	2013.12.15	86432/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki ok			
47	Mecsekjánosi	Komló			178 185,5	750	40/60 (60)	0,7	2013.12.15	86432/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki ok			
47	Komló		III. vágány		185 190	500	20 (40)	0	2012.12.09	1048/2012	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		I. vágány		185 189	400	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		II. vágány		185,5 190	500	20 (40)	0	2012.12.09	1048/2012	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		IV. vágány		186 189	300	20 (40)	0	2012.12.09	1048/2012	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		V. vágány		186 189	300	0 (40)	0	2015.12.12	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		FTH vágány		186,1 186,43	33	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		VIII. vágány		186,8 188,3	150	0 (40)	0	2015.12.12	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		VII. vágány		187,2 189	180	0 (40)	0	2015.12.12	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		VI. vágány		187,7 189,5	180	0 (40)	0	2015.12.12	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Komló		II. csonkavágány		189,52 190,1	58	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
47	Összes korlátozás: 17 db				Hossz (m):	21251	Mi. tö. (p):	11,4	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
48	Keszőhidegkút-Gyöng	Tamási			4   118	11400	20 (60)	23,5	2010.12.12	1443/2010	Pályaállapot. műszaki állapot			Gyöng felől 50 m, jelzők a bal oldalon. Hibaszelvény: 99+00-100+00=61,2 m
48	Tamási		II.vágány	118	126	800	20 (60)	0	2010.12.12	1443/2010.	Pályaállapot. műszaki állapot			
48	Tamási		III.vágány	120	127	700	20 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágány műszaki állapota miatt.			
48	Tamási		V.vágány	120	124	700	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV.	Pályaállapot. A vágány műszaki állapota miatt.			
48	Tamási		I.vágány	121	126	100	5 (40)	0	1999.03.12	99.Gy.643-3-254/99.	Pályaállapot. A vágány műszaki állapota miatt.			
48	Tamási		IV.vágány	121	122	100	5 (40)	0	1999.03.12	99.Gy.643-3-254/99.	Pályaállapot. A vágány műszaki állapota miatt.			
48	Összes korlátozás: 6 db				össz (m):	13800	Mi. tö. (p):	23,5	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
50	Mágyocs-Alsómcsolád			IV.vágány	122,62	125,65	100	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Mágyocs-Alsómcsolád			VI.vágány	123,4	125,96	256	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Mágyocs-Alsómcsolád			V.vágány	125,65	126,5	85	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Mágyocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			155	215	6000	60 (80)	1,8	1975.10.12	Fax.	Geometria miatt. Kissugarú ívek miatt.		Bátaszék felől 50m ! Hibaszélvénnyel: 168+00-169+00=73,3 m. Hibaszélvénnyel: 191+00-192+00= 125,2 m
50	<b>Mágyocs-Alsómcsolád</b>	<b>Máza-Szászvár</b>			<b>165</b>	<b>166</b>	<b>100</b>	<b>20 (80)</b>	<b>1,7</b>	<b>2023.11.21 12:30</b>	<b>b.1175</b>	<b>Elemi esemény miatt. vizátfolyás, sárelöntés miatt</b>		
50	Mágyocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			175	177	200	30 (80)	1,3	2014.12.14	68124/2014/MAV	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
50	Mágyocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			176	179	300	30 (80)	1,4	2014.12.14	68124/2014/MAV	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páratlan számú vonatok részére
50	Mágyocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			215	216	100	40 (80)	0,8	1975.10.22	Fax.	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.		
50	Mágyocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			216	270	5400	60 (80)	1,7	1975.10.22	1862/1975.	Geometria miatt. Kissugarú ívek miatt.		Dombóvár felől 50m !
50	Mágyocs-Alsómcsolád	Máza-Szászvár			277	295	1800	60 (80)	0,8	2017.12.10	napi kimutatás	Egyéb ok. söntérzékeltség miatt hegesztés		
50	Máza-Szászvár			I.vágány	321,49	326,48	499	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	<b>Máza-Szászvár</b>	<b>Hidas-Bonyhád</b>			<b>362</b>	<b>363</b>	<b>100</b>	<b>40 (80)</b>	<b>0,8</b>	<b>2021.10.14 10:00</b>	<b>b.957</b>	<b>Egyéb ok miatt. söntérzékeltség</b>		<b>Csak páros számú vonatok részére</b>
50	Hidas-Bonyhád			Frank csonkavágány	411	413,23	223	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Hidas-Bonyhád			Téglagyári csonkavágány	413,5	414,31	81	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Hidas-Bonyhád			IV/a. vágány	414,03	415,2	117	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Hidas-Bonyhád			IV. vágány	414,03	418,58	455	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Hidas-Bonyhád			I/a. vágány	414,31	416,01	170	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
50	Hidas-Bonyhád	Bátaszék			452	503	5100	60 (80)	1,6	1978.10.22	1799/2009	Geometria miatt. Kissugarú ívek miatt.		Bátaszék felől 400 m.
50	Hidas-Bonyhád	Bátaszék			522	526	400	40 (80)	1	2001.03.19	Fax.	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		
50	<b>Hidas-Bonyhád</b>	<b>Bátaszék</b>			<b>542</b>	<b>542,5</b>	<b>50</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.07.12 13:00</b>	<b>b.705</b>	<b>Meleg időjárás miatt állapot romlás. kezdődő irányhiba</b>	<b>tov. int.</b>	
50	Bátaszék			III. átmenő fővágány	598	609	1100	40 (80)	1,5	2022.12.11	Napi kimutatás	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás: 609=952 szelvény, jelzők a bal oldalon
50	Bátaszék			XIV. vágány (Mosó)	598	601,2	320	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot.		
50	Bátaszék			XV.vágány (Olaj)	600	601,02	102	5 (40)	0	2019.11.08	x	Pályaállapot. Műszaki állapot.		
50	Bátaszék			VIII. vágány	601	608	700	20 (40)	0	1999.10.22	Fav.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
50	Bátaszék			VII. vágány	601	608	700	20 (40)	0	1999.10.22	Fav.	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
50	Bátaszék			Üzemi vágány	601,02	603,79	277	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot.		203.-208.sz.,kitérők között
50	Bátaszék			XVI. vágány (PFT2)	601,6	603,79	219	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot.		
50	Bátaszék			IX. vágány	602	608	600	20 (40)	0	2002.02.01	4430/02	Pályaállapot. vágányok műszaki állapota miatt.		
50	Bátaszék			X. vágány	603	608	500	20 (40)	0	2002.02.01	4430/02	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
50	Bátaszék			XI. vágány	605,9	607,3	140	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot.		
50	Bátaszék			XII. vágány	607,5	608,5	100	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot.		
50	<b>Összes korlátozás: 31 db</b>						<b>Hossz (m): 26294</b>	<b>Mi. tő. (p): 14,7</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	z (m)	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
51	Hidas-Bonyhád	Bonyhád			1	34	3300	0 (30)	0	2019.12.15	Napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot			
51	<b>Összes korlátozás: 1 db</b>					<b>z (m):</b>	<b>3300</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
60	Murakeresztúr		B/1 átmenő fővágány	0	9	900	80 (100)	0,4	2013.12.15	86427/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			Murakeresztúr felől előjező kitérve nincs! Szelvényváltás: 2341+55 (55.sz.kit.)= 0+00. Hibaszelvény: 8+00-9+00=225,9 m
60	Murakeresztúr		B/1 átmenő fővágány	0	9	900	60 (100)		0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs! Szelvényváltás: 2341+55 (55.sz.kit.)= 0+00. Hibaszelvény: 8+00-9+00=225,9 m
60	Murakeresztúr		B/2.a vágány	7	8	100	5 (40)		0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
60	Murakeresztúr		B II/a. vágány	7,87	8,1	23	5 (40)		0	2019.11.07	x			
60	Órtilos elágazás	Órtilos		9	75	6600	60 (100)		0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Órtilos elágazás	Órtilos		24	40	1600	80 (100)		0,5	2022.12.11	Napi kimutatás			
60	Órtilos elágazás	Órtilos		40	41	100	40 (100)		1,1	2022.12.11	Napi kimutatás			
60	Órtilos elágazás	Órtilos		41	47	600	60 (100)		0,9	2023.12.10	napi kimutatás			Páratlan számú vonatok részére
60	Órtilos elágazás	Órtilos		73	75	200	60 (100)		0,7	2022.12.11	Napi kimutatás			
60	<b>Órtilos</b>		<b>III. átmenő fővágány</b>	<b>74,85</b>	<b>75,45</b>	<b>60</b>	<b>40 (100)</b>	<b>1,1</b>	<b>2023.04.27 08:30</b>	<b>b.393</b>	<b>Pályahiba. Ideiglenes helyreállítás után</b>			<b>2. számú kitérő</b>
60	Órtilos		III. átmenő fővágány	75	83	800	60 (100)		0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Órtilos		3.számú kitérő	83	84	100	20 (40)		0	2016.12.11	napi kimutatás			
60	Órtilos	Gyékényes		83	150	6700	60 (100)		0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Gyékényes		III. átmenő fővágány	149,67	164	1433	40 (100)		2,3	2004.12.12	P.4133/2004			
60	Gyékényes		III. átmenő fővágány	150	164	1400	60 (100)		0	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Gyékényes		II. átmenő fővágány	150	164	1400	60 (100)		1,2	2022.12.11	Napi kimutatás			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Gyékényes		IV. átmenő fővágány	152,1	162,55	1045	40 (100)		2	2004.12.12	P.4133/2004			szelvényváltás: 152+10=4+30. Oh felől nincs kitérve.
60	Gyékényes		II. átmenő fővágány	155,34	165,19	1000	40 (100)		1,9	2004.12.12	P.4133/2004			szelvényváltás: 999+17=165+19 OH. szelvényezés szerint.
60	Gyékényes		XXII.vágány	4	8,75	475	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		XXXI/b.vágány	138,5	140,16	166	0 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		XXXI.vágány	138,99	143,7	471	0 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		XXXI/a.vágány	141,6	142,3	70	0 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		Répa vágány	142,86	143,9	104	0 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		XXIII.vágány	146,56	147	44	0 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		XX/b. vágány	147,9	148,97	107	0 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		XXI. vágány	151	152,97	197	10 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		XX/a. vágány	151,2	152,97	177	5 (40)		0	2022.12.11	40136/2022/MAV			35.kitérő után 150 m hosszon járható
60	Gyékényes		13.számú kitérő	152,88	153,18	30	20 (40)		0	2015.12.13	napi kimutatás			
60	Gyékényes		19.számú kitérő	153	154	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		27.számú kitérő	153	154	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		31.számú kitérő	153	154	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		23.számú kitérő	153	154	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		29.számú kitérő	153	154	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		25.számú kitérő	153	154	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		FKG vágány	153	154,36	136	10 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		21.számú kitérő	153,44	153,74	30	20 (40)		0	2015.12.13	napi kimutatás			
60	Gyékényes		V. vágány	153,93	162,09	1000	40 (100)		0	2014.12.14	68123/2014/MAV			
60	Gyékényes		39.számú kitérő	154	155	100	10 (40)		0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
60	Gyékényes		IX.vágány	154,25	162,41	816	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		XIV.vágány	154,26	162,55	829	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		X.vágány	154,33	162	767	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		XI.vágány	154,33	162,57	824	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		XII.vágány	154,35	162,57	822	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		XV.vágány	155,32	157,31	199	10 (40)		0	2022.12.10	40136/2022/MAV			
60	Gyékényes		XVI.vágány	155,32	157,29	197	10 (40)		0	2022.12.11	40136/2022/MAV			
60	Gyékényes		I.vágány	155,34	160,78	544	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			Állomás terület
60	Gyékényes		XVIII. vágány	158,5	161,11	261	10 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		XIX. vágány	161,11	162,5	139	10 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		III/a vágány	161,4	162,08	68	10 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes		22.számú kitérő	162	163	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		34.számú kitérő	162	163	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		20.számú kitérő	162	163	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		18.számú kitérő	162,34	162,64	30	20 (40)		0	2015.12.13	napi kimutatás			
60	Gyékényes		26.számú kitérő	162,41	162,93	52	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		28.számú kitérő	162,45	162,93	48	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		16.számú kitérő	163	164	100	20 (40)		0	2005.12.11	Gy.1517-116/05			
60	Gyékényes		XVII. vágány	164,1	168,2	410	20 (40)		0	2019.11.08	x			
60	Gyékényes	Berzence		164	168	400	40 (80)		1	2021.12.12	x			Gyékényes felől 50 méter!
60	Gyékényes	Berzence		164	323	15900	40 (80)		0	2022.12.11	x			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Gyékényes	Berzence		168	175	700	60 (80)		0,5	2021.12.12	x			
60	<b>Gyékényes</b>	<b>Berzence</b>		<b>175</b>	<b>198</b>	<b>2300</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,9</b>	<b>2022.12.21 08:55</b>	<b>b.1278</b>	<b>Pályahiba. műszaki ok</b>			
60	<b>Gyékényes</b>	<b>Berzence</b>		<b>240</b>	<b>250</b>	<b>1000</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,6</b>	<b>2019.12.14 22:00</b>	<b>b.1197</b>	<b>Pályahiba. pályáállapot</b>			
60	<b>Gyékényes</b>	<b>Berzence</b>		<b>258,5</b>	<b>259,5</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.10.20 11:30</b>	<b>b.1036</b>	<b>Pályahiba. pályáállapot</b>	<b>további intézkedésig</b>		
60	Gyékényes	Berzence		319	323	400	60 (80)		0,4	2021.12.12	x			
60	Berzence		III.átmenő fővágány	323	327	400	60 (80)		0,4	2021.12.12	x			
60	Berzence		III.átmenő fővágány	323	326	300	40 (80)		0	2022.12.11	x			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Berzence		II.vágány	321	326	500	20 (40)		0	2018.12.09	napi kimutatás			
60	Berzence		I. vágány	321,09	326,09	500	20 (40)		0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
60	Berzence	Vízvár		326	458	13200	40 (80)		0	2022.12.10	x			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	<b>Berzence</b>	<b>Vízvár</b>		<b>375</b>	<b>395</b>	<b>2000</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.04.21 09:30</b>	<b>b.373</b>	<b>Pályahiba. pályáállapot</b>	<b>további intézkedésig</b>		
60	<b>Berzence</b>	<b>Vízvár</b>		<b>412</b>	<b>425</b>	<b>1300</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,7</b>	<b>2021.12.01 10:25</b>	<b>b.1092</b>	<b>Pályahiba. síngeometriai torzulása</b>			<b>egybe tűzve</b>
60	<b>Berzence</b>	<b>Vízvár</b>		<b>425</b>	<b>430,5</b>	<b>550</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,5</b>	<b>2021.06.15 10:00</b>	<b>b.527</b>	<b>Pályahiba. pályageometriai hibák</b>			
60	<b>Berzence</b>	<b>Vízvár</b>		<b>436</b>	<b>437</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.10.20 10:30</b>	<b>b.1035</b>	<b>Pályahiba. pályáállapot</b>	<b>további intézkedésig</b>		
60	<b>Berzence</b>	<b>Vízvár</b>		<b>447</b>	<b>452</b>	<b>500</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,5</b>	<b>2021.12.12 00:00</b>	<b>b.1115</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>	<b>további int.</b>		<b>egybetűzve!</b>
60	Berzence			452	458	600	60 (80)		0,5	2021.12.12	x			
60	Vízvár		III.átmenő fővágány	458	464	600	60 (80)		0,5	2021.12.12	x			
60	Vízvár		III.átmenő fővágány	458	464	600	40 (80)		0	2022.12.10	x			Csak tehervonatokra érvényes! Kitérve nincs!
60	Vízvár		IV. vágány	458	465	700	20 (40)		0	2019.12.15	Napi kimutatás			1.sz. és 6.sz. kitérők között
60	Vízvár		II.vágány	458	464	600	20 (40)		0	2020.12.13	34976/2020/MAV			
60	Vízvár		I. vágány	459,32	463,14	382	20 (40)		0	2017.12.10	52487/2017/MAV			
60	<b>Vízvár</b>	<b>Babócsa</b>		<b>464</b>	<b>467</b>	<b>300</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2021.12.12 00:00</b>	<b>b.1115</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
60	Barcs			2.-2/1 kitérők között.	0	2	200	5 (20)	0	2012.11.15 10:40	b.21	Pályahiba. pályáallapot	további int.	Kemikál iparvágány
60	Barcs			Összekötő vágány	696	698	200	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		2-2/1.sz. kitérők között
60	Barcs			XIII. vágány	699,96	701,46	150	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			XIV. vágány	700,39	702,21	182	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			XII. vágány	700,58	702,1	152	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			X. vágány	701,6	704,98	338	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			XV. vágány	702,58	703,5	92	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			XVI. vágány	702,94	703,8	86	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			VII. vágány	703	711	800	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
60	Barcs			VI. vágány	703	711	800	0 (40)	0	2020.12.13	34976/2020/MAV	Pályáallapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
60	Barcs			XVII. vágány	703,3	704,2	90	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			XVIII. vágány	703,3	704,2	90	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			VIII. vágány	705,1	709,23	413	0 (40)	0	1998.05.31	Gy.613-5/98	Pályáallapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
60	Barcs			I.vágány	706	713	700	0 (40)	0	2010.12.12	1443/2010.	Pályáallapot. műszaki állapot		3-40 kit. között, szelvényváltás 672+70=712+98
60	Barcs			XX. vágány	706,65	710,35	370	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			XIX. vágány	706,65	708,7	205	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Barcs			IX. vágány	707,23	709,25	202	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
60	Barcs	Középrigóc			647,86	646,86	100	20 (80)	1,7	2023.12.02 18:45	b.1239	Biztosítóbereendezési okból. söntérezéketlenség	további intézkedésig	
60	Barcs	Középrigóc			666	620	4600	60 (80)	1,5	2023.12.10	x.	napi kimutatás		
60	Barcs	Középrigóc			668	666	200	30 (80)	1,3	2007.12.09	2277/07	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páratlan számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			668	666	200	30 (30)	0	2021.03.04 14:06	2277/07	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hiánya		Páratlan számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			669	668	100	20 (80)	1,7	2007.12.09	2277/07	Rálátási háromszög hiánya. rálátás hiánya		Páros számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			669	668	100	20 (20)	0	2021.03.04 14:06	2277/07	Egyéb ok miatt. rálátási háromszög hiánya		Páros számú vonatok részére
60	Barcs	Középrigóc			672	620	5200	40 (80)	0	2022.12.10	x	Pályáallapot csak tehervonatok részére. a pályaműszaki állapota miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Középrigóc			II. átmenő fővágány	620	612	800	60 (80)	0,5	2021.12.12	x.	Pályáallapot. a pályaműszaki állapota miatt		
60	Középrigóc			II. átmenő fővágány	620	612	800	40 (80)	0	2022.12.10	x.	Pályáallapot csak tehervonatok részére. a pályaműszaki állapota miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Középrigóc			IV. vágány	612,57	612,2	37	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Középrigóc			I. vágány	620	612	800	20 (40)	0	2010.12.12	1443/2010.	Pályáallapot. a pályaműszaki állapota miatt		4.-11.sz.kitérő között
60	Középrigóc	Darány			563,59	562,59	100	20 (80)	1,7	2022.10.10 10:25	b.974	Egyéb ok miatt. utátjáró söntérezéketlenség	További int.	
60	Középrigóc	Darány			612	555	5700	60 (80)	1,8	2021.12.12	x	Pályáallapot. a pályaműszaki állapota miatt		
60	Középrigóc	Darány			612	554	5800	40 (80)	0	2022.12.10	x	Pályáallapot csak tehervonatok részére. a pályaműszaki állapota miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Darány			II. átmenő fővágány	554	548	600	40 (80)	0	2022.12.10	x	Pályáallapot csak tehervonatok részére. a pályaműszaki állapota miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Darány			II. átmenő fővágány	555	548	800	60 (80)	0,5	2022.12.11	x	Pályáallapot. a pályaműszaki állapota miatt		
60	Darány			I. vágány	554,08	551	308	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Darány	Szigetvár			399,68	398,68	100	20 (80)	1,7	2023.11.26 08:00	b.1201	Biztosítóbereendezési okból. Utátjáró söntérezéketlenség		
60	Darány	Szigetvár			427,56	426,56	100	30 (80)	1,1	2023.11.26 08:00	b.1203	Biztosítóbereendezési okból. Utátjáró söntérezéketlenség		
60	Darány	Szigetvár			450	442	800	60 (80)	0,5	2023.12.10	x	napi kimutatás		
60	Darány	Szigetvár			510	485	2500	60 (80)	1	2023.12.20	x	napi kimutatás		
60	Darány	Szigetvár			548	387	16100	40 (80)	0	2022.12.10	x	Pályáallapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Darány	Szigetvár			548	521	2700	60 (80)	1	2022.12.22	x	Pályáallapot. műszaki állapot		
60	Szigetvár			II. átmenő fővágány	387	378	900	60 (80)	0,6	2020.12.13 00:00	b.1230	Pályahiba. műszaki ok		
60	Szigetvár			II. átmenő fővágány	387	378	900	40 (80)	0	2022.12.11	x	Pályáallapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Szigetvár			I/b vágány	379,65	379,3	35	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Szigetvár			I. vágány	383	380,4	260	0 (40)	0	2020.12.13 00:00	b.1230	Pályahiba. műszaki ok		15-20 sz. kitérők között
60	Szigetvár			VI. vágány	383,29	379,65	364	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Szigetvár			VIII. vágány	384	383,3	70	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Szigetvár			IX. vágány	384	383,3	70	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Szigetvár			VII. vágány	385,74	383,61	364	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Szigetvár			X. vágány	386,15	383,75	240	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályáallapot. Műszaki állapot		
60	Szigetvár			I. vágány	387	379	800	20 (40)	0	2020.12.13	34976/2020/MAV	Pályáallapot. Talpfa állag miatt.		
60	Szigetvár	Szentlőrinc			257	241	1600	40 (80)	1,9	2023.02.02 08:30	b.91	Pályahiba. pályageometriai hibák	További int.	Egybetűzve.
60	Szigetvár	Szentlőrinc			258	257	100	40 (80)	0,8	2022.08.18 13:00	b.788	Pályahiba. geometriai torzulások meleg idő miatt		
60	Szigetvár	Szentlőrinc			338,7	241	9770	60 (80)	2,8	2023.12.10	x	napi kimutatás		
60	Szigetvár	Szentlőrinc			339	258	8100	40/60 (80)	6,8	2023.09.07 13:00	b.881	Pályahiba. Pályáallapot		
60	Szigetvár	Szentlőrinc			372,25	371,25	100	20 (80)	1,7	2023.11.26 08:00	b.1202	Biztosítóbereendezési okból. Utátjáró söntérezéketlenség		
60	Szigetvár	Szentlőrinc			378	241	13700	40 (80)	0	2022.12.11	x	Pályáallapot csak tehervonatok részére. műszaki állapot miatt		Csak tehervonatokra érvényes! Kitűzve nincs!
60	Szigetvár	Szentlőrinc			378	372	600	60 (80)	0,5	2010.12.12	1443/2010.	Pályáallapot. műszaki állapot		

60 Összes korlátozás: 151 db

Hossz (m): 204321 Mi. tö. (p): 56,2

Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
61	Szentlőrinc	Királyegyháza-Cementgyár ipvk.			6 10	400	40 (60)	0,5	2022.12.11	Napi kimutatás	Geometria miatt. Ívsugar miatt			Kp. felől 10 m
61	Szentlőrinc	Királyegyháza-Cementgyár ipvk.			10 11	100	40 (60)	0,4	2023.01.10	Napi kimutatás	Geometria miatt. Ívsugar miatt			Egybetűzve
61	<b>Királyegyháza-Cementgyár ipvk.</b>	<b>Sellye</b>			<b>89,5 90,5</b>	<b>100</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.12.13 11:30</b>	<b>b.1275</b>	<b>Pályahiba. pályageometriai hiba</b>	<b>további intézkedésig</b>		
61	<b>Királyegyháza-Cementgyár ipvk.</b>	<b>Sellye</b>			<b>139 140</b>	<b>100</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.10.03 10:00</b>	<b>b.978</b>	<b>Pályahiba. Pályageometriai hiba</b>			
61	<b>Összes korlátozás: 4 db</b>					<b>Hossz (m): 700</b>	<b>Mi. tö. (p): 1,7</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
62	Középrigóc	Dráfafok			1049	806	24300	0 (40)	0	2008.10.01	Gy.1517-85/08	Egyéb ok. Forgalom szünetelés		Forgalom szünetel
62	<b>Dráfafok</b>			<b>II. átmenő fővágány</b>	<b>802,6</b>	<b>793,5</b>	<b>910</b>	<b>10 (60)</b>	<b>5,7</b>	<b>2022.01.20 09:00</b>	<b>b.43</b>	<b>Pályahiba. geometriai torzulások, nyomtávhibák.</b>	<b>további int</b>	<b>A két bejáratú jelző között.</b>
62	Dráfafok			II. átmenő fővágány	806	796	1000	20 (60)	2,7	2023.12.10	Napi Kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
62	Dráfafok			I. vágány	801,63	795,55	608	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Dráfafok	Sellye			796	703	9300	20 (60)	19,3	2023.12.10	Napi Kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
62	Sellye			III. átmenő fővágány	703	692	1100	20 (60)	2,9	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. pálya műszaki állapota		
62	Sellye			I. vágány	698	695,5	250	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Sellye			VI. vágány	698	696,9	110	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Sellye			VII. vágány	701,5	699	250	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Sellye	Vajszló			692	587	10500	20 (60)	21,7	2023.12.10	Napi Kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
62	<b>Vajszló</b>			<b>II átmenő fővágány</b>	<b>584,6</b>	<b>575,59</b>	<b>901</b>	<b>10 (60)</b>	<b>5,6</b>	<b>2022.01.20 09:00</b>	<b>b.43</b>	<b>Pályahiba. geometriai torzulások, nyomtávhibák.</b>	<b>további int.</b>	<b>A két bejáratú jelző között.</b>
62	Vajszló			II. átmenő fővágány	587	580	700	20 (60)	2,1	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	<b>Vajszló</b>			<b>3 sz. kitérő "K" irány</b>	<b>578,65</b>	<b>578,37</b>	<b>28</b>	<b>0 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2018.07.17 13:00</b>	<b>b.640</b>	<b>Pályahiba. nyomtávhibák</b>		<b>3 sz. kitérő "K" irányja illetve a csatlakozó Burgonyapehely iparvágány a forgalomból kizárva.</b>
62	Vajszló			IV. vágány	580,69	578,65	204	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Vajszló			III. vágány	580,97	577,69	328	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Vajszló			I. vágány	581,71	578,69	302	10 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Vajszló	Kémes			580	490	9000	0 (60)	0	2008.10.01	Gy.1517-85/08	Egyéb ok. Forgalom szünetel		Forgalom szünetel
62	Kémes			II. átmenő fővágány	490	486	400	0 (60)	0	2008.10.01	Gy.1517-85/08	Egyéb ok. Forgalom szünetel		Forgalom szünetel
62	Kémes	Harkány			486	376	11000	0 (60)	0	2008.10.01	Gy.1517-85/08	Egyéb ok. Forgalom szünetel		Forgalom szünetel
62	Harkány			III. átmenő fővágány	376	370	600	0 (60)	0	2016.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Harkány	Siklós			370	304	6600	0 (60)	0	2016.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Siklós			II. átmenő fővágány	304	297	700	0 (60)	0	2016.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Siklós	Nagyharsány			297	245	4800	0 (60)	0	2016.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Nagyharsány			III. átmenő fővágány	245	237	800	0 (60)	0	2016.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		
62	Nagyharsány	Beremendi Cementmű			237	80	15700	0 (60)	0	2017.12.09	napi kimutatás	Pályaállapot. Csak tehervonati közlekedés		Szelvényváltás:223+00=87+32
62	Beremendi Cementmű			I. átmenő fővágány	77	68	900	20 (60)	2,5	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
62	<b>Beremendi Cementmű</b>			<b>I. vágány</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>0 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2021.10.26 08:50</b>	<b>b.1000</b>	<b>Pályahiba. ajálalag miatt a kitérő a forgalomból kizárva.</b>		<b>1.sz. kitérő</b>
62	Beremendi Cementmű			I. átmenő fővágány	80	77	300	20 (60)	1,3	2023.12.10	Napi Kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		
62	Beremendi Cementmű			V. vágány kihúzó csonka	68,96	65,9	306	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Beremendi Cementmű			III. vágány	77,02	69,52	750	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Beremendi Cementmű			II. vágány	77,49	69,06	843	20 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
62	Beremendi Cementmű	Villányi elágazás			68	1	6600	20 (80)	16,3	2023.12.10	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot		Villány felől 50 m!
62	<b>Összes korlátozás: 32 db</b>						<b>Hossz (m): 110190</b>		<b>Mi. tő. (p): 80,1</b>					<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
64	Pécs	Pécs-Külváros			3 4	100	40 (80)	0,8	1998.06.02	Fax.	Geometria miatt. Kissugarú ív miatt.			
64	Pécs-Külváros	Pécs felső			16 58	4200	0 (50)	0	2013.12.15	2013/14 mtrd.vált.	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüneteltetés alatt			
64	Pécs felső			II.átmenő fővágány	58 67	900	0 (50)	0	2015.12.12	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüneteltetés alatt			
64	Pécs felső	Pécsvárad			67 217	15000	0 (50)	0	2006.12.10	2277/07	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüneteltetés alatt			
64	Pécsvárad			II.átmenő fővágány	217 230	1300	0 (50)	0	2015.12.12	napi kimutatás	Pályaállapot. műszaki állapot, forgalom szüneteltetés alatt			
<b>64</b>	<b>Összes korlátozás: 5 db</b>				<b>össz (m): 21500</b>		<b>Sebesség</b>	<b>Mi. tö. (p): 0,8</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
65	Pécs	Pécs-Külváros			46	45	100	40 (80)	0,8	2010.12.12	1443/2010	Pályaállapot. műszaki állapot		végpont felől 800 m
65	Pécs-Külváros		Villamos csonkavágány		35,24	34,04	120	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécs-Külváros		I. vágány		38,2	35,51	269	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécs-Külváros		II.vágány		39,84	34,82	502	0 (80)	0	2021.11.17 13:30	b.1063	Pályahiba. avult aljállag	további intézkedésig	7.,és 10.kitérők egyenes irányba kiszegelve Forgalomból kizárva
65	Pécs-Külváros		VI. vágány		40	35	500	0 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
65	Pécs-Külváros	Pécsbánya-Rendező			24	22	200	40 (80)	0,9	1995.05.14	780/95	Rálátási háromszög hiánya. Utátjáró rálátási háromszög hiánya miatt.		Páros számú vonatok részére, kezdőpont felől 700 m.
65	Pécsbánya-Rendező		IX. vágány		1	5	600	20 (40)	0	1998.05.11	621/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás: 0=0
65	Pécsbánya-Rendező		Kocsiműhely vágányhálózata		1	8,3	730	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		VII. vágány		2	6	800	20 (40)	0	1998.05.11	621/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező		I.vágány		2	1	300	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		hídméreg, Szelvényváltás:0+00=0+00
65	Pécsbánya-Rendező		VIII. vágány		2	5	700	20 (40)	0	1998.05.11	621/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező		II/a.vágány (Lilom)		2,83	7,41	458	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		XX.vágány (Hadi csonka)		2,88	1,8	108	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		III. vágány		3	6	900	20 (40)	0	1998.05.11	621/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező		V. vágány		3	6	900	20 (40)	0	1998.05.11	621/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező		VI. vágány		3	6	900	20 (40)	0	1998.05.11	621/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező		II. vágány		3	2,85	600	20 (40)	0	1998.05.11	621/98	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		Szelvényváltás 0=0
65	Pécsbánya-Rendező		XIV.vágány (Raktár)		3	0	300	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		Hibaszelvény: 0+00-0+00=28,7 m
65	Pécsbánya-Rendező		XXI.vágány (Fülöp csonka)		3,4	2,8	60	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		XIV.vágány		3,8	5,87	207	0 (40)	0	2020.01.07 16:00	b.12	Pályahiba. vágány használaton kívül, járhatatlan forgalomból kizárva avult aljállag miatt	további intézkedésig	26-8.kitérők között
65	Pécsbánya-Rendező		Tároló I. vágány		3,97	8,73	476	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. vágányok műszaki állapota miatt.		
65	Pécsbánya-Rendező		Tároló II. vágány		3,97	8,73	476	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. vágányok műszaki állapota miatt.		
65	Pécsbánya-Rendező		V/a.vágány (Rövid öt)		4	2	200	10 (40)	0	2009.12.13	Gy.1801/09	Pályaállapot. műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		XIII. vágány (Mellé)		4	0	400	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		Hibaszelvény: 0+00-0+00=28,7 m
65	Pécsbánya-Rendező		Koksz vágány		4,52	5,2	68	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		Tároló II vágány		4,75	5,54	79	0 (40)	0	2022.03.25 08:00	b.257	Pályahiba. Avult aljállag	További int.	301 és 302 számú kitérők
65	Pécsbánya-Rendező		X.vágány(Rezerv)		5	0	500	0 (40)	0	2016.12.10		napi kimutatás		Hibaszelvény: 0+00-0+00= 28,7 m
65	Pécsbánya-Rendező		XI.vágány (Fordító)		5	0	500	0 (40)	0	2016.12.10		napi kimutatás		Hibaszelvény:0+00-0+00=28,7 m
65	Pécsbánya-Rendező		XII.vágány (Ócska)		5	1	400	0 (40)	0	2016.12.10		napi kimutatás		
65	Pécsbánya-Rendező		VI/a.vágány (Máza)		5	2	300	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		V.csonkavágány		5,63	8,3	267	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		VIII/a.vágány(Gránit)		6	1	500	0 (40)	0	2014.12.14	71115-1/2014/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		IX/a.vágány (Vajk)		6	0	600	0 (40)	0	2016.12.10		napi kimutatás		Hibaszelvény: 0+00-0+00=28,7 m
65	Pécsbánya-Rendező		4.számú kitérő		6,25	5,87	38	0 (40)	0	2020.01.03 09:30	b.3	Pályahiba. vágány használaton kívül, járhatatlan, forgalomból kizárva	további intézkedésig	
65	Pécsbánya-Rendező		6-8.számú kitérők közötti vg.		6,5	6,4	10	0 (40)	0	2020.01.03 09:30	b.3	Pályahiba. vágány használaton kívül, járhatatlan, forgalomból kizárva		
65	Pécsbánya-Rendező		6.számú kitérő		6,6	6,25	35	0 (40)	0	2020.01.03 09:30	b.3	Pályahiba. vágány használaton kívül, járhatatlan, forgalomból kizárva		
65	Pécsbánya-Rendező		8.számú kitérő		6,75	6,4	35	0 (40)	0	2020.01.03 09:30	b.3	Pályahiba. vágány használaton kívül, járhatatlan, forgalomból kizárva		
65	Pécsbánya-Rendező		VII/a.vágány(Fővágány)		7	1	600	5 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező		Telepi vágány		7,1	6,3	80	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Pécsbánya-Rendező	Áta			51	52	100	60 (80)	0,4	2023.12.10	b.1260	Pályahiba. Pályageometriai hibák		
65	Pécsbánya-Rendező	Áta			52	53	100	60 (80)	0,4	2023.12.10		napi kimutatás		
65	Pécsbánya-Rendező	Áta			103	103,5	50	40 (80)	0,8	2021.11.05 12:00	b.1032	Egyéb ok miatt. söntérezetlenség miatt		Csak kezdőpont felől!
65	Pécsbánya-Rendező	Áta			138	141	300	40 (80)	1	2023.09.13 11:30	b.915	Pályahiba. pályageometriai hibák romlása		
65	Áta		III.vágány		151	160	900	20 (40)	0	2013.12.15	86434/2013/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot		
65	Villány		I.átmenő fővágány		300	309,4	900	40 (80)	1,4	2007.12.09	2277/07	Pályaállapot. műszaki állapot		
65	Villány		II.átmenő fővágány		302,3	309,89	759	40 (80)	1,3	2007.12.09	2277/07	Pályaállapot. műszaki állapot		
65	Villány		II.átmenő fővágány		302,3	309,87	757	20 (80)	3,1	2022.07.01 12:00	b.603	Pályahiba. avult aljállag	További int.	
65	Villány		X. vágány		302	304	200	0 (40)	0	2016.12.10		napi kimutatás		
65	Villány		III. vágány		302,74	309,51	677	20 (40)	0	1989.01.12	411/89	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
65	Villány		VII.vágány		303	308	500	0 (40)	0	2016.12.11		Napi kimutatás		
65	Villány		VI.vágány		303	309	600	20 (40)	0	2021.12.12		Napi kimutatás		
65	Villány		IV. vágány		303,08	309,21	613	20 (40)	0	1989.01.12	411/89	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
65	Villány		V. vágány		303,35	308,95	560	20 (40)	0	1989.01.12	411/89	Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.		
65	Villány		VIII.vágány		304	308	400	0 (80)	0	2016.12.10		napi kimutatás		
65	Villány		IX. vágány		306,14	309,53	339	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Villány		IX.csonka vágány		309	309,83	200	0 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Villány	Bóly			155	154	100	40 (80)	0,8	2022.04.27 10:30	b.388	Pályahiba. fekszinthiba	további int.	
65	Bóly		IV. vágány		142,59	139,26	333	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Bóly		I. vágány		142,85	134,34	851	20 (40)	0	2022.12.11	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Bóly		III. vágány		142,85	134	885	20 (40)	0	2022.12.10	40136/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Bóly	Mohács			72	70	200	60 (80)	0,4	2023.08.28 09:00	b.845	Meleg időjárás miatti állapot romlás. pálya torzulás, irányhiba		
65	Bóly	Mohács			112	110	200	20 (80)	1,9	2022.12.11	x	Egyéb ok. AS 111 sz. utátjáró söntérezetlenség miatt		
65	Mohács		VII. vágány		0	2,47	247	0 (20)	0	2023.10.12 09:10	b.1009	Pályahiba. műszaki állapot	további int,	
65	Mohács		IX. vágány		1,7	0	170	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Mohács		XII. vágány		2,09	1,5	59	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Mohács		XIII. vágány		2,09	1	109	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Mohács		VIII. vágány		2,47	0	247	10 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Mohács		VII. vágány		2,47	0	247	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Mohács		VI. vágány		2,75	0	275	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Mohács		XIV. vágány		2,92	1,3	162	5 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		
65	Mohács		K IV. tároló vágány		5,18	3,18	200	0 (40)	0	2017.12.10	52487/2017/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot		

65 Összes korlátozás: 71 db

Hossz (m): 27058

Mi. tö. (p):

13,2

Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
66	Villány			I. átm. fővágány	305,06	306,61	155	20 (80)	1,8	2022.07.01 12:00	b.1142			Pályahiba. avult aljállag	A 306+61 sz.végpont felől a lassúmenet eleje bal oldalt, illetve a kezdőpont felől a lassúment vége jobb oldalon kerül kitézésre.
66	Villányi elágazás	Magyarbóly			362,5	363	50	60 (80)	0,3	2023.08.18 12:00	b.821			Pályahiba. Hídon pályageometriai torzulás miatt	2.sz. kitérő- A" bejáratú jelző között
66	Magyarbóly			IV. vágány	364	372	800	20 (40)	0	2020.12.13	34976/2020/MAV			Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.	
66	Magyarbóly			I. vágány	367	372	700	5 (40)	0	2013.12.15	87784/2013/MAV			Pályaállapot. A vágányok műszaki állapota miatt.	hídmérleg
66	Összes korlátozás: 4 db				Hossz (m):		1705	Mi. tö. (p):		2,1	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sobesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
70	Budapest-Nyugati			22. sz. "alsó" csonka vágány	0	1 100	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáállapot. kizárva. Vasúti megközelítés nem lehetséges			232/a sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 140 sz. kitérő	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Kitérő állapota. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			11. sz. vágány	0	7 700	40 (80)	0	2021.07.18	3-030/2021/MAV	Hatósági határozat. Fejlesztési kiakasztás a lassújel nem megszüntethető			lassújel kezdőpont felől nem kerül kitérésre	
70	Budapest-Nyugati			10. sz. vágány	0	7 700	40 (80)	0	2021.07.18	3-030/2021/MAV	Hatósági határozat. Fejlesztési kiakasztás a lassújel nem megszüntethető			lassújel kezdőpont felől nem kerül kitérésre	
70	Budapest-Nyugati			Szerfai csonka vágány	0	2 200	0 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota, kizárva			405 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 125 - 129 sz. kitérők között	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 131 - 132 sz. kitérők között	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 129 - 131 sz. kitérők között	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 129 sz. kitérő	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Kitérő állapota. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 134 sz. kitérő	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Kitérő állapota. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 131 sz. kitérő	0	2 200	10 (40)	0	2021.03.15	Gy.2384-473/2007.	Kitérő állapota. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 132 sz. kitérő	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Kitérő állapota. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló 125 sz. kitérő	0	2 200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Kitérő állapota. Avult felépítmény, aljak állapota				
70	Budapest-Nyugati			12. sz. vágány	0	7 700	40 (80)	0	2021.07.18	3-030/2021/MAV	Hatósági határozat. Fejlesztési kiakasztás a lassújel nem megszüntethető			lassújel kezdőpont felől nem kerül kitérésre	
70	Budapest-Nyugati			Motorszín I. sz. vágány	4	6 200	10 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			414 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Termesszín I. sz. vágány	4	6 200	10 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			416 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Motorszín III. sz. vágány	4	6 200	10 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			411 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Motorszín II. sz. vágány	4	6 200	10 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			414 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Termesszín III. sz. vágány	4	6 200	10 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			415 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Termesszín II. sz. vágány	4	6 200	10 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			416 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Termesszín IV. sz. vágány	4	6 200	10 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályáállapot. x			409 - 413 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Szerelde II. sz. vágány	4	8 400	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			406 - 417 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Szerelde I. sz. vágány	4	8 400	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			407 - 418 -	
70	Budapest-Nyugati			Szerelde III. sz. vágány	4	8 400	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			407 - 417 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			<b>16. sz. kitérő "K" irányára (fő-mellék és mellék-fő irány)</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>40</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.01.13 11:00</b>	<b>507-003/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. Függőleges kapcsolózerek sorozatos törése.</b>			
70	Budapest-Nyugati			<b>15. kitérő</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>40</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.04.14 09:00</b>	<b>507-037/2023</b>	<b>Pályahiba. kapcsolózerek - és alépterményi hibák miatt</b>			<b>Az átszelési kitérő minden irányára vonatkozik</b>
70	Budapest-Nyugati			<b>272. sz. kitérő</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>	<b>50</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2023.06.16 09:00</b>	<b>507-088/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. Alépterményi hiba.</b>			
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló toló vágány	6	8 200	10 (40)	0	2012.10.05	ÓI	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			140 - 134 - 130 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Hosszú I. sz. vágány	6,88	10,21	333	10 (40)	0	2018.03.23	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			223 sz. kitérő -
70	Budapest-Nyugati			Hosszú II. sz. vágány	6,88	9,42	254	10 (40)	0	2018.03.23	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			225 sz. kitérő -
70	Budapest-Nyugati			Hosszú III. sz. vágány	6,88	9,3	242	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			225 sz. kitérő -
70	Budapest-Nyugati			Újtároló I. sz. vágány	7	12 500	10 (40)	0	2012.10.05	ÓI	Pályáállapot. Avult felépítmény, aljak állapota			118 - 144a sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Újtároló II. sz. vágány	7	12 500	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			123 - 141 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Újtároló III. sz. vágány	7	12 500	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			114 - 136 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Újtároló IV. sz. vágány	7	12 500	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			121 - 139 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Újtároló V. sz. vágány	7	12 500	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			126 - 137 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Újtároló VI. sz. vágány	7	12 500	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			118 - 138 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Hideg jobb vágány	7	18 1100	60 (80)	0	2022.01.07	ÓI	Hatósági határozat. Technikai okból, ez a vágány pályasebessége is egyben			Hideg jobb vágány	
70	Budapest-Nyugati			Hideg bal vágány	7	18 1100	40 (80)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Hatósági határozat. Technikai okból, ez a vágány pályasebessége is egyben			Hideg bal vágány	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló vágány	8	10 200	10 (40)	0	2012.10.05	ÓI	Pályáállapot. Avult felépítmény			136 - 125 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Salak vágány	8	9 100	10 (40)	0	2012.10.05	HM	Pályáállapot. Avult felépítmény			128 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Csatorna vágány	8	9 100	10 (40)	0	2012.10.05	HM	Pályáállapot. Avult felépítmény			128 sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Ágyú 3.* Összekötő vágány*	8,4	16,36	796	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			(213 - 256 sz. kitérők között)
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló I. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2012.10.05	ÓI	Pályáállapot. Avult felépítmény			130 - 110 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló V. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			129 - 109 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló XI. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			116 - 108 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló IX. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			119 - 104 - 103 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló X. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			117 - 106 - 104 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló VII. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			122 - 105 - 103 - 102 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló II. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			130 - 111 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló XII. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			108 sz. kitérő - utközöbök	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló VI. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			125 - 107 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló III. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			134 - 132 - 113 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló VIII. sz. vágány	9	15 600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.426-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			120 - 105 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Óreg tároló IV. sz. vágány	9	15 600	20 (40)	0	2019.11.21	41522-5/2019/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény			131 - 113 sz. kitérők között	
70	Budapest-Nyugati			Ágyú 4. sz. vágány	10,27	14,03	376	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény			214 - 215 -
70	Budapest-Nyugati			Ágyú csonka vágány	10,27	12,05	178	10 (20)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény			
70	Budapest-Nyugati			XXII. sz. Fal vágány	10,98	14,45	347	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			216 - 226 sz. kitérők között
70	Budapest-Nyugati			Ágyú 5. sz. vágány	11,19	13,54	235	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény			215 sz. kitérő -
70	Budapest-Nyugati			Ágyú 6. sz. vágány	11,19	13,34	215	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény			218 sz. kitérő -
70	Budapest-Nyugati			Ágyú 7. sz. vágány	11,28	13,46	218	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályáállapot. Avult felépítmény			218 sz. kitérő -
70	Budapest-Nyugati			22. sz. "UJ" csonka vágány	13	15 200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2008.	Pályáállapot. kizárva. Vasúti megközelítés nem lehetséges				
70	Budapest-Nyugati			22. sz. "Kühne" csonka vágány	14	14,5	50	0 (40)	0	2017.06.01	HM	Pályáállapot. Avult felépítmény, kizárva			216 sz. kitérő -
70	Budapest-Nyugati			XXII. sz. Fal vágány	14,45	17,47	302	0 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Pályáállapot. Avult felépítmény, kizárva			216 - 210a sz. kitérők között
70	Budapest-Nyugati			Állatkerti kihúzó vágány	15	22 700	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény			102 - 101 - utközöbök	
70	Budapest-Nyugati			<b>212. sz. kitérő "K" irányára (fő-mellék és mellék-fő irány)</b>	<b>16,6</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.01.13 11:00</b>	<b>507-003/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. Függőleges kapcsolózerek sorozatos törése.</b>			
70	Budapest-Nyugati			Kórház V. sz. vágány	17	21 400	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályáállapot. tartósan tárolt kocsi (Máltai Szsz. ), kizárva			210a sz. kitérő -	
70	Budapest-Nyugati			Kórház kihúzó vágány	17	21 400	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáállapot. Avult felépítmény				
70	Budapest-Nyugati			Kórház I. sz. vágány	17	21 400									

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
70	Rákosrendező			D13. sz. vágány	31	39	800	0 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.			
70	Rákosrendező			D12. sz. vágány	31	39	800	0 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-112/2005			
70	Rákosrendező			D10. sz. vágány	31	39	800	0 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005			
70	Rákosrendező			D1. sz. vágány	31	39	800	5 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			
70	Rákosrendező			D4. sz. vágány	31	39	800	5 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			
70	Rákosrendező			D3. sz. vágány	31	39	800	5 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			
70	Rákosrendező			AB V. sz. vágány	33	38	500	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			vv - 513 sz. kitérő
70	Rákosrendező			D38. sz. vágány	34	39	500	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			608 sz. kitérő - vv.
70	Rákosrendező			AB IV. sz. vágány	35	38	300	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			vv - 513 sz. kitérő
70	Rákosrendező			"Volt Gépjavitó" I. sz. vágány	38	39	100	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			530/5 - 530/7 sz. kitérők között
70	Rákosrendező			"Volt Gépjavitó" III. sz. vágány	38	39	100	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			530/6 sz. kitérő -
70	Rákosrendező			"Volt Gépjavitó" II. sz. vágány	38	40	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			530/5 - 530/8 -
70	Rákosrendező			"Volt Gépjavitó" IV. sz. vágány	38	40	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			530/6 sz. kitérő -
70	Rákosrendező			"Kötőtelep" I. sz. vágány	46	48	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			B6 sz. kitérő -
70	Rákosrendező			"Kötőtelep" II. sz. vágány	46	48	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			B6 sz. kitérő -
70	Rákosrendező			"Kötőtelep" III. sz. vágány	46	48	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			B8 sz. kitérő -
70	Rákosrendező			"Kötőtelep" IV. sz. vágány	46	48	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			B8 sz. kitérő -
70	Rákosrendező			"Bontótelep" vágány	50	52	1200	0 (40)	0	2002.06.01	Gy.619-74/2002.			530/7 sz. kitérő -
70	Rákosrendező			"Hídműhely" vágány	52	56	400	0 (40)	0	2010.01.11	B/22/013.			
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	04. sz. vágány	74	75	100	60 (80)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			74-86 szelvények között egybe tűzve
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	75	82	700	60 (80)	0,4	2023.12.10 00:00	34966/2022/MAV			74-86 szelvények között egybe tűzve
70	Rákospalota-Újpest		jobb átmenő fővágány	04. sz. vágány	82	86	400	60 (80)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			74-86 szelvények között egybe tűzve
70	Rákospalota-Újpest		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	76	80,5	450	60 (80)	0,4	2023.06.16 13:00	507-090/2023/MAV			
70	Rákospalota-Újpest			V. sz. vg.	73	85	1200	40 (60)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			
70	Rákospalota-Újpest			XIV. sz. "Nagy" csonka vágány	75	78	300	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			2 - 17. sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			XIX. sz. "Tüzép" csonka vágány	75	78	300	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			31 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			II. sz. vágány	75	85	1000	20 (40)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			22 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			I. sz. vágány	76	85	900	0 (40)	0	2012.05.10	ÓI			18 - 7. sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			VI. sz. vágány	76	84	800	20 (40)	0	2004.12.12	LN.			34 - 33 sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			VIII. sz. vágány	76	82	600	0 (40)	0	2004.12.12	LN.			
70	Rákospalota-Újpest			VII. sz. vágány	76	83	700	10 (40)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			28 - 27 sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			XVIII. sz. Daru "Favék" csonka vágány	78	80	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			
70	Rákospalota-Újpest			XVII. sz. "Kis" csonka vágány	78	80	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			30 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			XIII. sz. "Búr" vágány	79	82	300	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			30 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			XI. sz. "Raktár" vágány	79	83	400	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			35 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			XV. sz. "Mariska" vágány	79	84	500	5 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			34 - 33 sz. kitérők között
70	Rákospalota-Újpest			XVI. sz. "Homlokarakodó" vágány	81	83	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			21 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			IX. sz. "Rakodo" csonka vágány	81	83	200	0 (40)	0	2008.02.04	B/22/065.			31 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			XII. sz. "PFT" csonka vágány	84	85	100	0 (40)	0	2008.02.04	B/22/065.			27 sz. kitérő - vv.
70	Rákospalota-Újpest			X. sz. "Nagykihúzó" csonka vágány	85	90	500	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			19 sz. kitérő - vv.
70	Dunakeszi			"Konzervgyár" vágány	0	6	600	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			11 sz. kitérő - vv.
70	Dunakeszi			"Hűtőház" vágány	0	2	400	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			22/2 - 22/4 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			"Hűtőház" I. sz. vágány	2	4	200	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			22/2 - 22/3 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			"Hűtőház" II. sz. vágány	2	3	100	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MAV			22/3 sz. kitérő - vv.
70	Dunakeszi			"Konzervgyár" II. sz. vágány	6	8	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			22/4 sz. kitérő - vv.
70	Dunakeszi			"Konzervgyár" I. sz. vágány	6	8	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			22/4 sz. kitérő - vv.
70	Dunakeszi			VI. sz. csonka vágány	138	140	200	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			18 sz. kitérő - földkúp
70	Dunakeszi			V. sz. vágány	139	150	1100	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől állandósítva			16 - 17 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			VII. sz. vágány	139	150	1100	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől állandósítva			18 - 19 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			VIII. sz. vágány	139	150	1100	10 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől állandósítva			18 - 19 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			"Csonka" vágány	139,14	140,55	141	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			18 - 19 sz. kitérők között
70	Dunakeszi			I. sz. csonka vágány	140	141	100	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			22/1 sz. kitérő - vv.
70	Dunakeszi			I. sz. vágány	141	150	900	10 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			24 sz. kitérő - földkúp
70	God			"OVIT" vágány	0	18	1800	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			24 - 15 sz. kitérők között
70	God			VI. sz. vágány	214	218	400	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.			11 sz. kitérő - vv.
70	God			V. sz. vágány	215	224	900	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			22/2 - 22/4 sz. kitérők között
70	Vác			"SZECEM" vágány	0	10	1000	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			10 - 18 sz. kitérők között
70	Vác			"FORTE" vontatóvágány	8	16	800	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			17 - 11 sz. kitérők között
70	Vác			XV. sz. vágány	322	326	400	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			régi II/1 sz. kitérő - utközöbök
70	Vác			XIV. sz. vágány	323	326	300	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			II/1 sz. kitérő - régi II/1 sz. kitérő
70	Vác			Csonka vágány	326	327	100	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			20/2 sz. kitérő - utközöbök
70	Vác			XIV. sz. vágány	326	329	300	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			20/1 sz. kitérő - homlokarakodó
70	Vác			XIII. sz. (VVF) vágány	327	328	100	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			20/2 sz. kitérő - földkúp
70	Vác			XVI. sz. (GE) vágány	327	328	100	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			20 sz. kitérő - homlokarakodó
70	Vérce		jobb átmenő fővágány	III. sz. vágányán	425,3	426,7	140	80 (100)	0,3	2022.11.30 09:00	5-374/2022			22 sz. kitérő - vv.
70	Vérce		bal átmenő fővágány	II. sz. vágányába fekvő 6. sz. kitérőre	425,6	426,3	70	80 (100)	0,3	2023.11.14 08:00	508-178/2023			
70	Vérce			"Erdőgazdasági" vágány	0	4	400	0 (40)	0	2016.12.15	FGy			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Vérce			IV. sz. vágány	432	433	100	20 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Vérce			"Raktár" csonka vágány	433	435	200	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Vérce	Nagymaros	jobb vágány		454	455	100	60 (100)	0,7	2024.01.12 12:00	316-001/2024			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Vérce	Nagymaros	jobb vágány		501	510	900	40 (100)	1,8	2024.01.12 12:00	316-001/2024			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Nagymaros		bal átmenő fővágány	IV. sz. vágány	509,5	522	1350	40 (100)	2,2	2024.01.02 00:00	509-038/2023/MAV			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Nagymaros			I. sz. vágányból kiágazó csonka vágány	510	511	100	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Nagymaros			I. sz. vágány	511	520	900	10 (40)	0	2016.04.18	5978-3/2015/MAV			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Nagymaros			VI. sz. vágány	511	517	600	0 (40)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Nagymaros			VI. sz. vágány	517	520	300	10 (40)	0	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak
70	Nagymaros			I. sz. vágányból kiágazó csonka vágány	520	521	100	5 (40)	0	2017.06.10	Gy.619-58/2001.			Pályahiba. a 6. sz. kitérőben kialakult fekszhíbak

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
71	Rákospalota-Ujpest	Rákospalota-Kertváros			7 13	600	40 (60)	0,6	2011.12.11	CsZs	Geometria miatt.			
71	<b>Rákospalota-Ujpest</b>	<b>Rákospalota-Kertváros</b>			<b>12 13</b>	<b>100</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.11.02 14:00</b>	<b>507-200/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. AS 12 sz. útátjáróban nyombővítés, ajkak állapota.</b>			
71	Fót		I. sz. csonka vágány		76,5 79,5	300	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáállapot. kizárva			4 sz. kitérő -
71	Fót	Csomád			80 87	700	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Menetrendi alapsebesség			
71	<b>Fót</b>	<b>Csomád</b>			<b>80 80,5</b>	<b>50</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.11.22 13:00</b>	<b>507-212/2023</b>	<b>Pályahiba. Utátjáróban avult ajkak.</b>			
71	Fót	Csomád			111 118	700	40 (60)	0,6	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Pályáállapot. x			
71	Veresegyház		II. sz. vágány		182 189	700	40 (60)	0,6	2017.12.10	2017/2018 menetrendváltás HM	Pályáállapot. x			
71	Veresegyház		I. sz. "Raktári" vágány		184 189	500	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáállapot. x			6 - 3 sz. kitérők között
71	Veresegyház		V. sz. vágány		184,15 187	285	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáállapot. kizárva			8 - 9 sz. kitérők között
71	Veresegyház		III. sz. vágány (1 - 5 kitérők között)		187 189	200	20 (60)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályáállapot. x			
71	Veresegyház		V. sz. csonka vágány		187,4 187,9	50	0 (40)	0	2016.04.18	59678-3/2015/MAV	Pályáállapot. kizárva			9 sz. kitérő -
71	Órbottyán		II. sz. vágány		228 232	400	20 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályáállapot. x			
71	Órbottyán		I. sz. vágány		230 233	300	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáállapot. x			4 - 3 sz. kitérők között
71	<b>Órbottyán</b>	<b>Vácrátót</b>			<b>254,5 255</b>	<b>50</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.02.17 11:00</b>	<b>508-032/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. Síntörés ideiglenes elhárítása.</b>			
71	<b>Vácrátót</b>		<b>1. sz kitérő</b>		<b>251 252</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.11.12 23:30</b>	<b>508-172/2023</b>	<b>Pályahiba. Tösinbe AT törés ideiglenes sincserével, felhevedezéssel helyreállítva</b>			
71	Vácrátót		III. sz. vágány kezdőponti oldal		242 243	100	20 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályáállapot. x			Szelvényváltás: 309=241
71	Vácrátót		I. sz. csonka vágány		245 248	300	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályáállapot. kizárva			5 sz. kitérő -
71	<b>Vácrátót</b>	<b>Vác</b>			<b>276 277</b>	<b>100</b>	<b>40 (80)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.07.14 09:00</b>	<b>507-104/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. Utátjáró és csatlakozó vágányszakaszok elsárosodása.</b>			
71	<b>Vácrátót</b>	<b>Vác</b>			<b>288 289</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2022.12.23 09:00</b>	<b>5-436/2022</b>	<b>Pályahiba. "C3" kat. hiba további romlása miatt</b>			
71	<b>Összes korlátozás: 19 db</b>					<b>Hossz (m):</b>	<b>5635</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>5,7</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
74	Nógrádszakál	Nógrádszakál OH.			7,58   24,67	1709	30 (40)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére.			Csak tehervonatok részére. Kizűve nincs.
74	Összes korlátozás: 1 db				Hossz (m):	1709	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
75	Vác-DCM elágazás	Szokolya			14	91,5	7750	40 (60)	0	2016.12.11				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
75	Vác-DCM elágazás	Szokolya			111	112	100	30 (50)	0,4	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Csak páratlan számú vonatokra.
75	<b>Szokolya</b>			<b>02. vg.</b>	<b>143,2</b>	<b>144</b>	<b>80</b>	<b>10 (40)</b>	<b>1,2</b>	<b>2023.12.04 17:15</b>	<b>508-194/2023</b>		2016.12.11. 0:00	
75	Szokolya			I. sz. vágány	142	144	200	5 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			4 - 5 sz. kitérők között
75	Szokolya			I. sz. csonka vágány	144	147	300	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			5 sz. kitérő -
75	Szokolya	Nógrád			147	235,25	8825	40 (50)	2,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	<b>Szokolya</b>	<b>Nógrád</b>			<b>155,3</b>	<b>156,5</b>	<b>120</b>	<b>10 (50)</b>	<b>1,6</b>	<b>2023.12.04 17:15</b>	<b>508-194/2023</b>			<b>Baleset miatt. ideiglenes helyreállítás után technológiai okból</b>
75	<b>Szokolya</b>	<b>Nógrád</b>			<b>184</b>	<b>185</b>	<b>100</b>	<b>10 (40)</b>	<b>1,3</b>	<b>2023.12.13 11:00</b>	<b>508-213/2023/MAV</b>			<b>Elemi esemény miatt. Vízátfolyás.</b>
75	Nógrád			II. vg.	235,25	238,63	338	40 (50)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	Nógrád			I. sz. vágány	235	238	300	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			4 - 1 sz. kitérők között
75	Nógrád	Diósjenő			238,63	281	4237	40 (50)	1,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	<b>Diósjenő</b>			<b>II. sz. vágány</b>	<b>281</b>	<b>285,73</b>	<b>473</b>	<b>40 (50)</b>	<b>0,3</b>	<b>2017.12.04 16:00</b>	<b>b/22/407-D</b>			<b>(2 - 1 sz. kitérők között)</b>
75	Diósjenő			III. sz. vágány	281	285,73	473	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
75	Diósjenő			I. sz. vágány	282	284	200	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			6 - 11 sz. kitérők között
75	Diósjenő			V. sz. vágány	282,19	284,2	201	10 (40)	0	2023.12.10	SZR			
75	Diósjenő	Nagyoroszi			285,73	331	4527	40 (50)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	Diósjenő	Nagyoroszi			296	298	200	20 (40)	0,7	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Csak páratlan számú vonatokra.
75	Diósjenő	Nagyoroszi			331	332	100	20 (40)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	Diósjenő	Nagyoroszi			332	371,6	3960	40 (50)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	Nagyoroszi			II. sz. vágány	371,6	375,99	439	40 (50)	0,3	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől állandósítva			2 - 1 sz. kitérők között
75	Nagyoroszi			I. sz. vágány	372	375	300	5 (40)	0	2002.06.01	Gy.619-74/2002.			2 - 3 sz. kitérők között
75	Nagyoroszi			4. sz. kitérő "K" irány	372	373	100	20 (40)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			4. sz. kitérő "K" irány
75	Nagyoroszi			IV. sz. vágány	373	375	200	5 (40)	0	2002.06.01	Gy.619-74/2002.			8 - 7 sz. kitérők között
75	Nagyoroszi			"Homlok" csonka vágány	375	376	100	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			7 sz. kitérő -
75	Nagyoroszi			"PFT" csonka vágány	375,33	376,08	75	0 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV			8 sz. kitérő -
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			375,99	432	5601	40 (50)	1,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			415	416	100	20 (40)	0,6	2010.12.12	Gy.115-58/2010.			Csak páratlan számú vonatok részére.
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			423	424	100	20 (40)	0,6	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Csak páratlan számú vonatok részére.
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			432	472	4000	40 (50)	1,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	Nagyoroszi	Drégelypalánk			460	461	100	10 (40)	1,3	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Csak páratlan számú vonatok részére.
75	Drégelypalánk			III. vg.	385,47	390,98	551	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
75	Drégelypalánk			I. sz. csonka vágány	385	386	100	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			11 sz. kitérő -
75	Drégelypalánk			I. sz. vágány	386	390	400	5 (40)	0	2016.12.15	FGy			11 sz. kitérő -
75	Drégelypalánk	Dejtár			390,98	504,38	11340	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
75	Drégelypalánk	Dejtár			421	483	6200	40 (60)	3,4	2017.12.01	2017/2018 menetrendváltás_HM			
75	Drégelypalánk	Dejtár			500	501	100	20 (60)	0,9	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			Csak páratlan vonatokra.
75	Dejtár			III. sz. vágány	504,38	508,27	389	40 (60)	0	2006.04.01	Gy.1517-31/2006.			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
75	Dejtár			I. sz. vágány	505	508	300	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			3 - 4 sz. kitérők között
75	Dejtár			II. sz. vágány	505	508	300	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			3 - 4 sz. kitérők között
75	Dejtár	Balassagyarmat			508,27	597,31	8904	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
75	Dejtár	Balassagyarmat			528	529	100	40 (60)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			
75	<b>Dejtár</b>	<b>Balassagyarmat</b>			<b>578,5</b>	<b>579</b>	<b>50</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.12.06 11:00</b>	<b>507-228/2023</b>			<b>Pályahiba. Utátjáró felfagyása, nyom szűkület</b>
75	Balassagyarmat			IV. sz. vágány	597,31	601	369	40 (60)	0	2011.12.11	CsZs			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
75	Balassagyarmat			IX. sz. csonka vágány	601	606	500	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			22 sz. kitérő -
75	Balassagyarmat			I. sz. vágány	602	605	300	5 (40)	0	2003.12.14	LN			20 - 204 sz. kitérők között
75	Balassagyarmat			"Fűtőházi" XV. sz. vágány	604,87	605,22	35	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			201 - 202 -
75	Balassagyarmat			"Fűtőházi" XVI. sz. vágány	604,87	605,22	35	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			201 sz. kitérő -
75	Balassagyarmat			"Fűtőházi" X. sz. vágány	604,99	605,31	32	5 (40)	0	2016.12.14	FGy			204 - 19 -
75	Balassagyarmat			"Fűtőházi" XIV. sz. vágány	605,22	606,9	168	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			201 - 203 -
75	Balassagyarmat			"Fűtőházi" XI. sz. vágányok	605,31	605,74	43	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			204 - 205 -
75	Balassagyarmat			"Fűtőházi" XII. sz. vágány	605,74	606,12	38	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			205 sz. kitérő -
75	Balassagyarmat			"Fűtőházi" XIII. sz. vágányok	606,9	607,78	88	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			203 sz. kitérő -
75	<b>Összes korlátozás: 52 db</b>					<b>Hossz (m):</b>	<b>73941</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>24,9</b>					<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
77	Aszód	Galgamácsa			18	20	200	40 (80)	0,9	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt.			
77	Aszód	Galgamácsa			88	91	300	60 (80)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség			
77	Galgamácsa			"PFT" csonka vágány	0	2	200	0 (40)	0	2002.12.15	Gy.619-175/2002.	Pályaállapot. kizárva			9 sz. kitérő -
77	Galgamácsa			I. sz. vágány	92	100	800	0 (40)	0	2003.12.14	LN	Pályaállapot. kizárva			4 - 5 sz. kitérők között
77	Galgamácsa			II. sz. vágány	92	101	900	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			Legfeljebb 140 kN tengelyterheléssel.
77	<b>Galgamácsa</b>	<b>Vácrátót</b>		<b>Galgamácsa "B" bejáratú jelző és a 3 sz kitérő között.</b>	<b>102</b>	<b>102,5</b>	<b>50</b>	<b>20 (80)</b>	<b>1,5</b>	<b>2023.08.08 13:30</b>	<b>507-126/2023</b>	<b>Egyéb ok miatt. SR 1 sz. útátjáróban közúti jármű által okozott irányhiba.</b>			
77	<b>Összes korlátozás: 6 db</b>				<b>Hossz (m):</b>		<b>2450</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>2,8</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
78	Galgamácsa	Acsa-Erdőkürt			101,9	228,97	12707	40 (60)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Acsa-Erdőkürt		III. sz. vágány		228,97	238,74	977	40 (60)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Acsa-Erdőkürt		I. sz. csonka vágány		227	228	100	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva		6 sz. kitérő -
78	Acsa-Erdőkürt		I. sz. vágány		230	232,5	250	0 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV	Pályaállapot. x		4 - 6 - 5 sz. kitérők között
78	Acsa-Erdőkürt		I. sz. vágány		232,5	238	550	0 (40)	0	2018.01.29	42142-3/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva		4 - 6 - 5 sz. kitérők között
78	Acsa-Erdőkürt	Galgaguta			238,74	284,94	4620	40 (60)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Galgaguta		II. sz. vágány		284,94	287,51	257	40 (60)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Galgaguta		I. sz. vágány		285	287	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. kizárva		1 - 2 sz. kitérők között
78	Galgaguta	Nógrádkövesd			287,51	324,32	3681	40 (60)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádkövesd		III. sz. vágány		324,32	329,92	560	40 (60)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádkövesd		III. sz. vágány		324,32	329,92	560	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. pályageometriai hibák		
78	Nógrádkövesd		VIIb. sz. csonka vágány		324,3	325,8	150	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. x		8/2 sz. kitérő - földkúp
78	Nógrádkövesd		I. sz. vágány		325	329	400	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x		6 - 9 - 7 sz. kitérők között
78	Nógrádkövesd		VI. sz. csonka vágány		325	329	1100	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x		12 - 12/1 - 12/2 - földkúp
78	Nógrádkövesd		VII. sz. csonka vágány		325	329	400	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x		8/1 - 8/2 - 8/3 - 8/4 - 8/5 - földkúp
78	Nógrádkövesd		VIII. sz. csonka vágány		325	329	400	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x		8/5 sz. kitérő - földkúp
78	Nógrádkövesd		V. sz. vágány		326	329	300	10 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x		
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			329,92	444,55	11463	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádkövesd	Magyarnándor			393	394	100	20 (50)	0,7	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Rálátási háromszög hiánya. Csak Aszód felől		Csak páros számú vonatokra
78	<b>Nógrádkövesd</b>	<b>Magyarnándor</b>			<b>398,2</b>	<b>398,8</b>	<b>60</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.07.15 13:30</b>	<b>508-120/2023</b>	<b>Meleg időjárás miatti állapot romlás. Illesztésben irányhiba.</b>		
78	Magyarnándor		III. vg.		444,55	448,75	420	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Magyarnándor		I. sz. vágány		445	448	300	10 (40)	0	2016.04.18	59678-3/2015/MAV	Pályaállapot. x		4 - 3 sz. kitérők között
78	Magyarnándor	Mohora			448,75	475,26	2651	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Mohora		A/1 - B/1 kit.		475,26	477,88	262	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Mohora		II. sz. csonka vágány		475,4	476	60	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva		A/2 sz. kitérő -
78	Mohora		I. sz. vágány		475,5	477,5	200	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva		A/1 - A/2 - B/2 - B/1 sz. kitérők között
78	Mohora		I. sz. csonka vágány		477,2	477,6	40	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. x		B/2 sz. kitérő -
78	Mohora	Balassagyarmat			477,88	586,32	10844	40 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. pályageometriai hibák		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Mohora	Balassagyarmat			489	495	500	40 (50)	0,3	2000.05.28	Gy.619-45/2003.	Egyéb ok. x		
78	Mohora	Balassagyarmat			494	495	100	20 (50)	0,7	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Rálátási háromszög hiánya. Csak Galgamácsa felől.		Csak páros számú vonatokra
78	Mohora	Balassagyarmat			495	502	700	40 (50)	0,4	2000.05.28	Gy.619-45/2003	Egyéb ok. x		
78	Balassagyarmat	Szécsény			593,21	771,33	17812	30 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Szécsény		II. sz. vágány		771,33	775,62	429	30 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Szécsény		IV. sz. vágány (6 - 5 sz. kitérők között)		772	775	300	20 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x		
78	Szécsény		I. sz. vágány		772	775	300	5 (40)	0	2002.12.15	Gy.619-175/2002.	Pályaállapot. x		4 - 3 sz. kitérők között
78	Szécsény	Nógrádszakál			775,62	864,24	8862	30 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádszakál		II. sz. vágány		864,24	872,13	789	30 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádszakál		III. sz. vágány		864,22	872,13	791	30 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádszakál		I. sz. vágány		869	872	300	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. kizárva		7 - 3 sz. kitérők között
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			872,13	909	3687	30 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			909	920	1100	20 (40)	2,1	2008.12.14	LN	Pályaállapot. x		
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			920	994,35	7400	30 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Nógrádszakál	Ipolytarnóc			930	931	100	20 (40)	0,6	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Rálátási háromszög hiánya. Csak Aszód felől		Csak páros számú vonatokra.
78	Ipolytarnóc		III. átmenő fővg.		994,35	998,34	500	30 (40)	0	2008.12.14	LN	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Műszaki állapot		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
78	Ipolytarnóc		I. sz. vágány		995	997	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. kizárva		8 - 5 sz. kitérők között
78	Ipolytarnóc	Ipolytarnóc OH.			998,34	1007,3	896	30 (40)	0,6	2008.12.14	LN	Rálátási háromszög hiánya. Műszaki állapot		
78	<b>Összes korlátozás: 46 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>98378</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>6,4</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonat	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szélvény	Hossz	Sebesség	Más lobbelt	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Budapest-Keleti		jobb átmenő fővágány	Kőbánya <sup>1</sup> "érkező" vgy. - 903. sz. kitérő	161	16,5	50	40 (80)	0,6	2021.09.27 00:00	3-053/2021			
80	Budapest-Keleti	Kőbánya felé	bal vágány		29,5	31,5	200	60 (80)	0,4	2023.09.12 09:30	507-155/2023/MAV			
80	Budapest-Keleti	Kőbánya felé	bal vágány	Kőbánya felé "A" bej. jelző és 46. kitérő között	41	43,5	100	40 (80)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Kőbánya felé		jobb átmenő fővágány	II. sz. vágány	43,8	44,5	70	40 (80)	0,8	2023.02.06 11:20	508-025/2023/MAV			41+00-72+00 szelvények között egybe lúzó
80	Kőbánya felé		bal átmenő fővágány	I. sz. vágány	42,03	52,31	1028	60 (80)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Kőbánya felé		bal átmenő fővágány	01. sz. vágányán	47,8	48,2	40	40 (60)	0,3	2023.12.18 11:05	507-245/2023			41+00-72+00 szelvények között egybe lúzó
80	Kőbánya felé		bal átmenő fővágány	01. vgy.	48,2	52,31	411	40 (80)	1	2024.01.12 09:00	314-013/2024			
80	Kőbánya felé			V. sz. vágányába fekvő 14. sz. kitérőre	39	39,5	50	20 (40)	0	2020.12.21 10:00	1-735/2020			
80	Kőbánya felé			XV. sz. "Miklós" vágány	40	45	500	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			
80	Kőbánya felé			XIV. sz. vágány	40,45	49,9	945	0 (40)	0	2017.06.02	HM			
80	Kőbánya felé			XIII. sz. vágány	40,9	49,55	863	0 (40)	0	2017.06.02	HM			18 - 54 sz. kitérő között
80	Kőbánya felé			VI. sz. vágány	41	49	800	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			22-21 kitérők között
80	Kőbánya felé			V. sz. vágány	41	49	800	20 (40)	0	2017.06.02	Gy.619-45/2000			26-25 kitérők között
80	Kőbánya felé			VI. vgy.	41	49	800	10 (20)	0	2023.01.12 08:00	508-004/2023			
80	Kőbánya felé			XII. sz. vágány	41,15	49,3	815	0 (40)	0	2017.06.02	HM			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Kőbánya felé			XI. sz. vágány	41,45	49	750	0 (40)	0	2017.06.02	HM			30-29 kitérők között
80	Kőbánya felé			X. sz. vágány	41,7	48,75	705	0 (40)	0	2017.06.02	HM			34-33 kitérők között
80	Kőbánya felé			IX. sz. vágány	42	48,45	645	0 (40)	0	2017.06.02	HM			44-39 kitérők között
80	Kőbánya felé			VIII. sz. vágány	42,3	48,2	550	0 (40)	0	2017.06.02	HM			36-35 kitérők között
80	Kőbánya felé			VIII. sz. vágány	42,3	48,2	550	0 (40)	0	2017.06.02	HM			
80	Kőbánya felé			"Ferencváros" csokna vágány	44	46	200	0 (40)	0	2017.06.02	HM			20 sz. kitérő - w
80	Kőbánya felé			"Kert" vágány	46,3	50,35	428	0 (40)	0	2003.12.14	LN			58 - 17a sz. kitérők között
80	Kőbánya felé	Rákos	jobb vágány		52,31	71,92	1961	60 (80)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			Rákos felel 700 méter
80	Kőbánya felé	Rákos	bal vágány		52,31	72,34	2003	60 (80)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			Rákos felel 700 méter
80	Rákos		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágányba fekvő 15. és 21. sz. kitérőre	48	89	100	60 (100)	0,7	2021.12.09 09:00	1-366/2021			
80	Rákos		bal átmenő fővágány	23. sz. kitérő	87,5	88,5	100	60 (80)	0,4	2023.12.20 09:00	507-245/2023/MAV			Pályahiba. Kitérőben megmaradó hiba miatt.
80	Rákos			26. sz. kitérő	72,5	73	50	40 (80)	0	2023.09.22 09:00	507-165/2023/MAV			
80	Rákos			III. sz. vágány	74	80	600	40 (80)	0	2022.10.27	HEG			
80	Rákos			II. sz. vágány	74	81	700	40 (80)	0	2022.10.27	HEG			
80	Rákos			XVI. sz. vágány	76,5	84,5	800	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XXX. sz. vágány	77	89	1210	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XXVI. sz. vágány	77	83,48	648	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			I. sz. vágány	77	84	700	5 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			54 - 63 sz. kitérők között
80	Rákos			XXVII. sz. vágány	77	83,3	630	0 (40)	0	2018.08.04	v279/202			
80	Rákos			XVII. sz. vágány	77	84,5	750	0 (40)	0	2018.12.15	FGY			
80	Rákos			XX. sz. vágány	77	85,3	830	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			431 sz. kitérő - w.
80	Rákos			XVIII. sz. vágány	77	84,5	750	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XIX. sz. vágány	77	85	800	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XXIII. sz. vágány	84,21	72,1	600	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XXIV. sz. vágány	77	83,9	690	0 (40)	0	2000.05.01	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XXII. sz. vágány	77	84,34	734	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XI. sz. vágány	77	84,5	750	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XXV. sz. vágány	77	83,82	682	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000			
80	Rákos			XXVIII. sz. vágány	78,3	83,17	487	0 (40)	0	2015.08.04	v279/202			
80	Rákos			III. sz. vágány	80	80,1	1010	60 (80)	0	2022.10.27	HEG			
80	Rákos			II. sz. vágány	81	89,62	863	60 (80)	0	2022.10.27	HEG			
80	Rákos			"Felsőpályán szertár" I. sz. vágány	85,2	86,8	160	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			425a sz. kitérő - w.
80	Rákos			"Felsőpályán szertár" II. sz. vágány	85,8	86,8	160	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			425b sz. kitérő - w.
80	Pécel		jobb átmenő fővágány	01. sz. vágányába fekvő 6. sz. kitérőre	197	197,5	50	100 (120)	0,3	2023.10.21 00:01	507-188/2023			
80	Pécel	Isaszeg	jobb vágány		209,78	286,85	7707	100 (120)	1,1	2019.12.15	2018/2020 menetrendi év (2000. 05. 28-15 érvényben van)			
80	Pécel	Isaszeg	jobb vágány		208	287	100	80 (100)	0,3	2024.01.13 17:45	315-003/2024/MAV			
80	Pécel	Isaszeg	bal vágány		209,78	286,85	7700	100 (120)	1,1	2019.12.15	2018/2020 menetrendi év (2000. 05. 28-15 érvényben van)			
80	Isaszeg			IV. sz. csokna vágány	285,05	289,53	398	20 (40)	0	2022.12.14	36866-1/2022/MAV			
80	Godóldó		jobb átmenő fővágány	05. sz. vgy.	356	383,43	2743	100 (120)	0,6	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Godóldó		bal átmenő fővágány		356	383,43	2743	100 (120)	0,6	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Godóldó			HEV összekötő vágány	358,5	360,83	233	20 (40)	0	2022.12.14	36866-1/2022/MAV			15 sz. kitérő eleje és a KS3 sz. sikátkő saru között
80	Godóldó			13 sz. kitérő "K" irány	359,44	359,73	29	5 (40)	0	2022.12.14	36866-1/2022/MAV			A kitérő "K" irány a PPT csokna felé
80	Godóldó	Babátpuszta forgalmi kitérő	jobb vágány		383,43	426	4257	100 (120)	0,7	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Godóldó	Babátpuszta forgalmi kitérő	bal vágány		383,43	426	4257	100 (120)	0,7	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Babátpuszta forgalmi kitérő		jobb átmenő fővágány	02. sz. vgy.	426	428	200	100 (120)	0,3	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Babátpuszta forgalmi kitérő		bal átmenő fővágány	01. sz. vgy.	426	428	200	100 (120)	0,3	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Babátpuszta forgalmi kitérő	Aszód	jobb vágány		428	448	2000	100 (120)	0,5	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Babátpuszta forgalmi kitérő	Aszód	bal vágány		488,75	499	1025	100 (120)	0,4	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Babátpuszta forgalmi kitérő	Aszód	jobb vágány		428	448	2000	100 (120)	0,5	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Babátpuszta forgalmi kitérő	Aszód	bal vágány		488,75	499	1025	100 (120)	0,4	2023.12.19	40871/2023/MAV			
80	Aszód			VII. sz. vágány	503	505	200	5 (40)	0	2021.12.12	2021/2022 menetrendváltás			
80	Aszód			IX. sz. vágány	503	506	294	0 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV			Földkup - 506+60
80	Aszód			VIII. sz. vágány	504,5	505	50	5 (40)	0	2021.12.12	2021/2022 menetrendváltás			
80	Aszód			VII. sz. vágány	505	508	300	5 (40)	0	2021.12.12	2021/2022 menetrendváltás			
80	Aszód			IX. sz. vágány	506	508,86	298	5 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV			17 sz. kitérő - 506+60
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	jobb vágány		619	622	300	40 (120)	1,6	2022.07.11 12:00	4-193/2022/MAV			
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	bal vágány		619	621	200	80 (120)	0,6	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év			
80	Aszód	Hatvani "A" elágazás	bal vágány		619	621	200	80 (120)	0,6	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év			
80	Hatvani "A" elágazás		jobb átmenő fővágány	jobb	619,83	620,94	111	60 (120)	0,2	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Hatvani "A" elágazás		bal átmenő fővágány	bal	619,47	619,8	33	60 (120)	0,2	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Hatvani "A" elágazás		jobb vágány		620,04	637,39	1649	60 (120)	0,2	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Hatvani "A" elágazás		jobb vágány		622	623	100	80 (120)	0,6	2022.11.16 10:00	5-328/2022			
80	Hatvani "A" elágazás		bal vágány		619,8	639,48	1968	60 (120)	0,2	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
80	Hatvani "A" elágazás		bal vágány		621	621	200	80 (120)	0,6	2022.11.16 10:00	5-328/2022			
8														

Vonat	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	Más lobbelt	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megüzemeltetés	Tényleges megüzemeltetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Vámosgyörk		jobb átmenő fővágány	I. átmenő főv.	865,69	880,69	1510	60 (120)	1,7 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Dinamikus terhelés csökkentése, romlás folyamatok lassítása			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Vámosgyörk		jobb átmenő fővágány	I. átmenő főv.	873	876	300	80 (120)	0,6 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz			
80	Vámosgyörk		jobb átmenő fővágány	I. átmenő főv.	878	880,69	460	100 (120)	0,3 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz			
80	Vámosgyörk		bal átmenő fővágány	II. átmenő főv.	865	881	1600	60 (120)	1,7 2021.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Vámosgyörk		VI. kihúzó vágány		0,28	2,3	202	5 (20)	0 2022.02.28		0 Pályáslapot, aljak avatása			15. kitérő eleje 777+20 = 0+00
80	Vámosgyörk		XII. kihúzó vágány		863	867,2	420	10 (20)	0 2022.02.07		0 Pályáslapot, aljak avatása			
80	Vámosgyörk		X. pft. csomak		865,8	867,5	170	5 (20)	0 2022.02.07		0 Pályáslapot, aljak avatása			
80	Vámosgyörk		IX. sz. vg.		867	867,2	20	20 (40)	0 2022.03.04 10:00		37 Pályahiba, utájáróban aljak kapcsolószerek állapota			A vágpon felől lassújele eleje és előjele között nincsen általános fekvést csak 80 m!
80	Vámosgyörk		IV. vg.		868	878	1000	20 (40)	0 2013.12.15		0 Pályáslapot, aljak avatása			
80	Vámosgyörk		V. vg.		868	878	870	20 (40)	0 2013.12.15		0 Pályáslapot, aljak állapota			
80	Vámosgyörk		III/1. vágány		868	872	400	10 (20)	0 2022.02.07		x Pályáslapot, aljak avatása			
80	Vámosgyörk		XI. raklati csomak		868	870,8	280	5 (20)	0 2022.02.07		x Pályáslapot, aljak avatása			
80	Vámosgyörk		VII. vágány		869	877	100	20 (40)	0 2013.12.15		0 Pályáslapot, aljak állapota			
80	Vámosgyörk		VI. vg.		869	878	850	20 (40)	0 2013.12.15		x Pályáslapot, aljak állapota			
80	Vámosgyörk		VIII. vágány		872,5	878,8	430	5 (20)	0 2022.02.07		x Pályáslapot, aljak avatása			
80	Vámosgyörk		XIII. vágány		874,28	878,3	201	0 (20)	0 2022.02.07		x Pályáslapot, forgalomból kizárva			
80	Vámosgyörk		XIV. vágány		874,38	876,31	198	0 (20)	0 2022.02.07		x Pályáslapot, forgalomból kizárva			
80	Vámosgyörk		III/2. vágány		875	879	400	10 (20)	0 2022.02.07		x Pályáslapot, aljak avatása			
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		881	998	11500	60 (120)	8,7 2021.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		885	998	11200	100 (120)	1,4 2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályáslapot, Geometriai torzulásokra érzékeny pályák			
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		912	913	100	80 (100)	0,3 2023.11.27 11:00		337 Pályahiba, sín törés			
80	Vámosgyörk	Ludas	bal vágány		938,5	939,5	100	40 (100)	0,1 2023.11.23 12:00		334 Pályahiba, nyomtör			
80	Vámosgyörk	Ludas	jobb vágány		880,69	892,23	11654	60 (120)	6,7 2023.12.10		Pályáslapot, Dinamikus terhelés csökkentése, romlás folyamatok lassítása			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Vámosgyörk	Ludas	jobb vágány		880,69	956	11531	100 (120)	1,4 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Geometriai torzulásokra érzékeny pályák			
80	Ludas		jobb átmenő fővágány	III. átmenő főv.	997,23	1010,26	1303	60 (120)	1,6 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Dinamikus terhelés csökkentése, romlás folyamatok lassítása			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Ludas		bal átmenő fővágány	II. átmenő főv.	996	1011	1500	60 (120)	1,7 2021.12.12		69 Pályáslapot, Dinamikus terhelés csökkentése, romlás folyamatok lassítása			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Ludas		VII. vágány		0	8,4	840	20 (40)	0 2022.04.01		Egyéb ok. Szerinti rakodó vg.			
80	Ludas		XV. rakodó csomak		0	3	300	10 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, aljak kapcsolószerek			
80	Ludas		XIII. vágány		0	8,6	390	0 (40)	0 2022.04.01		x Pályáslapot, Forgalmóból kizárva			
80	Ludas		I. vg. 16. és 17. kitérők között		999	1008	900	20 (40)	0 2013.12.15		0 Pályáslapot, Aljak avatása			
80	Ludas		VI. vágány		999,8	1007,8	790	20 (40)	0 2022.04.01		x Pályáslapot, aljak kapcsolószerek avatása			
80	Ludas		I. sz. vg.		1000	1007,5	750	20 (40)	0 2024.01.09 11:00		8 Pályahiba, aljak állapota			
80	Ludas		XI. raklati vágány		1000,23	1005,05	482	0 (20)	0 2022.04.01		x Pályáslapot, 22. és 21. kitérők között forgalomból kizárva			22. és 21. kitérők között.
80	Ludas		XII. raklati csomak		1000,79	1001,77	98	0 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Forgalmóból kizárva			
80	Ludas		XIII. raklati csomak		1003,11	1003,85	74	0 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Forgalmóból kizárva			
80	Ludas		XIV. vedőcsomak		1008	1008,8	80	10 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, aljak kapcsolószerek			
80	Ludas	Nagyút	bal vágány		1011	1049	3700	60 (120)	2,8 2021.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Ludas	Nagyút	bal vágány		1011	1049	3800	80 (120)	1,5 2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályáslapot, Geometriai torzulásokra érzékeny pályák			
80	Ludas	Nagyút	jobb vágány		1010,26	1049,48	3800	60 (120)	2,8 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Dinamikus terhelés csökkentése, romlás folyamatok lassítása			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Ludas	Nagyút	jobb vágány		1011	1049	3800	80 (120)	1,5 2021.12.12		menetrendváltás			
80	Nagyút		bal átmenő fővágány	III. átmenő főv.	1049	1063	1500	60 (120)	1,7 2021.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Nagyút		bal átmenő fővágány	II. átmenő főv.	1060	1067,81	181	100 (120)	0,3 2023.12.10 00:00		354 Pályahiba, Sáros szgyazt fekvést hiba			
80	Nagyút		IV. vg.		1051	1060	1000	20 (40)	0 2008.12.13	2010 70-99	Pályáslapot, Aljak állapota			
80	Nagyút		V. vg.		1051	1060	900	20 (40)	0 2009.12.13	2010 70-99	Pályáslapot, Aljak állapota			
80	Nagyút		VI. vágány		1057,7	1061	350	20 (40)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul felépítmény			
80	Nagyút		VII. vedőcsomak		1060,4	1061,2	80	10 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, aljak kapcsolószerek			
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1061,81	1108	4619	80 (120)	1,7 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Geometriai torzulásokra érzékeny pályák			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1061,81	1063	600	40 (120)	0,8 2021.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Nagyút	Kál-Kápolna	bal vágány		1117,5	1119,78	229	80 (120)	0,6 2023.03.17 08:00		49 Pályahiba, Sínek állapota.			
80	Kál-Kápolna		jobb átmenő fővágány	III. átmenő főv.	1121,44	1135,25	1381	60 (120)	1,6 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Geometriai torzulásokra érzékeny pályák			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Kál-Kápolna		jobb átmenő fővágány	V. sz. kitérő	1134,5	1135,3	100	60 (120)	1 2023.10.26 13:00		310 Pályahiba, Sáros szgyazt, fekvést hiba			Vágpon felől az előjele csak 800 m-re került kizárva.
80	Kál-Kápolna		bal átmenő fővágány	II. átmenő főv.	1119,78	1123	322	60 (120)	1,1 2023.08.31 01:35		242 Pályahiba, fekvés			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Kál-Kápolna		bal átmenő fővágány	II. átmenő főv.	1121	1136	1500	60 (120)	1,7 2021.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Kál-Kápolna		bal átmenő fővágány	II. átmenő fővágány 10. sz. kitérő	1122	1123	100	100 (120)	0,3 2020.08.03	252/2020	Geometria miatt. Ászókész kitérő			10. sz. kitérő
80	Kál-Kápolna		XIII. rakodó vg.		0	2,8	280	0 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul felépítmény			
80	Kál-Kápolna		XV. kihúzó vg.		1121,8	1124,2	240	10 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény			
80	Kál-Kápolna		II. vg. (Vesprélei bejáró)		1122	1123	100	10 (60)	0 2003.12.14	P-2766-3/2003	Pályáslapot, x			
80	Kál-Kápolna		XII. vágány		1123,6	1125,38	170	0 (40)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény, forgalomból kizárva			2004.01.31. 24:00
80	Kál-Kápolna		XIV. vágány		1123,64	1124,1	48	0 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény, forgalomból kizárva			
80	Kál-Kápolna		V. vg.		1124	1130	800	20 (40)	0 2013.09.20 12:00		357 Pályahiba, aljak kapcsolószerek állapota			
80	Kál-Kápolna		IV. vg.		1124	1133	900	20 (40)	0 2016.10.14 10:30		280 Pályahiba, aljak kapcsolószerek állapota			
80	Kál-Kápolna		XIII. vágány		1124,22	1125,38	114	0 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény, forgalomból kizárva			
80	Kál-Kápolna		VI. sz. vg.		1125	1130	440	20 (40)	0 2013.09.20 12:00		357 Pályahiba, aljak kapcsolószerek állapota			
80	Kál-Kápolna		VII. sz. vg.		1125	1129	400	20 (40)	0 2013.03.31 12:00		71 Pályahiba, aljak állapota			
80	Kál-Kápolna		IX. sz. vg.		1125,2	1128,8	360	10 (20)	0 2008.12.13	2010 70-99	Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény			
80	Kál-Kápolna		VIII. vágány		1125,2	1129,1	390	10 (40)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény			
80	Kál-Kápolna		XI. rakodó vágány		1125,9	1130,2	430	10 (40)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény, úb.-40. kitérő - 23. kitérő között			Úb.- 40. kitérő - 23. kitérő között
80	Kál-Kápolna		X. rakodó csomak		1126,5	1128,8	230	10 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, Avul rendszeri felépítmény			
80	Kál-Kápolna		XVIII. pft. csomak		1129,5	1131	150	10 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, aljak kapcsolószerek avatása			
80	Kál-Kápolna		XXI. vedőcsomak		1132,8	1133,8	80	10 (20)	0 2022.04.01		n.a. Pályáslapot, aljak kapcsolószerek			
80	Kál-Kápolna		XXXX. vágány		1253,38	1254,59	120	5 (20)	0 2022.06.09		n.a. Pályáslapot, Aljak avatása			
80	Kál-Kápolna	Füzesabony	bal vágány		1136	1237	10100	60 (120)	6,2 201.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Füzesabony		jobb átmenő fővágány	III. átmenő főv.	1237,24	1252,09	1485	60 (120)	1,6 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáslapot, Dinamikus terhelés csökkentése, romlás folyamatok lassítása			Csak tehervonatok részére. Kőúve rincs.
80	Füzesabony		jobb átmenő fővágány	III. átmenő főv.	1237,24	1252	100	40 (120)	1,4 2020.12.10	2010 70-99	Pályáslapot, Vasútyag kopás, 14C. aljak állapota.			13. 19. sz. kitérő
80	Füzesabony		jobb átmenő fővágány	IX. 19. kitérő	1251	1252	100	20 (40)	0,6 2022.12.23 10:00		450 Pályahiba, vasútyag állapot			13. 19. sz. kitérő
80	Füzesabony		bal átmenő fővágány	IV. átmenő főv.	1237	1252	1500	60 (120)	1,7 2021.12.12		menetrendváltás			Csak tehervonatok részére

Vonat	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	Más lobbelt	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megkezdés	Tényleges megkezdés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1502	1511	800	80 (120)	0,6	2023.09.12 15:00	265 Pályahiba. irány, fekszing			
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1546	1548	200	80 (120)	0,6	2023.11.21 17:00	331 Pályahiba. Fekszint hibák AT. hegesztés hibák			
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	bal vágány		1590	1594	400	80 (120)	0,7	2023.09.20 12:30	276 Pályahiba. fekszing			
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	jobb vágány		1473,19	1474	81	80 (120)	0,6	2023.12.10				
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	jobb vágány		1473,19	1610,03	13684	80 (120)	7,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	jobb vágány		1554	1555	100	80 (120)	0,6	2023.12.12 15:00	34966/2022/MAV			
80	Mezőkeresztes-Mezőnyárád	Emőd	jobb vágány		1576	1578	200	100 (120)	0,3	2023.12.12 15:00	366 Pályahiba. Fekszint hiba, sáros égyezett			
80	Emőd		jobb álloménó fővágány	III. álloménó fvág.	1610,03	1623,99	1396	80 (120)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Emőd		bal álloménó fővágány	II. álloménó fvág.	1610	1625	1500	80 (120)	1,7	2021.12.12	menetrendváltás			
80	Emőd		bal álloménó fővágány	bal álloménó fvágány	1612	1613	100	100 (120)	0,3	2023.05.16 15:00	102 Két közeli sebességkorlátozás közti pályaszakaszokra (míszak), HC hiba			
80	Emőd		bal álloménó fővágány	II. vág.	1613	1620	700	100 (120)	0,3	2023.06.08 12:30	155 Két közeli sebességkorlátozás közti pályaszakaszokra (technológiai),			
80	Emőd		jobb álloménó fővágány	V. sz. Raktár vágány	1621,08	1622,58	150	0 (20)	0	2022.07.04	n.a.			
80	Emőd		jobb álloménó fővágány	V. sz. Raktár csokna vágány	1621,08	1621,57	31	0 (20)	0	2022.07.04	n.a.			
80	Emőd		jobb álloménó fővágány	PI. csokna	1621,42	1622,32	90	0 (20)	0	2022.06.29	n.a.			
80	Emőd		Nyékkládháza	bal vágány	1625	1681	560	60 (120)	3,7	2021.12.12	menetrendváltás			
80	Emőd		Nyékkládháza	bal vágány	1644	1659	1500	100 (120)	0,4	2023.12.11	Pályáslapot. Geometriai torzulásokra érzékeny vágány.			
80	Emőd		Nyékkládháza	bal vágány	1659	1660	100	80 (120)	0,6	2023.11.02 14:00	318 Pályahiba. Irány és fekszing hiba.			
80	Emőd		Nyékkládháza	jobb vágány	1623,99	1681,2	5721	60 (120)	3,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Nyékkládháza		jobb álloménó fővágány	III. álloménó fvág.	1681,2	1698,8	1580	60 (120)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Nyékkládháza		bal álloménó fővágány	II. álloménó fvág.	1681	1697	1600	60 (120)	1,7	2021.12.12	menetrendváltás			
80	Nyékkládháza		bal álloménó fővágány	II. vág. 39. sz. kitérő	1691	1692	100	60 (120)	1	2022.05.18 16:30				
80	Nyékkládháza		bal álloménó fővágány	II. vág.	1692	1697	500	100 (120)	0,3	2023.06.05 14:00				
80	Nyékkládháza			II. bányá	0	0	299	5 (20)	0	2023.06.29				
80	Nyékkládháza			III. bányá	0	4,18	418	5 (20)	0	2022.07.04	n.a.			
80	Nyékkládháza			II. bányá	0	5,12	512	5 (20)	0	2022.07.04	n.a.			
80	Nyékkládháza			V. sz. állomás	0	0,54	290	5 (20)	0	2022.07.04	n.a.			
80	Nyékkládháza			10. kitérő	1683,5	1684	50	20 (40)	0	2022.09.22 12:00				
80	Nyékkládháza			16. kitérő, V. vág.	1684,08	1684,44	36	20 (40)	0	2020.12.18 10:00				
80	Nyékkládháza			VIII. vágány	1685	1693	800	20 (40)	0	2020.12.13	2010 70-99			
80	Nyékkládháza			IX. vágány	1685,24	1691,38	614	10 (20)	0	2022.07.04	n.a.			
80	Nyékkládháza			X. vágány	1685,78	1692,73	695	5 (20)	0	2022.06.29	n.a.			
80	Nyékkládháza			IX. vágány	1688	1693	700	20 (40)	0	2020.12.13	2010 70-99			
80	Nyékkládháza			25. kitérő	1694	1695	100	10 (40)	0	2000.05.28	gy-619-45/2000			
80	Nyékkládháza			Közúti vágány	1696,68	1698,9	222	5 (20)	0	2022.07.04	n.a.			
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendőz	bal vágány		1697	1793	9000	60 (120)	5,7	2021.12.12	menetrendváltás			
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendőz	bal vágány		1697	1793	9000	100 (120)	1,2	2023.12.11	Pályáslapot. Geometriai torzulásokra érzékeny vágány.			
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendőz	bal vágány		1757,5	1758,5	100	80 (120)	0,6	2023.09.14 12:00	271 Pályahiba. fekszing és irányhiba			
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendőz	bal vágány		1772	1784	1200	80 (120)	0,9	2023.09.14 12:00				
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendőz	jobb vágány		1793	1793	9000	60 (120)	5,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Nyékkládháza	Miskolc-Rendőz	jobb vágány		1753	1753	4000	100 (120)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Miskolc-Rendőz		jobb álloménó fővágány	J1 vág.	1793	1806	1300	60 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Miskolc-Rendőz		bal álloménó fővágány	HCM I. vág.	1793	1806	1300	60 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
80	Miskolc-Rendőz			HCM III. vág.	0,12	4,55	445	10 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			C2 csokna (528-FK)	0,21	5,52	540	10 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			C1 csokna (522-FK)	2,75	4,45	170	5 (20)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			45. vágány	9,9	14,8	490	10 (20)	0	2018.12.09	Menetrendváltás 2018/2019 (Gy-619-45/2000.)			
80	Miskolc-Rendőz			40. vágány mérleg I.vg. (479-465.kit. között)	10,9	14,2	330	5 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			40. vágány mérleg II.vg. (465-463.földkup. között)	14,2	15,95	178	5 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			405. csokna vg.	1792,89	1793,33	50	5 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			Bahádföld vágány	1794,4	1794,4	80	20 (40)	0	2022.05.19 13:00				
80	Miskolc-Rendőz			614. sz. kitérő	1795	1796	100	10 (40)	0	2016.09.29 11:00				
80	Miskolc-Rendőz			áru csokna vg. (416-földkup)	1797,4	1798,4	100	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			414. sz. kitérő	1798	1799	100	10 (40)	0	2016.03.10 12:00				
80	Miskolc-Rendőz			414. sz. kitérő	1798	1799	100	10 (40)	0	2016.03.10 12:00				
80	Miskolc-Rendőz			419. sz. kitérő	1798	1799	100	10 (40)	0	2020.08.14 12:00				
80	Miskolc-Rendőz			7. sz. vág.	1798	1805	800	20 (40)	0	2020.10.09 12:45				
80	Miskolc-Rendőz			PFT csokna I. (607-FK)	1798,01	1800,92	291	5 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			PFT csokna II. (607-FK)	1798,01	1800,92	291	5 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			460 csokna (IV.) (416-ab)	1798,75	1798,8	105	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			IV. vág.	1798,92	1809,95	1103	20 (40)	0	2022.09.07 12:00				
80	Miskolc-Rendőz			31. sz. vág.	1799	1805	600	10 (40)	0	2022.06.25 08:00				
80	Miskolc-Rendőz			33. vágány (tároló)	1799,48	1803,53	405	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			34. vágány (tároló)	1799,6	1805,68	628	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			35. vágány (tároló)	1799,6	1805,53	593	10 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			37. vágány (tároló)	1799,78	1805,78	600	10 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			38. vágány (tároló)	1799,78	1805,59	581	10 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			39. vágány (tároló)	1799,78	1805,59	581	10 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			17. vágány	1799,98	1805,9	628	20 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			23. vágány	1799,97	1807,32	735	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			32. vágány (tároló)	1799,98	1805,62	564	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			33. vágány (tároló)	1799,98	1805,62	564	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			28. vágány	1800	1804,4	440	20 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			29. vágány	1800	1805,96	598	10 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			I.úti III. javító csokna (465-303.)	1800	1803,6	360	5 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			24. vágány	1800,02	1802,52	728	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			20. vágány	1800,03	1807,82	779	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			21. vágány	1800,03	1807,95	792	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			26. vágány	1800,03	1805,66	663	0 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			27. vágány	1800,03	1806,4	637	20 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			11. vágány	1800,06	1808,41	835	20 (40)	0	2021.12.12	TPLO.Ms. 2022.			
80	Miskolc-Rendőz			10. vágány	1800,06	1808,41	835	20						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M. táv. lobbelt	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80	Miskolc-Tiszaí	Felsőzsolca	bal vágány		1839	1856	1700	80 (120)	1 2022.12.06 13:30	418	Pályahiba. Nagypétes vágányzabályozást követő sebesség emelés. A további sebesség emelés a vágány további konszolidációja után lehetséges.			
80	Miskolc-Tiszaí	Felsőzsolca	jobb vágány		1831	1835	400	100 (120)	0.3 2020.05.28	gy619-45/2009	Geometria miatt. R=450m, m=120mm			Felsőzsolca felelő 250 m.
80	Miskolc-Tiszaí	Felsőzsolca	jobb vágány		1831	1853.63	2463	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Felsőzsolca		jobb átmenő fővágány II. v.p.		1855.61	1857.5	189	80 (120)	0.6 2023.11.10 14:30	324	Pályahiba. Hídfő állapot miatt.			
80	Felsőzsolca		jobb átmenő fővágány III. átmenő főv.		1855.63	1869.96	1433	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Felsőzsolca		jobb átmenő fővágány II. v.p.		1869.3	1869.6	30	60 (120)	0.9 2023.05.18 11:00	124	Pályahiba. szerkezeti ágyazat (vakcsúszódás)			
80	Felsőzsolca		bal átmenő fővágány III. v.p.		1856	1857	100	80 (120)	0.6 2023.10.31 08:40	315	Pályahiba. Hídfő állapot.			
80	Felsőzsolca		bal átmenő fővágány III. átmenő főv.		1856.04	1870.66	1462	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Felsőzsolca		IV. v.p.		1868	1869	1000	40 (100)	0.2000.05.28	gy 419-45/2009	Pályállapot. Ismétlődő fekszerthibák.			Miskolc felelő elágazóve nrncs.
80	Felsőzsolca		I. vágány		1858.8	1854.6	360	140	0.2021.12.12	TF 0. Ms. 2022	Pályállapot. Ajlak avatása, felszert hibák.			Hidmérlegben engedélyezett sebesség 5km/ó.
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Bócs	bal vágány		1870.66	1858.14	8748	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Bócs	bal vágány		1894	1897	300	100 (120)	0.3 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. Visszatérő fekszt és irányhibák, vastag ágyazat.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Bócs	bal vágány		1907	1913	600	60 (120)	1.2 2023.11.17 11:30	327	Pályahiba. Feksztr és irányhibák.			
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Bócs	bal vágány		1949	1950	100	80 (120)	0.6 2023.10.09 12:30	297	Híd állapot. hídfelek állapota			
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Bócs	jobb vágány		1869.96	1957.72	8776	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Felsőzsolca	Hernádnémeti-Bócs	jobb vágány		1903	1903	300	100 (120)	0.3 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. Visszatérő fekszt és irányhibák, vastag ágyazat.			
80	Hernádnémeti-Bócs		jobb átmenő fővágány III. átmenő fővágány		1957.72	1970.22	1250	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Hernádnémeti-Bócs		bal átmenő fővágány III. átmenő fővágány		1958.14	1969.8	1166	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Hernádnémeti-Bócs		bal átmenő fővágány II. sz. bal átmenő főv.		1958.5	1959	50	60 (120)	0.6 2023.12.15 10:00	369	Pályahiba. utágyazásban fekszerthiba			
80	Hernádnémeti-Bócs		bal átmenő fővágány V. rakodó v.p.		1961.2	1968.3	710	0 (40)	0.2009.02.13 08:00	Gy 105-3/2009	Pályahiba. Pályállapot miatt, a vágány a forgalomból kizárva.			Gy 105-3/2009 Pályavasúti Üzletág Fejlesztési feladatosság miatt lezárva
80	Hernádnémeti-Bócs	Tiszalúc mh. ipvk.	bal vágány		1969.8	2020.48	5068	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Hernádnémeti-Bócs	Tiszalúc mh. ipvk.	jobb vágány		1970.22	2020.14	4992	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Tiszalúc mh. ipvk.		jobb átmenő fővágány I. kiterő		2020.14	2020.48	34	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Tiszalúc mh. ipvk.	Taktaharkány	bal vágány		2020.48	2092.4	7192	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Tiszalúc mh. ipvk.	Taktaharkány	jobb vágány		2020.48	2092.81	7233	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Taktaharkány		jobb átmenő fővágány II. átmenő főv.		2092.81	2105.09	1229	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Taktaharkány		bal átmenő fővágány III. átmenő főv.		2092.4	2104.67	1227	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Taktaharkány		I. v.p.		2094	2103	900	0 (40)	0.2009.10.24 11:00	6	Pályahiba. talpfák állapota			
80	Taktaharkány	Szerencs	bal vágány		2095.3	2103.4	840	0 (40)	0.2009.02.13 08:00	Gy 105-3/2009	Pályahiba. Pályállapot miatt, a vágány a forgalomból kizárva.			
80	Taktaharkány	Szerencs	jobb vágány		2105.09	2188.92	8383	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Szerencs		jobb átmenő fővágány III. átmenő főv.		2188	2203.03	1503	40 (120)	2.8 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. Sáros ágyazati miatt ismétlődő fekszerthibák.			2188+00 - 5+00 sz. között. Szelvényváltás: 2198+03 sz. = 0+00 sz. 2203+03 = 5+00
80	Szerencs		bal átmenő fővágány III. átmenő főv.		2188	2203.03	1503	40 (120)	2.8 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. Sáros ágyazati miatt ismétlődő fekszerthibák.			2188+00 - 5+00 sz. között. Szelvényváltás: 2198+03 sz. = 0+00 sz. 2203+03 = 5+00
80	Szerencs		V. v.p.		2192.92	2200.32	740	10 (40)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. Szennyezett ágyazati, visszatérő fekszerthibák.			2192+92 - 2+29 sz. között. Szelvényváltás: 2198+03 sz. = 0+00 sz. 2203+03 = 2+29
80	Szerencs		XIII. v.p.		2193	2198	500	5 (40)	0.2017.12.10	menetrendváltás	Pályállapot. Korhadt talpfák, lapfák, szerkezeti ágyazati, ismétlődő fekszerthibák.			Szerencs felelő 1400 m
80	Szerencs	Mezőzombor	bal vágány		4.12	14	880	100 (120)	0.4 2000.05.28	gy 419-45/2009	Geometria miatt. R=750m, m=104mm			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Szerencs	Mezőzombor	bal vágány		4.99	35.38	3039	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Szerencs	Mezőzombor	jobb vágány		4.12	14	880	100 (120)	0.4 2000.05.28	gy 419-45/2009	Geometria miatt. R=745.25m, m=104mm			Szerencs felelő 1400 m
80	Szerencs	Mezőzombor	jobb vágány		4.12	38.99	3094	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Mezőzombor		jobb átmenő fővágány I. átmenő főv.		34.96	46.57	1161	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Mezőzombor		bal átmenő fővágány I. átmenő főv.		34.96	46.57	1161	80 (120)	0.9 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. Visszatérő fekszt és irányhibák.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Mezőzombor		bal átmenő fővágány II. átmenő főv.		35.38	45.34	1096	60 (120)	0.2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.			Csak tehervonatok részére. Kőúve nrncs.
80	Összes korlátozás: 470 db				Hossz (m): 534123	MI. tő. (p): 220,7					Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			



## 80c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80c	Mezőzombor	Bodrogkeresztúr			53	55	200	40 (100)	1,2	2023.06.21 14:00	173	Pályahiba. Irány, fekszint		
80c	Mezőzombor	Bodrogkeresztúr			63	65	200	60 (100)	0,7	2023.09.21 15:00	278	Pályahiba. Irány, fekszint		
80c	Mezőzombor	Bodrogkeresztúr			92	92,5	50	60 (100)	0,6	2023.06.05 13:15	150	Pályahiba. Irány, fekszint hiba		
80c	Mezőzombor	Bodrogkeresztúr			103	105	200	60 (100)	0,7	2023.07.19 15:30	213	Meleg időjárás miatti állapot romlás. Irányhibák.		
80c	Bodrogkeresztúr		V. sz. vg.		111,81	118,84	703	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Bodrogkeresztúr		IV. vágány		112	118	600	10 (100)	0	2017.11.30 13:30	352	Pályahiba. pályaalapot		
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sárospatak			236	253	1700	60 (100)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. Visszatérő fekszint és irányhibák. (Geometria miatt 80km/ó: 236/243 sz.: R=405m, m=86mm; 247/253 sz.: R=400m, m=88mm)		
80c	Olaszliszka-Tolcsva	Sárospatak			274	280	600	60 (100)	0,9	2023.09.21 15:00	278	Pályahiba. Irány, Fekszint		
80c	Sárospatak		III. sz. vg.-ban fekvő 11 sz. váltó		364	365	100	20 (40)	0	2023.05.10 12:00	112	Pályahiba. csúcsbetétből kitért.		
80c	Sárospatak		V.		366,65	368,5	185	0 (20)	0	2021.02.10 12:00	19	Pályahiba. Forgalomból kizárva pálya állapota miatt		Forgalomból kizárva.
80c	Sárospatak	Sátorajúhely	nyíltvonal		367,75	397	2925	80 (100)	0,7	2022.12.11	22768-8/2021/MAV	Hatósági határozat. Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		
80c	Sárospatak	Sátorajúhely	nyíltvonal		443	447,83	463	80 (100)	0,4	2022.12.11	22768-8/2021/MAV	Hatósági határozat. Hatósági határozat miatt. Felújítási munkák miatt, hatósági engedély kiadásáig.		
80c	Sátorajúhely		II. vg.		447,83	457,2	937	60 (80)	0,6	2022.09.07 13:00	283	Pályahiba. fekszint, irány		
80c	Sátorajúhely		II. vágány		447,83	456,73	890	80 (100)	0,4	2022.12.11	105536/1980.6.B	Hatósági határozat. Az állomás felújítása nem történt meg, ezért a 105536/1980.6.B sz. kiadott KPM engedély alapján 80km/ó az engedélyezett sebesség.		
80c	Sátorajúhely		Raktári vágány (14-40 sz. kitérők között)		449,5	453,5	400	5 (10)	0	2023.09.15 14:15	272	Egyéb ok miatt, oldalrakodó állapota miatt		
80c	Sátorajúhely		Bánya IV. sz. vg.		450,03	453,8	377	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátorajúhely		Bánya I. sz. vg.		450,09	453,6	351	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátorajúhely		VII. sz. vg.		451	457	550	5 (40)	0	2009.07.02 09:35	204	Pályahiba. aljak		
80c	Sátorajúhely		IX. vágány		451,17	456,47	530	20 (40)	0	2019.12.11 10:00	333	Pályahiba. fekszint hiba		
80c	Sátorajúhely		Boros csonka vg.		453,26	454,31	105	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátorajúhely	Sátorajúhely OH.	jobb vágány		461	463,99	299	0 (40)	0	2019.12.14 23:59	341	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Sátorajúhely	Sátorajúhely OH.	bal vágány		458,37	463,97	560	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalomból kizárt		
80c	Összes korlátozás: 22 db				Hossz (m):		12925	Mi. tő. (p):	7,5	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

80e

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
80e	Kőbánya felső			IV. sz. vágány	37,2   49,5	1230	40 (80)	1,6	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Geometria miatt. A vágány forgalomba helyezési sebessége			IV. sz. vágány
<b>80e</b>	<b>Összes korlátozás: 1 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>1230</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>1,6</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
81	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	jobb vágány		692,74	703	1026	80 (100)	0,4	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. Menetrendi alapsebesség		Hatvan felől 10 m.
81	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	bal vágány		693,27	713	1973	60 (100)	1,4	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
<b>81</b>	<b>Hatvan</b>	<b>Mátravidéki Erőmű</b>	<b>bal vágány</b>		<b>713</b>	<b>715</b>	<b>200</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,4</b>	<b>2022.08.29 12:00</b>	<b>5-15/2022/MÁV</b>	<b>Pályahiba. Irány- és fekszinthiba.</b>		
81	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	bal vágány		713	715	200	40 (100)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Hatvan	Mátravidéki Erőmű	bal vágány		715	737,34	2234	60 (100)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Mátravidéki Erőmű		jobb átmenő fővágány	III. sz. vg.	736,92	738	108	80 (100)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Mátravidéki Erőmű		bal átmenő fővágány	IV. sz. vg.	737,34	750,72	1338	60 (100)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Mátravidéki Erőmű			I. sz. vágány	740	748	800	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Egyéb ok. x		
81	Mátravidéki Erőmű	Selyp	bal vágány		750,72	782,93	3221	60 (100)	1,9	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
<b>81</b>	<b>Selyp</b>			<b>IV. vg. (1. kitérő)</b>	<b>797</b>	<b>797,57</b>	<b>57</b>	<b>60/70 (100)</b>	<b>0,6</b>	<b>2018.01.03 13:00</b>	<b>b22/003-D</b>	<b>Pályahiba. Örvényáramos vizsgálat által feltárt csúcssín hiba.</b>		
81	Selyp			IX. sz. csonka vágány	781,23	785,66	443	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MÁV	Pályaállapot. kizárva		16 sz. kitérő - földkúp
81	Selyp			VIII. sz. csonka vágány	785,59	787,4	181	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MÁV	Pályaállapot. kizárva		14 sz. kitérő - homlokrakodó
81	Selyp			VII. sz. csonka vágány	785,8	786,7	90	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MÁV	Pályaállapot. kizárva		20 sz. kitérő - földkúp
81	Selyp			I. sz. vágány	786,7	793,87	717	0 (40)	0	2019.12.01	41522/2019/MÁV	Pályaállapot. kizárva		20 - 24 - 26 - 23 - 21 sz. kitérők között
81	Selyp			X. sz. csonka vágány	793,1	794,65	155	0 (40)	0	2019.12.08	41522/2019/MÁV	Pályaállapot. kizárva		23 sz. kitérő - földkúp
81	Selyp	Apc-Zagyvaszántó			797,57	822,49	2492	60/70 (100)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Apc-Zagyvaszántó			III. sz. vágány	822,49	831,03	854	60/70 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Apc-Zagyvaszántó			II. sz. vágány	822,83	830,69	786	10 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot.		
81	Apc-Zagyvaszántó			V. sz. vágány	824	830	600	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. kizárva		6 - 7 sz. kitérők között
81	Apc-Zagyvaszántó			"Selypi" csonka vágány	824	825	100	0 (40)	0	2016.04.19	59678-3/2015/MÁV	Pályaállapot. kizárva		12 sz. kitérő - útközöbök
81	Apc-Zagyvaszántó			IV. sz. vágány	824	830	600	0 (40)	0	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályaállapot. x		
81	Apc-Zagyvaszántó			I. sz. vágány	825	829	350	0 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. x		
81	Apc-Zagyvaszántó			Raktári vágány	825	826,6	160	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. x		10 - 13 sz. kitérők között
81	Apc-Zagyvaszántó			Raktári vágány	826,6	827,1	50	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		10 - 13 sz. kitérők között
81	Apc-Zagyvaszántó			I. sz. csonka vágány	830	831	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. x		9 sz. kitérő -
81	Apc-Zagyvaszántó	Szurdokpüspöki			831,03	834	297	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Geometria miatt. Menetrendi alapsebesség		
81	Apc-Zagyvaszántó	Szurdokpüspöki			834	891,43	5743	60/70 (100)	2,9	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Szurdokpüspöki			I. sz. vg.	891,43	904,39	1296	60/70 (100)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Szurdokpüspöki	Pásztó			904,39	974,41	7002	60/70 (100)	3,4	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Pásztó			II. sz. vágány	974,41	983,45	904	60/70 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Pásztó			Csonka vágány	974	976	150	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		12 sz. kitérő -
81	Pásztó			III. sz. vágány	974,74	983,1	836	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Pásztó			IV. sz. vágány	975,9	981,38	548	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Pásztó			I. sz. vágány	976	980	400	0 (40)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Pályaállapot. kizárva		
81	Pásztó			V. sz. vágány	976	981	500	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x		
81	Pásztó			VI. sz. vágány	976,55	980,08	353	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Pásztó			VII. sz. vágány	977	978,8	180	0 (40)	0	2020.06.08	3-031/2020/MÁV	Pályaállapot. kizárva		
81	Pásztó			VII. sz. vágány	978,8	981	220	10 (40)	0	2020.06.08	3-031/2020/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Pásztó			Csonka vágány	980	982	180	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		13 sz. kitérő -
81	Pásztó	Tar			983,45	1032,3	4885	60/70 (100)	2,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Pásztó	Tar			1004	1006	200	40 (100)	1,2	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Rálatási háromszög hiánya. Csak Somoskőújfalui felől.		Páratlan számú vonatok részére
81	Tar			I. sz. vg.	1032,3	1041,51	921	60/70 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Tar			"Kihúzó" csonka vágány	1031	1033	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. kizárva		4 sz. kitérő -
81	Tar	Nagybátony			1041,51	1102,51	5700	60/70 (100)	2,9	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Nagybátony			I. sz. vg.	1102,51	1111,37	886	60/70 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Nagybátony			II. sz. vágány	1103,26	1109,58	632	10 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Nagybátony			III. sz. vágány	1103,94	1109,33	539	10 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Nagybátony			VI. sz. csonka vágány	1104	1109	500	0 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MÁV	Pályaállapot. kizárva		21 sz. kitérő -
81	Nagybátony			IV. sz. vágány	1104	1109	500	0 (40)	0	2015.12.13	58000/2014/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Nagybátony			V. sz. vágány	1104	1109	500	0 (40)	0	2015.12.13	59678/2015/MÁV	Pályaállapot. kizárva		8 - 19 sz. kitérők között
81	Nagybátony			Kihúzó vágány	1112	1117	500	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		1 sz. kitérő - útközöbök
81	Nagybátony	Kisterenye			1111,37	1134,67	2330	60/70 (100)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Kisterenye			II. sz. átmenő fővg.	1134,67	1136	133	60/70 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
<b>81</b>	<b>Kisterenye</b>			<b>02. sz. vágányán</b>	<b>1135,5</b>	<b>1136,5</b>	<b>100</b>	<b>40/40 (60)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.12.19 10:00</b>	<b>507-247/2023</b>	<b>Pályahiba. Fekszint és irányhibák</b>		
81	Kisterenye			II. sz. átmenő fővg.	1136	1137	100	60 (100)	0,7	2007.12.09	Gy.1517-80/2007.	Geometria miatt. x		
81	Kisterenye			III. sz. átmenő fővágány	1137	1145,43	843	60/70 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Kisterenye			III. sz. vágány	1135,47	1144,19	872	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Kisterenye			IX. sz. csonka vágány	1137	1139	200	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		12 sz. kitérő -
81	Kisterenye			VII. sz. vágány	1138	1143	500	0 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. x		
81	Kisterenye			VI. sz. vágány	1138	1143	500	0 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. x		
81	Kisterenye			IV. sz. vágány	1138,09	1143,93	584	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Kisterenye			V. sz. vágány	1138,37	1143,64	527	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x		
81	Kisterenye			X. sz. "Raktári" vágány	1139	1144	500	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		24 - 21 sz. kitérők között
81	Kisterenye			VIII. sz. vágány	1139	1143	400	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		22 - 19 sz. kitérők között
81	Kisterenye			XI. sz. "Sikló" csonka vágány	1141,2	1142,6	140	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		21 sz. kitérő - homlokrakodó
81	Kisterenye			"PFT" csonka vágány	1144	1145	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva		15 sz. kitérő -
81	Kisterenye	Zagyvapálfalva			1145,43	1217,64	7100	60/70 (80)	2,1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Zagyvapálfalva			II. sz. átmenő	1217,64	1225,81	817	60/70 (80)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség		
81	Zagyvapálfalva			III. sz. vágány	1218,34	1225,47	713	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot.		
81	Zagyvapálfalva			IV. sz. vágány	1219	1224	500	0 (40)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. kizárva		8 - 5 sz. kitérők között
81	Zagyvapálfalva			Csonka vágány	1219	1219,9	90	0 (20)	0	2016.12.15	FGy	Pályaállapot. kizárva		14 sz. kitérő -
81	Zagyvapálfalva			I. sz. "Rakodó" vágány	1220	1224	400	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. kizárva		14 - 9 sz. kitérők között
81	Zagyvapálfalva			V. sz. vágány	1220	1224	400	20 (40)	0	2004.12.02	Gy.1537-			

81	Salgótarján külső		R2. sz. csonka vágány	1246	1252	1200	5 (40)	0	2018.01.29	42142-2/2017/MÁV	Pályaállapot. x			103 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		R1. sz. csonka vágány	1246	1252	600	5 (40)	0	2018.01.29	42142-2/2017/MÁV	Pályaállapot. x			101 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		XVIII. sz. vágány	1246,5	1248,3	180	0 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályaállapot. kizárva			204 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		XX. sz. vágány	1246,5	1248,9	240	0 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályaállapot. kizárva			202 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		XIX. sz. vágány	1246,6	1248,3	170	0 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályaállapot. kizárva			204 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		XXI. sz. vágány	1247,45	1248,92	147	0 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályaállapot. kizárva			201 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		XXIII. sz. vágány	1247,6	1248	40	0 (40)	0	2018.01.29	42142-2/2017/MÁV	Pályaállapot. kizárva			205 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		XXII. sz. vágány	1247,6	1248	40	0 (40)	0	2018.01.29	42142/2017/MÁV	Pályaállapot. kizárva			205 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		A/2. sz. csonka vágány	1249	1250	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. kizárva			105 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		A/1. sz. csonka vágány	1249	1250	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. kizárva			106 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		"Mérleg" csonka vágány	1250	1252	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. kizárva			33 sz. kitérő - Útközöbák
81	Salgótarján külső		"Fatelepi" csonka vágány	1251	1252	100	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. kizárva			21 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		25.sz. kitérő ( IX.-XII.sz. vg. végponti oldal )	1251	1252	100	0 (40)	0	2017.12.10	HM_2017/2018 menetrendváltás	Pályaállapot. x			
81	Salgótarján külső		17. sz. kitérő (IV.-V.sz. vg. végponti oldal )	1251,75	1252,22	47	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot.			
81	Salgótarján külső		"Kihúzó" vágány	1254	1254,6	60	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. x			11/1 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső		"Kihúzó" vágány	1254,6	1260	540	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. kizárva			11/1 sz. kitérő -
81	Salgótarján külső	Somoskőújfalu		1253,91	1270	1609	50 (90)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség			
81	Salgótarján külső	Somoskőújfalu		1270	1326,08	5608	40 (90)	5,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség			
81	Somoskőújfalu		III. sz. vágány	1326,08	1334,83	875	20 (80)	3,4	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség			
81	Somoskőújfalu		Csonka vágány	1325	1326	100	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. x			2 sz. kitérő -
81	Somoskőújfalu		VIII. sz. vágány	1327	1328	100	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. x			18 sz. kitérő -
81	Somoskőújfalu		V. sz. vágány	1327,48	1334,21	673	20 (40)	0	2023.12.09	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x			8 - 13 sz. kitérő között
81	Somoskőújfalu		IV. sz. vágány	1327,48	1334,21	673	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x			
81	Somoskőújfalu		VI. sz. vágány	1327,48	1331,89	441	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x			
81	Somoskőújfalu		II. sz. vágány	1327,73	1334,13	640	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. x			
81	Somoskőújfalu		I. sz. vágány	1328	1332	400	5 (40)	0	2001.06.10	Gy.69-58/2001.	Pályaállapot. x			18 - 15 sz. kitérő között
81	Somoskőújfalu		VII. sz. vágány	1328	1331	300	20 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			8 - 14 - 13 sz. kitérők között
81	Somoskőújfalu		Csonka vágány	1332	1333	100	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. x			15 sz. kitérő -
81	<b>Somoskőújfalu</b>		<b>II. vg.</b>	<b>1332,6</b>	<b>1334,5</b>	<b>190</b>	<b>5 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2020.12.08 11:00</b>	<b>3-078/2020</b>	<b>Egyéb ok miatt. A 2. vágány melletti támfal ducolással állékonyság biztosítása végett</b>			
81	Somoskőújfalu		Védőcsonka	1334,85	1335,35	50	5 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályaállapot. x			1 sz. kitérő -
81	Somoskőújfalu	Somoskőújfalu OH.		1334,83	1345,49	1066	40 (80)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Geometria miatt. Menetrendi alapsebesség			
81	<b>Összes korlátozás: 119 db</b>			<b>Hossz (m):</b>		<b>95280</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>50,2</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
82	Hatvan			újszászi kijáró	3	6	300	20 (100)	2,4	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvan			újszászi kijáró	6	10,03	300	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvan			Répa IV. sz. vágány	3	9	600	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Egyéb ok. x		
82	Hatvan			Répa II. sz. vágány	3	9	600	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. x		
82	Hatvan			Répa III. sz. vágány	3	9	600	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Egyéb ok. x		
82	Hatvan			Répa I. sz. vágány	3,82	9,35	553	20 (40)	0	2017.11.30	b/22/318-D	Egyéb ok. x		
82	Hatvan			"Répa" V. sz. csonka vágány	5	7	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. kizárva		10/1 sz. kitérő - földkúp
82	Hatvan			"Szolnoki" II. sz. csonka vágány	8,55	9,35	80	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. kizárva		útközöbak - 10 sz. kitérő
82	Hatvan			"Szolnoki" I. sz. csonka vágány	9,5	9,8	30	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályáallapot. kizárva		útközöbak - 4 sz. kitérő
82	Hatvan	Hatvani "D" elágazás			10,03	25,42	1539	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Hatvan	Hatvani "D" elágazás			10,03	25,42	1539	60 (100)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvani "D" elágazás		Y/1. kitérő		25,42	25,98	56	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Hatvani "D" elágazás		Y/1 kitérő		25,42	25,98	56	60 (100)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			25,98	99,87	7389	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			25,98	30	400	60 (100)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			30	39	900	60 (100)	1	2023.12.10 10:00	508-208/2023	Pályahiba. Mérővonalat grafikon és vonalbeutazás alapján sorozatok feksztint és irányhibák.		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			39	61	2300	60 (100)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			60	61	100	40 (60)	0,4	2023.05.03 09:00	507-053/2023/MAV	Pályahiba. Mérővonalat grafikon alapján.		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			61	62	2300	40 (100)	3,1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			62	72	1000	80 (100)	0,4	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Pályáallapot. x		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			72	87	1500	40 (100)	2,4	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Hatvani "D" elágazás	Jászfényszaru			87	99,87	1287	60 (100)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászfényszaru		II. vg.		99,87	109,57	970	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Jászfényszaru		II. vg.		99,87	109,57	970	40 (100)	1,9	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászfényszaru		I. sz. vágány		100	106	600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.019-45/2000.	Pályáallapot. x		2 - 3 sz. kitérők között
82	Jászfényszaru	Pusztamonostor			109,57	137,07	2750	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Jászfényszaru	Pusztamonostor			122	123	100	40 (100)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászfényszaru	Pusztamonostor			123	137,07	1407	80 (100)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Pusztamonostor		II. vg.		137,07	147,75	1068	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Pusztamonostor		II. vg.		137,07	147,75	1068	40 (100)	2	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Pusztamonostor		I. sz. csonka vágány		141,84	142,53	69	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		8 sz. kitérő -
82	Pusztamonostor		I. sz. vágány		142,81	147,42	461	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		8 - 1 sz. kitérők között
82	Pusztamonostor	Jászberény			147,75	243,21	9546	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Pusztamonostor	Jászberény			147,75	160	1225	80 (100)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Pusztamonostor	Jászberény			158	159	100	60 (80)	0,4	2023.05.03 09:00	507-053/2023/MAV	Pályahiba. Mérővonalat grafikon alapján.		
82	Pusztamonostor	Jászberény			180	188	800	80 (100)	0,4	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Pályáallapot.		
82	Pusztamonostor	Jászberény			188	192	400	60 (100)	0,8	2022.01.11	01	Pályáallapot. x		
82	Pusztamonostor	Jászberény			188	192	400	40 (60)	0,5	2022.06.13 12:00	5-052/2022	Pályahiba. feksztint-hibák miatt		
82	Pusztamonostor	Jászberény			192	204	1200	80 (100)	0,5	2023.01.10	22768-1/2021/MÁV	Pályáallapot. feksztinthibák		
82	Pusztamonostor	Jászberény			196	197	100	60 (80)	0,4	2024.01.10 07:00	314-009/2024	Pályahiba. Fekszinthibák		
82	Pusztamonostor	Jászberény			204	205	100	60 (100)	0,7	2022.12.10	22768-1/2021/MÁV	Pályáallapot. esőzések okozta feksztinthibák		
82	Pusztamonostor	Jászberény			205	236	3100	80 (100)	0,8	2022.12.10	22768-1/2021/MÁV	Pályáallapot. feksztinthibák		
82	Pusztamonostor	Jászberény			225	226	100	60 (80)	0,4	2023.05.04 09:00	507-054/2023	Pályahiba. mérővonalat grafikon alapján		
82	Pusztamonostor	Jászberény			236	243,21	721	60 (100)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény		III. vg.		243,21	258,9	1569	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Jászberény		III. vg.		243,21	258,9	1569	40 (100)	2,4	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény		10. kitérő.		247	248	100	20 (40)	0	2014.04.30 10:00	b 22/169	Pályahiba. X		
82	Jászberény		VI. sz. vágány		247,31	252,2	489	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		10 - 16 - 15 sz. kitérők között
82	Jászberény		I. sz. vágány		247,31	256,67	936	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. x		
82	Jászberény		VII. sz. vágány		247,53	251,04	351	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		16 - 18 -
82	Jászberény		IV. sz. vágány		247,57	257,32	975	20 (40)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény		V. sz. vágány		247,57	257,32	975	20 (40)	0	2023.12.09	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. x		
82	Jászberény		VIII. sz. vágány		247,79	251,82	403	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		18 sz. kitérő -
82	Jászberény		VI. sz. vágány		252,2	253,2	100	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. kizárva		10 - 16 - 15 sz. kitérők között
82	Jászberény		V. sz. csonka vágány		256,31	257,39	108	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		13 sz. kitérő -
82	Jászberény	Portelek			258,9	346,53	8763	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Jászberény	Portelek			258,9	304	4510	80 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény	Portelek			304	305	100	40 (80)	0,8	2023.05.04 09:00	507-054/2023	Pályahiba. mérővonalat grafikon alapján		
82	Jászberény	Portelek			304	305	100	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény	Portelek			305	322	1700	80 (100)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény	Portelek			321	322	100	60 (80)	0,4	2024.01.10 07:00	314-009/2024	Pályahiba. Fekszinthibák		
82	Jászberény	Portelek			322	329	700	60 (100)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény	Portelek			329	346,53	1753	80 (100)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászberény	Portelek			336	337	100	60 (80)	0,4	2022.07.28 15:20	5-081/2022/MAV	Pályahiba. irányhiba a meleg időjárás miatt.		
82	Jászberény	Portelek			337	338	100	60 (80)	0,4	2024.01.10 07:00	314-009/2024	Pályahiba. Fekszinthibák		
82	Portelek		II. vg.		346,53	356,27	974	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Portelek		II. vg.		346,53	356,27	974	60 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Portelek		I. sz. vágány		351	356	500	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.	Pályáallapot. kizárva		4 - 1 sz. kitérők között
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			356	360	400	40 (60)	0,5	2024.01.10 07:00	314-009/2024	Pályahiba. Fekszinthibák		
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			356,27	412,81	5654	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			356,27	366	973	60 (100)	1	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			366	367	100	40 (100)	1,1	2022.12.10	22768-1/2021/MÁV	Pályáallapot. esőzés miatti feksztinthibák		
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			367	390	2300	60 (100)	1,5	2022.12.10	22768-1/2021/MÁV	Pályáallapot. x		
82	Portelek	Jászboldogháza-Jánoshida			390	412,81	2281	80 (100)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászboldogháza-Jánoshida		II. vg.		412,81	422,33	952	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Jászboldogháza-Jánoshida		II. vg.		412,81	416	319	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászboldogháza-Jánoshida		II. vg.		416	422,33	633	40 (100)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászboldogháza-Jánoshida		"Csonka" rakodó vágány		412,91	413,93	102	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		6 sz. kitérő -
82	Jászboldogháza-Jánoshida		I. sz. vágány		414,21	419,82	561	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályáallapot. x		3 - 6 sz. kitérők között
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			422,33	515,57	9324	50 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot csak tehervonatok részére. Menetrendi alapsebesség		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			422,33	429	667	40 (100)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			429	455	2600	80 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályáallapot. Menetrendi alapsebesség		
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Újszász			440									

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Ujszász			461	482	2100	40 (100)	2,9	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség			
82	Jászboldogháza-Jánoshida	Ujszász			482	508	2600	60 (100)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Pályaállapot. Menetrendi alapsebesség			
82	Összes korlátozás: 87 db				Hossz (m):		112601	Mi. tö. (p):	52,9	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
83	Mátramindszent	Mátranovák-Homokterenye			2  49	4700	0 (40)	0	2022.01.26	HÜSZ	Egyéb ok. a vonalszakasz járhatatlan elbontva			
83	Mátranovák-Homokterenye		II. vágány		49  53	400	0 (40)	0	2022.01.26	HÜSZ	Egyéb ok. vágány elbontásra került			
83	Mátranovák-Homokterenye		I. vágány		49,76  52,49	273	0 (40)	0	2022.01.26	HÜSZ	Egyéb ok. vágány járhatatlan elbontva			
83	Mátranovák-Homokterenye		III. vágány		50,15  51,89	174	0 (40)	0	2022.01.26	HÜSZ	Egyéb ok. vágány járhatatlan elbontva			
83	<b>Összes korlátozás: 4 db</b>					<b>Hossz (m): 5547</b>	<b>Sebesség: 0 (40)</b>	<b>Mi. tö. (p): 0</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
84	Kisterenye	Kisterenyei vasötvözetgyár ipvk.			5	16	1082	20/20 (60)	2,9	2000.05.28	gy. 619/2000			
84	Kisterenyei vasötvözetgyár ipvk.		A/1 kitérő		16	17	100	20/20 (60)	0,9	2011.12.10	325			
84	Kisterenyei vasötvözetgyár ipvk.	Mátramindszent			17	42	2500	20/20 (60)	5,7	2011.12.10	325			nincs kitérve!
84	Kisterenyei vasötvözetgyár ipvk.	Mátramindszent			42	102	6000	20/40 (60)	12,7	2011.12.10	325			nincs kitérve!
84	Mátramindszent		II. átmenő fővg.		102	110	800	20/40 (60)	2,3	2011.12.10	325			nincs kitérve!
84	Mátramindszent		III. sz. vg.		95	98	300	10 (40)	0	2009.12.13	2010 70-99			
84	<b>Mátramindszent</b>		<b>I. sz. vg.</b>		<b>95</b>	<b>99,18</b>	<b>418</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	Mátramindszent	Mátraballa			110	167	6600	20/40 (60)	13,9	2018.12.09	2019 70-99			nincs kitérve!
84	Mátraballa		II. átmenő fővg.		167	174	700	20/40 (60)	2,1	2018.12.09	2019 70-99			nincs kitérve!
84	<b>Mátraballa</b>		<b>IV. sz. vg.</b>		<b>167,86</b>	<b>168,4</b>	<b>54</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	<b>Mátraballa</b>		<b>I. sz. vg.</b>		<b>167,98</b>	<b>173,14</b>	<b>516</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	Mátraballa		III. sz. vg.		168	172	400	5 (40)	0	2009.12.13	2010 70-99			
84	<b>Mátraballa</b>		<b>III. sz. vg.</b>		<b>168,67</b>	<b>172,29</b>	<b>362</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	Mátraballa	Recsk-Parádfürdő			174	258	8400	20/40 (60)	17,5	2018.12.09	2019 70-99			nincs kitérve!
84	Recsk-Parádfürdő		II.		258	264	600	20 (60)	1,9	2000.05.28	gy.619/2000			
84	Recsk-Parádfürdő		III. vg.		258	262	380	10 (40)	0	2000.05.28	gy.619/2000			
84	Recsk-Parádfürdő	Recsk-Kórákodó			264	268	400	20/30 (60)	1,5	2018.12.09	2019 70-99			
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>		<b>VII. sz. vg.</b>		<b>1,23</b>	<b>3,1</b>	<b>187</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>		<b>II. sz. vg.</b>		<b>1,81</b>	<b>7,65</b>	<b>584</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>		<b>III. sz. vg.</b>		<b>2,27</b>	<b>7,37</b>	<b>510</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>		<b>IV. sz. vg.</b>		<b>2,56</b>	<b>6,96</b>	<b>440</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>		<b>V. sz. vg.</b>		<b>2,87</b>	<b>6,96</b>	<b>409</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>		<b>VI. sz. vg.</b>		<b>3,12</b>	<b>4,37</b>	<b>125</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>			<b>Pályahiba. Forgalmóból kizárt</b>
84	Recsk-Kórákodó		Kórákodó II. III.V.VI. vg.		276	282	600	20 (40)	0	2000.05.28	gy.916/2000.			Kitűzés szerint
84	Recsk-Kórákodó		Kórákodó IV. vágány		277	281	200	10 (40)	0	2000.05.28	gy.619/2000			
84	Recsk-Kórákodó	Verpelét			268	538	27000	40 (60)	13,8	2011.12.10	325			
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>	<b>Verpelét</b>			<b>268</b>	<b>288</b>	<b>2000</b>	<b>30 (40)</b>	<b>1,2</b>	<b>2023.08.23 14:00</b>	<b>245</b>			<b>Pályahiba. tömeges nyomtávhiba</b>
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>	<b>Verpelét</b>			<b>288</b>	<b>291</b>	<b>300</b>	<b>10 (40)</b>	<b>2,2</b>	<b>2023.08.07 12:55</b>	<b>222</b>			<b>Pályahiba. pályaállapot</b>
84	<b>Recsk-Kórákodó</b>	<b>Verpelét</b>			<b>291</b>	<b>398</b>	<b>10700</b>	<b>30 (40)</b>	<b>5,5</b>	<b>2023.08.23 14:00</b>	<b>245</b>			<b>Pályahiba. tömeges nyomtávhiba</b>
84	Recsk-Kórákodó	Verpelét			292	294	200	30 (60)	0,7	2011.12.10	325			Páros számú vonatok részére.
84	Recsk-Kórákodó	Verpelét			293	296	300	30 (60)	0,8	2007.12.08	b.110			Páratlan számú vonatok részére.
84	Recsk-Kórákodó	Verpelét			327	329	100	30 (60)	0,6	2007.12.08	b.110			
84	Recsk-Kórákodó	Verpelét			334	335	100	10 (60)	1,6	2007.12.08	b.110			Páros számú vonatok részére.
84	Recsk-Kórákodó	Verpelét			334	337	300	30 (60)	0,8	2001.06.10	Gy.619-58/2001.			Páratlan számú vonatok részére.
84	<b>Verpelét</b>	<b>Feldebrő</b>			<b>398</b>	<b>444</b>	<b>4600</b>	<b>30 (40)</b>	<b>2,5</b>	<b>2023.08.23 14:00</b>	<b>245</b>			<b>Pályahiba. tömeges nyomtávhiba</b>
84	<b>Feldebrő</b>	<b>Kál-Kápolna Gabona ipvk.</b>			<b>444</b>	<b>509</b>	<b>6500</b>	<b>30 (40)</b>	<b>3,4</b>	<b>2023.08.23 14:00</b>	<b>245</b>			<b>Pályahiba. tömeges nyomtávhiba</b>
84	Kál-Kápolna Gabona ipvk.		-		521	524	300	20 (60)	1,3	2000.05.28	gy.916/2000			210 kN tengelyterhelés esetén!
84	<b>Kál-Kápolna Gabona ipvk.</b>	<b>Kál-Kápolna</b>			<b>509</b>	<b>538</b>	<b>2900</b>	<b>30 (40)</b>	<b>1,6</b>	<b>2023.08.23 14:00</b>	<b>245</b>			<b>Pályahiba. tömeges nyomtávhiba</b>
84	Kál-Kápolna Gabona ipvk.	Kál-Kápolna			538	539,37	137	30/40 (60)	0,6	2000.05.28	gy.619/2000			Kál-Kápolna felől 50 m.
84	<b>Összes korlátozás: 39 db</b>				<b>Hossz (m):</b>		<b>88104</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>		<b>98</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
85	Vámosgyörk	Gyöngyöshalász			8	73	6500	60 (80)	2	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Ajjak, kapcsolószerek állapota.		
85	Vámosgyörk	Gyöngyöshalász			14	28	1400	30 (60)	1,9	2023.09.05 10:00	259	Pályahiba. Nyomtáv hiba.		
85	Vámosgyörk	Gyöngyöshalász			37	38	100	30 (60)	0,6	2023.09.05 10:00	259	Pályahiba. Nyomtáv hiba.		
85	Vámosgyörk	Gyöngyöshalász			59	60	100	30 (60)	0,6	2023.09.05 10:00	259	Pályahiba. Nyomtáv hiba.		
85	Vámosgyörk	Gyöngyöshalász			73	76	300	40 (80)	1	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz. Ajjak, kapcsolószerek állapota.		
85	Gyöngyöshalász			<b>MÉH iparvágány</b>	0	5	400	5 (40)	0	2014.08.12 10:45	270	Pályahiba. ajjak állapota , fekszinthiba		0=83+50 szel/v.
85	Gyöngyöshalász	Gyöngyös			103	105	200	60 (100)	0,7	2023.09.29 11:00	286	Pályahiba. Irány, fekszint		
85	Gyöngyös			8., 12., 20., 22., 1., 7., 13. sz. kitérők	122	127	400	5 (20)	0	2011.12.10	325	Kitérő állapota. Ajjak állapota.		Kitűzés szerint
85	Gyöngyös			VIII. vágány	122,51	122,86	35	0 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			XIII. vágány	122,53	126,51	398	5 (20)	0	2011.12.10	325	Pályaállapot. Ajjak avulása.		
85	Gyöngyös			V. vágány	122,65	126,39	374	0 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			VII. vágány	123,02	124,38	136	0 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			XVI. vágány	123,48	125,48	35	0 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			XVIII. vágány	123,48	124,67	119	0 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			I. vágány	124,4	126,3	190	5 (20)	0	2010.05.19	n.a.	Pályaállapot. ajj, kapcsolószerek állapota miatt		
85	Gyöngyös			XV. vágány	124,63	127,28	265	0 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			XIV. vágány	124,88	126,87	35	0 (20)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			XI. vágány	126,3	127,43	113	0 (20)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Gyöngyös			XVII. vágány	126,79	127,53	74	5 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. Ajjak avulása.		
85	Gyöngyös			XII. vágány	127,42	127,63	21	5 (20)	0	2010.05.19	n.a.	Egyéb ok. vágány záró kőfal		
85	Gyöngyös			Mátrakő vágány	127,6	128,39	79	0 (20)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva		
85	Összes korlátozás: 21 db				Hossz (m):		11274	Mi. tö. (p):		6,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlét	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
86	Vámosgyörk	Jászárokszállás			573	570	300	40 (60)	0,5	2022.08.06 14:00	222	Pályahiba. fekszint			
86	Vámosgyörk	Jászárokszállás			607	591	1600	30 (60)	2,1	2023.09.04 10:30	258	Pályahiba. nyomtáv hiba			
86	Vámosgyörk	Jászárokszállás			602	598	800	40 (60)	0,7	2000.05.28	gy.619/2000	Pályaállapot. Aljak, ágyazat állapota.		Vámosgyörk felől 100 m.	
86	Vámosgyörk	Jászárokszállás			607	602	500	30 (60)	1	2008.12.14	b.196	Pályaállapot. Aljak, ágyazat állapota.			
86	Jászárokszállás		III. vg.		536	528	800	20 (60)	0	2015.12.13	2016 70-99	Pályaállapot. Talpfák állapota.			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			330	324	600	40 (60)	0,6	2008.12.14	b.196	Pályaállapot. Aljak állapota.			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			455	433	2200	20/40 (60)	5,1	2015.12.13	2016 70-99	Pályaállapot. Bz. 40 km/h. Aljak állapota.			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			462	460	200	40 (60)	0,4	2022.12.07 09:00	420	Pályahiba. irány, fekszint			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			473	468	500	30 (60)	1	2023.09.04 10:30	258	Pályahiba. nyomtáv hiba			
86	Jászárokszállás	Jászapáti			482	480	200	40 (60)	0,4	2022.12.07 09:00	420	Pályahiba. irány, fekszint			
86	Jászapáti			Átmenő fővg.-ban 1,és 3 sz. váltók	316	314,2	180	40 (60)	0,4	2023.07.13 10:30	204	Pályahiba. irány és fekszinthiba		Egybetűzve 312-316 szlv.-ben	
86	Jászapáti			Fűtőházi I.	0	1,6	160	5 (20)	0	2022.06.29	n.a.	Pályaállapot. aljak avulása			
86	Jászapáti	Jászkisér			281	241	4000	30 (60)	4,5	2023.11.13 11:00	325	Pályahiba. irány, fekszint			
86	Jászapáti	Jászkisér		Jászapáti "B" jelző és az 1 sz. váltó közötti szakasz!	314,2	312	220	40 (60)	0,4	2023.07.13 10:30	204	Pályahiba. irány és fekszinthiba		Egybetűzve 312-316 szlv.-ben	
86	Jászkisér	Jászladány			146	135	1100	40 (60)	0,8	2023.02.09 09:00	29	Pályahiba. irány és fekszint hiba.			
86	Jászkisér	Jászladány			179	178	100	20 (60)	0,9	2022.12.13 11:00	438	Pályahiba. irány, fekszint			
86	Jászkisér	Jászladány			187	184	300	20 (60)	1,3	2023.06.26 10:00	177	Meleg időjárás miatti állapot romlás. irányhiba			
86	Jászladány		I. vg.		132,63	129,31	332	5 (20)	0	2022.11.09	n.a.	Egyéb ok. Aljak állapota.			
86	Jászladány		I. vg.		133,32	132,63	69	0 (20)	0	2022.11.09	n.a.	Egyéb ok. Forgalomból kizárva. Hidmérleg műszaki állapota.			
86	Jászladány		I. vg. 6. sz. kit.		133,63	133,31	28	0 (20)	0	2022.11.09	n.a.	Egyéb ok. Forgalomból kizárva. Hidmérleg műszaki állapota.			
86	Jászladány		IV. vg.		134,63	133,92	71	0 (20)	0	2022.11.09	n.a.	Egyéb ok. Forgalomból kizárva.			
86	Jászladány	Újszász			50	45	500	50 (60)	0,2	2013.12.15	0	Egyéb ok. az útátjáró behatási pontja miatt			
86	Jászladány	Újszász			50	43	700	40 (60)	0,6	2023.07.13 10:30	204	Pályahiba. irány és fekszinthiba			
86	Jászladány	Újszász			60	59	100	40 (60)	0,4	2023.12.08 09:30	346	Pályahiba. irány, fekszint			
86	Jászladány	Újszász			84	74	1000	40 (60)	0,8	2023.07.13 10:30	204	Pályahiba. irány és fekszinthiba			
86	Jászladány	Újszász			98	96	200	40 (60)	0,4	2022.10.19 14:00	366	Pályahiba. irány, fekszint			
86	Jászladány	Újszász			122	102	2000	30 (60)	2,5	2023.09.04 10:30	258	Pályahiba. nyomtáv hiba			
86	Összes korlátozás: 27 db				Hossz (m):	18760	Mi. tö. (p):	25	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
87	Füzesabony	Maklár			3 10	700	40 (100)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Aljak állapota			Kp. felől 20 m.
87	Füzesabony	Maklár			24 60	3600	80 (100)	0,8	2011.12.10		325 Pályaállapot. Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz.			
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			76 85	900	60 (100)	1	2011.12.10		325 Pályaállapot. Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz.			
87	Maklár	Eger-Rendezői elágazás			99 103	400	80 (100)	0,4	2011.12.10		325 Pályaállapot. Geometriai torzulásokra érzékeny szakasz.			
87	Eger		I. sz. vg. 5. sz. kitérő		165 166	100	10 (100)	3,3	2011.12.10		325 Kitérő állapota. Aljak állapota.			Kitűzés szerint
87	<b>Eger</b>		<b>I. vg. 2.-19. kit. között</b>		<b>158 165</b>	<b>700</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2013.10.15 11:00</b>		<b>396 Pályahiba. fekszing</b>			
87	Eger		12. sz. kitérő		160 161	100	5 (100)	0	2011.12.10		325 Kitérő állapota. Aljak állapota.			Kitűzés szerint
87	<b>Eger</b>		<b>14. kitérő</b>		<b>160,9 161,24</b>	<b>34</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2023.02.08 14:00</b>		<b>28 Pályahiba. csúcsbetét repedés</b>			
87	Eger		VIII. vágány		161,13 162,85	172	10 (40)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. aljak avulása			
87	Eger		IX. vágány		161,13 163,8	267	10 (40)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. aljak avulása			
87	Eger		IV. vágány		162 166	400	20 (100)	0	2016.12.11		0 Pályaállapot. -			
87	Eger		VII. vágány		163 166,36	336	0 (40)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva			
87	Eger		V. vágány		163,03 164,53	150	10 (40)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. aljak avulása			
87	Eger		Pft. csonka		163,3 164,15	85	0 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
87	Eger		VI. vágány		163,86 165,89	203	0 (40)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva			
87	Eger		Védőcsonka		164,72 164,95	23	0 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Eger		XII. vágány		164,79 166,45	166	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak avulása.			
87	Eger		X. vg. 11., 13. sz. kitérő		164,95 165,63	68	0 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Kitérő állapota. Aljak avulása.			
87	Eger		hosszú I. vágány		165,35 167,16	181	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak avulása.			
87	Eger		XIII. vg.		165,36 166,47	111	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak avulása.			
87	Eger		X. vágány		165,63 166,66	96	0 (20)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
87	Eger		XI. vágány		165,63 167,15	145	0 (20)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
87	Eger-Felnémet		IX. vg.		76,65 78,21	156	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Eger-Felnémet		VII. vg. scvp.		79,12 81,43	231	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Eger-Felnémet		VIII. vg. scvp.		81,52 84,08	256	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			110,5 111,5	100	20 (50)	0,7	2023.01.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Utátjáró rálátási hiány.			Páros számú vonatok részére!
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			111,5 112,5	100	20 (50)	0,7	2023.01.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Utátjáró rálátás hiánya.			Páratlan számú vonatok részére!
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			125 126	100	10 (50)	1,5	2015.12.13	2016 70-99	Pályaállapot. utátjáró állapota			
87	<b>Eger-Felnémet</b>	<b>Mónosbél</b>			<b>165 166</b>	<b>100</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.08.22 13:00</b>		<b>242 Meleg időjárás miatti állapot romlás. irányhiba (könyök)</b>			
87	Eger-Felnémet	Mónosbél			170 177	700	30 (50)	0,9	2016.12.11		0 Pályaállapot. irány, fekszing hiba			
87	<b>Mónosbél</b>		<b>I. sz. vg.</b>		<b>215,93 222,91</b>	<b>698</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>			
87	<b>Mónosbél</b>		<b>III. sz. vg.</b>		<b>215,93 222,91</b>	<b>698</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>			
87	Bélapátfalva		Kihúzó vg.		259,77 261,17	140	0 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
87	<b>Bélapátfalva</b>		<b>VI. sz. vg.</b>		<b>260,53 269,08</b>	<b>855</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>			
87	<b>Bélapátfalva</b>		<b>V. sz. vg.</b>		<b>260,53 269,08</b>	<b>855</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>			
87	Bélapátfalva		Védőcsonka		260,82 261,7	88	5 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Bélapátfalva		I. vágány		262,26 266,82	456	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Bélapátfalva		I. vg. 15. sz. kitérő		266,82 267,1	28	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Kitérő állapota. Aljak állapota.			
87	Bélapátfalva		I. védőcsonka		267,1 267,84	74	5 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Bélapátfalva	Szilvásvár			269 319	5000	30 (50)	4,3	2000.05.28	gy.916/2000	Pályaállapot. Avult felépítmény.			
87	<b>Bélapátfalva</b>	<b>Szilvásvár</b>			<b>293 294</b>	<b>100</b>	<b>10 (50)</b>	<b>1,5</b>	<b>2023.07.21 12:30</b>		<b>216 Pályahiba. siktorzulás(mérővonal)</b>			
87	Bélapátfalva	Szilvásvár			319 336	1000	20 (50)	2,4	2000.05.28	gy.916/2000	Pályaállapot. Avult felépítmény.			
87	Bélapátfalva	Szilvásvár			336 337	100	10 (50)	1,5	2018.12.09	2019 70-99	Pályaállapot. Utátjáró állapota.			
87	<b>Bélapátfalva</b>	<b>Szilvásvár</b>			<b>337 338</b>	<b>100</b>	<b>10 (60)</b>	<b>1,6</b>	<b>2022.10.07 10:00</b>		<b>345 Pályahiba. fekszing</b>			
87	Szilvásvár		II. Átmenő fővg.		349,16 352,75	359	20 (50)	1,2	2000.05.28	gy.916/2000	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Szilvásvár		I. vágány		349,5 352	250	5 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Aljak állapota.			
87	Szilvásvár		I. vg. 5. sz. kitérő		352 352,28	28	5 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Kitérő állapota. Aljak állapota.			
87	Szilvásvár		Pft. csonka		352,28 353,3	102	0 (40)	0	2022.11.09	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
87	Szilvásvár	Királd			352,75 354	125	30/40 (50)	0,4	2022.01.26	korlátozás rövidítés	Pályaállapot. x			
87	Szilvásvár	Királd			354 614,14	26014	0 (50)	0	2022.01.26	HÜSZ	Pályaállapot. A vonalszakasz járhatatlan			
87	Királd		II. vágány		614,14 617,79	365	0 (50)	0	2022.01.26	HÜSZ	Pályaállapot. a vágány járhatatlan			
87	Királd	Putnok			617,79 694	7621	0 (50)	0	2022.01.26	HÜSZ	Pályaállapot. a vonalszakasz járhatatlan			
87	<b>Összes korlátozás: 52 db</b>					<b>Hossz (m): 55736</b>	<b>Sebesség (km/h): 55736</b>	<b>Mi. tö. (p): 24,3</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

## 87c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
87c	Eger-Rendező			8. sz. kitérő.	139,5	140,5	100	20 (40)	0,6	2022.05.25 10:00	98	Pályahiba. Kitérőfa állapot miatt.		A kezdő pont felől az előjelző és a lassújel eleje jelző között nincs meg az általános fékúttávolság csak 200m!
87c	Eger-Rendező			IV. sz. vg.	141,02	148,8	778	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
87c	Eger-Rendező			V. sz. vg.	142,29	148,35	606	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
87c	Eger-Rendező			VI. sz. vg.	142,53	148,35	582	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
87c	Eger-Rendező			VII. sz. vg.	142,68	148,35	567	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
87c	Eger-Rendező			Kihúzó vágány	151,67	153,5	183	10 (40)	0	2022.07.04	n.a.	Pályaállapot. aljak avulása		
87c	Összes korlátozás: 6 db				Hossz (m):		2816	Mi. tö. (p):	0,6	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
88	Hejőkeresztúr	Hejőszalonta			50,4 75	2460	0 (50)	0	2022.12.11	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
88	Hejőszalonta			II. átmenő fővg.	75 77	200	0 (50)	0	2022.12.11	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
88	Hejőszalonta	Hejőbába-Hejőpapi			77 111	3400	0 (50)	0	2022.12.11	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
88	Hejőbába-Hejőpapi			II. átmenő fővg.	111 114,51	351	0 (50)	0	2022.12.11	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
88	Hejőbába-Hejőpapi	Mezőcsát			114,51 205,43	9092	0 (50)	0	2022.12.11	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
88	Mezőcsát			Valamennyi vágány	205,43 209,43	400	0 (50)	0	2022.12.11	n.a.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva.			
<b>88</b>	<b>Összes korlátozás: 6 db</b>					<b>Hossz (m): 15903</b>	<b>Mi. tö. (p): 0</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
89	Nyékkládháza	Hejőkeresztúr			6	10	400	60 (100)	0,8	2011.12.10				Nyékkládháza feől előjelző nincs.	
89	<b>Nyékkládháza</b>	<b>Hejőkeresztúr</b>			<b>34</b>	<b>38</b>	<b>400</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2022.07.18 11:00</b>					
89	Hejőkeresztúr			1., 3. kitérők	38	40	200	60 (80)	0,4	2015.12.13	2016 70-99				
89	<b>Hejőkeresztúr</b>			<b>III. Áfvg. 6. sz. kitérő</b>	<b>48,7</b>	<b>50</b>	<b>130</b>	<b>40 (80)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.04.04 09:00</b>					
89	Hejőkeresztúr			II.sz. vg.	39	49	1000	20 (40)	0	2013.12.15				0=44 szelv.	
89	Hejőkeresztúr			I. vágány	39,74	44,57	483	0 (40)	0	2022.11.09	n.a.				
89	<b>Hejőkeresztúr</b>			<b>V. vg.</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>700</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.07.31 10:54</b>					
89	Hejőkeresztúr			I. vágány	44,57	49,16	459	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.				
89	<b>Hejőkeresztúr</b>			<b>IV. vg. 10. sz. kitérő</b>	<b>48,8</b>	<b>49,3</b>	<b>50</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.04.04 09:00</b>					
89	Hejőkeresztúr			VI. vágány	49,44	51	156	10 (40)	0	2022.11.09	n.a.				
89	Hejőkeresztúr	Sajószöged-OVIT ipvk.			6	7	100	40 (80)	0,8	2011.12.10					
89	Hejőkeresztúr	Sajószöged-OVIT ipvk.			7	78	7100	60 (80)	2,1	2018.12.09	2019 70-99				
89	<b>Sajószöged-OVIT ipvk.</b>			<b>Kiágazás</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>40 (100)</b>	<b>1,1</b>	<b>2022.10.07 12:00</b>					
89	Sajószöged-OVIT ipvk.			Kiágazás	78	79	100	60 (80)	0,4	2020.12.13	36190/2019/MAV				
89	Sajószöged-OVIT ipvk.	Tiszaújváros			79	121	4300	60 (80)	1,4	2020.12.13	36190/2019/MAV				
89	<b>Sajószöged-OVIT ipvk.</b>	<b>Tiszaújváros</b>			<b>106</b>	<b>116</b>	<b>1000</b>	<b>40 (80)</b>	<b>1,5</b>	<b>2023.08.23 10:00</b>					
89	Sajószöged-OVIT ipvk.	Tiszaújváros			121	123	200	40 (80)	0,9	2022.12.11	22768-1/2021/MAV				
89	Tiszaújváros			Emelt kihúzó vg.	119,51	123,11	360	10 (40)	0	2022.11.10	n.a.				
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>IV. vg. 5. sz. kitérő</b>	<b>123</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2021.03.24 09:20</b>					
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>3-9. kitérő között</b>	<b>123,36</b>	<b>124</b>	<b>64</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2024.01.03 12:00</b>				<b>123+36-124 szelvényig egybetűzve</b>	
89	Tiszaújváros			I. vágány	123,88	131,44	756	20 (40)	0	2022.11.09	n.a.				
89	Tiszaújváros			II.sz. vg.	124	131	700	20 (40)	0	2013.12.15					
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>IX. vg.</b>	<b>124</b>	<b>132</b>	<b>800</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2013.12.12 12:25</b>					
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>VII. sz. vg.</b>	<b>124</b>	<b>132</b>	<b>800</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2016.12.19 07:30</b>					
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>V. vágány</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>10 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2020.04.17 09:30</b>					
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>II. vg.</b>	<b>124</b>	<b>131</b>	<b>700</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.01.31 11:00</b>					
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>VI. vg.</b>	<b>125</b>	<b>131,5</b>	<b>650</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.09.14 10:00</b>					
89	Tiszaújváros			26. sz. kitérő	131	132	100	10 (40)	0	2013.08.01	54063				
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>22-26. kitérő között</b>	<b>131</b>	<b>131,94</b>	<b>94</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2024.01.03 12:00</b>				<b>131+00-131+94 szelvényig egybetűzve</b>	
89	Tiszaújváros			16., 18., 24. sz. kitérők	132	134	200	10 (40)	0	2013.08.01	54063				
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>14. sz. kitérő</b>	<b>132,2</b>	<b>132,7</b>	<b>50</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2018.03.22 09:45</b>					
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>10. váltó kitérő irány</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2013.08.27 13:30</b>					
89	Tiszaújváros			V. csonka	133,09	133,37	28	0 (80)	0	2022.11.10	n.a.				
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>8-10. kitérő között</b>	<b>133,53</b>	<b>134,05</b>	<b>52</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.06.27 14:00</b>					
89	Tiszaújváros			Fűtőházi csonka	134,05	134,9	85	0 (40)	0	2022.11.10	n.a.				
89	Tiszaújváros			AES Tisza II. Hőerőmű 2/1. váltó	137	138	100	10 (50)	0	2014.04.01	0			kitérés szerint	
89	<b>Tiszaújváros</b>			<b>TVK összekötő vágány</b>	<b>137,09</b>	<b>140</b>	<b>291</b>	<b>10 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2023.01.18 11:00</b>					
89	Tiszaújváros	Tiszapalkonya-Erőmű			137	143	600	30 (50)	0,8	2001.06.10	Gy. 619-58/2001.				
89	<b>Tiszapalkonya-Erőmű</b>			<b>Lira vg. 1-3. sz. váltók között</b>	<b>143,7</b>	<b>143,9</b>	<b>20</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.12.20 10:30</b>					
89	<b>Tiszapalkonya-Erőmű</b>			<b>II. vg.</b>	<b>143,78</b>	<b>144</b>	<b>28</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.07.19 11:00</b>					
89	Tiszapalkonya-Erőmű			III. védőcsonka	143,81	144,15	34	0 (40)	0	2022.11.10	n.a.				
89	Tiszapalkonya-Erőmű			III. vg. 5. sz. kitérő	144	145	100	10 (50)	0	2011.12.10	325				
89	<b>Tiszapalkonya-Erőmű</b>			<b>II. sz. vg.</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>200</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.03.31 13:00</b>					
89	<b>Tiszapalkonya-Erőmű</b>			<b>IV. sz. vg.</b>	<b>145</b>	<b>152,5</b>	<b>750</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.06.01 13:35</b>					
89	<b>Tiszapalkonya-Erőmű</b>			<b>II. sz. vg. 12. sz. kitérő, kitérő irány.</b>	<b>151,88</b>	<b>152,16</b>	<b>28</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.08.29 13:30</b>					
89	Összes korlátozás: 45 db				Hossz (m):	24768	Mi. tö. (p):	11,4	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
90	Felsőzsolca			CH Rt. Iparvágány	0	1	100	10 (40)	0	2011.05.30 12:15	112	Egyéb ok miatt. kapcsolószerszlop		
90	Felsőzsolca	Onga			3,56	57,36	5380	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Felsőzsolca	Onga			24	25	100	60 (100)	0,7	2024.01.10 11:30	8	Pályahiba. sántorés	2024.01.17 01:00	
90	Felsőzsolca	Onga			31	36	500	80 (100)	0,4	2023.05.03 11:30	88	Pályahiba. irány, fekszing		
90	Onga			II. átmenő fővg.	57,36	66,71	935	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Onga			II	65	66	100	60 (100)	0,7	2023.10.10 11:00	299	Pályahiba. fekszing		
90	Onga			I sz. kitérő, kitérő irány.	66	67	100	20 (40)	0,6	2023.09.27 14:00	283	Pályahiba. I sz. kitérő, kitérő irány.		Örvényáramos mérés során feltárt hiba alapján.
90	Onga	Szikszó			66,71	150,68	8397	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Onga	Szikszó			67	88	2100	80 (100)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Aléplítmény állapota. Ismétlődő fekszing és irány hibák aléplítmény problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.		
90	Onga	Szikszó			88	110	2200	60 (100)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Aléplítmény állapota. Ismétlődő fekszing és irány hibák aléplítmény problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.		
90	Szikszó			II. sz. átmenő fővg.	149,7	152	230	60 (100)	0,7	2023.12.10 00:00	350	Pályahiba. sáros ágyazat miatti fekszinghiba		149+70-159 szlv.-ben egybetűzve!
90	Szikszó			II. átmenő fővg.	150,68	160,68	1000	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Szikszó			II. vg.	152	159	700	60 (100)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Hullámosan kopott sínek, visszatérő fekszing hibák, szennyezett ágyazat.		
90	Szikszó			I sz. kitérő, kitérő irány.	160,3	160,7	40	20 (40)	0,5	2023.12.06 18:00	344	Pályahiba. I sz. kitérő, kitérő irány.		Örvényáramos mérés során feltárt hiba alapján.
90	Szikszó			I. vg. Rakodó vg.	150,5	160	950	0 (40)	0	2019.11.14 08:05	-	Pályahiba. Forgalmóból kizárva		
90	Szikszó	Halmaj			160,68	206,06	4538	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Szikszó	Halmaj			177	203	2600	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Ismétlődő fekszing és irány hibák, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.		
90	Szikszó	Halmaj			177	179	200	60 (100)	0,7	2023.12.10 00:00	350	Pályahiba. sáros ágyazat, fekszing		
90	Halmaj			2 sz. kitérő, kitérő irány.	206	206,4	40	20 (40)	0,5	2023.09.28 12:00	286	Pályahiba. 2 sz. kitérő, kitérő irány.		Örvényáramos mérés során feltárt hiba alapján.
90	Halmaj			I. átmenő fővg.	206,06	215,77	971	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Halmaj			III. sz. vg.	211,3	215,17	387	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Halmaj	Forró-Encs			215,77	340,11	12434	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Halmaj	Forró-Encs		Forró-Encs "A" jelző és a 2 sz. váltó között	339,5	340,11	61	60 (100)	0,6	2023.05.18 13:30	126	Pályahiba. fekszing hiba (sáros ágyazat)		339+50-340+50 szelvények között egybe tűzve
90	Forró-Encs			2 sz. kitérő	340,11	340,5	39	60 (100)	0,6	2023.05.18 13:30	126	Pályahiba. fekszing hiba (sáros ágyazat)		339+50-340+50 szelvények között egybe tűzve
90	Forró-Encs			II. átmenő fővg.	340,11	351,12	1101	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Forró-Encs			V. sz. Rakodó vg.	341,64	345,84	420	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Forró-Encs			IV. vg.	346,5	347,5	100	20 (40)	0	2022.08.04 11:00	208	Pályahiba. irány, fekszing		
90	Forró-Encs	Novajidrány		Forró-Encs "B" jelző és a 1 sz. váltó között	351	352	100	60 (100)	0,7	2023.12.14 09:00	368	Pályahiba. irány, fekszing		
90	Forró-Encs	Novajidrány			351,12	433,26	8214	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Forró-Encs	Novajidrány			360	361	100	80 (100)	0,3	2023.06.28 09:00	184	Pályahiba. irány, fekszing		
90	Forró-Encs	Novajidrány			393	399	600	40 (100)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Aléplítmény állapota. Ismétlődő fekszing és irány hibák aléplítmény problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.		
90	Forró-Encs	Novajidrány			417	423	600	80 (100)	0,4	2010.12.12		Pályaállapot. Ismétlődő fekszing és irány hibák aléplítmény problémák miatt, amelyek FKG szabályozással rövid időre szüntethetők meg.		
90	Novajidrány			II. átmenő fővg.	433,26	443,26	1000	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Novajidrány			6 sz. kitérő, kitérő irány.	433,6	434	40	20 (40)	0,5	2023.09.28 12:00	286	Pályahiba. 6 sz. kitérő, kitérő irány.		Örvényáramos mérés során feltárt hiba alapján.
90	Novajidrány			3 sz. kitérő, kitérő irány.	442,5	442,9	40	20 (40)	0,5	2023.09.28 12:00	286	Pályahiba. 3 sz. kitérő, kitérő irány.		Örvényáramos mérés során feltárt hiba alapján.
90	Novajidrány			IV. sz. Rakodó vg.	433,89	436,4	251	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Novajidrány	Hidasnémeti			443,26	560,31	11705	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Novajidrány	Hidasnémeti			457,5	458,5	100	60 (100)	0,7	2023.10.11 12:00	302	Híd állapot, acélhid állapota		
90	Novajidrány	Hidasnémeti			458,5	475	1650	80 (100)	0,5	2023.10.11 12:00	302	Pályahiba. sáros ágyazat miatti fekszinghiba		
90	Novajidrány	Hidasnémeti			512	513	100	60 (100)	0,7	2023.10.03 09:30	288	Pályahiba. Fekszing		
90	Novajidrány	Hidasnémeti			528,5	529	50	80 (100)	0,3	2023.05.19 13:00	127	Pályahiba. fekszing és irányhiba		
90	Novajidrány	Hidasnémeti			541	551	1000	80 (100)	0,4	2017.12.10		menetrendváltás		
90	Hidasnémeti			II/1., II/2. átmenő fővg.	560,31	573,27	1296	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Hidasnémeti			1-3-5-7 sz. kitérők közötti vágány átszelés.	572,5	573,5	100	10 (100)	3,3	2022.05.23 10:00	96	Pályahiba. Vágány átszelés alkatrészeinek a kopása.		
90	Hidasnémeti			II. vg. 1. sz. kitérő irány	573	574	100	10 (100)	3,3	2022.06.03 12:30	103	Pályahiba. vasanyag kopás		1. sz. kitérő irány
90	Hidasnémeti			201. sz. kitérő	564	565	100	10 (40)	0	2020.12.13 00:00	36190/2019/MAV	Pályahiba. x		kitézés szerint
90	Hidasnémeti			X. vágány	564	571	700	10 (40)	0	2020.12.13 00:00	36190/2019/MAV	Pályahiba. v		kitézés szerint
90	Hidasnémeti			XIX sz. Fűtőházi csonka vg.	564,15	566,15	200	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Hidasnémeti			22. kitérő	564,85	565,35	50	10 (40)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Kitérőfák, vasanyag állapota,		(I/1., A. vg.)
90	Hidasnémeti			XVIII sz. Csonka mellék vg.	566,26	567,68	142	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Hidasnémeti			XVII sz. Csonka mellék vg.	568,55	570,18	163	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Hidasnémeti			XII. sz. Rakodó vg.	569,41	570,63	122	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Hidasnémeti			XIII. sz. Rakodó vg.	569,41	570,31	99	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Hidasnémeti			XIV. sz. Rakodó vg.	569,41	570,31	90	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.	Pályahiba. Forgalmóból kizárt		
90	Hidasnémeti			27. kitérő	570,5	571	50	10 (100)	0	2022.05.12 12:00	83	Pályahiba. nyomtáv, irányhiba		
90	Hidasnémeti			Lira vg.	571	572	100	10 (40)	0	2019.09.25 09:47	254	Pályahiba. irányhiba		
90	Hidasnémeti			9. kitérő	572	572,5	50	10 (40)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Kitérőfák, vasanyag állapota,		(VI-IX.vg.)
90	Hidasnémeti			XV. kihúzó vg. 3. kitérő elejétől	573,25	578,3	505	0 (40)	0	2022.11.10 11:30	-	Pályahiba. Sáros ágyazat, fekszing		forgalmóból kizárva
90	Hidasnémeti	Hidasnémeti OH.			573,27	598,63	2536	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Dinamikus terhelés csökkentése, romlási folyamatok lassítása.		Csak tehervonatok részére. Kitézve nincs.
90	Összes korlátozás: 59 db				Hossz (m):	77676	Mi. tö. (p):	22,9	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
92	Miskolc-Gömöri			IV. vg.	14,8	22,2	760	10 (40)	0	2023.12.10	34966/2022 MAV			
92	Miskolc-Gömöri			V. vg.	14,8	21,9	710	10 (40)	0	2023.12.10	34966/2022 MAV			
92	Miskolc-Gömöri			VI. vg.	14,8	21,9	710	10 (40)	0	2023.12.10	34966/2022 MAV			14-39. kitérők között.
92	Miskolc-Gömöri			XI. sz. csonka vg.	15,01	17,83	282	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri			VI. sz. vg.	15,74	18,53	279	10 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri			V. sz. vágány	15,8	22	620	5 (40)	0	2020.12.16 12:00	391			
92	Miskolc-Gömöri			IX. sz. csonka vg.	16,48	17,98	150	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri			VIII. sz. vg.	16,64	19,4	276	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri			VIII. sz. vg.	16,64	19,01	237	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri			X. sz. csonka vg.	17,15	17,83	855	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri			41. sz. kitérő	19	20	100	10 (40)	0	2014.01.06 14:00	3			
92	Miskolc-Gömöri			43. sz. kitérő	19	20	100	10 (40)	0	2014.01.06 14:00	3			
92	Miskolc-Gömöri			123. sz. váltók (Halicka összekötő vg.)	20	21	100	10 (40)	0	2014.01.06 14:00	3			
92	Miskolc-Gömöri			Rámpa I. sz. vg.	20,81	24,67	386	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri			Rámpa II. sz. vg.	20,88	24,67	379	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Gömöri	Miskolc-Repülőter	bal vágány		25,15	44,6	1945	80 (100)	0,6	2011.12.10	325			
92	Miskolc-Gömöri	Miskolc-Repülőter	jobb vágány		25,58	44,25	1867	80 (100)	0,6	2011.12.10	325			
92	Miskolc-Repülőter		jobb átmenő fővágány	I. vg.	44,25	56,96	1271	80 (100)	0,5	2011.12.10	325			
92	Miskolc-Repülőter		bal átmenő fővágány	II. vg.	44,6	56,55	1195	80 (100)	0,5	2011.12.10	325			
92	Miskolc-Repülőter		III. sz. vg.		46,5	55,09	859	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Miskolc-Repülőter	Sajócecség	bal vágány		56,55	96,42	3987	80 (100)	0,9	2011.12.10	325			
92	Miskolc-Repülőter	Sajócecség	jobb vágány		56,96	95,94	3898	80 (100)	0,9	2011.12.10	325			
92	Miskolc-Repülőter		jobb átmenő fővágány	III. vg.	95,94	109,9	1396	80 (100)	0,5	2011.12.10	325			
92	Sajócecség		bal átmenő fővágány	IV. sz. vg.	96,42	110,42	1400	80 (100)	0,5	2011.12.10	0			
92	Sajócecség		VI. sz. vg.		98,64	107,31	867	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Sajócecség		I. vg.		100	108,5	850	10 (40)	0	2022.12.11	22768-1/2021 MAV			
92	Sajócecség	Sajószentpéter	bal vágány		136,3	136,8	50	60 (100)	0,6	2023.08.15 10:00	128			
92	Sajócecség	Sajószentpéter	bal vágány		152	163	1100	80 (100)	0,5	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Sajócecség	Sajószentpéter	jobb vágány		160,43	161	57	50 (100)	0,8	2023.02.03 12:00	23			
92	Sajócecség	Sajószentpéter	jobb vágány		136,3	136,8	50	60 (100)	0,6	2023.08.15 10:00	228			
92	Sajócecség	Sajószentpéter	jobb vágány		152	163	1100	80 (100)	0,5	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Sajószentpéter		vágány a 14-27. km között		167	176	900	20 (100)	0	2018.12.11	0			
92	Sajószentpéter		37. sz. kitérő		171	172	100	20 (40)	0	2011.12.10	325			
92	Sajószentpéter		33. kitérő		172	173	100	20 (40)	0	2008.03.20 12:30	b/196			
92	Sajószentpéter		29. sz. kitérő		173	174	100	20 (40)	0	2008.03.20 12:30	B/196			
92	Sajószentpéter	Kazincbarcika "A" vágány			226	236	1000	80 (100)	0,4	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Kazincbarcika		III.		239	249	1000	80 (100)	0,4	2017.12.10	menetrendváltás			
92	Kazincbarcika		VI., VII. vg.		239	249	1000	10 (40)	0	2011.12.10	325			
92	Kazincbarcika		VIII. vg.		240	247	700	10 (40)	0	2015.12.13	2016 70-99			
92	Kazincbarcika		XI. sz. összekötő vg.		387,12	388,64	152	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Putnok		II. vg.		388	394,25	625	20 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Putnok		V.-VI. vg.		388,25	393,5	525	20 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Putnok		X. vg.		388,48	390,48	200	0 (20)	0	2020.02.27 09:20	-			
92	Putnok		I. sz. rakodó és mérlegelő vg.		390	393,94	394	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Putnok		VII. sz. vg.		390,09	393,23	314	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Putnok		VIII. vg.		390,4	393	260	0 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Putnok		IX. sz. kihúzó vg.		393,94	396,16	222	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Putnok	Bánréve			396	436	3800	80 (100)	0,9	2011.12.10	325			
92	Bánréve		II. vg.		450,3	460,14	984	40 (100)	1,9	2021.12.12	35231/2021 MAV			
92	Bánréve		Tároló XIV. sz. vg. PFT csonka		440,05	451,41	1136	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Bánréve		Tároló XII. sz. vg.		451,87	458,03	616	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Bánréve		V. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		IX. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		XII. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		XI. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		X. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		VIII. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		VI. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		V. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		III. vg.		452	459	700	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve		Tároló XI. sz. vg.		452,14	458,03	589	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
92	Bánréve		X. tároló vágány		452,78	457,75	497	0 (10)	0	2023.03.13 10:10	48			
92	Bánréve	Bánréve OH nyílsvonal			460,14	466,73	659	40 (100)	1,6	2021.12.12	35231/2021 MAV			
92	Bánréve	Centeri elágazás			7	12	500	60 (80)	0,5	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Bánréve	Centeri elágazás	Víz-nyílsvonal		25	26,5	150	60 (80)	0,4	2023.09.14 11:00	268			
92	Center		IV. vg.		62,8	66,6	380	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Center		II. vg.		62,85	66,5	365	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Center		I. vg.		62,85	66,5	365	10 (40)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Center	Ózd			107	119	1200	40 (80)	1,6	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Ózd		I. IV. vg.		113	118	500	10 (80)	0	2000.05.28	gy. 619/2000			
92	Összes korlátozás: 69 db													
					Hossz (m):	52769	Mi. tó. (p):	15,7			Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Eirendelés	Eirendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
94	Sajóecseg	Boldva		nyíltvonal	528,18 574,96	4678	40 (60)	2,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Sajóecseg</b>	<b>Boldva</b>			<b>552 553</b>	<b>100</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0,6</b>	<b>2022.11.09 09:50</b>	<b>395</b>	<b>Pályahiba. Irány, fekszint</b>				
94	<b>Sajóecseg</b>	<b>Boldva</b>			<b>559,5 561</b>	<b>150</b>	<b>10 (60)</b>	<b>1,9</b>	<b>2023.10.16 10:00</b>	<b>304</b>	<b>Híd állapot. Híd műszaki állapota miatt.</b>				
94	<b>Sajóecseg</b>	<b>Boldva</b>			<b>561 565</b>	<b>400</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2021.11.23 10:00</b>	<b>404</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irány</b>				
94	<b>Boldva</b>			<b>1. sz. kitérő</b>	<b>522,8 523,3</b>	<b>50</b>	<b>10 (60)</b>	<b>1,4</b>	<b>2021.05.31 12:00</b>	<b>123</b>	<b>Pályahiba. Fekszint, irányhiba</b>				
94	Boldva			III. vg.	522,97 528,18	521	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Boldva</b>			<b>II. sz. vg.</b>	<b>522,04 528,15</b>	<b>611</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>				
94	<b>Boldva</b>			<b>Rakodó vg.</b>	<b>523,28 527,81</b>	<b>453</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>				
94	Boldva	Edelény		nyíltvonal	439,48 522,97	8349	40 (60)	4,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Edelény			III. vg.	433,35 439,48	613	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Edelény</b>			<b>III. vágány</b>	<b>434 438,5</b>	<b>450</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.03.06 11:00</b>	<b>43</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irány</b>				
94	<b>Edelény</b>			<b>IV. vágány</b>	<b>434,02 438,36</b>	<b>434</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.03.06 11:00</b>	<b>43</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irány</b>				
94	Edelény	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.		nyíltvonal	352,02 433,35	8133	40 (60)	4,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.			nyíltvonal	346,66 352,02	536	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Büdöskútpuszta ÁTI ipvk.	Szendró		nyíltvonal	309,07 346,66	3759	40 (60)	2,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Szendró			II. vg.	304,18 309,07	489	40 (60)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Szendró</b>			<b>III. vágány</b>	<b>304,73 308,79</b>	<b>406</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2023.03.06 11:00</b>	<b>43</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irány</b>				
94	Szendró	Szalonna		nyíltvonal	256,55 304,18	4763	40 (60)	2,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Szalonna			II. vg.	251,35 256,55	520	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Szalonna</b>			<b>V. sz. vg.</b>	<b>251,01 252,29</b>	<b>128</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>				
94	<b>Szalonna</b>			<b>IV. sz. vg.</b>	<b>251,64 256,21</b>	<b>457</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>				
94	<b>Szalonna</b>			<b>3. sz. kitérő</b>	<b>251,84 252,12</b>	<b>28</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2015.05.06 14:00</b>	<b>87</b>	<b>Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota</b>				
94	<b>Szalonna</b>			<b>III. sz. vg.</b>	<b>251,98 255,78</b>	<b>366</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2015.05.06 14:00</b>	<b>87</b>	<b>Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota</b>				
94	<b>Szalonna</b>			<b>4. sz. kitérő</b>	<b>255,78 256,06</b>	<b>28</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2015.05.06 14:00</b>	<b>87</b>	<b>Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota</b>				
94	<b>Szalonna</b>	<b>Jósvafő-Aggtelek</b>		<b>Nyíltvonal.</b>	<b>220 224</b>	<b>400</b>	<b>30 (40)</b>	<b>0,4</b>	<b>2021.09.20 13:00</b>	<b>293</b>	<b>Pályahiba. Fekszint és irányhiba.</b>			<b>196+38 - 246+00 sz. között 40 km/h állandó lassújel kitzúve.</b>	
94	Szalonna	Jósvafő-Aggtelek		nyíltvonal	196,38 251,35	5497	40 (60)	3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Jósvafő-Aggtelek			III. vg.	191,12 196,38	526	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Jósvafő-Aggtelek</b>			<b>IV. sz. vg.</b>	<b>191,46 196,04</b>	<b>458</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>				
94	<b>Jósvafő-Aggtelek</b>			<b>I. sz. vg.</b>	<b>191,9 195,7</b>	<b>380</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2018.05.25 12:15</b>	<b>.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárva. Aljak, sínek, kapcsolószerek állapota.</b>				
94	Jósvafő-Aggtelek	Bódvaszilas		nyíltvonal	131,32 191,12	5980	40 (60)	3,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Bódvaszilas			III. vg.	126,15 131,32	517	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Bódvaszilas</b>			<b>2. sz. kitérő</b>	<b>130,98 131,32</b>	<b>34</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,5</b>	<b>2020.08.06 12:00</b>	<b>254</b>	<b>Pályahiba. Fekszint, irány</b>				
94	<b>Bódvaszilas</b>			<b>Összekötő vg.</b>	<b>0,35 21</b>	<b>2065</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>				
94	<b>Bódvaszilas</b>			<b>IV. sz. vg.</b>	<b>126,17 130,04</b>	<b>387</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.01.01 00:00</b>	<b>n.a.</b>	<b>Pályahiba. Forgalomból kizárt</b>				
94	<b>Bódvaszilas</b>			<b>5. sz. kitérő</b>	<b>126,85 127,14</b>	<b>29</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2014.07.18 09:30</b>	<b>233</b>	<b>Pályahiba. aljak avulása</b>				
94	<b>Bódvaszilas</b>			<b>II. sz. vg.</b>	<b>127,14 130,54</b>	<b>340</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2015.09.07 12:30</b>	<b>300</b>	<b>Pályahiba. aljak avulása</b>				
94	<b>Bódvaszilas</b>			<b>6. sz. kitérő</b>	<b>130,54 130,82</b>	<b>28</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2014.07.18 09:30</b>	<b>233</b>	<b>Pályahiba. aljak avulása</b>				
94	Bódvaszilas	Tornanádaska		nyíltvonal	90 126,15	3615	40 (60)	2,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	<b>Bódvaszilas</b>	<b>Tornanádaska</b>			<b>109 118</b>	<b>900</b>	<b>20 (40)</b>	<b>1,8</b>	<b>2022.07.20 14:00</b>	<b>170</b>	<b>Pályahiba. Meleg</b>				
94	Tornanádaska			II. vg.	84,8 90	520	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.				
94	Tornanádaska	Hídvégárdó		nyíltvonal	35,46 80	4454	0 (60)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.			Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.	
94	Tornanádaska	Hídvégárdó		nyíltvonal	80 84,8	480	40 (60)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Szennyezett ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.			Nincs kitzúve.	
94	Hídvégárdó			II. átmenő fővg.	33,9 35,46	156	0 (60)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.			Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.	
94	Hídvégárdó	Kőbánya ipvk. (Hídvégárdó)			33,55 33,9	35	0 (60)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.			Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.	
94	Kőbánya ipvk. (Hídvégárdó)			átmenő	33,2 33,55	35	0 (60)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.			Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.	
94	Kőbánya ipvk. (Hídvégárdó)	Hídvégárdó OH.			32,69 33,2	51	0 (60)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Sáros ágyazat, korhadt fabetétek, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszint és irányhibák.			Nincs kitzúve. Forgalomból kizárva.	
94	<b>Összes korlátozás: 46 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>63309</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>38,4</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
98	Szerencs	Mád			10	10,5	50	10 (60)	1,4	2023.07.19 12:30	210			
98	Szerencs	Mád			17,8	18	20	10/10 (50)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV			
98	Szerencs	Mád			56,3	57,3	100	10 (60)	1,6	2023.07.19 13:00	210			
98	Mád		II. vg.		60	66	600	10 (40)	0	2015.12.13	2016 70-99			
98	Mád		I. sz. rakodó vg.		60,1	63,44	334	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
98	Mád	Tálya			84	85	100	20/20 (40)	0,6	2000.05.28	gy.619/2000.			
98	Mád	Tálya			113	114	100	20 (60)	0,9	2022.06.25 12:00	12			
98	Tálya			2. sz. kitérő	124	125	100	10 (60)	1,6	2023.12.11 09:00	365			
98	Tálya			VI. sz. vg.	125	130	500	20 (40)	0	2014.02.01 00:00	33			
98	Tálya			I. sz. rakodó vg.	125,3	128	270	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
98	Tálya			VII. Csonka rakodó vg.	125,4	127,5	210	0 (40)	0	2017.01.01 00:00	n.a.			
98	Tálya	Abaujszántó			135	140	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			138	144	600	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			145	150	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			148	155	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			181	191	1000	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			185	193	800	30/30 (40)	0,6	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			191	195	400	30/30 (40)	0,4	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			193	202	900	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			195	196	100	10/10 (40)	1,3	2013.12.15	0			Csak páros számú vonatokra.
98	Tálya	Abaujszántó			195	196	100	10/10 (40)	1,3	2013.12.15	0			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			212,7	431,2	21850	20 (50)	39,9	2023.12.08 10:00	347			212+70-438 szlv között egybetűzve
98	Abaujszántó	Gönc			214	215	100	20/20 (40)	0,6	2000.05.28	gy.619/2000.			
98	Abaujszántó	Gönc			231	236	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			234	241	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			264	267	300	30/30 (40)	0,3	2015.12.13	2016 70-99			
98	Abaujszántó	Gönc			278	284	600	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			282	288	600	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			294	301	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			299	305	600	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			328	329	100	30/30 (40)	0,2	2000.05.28	gy.619/2000.			
98	Abaujszántó	Gönc			352	357	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			355	362	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			362	368	600	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Abaujszántó	Gönc			366	374	800	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Gönc			III. sz. átm fővg.	431,2	435,4	420	20 (50)	1,3	2023.12.08 10:00	347			212+70-438 szlv között egybetűzve
98	Gönc	Hidasnémeti			438	439	100	10 (40)	1,3	2022.08.16 09:00	235			Az idejelenes lassújel a 451+00 és a 435+00 szelvények közé kitéűzött 40 km/h állandó lassújelbe esik bele.
98	Gönc	Hidasnémeti			431	446	1500	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			435	451	1600	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			435,4	438	260	20 (50)	1	2023.12.08 10:00	347			212+70- 438 szlv -ben egybetűzve
98	Gönc	Hidasnémeti			439	503,4	6440	20 (50)	12,1	2023.12.08 10:00	347			
98	Gönc	Hidasnémeti			457	462	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			460	467	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			477	482	500	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páros számú vonatokra.
98	Gönc	Hidasnémeti			480	487	700	40/40 (40)	0	2011.12.10	325			Csak páratlan számú vonatokra.
98	Összes korlátozás: 45 db					Hossz (m):	49354	Mi. tő. (p):	67,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonat	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágánszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M losz többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megkezdés	Tényleges megkezdés	Kimutatásba való megjegyzés	
100	Városi elágazás		jobb átlmenő fővágány		31,54	35,06	352	40 (80)	0,2021.12.11	2021/2022 menetrendváltás	Pályálatlap csak tehervonatok részére. x			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Városi elágazás		bal átlmenő fővágány		31,98	34,61	293	40 (80)	0,2021.12.11	2021/2022 menetrendváltás	Pályálatlap csak tehervonatok részére. x			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Városi elágazás	Kőbánya-Teher	jobb vágány		35,06	61,1	2640	40 (80)	0,2021.12.11	2021/2022 menetrendváltás	Pályálatlap csak tehervonatok részére. x			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Városi elágazás	Kőbánya-Teher	jobb vágány		35,6	61,51	2591	60 (80)	1,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. Menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Városi elágazás	Kőbánya-Teher	bal vágány		34,6	61,1	2650	60 (80)	1,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. Menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Városi elágazás	Kőbánya-Teher	bal vágány		34,61	61,1	2640	40 (80)	0,2021.12.11	2021/2022 menetrendváltás	Pályálatlap csak tehervonatok részére. x			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Városi elágazás	Kőbánya-Teher	bal vágány		57,5	58,5	100	40 (80)	0,8	2023.01.20 16:00	508-113/2023			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Teher		jobb átlmenő fővágány	09. sz. vág.	61,1	63	1370	40 (80)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. Menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher		jobb átlmenő fővágány	09. sz. vág.	61,51	75,23	1371	40 (80)	0,2021.12.11	2021/2022 menetrendváltás	Pályálatlap csak tehervonatok részére. x			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Teher		jobb átlmenő fővágány	09. sz. vág.	63	75,22	1222	40 (80)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. Menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher		bal átlmenő fővágány	VIII. sz. vág.	61,1	74,79	1369	40 (80)	0,2021.12.11	2021/2022 menetrendváltás	Pályálatlap csak tehervonatok részére. x			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Teher		bal átlmenő fővágány	08. sz. vág.	61,1	74,8	1370	60 (80)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. Menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher		Területi vágány		0	0	0	0 (40)	0,2017.12.19	42142/2017/MAV	Pályálatlap. x			16 sz. kitérő -	
100	Kőbánya-Teher		XV. sz. csokna vágány		58,77	61,58	281	5 (40)	0,2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályálatlap. x			4 sz. kitérő -	
100	Kőbánya-Teher		XI. sz. vágány		62	70	800	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			4 - 20 - 33 sz. kitérők között	
100	Kőbánya-Teher		XIII. sz. csokna vágány		63	69	290	0 (40)	0,2003.12.14	LH	Pályálatlap. kizárva			32 sz. kitérő -	
100	Kőbánya-Teher		MHP vágány		63,8	67	320	0 (40)	0,2016.12.15	FGy	Pályálatlap. kizárva			20 sz. kitérő -	
100	Kőbánya-Teher		V. sz. vágány		66	71	500	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			40 - 27 sz. kitérők között	
100	Kőbánya-Teher		I. sz. vágány		67	70	300	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			48 - 201 - 331 sz. kitérők között	
100	Kőbánya-Teher		III. sz. vágány		67	70	300	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			48 - 29 sz. kitérők között	
100	Kőbánya-Teher		II. sz. vágány		67	70	300	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			48 - 31 sz. kitérők között	
100	Kőbánya-Teher		IV. sz. vágány		67	71	400	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			44 - 25 sz. kitérők között	
100	Kőbánya-Teher		XX. sz. "Szerelei" csokna vágány		69	70	100	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			201 sz. kitérő -	
100	Kőbánya-Teher		XVII. sz. "Sör" vágány		72	74	200	0 (40)	0,2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályálatlap. kizárva			21 - 417 -	
100	Kőbánya-Teher		XVII. sz. "Rakéta I" vágány		73	79	600	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			411 - 413 - 401 sz. kitérők között	
100	Kőbánya-Teher		XIX. sz. "Kert" csokna vágány		73	78	300	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			415 sz. kitérő -	
100	Kőbánya-Teher		XVIII. sz. "Kert" csokna vágány		73	78	300	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. kizárva			415 - 409 - 401 -	
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		75,22	93	178	40 (80)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		75,22	93	180	40 (80)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. csak tehervonatok részére. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		77	93,25	1625	60 (80)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		97	100	300	40 (80)	1	2022.10.09 09:00	5-289-2302/MAV	Pályálatlap. Sárosodás további romlása			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	bal vágány		74,78	93,7	1800	40 (80)	0,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. csak tehervonatok részére. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	bal vágány		74,8	93,7	1800	60 (80)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. Menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Teher	Kőbánya-Kispest	bal vágány		90	91	100	50 (70)	0,4	2023.10.24 10:00	507-187/2023	Pályálatlap. Fekszinthiba			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Kispest		jobb átlmenő fővágány	04. sz. vág.	93,25	114,97	2172	40 (80)	0,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. csak tehervonatok részére. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Kispest		jobb átlmenő fővágány	IV. vág.	93,25	104	1075	60 (80)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Kispest		bal átlmenő fővágány	01. sz. vág.	93,67	115,5	2183	40 (80)	0,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. csak tehervonatok részére. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Kispest		bal átlmenő fővágány	01. sz. vág.	93,7	105	1130	60 (80)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.
100	Kőbánya-Kispest		bal átlmenő fővágány	01. sz. vág.	105	110	500	40 (80)	0,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Kispest		05. sz. vág.		99,43	114	1457	20 (40)	0,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Kőbánya-Kispest		06. sz. vág.		99,74	113,63	1457	20 (40)	0,2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. menetrendi alapszeleség			Csak tehervonatok részére. Kétsz. ninc.	
100	Pesztazsónórc		bal átlmenő fővágány	II. vág.	139,4	140,65	115	80 (120)	0,6	2022.02.09 13:00	4-048-2022	Pályálatlap. Sinterős ideiglenes elhárítása után technológiai okból			23 - 24 sz. kitérők között
100	Pesztazsónórc		IV. sz. vágány		130,44	136,6	816	20 (40)	0,2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			28 sz. kitérő - földkup	
100	Pesztazsónórc		III. sz. "Nagyacsokna" vágány		130,53	133,71	319	20 (40)	0,2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			28 sz. kitérő - földkup	
100	Pesztazsónórc		V. sz. "Raktár" csokna vágány		130,53	133,71	244	20 (40)	0,2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			28 sz. kitérő - földkup	
100	Pesztazsónórc	Szemeretelep	jobb vágány		160,5	161	50	80 (120)	0,6	2022.12.06 10:00	5-388-2022/MAV	Pályálatlap. A feksznitbák további romlott.			23 - 24 sz. kitérők között
100	Pesztazsónórc	Szemeretelep	bal vágány		140,65	141,5	85	80 (120)	0,6	2022.02.09 13:00	4-048-2022/MAV	Pályálatlap. Sinterős ideiglenes elhárítása után technológiai okból			28 sz. kitérő - földkup
100	Pesztazsónórc	Szemeretelep	bal vágány		141,6	142,5	250	80 (120)	0,6	2022.12.09 10:00	4-238-2022	Kül. károsító anyagokból származó szennyezés okozta károsodás (múzeumi). 1619/2022/MAV PLO vonatkozású megállapítás alapján.			28 sz. kitérő - földkup
100	Pesztazsónórc	Szemeretelep	bal vágány		144	147	300	100 (120)	0,3	2021.10.13 10:00	1-290-2021	Pályálatlap. Iben feloldás süppedés			28 sz. kitérő - földkup
100	Pesztazsónórc	Szemeretelep	bal vágány		159,5	160,5	100	80 (120)	0,6	2021.09.01 10:00	1-255-2021	Pályálatlap. Fekszinthiba			28 sz. kitérő - földkup
100	Pesztazsónórc	Szemeretelep	bal vágány		160	161	100	80 (120)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. feksznit hiba			14 sz. kitérő - útszobák
100	Vécse		bal átlmenő fővágány	5. kitérő	215,5	213	100	100 (120)	0,3	2024.01.05 10:00	314-003/2024/MAV	Pályálatlap. Kiterőben sáros ágazat és feksznitbák valamint a keresztelés alatt repedt betonfal van			14 sz. kitérő - útszobák
100	Vécse		V. sz. csokna vágány		205,4	210,66	526	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			14 sz. kitérő - útszobák	
100	Vécse		VI. sz. csokna vágány		207,49	208,64	115	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			16 sz. kitérő - útszobák	
100	Vécse		III. sz. csokna vágány		280,25	282,45	200	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			16 sz. kitérő - útszobák	
100	Üllő		IV. sz. csokna vágány		282,94	287,9	496	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			12 sz. kitérő - útszobák	
100	Monor		jobb átlmenő fővágány	04. sz. vág.	376	376,5	50	80 (120)	0,6	2023.02.09 08:00	507-236/2023/MAV	Pályálatlap. Sinceres útján. A T hegésztes elmaradása miatt.			14 sz. kitérő -
100	Monor		bal átlmenő fővágány	03. sz. vág.	379	381	200	80 (120)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. Sáros ágazat			14 sz. kitérő - útszobák
100	Monor		02. sz. vágány		369	377	800	40 (80)	0,2022.12.10	22768-12021/MAV	Hatóság határozat. NKK/LMHVFP/1030/12016			14 sz. kitérő után csokna vágány, vonatfoga és inált fővágány	
100	Monor		05. sz. vágány		369	374	500	40 (80)	0,2022.12.10	22768-12021/MAV	Hatóság határozat. NKK/LMHVFP/1030/12016			14 sz. kitérő után csokna vágány, vonatfoga és inált fővágány	
100	Monor		I. sz. csokna vágány		369,21	371,77	250	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. feksznitbák, süppedések			15 sz. kitérő - útszobák	
100	Monor		VI. sz. csokna vágány		369,38	374,75	539	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályálatlap. feksznit, iránybák			15 sz. kitérő - útszobák	
100	Monor	Pilis	jobb vágány		413	414	100	100 (120)	0,3	2024.01.05 09:00	314-003/2024	Pályálatlap. feksznit hiba			14 sz. kitérő - útszobák
100	Monor	Pilis	jobb vágány		413	415	100	100 (120)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályálatlap. feksznit hiba			14 sz. kitérő - útszobák
100	Monor	Pilis	jobb vágány		455,75	456,25	50	80 (120)	0,6	2023.12.04 10:00	507-242/2023	Karbantartási munka, sinceres útján elmaradt hegésztes miatt			14 sz. kitérő - útszobák
100	Monor	Pilis	bal vágány		399	399,5	50	60 (120)	0,9	2023.12.05 10:25	508-195				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágánszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M lök többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megkezdés	Tényleges megkezdés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Szolnok		bal átlmenő fővágány	VI. sz. bal vágány	1000.25	1001	75	20 (40)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szolnok		bal átlmenő fővágány	VI. sz. bal vágány	1001	1015	1400	40 (100)	2	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szolnok		bal átlmenő fővágány	VII. sz. bal vágány	1015	1016.43	143	20 (40)	2	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szolnok			XXXXV. sz. Fűzőháló kihúzó csoska vágány (földúp-18 -42 -60 -62 sz. kitérők között)	999.4	1002.9	350	10 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV			
100	Szolnok			XXXXV. sz. Fűzőháló kihúzó csoska vágány (földúp-18 -42 -60 -62 sz. kitérők között)	999.8	1002.4	260	10 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV			
100	Szolnok			VII. vágány, a 8. és 26. kitérők közöttre vonatok	1000	1006.5	50	20 (40)	0	2023.07.29 09:00	508-07/2023			
100	Szolnok			20-28. kitérők közötti kettős vágánykapcsolat	1001	1001.5	50	20 (40)	0	2022.08.19 09:00	5-125/2022/MAV			
100	Szolnok			22-24 kitérők közötti kettős vágánykapcsolat	1001	1001.5	50	20 (40)	0	2022.08.19 09:00	5-125/2022/MAV			
100	Szolnok			28-40. kitérők közötti kettős vágánykapcsolat	1001.5	1002	50	20 (40)	0	2022.08.19 09:00	5-125/2022/MAV			
100	Szolnok			30-38. kitérők közötti kettős vágánykapcsolat	1001.5	1002	50	20 (40)	0	2022.08.19 09:00	5-125/2022/MAV			
100	Szolnok			XXVII. sz. vágány	1001.8	1014.5	1270	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			
100	Szolnok			XXIII. sz. vágány	1002	1015.3	1330	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			50 - 64 - 76 - 132 - 135 - 77 - 67 - 49 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXII. sz. vágány	1002.5	1014.5	1200	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			50 - 84 - 100 - 118 - 95 - 81 - 71 - 37 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXX. sz. vágány	1002.9	1013.8	1090	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			64 - 70 - 138 és a 131 - 75 - 67 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXVIII. sz. vágány	1003	1013.8	1060	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			76 - 138 és a 133 - 77 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXX. sz. vágány	1033	1013.8	1060	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			70 - 82 - 140 és a 129 - 75 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXV. sz. vágány	1003.5	1014	1050	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			94 - 102 - 83 - 71 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXVI. sz. vágány	1003.5	1013.5	1000	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			102 - 83 sz. kitérők között
100	Szolnok			88. 92. sz. kitérők	1003.5	1004.2	70	20 (40)	0	2022.12.21 12:00	5-433/2022/MAV			
100	Szolnok			XXXIII. sz. vágány	1003.8	1014.2	1040	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			96 - 429 - 123 - 65 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXXII. sz. vágány	1003.8	1014.2	1040	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			82 - 96 - 148 - 125 - 65 - 49 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXXI. sz. vágány	1004	1013	900	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			118 - 95 sz. kitérők között
100	Szolnok			XXXV. - XXXII. vágányokban lévő kitérők kapcsolatokon (123 - 125 - 127 - 129 - 131 - 133 - 135 - 132 - 136 - 138 - 140 - 144 - 148. sz. kitérők)	1006	1009.9	100	5 (100)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV			
100	Szolnok			Posta csoska vágány	1012.2	1013.5	130	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			107 sz. kitérő - v.
100	Szolnok			48 - 37 - 15 - 13 - rpu. 605 sz. kitérők között	1014.5	1018.9	440	10 (40)	0	2011.12.15	B/22/912			
100	Szolnok			XXXVIII. sz. "Kihúzó" csoska vágány	1015.8	1023.4	10	10 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			
100	Szolnok			XXXX. sz. "Kihúzó" csoska vágány	1017.1	1023.4	630	10 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			35 - 27 - 25 sz. kitérő - v.
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	jobb vágány	Szolnoki 21. kitérő és KJ. jéző között	1016.5	1026.78	1028	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			19 - 11 - 605/1 sz. kitérő - v.
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	bal vágány	Szolnoki 21. kitérő és KJ. jéző között	1016.43	1025.89	889	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	jobb átlmenő fővágány	Szolnoki 23. kitérő és KJ. jéző között	1016.43	1017	57	20 (40)	0.5	2023.08.11 08:00	507-131/2023/MAV			
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	bal átlmenő fővágány	Szolnoki 23. kitérő és KJ. jéző között	1026.78	1028.99	321	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	bal átlmenő fővágány	Szolnoki 23. kitérő és KJ. jéző között	1026.89	1030.35	448	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szolnok	Szolnoki "E" elágazás	jobb vágány	Szolnoki 23. kitérő és KJ. jéző között	1028.99	1032	201	80 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Millér		jobb átlmenő fővágány	jobb vág.	1040	1043.08	129	10 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Millér		bal átlmenő fővágány	bal vág.	1043.97	1044.83	50	100 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Millér		bal átlmenő fővágány	6. kitérő	1061.22	1061.76	54	100 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Millér	Szajol	jobb vágány	jobb vágány	1063.28	1071	74	100 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Millér	Szajol	jobb vágány	jobb vágány	1063.28	1094	290	40 (120)	0	2024.01.09 16:00	314-0/2024			Csak tehervonatok részére. Kihúzó nincs.
100	Millér	Szajol	jobb vágány	jobb vágány	1071	1094	2300	100 (120)	0.5	2024.01.05 14:00	314-0/2024			Elemi esemény miatt. Tisza folyómagas árvízszintje miatt
100	Millér	Szajol	bal vágány	bal vágány	1062	1094	3200	80 (120)	1.4	2024.01.15 14:00	314-0/2024			Elemi esemény miatt. Tisza folyómagas árvízszintje miatt
100	Millér	Szajol	bal vágány	bal vágány	1065	1094	2900	40 (120)	0	2024.01.15 14:00	314-0/2024			Pályafelület csak tehervonatok részére. Tisza folyómagas árvízszintje miatt
100	Szajol		bal átlmenő fővágány	04. sz. vágány	1097.13	1110	1287	60 (120)	1.4	2023.12.10	34966/2022/MAV			Csak tehervonatok részére. Kihúzó nincs.
100	Szajol		bal átlmenő fővágány	III. sz. vágány	1094.27	1113	1900	60 (120)	1.6	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szajol		bal átlmenő fővágány	II. sz. vágány	1094.37	1110	1600	60 (120)	1.7	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Szajol			XV. sz. "szalár" kihúzó csoska vágány	3.6	10.6	700	5 (40)	0	2018.12.01	41522/2018/MAV			
100	Szajol			XIV. sz. "kihúzó" csoska vágány	4.55	7.75	320	20 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			17 sz. kitérő - v.
100	Szajol			XIII. sz. "Szabolc" kihúzó csoska vágány	1005	1096.2	90	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			14 sz. kitérő - v.
100	Szajol			"VVF" I. sz. vágány	1098	1101	400	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			2411 sz. kitérő -
100	Szajol			"VVF" II. sz. vágány	1096	1101	500	5 (40)	0	2015.12.13	59878-3/2015/MAV			
100	Szajol			VI. sz. vágány	1098.05	1107.9	985	10 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			
100	Szajol			VII. sz. vágány	1098.15	1107.85	920	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			
100	Szajol			VIII. sz. vágány	1088.2	1107.7	950	10 (40)	0	2010.12.11	B/22/892			
100	Szajol			IX. sz. vágány	1098.35	1107.55	920	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007			
100	Szajol			X. sz. vágány	1098.5	1108.2	70	10 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			
100	Szajol			XII. sz. "Katonai homok" csoska vágány	1099	1100.1	110	10 (40)	0	2018.12.08	41522/2018/MAV			30 sz. kitérő -
100	Szajol			VI	1102	1108	600	5 (10)	0	2022.07.21 09:15	FN			
100	Szajol			XI. sz. "Katonai homok" csoska vágány	1103	1108.21	321	10 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			45 sz. kitérő -
100	Szajol			XVI. sz. "PF" csoska vágány	1104	1106.26	226	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008			25 sz. kitérő - v.
100	Szajol			"AT" vágány	1109.9	1111.42	152	5 (40)	0	2016.12.15	FGY			1/II sz. kitérő - v.
100	Szajol			"M3" vágány	1113.8	1112	10	10 (120)	0	2016.12.15	FGY			1/II sz. kitérő - v.
100	Főrkészletközi elágazás		jobb átlmenő fővágány	X/2 sz. kitérő	1127.5	1128	50	100 (120)	0.3	2023.12.20 10:00	507-248/2023/MAV			
100	Karcag		jobb vágány	jobb vágány	1489	1490	100	100 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Karcag		jobb vágány	jobb vágány	1538	1540	200	100 (120)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV			
100	Karcag		jobb átlmenő fővágány	IV. jobb átlm.	1529	1529.5	50	20 (120)	2	2023.11.09 09:00	b.441 Mened F.			Csak a kitérő irányára érvényes a korlátozás
100	Piszapokádjány		II/A vág. a 14. és 26. sz. kitérők között	1773.8	1774.73	33	40 (60)	0	2022.12.11	b.531 Fróna László				
100	Piszapokádjány		II/A vág. a 26. és 40. sz. kitérők között	1774.73	1777	227	20 (60)	0	2022.12.11	b.531 Fróna László				
100	Piszapokádjány		VIII.	1775.21	1786.42	1121	10 (40)	0	2020.12.14	*			Érnett kitérők: 30.32.38.39.35.29.27	
100	Piszapokádjány		IX.	1775.21	1786.42	1121	10 (40)	0	2020.12.14	*			Érnett kitérők: 30.32.38.39.35.29.27 sz. kitérők	
100	Piszapokádjány		X.	1775.21	1786.42	1121	10 (40)	0	2020.12.14	*			Érnett kitérők: 30.32.45.35.29.27 sz. kitérők	
100	Piszapokádjány		XI.	1775.21	1786.42	1121	10 (40)	0	2020.12.14	*			Érnett kitérők: 30.34.45.35.29.27 sz. kitérők	
100	Piszapokádjány		XII.	1775.21	1786.42	1121	10 (40)	0	2020.12.14	*			Érnett kitérők: 30.41.37.29.27 sz. kitérők	
100	Kaba		XIV.	1869.11	1879.94	1083	10 (40)	0	2020.12.14	*			Érnett kitérők: 30.24.10. sz. kitérők	
100	Kaba		XIII.	1869.11	1879.94	1083	10 (40)	0	2020.12.14	*			Érnett kitérők: 30.28.18.14.12.10 sz. kitérők	

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágánszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M 105 többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megkezdés	Tényleges megkezdés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Csalézfutóút		IV. sz. vágány		2634,3	2643,68	938	20 (40)	0	2000.01.14				
100	Csalézfutóút	Nyíregyháza	bal vágány		2667,5	2668,5	100	80 (120)	0,6	2023.12.16 11:00	b.466-1 Szűcs L.			
100	Nyíregyháza		jobb átlmenő fővágány VI. vg.		2698	2707,7	970	40 (120)	2,1	1988.02.14	Gy.638-0223			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		jobb átlmenő fővágány VI. vg.		2707,7	2714,05	635	40 (120)	1,9	1988.02.14	*			szevényváltás: 2707+70=0+00 és a 2714+05 = 6+35 szevényváltás
100	Nyíregyháza		bal átlmenő fővágány VII. vg.		2698	2707,7	970	40 (120)	2,3	1988.02.14	Gy.638-0223			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		bal átlmenő fővágány VII. vg.		2707,7	2714,05	635	40 (120)	1,9	1988.02.14	*			szevényváltás: 2707+70=0+00 és a 2714+05 = 6+35 szevényváltás
100	Nyíregyháza		117Ú-121Ú-125Ú kitérők között		0	1	100	20 (40)	0	2023.09.13 09:30	b.321 Márk J.			
100	Nyíregyháza		17 sz. kitérő a 9., 7., 5A., 5., 3., 3I., 3I2., 3I3 kitérőre és összes összekötő vg.-ra		6	17	1100	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			
100	Nyíregyháza		IX. vg.		2698	2707,7	970	40 (40)	0	2013.12.10	*			
100	Nyíregyháza		IX. vg.		2698	2707,7	1505	40 (40)	0	2013.12.10	*			
100	Nyíregyháza		VIII. vg.		2698	2707,7	970	40 (40)	0	2013.12.10	*			
100	Nyíregyháza		2. kitérő		2698	2699	100	0 (40)	0	2017.05.29 11:26	*			
100	Nyíregyháza		20. sz. kitérő		2700	2701	100	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		24. sz. kitérő		2700	2701	100	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		34., 40., 50., 58. sz. kitérők		2700	2702	200	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		Tráger vg.		2700,65	2703,2	255	40 (120)	0	2013.12.10	*			
100	Nyíregyháza		XI. vg.		2701	2707,7	670	5 (40)	0	2022.12.11	b.505			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		26., 28. sz. kitérők		2701	2702	100	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		32. sz. kitérő		2701	2702	100	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		38., 42., 52. sz. kitérők		2701	2702	100	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		X. vg.		2701	2702	670	20 (40)	0	2015.12.13	2015/2016 állandó			
100	Nyíregyháza		38. kitérő		2701	2702	100	0 (40)	0	2017.05.29 11:22	*			
100	Nyíregyháza		XIII. kitérő		2701	2702	100	20 (40)	0	2021.01.08 11:00	b.4 Zomborszky, Helman Zs			Egyenes irányban
100	Nyíregyháza		XV. vg.		2701	2707,7	670	5 (40)	0	2022.12.11	b.505			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		46. sz. kitérő		2701,9	2702,15	25	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		52. sz. kitérőn kitérő irányban		2702	2703	100	5 (100)	0	2014.02.25	*			
100	Nyíregyháza		XVIII. vg.		2702	2707,7	570	10 (40)	0	1985.02.14	Gy.638-0223			
100	Nyíregyháza		XXIII. vg.		2702	2707,7	570	0 (20)	0	2012.03.21 15:30	b.108 Zomborszky			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		XII. vg.		2702	2707,7	670	20 (40)	0	2016.12.11	*			
100	Nyíregyháza		XIV. vg.		2702	2707,7	570	20 (40)	0	2016.12.11	*			
100	Nyíregyháza		XXIII. vg.		2702	2707,7	570	10 (40)	0	1985.02.14	Gy.638-0223			
100	Nyíregyháza		XXI. vg.		2702	2707,7	570	10 (40)	0	1985.02.14	Gy.638-0223			
100	Nyíregyháza		XXII. vg.		2702	2707,7	570	10 (40)	0	1985.02.14	Gy.638-0223			
100	Nyíregyháza		XX. vg.		2702	2707,7	570	10 (40)	0	1985.02.14	Gy.638-0223			
100	Nyíregyháza		KOK. vg.		2702	2707,7	570	10 (40)	0	1985.02.14	Gy.638-0223			
100	Nyíregyháza		52. kitérő		2702	2703	100	0 (40)	0	2017.05.29 11:20	*			
100	Nyíregyháza		GMPSZ II. vg.		2702	2703	100	0 (20)	0	2017.05.29 11:37	*			
100	Nyíregyháza		XVII. vg.		2702	2707,7	570	0 (40)	0	2017.05.29 11:37	*			
100	Nyíregyháza		GMPSZ I. vg.		2702	2703	100	0 (20)	0	2017.05.29 11:37	*			
100	Nyíregyháza		XVI. vg.		2702	2707,7	570	0 (40)	0	2017.05.29 11:37	*			
100	Nyíregyháza		54. sz. kitérő		2702,15	2702,41	26	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		64II. kitérő		2703	2704	100	0 (20)	0	2017.05.29 11:18	*			
100	Nyíregyháza		64I. kitérő		2703	2704	100	0 (20)	0	2017.05.29 11:17	*			
100	Nyíregyháza		62. kitérő		2703	2703,5	50	0 (40)	0	2017.05.29 11:27	*			
100	Nyíregyháza		I. vágány		2704	2706	200	20 (40)	0	2021.06.25 14:42	b.212 Ósz B.			
100	Nyíregyháza		II. vágány		2704	2705	100	20 (40)	0	2021.06.25 14:42	b.212 Ósz B.			
100	Nyíregyháza		III. vágány		2705	2706	100	20 (40)	0	2021.06.25 14:42	b.212 Ósz B.			
100	Nyíregyháza		XVI. vg.		2707	2708,7	200	0 (40)	0	2017.05.29 11:37	*			
100	Nyíregyháza		XVII. vg.		2707,7	2708,7	200	0 (40)	0	2017.05.29 11:37	*			
100	Nyíregyháza		XXIII. vg.		2707,7	2708,7	100	0 (20)	0	2012.03.21 15:30	b.108 ZGY			
100	Nyíregyháza		IX. vg.		2707	2710,2	250	40 (40)	0	2013.12.10	*			
100	Nyíregyháza		VIII. vg.		2707	2714,05	635	40 (40)	0	2013.12.10	*			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		V. vg.		2707,7	2713,05	535	40 (40)	0	2013.12.10	*			
100	Nyíregyháza		X. vg.		2707,7	2711	330	10 (40)	0	2015.12.13	*			
100	Nyíregyháza		XII. vg.		2707,7	2710	230	20 (40)	0	2016.12.11	*			
100	Nyíregyháza		XIV. vg.		2707,7	2710	230	20 (40)	0	2016.12.11	*			
100	Nyíregyháza		XIX. vg.		2707,7	2711	330	10 (40)	0	1985.02.14	*			
100	Nyíregyháza		bal átlmenő fővágány XVIII. vg.		2707,7	2711	330	10 (40)	0	1985.02.14	*			
100	Nyíregyháza		bal átlmenő fővágány XXII. vg.		2707,7	2711	330	10 (40)	0	1985.02.14	*			
100	Nyíregyháza		bal átlmenő fővágány XXIII. vg.		2707,7	2711	330	10 (40)	0	1985.02.14	*			
100	Nyíregyháza		bal átlmenő fővágány KOK. vg.		2707,7	2711	330	10 (40)	0	1985.02.14	*			
100	Nyíregyháza		bal átlmenő fővágány XX. vg.		2707,7	2711	330	10 (40)	0	1985.02.14	*			
100	Nyíregyháza		79, 83, 89, 95, 97. sz. kitérők		2707,7	2711	330	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		XI. vg.		2707,7	2711,05	335	5 (40)	0	2022.12.11	b.505			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		XV. vg.		2707,7	2713	630	5 (40)	0	2022.12.11	b.505			szevényváltás: 2707+70=0+00
100	Nyíregyháza		XIII. vg.		2707,7	2708,7	200	20 (40)	0	2022.12.11	b.505			
100	Nyíregyháza		83. sz. kitérő		2708,1	2708,6	50	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		81. sz. kitérő		2708,35	2708,65	50	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		71., 81., 85. sz. kitérők		2709,7	2710,7	100	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		85. kitérő		2709,7	2710,7	100	0 (40)	0	2017.05.29 11:12	*			
100	Nyíregyháza		81. kitérő		2709,7	2710,7	100	0 (40)	0	2017.05.29 11:24	*			
100	Nyíregyháza		87. sz. kitérő		2709,73	2710,01	28	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		67-87 közötti vg.		2710	2710,81	81	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		67. sz. kitérő		2710,53	2710,81	28	20 (40)	0	2013.12.11	*			
100	Nyíregyháza		13. kitérő		2714,64	2714,98	34	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			
100	Nyíregyháza		13-1 közötti vg.		2714,98	2716,11	112	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			
100	Nyíregyháza		I. kitérő		2716,11	2716,38	28	5 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	jobb vágány		5,29	26,6	100	120 (120)	1,2	2023.01.14	*			
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	jobb vágány		34	35	100	40 (100)	1,1	2024.01.11 05:10	b.22 NYárdi K			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	bal vágány		6,28	28,6	100	80 (120)	0	2023.01.14	*			
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	bal vágány		24	25	100	80 (120)	0,8	2019.08.30	b.116 Zomborszky Gy.			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	jobb vágány		28,6	76,28	100	60 (120)	0	2023.01.14	*			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Nyíregyháza	Sóstóhegyi elágazás	Sóstóhegy	bal vágány	35	36	100	60 (120)	1	2023.12.				

Vonat	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágánszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M. lés többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Kisvárdra			34. sz. kitérő	419	420	100	0 (10)	0 2015.07.03-09.06	b.193 Z.G.Y.	Pályahiba. Aljállítás avulás.			
100	Kisvárdra			36. sz. kitérő	421	422	100	20 (40)	0 2023.11.30-10.00	b.442 Mfandrák G.	Pályahiba. Műszaki állapot			A kitérő irány továbbra is kizárva.
100	Kisvárdra			38. sz. kitérő	421	422	100	20 (40)	0 2023.11.30-10.00	b.442 Mfandrák G.	Pályahiba. Műszaki állapot			Kitérő irány továbbra is kizárva.
100	Kisvárdra			7. kitérő III. vg.	425	426	100	20 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Kisvárdra			9. kitérő IV. vg.	425	426	100	20 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Kisvárdra	Fényeslitke	jobb vágány		427,68	487,35	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Kisvárdra	Fényeslitke	jobb vágány		444	445	100	80 (120)	0,8 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Kisvárdra	Fényeslitke	bal vágány		427,08	488,12	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Kisvárdra	Fényeslitke	bal vágány		441	442	100	60 (120)	0,6 2022.12.11	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Fényeslitke	Fényeslitke	jobb átmenő fővágány	IV	487,35	501,73	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Fényeslitke	Fényeslitke	jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb átmenő fővágány	489	490	100	60 (120)	1 2017.12.10	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Fényeslitke	Fényeslitke	jobb átmenő fővágány	III	485,12	500,28	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Fényeslitke	Fényeslitke	jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	489	490	100	10 (40)	0 2013.12.29	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Fényeslitke	Komoró	bal vágány		500,28	528,46	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Fényeslitke	Komoró	jobb vágány		501,73	529,24	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Komoró			III	529,24	544,76	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Komoró			III jobb átm. vg.	537	539	800	80 (120)	0,8 2023.04.25 13.00	b.118.Lippai T.	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Komoró			II	528,46	546,6	100	60 (120)	0 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Komoró			II. vg.	532	533	100	80 (120)	0,6 2023.01.14 12.35	b.14 Szeplaki S.	Pályahiba. Műszaki áll.			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Komoró			II. vg.	532,64	542,19	955	20 (40)	0 2018.12.09	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Komoró			VII	532,64	542,19	955	20 (40)	0 2018.12.09	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Komoró			VI. sz. vágány	533	542	900	5 (40)	0 2001.03.27	619-45/2000	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Komoró			17. 21. 27. kitérő	540	543	300	10 (120)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Komoró	Tuzsér	bal vágány		546,6	575,41	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Komoró	Tuzsér	jobb vágány		544,76	574,64	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Tuzsér			II	575,41	588,54	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Tuzsér			II. sz. bal átm. fővágány	576	577	100	60 (120)	1 2017.12.10	*	Geometria miatt. pályageometria torzulás miatt			
100	Tuzsér			III	574,64	588,54	100	60 (120)	0 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Tuzsér			V. vágány	577	586	900	10 (40)	0 2017.12.10	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Tuzsér			VI. vg.	577	596	1900	5 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Tuzsér			VII. sz. vágány	578,38	585,02	666	0 (40)	0 2007.10.28 11.30	Tel.Farkas	Pályahiba. A kitérő műszaki állapota			
100	Tuzsér			IX. vg.	578,68	584,91	623	0 (5)	0 2017.05.29-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			623 vg/fm.hosszban
100	Tuzsér			IX. vg.	579,04	584,91	587	0 (5)	0 2017.05.30-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			587 vg/fm.hosszban
100	Tuzsér			33 sz.kitérő	584,57	584,91	34	0 (5)	0 2017.05.30-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Riszárva teljes hosszban
100	Tuzsér			22.sz.kitérő	584,93	585,19	26	0 (5)	0 2017.05.30-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Riszárva teljes hosszban
100	Tuzsér			31.sz.kitérő	585,04	585,3	29	0 (5)	0 2017.05.30-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Riszárva teljes hosszban
100	Tuzsér			Csonka vg.	585,19	587,6	241	0 (5)	0 2017.05.30-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			33.sz.kit.előtti csonka 241 vg/fm.hosszban
100	Tuzsér			IV. vg. 15. 17. Ht.	585,5	586,5	1900	10 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Tuzsér			Vágány hőmérsék.	587	588	100	0 (40)	0 2009.12.29 09.43	Tel.Márton A.	Pályahiba. Felújítvány avulás			
100	Tuzsér			7.sz.kitérő	587,09	587,35	26	0 (5)	0 2017.05.30-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Kizárva teljes hosszban
100	Tuzsér			Mérfleg csomka	587,84	593,04	520	0 (5)	0 2017.05.30-09-43	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Tuzsér	Zahony-Rendező			593,04	598,63	100	60 (120)	1 2023.01.14	*	Pályahiba. Műszaki áll.			Csak tehervonatra érvényes, kizárva nincs. A 60 km/h-nál kisebb kori. a tehervonatra is érvényes.
100	Tuzsér	Zahony-Rendező			612	625	1300	80 (120)	0,9 2023.12.14 13.30	b.467 Orbán Cs.	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			MAVAG VI.	4,2	7,84	364	0 (40)	0 2020.10.16 14.30	b.252 Bety Cs.	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			MAVAG 304-306. kit. és a közötti lévő vg.	6,78	7,04	28	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			303/1.30/3 sz.kitérők
100	Zahony-Rendező			MAVAG 306. kitérő után XXXII. vg.	6,78	11,02	426	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			MAVAG 306.kit. után XXXI. vg.	6,78	9,66	290	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			MAVAG 302-304. kit. és a közötti lévő vg.	7,04	8,04	100	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			MAVAG 304.kitérő után XXXII. vg.	7,04	12,04	500	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			MAVAG 302.kit.	8	8,3	30	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			Fólrány
100	Zahony-Rendező			MAVAG 302. kitérő után lévő csonkvágány	8,04	8,4	36	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			MAVAG VII. sz. vágány a vágányzáró fókuszpótlót számítól 60m	12,73	13,33	60	0 (40)	0 2014.10.09-46	b.264 Bety Cs.	Pályahiba. Műszaki áll.			Kitérő irány
100	Zahony-Rendező			MAVAG 313.kit.	27	27,42	42	0 (5)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			XXVII. sz. vg.	33	34	100	10 (40)	0 2005.04.01 11.50	Gy.1546-50032/2005 B.29	Pályahiba. Műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			csavardó VI. vg. 842.kit.	620	621	100	10 (40)	0 2019.02.29 11.40	b.412 Széplaki Sándor pm.	Pályahiba. Új sínvezetést utasít			
100	Zahony-Rendező			874. - 884. sz. kitérők közötti vágány	626	628	200	5 (40)	0 2013.09.02-07-40	b.423 Mártha Pál	Pályahiba. A pálya műszaki állapota			2014.04. hó
100	Zahony-Rendező			817. - 888. sz. kitérők közötti az O VII. vágány	627	633	600	5 (20)	0 2013.10.31 11.50	B.511	Pályahiba. Felúj. műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			886. - 891. sz. kitérők közötti vágány (700-as normál vágány)	627	635	600	5 (40)	0 2014.10.11 11.38	B.511	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Zahony-Rendező			888. sz. kitérő	627	628	100	5 (20)	0 2013.10.31 11.50	B.511	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			872.kitérő	627	628	100	0 (40)	0 2018.02.21 12.05	b.30 Eszenyi J.	Pályahiba. Kitérő műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			átjáró	627	629	200	10 (40)	0 2013.03.29 17.52	Lukács István	Pályahiba.			
100	Zahony-Rendező			OVIII. vg.	626,22	632,2	388	0 (10)	0 2015.06.09 11.11	b.157 Zomborszky	Pályahiba. Aljállítás romlás			817-888.kitérők között
100	Zahony-Rendező			898.sz.kit.	629,29	629,87	28	0 (40)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
100	Zahony-Rendező			813. sz. kitérő	630	634	400	5 (20)	0 2013.10.31 11.50	B.511	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			817. sz. kitérő	630	634	400	5 (20)	0 2013.10.31 11.50	B.511	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			815. sz. kitérő	630	634	400	5 (20)	0 2013.10.31 11.50	B.511	Pályahiba. Kitérők műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			813. sz. kitérő után a Gazdffejtő O X. vágány	633	636	300	5 (20)	0 2013.10.31 11.50	B.511	Pályahiba. Felúj. műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			813. - 815. sz. kitérők közötti vágány	633	636	300	5 (40)	0 2014.01.19 11.21	B.511	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Zahony-Rendező			813. sz. kitérő után a Gazdffejtő O XI. vágány	633	636	300	5 (20)	0 2013.10.31 11.50	B.511	Pályahiba. Felúj. műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			458. sz. kitérő	634	635	100	10 (40)	0 2017.05.29 14.01	*	Pályahiba. Műszaki állapota			
100	Zahony-Rendező			I. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0 2005.07.31 18.00	Tel. (Farkas)	Pályahiba. A kitérő műszaki állapota miatt (csoréplend), további intézkedésig.			
100	Zahony-Rendező			XXI. sz. vg.	635	647	1200	5 (40)	0 2014.01.19 11.32	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Zahony-Rendező			XVI. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0 2015.06.08 10.37	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
100	Zahony-Rendező			III. sz. vg.	635	645	1000	10 (40)	0 2005.07.31 18.00	Tel.	Pályahiba. A felújítvány állapota miatt			
100	Zahony-Rendező		</											

Vonal	Átlomás -tól	Átlomás -ig	Vágány	Vágánszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M 105 többlet	Eltérítés	Eltérítés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100	Záhony		IX. sz. vágány		654	660	600	10 (40)	0	2001.03.27	G19-45/2000			
100	Záhony		X. sz. vágány		654	660	600	10 (40)	0	2001.03.27	G19-45/2000			
100	Záhony		Átlomás IX. vg.		654,09	659,04	495	0 (40)	0	2017.05.29 14:01	*			29-42 sz.kit.között 545.vg/1m
100	Záhony		Átrakó XVI. vg.		654,5	655,92	142	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			108 sz. kit. után 487.vg/1m
100	Záhony		114-117. átszelés		655,43	656	57	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Teljes hosszban
100	Záhony		114.sz.kit.		655,43	655,99	26	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Kitérő
100	Záhony		115.sz.kit.		655,43	655,99	26	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Kitérő
100	Záhony		115-116. átszelés		655,43	656	57	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Teljes hosszban
100	Záhony		Átlomás X. vg.		655,61	659,26	365	0 (40)	0	2017.05.29 14:01	*			31-42.sz.kit.között 545.vg/1m.-42.sz.kit.felől 180.vg/1m járható 5 km/h-val
100	Záhony		116.sz.kit.		656,07	656,35	28	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Kitérő
100	Záhony		117.sz.kit.		656,07	656,35	28	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Kitérő
100	Záhony		25. sz. kitérő		658	660	200	10 (40)	0	2015.04.09 14:00	b. 81 sz. tévrat			
100	Záhony		29. sz. kitérő		658	660	200	10 (40)	0	2015.04.09 14:00	b. 81 sz. tévrat			
100	Záhony		23. sz. kitérő		658	660	200	10 (40)	0	2015.04.09 14:00	b. 81 sz. tévrat			
100	Záhony		19. sz. kitérő		658	660	200	10 (40)	0	2015.04.09 14:00	b. 81 sz. tévrat			
100	Záhony		31.sz.kitérő		659,29	659,54	26	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Kitérő
100	Záhony		3. sz. kitérő		660,58	662,07	129	20 (40)	0	2013.12.17 13:06	*			
100	Záhony		11. sz. kitérő		660,58	662,07	129	20 (40)	0	2013.12.17 13:06	*			
100	Záhony		17. sz. kitérő		660,58	662,07	129	20 (40)	0	2013.12.17 13:06	*			
100	Záhony		XXV. vg.		661,35	662,82	147	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			7.sz.kit. után 150.vg/1m
100	Záhony		XXV. vg.		661,35	662,25	90	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			7.sz.kit. után 90.vg/1m
100	Záhony		7.sz.kit.		661,35	661,61	26	0 (5)	0	2017.05.29 14:01	*			Kitérő
100	Záhony	Záhony OH			663,5	674	850	50 (90)	0,3	2021.12.11	352312021MAV			
100	Összes korlátolás: 584 db						Hossz (m): 278862	Ml. tő. (p): 183,4						Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
100c	Mezőzombor	Tarcal			47 110	6300	60 (120)	4,1	2022.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Tarcal			IV. sz. átmenő fővágány	110 127	1700	60 (120)	1,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	<b>Tarcal</b>			<b>IV. átmen. fvg</b>	<b>115 116</b>	<b>100</b>	<b>100 (120)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.12.21 14:35</b>	<b>b.478 Tóth Sz.</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot romlás</b>			
100c	<b>Tarcal</b>			<b>I. sz. vágány</b>	<b>112 117</b>	<b>500</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2015.04.21 13:55</b>	<b>b.87 ZGY</b>	<b>Pályahiba. *</b>			
100c	Tarcal	Tokaj			127 167	4000	60 (120)	2,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Tokaj			III. sz. átmenő fővágány	167 179	1200	60 (120)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Tokaj			V. sz. vágány	168 177	900	10 (40)	0	2013.12.10	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
100c	Tokaj			II. sz. vágány	168 177	900	30 (40)	0	2013.12.10	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
100c	Tokaj			I. sz. vágány	168 177	900	20 (40)	0	2007.11.01	Gy.2543-258/2007	Pályaállapot. műszaki állapot			
100c	Tokaj			IV. vg.	168 177	900	20 (40)	0	2021.12.11	b.291 Z.GY	Pályaállapot. Mérővonal hiányosságok.			
100c	Tokaj	Rakamaz			164 187	2300	40 (120)	3,6	2022.12.11	*	Egyéb ok. Önkormányzati megkeresés alapján. Zajcsökkentés céljából.			Csak tehervonatok részére 21:00-05:00 között éjszakánként. A sebességkorlátozás NINCS kitérve !
100c	Tokaj	Rakamaz			179 187	800	60 (120)	1,3	2022.12.11	*	Alépitmény állapota. sárosodás			
100c	Tokaj	Rakamaz			179 230	5100	60 (120)	3,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Tokaj	Rakamaz			187 211	2400	80 (120)	1,2	2023.01.11	*	Egyéb ok. *			
100c	<b>Tokaj</b>	<b>Rakamaz</b>			<b>225 226</b>	<b>100</b>	<b>100 (120)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.12.21 13:50</b>	<b>b.478 Tóth Sz.</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot romlás</b>			
100c	Rakamaz			III. sz. átmenő fővágány	230 240	1000	60 (120)	1,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Rakamaz	Görögszállás			240 335	9500	60 (120)	5,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Görögszállás			III. sz. átmenő fővágány	335 347	1200	60 (120)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Görögszállás			VI. sz. vágány	336 345	900	10 (40)	0	2013.12.10	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
100c	Görögszállás			V.	336 345	900	20 (40)	0	2019.12.10	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100c	Görögszállás	Nyírtelek			347 399	5200	60 (120)	3,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Nyírtelek			III. sz. átmenő fővágány	399 411	1200	60 (120)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	<b>Nyírtelek</b>			<b>III. vg.</b>	<b>401 402</b>	<b>100</b>	<b>80 (120)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.12.20 09:40</b>	<b>b.474 Kozma M B</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot romlás</b>			
100c	Nyírtelek	Nyíregyháza-Északi kitérő			411 456	4500	60 (120)	3,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	<b>Nyírtelek</b>	<b>Nyíregyháza-Északi kitérő</b>			<b>448 449</b>	<b>100</b>	<b>80 (120)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.12.20 09:40</b>	<b>b.474 Kozma M B.</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot romlás</b>			
100c	Nyíregyháza-Északi kitérő			II. sz. átmenő fővágány	456 468	1200	60 (120)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	Nyíregyháza-Északi kitérő			I. sz. vágány	457 466	900	30 (40)	0	2013.12.10	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
100c	Nyíregyháza-Északi kitérő			IV.	457 466	900	10 (40)	0	2019.12.10	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
100c	Nyíregyháza-Északi kitérő	Nyíregyháza			468 488	2000	60 (120)	1,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
100c	<b>Összes korlátozás: 29 db</b>				<b>Hossz (m): 57700</b>			<b>Mi. tő. (p): 41,9</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
101	Püspökladány			II.	1059,57	1076,31	1674	80 (100)	0	2014.12.14	*	Geometria miatt. Sebesség nem emelhető bejáratú ívsugar mértéke miatt		1059+57 (101.vv.)=1775+25 (100.vv.K2 jelző)
101	Berettyóújfalu			III. vg	1389,5	1398,99	949	20 (40)	0	2022.01.28	b.453	Pályaállapot. műszaki állapot		8. sz. kit. eleje - 3. sz. kit. eleje között
101	Berettyóújfalu			IV. vg	1389,5	1398,99	949	20 (40)	0	2022.01.28	b.453	Pályaállapot. műszaki állapot		8.sz. kit. eleje - 3. sz. kit. eleje között
101	Biharkeresztes			IV. átmenő fővágány	1557,97	1572,7	1473	80 (100)	0,5	2021.05.10	b.453	Pályaállapot. Műszaki állapot		
101	Biharkeresztes			VI.	1559,95	1568,12	817	10 (40)	0	2022.12.11	b.453	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 12, 11. sz. kitérők
101	Biharkeresztes			IX. vg.	1559,95	1568,12	817	10 (40)	0	2022.12.11	b.453	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 12, 14, 18, 17, 15, 13, 11. sz. kit.
101	Biharkeresztes			VIII. vg.	1559,95	1568,12	817	10 (40)	0	2022.12.11	b.453	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 12, 14, 18, 20, 11, 13, 15 sz. kit.
101	Biharkeresztes			X. vg.	1559,95	1568,12	817	10 (40)	0	2022.12.11	b.453	Pályaállapot. műszaki állapot		Érintett kitérők: 12, 14, 18, 17, 15, 13, 11 sz. kit.
<b>101</b>	<b>Biharkeresztes</b>			<b>IX. vg.</b>	<b>1560</b>	<b>1567</b>	<b>700</b>	<b>0 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 13:26</b>	*	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>		<b>Vágány mellett anyaghalom tárolás, átépítésből bontott anyag szállítása, bontása.</b>
101	Biharkeresztes	Biharkeresztes OH.			1572,7	1617,86	4516	80 (100)	1	2013.12.10	b.453	Pályaállapot. Műszaki állapot		
<b>101</b>	<b>Összes korlátozás: 10 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>13529</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>1,5</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
102	Kál-Kápolna ipvk.	Erdőtelek			572	573	100	40 (60)	0,4	2020.12.14	*			Pályaállapot. Az útátjáró műszaki állapotának romlása
102	Kál-Kápolna ipvk.	Erdőtelek			600	601	100	40 (60)	0,4	2020.12.14	*			Pályaállapot. Az útátjáró műszaki állapotának romlása
102	<b>Erdőtelek</b>			<b>III.vg.</b>	<b>619,52</b>	<b>623,86</b>	<b>434</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2016.07.12 12:00</b>	<b>b.170 Sass I.</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
102	<b>Erdőtelek</b>			<b>I.vg.</b>	<b>619,87</b>	<b>623,5</b>	<b>363</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2016.07.12 12:00</b>	<b>b.170 Sass I.</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
102	Heves			II.	707	710	300	40 (60)	0,5	2020.12.14	*			Pályaállapot. műszaki állapot
102	Heves			6-os kitérő	703	704	100	40 (40)	0	2015.02.17 10:40	b.34 Szm Kj			Pályahiba. műszaki állapot
102	Heves	Tarnaszentmiklós			718	719	100	40 (60)	0,4	2024.01.10 12:00	b.14 Vízeleti Zs.			Pályahiba. Pályaállapot romlás
102	Heves	Tarnaszentmiklós			741	742	100	40 (60)	0,4	2023.07.19 10:00	b.252, Özse S.			Pályahiba. Utátjáró műszaki állapotának romlása.
102	Heves	Tarnaszentmiklós			790	797	700	40 (60)	0,6	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001			Pályaállapot. műszaki állapot
102	Tarnaszentmiklós			<b>I.vg.</b>	<b>797,36</b>	<b>802,6</b>	<b>524</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2016.07.12 12:00</b>	<b>b.170 Sass I.</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
102	Tarnaszentmiklós	Kisköre			815	845	3000	40 (60)	1,8	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			Pályaállapot. műszaki állapot
102	Tarnaszentmiklós	Kisköre			818	844	2600	20 (60)	5,9	2024.01.10 12:00	b.15 Vízeleti			Pályahiba. Pályaállapot romlás
102	Tarnaszentmiklós	Kisköre			844	849	500	40 (60)	0,5	2024.01.10 12:00	b.15 Vízeleti			Pályahiba. Műszaki állapot romlás
102	Tarnaszentmiklós	Kisköre			866	870	400	40 (60)	0,5	2024.01.10 12:00	b.16 Vízeleti			Pályahiba. Pályaállapot romlás
102	Kisköre			9.kitérő	891,45	891,73	28	0 (60)	0	2024.01.11 13:00	b.24 Vízeleti Zs.			Pályahiba. pályaállapot romlás
102	Kisköre	Abádszalók			917	1001	8400	40 (60)	4,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaállapot. Tisza-híd állapota, pálya állapot
102	Kisköre	Abádszalók			927	928	100	20 (60)	0,9	2023.05.22 15:00	b.161 Balogh G.			Pályahiba. pályaállapot romlás
102	Kisköre	Abádszalók			925	927	200	20 (80)	1,9	2024.01.09 12:00	b.003 távirat Vízeleti Zs			Pályahiba. pálya állapotának romlása miatt
102	Kisköre	Abádszalók			940,5	941,5	100	10 (60)	1,6	2022.10.05 14:00	b.391 Özse S			Pályahiba. műszaki állapot
102	Abádszalók			<b>I.vg.</b>	<b>959,97</b>	<b>965,25</b>	<b>528</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2016.07.10 12:00</b>	<b>b.170 Sass I.</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
102	Abádszalók			<b>III.vg.</b>	<b>960,25</b>	<b>964,97</b>	<b>472</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2016.07.12 12:00</b>	<b>b.170 Sass I.</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
102	Abádszalók	Kunhegyes			1033	1050	1700	40 (60)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaállapot. pályaállapot romlás
102	Abádszalók	Kunhegyes			984,5	987,5	300	20 (60)	1,3	2023.10.16 10:00	b.364 Sass I.			Pályahiba. pályaállapot romlás miatt.
102	Abádszalók	Kunhegyes			1011	1027	1600	40 (60)	1,1	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			Pályaállapot. műszaki állapot
102	Abádszalók	Kunhegyes			1011	1029	1800	20 (60)	4,3	2023.10.06 10:00	b.349 Vízeleti			Pályahiba. Pályaállapot romlás
102	Kunhegyes			II.	1075	1084	900	40 (60)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaállapot. műszaki állapot
102	Kunhegyes	Kenderes			1195	1203	800	40 (60)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaállapot. pályaállapot romlás
102	Kenderes	Kisújszállás			1242,74	1243,74	100	40 (80)	0,8	2023.06.14 12:00	b.205 Sass I.			Karbantartási munka. forgalomba helyezés
102	Kenderes	Kisújszállás			1253	1261,5	850	40 (80)	1,4	2024.01.09 10:00	b.004 Vízeleti Zs			Pályahiba. pálya állapotának romlása
102	Összes korlátozás: 29 db				Hossz (m):		27199	Mi. tö. (p):	31,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
103	Karcag	Kunmadaras			6 176	17000	30 (60)	17,5	2014.12.14	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
103	Karcag	Kunmadaras			6 8	200	40 (60)	0,4	2015.12.13	2015/2016. állandósítva	Egyéb ok. Karcag állomásra történő behaladás és kihaladás csak kitérő irányban lehetséges a 4. sz. kitérőn amelyen az engedélyezett sebesség max 40 km/h			Karcag felől előjelző nincs.
103	Karcag	Kunmadaras			40 45	500	40 (60)	0,5	2013.12.15	26814-10/2013	Egyéb ok. íves vonalvezetés, a rálátás nem biztosítható folyamatosan 200m távolságról			
103	Kunmadaras			II. átmenő fővg.	176 185	900	30 (60)	1,4	2014.12.14	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
103	Kunmadaras			III. vg.	177 184	700	20 (40)	0	2016.12.11	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
103	Kunmadaras	Tiszaszentimre			185 270	8500	30 (60)	9	2014.12.14	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
103	Tiszaszentimre			III. átmenő fővg.	270 277	700	30 (60)	1,2	2014.12.14	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
103	<b>Tiszaszentimre</b>			<b>I. vg</b>	<b>270 277</b>	<b>700</b>	<b>0 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2013.12.10 15:48</b>	*	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			
103	<b>Tiszaszentimre</b>			<b>II. vg</b>	<b>270 277</b>	<b>700</b>	<b>0 (60)</b>	<b>0</b>	<b>2013.12.10 15:48</b>	*	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			
103	Tiszaszentimre	Tiszaszőlős			277 352	7500	30 (60)	8	2014.12.14	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
103	Tiszaszentimre	Tiszaszőlős			288 304	1600	40 (60)	1,1	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001	Pályaállapot. műszaki állapot			
103	Tiszaszőlős			II. átmenő fővg.	352 358	600	30 (60)	1,1	2014.12.14	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
103	<b>Tiszaszőlős</b>			<b>I. vg.</b>	<b>353 356</b>	<b>300</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2012.01.04 10:30</b>	<b>B.3.</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			
103	Tiszaszőlős			III. vg.	353 356	300	10 (40)	0	2016.12.11	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
103	Tiszaszőlős	Tiszafüred			356 360	400	40 (60)	0,5	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001	Pályaállapot. íves pályaszakaszon elhelyezkedő útátjáró, melyre a rálátás nem biztosítható folyamatosan 200 m-ről.			
103	Tiszaszőlős	Tiszafüred			358 441	8300	30 (60)	8,8	2014.12.14	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
103	Tiszaszőlős	Tiszafüred			435 441	600	40 (60)	0,6	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001	Egyéb ok. Tiszafüred felől Karcag felé kihaladva a 439+67 hm szelvényű jelzőnek előjelzője nincs. Ívsugar mértéke miatt sebesség nem emelhető.			Tiszafüred felől előjelző nincs
<b>103</b>	<b>Összes korlátozás: 17 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>49500</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>50,1</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
105	Debrecen	Nagycsere			79 80	100	60 (80)	0,4	2023.10.18 12:05	b.369 Bagi Béla	Pályahiba. AT hegesztés felhevedezése			
105	Nagycsere			III. vg.	112 113	100	60 (80)	0,4	2022.04.04 10:40	b.122 Benkő F.	Pályahiba. műszaki állapot			
105	Nagycsere			I. vg.	101 112	1100	10 (40)	0	2014.12.14 00:00	*	Pályahiba. műszaki állapot			
105	Vámspércs			IV. vg.	197 207	1000	10 (40)	0	2022.12.11	*	Pályaalapot. műszaki állapot			
105	Vámspércs	Nyírábrány			196,61 307,45	11084	30 (80)	14,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére! Kítűzve nincs!
105	Vámspércs	Nyírábrány			209 219	1000	40/60 (80)	1,5	2023.01.11	*	Pályaalapot. motorvonatok részére 60 km/h; műszaki állapot			
105	Vámspércs	Nyírábrány			219 236	1700	40 (80)	2	2023.01.11	*	Pályaalapot. műszaki állapot			
105	Vámspércs	Nyírábrány			236 289,19	5319	40/60 (80)	4,7	2007.12.09	P-2808-4/2007	Pályaalapot. műszaki állapot			
105	Nyírábrány			V. vg.	290 300	1000	5 (40)	0	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001	Pályaalapot. műszaki állapot			
105	Nyírábrány			I/A vágány	291 294	300	0 (5)	0	2019.07.04 15:00	b.217 Madar J	Pályahiba. műszaki állapot			
105	Nyírábrány	Nyírábrány OH.		III. átmenő fővágány	289,19 307,45	1826	40 (80)	2,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. műszaki állapot			
105	Összes korlátozás: 11 db				Hossz (m):	24529	Mi. tö. (p):	26	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
106	Debrecen			2. sz. kitérő	6 7	100	40 (60)	0,4	2022.12.11	*	Egyéb ok. pályageometriai adottságok miatt sebesség nem emelhető			D vágányút a kezdőpont felől
106	Debrecen	Debrecen 21/22. sz. ipvk.			6 21	1500	20 (60)	3,7	2014.05.08	Gy.638-0014/2001. Ugrai T. pm.	Pályaállapot. romlás			Csak tehervonatok részére 30km/h! Kitűzve nincs. Az egész állomásközpont érvényes!
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.			1	21 22	100	15 (60)	1,2	2014.05.08	Gy.638-0014/2001. Ugrai T. pm.	Pályaállapot. Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő			Csak tehervonatok részére 30km/h! Kitűzve nincs. Az egész állomásközpont érvényes.
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			80 96	1600	40 (60)	1,1	2022.12.11	b.192 Fekete Péter fpm.	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	<b>Debrecen 21/22. sz. ipvk.</b>	<b>Sáránd</b>			<b>96 110</b>	<b>3000</b>	<b>40 (60)</b>	<b>1,8</b>	<b>2022.05.30 11:50</b>	<b>b.192 Fekete P.főpm.</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			120 123	300	40 (60)	0,5	2022.12.11	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	Debrecen 21/22. sz. ipvk.	Sáránd			22 121	9900	20 (60)	20,5	2014.05.08	Gy. 638-2001/0014. Ugrai T. pm.	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére 20km/h, Kitűzve nincs. Az egész állomásközpont érvényes!
106	Sáránd			III. átmenő fővg.	121 128	700	20 (60)	2,1	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs. Szelvényváltás: 125+83=0+00
106	Sáránd			IV. vg.	123 127	400	10 (40)	0	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001	Pályaállapot. műszaki állapot			Tengelyterhelés korlátozás 18,5 tonna
106	Sáránd	Derecske			3 61	5800	20 (60)	12,3	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	Derecske			II. átmenő fővg.	61 69	800	20 (60)	2,3	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	<b>Derecske</b>			<b>I. vg.</b>	<b>63,62 67,69</b>	<b>407</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 13:52</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
106	Derecske			III.vg.	64,4 67,6	320	5 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	<b>Derecske</b>	<b>Konyár</b>			<b>82,43 104</b>	<b>2157</b>	<b>40 (60)</b>	<b>1,4</b>	<b>2023.12.12 12:30</b>	<b>b.466 Szabó J.B.</b>	<b>Pályahiba. pályáallapot</b>			
106	<b>Derecske</b>	<b>Konyár</b>			<b>104 145</b>	<b>4100</b>	<b>20 (60)</b>	<b>8,9</b>	<b>2023.12.12 12:30</b>	<b>b.466 Szabó J.B.</b>	<b>Pályahiba. pályáallapot</b>			
106	Derecske	Konyár			69 150	8100	20 (60)	16,9	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	Derecske	Konyár			145 165	8257	40 (60)	4,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	Konyár			III. átmenő fővg.	150 160	1000	20 (60)	2,7	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	<b>Konyár</b>			<b>I. vg.</b>	<b>156,25 158,78</b>	<b>253</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 13:54</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
106	<b>Konyár</b>	<b>Pocsaj-Esztár</b>			<b>161 162</b>	<b>100</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.10.19 12:00</b>	<b>b.370 Szabó J.B.</b>	<b>Pályahiba. pályáallapot romlás</b>			<b>pályáallapot romlás</b>
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			223 228	500	50 (60)	0,2	2023.12.19	b.472	Pályaállapot. pályáallapot romlás			
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			160 273	11300	20 (60)	23,3	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			190 223	3300	40 (60)	1,9	2022.12.11	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	Konyár	Pocsaj-Esztár			261 277	3600	40 (60)	2,1	2022.12.11	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	Pocsaj-Esztár			III. átmenő fővg.	273 277	400	20 (60)	1,5	2015.01.05	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			277 324	4700	20 (60)	10,1	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	Pocsaj-Esztár	Kismarja			277 327	5000	40 (60)	2,8	2022.12.11	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	<b>Pocsaj-Esztár</b>	<b>Kismarja</b>			<b>307 311</b>	<b>400</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.10.09 12:21</b>	<b>b.256 SZabó J B</b>	<b>Pályahiba. pálya műszaki állapota</b>			
106	Kismarja			III. átmenő fővg.	324 332	800	20 (60)	2,3	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	Kismarja			II. vg.	327 332	500	40 (60)	0,5	2022.12.11	*	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	<b>Kismarja</b>			<b>I. vg.</b>	<b>327,48 331,13</b>	<b>365</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 13:56</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
106	Kismarja	Nagykerek			332 386	5400	20 (60)	11,5	2014.05.08	*	Pályaállapot. műszaki állapot			Csak tehervonatok részére, kitűzve nincs.
106	Kismarja	Nagykerek			332 388	5200	40 (60)	2,9	2022.12.11	b.356	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	Nagykerek			II. átmenő fővg.	388 392,16	616	20 (20)	0	2022.12.11	b.356	Pályaállapot. műszaki állapot			
106	<b>Nagykerek</b>			<b>IV. vg.</b>	<b>386,86 389,99</b>	<b>313</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 14:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
106	<b>Nagykerek</b>			<b>I. vg.</b>	<b>388,56 390,7</b>	<b>214</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 13:58</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
106	Összes korlátozás: 36 db				Hossz (m):		91502	Mi. tö. (p):	141,1	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
107	Sáránd	Hosszúpályi			128 201,9	7390	0 (60)	0	2023.01.11	*	Pályaállapot. Pálya műszaki állapota			
107	Hosszúpályi		II. vg.		201,9 223,9	2200	0 (60)	0	2023.01.11	*	Pályaállapot. Pálya műszaki állapota			
<b>107</b>	<b>Hosszúpályi</b>		<b>I. vg.</b>		<b>210,55 213,68</b>	<b>313</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 14:05</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
107	Hosszúpályi	Monostorpályi			223,9 243,07	1917	0 (60)	0	2023.01.11	*	Pályaállapot. Pálya műszaki állapota			
107	Monostorpályi		II. vg.		243,07 253,56	1049	0 (60)	0	2023.01.11	*	Pályaállapot. Pálya műszaki állapota			
<b>107</b>	<b>Monostorpályi</b>		<b>I. vg.</b>		<b>247,33 249,37</b>	<b>204</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 14:07</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
107	Monostorpályi	Létavértes			253,56 321,89	6833	0 (60)	0	2023.01.11	*	Pályaállapot. Pálya műszaki állapota			
107	Létavértes		II. vg.		321,89 324	211	0 (60)	0	2023.01.11	*	Pályaállapot. Pálya műszaki állapota			
<b>107</b>	<b>Létavértes</b>		<b>I. vg.</b>		<b>325,19 328,02</b>	<b>283</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 14:08</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>			<b>Vágány műszaki állapota miatt</b>
<b>107</b>	<b>Összes korlátozás: 9 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>20400</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Eltérítés	Eltérítés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
108	Tócsóvölgy	Macs-Ipari Park			70	73	300	60 (80)	0,4	2023.06.11	b.198			csak Tócsóvölgy felől
108	Macs	Balmazújváros			122	131	900	50 (80)	0,9	2024.01.09 13:30	b.012 Simon G			szelvényváltás után 164+00 = 122+26
108	Macs	Balmazújváros			131	142,5	1150	40 (80)	1,6	2024.01.09 13:30	b.012 Simon G			szelvényváltás után 164+00 = 122+26
108	Macs	Balmazújváros			142,5	157	1450	50 (80)	1,2	2024.01.09 13:30	b.012 Simon G			szelvényváltás után 164+00 = 122+26
108	Macs	Balmazújváros			158,97	219,5	6053	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs. Macs 1 sz kitérő elejétől Balmazújvárosig az új szelvényezés szerint
108	Macs	Balmazújváros			171,5	173,5	200	50 (80)	0,6	2024.01.09 12:00	b.007 Simon G Fekete P			
108	Macs	Balmazújváros			179	181,5	250	50 (80)	0,6	2024.01.09 10:45	b.006 Simon G Fekete P			
108	Macs	Balmazújváros			181,5	220	3850	40 (80)	3,6	2024.01.09 10:45	b.006 Simon G Fekete P			
108	Macs	Balmazújváros			205	217	1200	60 (80)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV			
108	Balmazújváros		III. áfv		219,5	227,97	847	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Balmazújváros		III. áfv		220	227,5	750	50/60 (80)	0,8	2024.01.09 10:45	b.006 Fekete Péter			
108	Balmazújváros	Hortobágy			227,97	369,59	14162	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Hortobágy		II. áfv		369,59	380,68	1109	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Hortobágy		II. átmenő főv.		370	380	1000	60 (80)	0,6	2018.09.25	b.489 Szűcs I.			
108	Hortobágy		I. csonka		374,79	377,37	258	0 (10)	0	2017.05.26 14:16	*			A kizárt 7. kitérő miatt nem használható.
108	Hortobágy		7. sz. kit.		377	378	100	0 (10)	0	2016.01.25 10:30	b.27 Szűcs Imre			Kizárja az I. csonkavágányt a 374+79 és 377+37 szelvények között.
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs	II. áfv		529	530	100	40 (80)	0,8	2024.01.09 13:10	b.010 Szőke Zoltán			
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			380	450	7000	40 (80)	6	2023.01.11	*			
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			380,68	416	3532	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			416	450	3400	30 (80)	5,3	2023.07.31 12:00	b.266 Simon G			
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			416	450	3400	20 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			450	503	5300	60 (80)	1,7	2018.09.25	b.489 Szűcs I.			
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			450	530,03	8003	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			450	452	200	40 (80)	0,9	2024.01.09 13:10	b.008 Szőke Zoltán			
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			452	477	2500	40 (80)	2,6	2023.07.31 12:00	b.266 Simon G			
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			477	504	2700	40 (80)	2,8	2024.01.09 13:10	b.008 Szőke Zoltán			
108	Hortobágy	Ohat-Pusztaköcs			521	522	100	40 (80)	0,8	2024.01.09 13:10	b.009 Szőke Zoltán			
108	Ohat-Pusztaköcs		II. áfv		530	540	1000	40 (80)	1,5	2024.01.09 13:10	b.010 Szőke Zoltán			
108	Ohat-Pusztaköcs		II. áfv		530,03	539,84	981	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Ohat-Pusztaköcs		IV. vg		531	539	800	10 (40)	0	2016.01.25 11:40	b.28 Szűcs Imre			7. sz. és a 12. sz. kitérők között
108	Ohat-Pusztaköcs		V. vg		531	539	800	10 (40)	0	2016.01.25 11:40	b.28 Szűcs Imre			7. sz. és a 12. sz. kitérők között.
108	Ohat-Pusztaköcs		V.		531,21	538,9	769	10 (80)	0	2019.12.12	*			
108	Ohat-Pusztaköcs		IV.		531,21	538,9	769	10 (80)	0	2019.12.12	*			
108	Ohat-Pusztaköcs	Egyek			573	575,5	250	50 (80)	0,6	2024.01.09 13:10	b.11 Szőke N.S. pm.			
108	Ohat-Pusztaköcs	Egyek			576,5	577	50	60 (80)	0,3	2023.12.02 15:00	b.445 Benkő F.			
108	Ohat-Pusztaköcs	Egyek			539,84	584,59	4474	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Ohat-Pusztaköcs	Egyek			576,5	584	550	50/60 (80)	0,8	2024.01.10 12:20	b.19 Szőke N.			
108	Egyek		III. átm.		584	592	800	50/60 (80)	0,9	2024.01.10 12:20	b.19 Szőke N.			Egybe tűzve: 578+50-592+00 sz. között.
108	Egyek		III. áfv		584,58	594,05	947	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Egyek	Tiszafüred			604	606	200	60 (80)	0,4	2022.08.03 11:30	b.305 Bodrogi A. pm.			
108	Egyek	Tiszafüred			609	613	400	50 (80)	0,7	2023.07.28 13:00	b.263 Szőke N			
108	Egyek	Tiszafüred			675	678	300	60 (80)	0,4	2023.07.28 13:00	b.263 Szőke N			
108	Egyek	Tiszafüred			594,5	680,12	8562	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Egyek	Tiszafüred			619,5	621,5	200	60 (80)	0,4	2024.01.15 11:10	b.28 módosító távirat			
108	Egyek	Tiszafüred			621,5	638	1650	40 (80)	2	2024.01.15 11:10	b.28 módosító távirat			
108	Egyek	Tiszafüred			638	643	500	60 (80)	0,5	2024.01.15 11:10	b.28 módosító távirat			A 643-650 szeiv.közötti állandó 60km/h seb.korlátozással egybetűzve
108	Egyek	Tiszafüred			643	650	700	60 (80)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			
108	Egyek	Tiszafüred			656	658	200	50 (80)	0,6	2024.01.10 12:20	b.20 Szőke N.			
108	Egyek	Tiszafüred			661,5	662	50	50 (80)	0,5	2024.01.10 12:20	b.21 Szőke N.			
108	Tiszafüred		II. áfv		680,12	690,3	1018	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Tiszafüred		III. áfv		680,12	690,3	1018	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Tiszafüred	Poroszló			690	693	300	40 (80)	1	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001			Tiszafüred felől előjelző nincs.
108	Tiszafüred	Poroszló			690,3	769,3	7900	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Tiszafüred	Poroszló			714	796	8200	60 (80)	2,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			
108	Poroszló		III. áfv		769,3	784,65	1535	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Poroszló	Egerfarmos			784,65	885,81	10116	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Poroszló	Egerfarmos			886	889	300	60 (80)	0,4	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001			
108	Egerfarmos		III. áfv		885,81	897,97	1216	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Egerfarmos		III. átmenő		889	895	600	60 (80)	0,5	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001			
108	Egerfarmos		I. vg		889,13	892,15	302	0 (40)	0	2017.05.26 14:22	*			Pályáállapot romlás
108	Egerfarmos		II. vg.		889,13	895,06	593	0 (40)	0	2017.05.26 14:24	*			Pályáállapot romlás
108	Egerfarmos	Mezőtárkány			897,97	916,44	1847	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Mezőtárkány		III. áfv		916,44	930,52	1408	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Mezőtárkány		II. vg.		920	927	700	0 (40)	0	2012.01.04 09:00	B.002.		2012.04.30	
108	Mezőtárkány		I.vg.		923,01	927,24	700	0 (40)	0	2012.01.04 09:00	B.002.			
108	Mezőtárkány	Füzesabony			935	937	1200	60 (80)	0,6	2001.02.01	Gy.638-0014/ 2001			
108	Mezőtárkány	Füzesabony			930,52	960,8	5028	30 (60)	0	2024.01.09 09:30	b.005 távirat Fekete Péter			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
108	Mezőtárkány	Füzesabony			978	981	300	60 (80)	0,4	2021.12.12	35231/2021/MAV			
108	Összes korlátozás: 68 db				Hossz (m):	139047	Ml. tő. (p):	47,2			Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
109	Tócóvölgy	Hajdúszentgyörgy			40,62	125	8438	30 (60)	8,9	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
109	Tócóvölgy	Hajdúszentgyörgy			77	78	100	20 (60)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MAV			A 77+88 sz-ben lévő útátjáróban rálátási távolság
109	Hajdúszentgyörgy			átmenő fővg.	125	126	100	30 (60)	0,6	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
109	<b>Hajdúszentgyörgy</b>			<b>üzemi vágány</b>	<b>116,96</b>	<b>122,63</b>	<b>567</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 14:28</b>	*			<b>Hajdúszentgyörgy megállóhely D/1 sz. kitérővel kiágazó üzemi vágány teljes hosszban (567,44m)</b>
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy			126	209	8300	30 (60)	8,8	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
109	<b>Hajdúszentgyörgy</b>	<b>Hajdúszentgyörgy</b>			<b>157</b>	<b>160</b>	<b>300</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.12.21 10:50</b>	<b>6.477 Ferencz P.</b>			<b>Pályahiba. pályáallapot romlás miatt, valamint pályageometriai mérések alapján :</b>
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy			176	182	600	40 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV			motorvonatoknak 40 km/h, más mozdollyal 30 km/h sebességgel járható!
109	<b>Hajdúszentgyörgy</b>	<b>Hajdúszentgyörgy</b>			<b>182</b>	<b>189</b>	<b>700</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,6</b>	<b>2023.12.10 00:00</b>	<b>34966/2022/MAV</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy			209	216	700	30 (60)	1,2	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy		II. átmenő fővg.	210	211	100	20 (60)	0,9	2013.12.10	*			II-III. vg. között, a kezdőpont felől
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy		4.sz. kitérő, kitérő irányban	216	368	15200	30 (60)	15,7	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy		II. átmenő fővg.	368	375	700	30 (60)	1,2	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy			375	422	4700	30 (60)	5,2	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs.
109	Hajdúszentgyörgy	Hajdúszentgyörgy		III. átmenő fővg.	422	430	800	20 (60)	2,3	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
109	<b>Hajdúnánás</b>			<b>Saját célú vágány</b>	<b>0</b>	<b>8,03</b>	<b>803</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.30 10:39</b>	*			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
109	Hajdúnánás	Hajdúnánás		4. sz. kitérő	423	424	100	20 (40)	0	2005.08.02	P-2766-3/2005			I-II. vg. között, a kezdőpont felől
109	Hajdúnánás	Hajdúnánás		3. sz. kitérő	429	430	100	20 (40)	0	2006.12.12	tel.			I-II. vg. között, a végpont felől
109	Hajdúnánás	Tiszavasvári			430	562	13200	20 (60)	27,1	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
109	Hajdúnánás	Tiszavasvári			431	445	1400	40 (60)	1	2022.12.10	*			
109	Tiszavasvári	Tiszavasvári		III. átmenő fővg.	562	571,86	986	20 (60)	2,7	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes. szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári	Tiszavasvári		III. átmenő fővágány	569	571,86	286	30 (60)	0,8	2015.01.01	*			szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári	Tiszavasvári		II/a.vg.	583	587	400	5 (40)	0	2012.12.09	P-1692-3/2012			szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári	Tiszavasvári		4. sz. kitérő, kitérő irány	583	584	100	10 (40)	0	2012.12.09	P-1692-3/2012			III-IV. vg. között, a kezdőpont felől
109	Tiszavasvári	Tiszavasvári		IV. vg.	583	570	645	10 (40)	0	2012.12.09	P-1692-3/2012			szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári	Tiszavasvári		II. fővg.	586	571,86	586	20 (40)	0	2012.12.09	P-1692-3/2012			szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári	Tiszavasvári		5., 7. sz. kitérők kitérő irányára	569	570	100	10 (40)	0	2012.12.09	P-1692-3/2012			III-IV. vg. között, a végpont felől. szelvényváltás:571+86=3+30
109	Tiszavasvári	Tiszalók			3,3	7	370	30 (60)	0,8	2003.12.14	P-2766-3/2003			
109	Tiszavasvári	Tiszalók			3,3	79	7570	20 (60)	15,8	2014.12.14	*			Csak tehervonatokra érvényes, kizűve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
109	Tiszavasvári	Tiszalók			20	23	300	40 (60)	0,5	2013.03.04	*			
109	Tiszavasvári	Tiszalók			23	25	200	20 (60)	1,1	2003.12.14	P-2766-3/2003			Csak páros számú vonatok részére
109	Tiszavasvári	Tiszalók			34	37	300	20 (60)	1,3	2022.12.11	*			
109	Tiszavasvári	Tiszalók			65	74	100	40 (60)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			
109	<b>Összes korlátozás: 32 db</b>						<b>Hossz (m): 68851</b>		<b>Mi. tö. (p): 98,9</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
110	Apafa	Hajdúsámsón			5	46	4200	50 (80)	2,4	2022.12.11	*				
110	Apafa	Hajdúsámsón			5,15	88,31	8316	40 (80)	7	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Apafa	Hajdúsámsón			46	79	3200	40 (80)	3,1	2022.12.11	*				
110	Apafa	Hajdúsámsón			79	88	900	60 (80)	0,6	2022.12.11	*				
110	Hajdúsámsón			II. átmenő fővg.	88	97	900	50 (80)	0,9	2022.12.11	*				
110	<b>Hajdúsámsón</b>			<b>II. vg. 2.sz. kitérő</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>20 (80)</b>	<b>1,7</b>	<b>2023.07.07 11:00</b>	<b>b.242 Koch G.</b>	<b>Pályahiba. A 2. sz. kitérő műszaki állapot romlása miatt.</b>		<b>A 2. sz. kitérő mindkét iránya</b>	
110	Hajdúsámsón			II.	88,31	96,38	807	40 (80)	1,3	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Hajdúsámsón	Aradványpuszta			96,38	184,21	8783	40 (80)	7,3	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Hajdúsámsón	Aradványpuszta			97	111	1400	50 (80)	1,1	2016.12.11	*				
110	Hajdúsámsón	Aradványpuszta			111	144	3300	60 (80)	1,2	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Hajdúsámsón	Aradványpuszta			144	164	2000	50 (80)	1,4	2020.11.17	b.290	Pályaállapot. mérővonat által mért pályahibák			
110	Hajdúsámsón	Aradványpuszta			164	184	2000	60 (80)	0,8	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Hajdúsámsón	Aradványpuszta			184	192	800	50 (80)	0,9	2022.12.10	*				
110	Aradványpuszta			I.	184,21	192,22	801	40 (80)	1,3	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Aradványpuszta	Nyíradony			192	202	1000	50 (80)	1	2020.11.17	b.290	Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák			
110	Aradványpuszta	Nyíradony			192,22	244,84	5262	40 (80)	4,7	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Aradványpuszta	Nyíradony			202	222	2000	60 (80)	0,8	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Aradványpuszta	Nyíradony			222	238	1600	50 (80)	1,2	2020.11.17	b.290	Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák			
110	Aradványpuszta	Nyíradony			238	245	1700	60 (80)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyíradony			III.	244,84	254,41	900	40 (80)	1,4	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Nyíradony			III. átmenő fővg.	245	255	1000	40 (80)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. műszaki állapot			
110	Nyíradony	Nyírgelse			254,41	330,62	7621	40 (80)	6,4	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Nyíradony	Nyírgelse			255	275	2100	60 (80)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyíradony	Nyírgelse			293	324	3100	60 (80)	1,1	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyíradony	Nyírgelse			324	330	600	50 (80)	0,8	2020.11.18	b.292	Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák			
110	Nyíradony	Nyírgelse			330	331	100	50 (80)	0,6	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírgelse			III.	330,62	341	1038	40 (80)	1,5	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Nyírgelse			III. átmenő fővg.	331	341	1100	50 (80)	1	2016.12.11	*				
110	Nyírgelse	Nyírbogát			341	351	1000	60 (80)	0,6	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírgelse	Nyírbogát			341	410	6900	40 (80)	5,9	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Nyírgelse	Nyírbogát			351	377	2600	50 (80)	1,7	2020.11.19	b.295	Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák			
110	Nyírgelse	Nyírbogát			377	396	1900	60 (80)	0,8	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírgelse	Nyírbogát			396	408	1200	50 (80)	1	2020.11.19	b.295	Pályaállapot. Mérővonat által mért pályahibák			
110	Nyírbogát			III. átmenő fővg.	408	409	100	40 (80)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbogát			III.	410	417,03	703	40 (80)	1,3	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Nyírbogát	Nyírbátor			409	425	1600	60 (80)	0,7	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbogát	Nyírbátor			417,03	495,17	7814	40 (80)	6,6	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Nyírbogát	Nyírbátor			425	434	1100	60 (80)	0,6	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbogát	Nyírbátor			434	435	100	60 (80)	0,4	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbogát	Nyírbátor			435	451	1600	60 (80)	0,7	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbogát	Nyírbátor			451	476	1300	50 (80)	1,1	2022.12.10	*				
110	Nyírbogát	Nyírbátor			476	482	600	40 (80)	1,2	2006.09.13	Tel.	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbogát	Nyírbátor			482	494	1200	60 (80)	0,6	2021.06.08	34976/2020/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Nyírbogát	Nyírbátor			494	495	100	40 (80)	0,8	2005.09.01	Gy.1517-80/2005	Pályaállapot. Műszaki állapot		495. szelvénytől Nyírbátor áll. III. átmenő fővg. folyamatos	
110	Nyírbátor			III.	372,81	384,24	1200	40 (80)	1,6	2019.01.24	b.10 Zomborszky Gy.	Pályaállapot. műszaki állapot romlás		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 40km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Nyírbátor			III. átmenő fővg	373	385	1200	40 (80)	1,6	2013.12.10	*			szelvényváltás: 495+00=373+06	
110	Nyírbátor			IV.	373	385	853	40 (60)	0	2019.12.12	*				
110	<b>Nyírbátor</b>			<b>15. sz. kitérő</b>	<b>378</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>5 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2008.01.31 09:00</b>	<b>B.84.</b>	<b>Pályahiba. ajáltag romlása.</b>			
110	<b>Nyírbátor</b>			<b>17. sz. kitérő</b>	<b>378</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>5 (20)</b>	<b>0</b>	<b>2008.01.31 09:00</b>	<b>B.84.</b>	<b>Pályahiba. ajáltag romlása.</b>			
110	<b>Nyírbátor</b>	<b>Hodász</b>			<b>423</b>	<b>424</b>	<b>100</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,4</b>	<b>2023.08.07 15:00</b>	<b>b.276 Menyhért J.</b>	<b>Pályahiba. útátjáró állapot romlás</b>			
110	Nyírbátor	Hodász			385	467	8200	60 (80)	2,4	2016.12.11	b.329	Pályaállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Hodász			II. átmenő fővg.	467	474	700	60 (80)	0,5	2016.12.11	b.329	Pályaállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	<b>Hodász</b>			<b>I. sz. rakodó vg.</b>	<b>469</b>	<b>470</b>	<b>100</b>	<b>5 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2014.04.28 13:15</b>	<b>b.97 Budai Gy.</b>	<b>Egyéb ok miatt. A vágányhidmérleg állapota miatt.</b>			
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			474	560	8600	60 (80)	2,5	2016.12.11	b.329	Pályaállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. A 60 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.	
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			511	512	100	60 (80)	0,4	2019.12.12	*				
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			530	531	100	50 (80)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
110	Hodász	Mátészalka 561/562 ipvk.			560	565	500	50 (80)	0,7	2019.12.12	*				
110	Mátészalka 561/562 ipvk.	Mátészalka			565	569	400	40 (80)	1	2019.12.12	*				
110	Mátészalka			V. átmenő fővg.	569,3	578,3	900	30 (60)	1,4	2019.12.14	*				
110	<b>Mátészalka</b>			<b>XII. sz. vg.</b>	<b>578,2</b>	<b>578,78</b>	<b>50</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 21:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt.</b>			
110	<b>Mátészalka</b>			<b>Mozdonyszín I, vg.</b>	<b>578,22</b>	<b>578,72</b>	<b>50</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 20:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt</b>			
110	<b>Mátészalka</b>			<b>Mozdonyszín II, vg.</b>	<b>578,22</b>	<b>578,72</b>	<b>50</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 20:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt</b>			
110	<b>Mátészalka</b>			<b>Mozdonyszín III, vg.</b>	<b>578,22</b>	<b>578,72</b>	<b>50</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 20:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt</b>			
110	<b>Mátészalka</b>			<b>XXI. vg.</b>	<b>578,23</b>	<b>578,8</b>	<b>57</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 20:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt.</b>			
110	<b>Mátészalka</b>			<b>Fordítókorong</b>	<b>578,72</b>	<b>578,96</b>	<b>24</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 20:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt.</b>			
110	<b>Mátészalka</b>			<b>XVII. vg.</b>	<b>578,72</b>	<b>578,9</b>	<b>18</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 20:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt.</b>			
110	Összes korlátozás: 66 db				Hossz (m): 120105		Mi. tö. (p): 92,6		Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
111	Mátészalka	Nagydobos			335	355	2000	40 (60)	1,3	2001.02.01	P-2766-4/2003	Pályáállapot. M.szalka felől nincs kitérve	visszavonásig	Mátészalka felől előjelző nincs kitérve
111	Mátészalka	Nagydobos			335	450	8500	20 (60)	17,7	2023.12.09	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Mátészalka	Nagydobos			386	387	100	30 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	<b>Mátészalka</b>	<b>Nagydobos</b>			<b>434</b>	<b>435</b>	<b>100</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,4</b>	<b>2022.10.04 13:20</b>	<b>b.389, Szabó O.</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapotromlás</b>		
111	Mátészalka	Nagydobos			440	450	1000	40 (60)	0,8	2003.12.14	P-2766-4/2003	Pályáállapot. Műszaki állapot	visszavonásig	
111	Nagydobos		Átmenő fővágány		450	455	500	20 (60)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Nagydobos		Átmenő fővágány		450	455	500	20 (60)	1,7	2023.12.09	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Nagydobos	Vásárosnamény			455	460	500	20 (60)	1,7	2023.12.09	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Nagydobos	Vásárosnamény			455	523	6800	20 (60)	14,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Nagydobos	Vásárosnamény			460	499	3900	40 (60)	2,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Vásárosnamény felől az előjelző 20m
111	<b>Nagydobos</b>	<b>Vásárosnamény</b>			<b>464</b>	<b>466</b>	<b>200</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Nagydobos	Vásárosnamény			499	500	3900	20 (60)	8,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Nagydobos	Vásárosnamény			500	523	3900	40 (60)	2,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Vásárosnamény		III. átmenő főv.		523	540	1700	20 (60)	4,1	2014.04.15	*	Pályáállapot. műszaki áll.		
111	Vásárosnamény		III. sz.		523	545	2200	20 (60)	5,1	2023.12.09	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	<b>Vásárosnamény</b>		<b>Dohánygyári Vontató vg.</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>1500</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 21:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt.</b>		
111	Vásárosnamény		IV.		529,72	538,6	888	20 (40)	0	2019.12.15	*	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Vásárosnamény		V.		529,72	538,6	888	20 (40)	0	2019.12.15	*	Pályáállapot. *		
111	Vásárosnamény		II.		530,33	538,49	816	20 (40)	0	2019.12.15	*	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Vásárosnamény	Gyüre			540	595	5500	40 (60)	3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Vásárosnamény	Gyüre			545	595	16600	20 (60)	33,9	2023.12.09	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	<b>Vásárosnamény</b>	<b>Gyüre</b>			<b>627</b>	<b>639</b>	<b>1200</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1,7</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Gyüre		II. átmenő		595	599	400	40 (60)	0,5	2005.12.11	Gy.15146-291/2005	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Gyüre		II. átmenő		595	599	400	20 (60)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	<b>Gyüre</b>		<b>I. sz. vg.</b>		<b>594,94</b>	<b>599,02</b>	<b>408</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 21:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt.</b>		
111	Gyüre	Aranysapáti			599	639	4100	40 (60)	2,4	2005.12.11	Gy.15146-291/2005	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Gyüre	Aranysapáti			599	639	4100	20 (60)	8,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Aranysapáti		II.		639	640	100	15 (60)	1,2	2019.12.12	*	Hatósági határozat. *		Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
111	Aranysapáti		II. átmenő		639	644	300	20 (60)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Aranysapáti		II. átmenő		640	643	300	40 (60)	0,5	2005.12.11	Gy.15146-291/2005	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Aranysapáti		II.		643	644	100	15 (60)	1,2	2019.12.12	*	Hatósági határozat. *		Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
111	<b>Aranysapáti</b>		<b>I. sz. vg.</b>		<b>639,61</b>	<b>643,58</b>	<b>397</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 21:00</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot miatt.</b>		
111	Aranysapáti	Tornyospálca			644	711	6700	40 (60)	3,6	2005.12.11	Gy.15146-291/2005	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Aranysapáti	Tornyospálca			644	711	6700	20 (60)	14,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	<b>Aranysapáti</b>	<b>Tornyospálca</b>			<b>693</b>	<b>697</b>	<b>400</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Tornyospálca		II.		711	720	1000	40 (60)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Tornyospálca		II.		711	721	1000	20 (60)	2,7	2023.12.09	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	<b>Tornyospálca</b>		<b>II.vg</b>		<b>719</b>	<b>720</b>	<b>100</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Tornyospálca		II.		720	721	100	40 (60)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Tornyospálca		III. vg.		712	720	800	10 (40)	0	2013.12.15	CsZs	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Tornyospálca	Tornyospálca Átrakó			721	723	200	40 (60)	0,4	2005.12.11	Gy.15146-291/2005	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Tornyospálca	Tornyospálca Átrakó			721	723	200	20 (60)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Tornyospálca Átrakó		Átmenő fővágány		723	746	2300	40 (60)	1,4	2005.12.11	Gy.15146-291/2005	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Tornyospálca Átrakó		Átmenő fővágány		723	746	2300	20 (60)	5,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Tornyospálca Átrakó	Mándok			746	774,36	2836	40 (60)	1,7	2005.12.11	Gy.15146-291/2005	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Tornyospálca Átrakó	Mándok			746	764	1800	20 (60)	4,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	<b>Tornyospálca Átrakó</b>	<b>Mándok</b>			<b>758</b>	<b>770</b>	<b>1200</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1,7</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Tornyospálca Átrakó	Mándok			764	774,36	1036	20 (60)	2,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Mándok		III. átmenő főv.		774,36	794	1864	40 (60)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Mándok		I.,II.,III.,IV. sz. vg.		774,36	793	1864	20 (60)	4,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Mándok Átrakó		I., II., III., IV.vg áll.teljes terület		793	805,4	1240	20 (60)	3,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Mándok Átrakó		átmenő főv.		794	805,4	1140	30 (60)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	<b>Mándok Átrakó</b>		<b>313 kit. utáni csonka vágány</b>		<b>799,11</b>	<b>800,81</b>	<b>170</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.26 15:37</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>		<b>313.kitérő utáni csonka vágány.</b>
111	<b>Mándok Átrakó</b>	<b>Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.</b>			<b>787</b>	<b>794</b>	<b>700</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1,2</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Mándok Átrakó	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.			805,4	818	7260	30 (60)	7,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Mándok Átrakó	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.			805,4	895,07	8967	20 (60)	18,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Mándok Átrakó	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.			818	850	7260	40 (60)	3,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	<b>Mándok Átrakó</b>	<b>Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.</b>			<b>839</b>	<b>844</b>	<b>500</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Mándok Átrakó	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.			850	858	800	30 (60)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			858	880	100	40 (60)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			880	883	300	20 (60)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		
111	<b>Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.</b>	<b>Záhony</b>			<b>883</b>	<b>895,07</b>	<b>1207</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1,7</b>	<b>2023.08.08 11:00</b>	<b>b.277 Szabó O</b>	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>		
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			883	895,07	1707	40 (60)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		szelvényváltás:898+84=662+07
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			895,07	899	393	20 (60)	1,5	2019.12.12	*	Pályáállapot. Műszaki állapot		szelvényváltás:898+84=662+07
111	Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk.	Záhony			895,07	899	393	20 (60)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs. A 20 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.

111 Összes korlátozás: 65 db

Hossz (m): 138334

Ml. tö. (p): 213,1

Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
112	Nagykállói elágazás	Biri			20 72,34	5200	0 (40)	0	2022.12.11	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
112	Biri			II. átmenő fővg.	72,34 74,98	300	0 (40)	0	2022.12.11	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
112	Biri	Balkány			74,98 120,72	4500	0 (40)	0	2022.12.11	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
112	Balkány			II. átmenő fővg.	120,72 124,14	500	0 (40)	0	2022.12.11	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
112	Balkány	Nyíradony		.	124,14 227	10200	0 (40)	0	2022.12.11	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
112	<b>Összes korlátozás: 5 db</b>					<b>Hossz (m):</b>	<b>20700</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
113	Nyíregyháza	Nagykálló			9	65	5600	40/50 (50)	1,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályáállapot. Műszaki állapot		Nyíregyháza felől az előjelző 50m. hibaszelvény: 43+57=44+00
113	Nyíregyháza	Nagykálló			14	15	100	15 (50)	1	2019.12.12	*			Hatósági határozat. *
113	Nyíregyháza	Nagykálló			65	100	3500	30 (50)	3,1	2013.12.10	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Nyíregyháza	Nagykálló			100	134	3400	40 (50)	1,2	2013.12.11	*			Pályáállapot. Műszaki áll.
113	Nagykálló		II. átmenő fővg.		134	143	900	30 (50)	1,1	2001.02.01	Gy.638-0015/2001	Pályáállapot. Műszaki állapot		
113	<b>Nagykálló</b>		<b>V.vg.</b>		<b>134,62</b>	<b>135,78</b>	<b>116</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 14:01</b>	*			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	Nagykálló	Nagykállói elágazás			134	155	2100	0 (50)	0	2023.02.23	*			Pályáállapot. pályadeformáció
113	Nagykálló	Nagykállói elágazás			143	173	3000	30 (50)	2,7	2016.12.11	*			Pályáállapot. műszaki áll.
113	Nagykállói elágazás	Kállósejmen			155	223	6800	0 (50)	0	2023.02.24	*			Pályáállapot. pályadeformáció
113	Nagykállói elágazás	Kállósejmen			173	200	2700	40 (50)	1	2016.12.11	*			Pályáállapot. műszaki áll.
113	Nagykállói elágazás	Kállósejmen			200	202	200	30 (50)	0,5	2016.12.11	*			Pályáállapot. műszaki áll.
113	Nagykállói elágazás	Kállósejmen			202	223	2100	30 (50)	2	2015.12.13	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Kállósejmen		II. átmenő fővg.		223	229	600	30 (50)	0,8	2001.02.01	Gy.638-0015/2001	Pályáállapot. Műszaki állapot	visszavonásig	
113	Kállósejmen		II. átmenő fővg.		223	229	600	0 (50)	0	2023.02.24	*			Pályáállapot. pályadeformáció
113	Kállósejmen		II.átm.		229	231,5	250	30 (50)	0,5	2014.01.20	*			Pályáállapot. műszaki áll.
113	Kállósejmen	Máriapócs			229	290	6100	0 (50)	0	2023.02.24	*			Pályáállapot. pályadeformáció
113	Kállósejmen	Máriapócs			231,55	288,93	5738	30 (50)	4,9	2019.12.18	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Máriapócs		II. átmenő		288,93	290	107	30 (50)	0,4	2019.12.18	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Máriapócs		II. átmenő		290	293	300	30 (50)	0,6	2009.06.16	Tel.			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Máriapócs		II. átmenő fővg.		290	293	300	0 (50)	0	2023.02.24	*	0		Pályáállapot. pályadeformáció
113	<b>Máriapócs</b>		<b>I.vg.</b>		<b>289,99</b>	<b>292,46</b>	<b>247</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 14:01</b>	*			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	Máriapócs	Nyírbátor			293	300	700	30 (50)	0,9	2014.04.25	*			Pályáállapot. műszaki áll.
113	Máriapócs	Nyírbátor			293	373	8000	0 (50)	0	2023.02.24	*			Pályáállapot. pályadeformáció
113	Máriapócs	Nyírbátor			300	306	600	40 (50)	0,3	2009.06.16	Tel.			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Máriapócs	Nyírbátor			306	350	4400	30 (50)	3,9	2015.12.13	2015/2016. állandósítva			Pályáállapot. műszaki állapot
113	Máriapócs	Nyírbátor			350	373	2300	40 (50)	0,8	2009.06.16	Tel.			Pályáállapot. P-1634-4/2011 alapján.
113	Mátészalka	Kocsord alsó			458	450	800	40/50 (50)	0,4	2009.06.16	Tel.			Pályáállapot. műszaki áll.
113	Mátészalka	Kocsord alsó			490	424	6600	20 (50)	12,4	2023.01.13	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Kocsord alsó		I.		429,72	424,24	548	10 (40)	0	2019.12.12	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Kocsord alsó</b>		<b>I. sz. vg.</b>		<b>431</b>	<b>424</b>	<b>700</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2014.12.14 00:00</b>	*			<b>Pályahiba. *</b>
113	<b>Kocsord alsó</b>	<b>Tunyogmatolcs</b>			<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1400</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1,9</b>	<b>2023.08.01 07:30</b>	<b>b.267 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			0	19	1900	40 (50)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			0	35	3500	10 (50)	17,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Kocsord alsó</b>	<b>Tunyogmatolcs</b>			<b>14</b>	<b>19</b>	<b>500</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1</b>	<b>2023.08.01 07:30</b>	<b>b.267 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
113	Kocsord alsó	Tunyogmatolcs			19	35	1600	30 (50)	1,8	2009.06.16	Tel.			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Kocsord alsó</b>	<b>Tunyogmatolcs</b>			<b>32</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>10 (50)</b>	<b>1,5</b>	<b>2021.07.20 11:00</b>	<b>b.243 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. pályageometria deformáció miatt.</b>
113	<b>Kocsord alsó</b>	<b>Tunyogmatolcs</b>			<b>33</b>	<b>35</b>	<b>200</b>	<b>20 (50)</b>	<b>0,9</b>	<b>2020.03.05 13:00</b>	<b>b.45 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. pályageometria deformáció miatt.</b>
113	Tunyogmatolcs		II. vg.		35	38	300	40 (50)	0,2	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Tunyogmatolcs		II. vg.		35	38	3500	10 (50)	17,8	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Tunyogmatolcs</b>		<b>II.vg</b>		<b>35</b>	<b>38</b>	<b>500</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1</b>	<b>2023.08.01 07:30</b>	<b>b.267 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	<b>Tunyogmatolcs</b>		<b>I.vg.</b>		<b>34,81</b>	<b>37,79</b>	<b>298</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 14:01</b>	<b>*</b>			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			38	44	600	40 (50)	0,3	2019.12.14	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Tunyogmatolcs</b>	<b>Fehérgyarmat</b>			<b>38</b>	<b>40</b>	<b>500</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1</b>	<b>2023.08.01 07:30</b>	<b>b.267 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			38	103,97	6600	10 (50)	32,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Tunyogmatolcs</b>	<b>Fehérgyarmat</b>			<b>40</b>	<b>41</b>	<b>600</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,8</b>	<b>2021.09.09 12:30</b>	<b>b.300 Friss</b>			<b>Pályahiba. Pályáállapot romlás miatt.</b>
113	<b>Tunyogmatolcs</b>	<b>Fehérgyarmat</b>			<b>41</b>	<b>44</b>	<b>300</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.08.01 07:30</b>	<b>b.267 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			44	55	1100	30 (50)	1,2	2009.06.16	Tel.			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Tunyogmatolcs</b>	<b>Fehérgyarmat</b>			<b>55</b>	<b>70</b>	<b>1500</b>	<b>40 (60)</b>	<b>1</b>	<b>2023.08.01 07:30</b>	<b>b.267 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			70	82	1200	20/40 (50)	2,7	2009.06.16	Tel.			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Tunyogmatolcs</b>	<b>Fehérgyarmat</b>			<b>70</b>	<b>82</b>	<b>1200</b>	<b>20 (50)</b>	<b>2,7</b>	<b>2023.01.05 11:00</b>	<b>b.3 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. pályáállapot romlás miatt.</b>
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			82	96	1400	40 (50)	0,6	2019.12.14	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Tunyogmatolcs</b>	<b>Fehérgyarmat</b>			<b>82</b>	<b>94</b>	<b>1200</b>	<b>30 (50)</b>	<b>1,3</b>	<b>2023.01.05 11:00</b>	<b>b.3 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. pályáállapot romlás miatt.</b>
113	<b>Tunyogmatolcs</b>	<b>Fehérgyarmat</b>			<b>94</b>	<b>96</b>	<b>200</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,5</b>	<b>2020.03.05 13:00</b>	<b>b.45 Puskás F.</b>			<b>Pályahiba. pályageometria deformáció miatt.</b>
113	Tunyogmatolcs	Fehérgyarmat			96	103,97	797	20 (50)	2	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Fehérgyarmat		III. átmenő fővg.		397,73	387,95	978	30 (50)	1,1	2016.12.11	*			Pályáállapot. (96sz=398sz) szelvényváltás
113	Fehérgyarmat		IV. vg.		397	390	650	20 (40)	0	2001.02.01	Gy.638-0015/2001			Pályáállapot. szelvényváltás: áll.terület
113	Fehérgyarmat	Penyige			387,95	360,5	2750	30 (50)	2,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Penyige</b>		<b>II.átmenő fővágány</b>		<b>358</b>	<b>355,74</b>	<b>226</b>	<b>20 (50)</b>	<b>1</b>	<b>2023.01.05 11:00</b>	<b>b.3 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. pályáállapot romlás miatt.</b>
113	Penyige		II. átmenő fővágány		360,5	355,74	476	30 (50)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Penyige</b>		<b>III.vg.</b>		<b>359,11</b>	<b>357,07</b>	<b>204</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 14:01</b>	<b>*</b>			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	<b>Penyige</b>		<b>I.vg.</b>		<b>359,4</b>	<b>356,79</b>	<b>261</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 14:01</b>	<b>*</b>			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	Penyige	Nagyszekeres			332	319,51	2049	30 (50)	2	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Penyige</b>	<b>Nagyszekeres</b>			<b>332</b>	<b>319,51</b>	<b>1249</b>	<b>20 (50)</b>	<b>2,8</b>	<b>2023.12.10</b>	<b>34966/2022/MAV</b>			<b>Pályahiba. pályáállapot romlás miatt.</b>
113	Penyige	Nagyszekeres			343	332	1100	20 (50)	2,5	2023.12.10	23499/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Penyige	Nagyszekeres			355,74	343	1574	30 (50)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Penyige</b>	<b>Nagyszekeres</b>			<b>355,74</b>	<b>343</b>	<b>1600</b>	<b>20 (50)</b>	<b>3,4</b>	<b>2023.12.10</b>	<b>34966/2022/MAV</b>			<b>Pályahiba. pályáállapot romlás miatt.</b>
113	Nagyszekeres		II. átmenő fővágány		319,51	314,4	511	30 (50)	0,7	2016.12.11	*			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Nagyszekeres</b>		<b>II. átmenő fővágány</b>		<b>319,51</b>	<b>314,4</b>	<b>151</b>	<b>20 (50)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.01.05 11:00</b>	<b>b.3 Puskás F</b>			<b>Pályahiba. pályáállapot romlás miatt.</b>
113	<b>Nagyszekeres</b>		<b>I.vg.</b>		<b>318,58</b>	<b>315,38</b>	<b>320</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 14:01</b>	<b>*</b>			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	Nagyszekeres	Jánkmajtis			297	285	1740	20 (50)	3,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Nagyszekeres	Jánkmajtis			314,4	297	1740	30 (50)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	Jánkmajtis		Átmenő fővágány		267	266	100	10 (50)	1,5	2001.02.01	Gy.638-0015/2001			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Jánkmajtis</b>		<b>IV.vg.</b>		<b>263,43</b>	<b>260,98</b>	<b>245</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.29 14:01</b>	<b>*</b>			<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>
113	Jánkmajtis	Zajta			211	150,9	6300	30 (50)	5,4	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályáállapot. Műszaki állapot
113	<b>Jánkmajtis</b>	<b>Zajta</b>			<b>211</b>	<b>178</b>	<b>3300</b>							

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
114	Kocsord alsó	Győrtelek alsó			404	383	2135	20/40 (50)	4,4	2023.12.10	34966/2022/MAV				
114	Kocsord alsó	Győrtelek alsó			410	404	600	10 (50)	3,9	2023.12.10	34966/2022/MAV				
114	<b>Kocsord alsó</b>	<b>Győrtelek alsó</b>			<b>413</b>	<b>410</b>	<b>400</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.12.19 12:53</b>	<b>34966/2022/MAV</b>				
114	<b>Kocsord alsó</b>	<b>Győrtelek alsó</b>			<b>417</b>	<b>413</b>	<b>400</b>	<b>40 (50)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.08.17 14:00</b>	<b>b.290 Péter T</b>				
114	<b>Kocsord alsó</b>	<b>Győrtelek alsó</b>			<b>421</b>	<b>417</b>	<b>400</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.08.17 14:00</b>	<b>b.290 Péter T</b>				
114	Kocsord alsó	Győrtelek alsó			424,12	382,65	4206	10 (50)	21,2	2023.02.24	*				
114	Győrtelek alsó	Győrtelek alsó	II. átm.		379	378	100	15 (50)	1	2019.12.14	*				Csak tehervonatokra érvényes, kizűzve nincs. A 10 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
114	Győrtelek alsó		II. átv.		382	379	370	20/40 (50)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MAV				Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
114	Győrtelek alsó		II. átv.		382,65	378,95	308	10 (50)	2,5	2023.02.24	*				Csak tehervonatokra érvényes, kizűzve nincs. A 10 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
114	Győrtelek alsó		II. átm.		383	382	100	15 (50)	1	2019.12.14	*				Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
114	<b>Győrtelek alsó</b>		<b>I. sz. mellék vg.</b>		<b>382,61</b>	<b>379,98</b>	<b>263</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.30 08:54</b>	<b>*</b>				<b>id. korl. van rá kérve!</b>
114	<b>Győrtelek alsó</b>	<b>Porcsalma-Tyukod</b>			<b>320</b>	<b>260</b>	<b>6000</b>	<b>30 (50)</b>	<b>5,1</b>	<b>2023.08.17 14:00</b>	<b>b.290 Péter T</b>				
114	<b>Győrtelek alsó</b>	<b>Porcsalma-Tyukod</b>			<b>345</b>	<b>340</b>	<b>500</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.08.17 14:00</b>	<b>b.290 Péter T</b>				
114	<b>Győrtelek alsó</b>	<b>Porcsalma-Tyukod</b>			<b>357</b>	<b>355</b>	<b>200</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.08.17 14:00</b>	<b>b.290 Péter T</b>				
114	Győrtelek alsó	Porcsalma-Tyukod			378	260,87	11808	20/40 (50)	21,8	2023.12.10	34966/2022/MAV				hibaszelvény: 296+21=298+00
114	Győrtelek alsó	Porcsalma-Tyukod			378,95	260,87	308	10 (50)	2,5	2023.02.24	*				Csak tehervonatokra érvényes, kizűzve nincs. A 10 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
114	Porcsalma-Tyukod		II. átv.		260,87	255,26	611	10 (50)	3,9	2023.02.24	*				Csak tehervonatokra érvényes, kizűzve nincs. A 10 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
114	Porcsalma-Tyukod		II. átv.		260,87	255,26	561	20/40 (50)	1,6	2023.12.10	34966/2022/MAV				
114	<b>Porcsalma-Tyukod</b>	<b>Csenger</b>			<b>198</b>	<b>192</b>	<b>600</b>	<b>30 (50)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.08.17 14:00</b>	<b>b.290 Péter T</b>				
114	<b>Porcsalma-Tyukod</b>	<b>Csenger</b>			<b>216</b>	<b>206</b>	<b>1000</b>	<b>30 (50)</b>	<b>1,1</b>	<b>2023.08.17 14:00</b>	<b>b.290 Péter T</b>				
114	Porcsalma-Tyukod	Csenger			255,26	177,55	611	10 (50)	3,9	2023.02.24	*				Csak tehervonatokra érvényes, kizűzve nincs. A 10 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
114	Porcsalma-Tyukod	Csenger			255,26	177,55	7771	20/40 (50)	14,5	2023.12.10	34966/2022/MAV				
114	Csenger		III.vg.		175	168	700	30 (50)	0,9	2001.02.01	Gy.638-0015/ 2001				visszavonásig
114	Csenger		III. átv.		177,55	152,46	611	10 (50)	3,9	2023.02.24	*				Csak tehervonatokra érvényes, kizűzve nincs. A 10 km/h-nál kisebb korl. a tehervonatokra is érvényes.
114	Csenger		III.vg.		177,55	175	700	20/40 (50)	1,8	2023.12.10	34966/2022/MAV				
114	<b>Csenger</b>		<b>iparvágány</b>		<b>166</b>	<b>152,5</b>	<b>1350</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.30 08:51</b>	<b>*</b>				<b>id. korl. van rá kérve!</b>
114	<b>Csenger</b>		<b>IV. vg.</b>		<b>173</b>	<b>169</b>	<b>400</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2004.04.09 08:00</b>	<b>239. sz. alatt előjegyezve.</b>				<b>id. korl. van rá kérve!</b>
114	Összes korlátozás: 27 db				Hossz (m):	43013	Mi. tö. (p):	99,9	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
115	Ágerdömajor OH.	Ágerdömajor			110 111	100	20 (50)	0,7	2001.02.01	Gy.638-0015/ 2001	Rálátási háromszög hiánya. Csak páros von.részére	visszavonásig		Csak országhatár felől!
115	Ágerdömajor		II. átm.		111 112	100	15 (50)	1	2019.12.14	*	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Ágerdömajor		I. átmenő fővg.		112 120	800	30 (50)	1	2014.12.16	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Ágerdömajor felől az előjelző 100m.
115	Ágerdömajor		II. átm.		119 120	100	15 (50)	1	2019.12.14	*	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Ágerdömajor		II. vg.		112 120	900	5 (50)	0	2013.12.11	*	Pályaállapot. műszaki áll.			
115	Ágerdömajor	Tiborszállás			120 135	1500	30 (50)	1,5	2001.02.01	Gy.638-0015/ 2001	Pályaállapot. Műszaki állapot	visszavonásig		
115	Ágerdömajor	Tiborszállás			135 147	1200	30 (50)	1,3	2014.03.31	b74	Pályaállapot. Műszaki állapot			
115	Tiborszállás		II. átm.		157 158	100	15 (50)	1	2019.12.14	*	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	<b>Tiborszállás</b>		<b>II. vágány</b>		<b>158 159 100</b>		<b>10 (80)</b>	<b>3</b>	<b>2023.10.10 11:05</b>	<b>b.359 Murvai M.</b>	<b>Pályahiba. sintörés id.helyreállítás után</b>			
115	Tiborszállás		II. átm.		161 162	100	15 (50)	1	2019.12.14	*	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	Tiborszállás	Nagyecsed-Rákóczi MGTSZ ipvk.			147 176	2900	40 (50)	1	2009.06.04	E-mail Csonka Zs.	Pályaállapot. Felépítmény avulás			
115	Nagyecsed-Rákóczi MGTSZ ipvk.		I.		190 191	100	15 (50)	1	2019.12.17	*	Hatósági határozat. *			Helyszíni őrzés alatt nem álló kitérő
115	<b>Nagyecsed</b>		<b>I. sz. rakodó vg.</b>		<b>221 225 520</b>		<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2022.07.04 00:00</b>	<b>b.246</b>	<b>Pályahiba. Alj állag miatt</b>			
115	Nagyecsed	Mátészalka			185 255	7000	30 (50)	5,9	2007.05.01	Tel.	Pályaállapot. műszaki áll.			
115	Nagyecsed	Mátészalka			255 267	1200	40 (50)	0,5	2016.12.11	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
115	Nagyecsed	Mátészalka			289 299	1000	40 (50)	0,5	2015.07.07	b74.	Pályaállapot. Műszaki állapot			
115	Mátészalka		6.,14. kitérő mindkét irányban		569 570	100	30 (50)	0	2001.02.01	Gy.638-0015/ 2001	Kitérő állapota. műszaki állapot			Vásárosnamény felől az előjelző 600m.
115	Mátészalka		8.,12. kitérő mindkét irányban		569 570	100	30 (50)	0	2001.02.01	Gy.638-0015/ 2001	Kitérő állapota. műszaki állapot	visszavonásig		
115	<b>Mátészalka</b>		<b>VII.vg. 28. kitérő</b>		<b>570,49 570,76 100</b>		<b>20 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2021.04.25 09:45</b>	<b>b.140 Budai Gy.</b>	<b>Pályahiba. Csúcssinkitörés miatt.</b>			<b>20km/h egyenes irányban.</b>
115	<b>Összes korlátozás: 19 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>18020</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>20,4</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
116	Nyíregyháza	Nyíregyháza külső			9	32	2300	30/40 (60)	2,8	2001.02.01				Geometria miatt. Ni. felől 50 m
116	Nyíregyháza	Nyíregyháza külső		A/1 kitérő irányban	15,84	16,14	30	0 (40)	0	2017.05.30 08:57	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza	Nyíregyháza külső		B/1 kitérő irányban	18,33	18,61	28	0 (40)	0	2017.05.30 09:11	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső			II.	32	42,97	1097	40/50 (60)	0,8	2019.12.17				Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső			II.	32	42,97	1097	40 (60)	0,8	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman Zs.			Pályahiba. mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyíregyháza külső			2/1. sz. kitérő egyenes irányban	29,17	29,58	41	0 (20)	0	2017.05.30 09:20	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső			4. sz. kitérő irányban	30,9	31,24	34	0 (40)	0	2017.05.30 09:19	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső			III. sz. vg.	32	38	600	20 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső			10. sz. kitérő egyenes irányban	32,71	34,05	134	0 (40)	0	2017.05.30 09:15	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső			12. sz. kitérő egyenes irányban	33,05	33,33	28	0 (40)	0	2017.05.30 09:13	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső			1. sz. kitérő irányban	41,19	41,53	34	0 (40)	0	2017.05.30 09:17	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső	Apagy			38	60	2200	10 (60)	12,1	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső	Apagy			42,97	184	13970	40/50 (60)	7,3	2019.12.17	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső	Apagy			42,97	50	703	40 (60)	0,7	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyíregyháza külső	Apagy			50	76	2600	30 (60)	3,1	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyíregyháza külső	Apagy			60	81	2100	10 (60)	11,6	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső	Apagy			76	93	1700	40 (60)	1,1	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyíregyháza külső	Apagy			81	184	10200	10 (60)	52,1	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső	Apagy		Oros D/1.kitérő kitérő irány	91,99	92,33	34	0 (40)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső	Apagy			93	99	600	30 (60)	1,1	2022.08.18 14:20	b.330 Hekman			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyíregyháza külső	Apagy			99	112	1300	40 (60)	0,9	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyíregyháza külső	Apagy			112	139	2700	30 (60)	3,2	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyíregyháza külső	Apagy			139	177	3800	40 (60)	2,2	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyíregyháza külső	Apagy			177	182,67	567	30 (60)	1	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Apagy			II.	182,67	184	133	30 (60)	0,6	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Apagy			II. átmenő	184	193	500	30/40 (60)	1	2013.12.11	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Apagy			II. átmenő	184	189	500	10 (60)	3,6	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Apagy			II.	184	193	900	30 (60)	1,4	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Apagy			Meleghegy E/1.kitérő kitérő irány	163,06	163,4	34	0 (40)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Apagy			Meleghegy F/1.kitérő kitérő irány	169,27	169,64	37	0 (40)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Apagy	Ófehértó			189	263	7400	10 (60)	38,1	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Apagy	Ófehértó			193	233	4000	30/40 (60)	4,5	2019.12.17	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Apagy	Ófehértó			193	194	100	30 (60)	0,6	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Apagy	Ófehértó			233	236	300	10/30 (60)	2,6	2021.05.21	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Apagy	Ófehértó			236	262,19	2619	30/40 (60)	3,1	2019.12.17	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó			II.	262,19	263	81	30/40 (60)	0,8	2019.12.17	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó			II.	262,19	272	981	30 (60)	1,5	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Ófehértó			II. átmenő fővágány	263	272	900	30/40 (60)	1,4	2013.12.11	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó			II. átmenő főv.	263	272	900	10 (60)	5,6	2023.01.15	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó			III. sz. vg.	263	272	800	20 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó	Baktalórántháza			272	306	3400	40 (60)	2	2021.05.21	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó	Baktalórántháza			272	336	6400	10 (60)	33,1	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó	Baktalórántháza			272	306	3400	30 (60)	3,9	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Ófehértó	Baktalórántháza		Ligetanya A/1.kitérő kitérő irány	291,23	291,57	37	0 (40)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Ófehértó	Baktalórántháza		Ligetanya B/1.kitérő kitérő irány	305,54	305,88	37	0 (40)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Ófehértó	Baktalórántháza			306	326	2000	30/40 (60)	2,5	2021.05.21	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Ófehértó	Baktalórántháza			306	321	1500	30 (60)	2	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Ófehértó	Baktalórántháza			326	336	1000	40 (60)	0,8	2021.05.21	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza			III. átmenő főv.	336	345	900	20 (60)	2,5	2022.12.10	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza			III. átmenő főv.	336	345	900	10 (60)	5,6	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza			IV. sz. vg.	336	345	900	20 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza			II. sz. vg.	336	345	900	20 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza			8/1.kitérő egyenes és kitérő irány	337,5	337,78	28	0 (20)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza			8/2.kitérő egyenes és kitérő irány	338,61	338,89	28	0 (20)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			345	362	1700	30/40 (60)	2,2	2021.05.19	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			345	401	5600	10 (60)	29,1	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			362	371	900	20/30 (60)	2,5	2019.12.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			371	381	1000	30/40 (60)	1,5	2019.12.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			381	398	1700	30/40 (60)	2,2	2021.05.19	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			385	401	1600	30 (60)	2,1	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Baktalórántháza	Vaja-Rohod			398	401	300	30/40 (60)	0,8	2019.12.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Vaja-Rohod			III. átmenő főv.	401	410	900	30 (60)	1,4	2021.05.19	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki áll.
116	Vaja-Rohod			III. átmenő főv.	401	410	900	10 (60)	5,6	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Vaja-Rohod			II. vg.	401	410	900	20 (40)	0	2013.12.11	*			Pályaalapot. Műszaki áll.
116	Vaja-Rohod			2. kitérő kitérő irány	401,04	401,32	28	0 (40)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Vaja-Rohod	Nyírmada			410	461	5100	30/40 (60)	5,6	2021.05.19	34976/2020/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Vaja-Rohod	Nyírmada			410	461	5100	10 (60)	26,6	2023.01.14	*			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Vaja-Rohod	Nyírmada			410	425	1500	30 (60)	2	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyírmada			II. átmenő főv.	461	470	900	20 (60)	2,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyírmada			1.kitérő kitérő irány	473,43	473,77	28	0 (40)	0	2017.05.30 18:35	*			Pályahiba. Műszaki állapot
116	Nyírmada	Vásárosnamény			469	472	300	40 (60)	0,5	2023.07.31 03:00	b.264 Hekman			Pályahiba. hogy mérővonati mérés után, a diagnosztizált geometriai hibák miatt:
116	Nyírmada	Vásárosnamény			470	576	900	20 (60)	2,5	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Nyírmada	Vásárosnamény			563	576	1300	40/50 (60)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MAV			Pályaalapot. Műszaki állapot
116	Összes korlátozás: 73 db				Hossz (m):	120168	Mi. tö. (p):	305,8			Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
117	Ohat-Pusztakócs	Tiszacsege			0 94,39	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Tiszacsege			III	94,39 97,74	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Tiszacsege	Újszentmargita			97,74 209,89	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Újszentmargita			II	209,89 213,68	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Újszentmargita	Polgár			213,68 346,09	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Polgár			II	346,09 350,14	405	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h. 1+81 = 349+48
117	Polgár	Tiszadob			1,81 162,14	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Tiszadob			II	162,14 165,88	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Tiszadob	Tiszadada			165,88 201,52	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Tiszadada			II	201,52 205,57	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Tiszadada	Tiszalök			205,57 292	3900	0 (50)	0	2023.01.15	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	Tiszalök	Görögcsallás			464 470	600	40 (50)	0,3	2001.02.01	P-2539-4/2007	Pályaállapot. x			Pályafelügyelet részére 10 km/h.
117	<b>Összes korlátozás: 12 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>40005</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0,3</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
118	Nyíregyháza Átrakó			I. átmenő fővg.	-1,8 2,65	445	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Nyíregyháza Átrakó	Nyíregyháza Keresztezés			2,65 13	1200	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Nyíregyháza Keresztezés			I	13 14	40	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Nyíregyháza Keresztezés	Sóstógyógyfürdő			14 81,44	6700	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Sóstógyógyfürdő			II	81,44 84	200	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Sóstógyógyfürdő	Kótaj			84 130,31	200	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Kótaj			II	130,31 132,93	300	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Kótaj	Buj			132,93 212,85	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Buj			II	212,85 217,9	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Buj	Herminatanya			217,9 235,07	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Herminatanya			I	235,07 237,71	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Herminatanya	Tiszabercel			237,71 293,91	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Tiszabercel			II	293,91 297,19	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Tiszabercel	Gávavencsellő			297,19 359,68	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Gávavencsellő			II	359,68 361,01	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Gávavencsellő	Balsa			361,01 377,35	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Balsa			II	377,35 379,79	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	Balsa	Balsai Tisza-part			379,79 386	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
118	<b>Összes korlátozás: 18 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>28885</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
119	Herminatanya	Ibrányi elágazás			0 28	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Ibrányi elágazás		I		28 29	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Ibrányi elágazás	Ibrány			29 45,84	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Ibrány		II		45,84 48,12	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Ibrány	Nagyhalászi Kendergyár			48,12 74,91	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Nagyhalászi Kendergyár		II		74,91 76,99	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Nagyhalászi Kendergyár	Nagyhalász			76,99 87,62	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Nagyhalász		II		87,62 90,83	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Nagyhalász	Tiszatelek			90,83 177,4	8600	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Tiszatelek		II		177,4 179,08	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Tiszatelek	Barackos ipvk.			179,08 262,44	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Barackos ipvk.		I		262,44 265,31	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Barackos ipvk.	Dombrád			265,31 276,71	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
119	Dombrád		II		276,71 280	1800	0 (40)	0	2023.01.13	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
<b>119</b>	<b>Összes korlátozás: 14 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>32000</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
120	Rákos	Rákoshegy	jobb vágány		15	20	500	80 (100)	0,4	2002.11.01	Gy.619-153/2002.				
120	Rákos	Rákoshegy	bal vágány		15	20	500	80 (100)	0,4	2002.11.01	Gy.619-153/2002.				
120	Rákoshegy			I. sz. "Raktári" vágány	54,47	63,6	913	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák			16 - 13 sz. kitérők között	
120	Maglód		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb vágány	141,5	142,5	100	80 (100)	0,3	2016.12.11	2016/2017 menetrend váltás után				
120	Maglód		bal átmenő fővágány	III. sz. bal vágány	141,5	142,5	100	80 (100)	0,3	2016.12.11	2016/2017 Mentrend váltás után				
120	Maglód			I. sz. vágány	143,18	151	782	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva			12 - 13 sz. kitérők között	
120	Gyömrő			IV. sz. vágány	183,26	188,7	544	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva			10 - 7 sz. kitérők között	
120	Gyömrő	Mende	jobb vágány		209	212	300	60 (100)	0,7	2022.12.10	22768-1/2021/MAV				
120	Gyömrő	Mende	jobb vágány		209	210,5	150	20 (60)	1	2023.08.30 08:00	507-148/2023/MAV				
120	Gyömrő	Mende	jobb vágány		210,5	212	150	40 (60)	0,4	2023.08.30 08:00	507-148/2023/MAV	Pályahiba. sáros ágyazat, irány- és fekszinthibák, pályaalapot romlás.			
120	Gyömrő	Mende	jobb vágány		212	218	600	80 (100)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályahiba. sáros ágyazat, irány- és fekszinthibák, pályaalapot romlás.			
120	Mende		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb vágány	218	230	1200	80 (100)	0,5	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Geometria miatt. két közeli lassújel közötti pályaszakasz			212-230 szelvények között egybe kilúzva.
120	Mende		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágányába fekvő 11. sz. kitérőre	228,5	229	50	60 (80)	0,3	2023.03.17 09:05	508-090/2023	Pályahiba. Keresztelési csúcsbetét végén a futófelületből ki tört egy darab.			212-230 szelvények között egybe kilúzva.
120	Mende		bal átmenő fővágány	III. sz. bal vágány	218	230	1200	80 (100)	0,5	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Geometria miatt. iv viszonyok R=400 m			
120	Mende			I. sz. vágány	218,7	227,95	925	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák			14 - 15 sz. kitérők között	
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		230	237	700	80 (100)	0,4	2010.12.11	Gy.115-58/2010	Geometria miatt. iv viszonyok R=500 m			
120	Mende	Sülysáp	jobb vágány		289	290	100	60 (100)	0,7	2023.08.23 11:00	508-138/2023	Pályahiba. szennyezett ágyazat és fekszint-hibák			
120	Mende	Sülysáp	bal vágány		230	237	700	80 (100)	0,4	2010.12.12	Gy.115-58/2010	Geometria miatt. iv viszonyok R=500 m			
120	Sülysáp		jobb átmenő fővágány	IV. sz. vágány	290	305	1500	80 (100)	0,5	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől állandóslva	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák			
120	Sülysáp		bal átmenő fővágány	III. sz. vágány	290	305	1500	80 (100)	0,5	2018.12.09	2018/2019 menetrendi évtől állandóslva	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák			
120	Sülysáp		bal átmenő fővágány	03. sz. vágányába fekvő 7. sz. kitérőre	303	303,5	50	60 (80)	0,3	2023.12.15 09:00	507-241/2023	Pályahiba. Kitérőben csúcsbetét- és könyöksín repedések			
120	Tápiószecső			I. sz. csonka vágány	369,28	373,5	422	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek			11 sz. kitérő - vv.	
120	Nagykát		bal átmenő fővágány	II. sz. vágány	472	473	100	80 (100)	0,3	2023.06.23 09:00	508-099/2023	Pályahiba. fekszint hiba.			
120	Nagykát			IX. sz. csonka vágány	459,7	462,35	265	5 (40)	0,2015.12.13	59678-3/2015/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek			24 sz. kitérő - vv.	
120	Nagykát			X. sz. csonka vágány	469,32	472,05	273	5 (40)	0,2015.12.13	59678-3/2015/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek			19 sz. kitérő - vv.	
120	Nagykát	Tápiószele	jobb vágány		477	488	1100	60 (100)	1,1	2019.12.15	2019/2020 menetrendi év	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Nagykát	Tápiószele	jobb vágány		488	527	3900	40 (100)	4,5	2011.12.11	CsZs. B/22/749/2011	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Nagykát	Tápiószele	jobb vágány		527	583	5600	60 (100)	2,9	2011.12.11	CsZs. B/22/749/2011.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Nagykát	Tápiószele	jobb vágány	Tápiószele "A" bej. jelző és 4. kit között	583	585,94	294	40 (100)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat.			
120	Nagykát	Tápiószele	bal vágány		478	583	10500	60 (100)	4,8	2011.12.11	CsZs	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Nagykát	Tápiószele	bal vágány	Tápiószele "B" bej. jelző és 2. kit között	583	585,51	251	40 (100)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat.			
120	Tápiószele		jobb átmenő fővágány	03. sz. jobb vágány	585,94	599	1306	40 (100)	2,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Tápiószele		bal átmenő fővágány	04. sz. bal vágány	585,51	599	1349	40 (100)	2,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Tápiószele			I. sz. vágány	587,89	595,93	804	0 (40)	0,2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva			12 - 16 - 18 - 17 sz. kitérők között	
120	Tápiószele	Tápiógyörgye	jobb vágány		599	652,75	5375	100 (120)	0,8	2023.02.21	22768-1/2021/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Tápiószele	Tápiógyörgye	bal vágány		599	653,17	5417	100 (120)	0,8	2023.02.21	22768-1/2021/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			
120	Tápiógyörgye		jobb átmenő fővágány	04. sz. jobb átmenő vágány	652,75	666	1325	100 (120)	0,4	2023.02.21	22768-1/2021/MAV	Egyéb ok. két közeli lassújel közötti pályaszakasz			
120	Tápiógyörgye		bal átmenő fővágány	03. sz. bal átmenő vágány	653,17	666	1283	100 (120)	0,4	2023.02.21	22768-1/2021/MAV	Egyéb ok. két közeli lassújel közötti pályaszakasz			
120	Tápiógyörgye			I. sz. vágány	655,17	663,86	869	5 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek			12 - 11 sz. kitérők között	
120	Tápiógyörgye	Újszász	jobb vágány		666	751	8500	80 (120)	2,7	2010.10.01	B/22/704., CsZs	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			Szelvényváltás: 751+71(=) 512+79
120	Tápiógyörgye	Újszász	bal vágány		666	751	8500	80 (120)	2,7	2011.02.08	Gy.105-58/2010.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat			Szelvényváltás: 751+71(=) 512+79
120	Újszász		jobb átmenő fővágány	IV. sz. jobb vágány	513	526	1300	100 (120)	0,4	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Hatósági határozat. biztosítóbemrendezési ok miatt			
120	Újszász		bal átmenő fővágány	03. vg. - 8. kitérő	512,3	512,8	50	20 (100)	1,8	2024.01.02 09:55	508-223/2024	Pályahiba. csúcsbetét-törése miatt technológiai okból			8. kitérőre vonatkozik
120	Újszász		bal átmenő fővágány	III. sz. bal vágány	513	526	1200	100 (120)	0,4	2018.12.09	2018/2019 menetrendi év	Hatósági határozat. x			
120	Újszász			II. sz. vágány	508	524	1300	60 (60)	0,2002.01.01	Gy.619-212/2001.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat				
120	Újszász			"Kihúzó" csonka vágány	511,35	514,03	268	0 (40)	0,2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva			22 sz. kitérő "a" vége - vv.	
120	Újszász			V. sz. csonka vágány	514,37	516,16	179	20 (40)	0,2002.12.15	Gy.619-175/2002.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek			22. sz. kitérő "b" vége - vv.	
120	Újszász			VIII. sz. vágány	514,88	523,5	862	0 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva			30 - 21 sz. kitérők között	
120	Újszász			IX. sz. vágány	515,08	523,13	805	20 (40)	0,2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek			30 - 21 sz. kitérők között	
120	Újszász			I. sz. csonka vágány	520,9	523,7	280	20 (40)	0,2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek			feldkúp - 25 sz. kitérő - földkúp	
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	jobb vágány		525,81	634,87	10606	100 (120)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák sáros ágyazat			
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	bal vágány		525,73	634,5	10877	100 (120)	1,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. fekszint-, irányhibák sáros ágyazat			
120	Újszász	Szolnoki "D" elágazás	bal vágány		610,5	611	50	80 (120)	0,6	2023.12.02 02:45	508-191/2023	Pályahiba. felhevdezerett varratszakadás miatt			
120	Mezőtúr			XXII.	295	296	100	0 (40)	0,2017.05.29	Vágány lezárva					
120	Mezőtúr	Nagylapos	bal vágány		388	389	100	100 (120)	0,3	2023.11.15 08:00	LJ/317:120	Pályahiba. Pályageometriai hiba (irány) miatt	További intézkedés!		
120	Békéscsaba	Szabadkigyós			918	926	800	40 (100)	1,7	2023.05.21 01:30	LJ/077:120	Beruházási munka. a vonalon folyó vágány átépítési munkák (az új bal vágány forgalomba helyezése) miatt	További intézkedés!		Az új bal vágányon!
120	Szabadkigyós			III. számú átmenő	926	937	1100	40 (60)	0,8	2023.04.21 11:00	LJ/056-120	Felújítási munka. A vonalon folyó pályaeépítési munkák miatt.	Tov. Int.		
120	Szabadkigyós	Kétegyháza			937	944	700	40 (80)	1,3	2023.05.14 01:30	LJ/073:120	Felújítási munka. Az állomáson és a vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt.	tov.int.		Az új bal vágányon!
120	Kétegyháza		jobb átmenő fővágány	Új III. sz. jobb átmenő fővágány	1012	1029,8	1780	80 (120)	1	2023.12.12 14:00	LJ/358:120	Felújítási munka. Állomáson folyó vágány átépítési munkák miatt	További intézkedés!		
120	Kétegyháza		bal átmenő fővágány	Új II. sz. bal átmenő fővágány	1012	1029,8	1780	80 (120)	1	2023.12.12 14:00	LJ/358:120	Felújítási munka. Állomáson folyó vágány átépítési munkák miatt	További intézkedés!		
120	Kétegyháza		bal átmenő fővágány	Új II. sz. bal átmenő fővágány	1029,8	1031	120	40 (120)	1,4	2023.12.12 14:00	LJ/358:120	Felújítási munka. Állomáson folyó vágány átépítési munkák miatt	További intézkedés!		
120	Kétegyháza	Lökösháza			1078	1133	5500	80 (120)	1,9	2022.12.11 03:50	LJ/343-120	Beruházási munka. A vonalon folyó vágány átépítési munkák miatt	Tov. Int.		ÚJ bal vágányon
120	Lökösháza	Lökösháza OH.			1152	1171,25	1925	80 (120)	1,1	2022.12.11 03:50	LJ/345-120	Beruházási munka. Vágányátépítés miatt. további intézkedés.	Tov. Int.		az ÚJ BAL vágányon
120	Összes korlátozás: 63 db					Hossz (m):		111679	Mi. tő. (p):	52,7	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
121	Újszeged			Motorcsonka vg.	4589 4588	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Újszeged	Szőreg			4621 4590	3100	40 (60)	1,8	2011.12.09	2011/12. men.vált.	Pályaállapot. 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Újszeged	Szőreg			4621 4588	3300	30 (60)	3,8	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Szőreg			II. átmenő fővg.	4632 4621	1100	30 (60)	1,6	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Szőreg			II. sz. átmenő vágány	4632 4621	1100	40 (60)	0,8	2015.12.13	2016 évi áll.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Szőreg			IV.	4630 4623	700	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Szőreg	Kiszombor			934,53 1117	18247	30 (60)	18,7	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Szőreg	Kiszombor			934,53 1021	8647	50 (60)	1,9	2017.12.10	2018. évi áll.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Szőreg	Kiszombor			1021 1036	1500	40 (60)	1	2017.12.10	2018. évi áll.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Szőreg	Kiszombor			1085 1117	3200	50 (60)	0,8	2013.12.15	2013.12.15. Áll.seb	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Kiszombor			III. vágány	926,46 934,53	807	40 (60)	0,7	2014.12.14	2014.12.14. állandó korlátozás	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Kiszombor			III. átmenő fővg.	926,46 934,53	807	30 (40)	0,6	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Kiszombor			I.	930 933	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Kiszombor			II.	930 933	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Kiszombor			V.	931 932	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Kiszombor			VI.	931 932	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Kiszombor	Makó			880,24 886	576	50 (60)	0,3	2013.12.15	2013.12.15. Áll.seb.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Kiszombor	Makó			880,24 926,46	4622	30 (50)	4	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Kiszombor	Makó			886 905	1900	40 (60)	1,3	2013.12.15	2013.12.15. Áll.seb.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Kiszombor	Makó			900 901	100	30 (60)	0,6	2000.12.01	Gy. 619-45/2000	Rálátási háromszög hiánya. Csak páratlan vonatoknak			Páratlan számú vonatok részére
121	Kiszombor	Makó			905 926,46	2146	50 (60)	0,6	2013.12.15	2013.12.15. Áll.seb.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Makó			III. vágány	869,93 880,24	1031	40 (60)	0,8	2000.12.01	Gy. 619-45/2000	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Makó			III. átmenő fővg.	869,93 880,24	1031	20 (40)	1,9	2017.12.12	2017/18. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Makó				872 873	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			I.	873 878	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			X.	873 875	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XII.	877 878	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XIII.	877 878	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XIV.	878 879	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XV.	879 884	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XVI.	880 882	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XVIII.	880 882	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XIX.	880 882	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó			XVII.	880 881	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Makó	Makói elágazás			852 869,93	1793	50 (60)	0,5	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Makó	Makói elágazás			852 869,93	1793	30 (50)	1,8	2017.12.12	2017/18. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Makói elágazás			fővg.	851 852	100	50 (60)	0,2	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Makói elágazás			fővg.	851 852	100	30 (50)	0,4	2017.12.12	2017/18. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Makói elágazás	Apátfalva			788,34 813	2466	40 (50)	0,9	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Makói elágazás	Apátfalva			800 813	1300	50 (60)	0,4	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Makói elágazás	Apátfalva			813 814	100	10/40 (60)	1,6	2000.12.01	Gy. 619-45/2000	Híd állapot. Provizórium			Provizórium !
121	Makói elágazás	Apátfalva			814 851	3700	50 (60)	0,9	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Makói elágazás	Apátfalva			814 851	3700	30 (50)	3,3	2017.12.12	2017/18. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Apátfalva			II. átmenő fővg.	781,28 788,34	706	40 (60)	0,7	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
121	Apátfalva			II. átmenő fővágány	781,28 788,34	706	20 (40)	1,5	2017.12.12	2017/18. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Apátfalva			III. sz. vágány	781,28 788,34	706	20 (40)	0	2017.12.12	2017/18. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Apátfalva			I.	782 787	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Apátfalva	Nagylak			688,12 781,28	9316	30 (60)	9,8	2017.12.12	2017/18. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Nagylak			II. átmenő fővágány	684,39 688,12	373	30 (40)	0,4	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Nagylak			II. átmenő fővágány	684,39 688,12	373	40 (50)	0,3	2011.12.11	Menetrendv:2011/12.	Geometria miatt. és vágányállapot miatt			
121	Nagylak			I.	681 684	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Nagylak	Csanádpalota			610,45 684,39	7394	40 (50)	2,4	2011.12.11	Menetrendv:2011/12.	Geometria miatt. és vágányállapot miatt			
121	Nagylak	Csanádpalota			610,45 684,39	7394	30 (40)	3,9	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Csanádpalota			II. átmenő fővágány	604,3 610,45	615	40 (50)	0,3	2011.12.11	Menetrendv:2011/12.	Geometria miatt. és vágányállapot miatt			
121	Csanádpalota			II. átmenő fővágány	604,3 610,45	615	30 (40)	0,5	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Csanádpalota			I.	605 609	400	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Csanádpalota			III.	605 609	400	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Csanádpalota	Mezőhegyes			509 604,3	9530	40 (50)	3	2011.12.11	Menetrendv:2011/12.	Geometria miatt. és vágányállapot miatt			
121	Csanádpalota	Mezőhegyes			509 604,3	9530	30 (40)	4,9	2014.12.14	2014/15. évi menetrend váltástól	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Mezőhegyes			III. átmenő fővg.	501 509	800	20 (40)	1,6	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota	Tov. int.		
121	Mezőhegyes			XVII.	496 499	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőhegyes			IV.	501 508,72	772	20 (40)	0	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota			
121	Mezőhegyes			II. vg.	501 509	800	20 (40)	0	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota			
121	Mezőhegyes			XV.	501 502	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőhegyes			XVI.	501 502	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőhegyes			XIV.	501 502	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőhegyes			V. vg.	501,5 508,27	677	20 (40)	0	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota			
121	Mezőhegyes			VI. vg.	501,75 508,72	697	20 (40)	0	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota			
121	Mezőhegyes			Fh. I. csonka vg.	502 503	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőhegyes			Fh. II. csonka vg.	502 503	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőhegyes			Fh. IV. csonka vg.	502 503	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőhegyes			VII. vg.	502,02 508,55	653	20 (40)	0	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota			
121	Mezőhegyes			VIII. vg.	502,31 508,27	596	20 (40)	0	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota			
121	Mezőhegyes			IX. vg.	502,58 508,02	544	20 (40)	0	2001.06.08	Gy.619-194/2001.	Pályaállapot. Ajjak és ágyazat állapota			
121	Mezőhegyes			X. vg.	502,86 507,74									

121	Mezőkovácsháza		IV.	125	118	700	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Mezőkovácsháza	Magyarbánhegyes		184	127	5700	40 (60)	3,1	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Magyarbánhegyes		II. átmenő fővg.	195	184	1100	30 (60)	1,6	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Magyarbánhegyes	Medgyesegyháza		254	195	5900	40 (60)	3,3	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Medgyesegyháza		II. átmenő fővg.	263	254	900	30 (60)	1,4	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	Medgyesegyháza		IV.	255	254	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
121	Medgyesegyháza	Kétegyháza		374	373	100	30 (60)	0,6	2016.12.11	2017 évi áll.	Rálátási háromszög hiánya. Csak Kétegyháza felől.			Csak páros számú vonatokra.
121	Medgyesegyháza	Kétegyháza		384	263	12100	40 (60)	6,4	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.			Csak tehervonatokra érvényes, kítűzve nincs.
121	<b>Összes korlátozás: 89 db</b>			<b>Hossz (m): 188992</b>			<b>Ml. tö. (p): 121,6</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
125	Mezőtúr	Szarvas			8	198	19000	40 (60)	9,8	2014.12.14	2014.12.14. állandó korlátozás			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Mezőtúr	Szarvas			191	198	700	20/40 (60)	2,1	2020.12.13	2020/21. évi állandó lassúmenet			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Szarvas		II. és III. vágány		0	4	400	40 (60)	0,5	2018.12.15	2014.12.14. állandó korlátozás			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. Szarvas áll. felv. ép. szelv. váltás: 201=0.
125	Szarvas		II. és III. vágány		198	201	300	40 (60)	0,5	2014.12.14	2014.12.14. állandó korlátozás			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs. Szarvas áll. felv. ép. szelv. váltás: 201=0.
125	Szarvas	Csabacsúd			4	89	8500	40 (60)	4,6	2014.12.14	2014.12.14. állandó korlátozás			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Csabacsúd		II. vágány		89	93	400	40 (60)	0,5	2014.12.14	2014.12.14. állandó korlátozás			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Csabacsúd	Kisszénás			93	180	8700	40 (60)	4,7	2015.12.13	2016 évi áll.			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Kisszénás		III. sz. átmenő vágány		180	185	500	40 (60)	0,5	2015.12.13	2016 évi áll.			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Kisszénás	Nagyszénás			185	292	10700	40 (60)	5,7	2015.12.13	2016 évi áll.			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	<b>Kisszénás</b>	<b>Nagyszénás</b>			<b>187</b>	<b>210</b>	<b>2300</b>	<b>40 (60)</b>	<b>1,4</b>	<b>2023.12.19 08:00</b>	<b>LJ367-125</b>			<b>Pályahiba. FMK-004 mérővonat által kiszűrt C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>
125	Nagyszénás		II. sz. átmenő vágány		292	296	400	40 (60)	0,5	2015.12.13	2016 évi áll.			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Nagyszénás		IV.		293	296	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Nagyszénás	Oroszháza			296	411	11500	40 (60)	6	2015.12.13	2016 évi áll.			Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Oroszháza	Kardoskút			434	435	100	30 (60)	0,6	2004.07.01	Gy.1564-(121-135)/2004		2006. mrváltás	Csak tehervonatokra érvényes, kitűzve nincs.
125	Kardoskút	Tótkomlós			519	556	3700	40 (60)	2,2	2004.12.12	mr. vált.			
125	Tótkomlós		II. átmenő vágány		613	618	500	40 (60)	0,5	2005.12.10	Gy.1517-116/2005.			
125	Tótkomlós	Mezőhegyes			618	650	3200	40 (60)	1,9	2005.12.10	Aléptérmény állapota. Vizállásos terület. Allép. süllyedés miatt fekszinthibák.			
125	Tótkomlós	Mezőhegyes			709	711	200	30 (60)	0,7	2006.12.10	Gy.1517-25/2007.			Tov. int.
125	<b>Tótkomlós</b>	<b>Mezőhegyes</b>			<b>711</b>	<b>714</b>	<b>300</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.09.28 08:00</b>	<b>LJ252-125</b>			<b>Pályahiba. mérővonat által kiszűrt C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>
125	Tótkomlós	Mezőhegyes			760	764,7	470	40 (60)	0,5	2010.10.29	b/98.sz.távirat			Tov. int.
125	<b>Összes korlátozás: 20 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>72170</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>44</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			Páros számú vonatok részére
														764+70=509+31

125a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
125a	Mezőhegyes	Battonya			500  329	17100	30/40 (40)	8,7	2020.12.13	2021. évi állandó	Pályaállapot. a vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt. Mozdonyok és mozdollyal továbbított vonatoknak 30 km/h.			Mezőhegyes felől és Battonya felől sincs előjelezve.
125a	Battonya		V.		335  330	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
125a	Battonya		I.		335  330	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
125a	Összes korlátozás: 3 db				Hossz (m):	18100	Mi. tö. (p):	8,7	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
127	Gyoma	Déaványa			306 300	600	40 (60)	0,6	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Geometria miatt. kis sugarú ív			
127	Gyoma	Déaványa			457 306	15100	40 (60)	7,9	2016.12.11	2017. évi áll.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs !
127	Déaványa	Körösladány			4 9	500	40 (60)	0,5	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Geometria miatt. kis sugarú ív			Szelvényváltás: 294+00=4+00
127	Déaványa	Körösladány			9 135	12600	40 (60)	6,6	2016.12.11	2017. évi áll.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs.
127	Körösladány			II. sz. átmenő vágány	135 140	500	40 (60)	0,5	2016.12.11	2017. évi áll.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs.
127	Körösladány	Szeghalom			140 204	6400	40 (60)	3,5	2016.12.11	2017. évi áll.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs.
127	Körösladány	Szeghalom			199 201	200	40 (60)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Geometria miatt. Az útátjáró és a rá csatlakozó tiszta körív sugara miatt.			
127	Szeghalom			II. sz. átmenő vágány	204 211	700	40 (60)	0,6	2016.12.11	2017. évi áll.	Pályaállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs !			Csak tehervonatokra érvényes, kitézve nincs.
127	Szeghalom			VII. sz. vg.	204 211	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
127	Szeghalom			I. sz. vg.	204 211	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
127	Szeghalom			VIII. sz. vg.	204 211	300	0 (40)	0	2017.05.30	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva			
127	Vésztő	Kótpusztá			343 399	5700	0 (50)	0	2010.12.10	Menetrendvált.	Pályaállapot. nem járható pálya, szelvényváltás: 399=473			szelvényváltás: 399=473
127	Kótpusztá	Komádi			473 348	12500	0 (40)	0	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Pályaállapot. Nem járható pálya.			
127	Komádi			III. átmenő fővg.	348 342	600	0 (40)	0	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Pályaállapot. Nem járható pálya.			
127	Komádi	Körösszakál			342 246	9600	0 (40)	0	2008.12.14	1517-94/2008.	Pályaállapot. Nem járható pálya.	Tov. int.		
127	Körösszakál			III. átmenő fővg.	246 242	400	0 (40)	0	2008.12.14	1517-94/2008.	Pályaállapot. 2020/21 Nem járható pálya.			
127	Körösszakál	Körösnagyharsány			242 216	2600	0 (40)	0	2008.12.14	1517-94/2008.	Pályaállapot. 2020/21 Nem járható pálya.			
127	<b>Összes korlátozás: 17 db</b>				<b>össz (m): 68700</b>		<b>Mi. tö. (p): 20,6</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
128	Kötegyán	Okány			85 277	19200	30 (60)	19,7	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
128	Kötegyán	Okány			130 158	2800	50 (60)	0,7	2008.12.14	1517-94/2008.	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt	Tov. int.		
128	Kötegyán	Okány			168 268	10000	50 (60)	2,1	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
128	<b>Kötegyán</b>	<b>Okány</b>			<b>265 266</b>	<b>100</b>	<b>20 (50)</b>	<b>0,7</b>	<b>2024.01.03 12:55</b>	<b>LJ/02-128</b>	<b>Pályahiba. sintörés</b>	<b>További int.</b>		
128	Okány		III. átmenő fővg.		81 85	400	30 (60)	0,9	2010.12.12	Gy.115-58/2010.	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
128	Okány	Vésztő			2,48 81	1100	30 (60)	1,6	2008.12.14	1517-94/2008.	Pályaállapot. Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!			Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
128	Okány	Vésztő			9 12	300	20 (50)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Rálátási háromszög hiánya. útátjáró rálátási háromszög hiánya miatt			páros számú vonatok részére
128	Okány	Vésztő			17 81	6400	50 (60)	1,4	2008.12.14	1517-94/2008.	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt	Tov. int.		
128	Vésztő	Szeghalom			211 335	12400	20/40 (40)	19	2021.12.12	2022. évi áll. seb. korl.	Pályaállapot. a 34r. vágány szerkezeti és geometriai állapota miatt			
128	<b>Szeghalom</b>	<b>Füzesgyarmat</b>			<b>347 458</b>	<b>11100</b>	<b>50 (60)</b>	<b>2,4</b>	<b>2023.09.23 09:00</b>	<b>LJ/238:128</b>	<b>Pályahiba. C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>további intézkedésig</b>		<b>Püspökladány – Szeghalom állomások között a 40-458 szelv. között egybefüggően kerül kitézésre</b>
128	<b>Füzesgyarmat</b>		<b>II</b>		<b>339 347</b>	<b>800</b>	<b>50 (60)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.09.23 09:00</b>	<b>LJ/238:128</b>	<b>Pályahiba. C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>további intézkedésig</b>		<b>Püspökladány – Szeghalom állomások között a 40-458 szelv. között egybefüggően kerül kitézésre</b>
128	<b>Füzesgyarmat</b>	<b>Biharnagybajom</b>			<b>229 339</b>	<b>11000</b>	<b>50 (60)</b>	<b>2,3</b>	<b>2023.09.23 09:00</b>	<b>LJ/238:128</b>	<b>Pályahiba. C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>további intézkedésig</b>		<b>Püspökladány – Szeghalom állomások között a 40-458 szelv. között egybefüggően kerül kitézésre</b>
128	<b>Biharnagybajom</b>		<b>II</b>		<b>224 229</b>	<b>500</b>	<b>50 (60)</b>	<b>0,2</b>	<b>2023.09.23 09:00</b>	<b>LJ/238:128</b>	<b>Pályahiba. C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>további intézkedésig</b>		<b>Püspökladány – Szeghalom állomások között a 40-458 szelv. között egybefüggően kerül kitézésre</b>
128	<b>Biharnagybajom</b>	<b>Hosszúhát</b>			<b>129 224</b>	<b>9500</b>	<b>50 (60)</b>	<b>2</b>	<b>2023.09.23 09:00</b>	<b>LJ/238:128</b>	<b>Pályahiba. C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>további intézkedésig</b>		<b>Püspökladány – Szeghalom állomások között a 40-458 szelv. között egybefüggően kerül kitézésre</b>
128	<b>Hosszúhát</b>		<b>II</b>		<b>122 129</b>	<b>700</b>	<b>50 (60)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.09.23 09:00</b>	<b>LJ/238:128</b>	<b>Pályahiba. C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>további intézkedésig</b>		<b>Püspökladány – Szeghalom állomások között a 40-458 szelv. között egybefüggően kerül kitézésre</b>
128	<b>Hosszúhát</b>	<b>Püspökladány</b>			<b>40 122</b>	<b>8200</b>	<b>50 (60)</b>	<b>1,8</b>	<b>2023.09.23 09:00</b>	<b>LJ/238:128</b>	<b>Pályahiba. C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>további intézkedésig</b>		<b>Püspökladány – Szeghalom állomások között a 40-458 szelv. között egybefüggően kerül kitézésre</b>
128	Összes korlátozás: 16 db				Hossz (m):	94500	Mi. tö. (p):	56,5	Lokérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
129	Murony	Békés			6 70	6400	0 (50)	0	2022.02.01	2022. évi áll. seb. kori.	Pályaállapot. A vonal járhatatlan, kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés			A vonal járhatatlan. Kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés.
129	Békés			II. sz. átmenő vg.	70 74	400	0 (50)	0	2022.02.01	2020/21 áll.	Pályaállapot. A vonal járhatatlan. Kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés.			A vonal járhatatlan. Kizárólag pft. menetek részére eng. a közlekedés.
129	Összes korlátozás: 2 db				sz (m):	6800	Mi. tő. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
130	Tiszatenyő	Martfű			2	8	600	50 (80)	0,8	2003.12.14	Gy.619-156/2003.	Geometria miatt. Kis ívsugár.		Tiszatenyő felől 40 m.
130	Tiszatenyő	Martfű			77	78	100	40 (60)	0,4	2023.07.19 08:00	L./144-130	Pályahiba. pályaalapot romlás miatt	További int.	
130	Tiszaföldvár	Kunszentmártoni elágazás			200	201	100	40 (80)	0,8	2001.06.10	Gy. 619-48/2001	Rálátási háromszög hiánya. Csak Tiszatenyő felől.		Páros számú vonatok részére
130	Kunszentmártoni elágazás	Kunszentmárton			331	343,56	1255	60 (80)	0,8	2014.12.14	Menetrendváltás	Alépitmény állapota. Kis sugarú ív		
130	Kunszentmártoni elágazás	Kunszentmárton			341	342,5	150	40 (80)	0,8	2023.09.29 09:30	L./256-130	Pályahiba. Az FMK-004 mérővonal által kiszűrt C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt.	Tov. Int.	
130	Kunszentmárton		III. átmenő fővg.		343,56	345	145	60 (80)	0,4	2014.12.14	Menetrendváltás	Alépitmény állapota. Kis sugarú ív		
130	Kunszentmárton		VI.		343	345	200	0 (40)	0	2017.05.23	2017.05.23	Pályaalapot. Vágány lezárva		
130	Kunszentmárton	Nagytőke			3	8	500	60 (80)	0,5	2023.09.29 08:30	L./255-130	Pályahiba. Az FMK-004 mérővonal által kiszűrt C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt.	Tov. Int.	
130	Kunszentmárton	Nagytőke			8	25	1700	60 (80)	0,8	2022.05.18	2021.12.11	Pályaalapot. Alépitmény hiba		
130	Kunszentmárton	Nagytőke			48	52	400	60 (80)	0,4	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Geometria miatt. Kis sugarú ív		
130	Nagytőke	Szentes			163	173	1000	60 (80)	0,6	2023.08.24 08:00	L./182-130	Pályahiba. Pályageometriai hiba (írány, fekszint) miatt.	Tov. Int.	
130	Nagytőke	Szentes			213	216	300	60 (80)	0,4	2000.05.28	Gy. 619-45/2000	Geometria miatt. KISSUGARÚ ÍV.		
130	Szentes		II. átmenő fővg.		3	6	300	50 (80)	0,6	2000.05.28	Gy. 619-45/2000	Geometria miatt. Tiszatenyő felől 50 m.		Szentes felől a lassúmenet előjelző csak 50 m-re
130	Szentes		VI. vágány		216,25	223	675	10 (40)	0	2018.10.12 10:00	L./178-130	Pályahiba. avult 34,5 kg/m-es sín, régi típusú betonrali, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt	Tov.int.	Az áll. kp-i vége felől a 20.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
130	Szentes		VII. vágány		216,5	222,75	625	10 (40)	0	2018.10.12 10:00	L./179-130	Pályahiba. avult 34,5 kg/m-es sín, régi típusú betonrali, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt	Tov.int.	Az áll. kp-i vége felől a 24.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
130	Szentes		VIII. vágány		216,75	222,45	570	10 (40)	0	2018.10.12 10:00	L./180-130	Pályahiba. avult 34,5 kg/m-es sín, régi típusú betonrali, kohósalak ágyazatú vágány leromlott állapota miatt	Tov.int.	Az áll. kp-i vége felől a 28.kit. követő 100 méter hosszban legfeljebb 5 km/h sebességgel 200 kN (20,0 tonna) tengelyterhelésnél
130	Szentes	Szegvár			16	20	400	60 (80)	0,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Egyéb ok. Hatósági szemle után bevezetett korlátozás		
130	Szentes	Szegvár			20	22	200	40 (80)	0,9	2016.12.07	LJ/43:130	Egyéb ok. Hatósági szemle után bevezetett korlátozás		Páratlan vonatok
130	Szentes	Szegvár			25	27	200	60 (80)	0,4	2022.02.02	2022. évi áll.-seb. korl.	Egyéb ok. Ives pávarészen a rálátás hiánya miatt		
130	Mindszent	Mártély			230	232	200	40 (80)	0,9	2000.05.28	Gy. 619-45/2000	Rálátási háromszög hiánya. Csak Hódmezővásárhelyi Népkert felől		Páratlan számú vonatok részére. Hódmezővásárhelyi Népkert felől 590 m.
130	Mártély	Hódmezővásárhelyi Népkert			298	311	1300	60 (80)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapot. HN vágány geometriai állapota miatt		
130	Mártély	Hódmezővásárhelyi Népkert			322	329	700	60 (80)	0,5	2022.02.02	2022. évi áll.-seb. korl.	Alépitmény állapota. vételezhető átép. hiba (célvizsgálat nem történt), a töltés állékonyasága miatt kialakult pályahiba		
130	Hódmezővásárhely	Földéak			8	165	15700	20 (60)	32,1	2018.12.09	2018/2019 menetr. vált	Pályaalapot. Sín és ajáltag rossz műszaki állapota		
130	Földéak		II. vágány		165	173	800	20 (60)	2,3	2018.12.09	2018/2019 menetr. vált	Pályaalapot. Sín és ajáltag rossz műszaki állapota		
130	Földéak		V.		169	170	100	0 (40)	0	2017.05.23	2017.05.23	Pályaalapot. Vágány lezárva rossz ajáltag és fekszint hibák miatt		
130	Földéak	Makó-Ujváros			173	265	9200	20 (60)	19,1	2018.12.09	2018/2019 menetr. vált	Pályaalapot. sín és ajáltag rossz műszaki állapota miatt		
130	Makó-Ujváros		II. vágány		265	273	800	20 (60)	2,3	2018.12.09	2018/2019 menetr. vált	Pályaalapot. Sín és ajáltag rossz műszaki állapota		
130	Makó-Ujváros	Makói elágazás			273	309	3600	20 (60)	7,9	2018.12.09	2018/2019 menetr. vált	Pályaalapot. Sín és ajáltag rossz műszaki állapota		
130	Összes korlátozás: 28 db				Hossz (m):		41820	Mi. tö. (p):	74,6	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
135	Szeged-Rendőző		jobb átmenő fővágány	II. Személy vágány	381	59	2100	60 (70)	0,5	2023.09.13	LJ/212:135	Pályállapot. hagyományos vágányban feksznit hibák miatt		
135	Szeged-Rókus		IX.		1770	1772	200	0 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		
135	Szeged-Rókus		XII. vágány		1772	1780	800	10 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. pálya műszaki áll. miatt, rossz aljállag és feksznit hibák miatt		Csak 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedhetnek
135	Szeged-Rókus		XI. vágány		1772	1780	800	0 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		2014. január 01. lezárva
135	Szeged-Rókus		XIV. vágány		1772	1780	800	10 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. pálya műszaki áll. miatt, rossz aljállag és feksznit hibák miatt		Csak 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedhetnek
135	Szeged-Rókus		XIII. vágány		1772	1780	800	10 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. pálya műszaki áll. miatt, rossz aljállag és feksznit hibák miatt		
135	Szeged-Rókus		XVII.		1773	1776	500	0 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		
135	Szeged-Rókus		XVII.		1773	1777	400	0 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		
135	Szeged-Rókus		XV. vágány		1777	1783	600	10 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. pálya műszaki áll. miatt, rossz aljállag és feksznit hibák miatt		
135	Szeged-Rókus		X.		1777	1778	100	0 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		
135	Szeged-Rókus		XV.		1777	1782	500	0 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		
135	Szeged-Rókus		XVI.		1777	1782	500	0 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		
135	Szeged-Rókus		III. vg.		1778,8	1779,3	50	20 (80)	0	2022.12.16 15:00	LJ/349:135; LJ/350:135	Pályahiba. aléptiményi hiba miatt (földmű beszakadás)	további intézkedésig	
135	Szeged-Rókus		IV. vg és folytatólagosan a 43.sz kitérő		1778,8	1779,3	50	20 (80)	0	2022.12.16 15:00	LJ/350:135	Pályahiba. aléptiményi hiba miatt (földmű beszakadás)	További intézkedésig	
135	Szeged-Rókus		XIX.		1779	1780	100	20 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Kis sugarú ív miatt		
135	Szeged-Rókus		Szentán vg		1784	1785	100	0 (40)	0	2017.05.23	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva rossz aljállag és kapcsolószér miatt		
135	Algyő		jobb átmenő fővágány	3. számú kitérő	1675,5	1676,75	125	80 (100)	0,3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Hatósági határozat. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet, kitérő kitérő irányban max 80 km/h		
135	Algyő		jobb átmenő fővágány	6. számú kitérő	1696,7	1698	130	80 (100)	0,3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Hatósági határozat. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet, kitérő kitérő irányban max 80 km/h		
135	Algyő		bal átmenő fővágány	1. számú kitérő	1675,5	1676,75	125	80 (100)	0,3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Hatósági határozat. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet, kitérő kitérő irányban max 80 km/h		
135	Algyő		bal átmenő fővágány	8. számú kitérő	1696,7	1698	130	80 (100)	0,3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Hatósági határozat. kiágazó/becsatlakozó kitérőkörzet, kitérő kitérő irányban max 80 km/h		
135	Hódmezővásárhely Népker	Hódmezővásárhely		4. sz. kitérőn	1566,44	1566,84	40	40 (40)	0	2023.02.28	222202/2021/START	Egyéb ok. Kizárólag a 406 sorozatú Tram-Train járműre vonatkozó korlátozás, amely nem lassújel. A kitérő (váltó) minden irányára érvényes.		Kitérés nélküli Kizárólag a 406 sorozatú Tram-Train járműre vonatkozó korlátozás. A kitérő (váltó) minden irányára érvényes.
135	Hódmezővásárhely Népker	Hódmezővásárhely			1548	1557	90	40 (80)	1,4	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Aléptiményi állapot. aléptiményi hiányosság miatt irány és feksznit hibák miatt		Hódmezővásárhely felől. Lassúmenet előjelező csak 475 m-re
135	Hódmezővásárhely		II. számú		1532	1537	500	60 (80)	0,5	2023.04.06 08:15	LJ/051:135	Pályahiba. A Pályállapot miatt (süppedések, sáros ágyazat)	Tov. int.	
135	Hódmezővásárhely		V. vágány		1534	1542	800	10 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. hagyományos vágányban feksznit hibák miatt		
135	Hódmezővásárhely		VII. vágány		1535	1540	500	10 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. hagyományos vágányban feksznit hibák miatt		
135	Hódmezővásárhely		VI. vágány		1535	1540	500	10 (40)	0	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. hagyományos vágányban feksznit hibák miatt		
135	Hódmezővásárhely		I. vágány		1540	1542	200	10 (40)	0	2013.12.15	2013.12.15. áll. seb.	Pályállapot. hagyományos vágányban feksznit hibák miatt		Vonatindító vg
135	Hódmezővásárhely	Kútvolgy			1446	1494	7400	70/80 (80)	0,9	2023.11.02 09:00	LJ/297:135	Pályahiba. Útközökben kialakult rövid süppedések okozta káros mozgások miatt	Tov. int.	
135	Kútvolgy		II. átmenő vg.		1435	1446	1100	70/80 (80)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. tömegesen leromlott vegyes aljállag és elverődött, lehajlott sínvégek		
135	Kútvolgy		I. vg.		1436	1445	900	10 (40)	0	2021.12.12	2021/22. állandó lassúmenet	Pályállapot. aljak és kapcsolószerek állapota		
135	Kútvolgy	Székkutas			1361	1435	7400	70/80 (80)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. tömegesen leromlott vegyes aljállag (Ifa, "T", "2H", "L", "vbalj) és elverődött, lehajlott sínvégek		
135	Székkutas	Orosháza			1246	1329	8300	60 (80)	2,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. tömegesen leromlott vegyes aljállag (Ifa, "T", "2H", "L", "vbalj) és elverődött, lehajlott sínvégek		
135	Székkutas	Orosháza			1246	1329	8300	60 (80)	2,4	2023.12.08 10:00	LJ/341:135	Pályahiba. leromlott vegyes aljállag és elverődött, lehajlott sínvégek, vágánygeometriai hibák	tov.int.	
135	Orosháza		III. átmenő fővág.		1232	1246	1400	40 (80)	1,8	2006.12.10	Gy. 1517-85/2006.	Pályállapot. Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.		Csak tehervonatokra érvényes, kitérve nincs.
135	Orosháza		III. átmenő fővág.		1232	1246	1400	60 (80)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. leromlott vegyes aljállag és elverődött, lehajlott sínvégek		
135	Orosháza		IX.		1235	1238	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva		
135	Orosháza		XIII.		1240	1241	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva		
135	Orosháza	Csorvás			1221	1222	100	60 (80)	0,4	2023.11.30 10:00	LJ/330:135	Pályahiba. A vasúti átjáróban kialakult geometriai hiba miatt.	Tov. Int.	
135	Békéscsaba	Bicere			805	877	7200	60 (80)	2,1	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. Csak tehervonatok részére.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Bicere		I. átmenő		795	805	1000	60 (80)	0,6	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. Csak tehervonatok részére.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Bicere	Gyula			740	795	5500	60 (80)	1,7	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. Csak tehervonatok részére.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Gyula		III. átmenő		729	740	1100	60 (80)	0,6	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályállapot. Csak tehervonatok részére.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Gyula		VII.		730	731	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva		
135	Gyula	Sarkad			603,26	729,19	12593	30 (60)	13,1	2002.03.01	Gy.619-21/2002. PHMSZ. A.	Egyéb ok. Csak tehervonatok részére.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Gyula	Sarkad			606	639	3300	50/50 (60)	0,8	2014.12.14	2014.12.14 állandó lassúmenet	Aléptiményi állapota. Aléptiményi hibák miatt		
135	Gyula	Sarkad			668	677	900	40/40 (60)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. HGV vágány szerkezeti és geometriai hibák miatt		
135	Gyula	Sarkad			688	692	400	40/40 (60)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályállapot. HGV vágány szerkezeti és geometriai hibák miatt		
135	Gyula	Sarkad			702	709	800	60/60 (60)	0	2002.03.01	Gy.619-21/2002. PHMSZ. A.	Egyéb ok. Fénysorompó behatási táv. rövid, csak Szeged felől	Tov. int.	Páros számú vonatok részére
135	Gyula	Sarkad			709	711	200	20/20 (60)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Rálátási háromszög hiánya. A vasúti átjárókra való rálátás hiányossága miatt.		
135	Sarkad		III. átmenő fővág.		591,28	603,26	1198	30 (60)	1,7	2002.03.01	Gy.619-21/2002. PHMSZ. A.	Egyéb ok. Csak tehervonatok részére.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Sarkad	Kötegyán			536,1	591,28	5518	30 (60)	6	2002.03.01	Gy.619-21/2002. PHMSZ. A.	Egyéb ok. Csak tehervonatok részére.		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs!
135	Kötegyán		VI.		528	534	600	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva		
135	Kötegyán		I.		530	532	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva		
135	Kötegyán		VIII.		532	533	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályállapot. Vágány lezárva		
135	Összes korlátozás: 64 db					Hossz (m):	89759	Mi. tő. (p):	42,4	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
136	Szeged-Rendező	Röszke			10,5 11,5	100	20 (80)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Rálátási háromszög hiánya. Nem biztosított útátjáró rálátási hiány			Páratlan számú vonatok részére
136	Szeged-Rendező	Röszke			11,4 12,4	100	20 (80)	1,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Rálátási háromszög hiánya. Nem biztosított útátjáró rálátási hiány			Páros számú vonatok részére
136	Szeged-Rendező	Röszke			43,75 46,25	250	50 (80)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Rálátási háromszög hiánya. Nem biztosított útátjáró rálátási hiány			Páratlan számú vonatok részére
<b>136</b>	<b>Összes korlátozás: 3 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>450</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>4</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M. Idő többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
140	Ceğib	Nyársapát	Nyársapát elágazás		7	18	1100	100 (120)	0,4	2010.12.12	Gy.115-58/2010			
140	Nyársapát			V.	100	101	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz műszaki állapot miatt		
140	Nyársapát			II.	100,9	109,71	881	2040 (40)	0	2021.12.12	20158-1/2021/MAV	Pályaalapít. Átépítésből kimaradt, rossz pályaalapítást miatt		Tehervonat közlekedés a vágányon nem engedélyezett
140	Nyársapát			I.	101	104	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz műszaki állapot miatt		
140	Nagykörös			VI.	169	179	1000	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz műszaki állapot miatt		
140	Nagykörös			VII.	170	172	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz műszaki állapot miatt		
140	Nagykörös	Katonatelep			221	222	100	40 (120)	1,4	2024.01.10 10:00	L.J003-140	Beruházási munka. Általános Vasúti Kft kérésére, szegély betonozás, korlátpéti munkák miatt ideiglenes munkavédelmi sebességkorlátozás (M43 felújára)	Tov.int.	
140	Katonatelep			IV.	263	266	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz műszaki állapot miatt		
140	Katonatelep	Kecskemét			312	320,46	846	100 (120)	0,4	2006.12.10	M. váltás	Pályaalapít. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot és geometria miatt	Tov.int.	
140	Kecskemét			III. vágány	320,46	336,52	1606	100 (120)	0,4	2004.09.01	Gy.1564-136-147/2004	Pályaalapít. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt		
140	Kecskemét			206. KIT.	325	326	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva (leszelelt, de nincs elbontva)		
140	Kecskemét			Főútházi salakoló vg.	326	327	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva (leszelelt, de elbontva nincs)		
140	Kecskemét			XXII.	338	339	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz állag és műszaki állapot miatt		
140	Kecskemét			XXIII.	338	341	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz állag és hiányos pályarész (éni) miatt		
140	Kecskemét	Városföldi elágazás			336,52	347,31	1079	100 (120)	0,4	2004.09.01	Gy.1564-136-147/2004	Pályaalapít. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt		
140	Városföldi elágazás			X3 - X2 kitérők	347,31	348,12	81	100 (120)	0,3	2004.09.01	Gy.1564-136-147/2004	Pályaalapít. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt		
140	Városföldi elágazás	Kecskemét-Mercedes kiágazás			348,12	355	688	100 (120)	0,3	2004.09.01	Gy.1564-136-147/2004	Pályaalapít. Átépítésből kimaradt, romlott műszaki állapot miatt		
140	Városföldi		bal átmenő fővágány	I. vágány	437	447	1000	100 (120)	0,4	2004.09.01	Gy.1564-136-147/2004	Pályaalapít. Nem épült át, romlott műszaki állapot miatt		Kecskemét felelő nincs eljelölve
140	Városföldi			XX.	438	441	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz állag miatt		
140	Városföldi	Kiskunfelegyháza	bal vágány		447	569	12200	100 (120)	1,5	2004.09.01	Gy.1564-136-147/2004	Pályaalapít. Nem épült át, romlott műszaki állapot miatt	Tov.int.	
140	Kiskunfelegyháza			III.	569,7	582,98	1328	60 (100)	1,2	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. Csak tehervonatok részére		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Kiskunfelegyháza			XXI.	580	581	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva kihasználatlanság (nincs anyagkódás) miatt		
140	Kiskunfelegyháza			FH. IV.	582	583	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva (fordítókorong elbontása miatt nem közelíthető meg)		
140	Kiskunfelegyháza			FH.V.	582	584	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva (fordítókorong elbontása miatt nem közelíthető meg)		
140	Kiskunfelegyháza	Petőfiszállás			582,98	677,13	9415	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Petőfiszállás			II. sz. átmenő fővágányban fekvő 2. és 4. kitérőre	677	678	100	60 (100)	0,7	2023.12.14	34966/2022/MAV	Pályaalapít. Visszatérő feksznhibák miatt		
140	Petőfiszállás			II.	677,13	687,39	1026	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Petőfiszállás	Csengele			687,39	772,34	8465	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Csengele			II.	772,34	782,59	1025	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Csengele	Kistelek			782,59	860,24	7765	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Kistelek			III.	860,24	870,96	1072	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Kistelek	Bálastya			870,96	929,53	5857	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Bálastya			II.	929,53	939,8	1027	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Bálastya	Szatymaz			939,8	1006,44	6664	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Szatymaz			III.	1006,44	1017,14	1070	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Szatymaz	Kiskundorozsma			1017,14	1094	7686	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Szatymaz	Kiskundorozsma			1042	1043	100	40 (100)	1,1	2024.01.17 09:00	L.J007-140	Felújítási munka. bn. vágányban sincs szoros állag miatt	2024.01.17 13:00	
140	Kiskundorozsma			III.	1094	1105	1100	60 (100)	0	2024.01.09	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
140	Kiskundorozsma			III.	1105	1107	200	60 (100)	0,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaalapít. kitérőben fekszn problémák miatt		
140	Kiskundorozsma			V. számú vonatfogadó vágány	1095,3	1104,7	940	10 (40)	0	2023.11.16 11:30	L.J321-140	Pályahiba. Izza kapcsolószerek	További intézkedés!	
140	Kiskundorozsma			VI. vágány	1095,8	1104,7	890	10 (40)	0	2023.09.11 13:05	L.J208-140	Pályahiba. Vágány állapota miatt (leerdősítést nem biztosító kapcsolószerek)	További intézkedés!	
140	Kiskundorozsma	Szeged-Rendező			1107	1149	4200	60 (100)	0	2022.08.01	20158-1/2020/MAV	Pályaalapít. csak tehervonatok részére. Pályaalapít. romlása a megnövekedett teherforgalom miatt		Csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
140	Szeged-Rendező			I. Személy vágány	1149	1171	2200	60 (90)	1,2	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaalapít. I. Személy vágányon a pálya állapot és vágány geometria miatt		
140	Szeged-Rendező			Részkei csonkavág.	1141	1146	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz állag miatt		
140	Szeged-Rendező			XX.	1147	1152	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
140	Szeged-Rendező			XXI.	1147	1152	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz állag miatt		
140	Szeged-Rendező			XXI.	1147	1152	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva rossz állag miatt		
140	Szeged-Rendező			III. vg. 412. kitérő	1152,2	1152,6	40	20 (40)	0	2024.01.03 10:00	L.J01-140	Pályahiba. kitérő állapota miatt (csúcsbetét kitérőedezés)	További int.	412. számú kitérőnek a kitérő irányára
140	Szeged-Rendező			IV. vágány	1157,85	1165,9	805	10 (40)	0	2024.01.06	34966/2022/MAV	Pályaalapít. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszn problémák)		
140	Szeged-Rendező			VI. vágány	1157,85	1165,9	805	10 (40)	0	2024.01.06	34966/2022/MAV	Pályaalapít. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszn hibák miatt)		
140	Szeged-Rendező			V. vágány	1157,85	1165,9	805	10 (40)	0	2024.01.06	34966/2022/MAV	Pályaalapít. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszn hibák miatt)		
140	Szeged-Rendező			VIII. vágány	1157,85	1165,9	805	10 (40)	0	2024.01.06	34966/2022/MAV	Pályaalapít. pálya rossz műszaki áll. miatt (salakos ágyazat, rossz állag, fekszn hibák)		
140	Szeged-Rendező			VII. vágány	1158,9	1163,6	470	20 (40)	0	2024.01.06	34966/2022/MAV	Pályaalapít. pálya rossz műszaki áll. miatt (fekszn hibák miatt)		
140	Szeged-Rendező			X.	1159	1164	500	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaalapít. Vágány lezárva (selejtezésre vár)		
140	Szeged-Rendező			429. - 438. számú kitérők között	1164,4	1165,9	150	10 (40)	0	2024.01.06	34966/2022/MAV	Pályaalapít. Feksznhibák, rossz állag		
140	Szeged			II. vágány	1171	1180	900	60 (90)	0,8	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaalapít. fekszn hibák miatt		Végpont felelő a lassumenet elő és eleje jelző nincs kitérve.
140	Szeged			3. számú kitérőn	1171,44	1171,84	40	60 (40)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Egyéb ok. Tram-Train		Kitérés nélkül! Kizárólag a 406-os sorozatú járműre vonatkozó korlátozás A kitérő (váltó) minden irányára érvényes.
140	Szeged			I. vágány	1171	1180	900	60 (90)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaalapít. Rákua 59-68. fekszn hibák miatt		Végpont felelő a lassumenet elő és eleje jelző nincs kitérve.
140	Összes korlátozás: 68 db						Hossz (m):	93161	Mi. tő. (p):	11,7	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Eirendelés	Eirendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
142	Kőbánya-Kispest	Kispest			76	77	100	20 (60)	0,9	2000.05.28	Gy.619-45/2000.				
142	Kispest			III. vg.	76,52	85,52	3546	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				
142	Kispest			I. sz. "Raktári" csonka vágány	76,76	79,72	296	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Kispest			I. sz. "Raktári" vágány	79,72	81,4	168	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV				vv. - 6 sz. kitérő
142	Kispest			VII. sz. rakodó vágány	81,27	83,14	187	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.				6 - 23 sz. kitérők között
142	Kispest			I. sz. "Raktári" vágány	81,4	83,8	240	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV				19 sz. kitérő - vv.
142	Kispest			V. sz. tároló vágány	81,45	83,55	210	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.				23 - 11 sz. kitérők között
142	Kispest			VI. sz. tároló vágány	81,45	83,1	165	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.				21 sz. kitérő - vv.
142	Kispest			IV. sz. tároló vágány	81,45	83,8	235	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.				21 sz. kitérő - vv.
142	Kispest			VIII. sz. "PFT" csonka vágány	83,4	84,46	106	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.				13 sz. kitérő - vv.
142	Kispest			IX. sz. "Kihúzó" vágány	83,8	89,5	570	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.				9 sz. kitérő - vv.
142	Kispest	Kispesti elágazás			85	120,98	3598	40 (60)	2,1	2023.12.10	34966/2022/MAV				11 sz. kitérő - vv.
142	Kispest	Kispesti elágazás			85,52	120,98	3546	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Kispesti elágazás			B/1 - A/1 kit.	120,98	121,78	80	40 (60)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV				
142	Kispesti elágazás			B/1 - A/1 kit.	120,98	121,78	80	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Kispesti elágazás	Pestszentimre			121,78	140,95	80	40 (60)	0,3	2023.12.10	34966/2022/MAV				
142	Kispesti elágazás	Pestszentimre			121,78	140,95	1917	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Pestszentimre			II. sz. vágány	140	145	500	40 (60)	0,5	2017.07.13	b/22/345				
142	Pestszentimre			II. vg.	140,95	145,21	426	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Pestszentimre			I. sz. raktári csonka vágány	140,72	145,02	430	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-743/2007.				3 sz. kitérő -
142	Pestszentimre	Gyál			145	156,7	1170	40 (60)	0,9	2017.07.13	b/22/345				
142	Pestszentimre	Gyál			145,21	178,41	3320	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Gyál			II. vg.	178,41	182,37	8258	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Gyál	Ócsa			182,37	264,95	8258	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Gyál	Ócsa			183	256	7300	40 (60)	3,9	2005.12.11	d				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Ócsa			III. vg.	264,95	272,58	763	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Ócsa			VI. sz. vágány	262	265	300	10 (40)	0	2013.12.15	87901/2013/MAV				4 - 2 sz. kitérők között
142	Ócsa			VII. sz. vágány	262	265	300	0 (40)	0	2013.12.15	87901/2013/MAV				4 - 2 sz. kitérők között
142	Ócsa			V. sz. vágány	265,83	272,2	637	10 (40)	0	2013.12.15	87901/2013/MAV				10 - 5 sz. kitérők között
142	Ócsa			I. sz. vágány	266,17	271,86	569	0 (40)	0	2012.12.06	B/22/909.				14 - 9 sz. kitérők között
142	Ócsa	Inárcs-Kakucs			272,58	355,13	8255	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Ócsa	Inárcs-Kakucs			284	354	6900	40 (60)	3,8	2007.12.09	Gy.1517-80/2007.				
142	Inárcs-Kakucs			I. vg	355,13	359,74	461	20 (60)	0	2024.01.05	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Inárcs-Kakucs	Dabas			359,74	419,48	5974	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Inárcs-Kakucs	Dabas			394	414	2000	40 (60)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MAV				
142	Dabas			III. vg.	419,48	427,31	5974	20 (60)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV				Csak tehervonatok részére. Kitérve nincs.
142	Dabas			VI. sz. vágány	420,13	424,44	431	10 (40)	0	2013.12.15	87901/2013/MAV				8 - 8/1 sz. kitérők között
142	Dabas			I. sz. vágány	420,2	427,02	682	10 (40)	0	2013.12.15	87901/2013/MAV				10 - 5 sz. kitérők között
142	Hetényegyháza	Kecskemét-Máriaváros			62	61	100	20 (60)	0,9	2000.05.28	Gy. 619-45/2000				Csak páratlan vonatokra.
142	Hetényegyháza	Kecskemét-Máriaváros			62	59	300	50 (60)	0,2	2017.12.10	2017/2018 menetváltás				Páros számú vonatokra érvényes
142	Kecskemét alsó	Kecskemét			20	14	600	40 (60)	0,6	2010.12.12	Gy.115-58/2010.				Kecskemét felől 200 m, Kecskemét alsó felől 600 m
142	Összes korlátozás: 41 db				Hossz (m):	79032	Mi. tö. (p):	15,7	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59						

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
145	Kénsavgyári elágazás	Tószeg			57	81,6	2460	20/40 (60)	5,6	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat		
145	Kénsavgyári elágazás	Tószeg			81,6	94	1240	20 (60)	3,2	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sároságyazat		
145	Kénsavgyári elágazás	Tószeg			94	102	1000	40 (60)	0,8	2022.12.23	5-438/2022/MAV	Rálátási háromszög hiánya. útátjáró rálátás miatt		
145	Tószeg		IV. sz. "Rakodó" csonka vágány		107	114	700	5 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószere		6 sz. kitérő - vv.
145	Tószeg		I. sz. vágány		107	114	700	0 (40)	0	2016.12.11	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva		6 - 3 sz. kitérők között
145	Tiszavárkony		II. sz. vágány		151,94	155,43	349	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva		4 - 3 sz. kitérők között
145	Tiszavárkony		I. sz. vágány		151,94	155,43	349	0 (40)	0	2011.12.11	Gy.602-527/2011.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva		4 - 3 sz. kitérők között
145	Tiszajenő-Vezseny		I. sz. vágány		178,1	181	290	0 (40)	0	2011.12.11	Gy.602-527/2011.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva		2 - 1 sz. kitérők között
145	Tiszajenő-Vezseny	Újbög			241	243	200	30/30 (60)	0,7	2008.03.03	Gy.1517-22/2008.	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt	Tov.int.	Páros számú vonatok részére
145	Újbög		I. sz. vg.		270	272	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, rossz aljállag miatt		
145	Újbög	Tiszakécske			274	294	2000	30/50 (60)	2,5	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki áll. miatt, durva visszatérő fekszinthibák, rossz ágyazat		
145	Tiszakécske	Lakitelek			306	322	1800	30/40 (60)	2,1	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazat hiány miatt		
145	<b>Tiszakécske</b>	<b>Lakitelek</b>			<b>306</b>	<b>308</b>	<b>200</b>	<b>30/30 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 14:00</b>	<b>LJ/250-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	
145	Tiszakécske	Lakitelek			308	310	200	20/20 (60)	1,1	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt		Páros számú vonatok részére
145	<b>Tiszakécske</b>	<b>Lakitelek</b>			<b>308</b>	<b>310</b>	<b>200</b>	<b>30/30 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 14:00</b>	<b>LJ/250-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>Tov.int.</b>	<b>Csak páratlan vonatokra</b>
145	<b>Tiszakécske</b>	<b>Lakitelek</b>			<b>310</b>	<b>322</b>	<b>1200</b>	<b>30/30 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 14:00</b>	<b>LJ/250-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>Tov.int.</b>	
145	Tiszakécske	Lakitelek			322	334	1200	30/30 (60)	1,7	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazat hiány miatt, nyomtáv hibák		
145	<b>Tiszakécske</b>	<b>Lakitelek</b>			<b>334</b>	<b>352</b>	<b>1800</b>	<b>30/30 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.12.10 00:00</b>	<b>LJ/347-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>Tov.int.</b>	
145	Tiszakécske	Lakitelek			334	352	1800	30/40 (60)	2,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazat hiány miatt		
145	Tiszakécske	Lakitelek			352	370	1800	30/30 (60)	2,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazat hiány miatt		
145	Tiszakécske	Lakitelek			368,5	370	150	30/30 (60)	0,6	2020.12.13	36190/2019/MAV	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt		Páros számú vonatok részére
145	<b>Tiszakécske</b>	<b>Lakitelek</b>			<b>370</b>	<b>392</b>	<b>2200</b>	<b>30/30 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.12.10 00:00</b>	<b>LJ/347-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>Tov.int.</b>	
145	Tiszakécske	Lakitelek			370	392	2200	30/40 (60)	2,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazat hiány miatt		
145	<b>Lakitelek</b>	<b>Nyárlőrinc</b>			<b>150</b>	<b>140</b>	<b>1000</b>	<b>30/40 (60)</b>	<b>1,5</b>	<b>2023.06.09 09:00</b>	<b>LJ/088-145</b>	<b>Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, aljállag)</b>	<b>Tov. Int.</b>	
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			150	140	1000	30/40 (60)	1,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag miatt, fekszint hibák miatt		
145	<b>Lakitelek</b>	<b>Nyárlőrinc</b>			<b>175</b>	<b>150</b>	<b>2000</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			190	175	1500	30/40 (60)	2	2017.12.10	2017/2018 menetv.váltás	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag miatt, fekszint hibák miatt		
145	<b>Lakitelek</b>	<b>Nyárlőrinc</b>			<b>196</b>	<b>190</b>	<b>600</b>	<b>30/40 (60)</b>	<b>1,1</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	
145	<b>Lakitelek</b>	<b>Nyárlőrinc</b>			<b>205</b>	<b>196</b>	<b>900</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/249-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			205	196	900	30/50 (60)	1,4	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag miatt, fekszint hibák miatt		
145	<b>Lakitelek</b>	<b>Nyárlőrinc</b>			<b>215</b>	<b>205</b>	<b>1000</b>	<b>30/40 (60)</b>	<b>1,5</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			235	215	2000	30/40 (60)	2,5	2015.12.13	LJ/280:145	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult felépítmény, rossz aljállag, fekszinthibák miatt	tov. int.	
145	<b>Lakitelek</b>	<b>Nyárlőrinc</b>			<b>240</b>	<b>235</b>	<b>500</b>	<b>30/40 (60)</b>	<b>1</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			248	240	800	30/40 (60)	1,3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Pályaállapot miatt (fekszint, siktorzulás)		
145	<b>Lakitelek</b>	<b>Nyárlőrinc</b>			<b>253</b>	<b>248</b>	<b>500</b>	<b>30/40 (60)</b>	<b>1</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	
145	Lakitelek	Nyárlőrinc			257	253	400	30/40 (60)	0,9	2021.07.22	LJ/142:145	Pályaállapot. Pályaállapot miatt (fekszint, siktorzulás)		
145	Nyárlőrinc		II.		140	131	900	30/40 (60)	1,4	2017.12.10	2017/2018 menetv.váltás	Pályaállapot. pálya műszaki állapota miatt, avult kitérők miatt		
145	Nyárlőrinc		IV.		139	131	800	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, állomási kiszolgálás szünetel		
145	Nyárlőrinc		III.		139	131	800	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, állomási kiszolgálás szünetel		
145	Nyárlőrinc		I.		139	136	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, állomási kiszolgálás szünetel		
145	<b>Nyárlőrinc</b>	<b>Nyárlőrinci elágazás</b>			<b>105,5</b>	<b>47</b>	<b>5850</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>Tov.int.</b>	
145	Nyárlőrinc	Nyárlőrinci elágazás			107	105,5	150	30/30 (60)	0,6	2020.12.13	36190/2019/MAV	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt		Páratlan számú vonatok részére
145	<b>Nyárlőrinc</b>	<b>Nyárlőrinci elágazás</b>			<b>107</b>	<b>105,5</b>	<b>150</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>További int.</b>	<b>Csak páros vonatokra</b>
145	Nyárlőrinc	Nyárlőrinci elágazás			131	47	8400	30/50 (60)	8,9	2004.12.12	menetr. váltás	Pályaállapot. "c" felépítmény, avult felépítmény, rossz aljállag, fekszinthibák	Maradó korl.	
145	<b>Nyárlőrinc</b>	<b>Nyárlőrinci elágazás</b>			<b>131</b>	<b>107</b>	<b>2400</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.09.28 10:00</b>	<b>LJ/248-145</b>	<b>Pályahiba. pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, alj állag)</b>	<b>Tov.int.</b>	
145	Összes korlátozás: 45 db				Hossz (m):	56888	Mi. tő. (p):	52,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
146	Kiskunfélegyháza	Tiszaalpár			472	470,5	150	30 (60)	0,6	2020.12.13	36190/2019/MAV			Páralan számú vonatok részére
146	Kiskunfélegyháza	Tiszaalpár			474	472	200	40 (60)	0,4	2020.12.13	36190/2019/MAV			Páros számú vonatok részére
146	Kiskunfélegyháza	Tiszaalpár			617	614,5	250	30 (60)	0,7	2020.12.13	36190/2019/MAV			Páros számú vonatok részére
146	Tiszaalpár		I.		470	467	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva			
146	Tiszaalpár		II.		470	462	800	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva			
146	Tiszaalpár	Lakitelek			437	402	3500	30/40 (60)	4	2000.05.28	Gy: 619-45/2000			
146	Tiszaalpár	Lakitelek			438	437	100	20 (60)	0,9	2000.05.28	Gy: 619-45/2000			
146	Tiszaalpár	Lakitelek			462	438	2400	30/40 (60)	2,9	2000.05.28	Gy: 619-45/2000			
146	Lakitelek	Lakitelek kiágazás			267,81	284,7	1689	40 (60)	1,1	2004.08.01	Gy:1564-(136-147)/2004			
146	<b>Lakitelek</b>	<b>Lakitelek kiágazás</b>			<b>267,81</b>	<b>284,7</b>	<b>1689</b>	<b>30 (60)</b>	<b>2,2</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			
146	Lakitelek kiágazás			átmenő	284,7	285,05	35	40 (60)	0,3	2000.12.01	Gy: 619-45/2000			
146	<b>Lakitelek kiágazás</b>			<b>Átmenő</b>	<b>284,7</b>	<b>285,05</b>	<b>35</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Lakitelek kiágazás	Tiszaug kiágazás			285,05	323,42	3837	40 (60)	2,2	2000.12.01	Gy: 619-45/2000			
146	<b>Lakitelek kiágazás</b>	<b>Tiszaug kiágazás</b>			<b>285,05</b>	<b>323,42</b>	<b>3837</b>	<b>30 (60)</b>	<b>4,3</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Tiszaug kiágazás			átmenő	323,42	323,77	35	40 (60)	0,3	2000.12.01	Gy: 619-45/2000			
146	<b>Tiszaug kiágazás</b>			<b>Átmenő</b>	<b>323,42</b>	<b>323,77</b>	<b>35</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Tiszaug kiágazás	Tiszasas			323,77	335	1123	40 (60)	0,9	2022.12.11	22768-1/2021/MAV			
146	<b>Tiszaug kiágazás</b>	<b>Tiszasas</b>			<b>323,77</b>	<b>335</b>	<b>1123</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1,6</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	<b>Tiszaug kiágazás</b>	<b>Tiszasas</b>			<b>335</b>	<b>335,5</b>	<b>50</b>	<b>5 (40)</b>	<b>2</b>	<b>2022.08.11 14:00</b>	<b>LJ/177:146</b>			<b>további intézkedésig.</b>
146	Tiszaug kiágazás	Tiszasas			335	338	300	20 (60)	1,3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV			
146	Tiszaug kiágazás	Tiszasas			338	360,36	2236	40 (60)	1,4	2022.12.11	22768-1/2021/MAV			
146	<b>Tiszaug kiágazás</b>	<b>Tiszasas</b>			<b>338</b>	<b>360,36</b>	<b>2236</b>	<b>30 (60)</b>	<b>2,7</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Tiszasas			II. átmenő fővg.	360,36	362,51	215	40 (60)	0,4	2000.12.01	Gy: 619-45/2000			
146	<b>Tiszasas</b>			<b>II. számú</b>	<b>360,36</b>	<b>362,51</b>	<b>215</b>	<b>30 (60)</b>	<b>0,7</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Tiszasas			I.	361	362	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva			
146	Tiszasas	Csépa			362,51	397,81	3530	40 (60)	2,1	2000.12.01	Gy: 619-45/2000			
146	<b>Tiszasas</b>	<b>Csépa</b>			<b>362,51</b>	<b>397,81</b>	<b>3530</b>	<b>30 (60)</b>	<b>4</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Csépa			II. átmenő fővg.	397,81	405,47	766	40 (60)	0,7	2000.12.01	Gy: 619-45/2000			
146	<b>Csépa</b>			<b>II. számú</b>	<b>397,81</b>	<b>405,47</b>	<b>766</b>	<b>30 (60)</b>	<b>1,2</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Csépa			III.	398	400	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva			
146	Csépa	Kunszentmártoni elágazás			405,47	459	5353	40 (60)	3	2020.12.13	36190/2019/MAV			
146	<b>Csépa</b>	<b>Kunszentmártoni elágazás</b>			<b>405,47</b>	<b>459</b>	<b>5353</b>	<b>30 (60)</b>	<b>5,8</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Csépa	Kunszentmártoni elágazás			459	474	1500	20 (60)	3,7	2020.12.13	36190/2019/MAV			
146	Csépa	Kunszentmártoni elágazás			474	537,49	6349	40 (60)	3,5	2020.12.13	36190/2019/MAV			
146	<b>Csépa</b>	<b>Kunszentmártoni elágazás</b>			<b>474</b>	<b>538</b>	<b>6400</b>	<b>30 (60)</b>	<b>6,9</b>	<b>2023.09.29 08:00</b>	<b>LJ/254-146</b>			<b>Tov. Int.</b>
146	Összes korlátozás: 35 db				Hossz (m):	60237	Mi. tö. (p):	62,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
147	Kiskunfélegyháza	Gátér			5 57	5200	30/60 (60)	5,7	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			Lassúmenet előjelző Kiskunfélegyháza felől csak 50 m.
147	<b>Kiskunfélegyháza</b>	<b>Gátér</b>			<b>25 33</b>	<b>800</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.10.06 04:00</b>	<b>LJ/269:147</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irányhibák, aljállag</b>	<b>tov.int.</b>		
147	Kiskunfélegyháza	Gátér			33 34	100	20 (60)	0,9	2023.09.11 09:00	LJ/206:147	Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota, gumi elem hibák	tov.int.		
147	Kiskunfélegyháza	Gátér			34 57	2300	30/40 (60)	2,8	2023.12.10 00:00	LJ/356-147	Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, aljállag)	Tov.int.		
147	Kiskunfélegyháza	Gátér			57 72	1500	30/40 (60)	2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, ágyazathiány miatt			
147	Kiskunfélegyháza	Gátér			72 97	2500	30/50 (60)	3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	<b>Kiskunfélegyháza</b>	<b>Gátér</b>			<b>72 97</b>	<b>2500</b>	<b>30/40 (60)</b>	<b>3</b>	<b>2023.12.10 00:00</b>	<b>LJ/356-147</b>	<b>Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, aljállag)</b>	<b>Tov.int.</b>		
147	Kiskunfélegyháza	Gátér			97 100	300	30/60 (60)	0,8	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	<b>Kiskunfélegyháza</b>	<b>Gátér</b>			<b>97 98</b>	<b>100</b>	<b>20 (60)</b>	<b>0,9</b>	<b>2023.09.11 11:00</b>	<b>LJ/207:147</b>	<b>Pályahiba. aljak és kapcsolószerek állapota, aszfaltburkolat állapota</b>	<b>tov.int.</b>		
147	<b>Gátér</b>		III. vg.		<b>98 105</b>	<b>700</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.10.06 04:00</b>	<b>LJ/269:147</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irányhibák, aljállag</b>			
147	Gátér		III.		100 105	500	30/60 (60)	1	2017.12.10	2017/2018 menetrv.vált.	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	Gátér		III.		105 106	100	30/40 (60)	0,6	2017.12.10	2017/2018 menetrv.vált.	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	Gátér	Csongrád			106 120	1400	30/40 (60)	1,9	2017.12.10	2017/2018 menetrv.vált.	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	Gátér	Csongrád			120 129	900	30/60 (60)	1,4	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	<b>Gátér</b>	<b>Csongrád</b>			<b>120 129</b>	<b>900</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.10.06 04:00</b>	<b>LJ/269:147</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irányhibák, aljállag</b>			
147	Gátér	Csongrád			129 140	1100	30/40 (60)	1,6	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	Gátér	Csongrád			140 157	1700	30/60 (60)	2,2	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	<b>Gátér</b>	<b>Csongrád</b>			<b>140 157</b>	<b>1700</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.10.06 04:00</b>	<b>LJ/269:147</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irányhibák, aljállag</b>			
147	Gátér	Csongrád			157 170	1300	30/40 (60)	1,8	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák , nyomtáv hibák miatt			
147	Gátér	Csongrád			170 180	1000	30/60 (60)	1,5	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	<b>Gátér</b>	<b>Csongrád</b>			<b>170 180</b>	<b>1000</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.10.06 04:00</b>	<b>LJ/269:147</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irányhibák, aljállag</b>			
147	Gátér	Csongrád			180 238	5800	30/40 (60)	6,3	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák, nyomtáv hiba miatt			
147	<b>Gátér</b>	<b>Csongrád</b>			<b>230 238</b>	<b>800</b>	<b>30/40 (60)</b>	<b>1,3</b>	<b>2023.06.09 12:00</b>	<b>LJ/089-147</b>	<b>Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, aljállag)</b>	<b>Tov.int.</b>		
147	<b>Gátér</b>	<b>Csongrád</b>			<b>238 244</b>	<b>600</b>	<b>30/40 (30)</b>	<b>0</b>	<b>2023.10.06 04:00</b>	<b>LJ/270:147</b>	<b>Pályahiba. Pályaállapot miatt (fekszint, irányhibák, aljállag)</b>	<b>tov.int.</b>		
147	Gátér	Csongrád			238 242,3	430	30/50 (60)	0,9	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák, nyomtáv hiba miatt			
147	Csongrád		III.		242,3 244	170	30/50 (60)	0,6	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			
147	Csongrád		III.		244 251,1	710	30/60 (60)	1,2	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			Szelvényváltás 251+10(=) 541+18
147	Csongrád	Szentes			541,18 417	12418	30/60 (60)	12,9	2013.12.15	2013.12.15	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, fekszint hibák miatt			Szentes felől 50 m. , szelvényváltás 541+18 (=) 251+10
147	Szentes	Újváros mh. ipvk.			205 191	1400	40 (50)	0,6	2018.12.09	Menetrend változás	Pályaállapot. 23r. felépítmény			
147	Szentes	Újváros mh. ipvk.			250 205	4500	30 (50)	3,9	2018.12.09	Menetrend változás	Pályaállapot. 23r. felépítmény			
147	Újváros mh. ipvk.	Gádosor			191 154	3700	30 (50)	3,3	2018.12.09	Menetrend változás	Pályaállapot. 23r. felépítmény			
147	Gádosor		II. átmenő fővg.		154 149	500	30 (40)	0,4	2012.12.09	Menetrend változás	Pályaállapot. 23r. felépítmény			
147	Gádosor	Orosháza			16 11	500	40 (50)	0,3	2008.12.14	1517-94/2008.	Egyéb ok. Behatási pontok rövidege miatt csak páratlan számú vonatok részére.	Tov.int.		Páratlan számú vonatok részére
147	<b>Gádosor</b>	<b>Orosháza</b>			<b>23 20,5</b>	<b>250</b>	<b>40 (50)</b>	<b>0,2</b>	<b>2023.10.04 07:30</b>	<b>LJ/265-147</b>	<b>Pályahiba. FMK-004 mérővonal által kiszűrt C3 határértéket meghaladó pályahibák miatt</b>	<b>További int.</b>		
147	Gádosor	Orosháza			56 51	500	40 (50)	0,3	2008.12.14	1517-94/2008.	Egyéb ok. Behatási pontok rövidege miatt páratlan számú vonatok részére. Csak Orosháza felől.	Tov.int.		Páratlan számú vonatok részére
147	Gádosor	Orosháza			60 55	500	40 (50)	0,3	2008.12.14	1517-94/2008.	Egyéb ok. Behatási pontok rövidege miatt páros számú vonatok részére. Csak Szentes felől.	Tov.int.		Páros számú vonatok részére
147	Gádosor	Orosháza			149 115	3400	30 (50)	3,1	2018.12.09	Menetrend változás	Pályaállapot. 23r. felépítmény			
147	<b>Összes korlátozás: 37 db</b>					<b>Hossz (m): 63778</b>	<b>Mi. tö. (p): 66,7</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
148	Törökfái			II.átmenő fővágány	0	1,4	140	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Törökfái	Orgovány			1,4	178,58	17718	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Orgovány			II.átmenő fővágány	178,58	181,15	257	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Orgovány	Páhi			181,15	286,1	10495	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Páhi			II. átmenő fővg.	286,1	288,58	248	0 (35)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Páhi	Kaskantyú			288,58	348,6	6002	0 (35)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Kaskantyú			II. átmenő fővg.	348,6	350,38	178	0 (35)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Kaskantyú	Kiskőrös KK A keresztezés			350,38	450,09	9971	0 (35)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Kiskőrös KK B keresztezés	Kiskőrös KK C keresztezés			450,09	453	291	0 (35)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Kiskőrös KK C keresztezés	Kiskőrös KK			453	453,24	24	0 (35)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	Kiskőrös KK			I.átmenő fővágány	453,24	456,88	364	0 (35)	0	2022.02.02	2009/2010 menetr.váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
148	<b>Összes korlátozás: 11 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>45688</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
149	Kecskemét KK			III.átmenő fővágány	0	2	200	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Kecskemét KK	Törökfái			2	72,49	7049	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Törökfái			III.átmenő fővágány	72,49	75,33	284	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Törökfái	Jakabszállás			75,33	154,83	7950	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Jakabszállás			II.átmenő fővágány	154,83	157,28	245	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Jakabszállás	Bugac			157,28	270,6	11332	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Bugac			II.átmenő fővágány	270,6	272,76	216	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Bugac	Bugac felső			272,76	302,08	2932	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Bugac felső			II.átmenő fővágány	302,08	305,17	309	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Bugac felső	Nagybugac			305,17	357,88	5271	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Nagybugac			II.átmenő fővágány	357,88	359,63	175	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Nagybugac	Szank			359,63	446,55	8692	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Szank			II.átmenő fővágány	446,55	448,76	221	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Szank	Kiskunmajsa KK			448,76	513,84	6508	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	Kiskunmajsa KK			I.átmenő fővágány	513,84	516,56	272	0 (40)	0	2022.02.02	2009/2010 menet. váltás	Pályaállapot. Rossz aljállag és avult felépítmény, 2009/2010 menetrendváltástól a közforgalmú vasúti közlekedés szünetel.		
149	<b>Összes korlátozás: 15 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>51656</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
150	Ferencváros	Soroksári út	jobb vágány		4	13	900	60 (100)	1	2002.06.01	Gy.619-74/2002.	Geometria miatt. Kis sugarú ívek miatt		
150	Ferencváros	Soroksári út	bal vágány		4	13	900	60 (100)	1	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Geometria miatt. Kis sugarú ívek miatt		
150	Soroksári út			II. sz. vágány	13	31	1800	80 (100)	0,6	2002.06.01	Gy.619-74/2002	Pályaállapot. Felépítmény állékonysága és a 15+63 szelv. híd		
150	Soroksári út			IV. sz. vágány (11-13. sz. kitérők között)	27	28	100	20 (40)	0	2013.12.15	87901/2013/MAV	Egyéb ok. 2006 siklás uáni ideiglenes helyreállítás.		
150	Soroksári út			IV. sz. vágány (13. sz. kitérő "K" irány )	27	28	100	20 (40)	0	2013.12.15	87901/2013/MAV	Egyéb ok. 2006 siklás uáni ideiglenes helyreállítás.		"K" irány
150	Soroksári út	Soroksár			31	48	1700	80 (100)	0,6	2002.06.01	Gy.619-74/2002.	Pályaállapot. Avult felépítmény		
<b>150</b>	<b>Soroksári út</b>	<b>Soroksár</b>			<b>73,49</b>	<b>73,83</b>	<b>34</b>	<b>40 (80)</b>	<b>0,8</b>	<b>2023.09.15 11:20</b>	<b>507-160/2023</b>	<b>Beruházási munka. BUBE kivitelezés.</b>		
<b>150</b>	<b>Soroksári út</b>	<b>Soroksár</b>			<b>73,83</b>	<b>80,68</b>	<b>685</b>	<b>40 (80)</b>	<b>1,2</b>	<b>2023.07.26 10:45</b>	<b>507-112/2023</b>	<b>Beruházási munka. BUBE kivitelezés.</b>		
150	Soroksár			VII. sz. vágány	83	91	800	20 (40)	0	2005.02.01	Gy.1517-16/2005.	Pályaállapot. Avult felépítmény.		
150	Kunszentmiklós-Tass			16. kit.	531	532	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Kitérő lezárva, csatlakozó vágányok elbontva		
150	Kunszentmiklós-Tass			IX.	538	539	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
150	Kunszentmiklós-Tass			XII.	538	541	300	0 (10)	0	2017.05.30	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
150	Kunszentmiklós-Tass			X.	538	539	100	0 (10)	0	2017.05.30	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
150	Kunszentmiklós-Tass			XI.	538	539	100	0 (10)	0	2017.05.30	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
150	Szabadszállás			VI.	718	720	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Selejtezésre vár		
150	Fülöpszállás			I.	776	782	600	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
150	Kiskunhalas			XVIII.	1269	1271	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, rossz aljállag miatt		
150	Kiskunhalas			XIX.	1270	1272	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, rossz aljállag miatt		
<b>150</b>	<b>Kiskunhalas</b>			<b>XV. vágány</b>	<b>1271,36</b>	<b>1273,5</b>	<b>214</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.05.11 06:50</b>	<b>Tel: Puskás Norbert</b>	<b>Pályahiba. Pálya állapota miatt</b>		<b>További intézkedésig</b>
<b>150</b>	<b>Kiskunhalas</b>			<b>XIV. vágány</b>	<b>1271,36</b>	<b>1273,5</b>	<b>214</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.05.11 06:50</b>	<b>Tel: Puskás Norbert</b>	<b>Pályahiba. Pálya állapota miatt</b>		<b>További intézkedésig</b>
150	Kiskunhalas			FORDÍTÓKORONG	1272	1273	100	0 (10)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Rossz műszaki állapot miatt		
<b>150</b>	<b>Kiskunhalas</b>			<b>XVI. vágány</b>	<b>1272</b>	<b>1273,14</b>	<b>114</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2022.05.11 06:50</b>	<b>Tel: Puskás Norbert</b>	<b>Pályahiba. Pálya állapota miatt</b>		<b>További intézkedésig</b>
150	Összes korlátozás: 22 db						Hossz (m): 9561	Mi. tö. (p): 5,2			Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
151	Kunszentmiklós-Tass	Szalkszentmártoni elágazás			5 15,18	1018	40/60 (80)	1,5	2008.12.14	1517-94/2008	Pályaállapot. 5-20 szelv.-ig geometria miatt	Tov. int.		Kunszentmiklós-Tass felől nincs előjelző
151	Szalkszentmártoni elágazás				15,18 15,54	36	40/60 (80)	0,8	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. 5-20 szelv.-ig geometria miatt			
151	Szalkszentmártoni elágazás	Szalkszentmárton			15,54 87	7146	40/60 (80)	6,1	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. 5-20 szelv.-ig geometria miatt			
151	Szalkszentmárton			1-3. kitérő közötti vág.	88 89	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, avult felépítmény			
151	Szalkszentmárton	Dunavecse			87 152	6500	40/60 (80)	5,6	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Dunavecse			II. átmenő fővg.	152 161	900	40/60 (80)	1,4	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Dunavecse	Apostag			161 192	3100	40/60 (80)	3,1	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Apostag			II. átmenő fővg.	192 201	900	40/60 (80)	1,4	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Apostag	Solt			201 293	9200	40/60 (80)	7,6	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Solt			II. vágány	293 304	1100	40 (60)	0,8	2000.12.01	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Rossz aljállag miatt			
151	Solt			1. és 5. kitérő	302 304	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	Solt	Állampuszta			304 401,61	9761	0 (50)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	Állampuszta			II.	401,61 406,48	487	0 (50)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	Állampuszta	Harta			406,48 434,03	2755	0 (50)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	Harta			II.	434,03 436,93	290	0 (50)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	Harta	Dunapataj			436,93 492,48	5555	0 (50)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	Dunapataj			III.	492,48 495	252	0 (50)	0	2020.12.13	36190/2019/MAV	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
151	<b>Összes korlátozás: 17 db</b>					<b>Hossz (m): 49300</b>	<b>Mi. tő. (p): 28,3</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
152	Izsáki elágazás		IV.		331 334	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Izsáki elágazás	Uzovicstelep			332 415	8300	0 (60)	0	2021.04.11	Menetr.seg.k. 1sz. mód	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Izsák		II. átmenő fővg.		330 332	200	0 (60)	0	2021.04.11	Menetr.seg.k. 1sz. mód	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Izsák		III.		331 334	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Izsák	Agárdytelep mh. ipvk.			242 330	8800	0 (60)	0	2021.04.11	Menetr.seg.k. 1sz. mód	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Agasegyháza		II. átmenő fővg.		233 242	900	0 (60)	0	2021.04.11	Menetr.seg.k. 1sz.mód	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Agasegyháza		III.		234 241	700	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Agasegyháza	Helvécia			111 233	12200	0 (60)	0	2021.04.11	Menetr.seg.k. 1sz.mód	Pályaállapot. Vágány forgalomból kizárva, rossz aljállag, avult felépítmény			
152	Helvécia		II. átmenő fővg.		104 111	700	20 (60)	2,1	2021.04.11	Menetr.seg.k. 1sz. mód	Pályaállapot. rossz aljállag és sínek miatt,csak tehervonati közlekedés			
152	Helvécia		III.		107 110	300	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, rossz aljállag miatt			
152	Helvécia	Kecskemét-Toldi ipvk. pvh.			70 104	3400	20 (60)	7,5	2021.04.17	Menetr.seg.k. 1sz. mód	Pályaállapot. rossz aljállag és sínek miatt,csak tehervonati közlekedés			
152	Kecskemét-Toldi ipvk. pvh.	Kecskemét alsó ipartelemek ipvk. pvh.			46 70	2400	20 (60)	5,5	2021.04.17	Menetr.seg.k. 1sz. mód	Pályaállapot. rossz aljállag és sínek miatt,csak tehervonati közlekedés			
152	<b>Összes korlátozás: 12 db</b>				<b>össz (m): 38500</b>		<b>Mi. tö. (p): 15,1</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
153	Kiskőrös	Kecel			8	92	8400	20 (60)	17,5	2019.12.15	2019/2020 menet. vált.	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel		
153	Kecel			II. vágány	92	98	600	30 (40)	0	2000.05.28	Gy. 619-45/2000	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel		
153	Kecel			IV.	92	93	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, rossz aljállag miatt		
153	Kecel			I.	93	97	400	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, rossz aljállag miatt		
153	Kecel			<b>I vg.</b>	<b>93,9</b>	<b>94,9</b>	<b>100</b>	<b>0/0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2020.02.18 10:30</b>	<b>Antal Tibor</b>	<b>Híd állapot. Vágányhidmérleg műszaki állapota miatt</b>	<b>További intézkedésig</b>	
153	Kecel	Óregcsertő			98	206	10800	30 (60)	11,3	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel		
153	Óregcsertő			I. átmenő fővg.	206	213	700	30 (60)	1,2	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel		
153	Óregcsertő			II.	207	211	400	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, seelejtezésre vár		
153	Óregcsertő			III.	207	208	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
153	Óregcsertő			IV.	211	212	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, selejtezésre vár		
153	Óregcsertő	Kalocsa			213	246	3300	20 (60)	7,3	2019.12.15	2019/2020 menet. vált.	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel		
153	Óregcsertő	Kalocsa			246	298	5200	40 (60)	2,9	2015.12.13	LJ/353:153	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel		
153	Kalocsa			II. fővg.	298	305	700	30 (60)	0	2010.12.12	Gy. 115-58/2010.	Pályaállapot. Rossz aljállag, avult felépítmény miatt. Csak tehervonati forgalom, személyforgalom szünetel		
153	Kalocsa			<b>I. vágány</b>	<b>302</b>	<b>302,26</b>	<b>26</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2021.10.28 10:30</b>	<b>Tel.: Horváthné Répási Brigitta</b>	<b>Pályahiba. Vágányhid mérleg állapota miatt</b>	<b>További intézkedésig</b>	
153	Kalocsa			IX.	303	304	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, avult felépítmény miatt		
153	Kalocsa			VII.	303	304	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, avult felépítmény miatt		
153	Kalocsa			VIII.	303	304	100	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva, avult felépítmény miatt		
153	<b>Összes korlátozás: 17 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>31226</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>40,2</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
154	Bátaszék	Pörboly			871 952	8100	80 (100)	1,5	2012.12.09	1048/2012.	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.			Bátaszék feől 1350 m!
154	Bátaszék	Pörboly			871 952	8100	60 (100)	0	2023.12.10		napi kimutatás			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Pörboly			I. átmenő fővágány	861 871	1000	60 (100)	0,4	2012.12.09	1048/2012.	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.			
154	Pörboly			I. átmenő fővágány	862 871	900	60 (100)	0	2023.12.10		napi kimutatás			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Pörboly	Baja-Dunafüred			808,5 862	5350	60 (100)	0	2023.12.10		napi kimutatás			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Pörboly	Baja-Dunafüred			853 861	800	80 (100)	0,4	2012.12.09	1048/2012.	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.			
154	Baja-Dunafüred	Baja-Dunapart kiágazás			773 786	1300	60 (100)	1,1	2002.09.01	342/2002.PGF	Pályaállapot. Rossz aljállag, ágyazathiány miatt. 40 km/h-ról 60 km/h-ra emelve a sebesség	Tov. int.		Baja feől 266 m.
154	Baja-Dunafüred	Baja-Dunapart kiágazás			783,14 808,5	2536	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Baja-Dunafüred	Baja-Dunapart kiágazás			786 796	1000	80 (100)	0,4	2000.12.28	Gy: 619-45/2000	Híd állapot. Duna-híd csatlakozó részein fekszhibák			Duna híd
154	Baja-Dunapart kiágazás			A/1 kitérő	782,8 783,14	34	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Baja-Dunapart kiágazás	Baja			770,34 782,8	1246	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Baja			III. vágány	759 773	1400	40 (100)	2,3	2002.08.31	342/2002.PGF	Pályaállapot. Rossz aljállag, szennyezett ágyazat			
154	Baja			III. vágány	759,64 770,34	1070	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Baja			II. vágány	758 769	1100	20 (40)	0	2011.12.11	All.sk.terv	Pályaállapot. Aljállag rossz, ágyazat szennyezett.	Tov. int.		
154	Baja			IV. vágány	758 769	1100	20 (40)	0	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Aljállag rossz, ágyazat szennyezett.			
154	Baja			V. vágány	758 769	1100	20 (40)	0	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Aljállag rossz, ágyazat szennyezett.			
154	Baja			XIII.	762 763	100	0 (40)	0	2017.05.29		Vágány lezárva			
154	Baja			XVII.	763 764	100	0 (40)	0	2017.05.29		Vágány lezárva			
154	Baja	Mátéházapuszta			669,99 759,64	8965	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Mátéházapuszta			III. vágány	661,45 669,99	854	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Mátéházapuszta	Bácsbokod-Bácsborsod			585,49 661,45	7596	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Bácsbokod-Bácsborsod			III. vágány	576,97 585,49	852	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Bácsbokod-Bácsborsod	Bácsalmás			442,81 576,97	13416	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Bácsbokod-Bácsborsod	Bácsalmás			447 449	200	60 (100)	0,7	2023.06.02 08:00	LJ/081-154	Pályahiba. Irányhibák, süppedések	További int.		
154	Bácsbokod-Bácsborsod	Bácsalmás			470 471	100	60 (100)	0,7	2023.09.26 09:00	LJ/243-154	Pályahiba. Az útátjáró állapota (geometria, rossz aljállag) miatt Pft. Főnökség Kecskemét	Tov.int.		
154	Bácsbokod-Bácsborsod	Bácsalmás			508 509	100	60 (100)	0,7	2023.06.29 09:00	LJ/116-154	Pályahiba. Az útátjáró állapota (geometria, rossz aljállag) miatt	Tov.int.		
154	Bácsalmás			III. vágány	431,7 442,81	1111	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Bácsalmás			X.	434 435	100	0 (40)	0	2017.05.29		Vágány lezárva			
154	Bácsalmás			VII.	434 435	100	0 (40)	0	2017.05.29		Vágány lezárva			
154	Bácsalmás	Mélykút			313,88 431,7	11782	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Bácsalmás	Mélykút			405,5 406,5	100	60 (100)	0,7	2023.05.08 08:00	LJ/063-154	Pályahiba. útátjáró állapota (rossz aljállag) miatt Pft. Főnökség Kecskemét	Tov.int.		
154	Bácsalmás	Mélykút			420 421	100	80 (100)	0,3	2023.09.26 08:00	LJ/242-154	Pályahiba. útátjáró állapota (geometria, rossz aljállag) miatt Pft. Főnökség Kecskemét	Tov.int.		
154	Mélykút			III. vágány	305,55 313,88	833	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Mélykút	Jánoshalma			215,96 305,55	8959	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Jánoshalma			III. vágány	205,7 215,96	1026	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Jánoshalma			III. vágány	211 216	500	80 (100)	0,4	2004.12.12	Gy.1564-(150-155)/2004	Pályaállapot. Rossz aljállag, szennyezett ágyazat			
154	Jánoshalma	Kunfehértó			118,74 205,7	8696	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Jánoshalma	Kunfehértó			122 126	400	80 (100)	0,4	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páratlan számú vonatok részére. Előjelző 300 m.
154	Jánoshalma	Kunfehértó			126 130	400	80 (100)	0,4	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páros számú vonatok részére
154	Jánoshalma	Kunfehértó			170 174	400	70 (100)	0,6	2020.12.13	36190/2019/MAV	Rálátási háromszög hiánya. Idegen ok miatti útátjáró rálátási hiány			Páratlan számú vonatok részére
154	Jánoshalma	Kunfehértó			174 184	1000	80 (100)	0,4	2021.12.12	20158-1/2021/MAV	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			Páratlan számú vonatok részére
154	Jánoshalma	Kunfehértó			183 184	100	80 (100)	0,3	2022.06.30 08:00	LJ/102-154	Pályahiba. Utátjáró állapota (rossz aljállag) miatt	További intézkedésig		
154	Kunfehértó			III. vágány	109,68 118,74	906	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Kunfehértó			II.vg 4.kit	118 119	100	80 (100)	0,3	2023.04.14 07:30	LJ/053-154	Pályahiba. kitérő állapota miatt.	További int.		
154	Kunfehértó	Kunfehértói elágazás			14 18	100	20 (100)	2	2023.08.27 23:59	LJ/184-154	Felújítási munka. Vágányátépítés (utasvédelem) miatt	tov.int.		
154	Kunfehértó	Kunfehértói elágazás			18 27	900	90 (100)	0,2	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Geometria miatt. lvsugár miatt, R= 500 méter			
154	Kunfehértó	Kunfehértói elágazás			18,27 118,74	10047	60 (100)	0	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot csak tehervonatok részére. Csak tehervonatok részére			Csak tehervonatok részére. Kítűzve nincs.
154	Összes korlátozás: 47 db				Hossz (m):	116079	Mi. tő. (p):	14,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
155	Kiskunhalas	Harkakötönyi elágazás			445 454	900	60 (100)	1	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Geometria miatt. lvsugár= 300 méter			Kiskunhalas felől nincs előjelző.
155	Harkakötöny		V.		365 367	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva (használaton kívüli)			
155	Tajó	Kiskunmajsa			251 268	1700	60 (100)	1,3	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Geometria miatt. lvsugár R= 300 méter			
155	Kiskunmajsa		III. átmenő fővg.		241 251	1000	60 (100)	1	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Geometria miatt. lvsugár R= 575 méter			
155	Kiskunmajsa	Jászszentlászló			213 217	400	80 (100)	0,4	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt	Tov. int.		Páros számú vonatok részére
155	Kiskunmajsa	Jászszentlászló			216 220	400	70 (100)	0,6	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt	Tov. int.		Páratlan számú vonatok részére
155	Jászszentlászló		IV.		106 108	200	0 (40)	0	2017.05.29	Vágány lezárva	Pályaállapot. Vágány lezárva kihasználatlanság miatt (pályafelügyeletet ne kelljen végezni)			
155	Galambos	Kiskunfélegyháza			4 10	600	80 (100)	0,4	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Geometria miatt. lvsugár R= 500 méter			Kiskunfélegyháza felől nincs előjelző.
155	<b>Összes korlátozás: 8 db</b>				<b>össz (m):</b>	<b>5400</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>4,7</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
200	Kőbánya felső	Kőbányai kiágazás	jobb vágány		1	6	500	40 (80)	1,1	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény		
200	Kőbánya felső	Kőbányai kiágazás	jobb vágány		6	14	800	60 (80)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, A sebességkorlátozás nem emelhető		Kőbánya felső felől 800m.
200	Kőbánya felső	Kőbányai kiágazás	jobb vágány		14	16,56	256	40 (80)	0,9	2000.05.28	Gy. 619-45/2000.	Geometria miatt. Iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető		Kőbánya felső felől 250m.
200	Kőbánya felső	Kőbányai kiágazás	bal vágány		6	14	800	60 (80)	0,5	2000.11.01	Gy.619-164/2000.	Pályaállapot. Avult felépítmény		Kőbánya felső felől 800m.
200	Kőbánya felső	Kőbányai kiágazás	bal vágány		14	16,56	256	40 (80)	0,9	2000.05.28	Gy. 619-45/2000.	Geometria miatt. Iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető		Kőbánya felső felől 250m.
200	Kőbányai kiágazás		jobb átmenő fővágány	jobb	16,56	16,9	34	40 (80)	0,8	2000.05.19	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. Iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető		
200	Kőbányai kiágazás		bal átmenő fővágány	bal	16,56	16,9	34	40 (80)	0,8	2000.05.19	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. Iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető		
200	Kőbányai kiágazás	Rákosi elágazás	jobb vágány		16,9	22	519	40 (80)	1,1	2000.05.19	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. Iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető		
200	Kőbányai kiágazás	Rákosi elágazás	bal vágány		16,9	22	519	40 (80)	1,1	2000.05.19	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. Iv viszonyok, a sebességkorlátozás nem emelhető		
200	<b>Rákosi elágazás</b>	<b>Rákosszentmihály</b>	<b>bal vágány</b>		<b>33</b>	<b>33,5</b>	<b>50</b>	<b>60/80 (80)</b>	<b>0,3</b>	<b>2022.08.23 10:00</b>	<b>5-130/2022</b>	<b>Pályahiba. Hidfák és a csatlakozó részen talpfák állapota</b>		
200	<b>Rákosszentmihály</b>		<b>bal átmenő fővágány</b>	<b>2. sz. kitérő</b>	<b>46,5</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>60 (80)</b>	<b>0,3</b>	<b>2023.12.08 12:30</b>	<b>507-235/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. Csúcsbetét töredezése.</b>		
200	Rákosszentmihály		VI. sz. csonka vágány		47,7	49	130	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. Avult felépítmény, korhadt aljak, a vágány a forgalomból kizárva		16 sz. kitérő - útközöbök
200	Rákosszentmihály		I. sz. vágány		49	52,5	350	0 (40)	0	2016.12.15	FGy	Pályaállapot. Avult felépítmény, korhadt aljak, a vágány forgalomból kizárva		16 sz. kitérő - felvételi épület
200	Rákosszentmihály		I. sz. vágány		52,5	56,3	380	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. Avult felépítmény, korhadt aljak		felvételi épület - 15 sz. kitérő
200	Rákosszentmihály		"PFT" csonka vágány		55,3	56,3	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.	Pályaállapot. Avult felépítmény, korhadt aljak, a vágány a forgalomból kizárva		15 sz. kitérő - útközöbök
200	Rákosszentmihály	Angyalföldi elágazás	jobb vágány		69,1	72,1	300	60 (80)	0,4	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Egyéb ok. A csökkentett sebességgel biztosítható a gyalogos keresztezésnél szükséges szabad rálátás		Kezdőpont felől!
200	Rákosszentmihály	Angyalföldi elágazás	bal vágány		70,1	72,1	200	40 (80)	0,9	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Egyéb ok. A csökkentett sebességgel biztosítható a gyalogos keresztezésnél szükséges szabad rálátás		Kezdőpont felől!
200	<b>Angyalföldi elágazás</b>		<b>jobb átmenő fővágány</b>	<b>C/1. sz. kitérő</b>	<b>86,6</b>	<b>87,1</b>	<b>50</b>	<b>20 (80)</b>	<b>1,5</b>	<b>2023.06.16 11:00</b>	<b>507-095/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. Talpfák állapota miatt.</b>		
200	Angyalföldi elágazás	Rákosrendező	jobb vágány		0	8,82	882	40 (80)	1,4	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. x		
200	Angyalföldi elágazás	Rákosrendező	bal vágány		0	8,82	882	40 (80)	1,4	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Pályaállapot. x		
200	Rákosrendező			XIX. sz. vágány (105-135 sz. kitérő között)	8,82	12	318	40 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. -		
200	Rákosrendező			XXII. sz. vágány (103-137 sz. kitérő között)	8,82	12	318	40 (80)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. -		
<b>200</b>	<b>Összes korlátozás: 22 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>7728</b>	<b>Mi. tő. (p):</b>	<b>13,9</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
202	Angyalföldi elágazás	Rákosrendezői elágazás			0 8	800	40 (60)	0,7	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. x			
202	<b>Rákosrendezői elágazás</b>			<b>A/1 sz. kitérőn</b>	<b>9,5 9,82</b>	<b>32</b>	<b>20 (40)</b>	<b>0,4</b>	<b>2021.12.17 10:00</b>	<b>1-380/2021/MAV</b>	<b>Pályahiba. Sorozatos síncsavar kiszakadások.</b>			
202	Rákosrendezői elágazás	Rákospalota-Újpest			8 11	300	40 (60)	0,5	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. *			
202	<b>Összes korlátozás: 3 db</b>					<b>Hossz (m): 1132</b>	<b>Mi. tö. (p): 1,6</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	z(m)	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
203	Rákos	Rákosi elágazás	jobb vágány	4	12	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. ív viszonyok A sebességkorlátozás nem emelhető			A lassúmenet előjelzője Rákosszentmihály felől a 200 sz. vasútvonalon került kitzésre!	
203	Rákos	Rákosi elágazás	bal vágány	4	12	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. ív viszonyok A sebességkorlátozás nem emelhető			A lassúmenet előjelzője Rákosszentmihály felől a 200 sz. vasútvonalon került kitzésre!	
<b>203</b>	<b>Összes korlátozás: 2 db</b>					<b>z (m): 1600</b>	<b>Mi. tö. (p): 1</b>								<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
204	Soroksári út	Budapest-Soroksári út rendező			0,3	1,9	160	10 (40)	1,5	2023.11.29	SzR			
204	Budapest-Soroksári út rendező			XV. vágány (24- 401/1 kit között)	1,9	18,6	1670	10 (40)	8,3	2023.11.29	SzR			
204	Budapest-Soroksári út rendező			Lejáró vágány	0	3,6	360	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályaállapot. x		Soroksári út 22 sz. kitérő - Soroksári út rpu. 24 sz. kitérő között
204	Budapest-Soroksári út rendező			Zsíros vágány	2,19	5,57	338	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályaállapot. x		402 (24) - 446 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			410. sz. kitérő	4,1	4,4	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			Szerelő vágány	4,13	5,57	144	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Pályaállapot. x		446 sz. kitérő - földkúp
204	Budapest-Soroksári út rendező			412. sz. kitérő	4,35	4,65	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			414. sz. kitérő	4,37	4,67	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XVI. sz. vágány	4,39	13,68	929	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIV. sz. vágány (412-403 sz. kitérők között)	4,63	14,44	981	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		
204	<b>Budapest-Soroksári út rendező</b>			<b>XVII.</b>	<b>4,63</b>	<b>14,44</b>	<b>981</b>	<b>0 (10)</b>	<b>0</b>	<b>2019.02.03 14:52</b>	<b>FN.</b>	<b>Pályahiba. sinitörés</b>		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XVII. sz. vágány	4,65	14,11	946	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			418. sz. kitérő	4,65	4,95	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			416. sz. kitérő	4,78	5,08	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XVIII. sz. vágány (418 - 429 sz. kitérők között)	4,93	11,6	667	10 (40)	0	2022.12.10	36886/2022/MÁV	Pályaállapot. x		200 m hosszban végpont felőli oldal nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			XX. sz. vágány 426 - 439 sz. kitérők között	4,93	12,64	563	5 (40)	0	2020.09.01	ÓI	Pályaállapot. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			422. sz. kitérő	4,93	5,23	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			420. sz. kitérő	5,06	5,36	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIX. sz. vágány (422-429 sz. kitérők között)	5,21	10,8	559	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Egyéb ok. x		200 m hosszban végpont felőli oldal nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			XXI. sz. vágány 430 - 441 sz. kitérők között	5,21	12,21	563	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			426 sz. kitérő	5,21	5,51	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			424. sz. kitérő	5,21	5,51	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			430 sz. kitérő	5,48	5,78	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			VIII. sz. vágány	5,49	13,61	812	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		436 - 431 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			XII. sz. vágány (424-427 sz. kitérők között)	5,49	11,12	563	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Egyéb ok. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIII. sz. vágány (416-424-415 sz. kitérők között)	5,49	11,12	563	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Egyéb ok. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XXII. sz. vágány	5,49	11,12	563	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		444 - 441 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			428. sz. kitérő	5,63	5,93	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			432. sz. kitérő	5,75	6,05	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			446 sz. kitérő	5,85	6,15	30	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			X. sz. vágány (428-433 sz. kitérők között)	5,91	10,75	484	10 (40)	0	2022.12.10	22768-162021/MÁV	Pályaállapot. x		150 m hosszban kezdőpont felőli oldal nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			XI. sz. vágány (428-433 sz. kitérők között)	5,91	12,25	634	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			434. sz. kitérő	6,06	6,36	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			444 sz. kitérő	6,16	6,46	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			IX. vágány (434-431 sz. kitérők között)	6,34	13,61	727	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			436 sz. kitérő	6,48	6,78	30	9 (40)	0	2019.12.20	41522-3/2019/MÁV	Pályaállapot. kizárva		
204	Budapest-Soroksári út rendező			438 sz. kitérő	6,91	7,21	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			VII. sz. vágány	7,19	13,76	657	0 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. kizárva		438 - 423 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			440 sz. kitérő	7,34	7,64	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			442 sz. kitérő	7,62	7,92	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			448 sz. kitérő	7,94	8,24	30	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XXII. sz. "Rakodó" csonka vágány	8,07	8,79	72	0 (25)	0	2017.06.02	HM	Pályaállapot. kizárva		447 sz. kitérő -
204	Budapest-Soroksári út rendező			450 sz. kitérő	8,19	8,49	30	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Kitérő állapota. x		
204	Budapest-Soroksári út rendező			V. sz. vágány	8,22	13,82	560	0 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. kizárva		448 - 421 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			VI. sz. vágány	8,22	13,76	554	0 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. kizárva		440 - 448 - 423 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			452 sz. kitérő	8,47	8,77	30	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			454 sz. kitérő	8,62	8,92	30	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			I. sz. vágány	8,75	12,8	405	0 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		452 - 445 - 435 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			II. sz. vágány	8,75	12,8	405	0 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. x		452 - 435 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			447 sz. kitérő	8,79	9,09	30	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			III. sz. vágány	8,9	13,97	507	0 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. kizárva		454 - 419 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			IV. sz. vágány	8,9	13,82	492	0 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. kizárva		450 - 454 - 421 sz. kitérők között
204	Budapest-Soroksári út rendező			"PFT" csonka vágány	9,5	11,12	162	0 (25)	0	2017.06.02	HM	Pályaállapot. kizárva		443 sz. kitérő - földkúp
204	Budapest-Soroksári út rendező			X. sz. vágány (428-433 sz. kitérők között)	10,75	12,25	150	0 (40)	0	2022.12.10	22768-162021/MÁV	Pályaállapot. x		150 m hosszban kezdőpont felőli oldal nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			XIX. sz. vágány (422-429 sz. kitérők között)	10,8	12,8	200	0 (40)	0	2017.06.02	HM	Egyéb ok. x		200 m hosszban végpont felőli oldal nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			443 sz. kitérő	11,4	11,7	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			445 sz. kitérő	11,41	11,71	30	10 (25)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			XVIII. sz. vágány (418 - 429 sz. kitérők között)	11,6	13,6	200	0 (40)	0	2022.12.10	36886/2022/MÁV	Pályaállapot. x		200 m hosszban végpont felőli oldal nem használható
204	Budapest-Soroksári út rendező			441 sz. kitérő	12,21	12,51	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			439 sz. kitérő	12,63	12,93	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			435 sz. kitérő	13,08	13,38	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			437 sz. kitérő	13,09	13,39	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			433 sz. kitérő	13,53	13,83	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			429 sz. kitérő	13,88	14,18	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			431 sz. kitérő	13,89	14,19	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			427 sz. kitérő	13,93	14,23	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			423 sz. kitérő	14,04	14,34	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			421 sz. kitérő	14,1	14,4	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			419 sz. kitérő	14,25	14,55	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			417. sz. kitérő	14,32	14,62	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			415. sz. kitérő	14,35	14,65	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			411 sz. kitérő	14,52	14,82	30	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Avult felépítmény, korhadt aljak, fekszinhiba		
204	Budapest-Soroksári út rendező			40										

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
205	Ferencvárosi "B" elágazás		jobb átmenő fővágány	8. sz. kitérőn ( E5. sz. vg. kezdőponti oldal)	17 18	100	20 (70)	1,5	2008.12.14	LN	Pályaállapot. Keresztaljak állapota miatt			
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Kőbánya felső	jobb vágány		7 10,5	350	40 (60)	0,5	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Fekszint hibák			
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Kőbánya felső	jobb vágány		10,5 13	250	20 (60)	1,2	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Keresztaljak állapota és fekszinthibák			
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Kőbánya felső	jobb vágány		13 17	400	40 (60)	0,5	2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. x			
205	Ferencvárosi "A" elágazás	Kőbánya felső	bal vágány		7 13	600	40 (70)	1	2018.12.09	2019/2020 menetrendi év	Pályaállapot. Keresztaljak állapota			
205	<b>Összes korlátozás: 5 db</b>					<b>Hossz (m): 1700</b>	<b>Mi. tö. (p): 4,7</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
206	Ferencváros	Ferencvárosi "C" elágazás	jobb vágány	Fc "E.6"vg.	31,5	33,5	200	40 (60)	0,4	2024.01.05 09:00	314-004/2024/MAV	Pályahiba. Az Üllői úti hídon zúzottkő elfolyás és a csatlakozó részekben fekszinthibák.			1. vonali szelvényezés szerint 54+00 - 56+00. □ A lassúmenet előjelzője a kezdőpont felől nincs kitéve, a végpont felől az előjelző és az eleje jelző között nincs meg az általános fékküttávolság, csak 500 méter.
206	Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	jobb vágány		0	6	600	60 (80)	0,5	2016.12.11	HM	Geometria miatt, kissugarú ívek. Kosárív szelvényezés szerint R=300/324/300m			
206	Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	bal vágány		0	5	500	60 (80)	0,5	2023.12.10	34966/2022/MAV	Geometria miatt, kissugarú ívek. Kosárív szelvényezés szerint R=304/350/300m			
206	Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	bal vágány		5	6	100	40 (80)	0,8	2023.12.10	34966/2022/MAV	Geometria miatt, kissugarú ívek. Kosárív szelvényezés szerint R=304/350/300m			
206	Ferencváros "C" elágazás	Kőbánya-Kispest	bal vágány		15,1	15,6	50	60 (80)	0,3	2023.05.10 10:00	507-063/2023	Pályahiba. Kőér u. hídon a hidfák és a függőleges leeresztések műszaki állapota.			
206	Összes korlátozás: 5 db				Hossz (m):		1450	Mi. tö. (p):	2,5	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" VIII. sz. vágány	1,3 5,48	418	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" VII sz. vágány	1,3 3,78	248	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" VI. sz. vágány	1,9 4,97	307	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" V. sz. vágány	1,9 4,47	257	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" IV. sz. vágány	2,2 5,59	339	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" III. sz. vágány	2,2 5,49	329	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" II. sz. vágány	2,2 5,28	308	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Csarnok" II. sz. vágány	2,41 3,36	95	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Csarnok" VI. sz. vágány	2,41 2,93	52	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Csarnok" csonka	3 4,09	109	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Konténer rakodó" I. sz. vágány	3,1 5,26	216	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" V. sz. vágány	3,1 11,06	796	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" III sz. vágány	3,25 10,75	750	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" VIII. sz. vágány	4,1 10,91	681	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" VI. sz. vágány	4,3 11,48	718	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" VII. sz. vágány	4,3 11,17	687	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" IX. sz. vágány	4,35 9,37	502	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" X. sz. vágány	4,65 9,13	448	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" I. sz. vágány	4,85 11,28	643	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" XI. sz. vágány	4,9 9,11	421	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Etalon" csonka	5,5 6,48	98	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Belga" vágány	5,8 8,59	279	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Alrendező" II. sz. vágány	5,95 10,8	485	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Hosszú" II. sz. vágány	6,1 10,45	435	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Raktár" I. sz. vágány	6,25 8,44	219	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Raktár" III. sz. vágány	6,25 7,66	141	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Alrendező" III. sz. vágány	6,85 9,01	216	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Raktár" II. sz. vágány	7,1 9,66	256	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Alrendező" IV. sz. vágány	7,1 8,99	189	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Csúszda" III. sz. vágány	7,5 9,94	244	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Alrendező" V. sz vágány	8,5 11,17	267	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Öregmázsa" vágány	8,85 11,46	261	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Összekötő mellék" vágány	9 9,81	81	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Sándor" vágány	9,3 11,55	225	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Alrendező" I. sz. vágány	9,4 10,99	159	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			Magyar II. sz. vágány	10 12,13	213	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Új" vágány	10 12,01	201	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			Műhely II. sz. vágány	10,2 12,76	256	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Új mázsa" vágány	10,3 11,85	155	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Fűtőházi" vágány	10,7 12,61	191	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Mezőgazdász" vágány	10,9 11,6	70	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Magyar" I. sz vágány	11 12,02	102	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Ágyú" csonka vágány	11,1 11,47	37	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			Műhely I. vágány	11,3 12,57	127	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Urbán" vágány	11,4 12,27	87	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Csatorna" vágány	11,7 13,62	192	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Motorhajtány" vágány	12,1 12,35	25	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros			"Órházi" csonka vágány	12,8 13,08	28	0 (40)	0	2017.06.07	HM	Egyéb ok. .			
207	Józsefváros	Ferencváros			33 37	400	10 (60)	3,1	2011.12.11	CsZs	Pályaállapot. Avult felépítmény			

207 Összes korlátozás: 49 db

Hossz (m): 13963

Mi. tö. (p): 3,1

Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
209	Budapest-Nyugati	Rákosrendező	jobb vágány	helyi (local) vágány	23/28	500	50 (50)	0	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Hatósági határozat. Technikai okból, ez a vágány pályasebessége is egyben			helyi (local) vágány	
209	Összes korlátozás: 1 db					sz (m):	500	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
210	Rákosrendező	Vasúttörténeti Park	bal vágány		9 37	2800	10 (20)	8,8	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. x			
<b>210</b>	<b>Rákosrendező</b>	<b>Vasúttörténeti Park</b>	<b>bal vágány</b>	<b>Tahi úti híd</b>	<b>41 42</b>	<b>100</b>	<b>5 (10)</b>	<b>1,3</b>	<b>2008.01.21 13:00</b>	<b>B/22/038.</b>	<b>Híd állapot. x</b>	<b>Tov.int.</b>		
210	Vasúttörténeti Park		jobb átmenő fővágány	17a vg.	37 46	900	5 (20)	9,2	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		bal átmenő fővágány	15a vg.	37 46	900	5 (20)	9,2	2005.12.01	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		1. sz. vágány		42 49	700	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		3. sz. vágány		42 49	700	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		2. sz. vágány		42 49	700	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		4. sz. vágány		42 49	700	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		5. sz. vágány		42 49	700	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		6. sz. vágány		44 50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		9. sz. vágány		44 50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		12. sz. vágány		44 50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		11a. sz. vágány		44 47	300	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		22. sz. vágány		44 50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		23. sz. vágány		44 50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		7. sz. vágány		44 50	600	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		20. sz. vágány		46 50	400	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		21. sz. vágány		46 50	400	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		13. sz. vágány		48 50	200	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		11. sz. vágány		48 50	200	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		18. sz. vágány		48 50	200	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		15. sz. vágány		48 50	200	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		17. sz. vágány		48 50	200	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		16. sz. vágány		48 50	200	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
210	Vasúttörténeti Park		19. sz. vágány		48 50	200	5 (20)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. x			
<b>210</b>	<b>Összes korlátozás: 25 db</b>					<b>ssz (m):</b>	<b>14300</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>28,5</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

## 211

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	felvé	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
211	Soroksári elágazás			Pestszentimre Elágazás.	0 6	600	0 (40)	0	2016.12.11	FGy	Pályaállapot. Avult, járhatatlan vasúti pálya			
211	Összes korlátozás: 1 db				(m):	600	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

## 215

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
215	Kőbánya-Teher	Pestszentlőrinc vontató vágány (Teréz. MSZ.)			0   15	1500	0 (40)	0	2022.02.16	ÓI	Pályaállapot. kizárva			
215	Kőbánya-Teher	Pestszentlőrinc vontató vágány (Teréz. MSZ.)			15   25	1000	5 (40)	12	2022.02.16	ÓI	Pályaállapot. x			
215	Kőbánya-Teher	Pestszentlőrinc vontató vágány (Teréz. MSZ.)			25   36	1100	10 (40)	5,8	2019.09.30	15032-642/2019/MAV	Pályaállapot. x			
<b>215</b>	<b>Összes korlátozás: 3 db</b>					<b>sz (m): 3600</b>	<b>Mi. tö. (p): 17,8</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Izselvén	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
216	Kőbánya felsői elágazás	Kőbánya-Hizlaló			0	5,6	560	0 (25)	0	2020.12.13	2019/2020 menetrendi év	Pályaállapot. Ferencváros 8 sz. kitérőtől járhatatlan Kőbánya-Hizlaló felé		
216	Összes korlátozás: 1 db				sz (m):	560	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
217	Kőbányai kiágazás	Rákos	jobb vágány		0   8	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. ív viszonyok			
217	Kőbányai kiágazás	Rákos	bal vágány		0   8	800	60 (80)	0,5	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. ív viszonyok			
<b>217</b>	<b>Kőbányai kiágazás</b>	<b>Rákos</b>	<b>bal vágány</b>		<b>4,5   8,5</b>	<b>400</b>	<b>40 (60)</b>	<b>0,5</b>	<b>2023.11.03 09:00</b>	<b>507-201/2023/MAV</b>	<b>Pályahiba. rostálás után vágány állapota.</b>			
217	Összes korlátozás: 3 db				Hossz (m):	2000	Mi. tö. (p):	1,5	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
218	Rákosrendező	Rákosrendezői elágazás			0	9,65	965	40 (60)	0,8	2020.04.02 07:00	1-135/2020/MAV	Pályahiba. Pálya állapota miatt.		
218	Rákosrendezői elágazás		A/1 sz. kitérőn		9,31	9,64	33	20 (40)	0,4	2021.12.17 10:00	1-380/2021/MAV	Pályahiba. Sorozatos síncsavar kiszakadások.		
218	Összes korlátozás: 2 db				Hossz (m):	998	Mi. tö. (p):	1,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z2. sz. vágány	0	9,64	964	20 (40)	1,8	2020.12.13	2020/2021 menetrendi év	Pályaállapot. x		
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z4. sz. vágány	0	9	900	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. kizárva		
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z5. sz. vágány	0	9	900	0 (40)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. kizárva		
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z3. sz. vágány	0	9	900	20 (40)	1,8	2021.06.16	ÓI	Pályaállapot. x		
219	Rákosrendező	Városligeti elágazás		Z6. sz. vágány	2,16	9	684	0 (40)	0	2010.01.11	B/22/013.	Pályaállapot. kizárva		A/6 sz. kitérő -
<b>219</b>	<b>Összes korlátozás: 5 db</b>					<b>Hossz (m):</b>	<b>4348</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>3,6</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>		

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		F.1. kitérő "E" irány, valamint az utána levő VII. sz. "Gőzös" vágány	3,75	9	525	5 (20)	5,8	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		I. sz. vágány	6,86	11,76	490	5 (10)	3,6	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. x		34 sz. kitérő -
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		II. sz. vágány	6,86	9,91	305	5 (10)	2,5	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. x		34 sz. kitérő -
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Hosszú" III. sz. vágány	7,18	13	582	5 (10)	4,2	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. x		
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		III. sz. vágány	7,38	11,17	379	5 (10)	2,9	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. x		36 sz. kitérő -
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Hosszú" II. sz. vágány	7,75	13,85	610	5 (10)	4,3	2019.12.08	41522/2019/MAV	Pályaállapot. x		
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Hosszú" I. sz. vágány	8,06	18,08	1002	5 (20)	10,1	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Mosó" VI. sz. vágány	9,38	13,5	412	5 (20)	4,8	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		41/1 sz. kitérő - ütközőbak
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Javító" V. sz. csonka vágány	9,66	13,5	384	5 (20)	4,5	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		41/2 sz. kitérő - ütközőbak
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Javító" IV. sz. csonka vágány	9,66	13,5	384	5 (20)	4,5	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		41/2 sz. kitérő - ütközőbak
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Javító" II. sz. vágány	11,18	13,87	269	5 (20)	3,5	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		45 - 46 sz. kitérők között
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Javító" I. sz. vágány	11,18	13,87	269	5 (20)	3,5	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		45 - 46 sz. kitérők között
220	Rákosrendező	Istvántelki Főműhely "A" vágány		"Összekötő" vágány	13,87	14,87	100	5 (20)	2	2018.03.26	42142-5/2017/MAV	Pályaállapot. x		46 - 47 sz. kitérők között
220	Összes korlátozás: 13 db				Hossz (m):	5711	Mi. tö. (p):	56,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
221	Soroksár	Pestszentimre felsői elágazás			0 76	7600	0 (40)	0	2016.12.11	2016/2017 Menetrend váltás után	Pályaállapot. Avult felépítmény			
221	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya			Minden vágány	0 4	1200	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. Avult felépítmény			
221	Pestszentlőrinc-Kavicsbánya	Szemeretelep			76 97	2100	0 (40)	0	2016.12.11	FGy	Pályaállapot. Avult felépítmény			
<b>221</b>	<b>Összes korlátozás: 3 db</b>				<b>sz (m): 10900</b>		<b>Mi. tö. (p): 0</b>		<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
222	Ferencváros-Keleti rendező		jobb átmenő fővágány	Az indítófejtől kitérői a II.sz. kijáró vágányig	0	18	1800	10 (40)	8,9/2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Ajjak, alkatrészek, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			
222	Ferencváros-Keleti rendező		bal átmenő fővágány	Az indítófejtől kitérői az I.sz. kijáró vágányig	0	17	1700	10 (40)	8,5/2022.12.10	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Ajjak, alkatrészek, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			
222	Ferencváros-Keleti rendező			Gurító vágány	0	4	400	15 (40)	0/2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. Technológia miatt			499 - 502 - 503 - 504 sz. kitérők között
222	Ferencváros-Keleti rendező			Gurító vágány	0	4	400	15 (40)	0/2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. Technológia miatt			500 - 501 - 503 sz. kitérők között
222	Ferencváros-Keleti rendező			Gurítófejtől kitérői	4	6	200	15 (40)	0/2015.08.05	b/22/306	Kitérő állapota. Ajjak, alkatrészek, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			499 - 537 sz. kitérők között (39 csoport)
222	Ferencváros-Keleti rendező			Indítófejtől	6	15	34200	10 (40)	0/2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. Technológia miatt (ELIN)			Keleti gurító pu. FK11. - FK18., FK21. - FK28., FK31. - FK38., FK41. - FK48. sz. vágányok
222	Ferencváros-Keleti rendező			49. sz. vágány	15	21,7	670	20 (40)	0/2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. Ajjak, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			574 - 1011 sz. kitérők között
222	Ferencváros-Keleti rendező			Indítófejtől kitérői	15	18	1290	10 (40)	0/2016.12.11	FGy	Pályaállapot. Ajjak, alkatrészek, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			552 - 594 sz. kitérők között (43 csoport + 2 csoport vágányátvezetés)
222	Ferencváros-Keleti rendező			Kijáró I. sz. vágány	17	20	300	15 (40)	0/2022.09.23	42698-9/2021/MAV	Pályaállapot. Ajjak, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			591 - 90 sz. kitérők között
222	Ferencváros-Keleti rendező			Kijáró II. sz. vágány	18	20	200	15 (40)	0/2019.12.20	41522-3/2019/MAV	Pályaállapot. Ajjak, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			593 - 80 sz. kitérők között
222	Ferencváros-Keleti rendező			II. sz. jobb felhúzó és kihúzó vágány	19,92	31,13	1121	20 (40)	0/2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. Ajjak, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			725 - 500 - földkup
222	Ferencváros-Keleti rendező			I. sz. bal felhúzó és kihúzó vágány	22	33,75	1175	20 (40)	0/2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. Ajjak, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota			742 - 499 - földkup
222	Összes korlátozás: 12 db						Hossz (m): 43456	Mi. tö. (p): 17,4			Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

Vonal	Állomás-tól	Állomás-ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Erendelés	Erendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
224	Ferencváros "B" elágazás érintő A vágány	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó	Ékező "A" vg.		0	9	900	20 (40)	1	02000.11.01	Gy.619-164/2000.	Pályáallapot. Avult felépítmény		
224	Ferencváros "B" elágazás indító A vágány	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó	Indító "A" vg.		0	9	900	10 (40)	4	02000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. Avult felépítmény		
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Keleti fogadó I. sz. vágány		10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Keleti fogadó V. sz. vágány		10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Keleti fogadó IV. sz. vágány		10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Keleti fogadó II. sz. vágány		10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Keleti fogadó III. sz. vágány		10,51	18,95	844	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		
224	Ferencváros-Nyugati rendező keleti fogadó		Mozdonykörbejáró vágány (KF6)		13,8	20	620	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		436 - 464 - 704 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Fegyvergyári vontató vágány		0	15	1500	10 (20)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		749 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		633 - 661 sz. kitérők között (29 csoport)		0	9	900	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályáallapot. Aljak alkatrészek, szennyezett ágyazat és kapcsolószerek állapota		180 kN tengelyterhelés korlátozás
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		III. sz. vágány		10,25	19,14	889	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Avult felépítmény, a vágány forgalomból kizárva		614 - 643 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		I. sz. vágány		10,47	15,2	473	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Avult felépítmény, a vágány forgalomból kizárva		621 - 636/1 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		II. sz. vágány		10,47	17,96	749	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Avult felépítmény, a vágány forgalomból kizárva		621 - 636 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		VIII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		631 - 640 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		615 - 646 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		VII. sz. vágány		10,8	19,22	842	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 103	Pályáallapot. Avult felépítmény, a vágány forgalomból kizárva		623 - 646 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		VI. sz. vágány		10,8	17,72	692	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2	Pályáallapot. Avult felépítmény, a vágány forgalomból kizárva		623 - 640 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		X. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		619 - 652 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		622 - 651 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XI. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		630 - 655 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		VIII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		628 - 649 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XIII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		618 - 644 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XV. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		617 - 639 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XVI. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		629 - 649 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XIV. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		618 - 639 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XX. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		623 - 641 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XVIII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		628 - 647 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XX. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		627 - 641 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXIII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		624 - 657 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		IX. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		622 - 62 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXV. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		625 - 653 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXVI. sz. vágány		10,8	18,62	782	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat, a vágány forgalomból kizárva		625 - 650 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXVII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		613 - 642 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXIV. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Avult felépítmény		624 - 657 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXVIII. sz. vágány		10,8	18,62	782	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		613 - 642 sz. kitérők között, 180 kN tengelyterhelés korlátozással, kocsik tárolására
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		XXI. sz. vágány		11,3	19,4	810	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Tömeges vasbetonlaj tárolás, a vágány forgalomból kizárva		626 - 653 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		V. sz. vágány		11,31	17,72	641	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Avult felépítmény, a vágány forgalomból kizárva		620 - 648 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		IV. sz. vágány		11,31	18,75	744	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384 - 1032/2008	Pályáallapot. Avult felépítmény, a vágány forgalomból kizárva		632 - 643 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Rakományvizsgáló I. sz. vágány		12,5	14,8	230	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		1007 sz. kitérő - ütközőbak
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Rakományvizsgáló III. sz. vágány		12,5	14,8	230	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		1006 sz. kitérő - ütközőbak
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Rakományvizsgáló II. sz. vágány		12,5	14,8	230	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		1007 sz. kitérő - ütközőbak
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Rakományvizsgáló IV. sz. vágány		12,5	14,8	230	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		1006 sz. kitérő - ütközőbak
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Lejáró vágány		13,8	20	620	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Korhadt aljak, korrodált sínek és kapcsolószerek, rossz ágyazat		535 - 1011 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Pakli csonka vágány		13,8	20	620	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		436 - 464 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Ló csonka vágány		13,8	20	620	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		440/1 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Hosszú csonka vágány		13,8	20	620	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		454 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Rövid csonka vágány		13,8	20	620	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		449 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		I. sz. vágány		15,2	17,41	221	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		636/1 - 634 sz. kitérők között
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Merkur vágány		16,35	23	665	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		752 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		702 - 754 sz. kitérők között (51 csoport, 6 csoport vágányátsele) és 662, 1011 sz. kitérők		20	23	1590	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Burmai kihúzó vágány		23	30,28	728	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		752 sz. kitérő - földkúp, Tengely túlterhelte! A/1 kitérő + 20m
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Újkihúzó II. sz. vágány		23	30,28	728	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		747 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		Újkihúzó I. sz. vágány		23	30,28	728	0 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		754 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		"Régi" Kihúzó II. sz. vágány		23	30,28	728	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		754 sz. kitérő - földkúp
224	Ferencváros-Nyugati gürütő		"Régi" Kihúzó I. sz. vágány		23	30,28	728	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályáallapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)		753 sz. kitérő - földkúp

224 Összes korlátozás: 55 db

Hossz (m): 40656

Ml. tb. (p):

6,7

Létrejött ideje: 2024.01.17 06:59

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	Miódó többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
225	Ferencváros "A" elágazás	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó B1 vágány		B1. sz. vágány.	0	10	1000	10 (40)	5,3	2011.12.11	CsZs	Pályaállapot. Avult felépítmény			
225	Ferencváros "A" elágazás	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó B2-B3 vágány		B3. sz. vágány	0	9	900	10 (40)	4,9	2011.12.11	CsZs	Pályaállapot. Avult felépítmény			
225	Ferencváros "A" elágazás	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó B2-B3 vágány		B2. sz. vágány	0	10	1000	10 (40)	5,3	2011.12.11	CsZs	Pályaállapot. Avult felépítmény			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Kocsijavitó I. sz. vágány	9	13	400	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályaállapot. A sebességkorlátozás az érintett vágány kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			307 - 310 sz. kitérők között; 180 kN tengelyterhelés korlátozás
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Kocsijavitó V. sz. vágány	9	13	400	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályaállapot. A sebességkorlátozás az érintett vágány kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			306 - 308 sz. kitérők között; 180 kN tengelyterhelés korlátozás
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Kocsijavitó VI. sz. vágány	9	13	400	5 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályaállapot. A sebességkorlátozás az érintett vágány kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			306 sz. kitérő - földkup; 180 kN tengelyterhelés korlátozás
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Kocsijavitó II. sz. vágány	9	13	400	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. A sebességkorlátozás az érintett vágány kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			305 - 310 sz. kitérők között; 180 kN tengelyterhelés korlátozás
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Kocsijavitó III. sz. vágány	9	13	400	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. A sebességkorlátozás az érintett vágány kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			303 - 309 sz. kitérők között; 180 kN tengelyterhelés korlátozás
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Kocsijavitó IV. sz. vágány	9	13	400	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. A sebességkorlátozás az érintett vágány kiépítési sebessége is egyben. A sebességkorlátozás nem emelhető			304 - 308 sz. kitérők között; 180 kN tengelyterhelés korlátozás
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó I. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó II. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó III. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó VI. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó V. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó VII. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Fogadó IV. sz. vágány	11,81	19,86	805	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati fogadó			Kiszolgáló vágány (NYF8)	13,8	20	620	10 (40)	0	2003.12.14	Gy.635-2575/2003.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			463 - 714 sz. kitérők között
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			413 - 453 sz. kitérők között	8,7	13,8	1560	10 (40)	0	2015.08.05	b/22/306	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			52 csoport és 2 csoport vágányátvezés
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító I. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító II. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító III. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító V. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító IV. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító VI. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító VIII. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	Ferencváros-Nyugati rendező nyugati indító			Indító VII. sz. vágány	12,58	19,85	727	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. Talpfák, vasbetonaljak, függőleges és vízszintes kapcsolószerek állapota, szennyezett ágyazat (kb. 65%)			
225	<b>Összes korlátozás: 26 db</b>					<b>Hossz (m):</b>	<b>18931</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>15,5</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
227	Soroksári úti Rendező	Csepel-elosztó			18,6 23,39	1087	10 (25)	4,5	2023.11.29	SZR	Pályaállapot. Avult felépítmény			
227	Soroksári úti Rendező	Csepel-elosztó		Gubacsi híd	23,39 25,18	179	5 (25)	2,9	2023.11.29	SzR	Híd állapot. A híd erős korrodálása miatt.			
227	Soroksári úti Rendező	Csepel-elosztó			25,18 36,05	1087	10 (25)	4,5	2023.11.29	SZR	Pályaállapot. Avult felépítmény			
227	Csepel-elosztó			II/1. sz kitérő	36,05 36,32	27	10 (40)	0	2023.11.29	SzR	Kitérő állapota. Aljak, alkatrészec állapot			
227	Csepel-elosztó			II/3. sz. kitérő	36,32 36,6	28	10 (40)	0	2023.11.29	SzR	Kitérő állapota. Aljak, alkatrészec állapot			
227	<b>Összes korlátozás: 5 db</b>					<b>Hossz (m): 2408</b>		<b>Mi. tö. (p): 11,9</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
238	Háros	Dunapart vontatóvágány			0   6	600	10 (25)	2,7	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. avult felépítmény			
238	Hárosi Dunapart			II. átmenő fővg.	6   17	1100	10 (25)	4,5	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. avult felépítmény			
<b>238</b>	<b>Összes korlátozás: 2 db</b>					<b>z (m):</b>	<b>1700</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>7,2</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				



## 261

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
261	Törökszentmiklósi elágazás	Tiszatenyői elágazás			1   10	900	20 (40)	1,8	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, sáros ágyazat				
261	Összes korlátozás: 1 db					z (m):	900	Mi. tö. (p):	1,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
262	Hatvani "A" elágazás	Hatvani "C" elágazás			0	6	600	20 (40)	1,3	2018.12.08	2018/2019 menetrendi év			
262	Hatvani "C" elágazás	Hatvani "D" elágazás			17	37	2000	20 (40)	3,4	2023.07.17 15:30	508-122/2023			Meleg időjárás miatti állapot romlás. irány és fekszínt hibák
262	Hatvani "B" elágazás	Hatvan-Rendező			0,76	2,15	216	10 (40)	1,8	2022.12.10	22768-162021/MÁV			
262	Hatvan-Rendező		"Guritó" csonka vágány		0	4,5	450	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			- 405 sz. kitérő
262	Hatvan-Rendező		III. vg. 421-440.kitérők között		0	5,5	550	0 (40)	0	2022.11.08 08:00	FN.			Pályahiba. felépítmény állapota miatt
262	Hatvan-Rendező		"BUV I." Mérleg vágány		1,12	8,48	736	0 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			A/6 - A/1 sz. kitérők között
262	Hatvan-Rendező		A/1 sz. kitérő		1,12	1,42	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		II. sz. vágány		2,15	11,55	940	10 (40)	0	2019.10.29	HM			406 - 409 - 436 kitérők között
262	Hatvan-Rendező		V. sz. vágány		2,15	12,32	1017	10 (40)	0	2019.10.29	HM			06 - 410 - 418 - 449 kitérők között
262	Hatvan-Rendező		406 sz. kitérő		2,15	2,45	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		"Téli" gurító vágány		2,24	4,66	242	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			407 - 415 sz. kitérők között
262	Hatvan-Rendező		409 sz. kitérő		2,8	3,1	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot
262	Hatvan-Rendező		I. sz. vágány		3,05	11,55	850	10 (40)	0	2019.10.29	HM			A/6 - A/1 - 436 kitérők között
262	Hatvan-Rendező		410 sz. kitérő		3,15	3,45	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		VI. sz. vágány		3,99	12,66	867	10 (40)	0	2019.10.29	HM			411 - 412 - 414 - 448 - 451 - 453 kitérők között
262	Hatvan-Rendező		412 sz. kitérő		4,11	4,41	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		XII. sz. vágány		4,15	13,05	890	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Pályáallapot. x
262	Hatvan-Rendező		VII. sz. vágány		4,28	11,97	789	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Pályáallapot. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		413 sz. kitérő		4,28	4,58	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		414 sz. kitérő		4,29	4,59	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		XIV. sz. vágány		4,68	12,63	795	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV			Egyéb ok. x
262	Hatvan-Rendező		416 sz. kitérő		4,68	4,98	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		XIV vg. kp. oldal		4,69	5,49	80	0 (10)	0	2023.12.21 11:00	FN.			Pályahiba. avult felépítmény
262	Hatvan-Rendező		418 sz. kitérő		4,93	5,28	35	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		VIII. sz. vágány		4,94	11,42	648	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Pályáallapot. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		417 sz. kitérő		4,94	5,24	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		IX. sz. vágány		5,01	12,9	789	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Pályáallapot. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		X. sz. vágány		5,01	13,66	865	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Pályáallapot. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		419 sz. kitérő		5,01	5,31	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		420 sz. kitérő		5,15	5,45	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		IV. sz. vágány		5,2	12,1	690	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Pályáallapot. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		Rövid X. vágány (419-433 sz kitérők között..		5,27	6,33	106	0 (20)	0	2020.03.08 14:30	FN			Pályahiba. Síklás után a vágányrész lezárva.
262	Hatvan-Rendező		III. sz. vágány		5,28	11,78	650	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Pályáallapot. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		421 sz. kitérő		5,28	5,58	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		XV vg. kp. oldal		5,36	5,86	50	0 (10)	0	2023.12.21 11:00	FN.			Pályahiba. avult felépítmény
262	Hatvan-Rendező		423 sz. kitérő		5,45	5,75	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		XI. sz. vágány		5,54	13,36	782	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Pályáallapot. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		424 sz. kitérő		5,54	5,84	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		XV. sz. vágány		5,55	11,82	627	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV			Egyéb ok. x
262	Hatvan-Rendező		425 sz. kitérő		5,55	5,85	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		XXII. sz. vágány		5,8	11,88	608	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		XIII. sz. vágány		5,89	12,06	617	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV			Pályáallapot. x
262	Hatvan-Rendező		427 sz. kitérő		5,89	6,19	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		XVI. sz. vágány		5,95	11,54	559	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV			Egyéb ok. x
262	Hatvan-Rendező		428 sz. kitérő		5,95	6,25	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		429 sz. kitérő		6,02	6,32	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		08. sz. vágány		6,18	9,75	357	0 (40)	0	2023.12.05 11:30	FN: Uzelman László			Pályahiba. Felépítmény állapota miatt.
262	Hatvan-Rendező		XVII. sz. vágány		6,45	11,25	480	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályáallapot. x
262	Hatvan-Rendező		XVIII. sz. vágány		6,56	11,25	469	10 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MÁV			Egyéb ok. x
262	Hatvan-Rendező		A/6. sz. kitérő		8,48	8,78	30	0 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. aljak és kapcsolószerek állapota avultság
262	Hatvan-Rendező		XX. sz. vágány		10,56	11,56	100	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		XXII. sz. vágány		10,7	11,7	100	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		433 sz. kitérő		11,24	11,54	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		434 sz. kitérő		11,25	11,55	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		XIX. sz. vágány		11,26	12,22	96	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		438 sz. kitérő		11,26	11,56	30	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		439 sz. kitérő		11,4	11,7	130	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		XXI. sz. vágány		11,4	12,22	82	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		436 sz. kitérő		11,42	11,72	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		435 sz. kitérő		11,42	11,72	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		437 sz. kitérő		11,54	11,84	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		442 sz. kitérő		11,58	11,88	30	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		440 sz. kitérő		11,78	12,08	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		441 sz. kitérő		11,82	12,12	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		443 sz. kitérő		11,88	12,18	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		447 sz. kitérő		11,92	12,22	30	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			Pályáallapot. kizárva
262	Hatvan-Rendező		444 sz. kitérő		12,05	12,35	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		446 sz. kitérő		12,06	12,36	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		445 sz. kitérő		12,06	12,36	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		448 sz. kitérő		12,22	12,52	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		449 sz. kitérő "E" irány		12,23	12,53	30	5 (40)	0	2019.10.29	HM			Egyéb ok. baleset miatt váltófelvágás utáni ideiglenes helyreállítás
262	Hatvan-Rendező		449 sz. kitérő "K" irány		12,23	12,53	30	0 (40)	0	2019.10.29	HM			Egyéb ok. baleset miatt váltófelvágás utáni ideiglenes helyreállítás
262	Hatvan-Rendező		"Kijáró" vágány		12,3	14,6	230	0 (40)	0	2017.06.01	HM			Egyéb ok. .
262	Hatvan-Rendező		450 sz. kitérő		12,32	12,62	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		451 sz. kitérő		12,57	12,87	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		452 sz. kitérő		12,62	12,92	30	10 (40)	0	2018.03.26	42142-5/2017/MÁV			Kitérő állapota. x
262	Hatvan-Rendező		454 sz. kitérő		12,9	13,2	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság
262	Hatvan-Rendező		456 sz. kitérő		13,07	13,37	30	10 (40)	0	2019.10.29	HM			Kitérő állapota. műszaki állapot avultság

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
263	Abonyi elágazás	Nyársapáti elágazás			0   11	1100	20 (40)	2,1	2023.12.06 10:00	507-227/2023/MAV	Pályahiba. Pálya avultsága miatti fekszinthibák.			
263	Összes korlátozás: 1 db					sz (m): 1100	Mi. tö. (p): 2,1				Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			



## 264b

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
<b>264b</b>	<b>Szolnoki "B" elágazás</b>	<b>Szolnok-Magasfogadó elágazás</b>		<b>Ceglédi kijáró vágány</b>	<b>10 16</b>	<b>600</b>	<b>40 (80)</b>	<b>1,2</b>	<b>2019.01.23 10:00</b>	<b>b/22/024</b>	<b>Pályahiba. Műszaki felülvizsgálatot követően</b>			
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító III. sz. vágány	30,8	40,15	935	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(507 - 511 - 520 - 523 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító I. sz. vágány	31,02	41,62	1060	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(502 - 504 - 507 - 512 - 527 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító II. sz. vágány	31,52	41,72	1020	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(512 - 517 - 520 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító IV. sz. vágány	31,54	40,47	893	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(511 - 519 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító V. sz. vágány	31,55	40,22	867	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(502 - 505 - 506 - 510 - 514 - 519 - 523 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító VI. sz. vágány	31,56	46,36	1480	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(514 - 521 - 524 - 525 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító VII. sz. vágány	31,57	40,63	906	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(510 - 521 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító VIII. sz. vágány	31,58	40,78	920	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(506 - 509 - 522 - 524 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító IX. sz. vágány	31,59	40,34	875	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(509 - 513 - 518 - 522 sz. kitérők között)
264b	Szolnok-Nyugati indító			Nyugati indító X. sz. vágány	31,6	40,72	912	10 (40)	0	2018.01.16	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		(513 - 518 sz. kitérők között)
<b>264b</b>	<b>Összes korlátozás: 11 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>10468</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>1,2</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

264c

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264c	Szolnoki "C" elágazás	Szolnok-Nyugati indító elágazás			10   12	200	20 (60)	1,1	2023.12.18 10:00	507-242/2023	Pályahiba. "UH" felhegesztésihibák			
264c	Összes korlátozás: 1 db					Hossz (m): 200	Mi. tö. (p): 1,1				Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

## 264d

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	z (m)	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264d	Szolnoki "D" elágazás	Szolnok-Magasfogadó elágazás			0	1900	60 (80)	0,8	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák			
264d	Összes korlátozás: 1 db				z (m):	1900	Mi. tö. (p):	0,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

## 264f

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264f	Paládicspusztai elágazás	Ujszászi elágazás			0/11	1100	20 (40)	2,1	2002.11.01	Gy.619-153/2002.	Pályaállapot. fekszing-, irányhibák			
264f	Összes korlátozás: 1 db				z (m):	1100	Mi. tö. (p):	2,1	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					



## 264g

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	z (m)	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264g	Szolnoki "E" elágazás	Szolnok-Keleti indító			3	29	2600	60 (80)	1	2018.08.14	HM	Pályaállapot. fekszing, irányhibák avult kapcsolószerek		Szolnok rendező felől nincs kitérve
<b>264g</b>	<b>Összes korlátozás: 1 db</b>					<b>z (m):</b>	<b>2600</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>1</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264i	Szolnok-Nyugati indító elágazás	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely		szpu. - rpu. mozdonylejáró vg.	0	16	1600	10 (60)	9,1	2002.06.01	Gy.619-74/2002.	Pályaállapot. -		(440 - 501 - 503 - 504 - 516 - 201/3 - F31 sz. kitérők között)
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház teljes területe	0,55	8,5	795	5 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek,x		F31 - 247 sz. kitérők között
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház "Tűzoltó" vágány	2,45	4,25	180	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult kapcsolószerek, a vágány a forgalomból kizárva		219 sz. kitérő - fordítókörong
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház 218 sz. kitérő	2,5	3,5	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Kitérő állapota. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a kitérő forgalomból kizárva		
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház 221 sz. kitérő	2,5	3,5	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Kitérő állapota. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a kitérő forgalomból kizárva		
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház 223 sz. kitérő	2,5	3,5	100	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Kitérő állapota. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a kitérő forgalomból kizárva		
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház VIII. sz. csonka vágány	2,5	5,2	270	0 (40)	0	2017.05.18	44163/2016/MAV	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		218 sz. kitérő - w..
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház Kocsijavitó III. sz. vágány	2,8	5,8	300	0 (40)	0	2017.05.18	44163/2016/MAV HM	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház Kocsijavitó I. sz. vágány	2,8	5,8	300	0 (40)	0	2017.05.18	44163/2016/MAV HM	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház Kocsijavitó II. sz. vágány	2,8	5,8	300	0 (40)	0	2017.05.18	44163/2016/MAV HM	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház "Kijáró" csonka vágány	4	5,7	170	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		228 sz. kitérő - földkúp
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház Mosó - Fűvelő vágány	4,55	6,55	200	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		228 sz. kitérő utáni útátjáró - 243 sz. kitérő
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház Csarnok III. sz. csonka vágány	4,75	6,65	90	0 (40)	0	2008.12.14	Gy.2384-1032/2008.	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		236 sz. kitérő - w.
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház "Fűvelő" csonka vágány	4,75	6,55	180	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		243 sz. kitérő - fordítókörong
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Szolnok rpu-Szolnok szpu. Fűtőház Mozdonylejáró vágány	5	16,5	1150	10 (40)	0	2023.12.10	41405/2023/MAV	Pályaállapot. x		516 - 201/3 - F31. sz. kitérők között
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház "Olajcsonka" vágány vége	6,65	7	35	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		
264i	Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely			Fűtőház csonka vágány	7,45	7,7	25	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek, a vágány forgalomból kizárva		w. - 245 sz. kitérő
264i	<b>Összes korlátozás: 17 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>5895</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>9,1</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

## 264j

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			III. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek			
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			IV. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek			
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			V. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek			
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező			VI. sz. vágány	1	9	800	10 (30)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek			
264j	Szolnok Déli ipartelepi rendező	I/1 kitérő		Körösi úti vontató vágány	0	30,99	3099	25 (40)	3,1	2018.01.17	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek			10 - I/1 - II/1 - III/1 - IV/1 - V/1 - VI/1 - VII/1 - VIII/1 - földkúp
264j	Szolnok-Horog úti vontató kiágazás	Szolnok-Körösi úti vontató kiágazás		Horog úti összekötő vágány	0	13,61	1361	25 (40)	1,5	2018.01.17	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek			VI/1 - 1 sz. kitérők között
264j	Szolnok-Horog úti vontató kiágazás	Szolnok-Körösi úti vontató kiágazás		Papírgyári vontató vágány	0	6,5	650	20 (40)	1,4	2018.01.17	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerkek			14 - IV/1 sz. kitérők között
<b>264j</b>	<b>Összes korlátozás: 7 db</b>				<b>össz (m):</b>		<b>8310</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>6</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

## 264k

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264k	Szolnok-Teher			"Tisza" vágány	8,55   13,1	455	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot, fekszint-, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek			435 - 436 - 17 sz. kitérő között
<b>264k</b>	<b>Összes korlátozás: 1 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>455</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

## 264I

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
264I	Szolnok régi rendező			Régirendező XXII. sz. csonka vágány	6 7	100	0 (40)	0	2017.12.11	42142/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva			F19 sz. kitérő -
264I	Szolnok régi rendező			Szolnok Rendező Konténer XXVII. sz. vágány	7 13	600	5 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek			talpfatorlasz - F21 - F19 - F16
264I	Szolnok régi rendező			Szolnok Rendező Konténer XXVI. sz. vágány	7 13	600	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek			talpfatorlasz - F27 - F21 - F19 - F16
264I	Szolnok régi rendező			Szolnok Rendező Konténer C2 vágány	7 9	200	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek			talpfatorlasz - 434 sz. kitérő
264I	Szolnok régi rendező			Szolnok Rendező Konténer C1 vágány	7 9	200	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek			talpfatorlasz - 434 sz. kitérő
264I	Szolnok régi rendező			Szolnok Rendező Konténer C3 vágány	7 9	200	5 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV	Pályaállapot. fekszing, irányhibák, avult keresztaljak, kapcsolószerek			talpfatorlasz - 435 sz. kitérő
264I	Szolnok régi rendező			Régirendező XXX. sz. vágány	7 13	600	0 (40)	0	2017.12.11	42142/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva			
264I	Szolnok régi rendező			Régirendező XXIX. sz. vágány	7 13	600	0 (40)	0	2017.12.11	42142/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva			
264I	Szolnok régi rendező			Régirendező XXVIII. sz. vágány	7 13	600	0 (40)	0	2017.12.11	42142/2017/MAV	Pályaállapot. kizárva			
264I	<b>Összes korlátozás: 9 db</b>					<b>z (m):</b>	<b>3700</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
265	Balotaszállási elágazás	Harkakötönyi elágazás			11   14	300	20 (40)	0,9	2000.05.28	Gy: 619-45/2000.	Rálátási háromszög hiánya. Idegen területen lévő növényzet miatt			
<b>265</b>	<b>Összes korlátozás: 1 db</b>				<b>sz (m):</b>	<b>300</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0,9</b>			<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
266	Celldömők-Rendező			I.,II.,VI-XI. sz. vágány	1198 1212	1400	20 (100)	0	2014.12.14	2865-10	Pályaállapot .			
266	Celldömők-Rendező			III. sz. vágány	1198 1212	1400	20 (100)	0	2014.12.14	2865-10	Pályaállapot .			
<b>266</b>	<b>Összes korlátozás: 2 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>2800</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
268	Dorogi elágazás	Tokod			413,87   439,4	2553	40 (50)	0,9	2000.05.28	Gy.619-45/2000.	Geometria miatt. x			
268	Összes korlátozás: 1 db				Hossz (m):	2553	Mi. tö. (p):	0,9	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
269	Kecskemét alsó	Városföldi elágazás		Kecskeméti deltavágány	2,5 4,5	200	20 (40)	0,7	2023.04.02	Menetrendi segédkönyv mód.	Rálátási háromszög hiánya. Nem biztosított útátjárók (3+69, 4+53)			Páratlan számú vonatok részére, lassúmenet előjelző csak 80 méterre
269	Kecskemét alsó	Városföldi elágazás		Kecskeméti deltavágány	3,5 5,5	200	20 (40)	0,7	2023.04.02	Menetrendi segédkönyv mód.	Rálátási háromszög hiánya. Nem biztosított útátjárók (3+69, 4+53)			Páros számú vonatok részére
269	Összes korlátozás: 2 db				össz (m):	400		Mi. tö. (p):	1,4		Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

## 275b

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
275b	Miskolc-Rendező			243. kitérő	0,06 0,34	28	5/5 (20)	0	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadtt aljak, kopott vasanyag, sáros ágyazat.			
275b	Miskolc-Rendező			242-243. kitérők között	0,34 1,19	85	5/5 (20)	0	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadtt aljak, sáros ágyazat.			
275b	Miskolc-Rendező			242. kitérő	1,19 1,47	28	5/5 (20)	0	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadtt aljak, kopott vasanyag, sáros ágyazat.			
275b	Miskolc-Rendező			241-242. kitérők között	1,47 1,79	32	5/5 (20)	0	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadtt aljak, sáros ágyazat.			
275b	Miskolc-Rendező			241. kitérő	1,79 2,07	28	5/5 (20)	0	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadtt aljak, kopott vasanyag, sáros ágyazat.			
275b	Miskolc-Rendező			240-241. kitérők között	2,07 2,1	3	5/5 (20)	0	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadtt aljak, sáros ágyazat.			
275b	Miskolc-Rendező			240. kitérő	2,1 2,38	28	5/5 (20)	0	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadtt aljak, kopott vasanyag, sáros ágyazat.			
275b	Miskolc-Rendező			HCM bevezető vágány	10 16,5	650	0 (40)	0	2021.04.15 12:30	86	Pályahiba. nagymértékű fekszing- és irány hiba, alépitmény probléma			A vágány a 615. sz. kitérő után a 8+00-10+00 szelvények között 200 m. hosszban járható!
275b	Miskolc-Rendező			HOLCIM ip. vg.	12,8 16,5	370	5 (40)	0	2006.03.23 10:10	b/185	Pályahiba. alépitmény hiba			
275b	Szinvi elágazás			533 sz. váltó	0,12 0,45	33	20 (40)	0,4	2024.01.09 12:00	6	Pályahiba. UH-s sínhiba			A lassúmenet megjelölése Miskolc-Rpu felől egyenes irányba helyhiány miatt nem lehetséges!
275b	Összes korlátozás: 10 db				Hossz (m):	1285	Mi. tö. (p):	0,4	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	OK	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
275c	Miskolc-Rendező			<b>42. vágány</b>	9,5	15,3	580	20 (40)	0 2020.07.30 11:00	249	<b>Pályahiba. sín hiba</b>			
275c	Miskolc-Rendező	Diósgyőr-Vasgyár		nyíltvonal	16,12	62,5	4638	20 (50)	8,9 2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt fabetétek, szennyezett ágyazat, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszinthibák.			Miskolc-Rendező felől csak 30m.
275c	Miskolc-Rendező	Diósgyőr-Vasgyár			47	49,5	250	10 (40)	1,9 2023.03.08 11:00	46	<b>Pályahiba. síktorzulás</b>			
275c	Miskolc-Rendező	Diósgyőr-Vasgyár		nyíltvonal	62,5	67,4	490	5 (50)	6,9 2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt fabetétek, szennyezett ágyazat, lehajlott sínvégek, visszatérő fekszinthibák.			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			1. kitérő és 1-3. kitérő közötti vágányrész	67,4	67,83	43	5 (50)	2,1 2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			3., 7., kitérő + X.vg. a 18. kitérő végéig	67,83	72,87	504	20 (50)	1,5 2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Kitérők: Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák. Vágány: dinamikus terhelés csökkentése állagmegóvás végett.			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			18., 14., 12., 8., 6., 2. kitérők és a közöttük lévő vágányrészek	72,87	75,7	283	5 (50)	4,7 2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			I., I/a., II., III., IV., V. vg.-ok	68,15	75,3	715	0 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, fabetétek. Sáros ágyazat, lehajlott illesztések. Kopott vasanyag.			Forgalomból kizárva 3. - 8., 6., 4., kitérők között.
275c	Diósgyőr-Vasgyár			<b>13. kitérő IX. sz. vg. felé</b>	68,3	68,6	30	5 (40)	0 2016.03.01 14:00	59	<b>Pályahiba. aljak avulása</b>			
275c	Diósgyőr-Vasgyár			IX. vágány	68,4	72,85	445	5 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, fabetétek. Sáros ágyazat, lehajlott illesztések. Kopott vasanyag.			7.-18. kitérők között
275c	Diósgyőr-Vasgyár			VII., VIII. vágány	68,9	72,5	360	0 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, fabetétek. Sáros ágyazat, lehajlott illesztések. Kopott vasanyag.			Forgalomból kizárva 13. - 22., kitérők között.
275c	Diósgyőr-Vasgyár			VI. vágány	70,2	72,6	240	0 (40)	0 2023.12.10	34966/2022/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, fabetétek. Sáros ágyazat, lehajlott illesztések. Kopott vasanyag.			Forgalomból kizárva 19. -20. kitérők között.
275c	Diósgyőr-Vasgyár			<b>22. kitérő IX. sz. vágány felé</b>	72,45	72,75	30	5 (40)	0 2016.03.01 14:00	59	<b>Pályahiba. műszaki állapot</b>			
275c	Diósgyőr-Vasgyár	Ládi			88,5	89	50	5 (40)	2 2017.02.16 11:00	28	<b>Pályahiba. aljak avulása</b>			
275c	Diósgyőr-Vasgyár	Ládi		nyíltvonal (Diósgyőr 2. - Ládi 16. kit. között)	75,7	93,48	1778	20 (50)	3,8 2021.12.12	35231/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			Csak tehervonatok részére!
275c	Ládi			<b>I. sz. vg.</b>	93	98	500	5 (40)	6,7 2017.02.16 11:00	28	<b>Pályahiba. pályáállapot avulás</b>			
275c	Ládi			I. vg. (16-4. kit. között)	93,48	98,13	465	20 (50)	1,4 2021.12.12	35231/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			Csak tehervonatok részére!
275c	Ládi			<b>II. vg.</b>	96	98	200	5 (20)	0 2010.05.25 09:42	192	<b>Pályahiba. pályáállapot avulás</b>			
275c	Ládi			<b>III. vg.</b>	96	98	200	5 (20)	0 2010.05.25 09:42	192	<b>Pályahiba. pályáállapot avulás</b>			
275c	Összes korlátozás: 19 db				Hossz (m):	11801	Ml. tö. (p):	39,9	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

280

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	z (m)	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
280	Pécsújhegyi elágazás	Pécsbánya-Rendező			0	1700	0 (20)	0	2013.12.15	86434/2013/MAV	Pályaállapot. Műszaki állapot			
280	Összes korlátozás: 1 db					1700	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	z (m)	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
281	Szeged-Rendező	Szeged-Tisza		Lejáró vágány	2	5	300	10 (30)	1,9	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. Hagyományos vágányban avult felépítmény és fekszínhibák miatt. (Lejáró vágány)	Tov. int.	
281	Szeged-Tisza			I-XIV. vágány	5	13	800	10 (30)	0	2005.12.11	Gy.1517-116/2005.	Pályaállapot. Hagyományos vágányban avult felépítmény és fekszínhibák miatt.	Tov. int.	
<b>281</b>	<b>Összes korlátozás: 2 db</b>					<b>z (m):</b>	<b>1100</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>1,9</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>				

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény		Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284	Fényeslitke-Déli rendező			403-417. sz. kitérők között	4,5	5,5	100	20 (40)	0	2010.10.20	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
284	<b>Fényeslitke-Déli rendező</b>			<b>203 kit.utáni szertár I.vg</b>	<b>4,66</b>	<b>4,94</b>	<b>28</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.30 13:48</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>			<b>*</b>
284	<b>Fényeslitke-Déli rendező</b>			<b>203 kit.utáni szertár II.vg</b>	<b>4,66</b>	<b>4,94</b>	<b>28</b>	<b>0 (5)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.30 13:48</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>			<b>*</b>
284	Fényeslitke-Déli fogadó			II.,III.,IV.,V.,VII. vágányok	21	32	1100	10 (40)	0	2011.07.04	*	Pályaállapot. Műszaki állapot			
284	<b>Komoró</b>			<b>50 sz. kitérő</b>	<b>10,93</b>	<b>11,28</b>	<b>35</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.30 13:48</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>			<b>Kitérő</b>
284	<b>Komoró</b>			<b>52 sz. kitérő</b>	<b>11,6</b>	<b>11,95</b>	<b>35</b>	<b>0 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2017.05.30 13:48</b>	<b>*</b>	<b>Pályahiba. Műszaki állapot</b>			<b>Kitérő</b>
284	Összes korlátozás: 6 db				Hossz (m):		1326	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

## 284a

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszűntetés	Tényleges megszűntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284a	Eperjeske-Fogadó	Mándok-Átrakó			0	20,67	2067	20 (40)	3,5	2014.12.14	*	Pályaállapot. Műszaki állapot		
<b>284a</b>	<b>Összes korlátozás: 1 db</b>				<b>össz (m):</b>	<b>2067</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>3,5</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284c	c/1 NN átvezetés	Eperjeske-Átrakó elágazás		NN-25+64 sz.-ben lévő utátjáró	25	26	100	10 (40)	1,3	2007.01.26 08:45	Tel.			
284c	Eperjeske-Átrakó elágazás	Eperjeske-Átrakó ömlesztett		Eperjeske-Átr sz. 312,314 sz kit D daru széles 14. vg. 16,17,21.sz vg AgrohímTraspack sz	15,18	22,4	722	0 (10)	0	2020.10.16 12:40	b.251 Nagy Lajos Pm			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			485. sz. kitérő kitérő iránya	66,15	66,45	30	0 (40)	0	2011.08.24 09:00	Tel.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			csuszda "SZ" III.vg.	3	9	600	0 (10)	0	2024.01.02 12:00	b.1 Nagy L.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			Csuszda cserelő V. sz. vg.	33	39	600	5 (40)	0	2011.06.06 08:30	Tel.Nagy L.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			Csuszda cserelő II. sz. vg.	42	53	1100	10 (40)	0	2010.12.01 10:10	tel:Nagy L.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			I. vg.	42,95	43,25	30	10 (40)	0	2022.01.24 12:55	b.20 Nagy L.			418. sz. kit. mindkét irányban
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			427.-470. sz. kitérők közötti vágány	46,8	56,25	945	10 (40)	0	2009.11.26 12:00	telefon Nagy L			VI. sz. vágány
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			444. sz. kitérő	52,21	52,51	30	10 (40)	0	2017.01.26 09:00	b.23 Nagy L.			444 sz. kitérő mindkét irányára
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			451. sz. kitérő	52,4	52,7	30	10 (40)	0	2017.01.26 09:01	b.23 Nagy L.			451 sz. kitérő mindkét irányára
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			456 sz.kit.kitérő iránya	54,5	55	50	10 (40)	0	2020.04.09 09:10	b.88 Szanyi J.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			34. vg	55	56	100	10 (10)	0	2022.07.26 14:00	b.283 távirat			458 sz.kit. illetve a 458-461 sz.kit.közötti vg-rész és a 461 sz.kit.
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			474. sz. kitérő	56,7	57,1	40	10 (40)	0	2013.04.08 09:35	B 100 Nagy L. Pm.			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			473. sz. kitérő kitérő irányba	56,7	57,1	40	10 (40)	0	2007.09.24 11:30	telefonon 966. sz. hiba Lippai			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			473. sz. kitérő	56,7	57,1	40	10 (40)	0	2015.02.13 16:54	*			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			VIII. vg.	57,07	57,37	30	10 (40)	0	2022.01.24 12:55	b.20 Nagy L.			475. sz. kit. mindkét irányban
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			XXIX. sz. vg.	60,8	66,15	535	5 (40)	0	2015.04.07 13:45	b.77 Lippai T			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			XXX. sz. vg.	60,8	66,15	535	5 (40)	0	2015.04.07 13:45	b.77 Lippai T			
284c	Eperjeske-Átrakó ömlesztett			482. sz. kitérő	60,8	66,15	535	5 (40)	0	2015.04.07 13:45	b.77 Lippai T			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			440. sz. kitérő	51,9	52,3	40	10 (40)	1	2007.09.14 12:30	Tel.Már László			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			407. kitérő után kihúzó vágány	37,01	41,27	426	0 (40)	0	2017.05.30 13:48	*			A vágány műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			409. sz. kitérő	42,1	42,4	30	10 (40)	0	2013.01.03 12:15	b.3 (Nagy L.)			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			415-438. sz. kitérők közötti vágány	42,1	51,68	958	10 (40)	0	2013.09.13 12:00	b.449 Nagy Lajos			XLIII. sz. vágány
284c	Eperjeske-Átrakó darus			I. sz. vg.	43,6	51,3	770	10 (40)	0	2016.03.03 08:30	b.57 Nagy Lajos			419-435.kitérők között
284c	Eperjeske-Átrakó darus			458.-462. sz. kitérők közötti vágány	45	46	100	10 (40)	0	2014.07.09 10:10	Lippai T			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			449. sz. kitérő	47	48	100	10 (40)	0	2010.01.07 12:10	Tel:Takács			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			429. kitérő kitérő irányban	47	47,3	30	0 (40)	0	2017.05.30 13:48	*			A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			430. kitérő kitérő irányban	47,72	48,02	30	0 (40)	0	2017.05.30 13:48	*			A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			431. kitérő kitérő irányban	47,78	48,08	30	0 (40)	0	2017.05.30 13:48	*			A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			432. kitérő kitérő irányban	48,35	48,65	30	0 (40)	0	2017.05.30 13:48	*			A kitérő műszaki állapota
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXII. vg.	50	55	500	10 (40)	0	2010.06.24 12:00	tel:Lippai			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVII. sz. vg.	50	55	500	10 (40)	0	2010.06.24 12:00	tel:Lippai			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			446.-449. sz. kitérő közötti vágány	52	54	200	10 (40)	0	2013.04.08 09:35	B 100 Nagy L. Pm.			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			440. sz. kitérő	52	53	100	10 (40)	0	2015.02.13	*			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			452.-457. sz. kitérő közötti vágány	53	54	100	10 (40)	0	2013.08.23 12:10	b.401			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			455. sz. kitérő	53	55	35	10 (40)	0	2012.09.26 11:20	Tel.Nagy L.			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			448. sz. kitérő	53	53,4	40	10 (40)	0	2007.09.14 12:30	Tel. Már László			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVIII.	53,15	55,65	250	10 (40)	0	2018.05.17 09:30	b.154 Sejkóczki N. PL Szakértő			A 463. sz. kit. után 250m hosszban csonka vágányként használható 21t teng. terh.
284c	Eperjeske-Átrakó darus			452. sz. kitérő	53,5	53,9	40	10 (40)	0	2007.09.14 12:30	Tel. Már László			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXII. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	0	2013.12.12 09:46	*			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXV. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	0	2013.12.12 09:46	*			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXIV. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	0	2013.12.12 09:46	*			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXIII. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	0	2013.12.12 09:46	*			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVII. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	0	2013.12.12 09:46	*			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			XXXVI. sz. vg.	55	62	700	10 (40)	0	2013.12.12 09:46	*			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			462. sz. kitérő	55,3	55,7	40	10 (40)	0	2007.09.14 12:30	Tel. Már László			
284c	Eperjeske-Átrakó darus			465. kitérő után HUFA javító szín vágány	55,6	56,92	132	0 (40)	0	2017.05.30 13:48	*			A vágány műszaki állapota

284c Összes korlátozás: 47 db

Hossz (m): 14773 Mi. tó. (p): 2,3

Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59



## 284d

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
284d	Tuzsér	d/1 SZ/N átszelés		delta vg	1	8	700	10 (40)	4	2005.04.21 21:45	tel.			Pályahiba. Műszaki állapot
284d	d/2 SZ/N fonódás	d/3 SZ/N átszelés		Ep. rpu. 2 kit.-SZ/N III.Fon. között	12	14	200	10 (40)	1,7	2007.11.08 00:00	Tel.			Pályahiba. Műszaki áll.
284d	Eperjeske-Rendező			Ep. rpu. SZ/N II.Fon.-2 sz. kit. közötti I.-II. vg.	21	42	2100	20 (40)	3,6	2009.11.26 12:00	1113. padisz Nagy L. telefon			Pályahiba. alépítmény kimosódás
284d	Eperjeske-Rendező			31.vágány	29,65	32	235	0 (10)	0	2022.04.11 12:25	b.131			Baleset miatt. jelzőeszközök kitérve
284d	Eperjeske-Fogadó			2. sz. kitérő - III. SZ/N fonódás között	45,6	58,3	1270	10 (40)	0	2015.02.26 15:50	*			Pályahiba. *
284d	Összes korlátozás: 5 db				Hossz (m):		4505	Mi. tö. (p):		9,3	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

285

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	relvé	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
285	Órtilosi elágazás	Murakeresztúr OH.		C delta vágány	0/6	600	20 (40)	1,3	1998.05.30	P. 4135/98.	Pályaállapot. A pálya műszaki állapota miatt.				
285	Összes korlátozás: 1 db					(m):	600	Mi. tö. (p):	1,3	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
291	Zalaszentiváni elágazás			X/1 kitérő	521 522	100	100 (120)	0,3	2010.12.12	B	Egyéb ok. ETCS-2 rendszer nem lett kiépítve			
291	Zalaszentiváni elágazás	Andráshidai elágazás			524 525	100	80 (100)	0,3	2022.02.25 10:00	B 47-2, ISK-00046/2022	Pályahiba. Utátjáróban irány és fekszinthiba			
291	Zalaszentiváni elágazás	Andráshidai elágazás			538 540	200	80 (100)	0,3	2020.07.10 12:00	B 132 ISK-00155/2020	Pályahiba. HC hiba 538+09-539+62 szelvényben lévő dilatációs szerkezetben.			
291	Andráshidai elágazás			Y/1.sz. kitérő	554,14 554,74	60	60 (100)	0,6	2013.12.15	GI	Hatósági határozat. forgalom biztonsága érdekében csak a páratlan számú vonatok részére			Csak a páratlan számú vonatokra Szelvényváltás: 554+74 = 207+80
291	<b>Összes korlátozás: 4 db</b>				<b>Hossz (m):</b>	<b>460</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>1,5</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
341	Adony	Adonyi Dunapart			10   12	200	10 (25)	1,3	2019.05.15 09:00	15032-273/2019	Pályahiba. irány és fekszinthibák, korhadt fabetétek			
341	Adony	Adonyi Dunapart			15   16	100	10 (25)	0,9	2019.05.15 09:00	15032-273/2019	Pályahiba. irány és fekszinthibák, korhadt fabetétek			
341	Összes korlátozás: 2 db				össz (m):	300	Mi. tö. (p):	2,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

## 342

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés	
342	Dunaújváros	Dunaújváros kikötő			14   15	100	10 (40)	1,3	2023.12.10	34966/2022/MÁV	Híd állapot. *				
342	Összes korlátozás: 1 db					sz (m):	100	Mi. tö. (p):	1,3	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többit	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
343	Dorog	Mézőhegyi rakodó			17,39 34,62	1723	0 (10)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. x			
343	Mézőhegyi rakodó		I. sz. vágány		35,5 38	250	0 (10)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. kizárva			
343	Mézőhegyi rakodó		III. sz. vágány		35,5 36	50	0 (10)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. kizárva			
343	Mézőhegyi rakodó		II. sz. vágány		35,5 38	250	0 (10)	0	2001.06.10	Gy.619-58/2001.	Pályaállapot. kizárva			
<b>343</b>	<b>Összes korlátozás: 4 db</b>					<b>Hossz (m): 2273</b>	<b>Mi. tö. (p): 0</b>				<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>			

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
347	Almásfűzitő			IV. sz. vágány (8 - 19 sz. kitérők között)	890	926	3600	60 (80)	1,2	2004.12.12	LN.			
347	Almásfűzitő			XIV. sz. "Védőcsonka I." vágány	889	890	50	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			8 sz. kitérő - földkúp
347	Almásfűzitő			XVI. sz. "Tatai kihúzó" csonka vágány	892	896	400	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			24 sz. kitérő - földkúp
347	Almásfűzitő			III. sz. vágány	894,88	906,33	1145	20 (40)	0	2022.12.10	22768-1/20216MAV			csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
347	Almásfűzitő			20. sz. kitérő "K" irány	895	896	100	10 (40)	0	2022.02.05	ÓI			
347	Almásfűzitő			24 sz. kitérő	895	896	100	10 (40)	0	2022.02.05	ÓI			
347	Almásfűzitő			XIX. sz. "PFT" csonka vágány	896	897	200	0 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			28 sz. kitérő - földkúp
347	Almásfűzitő			II. sz. vágány	896	905	900	10 (40)	0	2018.11.19	b/22/401-D			
347	Almásfűzitő			V. sz. vágány	896,27	904,68	841	20 (40)	0	2022.12.10	22768-1/20216MAV			csak tehervonatok részére, kitérve nincs!
347	Almásfűzitő			VI. sz. vágány	896,67	904,32	765	10 (40)	0	2022.12.10	22768-1/2021MAV			24 - 43 sz. kitérők között
347	Almásfűzitő			IX. sz. vágány	897	901,5	450	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			kezdőpont felől 450 méter hosszban csonka vágányként használható
347	Almásfűzitő			I. sz. vágány	897	903	600	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1537-1881/2004.			28 - 36 - 51 sz. kitérők között
347	Almásfűzitő			VII. sz. vágány és a 47. sz. kitérőn is	897	905	800	10 (40)	0	2015.12.13	HM			
347	Almásfűzitő			XI. sz. vágány	898	904	600	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			34 - 57 sz. kitérők között
347	Almásfűzitő			X. sz. vágány	898	904	600	10 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			végponti oldal felől csonka vágányként használható
347	Almásfűzitő			VIII. sz. vágány	898	905	700	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			30 - 47 sz. kitérők között
347	Almásfűzitő			Vákuum széle vágány	899	904	500	0 (40)	0	2015.12.13	HEG			"VOC" 55/1 - 55/3 sz. kitérők között
347	Almásfűzitő			Vákuum közepe vágány	899,3	903,21	391	5 (40)	0	2018.04.05	42142-7/2017MAV			"VOC" 55/1 - 55/2 sz. kitérők között
347	Almásfűzitő			MOL "Vákuum" saját célú vágányhálózat és a benne fekvő kitérők	899,55	901,05	50	5 (40)	0	2018.04.05	42142-7/2017MAV			
347	Almásfűzitő			XV. sz. "Mérleg" vágány	900	903,1	310	0 (40)	0	2016.12.11	44163/2016/MAV			38 - 55 sz. kitérő között
347	Almásfűzitő			IX. sz. vágány	901,5	903,5	200	0 (10)	0	2022.02.05	ÓI			kezdőpont felől 450 m hosszban csonka vágányként használható.
347	Almásfűzitő			XV. sz. "Mérleg" vágány	903,1	903,6	50	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			38 - 55 sz. kitérő között
347	Almásfűzitő			XVII. sz. "Vendég" csonka vágány	906	908	200	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			37 sz. kitérő - földkúp
347	Almásfűzitő			XVIII. sz. "Perjési" csonka vágány	907	910	350	10 (40)	0	2007.12.09	Gy.2384-473/2007.			27 sz. kitérő - földkúp
347	Almásfűzitő			Terező I. csonka vágány	911,3	911,5	20	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			102 sz. kitérő - földkúp
347	Almásfűzitő			Tímföld I. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
347	Almásfűzitő			Tímföld II. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
347	Almásfűzitő			Tímföld III. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
347	Almásfűzitő			Tímföld IV. sz. vágány	912	919	700	0 (40)	0	2000.05.28	Gy.619-45/2000.			
347	Almásfűzitő			Terező II. csonka vágány	921,08	921,28	20	0 (40)	0	2017.12.10	42142/2017/MAV			110 sz. kitérő - földkúp
347	Összes korlátozás: 30 db				Hossz (m):	16742	Mi. tő. (p):	1,2	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
352	Tapolca	Zalahaláp			0 44	4500	20 (40)	7,2	2020.12.14	imail	Pályaállapot. Aljak, sinek, kapcsolószekrények állapota miatt			
352	Zalahaláp			I.átm.fővg	44 51	700	0 (40)	0	2022.12.11	.	Pályaállapot. Forgalomból kizárva			
352	Zalahaláp			valamennyi mellék.vágány	45 51	700	0 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. valamennyi mellék.vágány forgalomból kizárva			valamennyi mellék.vágány forgalomból kizárva
<b>352</b>	<b>Összes korlátozás: 3 db</b>				<b>sz (m):</b>	<b>5900</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>7,2</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					



Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
353	Uzsabánya			VII. vg.	30 31	100	5 (20)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. 2/2-es kitérőből kiágazó csonka vg.			
353	Uzsabánya			V. vg.	31 35	400	20 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. Műszaki állapot			
353	Uzsabánya			IV. vg.	31 36	500	20 (40)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. Műszaki állapot			
353	Uzsabánya			VIII.vg.	31 32	100	5 (40)	0	2018.12.09	2018-9 áll	Pályaállapot. Műszaki állapot			
353	Uzsabánya			VI. vg.	34 38	400	5 (20)	0	2013.12.13	B 1307	Pályaállapot. 2/2 sz.kitérőből kiágazó csonka vg..			2/2 sz.kitérőből kiágazó csonka vg.
<b>353</b>	<b>Összes korlátozás: 5 db</b>				<b>sz (m):</b>	<b>1500</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
354	Balatonszentgyörgyi elágazás	Balatonszentgyörgy HM iparvg. kiágazás			366  401	3500	0 (60)	0	2022.07.31	Gy.619-58/2001	Pályaállapot. a vasúti pálya járhatatlan			
354	Balatonszentgyörgy HM iparvg. kiágazás		I.		401  402	100	0 (60)	0	2011.08.17	B 1357/2011	Híd állapot. Híd provizórium, a vasúti pálya járhatatlan			
354	Balatonszentgyörgy HM iparvg. kiágazás	Sármellék			402  442	4000	0 (60)	0	2011.08.17	B 1357/2011	Pályaállapot. a vasúti pálya járhatatlan			
354	Sármellék			Átmenő fővágány	359  366	700	0 (60)	0	2011.08.17	B 1357/2011	Pályaállapot. a vasúti pálya járhatatlan			
354	<b>Összes korlátozás: 4 db</b>				<b>össz (m):</b>	<b>8300</b>	<b>Mi. tö. (p):</b>	<b>0</b>	<b>Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59</b>					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
370	Sajóecseg	Sajóbáony		nyíltvonal	1,35 26	2465	20 (50)	5	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			
370	Sajóecseg	Sajóbáony		nyíltvonal	26 27	100	10 (50)	1,5	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			
370	Sajóecseg	Sajóbáony		nyíltvonal	27 33	600	20 (50)	1,6	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			
<b>370</b>	<b>Sajóecseg</b>	<b>Sajóbáony</b>			<b>33 35,7</b>	<b>270</b>	<b>5 (20)</b>	<b>3,5</b>	<b>2020.01.09 12:00</b>	<b>9</b>	<b>Pályahiba. Fekszinthibák</b>			
370	Sajóecseg	Sajóbáony		nyíltvonal	33 39,17	617	20 (50)	1,7	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			
370	Sajóbáony			II. vg.	39,17 46,16	699	10 (50)	4,3	2022.12.11	22768-1/2021/MAV	Pályaállapot. Korhadt aljak, szennyezett ágyazat, visszatérő fekszinthibák.			2-4 és 3-1. kitérőkkel bezárólag!
<b>370</b>	<b>Sajóbáony</b>			<b>II. vágány</b>	<b>46,16 49,6</b>	<b>344</b>	<b>5 (20)</b>	<b>4,2</b>	<b>2021.09.22 13:30</b>	<b>294</b>	<b>Pályahiba. fekszint, irány</b>			
<b>370</b>	<b>Sajóbáony</b>			<b>I. vágány</b>	<b>40,5 45,5</b>	<b>500</b>	<b>10 (40)</b>	<b>0</b>	<b>2019.10.16 12:00</b>	<b>284</b>	<b>Pályahiba. kapcsolószer avulás</b>			
370	Összes korlátozás: 8 db				Hossz (m):	5595	Mi. tö. (p):	21,8	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

390

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
390	Baja-Dunapart kiágazás	Baja-Dunapart			25 27	200	10 (40)	1,7	2000.05.28	Gy: 619-45/2000	Pályaállapot. Avult felépítmény, rossz aljállag, saras ágyazat és útátjáró rossz állapota miatt.			
390	Összes korlátozás: 1 db				sz (m):	200	Mi. tö. (p):	1,7	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4001	Komoró (sz.)			PISEC iparvágány A/2 sz.kit-től a vágányzáró földkúpig	0	0,5	50	0 (10)	0 2015.04.28 11:37	Hegedűs Z.	Pályahiba. Avult műszaki állapot			
4001	Komoró (sz.)			A/2 kit. utáni csonka vg	0	0,5	50	0 (5)	0 2017.05.27 19:52	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Komoró (sz.)			"SZ" áll. területe az átépített eszközök kivételével	128,12	143,92	1580	10 (40)	0 2009.05.01 11:15	Nagy E.	Pályahiba. Általános rossz műszaki állapota miatt.			
4001	Tuzsér (sz.)			Erdért V. vg.	6	9,88	388	0 (5)	0 2023.01.11 11:47	b.006 Hegedűs Z.	Pályahiba. Műszaki állapot romlás			A 0+00-6+00-ig csonkavágányként használható az V. vg.
4001	Tuzsér (sz.)			széles ERDÉRT IV.vg.	13,45	26,75	1330	0 (10)	0 2022.11.29 12:20	b.492 Hegedűs Z.p.m.	Pályahiba. műszaki ok			
4001	Tuzsér (sz.)			111. kit. utáni csonka vg	87,12	98,63	1151	0 (5)	0 2017.05.27 19:49	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Tuzsér (sz.)			Széles áll. területe az átépített eszközök kivételével	87,89	101,61	1372	10 (40)	0 2009.05.01 16:15	Tel.Nagy Endre szakaszm.	Pályahiba. Általános rossz pályaaállapot, avultság.			
4001	Tuzsér (sz.)			4. sz. vg. 109-108. sz. kitérők között	88,75	96,7	795	10 (60)	0 2014.04.09 15:51	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			122 - 111. sz. kitérők közötti vágány	89	97	800	10 (60)	0 2015.02.26 16:17	*	Pályahiba. *			
4001	Tuzsér (sz.)			111. sz. kitérő	89,33	89,63	30	10 (60)	0 2014.04.09 15:55	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			116. sz. kitérő utáni I. vg	90,6	97	640	0 (5)	0 2017.05.27 19:51	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Tuzsér (sz.)			120.-114. sz. kitérők közötti vágány	96	98	200	10 (60)	0 2015.02.26 16:15	*	Pályahiba. *			
4001	Tuzsér (sz.)			118. - 122. sz. kitérők közötti vágány	96	98	200	10 (60)	0 2015.02.26 16:16	*	Pályahiba. *			
4001	Tuzsér (sz.)			118. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0 2015.02.26 16:16	*	Pályahiba. *			
4001	Tuzsér (sz.)			122. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0 2015.02.26 16:16	*	Pályahiba. *			
4001	Tuzsér (sz.)			114. sz. kitérő	96	98	200	10 (60)	0 2015.02.26 16:15	*	Pályahiba. *			
4001	Tuzsér (sz.)			116 - 106. sz. kitérők közötti vágány	96,4	98,46	206	10 (60)	0 2014.04.09 15:58	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			122 - 116. sz. kitérők közötti vágány	96,4	98,46	206	10 (60)	0 2014.04.09 15:58	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			106. sz. kitérő	96,4	98,46	206	10 (60)	0 2014.04.09 15:58	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			116. sz. kitérő	96,4	98,46	206	10 (60)	0 2014.04.09 15:58	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			120 - 108. sz. kitérők közötti vágány	96,7	99,3	260	10 (60)	0 2014.04.09 15:56	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			108-104. sz. kitérők közötti vágány	96,7	99,3	260	10 (60)	0 2014.04.09 15:56	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			104. sz. kitérő	96,7	99,3	260	10 (60)	0 2014.04.09 15:56	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			108. sz. kitérő	96,7	99,3	260	10 (60)	0 2014.04.09 15:56	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			120. sz. kitérő	96,7	99,3	260	10 (60)	0 2014.04.09 15:56	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			102. sz. kitérő és a rakodóponk között	99	101,2	220	10 (60)	0 2014.04.09 16:01	*	Pályahiba. Műszaki áll.			Kitűzés szerinti hosszban (99+00-101+20)
4001	Tuzsér (sz.)			102. sz. kitérő	101	102	100	10 (60)	0 2014.04.09 15:59	*	Pályahiba. Műszaki áll.			
4001	Tuzsér (sz.)			102. sz. kitérő előtti csonka vg.	101,6	103	140	10 (60)	0 2014.04.09 16:03	*	Pályahiba. Műszaki áll.			Kitűzés szerinti hosszban (101+60-103+00)
4001	Tuzsér (sz.)			102. kit. utáni csonka vg	102,02	102,32	30	0 (5)	0 2017.05.27 19:48	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			69. sz. vg.	12	21	900	10 (60)	0 2015.02.26 16:10	*	Pályahiba. *			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			530. sz. kitérő	19	20	50	0 (10)	0 2006.04.03 15:15	Telefon:Tömöri	Pályahiba. 530 sz kitérő közbenső részének szétynomódása			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			MÁVAG bakdaru vg.	23,82	27,92	410	0 (5)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Az átépített eszközök kivételével:602-602/1-606-614. sz. kitérők között, 105. sz. vágány, 611-605-603-Sz/N átszelés	27	43	1600	10 (60)	0 2014.04.14 13:39	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló II. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0 2015.02.26 16:09	*	Pályahiba. *			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló III. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0 2015.02.26 16:09	*	Pályahiba. *			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			Tároló V. sz. vg.	27	39	1200	10 (60)	0 2015.02.26 16:09	*	Pályahiba. *			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			621 - 625. sz. kitérők közötti vágány	33	34	100	0 (40)	0 2004.03.30 07:55	210. hiba sz.	Pályahiba. A kitérők műszaki állapota miatt.			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			609/1. - 602. sz. kitérők közötti vágány	42	42,7	70	10 (60)	0 2015.02.26 16:05	*	Pályahiba. *			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			602. sz. kitérő	42	42,7	70	10 (60)	0 2015.02.26 16:05	*	Pályahiba. *			
4001	Záhony-Rendező (sz.)			609/1. sz. kitérő	42	42,7	70	10 (60)	0 2015.02.26 16:05	*	Pályahiba. *			
4001	1/3 SZ/N átszelés			Az átépített eszközök kivételével: Sz/N átszelés	26	27	100	10 (60)	0 2014.04.14 14:00	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4001	1/3 SZ/N átszelés	Záhony (sz.)		Az átépített eszközök kivételével: Sz/N átszelés-601. sz. kitérő között	25	26	100	10 (60)	1,6 2014.04.14 14:03	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4001	Záhony (sz.)			Az átépített eszközök kivételével: 601-510-520. sz. kitérők között-68. vg.-507. sz. kitérő	9	25	1600	10 (60)	0 2014.04.14 14:06	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4001	Záhony (sz.)			505. sz. kitérő egyenes iránya	9,07	9,35	28	0 (40)	0 2017.05.27 19:35	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			513. sz. kitérő kitérő iránya	9,9	10,2	30	0 (40)	0 2017.05.27 19:36	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			511. sz. kitérő kitérő iránya	10,13	10,4	27	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			523. sz. kitérő mindkét iránya	10,97	11,32	35	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			525. sz. kitérő egyenes iránya	11,29	11,64	35	0 (40)	0 2017.05.27 19:44	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			525. sz. kitérő egyenes iránya	11,64	11,96	32	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			533. sz. kitérő kitérő iránya	11,78	12	22	0 (40)	0 2017.05.27 19:39	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			539. sz. kitérő	12,05	12,5	45	0 (40)	0 2017.05.27 19:41	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			71. sz. vg.	12,13	24,4	1227	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			535. sz. kitérő kitérő iránya	12,13	12,48	35	0 (40)	0 2017.05.27 19:45	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			átrakó 11. sz. vg.	12,25	19,03	678	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			átrakó 14. sz. vg.	12,25	12,71	46	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			541. sz. kitérő kitérő iránya	12,25	12,5	25	0 (40)	0 2017.05.27 19:38	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			64. sz. vg.	12,36	15,86	350	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			III.ór hely felől az 547. sz. kitérő után
4001	Záhony (sz.)			547. sz. kitérő mellékirány	12,36	12,7	34	0 (40)	0 2017.05.27 19:42	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			átrakó 15. sz. vg.	13,4	18,4	500	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			63. sz. vg.	13,4	16,6	320	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			III.ór hely felől az 555. sz. kitérőtől
4001	Záhony (sz.)			555. sz. kitérő	13,4	14	60	0 (40)	0 2017.05.27 19:43	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			536. sz. kitérő	18,55	19,86	131	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			536.kitérő és az utána lévő vágányok ágyu 1
4001	Záhony (sz.)			534. sz. kitérő	18,7	19,9	120	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			534.kitérő és az utána lévő vágányok ágyu 2
4001	Záhony (sz.)			516. sz. kitérő	21,8	22,1	30	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			516.kitérő és az utána lévő vágányok
4001	Záhony (sz.)			502-516. sz. kitérők között	22,08	27,2	512	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			502-516.kit.között és a köztük lévő vágányok
4001	Záhony (sz.)			71 F	23	24	100	10 (40)	0 2009.07.27 11:30	Tel:Lukács	Pályahiba. Csúcsbetét repedés			kitűzés szerint
4001	Záhony (sz.)			601. sz. kitérő kitérő iránya	25,58	25,93	35	0 (60)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			601.kitérő kitérő iránya
4001	Záhony (sz.)			86. sz. vg.	25,9	29,48	358	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			601. sz. kitérő után
4001	Záhony (sz.)			615. sz. kitérő	28,32	28,67	35	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			széles csúszda vg.	28,32	33	468	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			615. sz. kitérő után
4001	Záhony (sz.)			621. sz. kitérő kitérő iránya	32,45	32,8	35	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			625. sz. kitérő kitérő iránya	32,8	33,1	30	0 (40)	0 2017.05.27 12:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			
4001	Záhony (sz.)			700-as oldalrakodó vg.	37	43	600	0 (40)	0 2017.05.26 18:40	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			641. kitérő után
4001	Összes korlátozás: 73 db													
					Hossz (m):	26453	Mi. tő. (p):	1,6	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4002	Tuzsér (sz.)			105. - 103. sz. kitérők közötti vágány	87 89	200	10 (10)	0	2015.02.26 16:20	*	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			103. sz. kitérő	87 89	200	10 (10)	0	2015.02.26 16:20	*	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			105. sz. kitérő	87 89	200	10 (10)	0	2015.02.26 16:20	*	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			101/1. - 109. sz. kitérők közötti vágány	87,85 88,75	90	10 (60)	0	2014.04.09 15:52	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4002	Tuzsér (sz.)			101/1. sz. kitérő	87,85 88,75	90	10 (60)	0	2014.04.09 15:52	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4002	Tuzsér (sz.)			109. sz. kitérő	87,85 88,75	90	10 (60)	0	2014.04.09 15:52	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4002	Tuzsér (sz.)			105. - 109. sz. kitérők közötti vágány	88 89	100	10 (60)	0	2015.02.26 16:19	*	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			107. - 111. sz. kitérők közötti vágány	88 90	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:18	*	Pályahiba. *			
4002	Tuzsér (sz.)			107. sz. kitérő	88 90	200	10 (60)	0	2015.02.26 16:18	*	Pályahiba. *			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			508. sz. kitérő	1 2	100	10 (40)	0	2011.08.29 09:30	Tel.Nagy L.	Pályahiba. Csúcsbetét törés			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			304. sz. kitérő	23 24	50	0 (10)	0	2008.02.05 10:45	telefon Nagy L	Pályahiba. aljak szétkorhadtak			olajszertár vg.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			306. sz. kitérő kitérő iránya	23 25	200	5 (10)	0	2008.12.22 10:40	Tel.Deregi J.	Pályahiba. *			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			306. sz. kitérő	25 26	100	5 (60)	0	2014.04.09 15:19	*	Pályahiba. műszaki áll.			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			318. sz. kitérő egyenes iránya	27 28	100	10 (20)	0	2007.02.23 10:40	Tel.Szanyi	Pályahiba. Nyombóvulás			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			7. sz. fővágány	29 40	1100	10 (60)	0	2015.02.13	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			31. sz. vg.	29 38	900	10 (40)	0	2017.02.01 15:30	b.314.Z.GY. B.30/2017	Pályahiba. Baleset utáni helyreállítás.			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			586.-555. sz. kitérők közötti vágány	30 40	1000	10 (40)	0	2011.04.05 14:10	Tel.:Nagy Lajos	Pályahiba. Műszaki állapot			25. sz. vágány
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			23. sz. vg.	30 31	100	10 (40)	0	2010.06.24 11:35	tel:Lippai T.	Pályahiba. Műszaki áll. romlás			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			9. sz. fővágány 576-535. sz. kitérők között	30 41	1100	10 (60)	0	2015.02.13	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			30. sz. fővágány 560-559. sz. kitérők között	30 41	1100	10 (60)	0	2015.02.13	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			552 sz.kit.	30 30,5	50	10 (40)	0	2020.04.13 06:45	b.103 Sejkóczki Nándor	Pályahiba. *			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			548 kit kitérő irány	30,4 30,7	30	5 (40)	0	2022.06.20 10:25	b.222 Nagy Lajos	Pályahiba. Műszaki állapot			Kitérő irányban
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			8. sz. vg.	30,5 40,3	980	10 (40)	0	2017.02.08 12:00	b.38 Szanyi J.	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			23. sz. vg.	30,5 39,62	912	0 (40)	0	2017.05.26 16:16	*	Pályahiba. műszaki állapot.			582-563 kitérő között
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			576 sz.kit.	30,5 31	50	10 (40)	0	2020.04.27 14:30	b.103 Sejkóczki Nándor	Baleset miatt. Ideiglenes üzembelyezés után			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			15. sz. vg.	31 32	100	20 (40)	0	2006.01.20 18:10	Nagy L	Pályahiba. *			568. kitérő után
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			28. vg.	31 40	900	10 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			1. sz. vg.	31 41	1000	10 (40)	0	2015.02.13 17:53	*	Pályahiba. *			588-523. sz. kitérők között
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			588. sz. kitérő	31,2 39,93	873	0 (40)	0	2017.05.26 16:19	*	Pályahiba. műszaki állapot.			588-569.kitérők között mosó vágány.
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			Mosóvágány	31,75 33,75	200	5 (20)	0	2019.02.21 10:30	b.36	Pályahiba. forg helyezés			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			569. sz. kitérő	40,2 40,5	30	0 (40)	0	2017.05.26 16:20	*	Pályahiba. műszaki állapot.			569.kitérő
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			608 kit	43 44	100	0 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			VIII. vg.	47 57	1000	10 (40)	0	2012.08.01 10:30	Nagy L.	Pályahiba. *			
4002	Eperjeske-Rendező (sz.)			IX. sz. vg.	47 57	1000	10 (40)	0	2012.08.01 10:30	Nagy L.	Pályahiba. *			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			608. kitérő	44 45	100	10 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			2. sz. vg.	45 56	1100	10 (40)	0	2010.12.10 12:00	tel.	Pályahiba. Műszaki állapot.			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			9. sz. fővágány 614-624. sz. kitérők között	45 56	1100	10 (60)	0	2015.02.13	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			8. sz. fővágány 624-621. sz. kitérők között	45 56	1100	10 (60)	0	2015.02.13	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	Eperjeske-Fogadó (sz.)			"C" kihúzó vágány	61 62	100	5 (60)	0	2015.02.13	*	Pályahiba. Műszaki állapot			
4002	2/3 SZ/N fonódás	Eperjeske oh (sz.)			62 63	100	20 (40)	0,6	2008.10.20	Tel:Deregi	Egyéb ok. NAV röntgenkapu			
4002	Összes korlátozás: 40 db				Hossz (m):	18045	Mi. tö. (p):	0,6	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4005	Eperjeske-Rendező (sz.)			572 sz kitérőn (váltón)	30 31	100	20 (40)	0	2023.01.18 08:55	b.19 Babincsák F	Baleset miatt. Baleset ideiglenes helyreállítása után.			
4005	Eperjeske-Rendező (sz.)			20. vg.	30,1 39,83	973	10 (40)	0	2023.07.14 14:40	b.251 Lippai	Felújítási munka. Felújítási munkák után			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			301. sz. kitérő	8 9	100	10 (40)	0	2023.11.17 14:40	b.415 Mandzák G.	Baleset miatt. Siklásos baleset helyreállítása után			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			301.-303. sz. kitérők közötti vágány	9 10	100	10 (40)	0	2013.11.08 10:10	b.523 Nagy Endre	Pályahiba. A pálya műszaki állapota			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			303. sz. kitérő kitérő iránya	9 10	100	0 (40)	0	2004.10.21 11:00	744 hiba sz.	Pályahiba. Alj és vasanyag avulás			cserélő 10. sz. vg.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			17. sz. csigás vg.	9 16	700	5 (10)	0	2005.07.18 09:45	Tel.	Pályahiba. Műszaki állapot	2006.12.31 15:00		
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			303. kitérő kitérő irányban	9 10	100	10 (40)	0	2007.09.24 11:30	telefonon 966. sz. hiba Lippai	Pályahiba. futásbiztonsági mérés hiányai			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			18. sz. vg.	9 16	700	5 (10)	0	2005.07.18 09:45	Tel.	Pályahiba. Műszaki állapot			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			303-308 sz. kit. között Darus 10. vg.	9,45 15,14	569	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			Darus cserélő 304-307 sz. kit. között a VII. vg.	9,75 15,57	582	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt			A 304 sz. kitérő felől 400 vfm. használható.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 19. sz. vg.	10 15	500	10 (40)	0	2009.12.24 15:30	Tel.:Lukács István	Pályahiba. avult felépítmény			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 20. sz. vg.	10 15	500	10 (40)	0	2009.12.24 15:30	Tel.:Lukács István	Pályahiba. avult felépítmény			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 8. sz. vg.	12 16	400	5 (20)	0	2009.10.26 11:00	Bicskei L.	Pályahiba. Avult felépítmény			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			cserélő 9. sz. vg.	12 16	400	5 (20)	0	2009.10.26 11:00	Bicskei L.	Pályahiba. Avult felépítmény			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			307. kit.	15 16	100	10 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004	Pályaállapot. Műszaki állapot			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			306. sz. kitérő kitérő iránya	15 16	100	10 (40)	0	2009.11.26 12:00	telefon Nagy L.	Pályahiba. avult felépítmény			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			Darus cserélő 308 sz. kit. B vége kitérő iránya	15,27 15,67	40	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			313. kitérő	16,5 17	50	0 (5)	0	2022.06.03 03:45	b.200 Szanyi J.pm.	Baleset miatt. kizárja "A" és "B" daru vágányokat			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			315/1 sz. kit. után a csigás 17. vg.	16,83 23,7	687	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			315/1 sz. kit. kitérő iránya	16,83 17,13	30	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			A csigás XVII. sz. vágány kizárása.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			315. sz. kitérő kitérő iránya	17 18	100	10 (40)	0	2009.11.26 12:00	telefon Nagy L.	Pályahiba. avult felépítmény			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			315. kit.	17 18	100	10 (40)	0	2004.12.12	Gy.1546-291/2004	Pályaállapot. Műszaki állapot			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			318. kitérő kitérő iránya	17,62 17,87	25	10 (20)	0	2020.04.30 10:40	b.107 Nagy L.	Pályahiba. *			318 sz kitérő kitérő iránya.
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) darus			15.sz. vg.	17,87 21,51	364	0 (10)	0	2020.04.29 19:19	b.105 Zomborszky Gy.	Baleset miatt. Tárgyi baleset miatt a 15.sz. vg teljes hosszban kizárva			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			606. sz.kitérő kitérő iránya	7 8	100	0 (40)	0	2010.09.24 11:00	Tel.:Lippai	Pályahiba. Kitérő műszaki állapot			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			607. sz. kitérő	7 8	100	10 (40)	0	2009.12.19 12:00	telefon Takács	Pályahiba. Kitérő műsz. áll.			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			606. kitérő kitérő irányban	7 8	100	10 (40)	0	2007.09.24 11:30	telefonon 966. sz. hiba Lippai	Pályahiba. futásbiztonsági mérés hiányai			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			605. sz. kitérő	7 8	100	10 (40)	0	2009.12.19 12:00	telefon Takács	Pályahiba. Kitérő műsz. áll.			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			Csúszda cserélő 604 sz. kit. kitérő iránya.	7,19 7,49	30	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			Csúszda cserélő 605 sz. kit. kitérő iránya.	7,27 7,57	30	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			
4005	Eperjeske-Átrakó (sz.) ömlesztett			Csúszda cserélő 607 sz. kit. kitérő iránya.	7,93 8,23	30	0 (40)	0	2017.05.28 09:00	*	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			
4005	Osszes korlátozás: 31 db				Hossz (m):	7910	Mi. tő. (p):	0			Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59			

## 4009

Vonal	Állomás -tól	Állomás -ig	Vágány	Vágányszám	Szelvény	Hossz	Sebesség	M.idő többlet	Elrendelés	Elrendelés száma	Ok	Tervezett megszüntetés	Tényleges megszüntetés	Kimutatásba való megjegyzés
4009	Záhony széles			68.vg.	8,89 11,5	261	0 (40)	0	2020.10.16 14:35	b.253 Bányi Cs.	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			503;505 sz.kitérők
4009	Záhony széles			XXXIII.vg.	9,05 11,5	245	10 (40)	0	2020.10.16 14:35	b.253 Bányi Cs.	Pályahiba. Műszaki állapot miatt.			512 sz.kitérő, kitérő irányban 10km/ó sebességgel járható. Egyenes irány továbbra is ki van zárva.
4009	Záhony széles			71.vágány	12 24	1200	0 (40)	0	2020.07.23 11:45	b.155 Lukács István	Pályahiba. teljes hosszban			
4009	Záhony széles			700-as oldalrakodó	43 37	600	0 (5)	0	2017.03.14 13:25	b.59 Bányi Cs.	Pályahiba. Pálya műszaki állapota miatt.			A 641-es kitérő utáni 700-as oldalrakodó teljes hosszban.
4009	Összes korlátozás: 4 db				Hossz (m):	2306	Mi. tö. (p):	0	Lekérdezés ideje: 2024.01.17 06:59					