











Jelenléti ív

Duna Művészegyüttes Nonprofit kft. 1135 Budapest, Kisgömb u. 26. sz. alatti hivatalos helyiségében 2021. szeptember 13.-án történ átadás-átvételi eljárásról

Jelenlévők:

Név	Képviseelt szervezet	Aláírás
BA'BA SZILVIA	DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES	
Kötő Roland	—	
JUHÁSZ ZSÓLT	DUNA MŰV. EGY.	
Vizházykötő	Budapesti Művésztársaság	
TÓTH TAMÁS	DUNA MŰV. ^{menka-} _{húzódelem}	
RAJZSÁRI ANITA	BH Heros Zrt.	
MIKLÓS ANITA	DUNA KFT.	
IVÁNKA JÓTA SÁNDOR	KANZAL-2000 KFT	
Cyranó Bólinte	TÁRS.45 KFT	
Tyukósa György	BH HEROS Zrt	

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Duna Művészegyüttes Nonprofit kft. 1135 Budapest, Kisgömb u. 26. sz. alatti hivatalos helyiségében 2021. szeptember 13.-án

Tárgy: A Duna Művészegyüttes Nonprofit kft. Próhely kialakítás felújítási munkák műszaki átadás-átvétele.

1. SZERZŐDÉS FŐBB ADATAI

a/ A létesítmény műszaki adatai: Duna Művészegyüttes Nonprofit kft. 1135 Budapest, Kis Gömb u. 26. sz. alatti próbahely kialakítás munkái a KONZOL-2000 Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. vállalkozó által benyújtott árajánlat és az Opti-Plan kft. által készített kiviteli terv alapján.

b/ Az építési szerződés kelte: 2021. április 21.

c/ Az építkezés megkezdésének időpontja: 2021. április 21.

d/ A munka befejezésének időpontja: 2021. augusztus 15.

e./ Átadás-átvétel megkezdésének időpontja: 2021. augusztus 18.

f./ Hiba javítás határideje, ellenőrzése: 2021.09.13.

g./ Átadás átvétel hivatalos lezárása 2013.évi V. tv. 6:247.§ (2) szerint: 2021.09.13.

2. AZ ÉPÍTETŐ, A KIVITELEZŐ ADATAI:

a/ Az generálkivitelező mint megrendelő megnevezése, címe: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.. 1087 Budapest Asztalos Sándor út 2. sz A kivitelező megnevezése, címe: KONZOL-2000 Építőipari Kivitelező és kereskedelmi Kft. 4030 Diószegi út 34.

c/ A műszaki ellenőr neve, címe: Miklós Attila Tamás, BUMA Kft. 2000 Szentendre, Egres út 64.

3. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSON MEGJELENTEK NEVE, ÉS AZ ÁLTALUK KÉPVISELT SZERVEK NEVE:

mellékelt jelenléti ív szerint

4. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSON MEGHÍVÁS ELLENÉRE MEG NEM JELENT SZERVEK:

-

5. MENNYISÉGI HIÁNYOK RÉSZLETES FELSOROLÁSA ÉS ÉRTÉKE:

- Nem készült el a pincelépcső burkolata
- A világítás lámpatestek nem terv szerint kerültek elhelyezésre
- Nem kerültek beépítésre füstgátló ajtók
- Nincs füstelszívás
- A légtechnika gép gyártói csúszás miatt ideiglenes kerül beépítésre.
- A gázüzemű berendezések próbaüzeme a gázóra hiányában nem történt meg
- Klíma berendezések próbaüzeme nem történt meg
- Átadási dokumentáció nem került átadásra

6. MINŐSÉGI HIBÁK FELSOROLÁSA ÉS ÉRTÉKE:

- Csempe burkolat több helyen feleslegesen tévesen kifúrássra került
- A 204 helyiségben a régi csempe kilóg az új csempe alól.
- A pincében a lábazati csempe nem kerül leverésre



- Melléklet szerinti csatlakozások
-
-
-

7. HIÁNYPÓTLÁSI ÉS HIBAKIJAVÍTÁSI HATÁRIDŐ: 2021.09.02.

8. HIÁNYPÓTLÁSI MUNKÁK ÁTVÉTELÉNÉL MEGBÍZOTT NEVE ÉS CÍME:

Sándor Gyula, Opti-Plan Kft. Szeghalom, Bethlen u. 18. sz.

9. AZ MEGRENDELŐ NYILATKOZATA AZ ÁTVÉTEL TEKINTETÉBEN, Tyukász Csaba

A mai napon a tárgyi létesítményt megtekintettük, megállapítottuk, hogy a szerződés szerinti munkát a Kivitelező nagy részt elvégezte, a hiányosságokat felsoroltuk. Az elvégzett munkákat elfogadjuk, a létesítményt rendeltetés szerinti használatra átvesszük.

10. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSON RÉSZT VETT HATÓSÁGOK ÉS SZERVEK NYILATKOZATAI:

11. A KIVITELEZŐ NYILATKOZATA, Ivánka Tóth Sándor MV-É 01-61605:

A kivitelezést a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően végeztük. A beépítésre került anyagok minősége megfelel az Európai Unió előírásoknak. Az építmény rendeltetészerű és biztonságos használatra alkalmas, megrendelő részére a létesítményt átadom.


12. A MŰSZAKI ELLENŐR NYILATKOZATA, Miklós Attila Tamás ME-É-13-54200:


A mai napon az elkészült létesítményt megtekintettem és megállapítottam, hogy a kivitelező a felújítási munkákat a vállalkozási szerződés alapjául szolgáló költségvetés szerint, eltérésekkel elvégezte. A műszaki átadás-átvételhez hozzájárulok. Kérem a beruházót, hogy a létesítményt kivitelezőtől rendeltetészerű használatra vegye át.

Jelenlévők tárgyi jegyzőkönyv hitelesítésére Tyukász Csabát, Miklós Attilát, valamint Ivánka Tóth Sándor-t bízák meg.

k.m.f









Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13.

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 1

Helyiség száma, neve		Gard. hely		
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Tisztítandó, káros, Ablak fordított
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve		Gard. var. 1-2-3		
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Tisztítandó
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			Bebörtön jav.
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			Cső káros jav.
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások:

Átvételi segédlap


Dátum: 2021. 09. 13.


Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 2

Helyiség száma, neve		Padlás		Javítandó hiba oka, felsorolása:
<input checked="" type="checkbox"/>	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			Tinidőz
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve		Ivottó		Javítandó hiba oka, felsorolása:
<input checked="" type="checkbox"/>	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			Tinidőz
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások: 





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13.


Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 3

Helyiség száma, neve		Konyha		Javítandó hiba oka, felsorolása:
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			Cserépc Jantikda
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			Tisztítás
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve		2. Könterelő		Javítandó hiba oka, felsorolása:
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások:





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 03

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 4

Helyiség száma, neve				
				Zenezórák szoba
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Törés
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			Zár beállítása
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			Törés
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			Elvált - belső hőmérséklet fele

Helyiség száma, neve				
				Vannoda, ugráló
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Szegély hiánya
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			Törés
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások:

.....

.....

Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13.


Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 5

Helyiség száma, neve		Gara		Javítandó hiba oka, felsorolása:
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			Festés hibás
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve		Lépcsőház		Javítandó hiba oka, felsorolása:
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			Lépcsőházi hibás
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások:





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 6

Helyiség száma, neve		Táncszalon	
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó
			Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély		Törések, pelyeg törések
2.	Falburkolat és korlát		
3.	Oldalfal és mennyet festés		
4.	Nyílászárók működése, felülete		Beáll
5.	Elektromos szerelés, szerelvények		
6.	Világító testek, vészvilágítás		
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés		Csörög 2m gőzcső csatl.
8.	Gépészeti vizes szerelvények		
9.	Klíma rendszer, és működése		
10.	Szellőzés csövek szerelvények		

Helyiség száma, neve		Működési helyiség	
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó
			Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély		Törések, pelyeg tör.
2.	Falburkolat és korlát		
3.	Oldalfal és mennyet festés		
4.	Nyílászárók működése, felületképzése		
5.	Elektromos szerelés, szerelvények		
6.	Világító testek		
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés		Termosztát felszerelése
8.	Gépészeti vizes szerelvények		
9.	Klíma rendszer, és működése		
10.	Szellőzés csövek szerelvények		

Aláírások: 





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13.

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 7

Helyiség száma, neve				
				Működési vesztés: 1-10
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Törés
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve				
				Vendég iroda
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Törés
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások: 





Dátum: 2021. 09. *13*

Átvételi segédlap
Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: *4*

Helyiség száma, neve				
<input checked="" type="checkbox"/>	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
				<i>Fürdő mész</i>
1.	Padlóburkolat, és szegély			<i>Árnyék alatti rozsdás folt.</i>
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve				
<input checked="" type="checkbox"/>	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
				<i>103, 01370</i>
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			<i>Foltok a falon lámpa mögött</i>
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			<i>Árnyék alatti foltok</i>

Aláírások:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09.

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 9

Helyiség száma, neve				
				Lift előtér
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			Alsó - felső átkötés hiány, fagyás

Helyiség száma, neve				
				Köszvényedő
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			Tűzvesztés tümlőtörésen ford.
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			Szellőzési csatlakozás

Aláírások:

.....

.....

Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13.

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 19

Helyiség száma, neve		Lapozóház		Javítandó hiba oka, felsorolása:
<input checked="" type="checkbox"/>	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			Utószivárgásos menedzser áraml. 25% 3db
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve		Külső, arckapcsoló csoba		Javítandó hiba oka, felsorolása:
<input checked="" type="checkbox"/>	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			Kövek hiánya, Trakták, pátty
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások: 





Dátum: 2021. 09. ...13...


Átvételi segédlap
Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám:.....11.....

Helyiség száma, neve				
<input checked="" type="checkbox"/> (Ami nincs az kihúzandó)		Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Tiszta
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve				
<input checked="" type="checkbox"/> (Ami nincs az kihúzandó)		Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			Tiszta
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások:


.....


.....


Dátum: 2021. 09. 13

Átvételi segédlap
Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 12

Helyiség száma, neve				
				Fő előter - mosdoba
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			Gőzös fűtőcső csatlakozás
8.	Gépészeti vizes szerelvények			Talicska (mosdoba)
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve				
				Fő mosdó
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Műanyag beépítést kicserélni, tisztítás
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			Záródóvá kell tenni
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások: 





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13


Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 13

Helyiség száma, neve			
		Kisgömb utca	
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó
			Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély		Beszorványozott hibák
2.	Falburkolat és korlát		
3.	Oldalfal és mennyet festés		
4.	Nyílászárók működése, felülete		
5.	Elektromos szerelés, szerelvények		
6.	Világító testek, vészvilágítás		
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés		
8.	Gépészeti vizes szerelvények		
9.	Klíma rendszer, és működése		
10.	Szellőzés csövek szerelvények		

Helyiség száma, neve			
		Ferkő utca 525	
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó
			Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély		
2.	Falburkolat és korlát		
3.	Oldalfal és mennyet festés		Helyi károsítás
4.	Nyílászárók működése, felületképzése		Felújítás az ajtó
5.	Elektromos szerelés, szerelvények		
6.	Világító testek		
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés		
8.	Gépészeti vizes szerelvények		
9.	Klíma rendszer, és működése		
10.	Szellőzés csövek szerelvények		

Aláírások:





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13.

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 1/1

Helyiség száma, neve				
		FFI mardó		
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			WC lefolyó vízszigetelés
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			Lámpa jav. működett működésben
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			RGPVC cső lefolyás
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve				
		Központi tó		
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Típk.
2.	Falburkolat és korlát			Foltkezelés jav.
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások: 





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13.

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 13

Helyiség száma, neve				
		Női öltöző		
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			Traktól
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve				
		Női öltöző mardó		
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			Kapcsoló és kapcsoló
8.	Gépészeti vizes szerelvények			Csatorna szifon mellett kő, WC magasság
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások: 





Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09. 13

Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám: 16

Helyiség száma, neve		Pince előszó		Javítandó hiba oka, felsorolása:
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			
4.	Nyílászárók működése, felülete			Lépcső alatti ajtó kinyitása
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek, vészvilágítás			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Helyiség száma, neve		Pince Terasz		Javítandó hiba oka, felsorolása:
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó	
1.	Padlóburkolat, és szegély			
2.	Falburkolat és korlát			
3.	Oldalfal és mennyet festés			Javítás
4.	Nyílászárók működése, felületképzése			
5.	Elektromos szerelés, szerelvények			
6.	Világító testek			
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés			
8.	Gépészeti vizes szerelvények			
9.	Klíma rendszer, és működése			
10.	Szellőzés csövek szerelvények			

Aláírások:

Átvételi segédlap

Dátum: 2021. 09.


Budapest, XIII. Kisgömb utca 26.

Oldalszám:

Helyiség száma, neve		For Törzsoló	
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó
			Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély		Tronkítvány
2.	Falburkolat és korlát		
3.	Oldalfal és mennyet festés		
4.	Nyílászárók működése, felülete		
5.	Elektromos szerelés, szerelvények		
6.	Világító testek, vészvilágítás		
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés		
8.	Gépészeti vizes szerelvények		
9.	Klíma rendszer, és működése		
10.	Szellőzés csövek szerelvények		

Helyiség száma, neve		For 2 WC	
X	(Ami nincs az kihúzandó)	Átvehető	Javítandó
			Javítandó hiba oka, felsorolása:
1.	Padlóburkolat, és szegély		
2.	Falburkolat és korlát		Megfűtés csatlakozás hibás.
3.	Oldalfal és mennyet festés		Alumíniumvezetési lap
4.	Nyílászárók működése, felületképzése		
5.	Elektromos szerelés, szerelvények		
6.	Világító testek		
7.	Gépészeti fűtés szerelvények, csőszerelés		
8.	Gépészeti vizes szerelvények		
9.	Klíma rendszer, és működése		
10.	Szellőzés csövek szerelvények		

Aláírások:



.....



.....

