



Tárgy: Közérdekű adatkérésre adatszolgáltatás

dr. Barócsi Zoltán

email címén: dr. Barócsi Zoltán <kmt+request-30962-5a177d39@kimittud.hu>

Tisztelt Adatkérő!

Csobánka Község Önkormányzat Jegyzője, hivatalomhoz 2026. július 16. napján érkezett 01/975-40/2026 iratszámom iktatott közérdekű adatkérésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Csobánkai Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában foglaltakra - az alábbi tájékoztatást adom. Adatkérésében az alábbi adatokat kérte:

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 7. § (2) szerint a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie.

Kérem küldje meg nekem vagy tegye az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánossá községünk Sport utcai játszóterének a fent idézett jogszabály előírta ellenőrzésének legutóbbi jegyzőkönyvét vagy egyéb, az ellenőrzést dokumentáló iratot, valamint – ha szükség volt ilyenre – az abban foglalt teendők elvégzéséről szóló dokumentumot.

Kérem továbbá, küldje meg nekem vagy tegye az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánossá, az elmúlt két évben ellenőrizték-e a játszótérre az MSZ EN 1176-7:2020 szabványban előírtak szerint.

Ha igen, kérem, küldje meg nekem vagy tegye az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánossá az ezekről készült jegyzőkönyveket, iratokat, és – ha voltak ilyenek - az ezek alapján végzett beavatkozásokról készült dokumentumokat.

Tájékoztatom, hogy a rendelkezésre álló iratanyag alapján a Sport utcai játszótér legutóbbi, kijelölt szervezet által végzett időszakos ellenőrzésére 2021. november 22. napján került sor. Az ellenőrzésről készült időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvet jelen válaszom mellékleteként megküldöm.

A rendelkezésre álló iratanyag alapján az elmúlt két évben kijelölt szervezet által végzett, külön jegyzőkönyvvel dokumentált MSZ EN 1176-7:2020 szabvány szerinti ellenőrzésről nem találtam iratot. Az iratanyagban 2024-ben előkészítésre került egy ajánlattételi felhívás, azonban annak megjelenéséről, illetve az eljárás bírálatáról nem áll rendelkezésre dokumentáció.

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy 2025-ben a játszótér állapotának helyszíni felmérésére került sor. Az erről készült hivatalos feljegyzést és annak fotómellékletét jelen válaszom mellékleteként megküldöm. A feljegyzés alapján a játszótér bejárása során több eszköz állapota felmérésre került, így különösen a kéttornyú vár, a fészekhinta, a libikóka, a duplahinta, a lengőhíd, a kisasztal, a rugós játékok és a homokozó állapota.

A 2025. évi állapotfelmérést követően az alábbi beavatkozások történtek:

- a fészekhinta keresztgerendáját a falugondnokok 2025 szeptemberében cserélték;
- a kéttornyú vár mászókája javításra került, deszkacsere történt;
- a lengőhinta esetében két deszka cseréje megtörtént;
- a kisasztal — mivel nem volt javítható — elbontásra került.

A fenti javítások ellenére a játszótéren újabb hibák is jelentkeztek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az iratanyag áttekintését követően a polgármester figyelmét felhívtam a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben foglaltak betartására, különös figyelemmel arra, hogy a játszótér

főként kisgyermekesek által használt közhasználatú terület, ezért annak biztonságos üzemeltetését prioritásként indokolt kezelni.

Az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni. A törvényben előírt határidőt megtartottam.

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a közfeladatot ellátó szerv ellen. Az igénylő dönthet úgy is, hogy az adatkezelő jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.

Kérem válaszom szíves tudomásul vételét!

Melléklet:

- időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv, 2021.11.22.
- 01/3509-1/2026 iktatószámú felmérés

Csobánka, 2026. július 30.

Tisztelettel:

dr. Imre Zsuzsanna
jegyző



Kapják:

- 1./Adatkérő – elektronikus úton – email-címén
- 2./Irattár

Kijelölési határozat száma: BP/0102/1288- 5/2021.	SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. KIJELÖLT VIZSGÁLÓ, ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZET		
Ellenőrzés időpontja: 2021.11.22	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL		Jegyzőkönyv száma: JKV-Csobánka-001
Ellenőrzés tárgya:	A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszközök háromévente történő , a rendelet szerinti kijelölt szervezet által elvégzendő időszakos ellenőrzése .		
Megrendelő:	Csobánka Község Önkormányzata 2014 Csobánka, Fő út 1.	Megrendelés száma:	Csobánka-01/2021
Helyszín címe:	Községi játszótér 2014 Csobánka, Csobogó sétány 3.	Helyszín azonosító:	Csobánka-001
Kiállítás dátuma:	2021.12.17	Az ellenőrzést átvizsgáló szakértő:	Sövény Krisztina

1. Az ellenőrzés hatálya

A Megrendelőtől kapott és az ellenőrzés tárgyában meghatározott ellenőrzési megbízás alapján a SZAMEI Kft. a megnevezett helyszínen található játszótéri eszközöket, a rájuk vonatkozó szabványok minden, az eszközökön értelmezhető követelményeinek való megfeleléségre ellenőrizte.

2. Az ellenőrzés során alkalmazott korlátozások

Az ellenőrzés nem terjed ki a szabvány laboratóriumi, vagy statikai vizsgálatot igénylő követelménypontjaira, mert azok az eszköz esetleges tönkremeneteléhez és jelentős többletköltséghez vezetnének.

Az ütésállapító talajok megfelelésének megállapítása szemrevételezéssel és méréssel, illetve a helyszínen nem vizsgálható ütésállapító anyagok esetében a megrendelő által átadott dokumentációk értékelése alapján történt.

3. Az ellenőrzéshez felhasznált jogszabályok és nemzeti szabványok

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról.

A játszótéri eszközök és az ütésállapító játszótéri talajok biztonságtechnikai követelményeit tartalmazó MSZ EN 1176 szabványsorozat.

Az ellenőrzéshez az ellenőrzés időpontjáig megjelent, és érvényben lévő szabványokat alkalmaztuk.

4. A játszótéri eszközök üzemeltetőjének

neve: Csobánka Község Önkormányzata

címe: 2014 Csobánka, Fő út 1.

SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.	Tel.: 06-20/428-2313 E-mail: szamei@szamei.hu	2096 Üröm, Dózsa György út 65.
---	--	-----------------------------------

Ellenőrzés időpontja: 2021.11.22	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Csobánka-001
---	---	---

5. A játszótéren található játszótéri eszközök ellenőrzésének összesítő táblázata

Eszköz azonosító:	Játszótéri eszköz/részegység megnevezése:	Az ellenőrzés időpontjáig megjelent szabványok:	A megfelelőség értékelése:
001.01	Rugós lovacska	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
001.02	Láncos átjáró	MSZ EN 1176-1	MEGFELEL
001.03	Kétüléses hinta	MSZ EN 1176-1, -2	MEGFELEL
001.04	Négyüléses mérleghinta	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
001.05	Fészekhinta	MSZ EN 1176-1, -2	NEM FELEL MEG
001.06	Rugós bálna	MSZ EN 1176-1, -6	MEGFELEL
001.07	Kéttornyos vár csúszdával	MSZ EN 1176-1, -3	MEGFELEL

6. A játszótéren elhelyezett és ellenőrzött eszközök értékelésének részletezése

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
001.01	Rugós lovacska	MOBY / Játszópark Kft.	Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	500 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütészcsillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütészcsillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
001.02	Láncos átjáró	Bocskó Kft.	Megfelel
Hibaleírás:			
Méreték:	Szabadesés magassága:	190 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütészcsillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütészcsillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

2/4. oldal

SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.	Tel.: 06-20/428-2313 E-mail: szamei@szamei.hu	2096 Üröm, Dózsa György út 65.
---	--	-----------------------------------

Ellenőrzés időpontja:	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Jegyzőkönyv száma:
2021.11.22	HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	JKV-Csobánka-001

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
001.03	Kétüléses hinta	Bocskó Kft.	Megfelel
Hibaleírás:			
Méret:	Szabadesés magassága:	1370 mm	Ücs. rétegvastagsága: 300 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	homok	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
001.04	Négyüléses mérleghinta	Bocskó Kft.	Megfelel
Hibaleírás:			
Méret:	Szabadesés magassága:	800 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
001.05	Fészekhinta	Bocskó Kft.	Nem felel meg
Hibaleírás:	1176-2; 4.4.1 A tartószerkezet és az ülőke közötti távolság nem megfelelő. 1176-2; 4.4.2 A hintaülőke billenésbiztonsága nem megfelelő.		
Méret:	Szabadesés magassága:	1420 mm	Ücs. rétegvastagsága: 300 mm
	Ütés csillapító felület anyaga	homok	Megfelel
	Ütés csillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			NEM FELEL MEG


3/4. oldal

SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.	Tel.: 06-20/428-2313 E-mail: szamei@szamei.hu	2096 Üröm, Dózsa György út 65.
---	--	-----------------------------------

Ellenőrzés időpontja:	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV	Jegyzőkönyv száma:
2021.11.22	HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	JKV-Csobánka-001

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
001.06	Rugós bálna		Megfelel
Hibaleírás:			
Méret:	Szabadesés magassága:	350 mm	Ücs. rétegvastagsága: 0 mm
	Ütéscsillapító felület anyaga	termett talaj	Megfelel
	Ütéscsillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

Eszköz azonosító	Játszótéri eszköz megnevezése	gyártó / forgalmazó / típus / cikkszám	A megfelelőség értékelése
001.07	Kéttornyos vár csúszdával		Megfelel
Hibaleírás:			
Méret:	Szabadesés magassága:	900 mm	Ücs. rétegvastagsága: 300 mm
	Ütéscsillapító felület anyaga	homok	Megfelel
	Ütéscsillapító felület méretei		Megfelel
Hibaleírás:			
Összesített értékelés:			MEGFELEL

SZAMEI
 Független Minőségellenőrző
 Mérnöki Iroda Kft.
 2096 Üröm, Dózsa György út 65.
 Adószám: 12697722-2-13

 Sövér Krisztina
 ügyvezető

4/4. oldal

SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.	Tel.: 06-20/428-2313 E-mail: szamei@szamei.hu	2096 Üröm, Dózsa György út 65.
---	--	-----------------------------------

Kijelölési határozat száma: BP/0102/1288- 5/2021.	SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. KIJELÖLT VIZSGÁLÓ, ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZET		
Ellenőrzés időpontja: 2021.11.22	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL		Jegyzőkönyv száma: JKV-Csobánka-001
Ellenőrzés tárgya:	A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszközök háromévente történő, a rendelet szerinti kijelölt szervezet által elvégzendő időszakos ellenőrzése.		
Megrendelő:	Csobánka Község Önkormányzata 2014 Csobánka, Fő út 1.	Megrendelés száma:	Csobánka-01/2021
Helyszín címe:	Közterületi játszótér 2014 Csobánka, Csobogó sétány 3.	Helyszín azonosító:	Csobánka-001
Kiállítás dátuma:	2021.12.17	Az ellenőrzést átvizsgáló szakértő:	Sövény Krisztina

001.01 Rugós lovacska



001.02 Láncos átvjáró



001.03 Kétüléses hinta



001.04 Négyüléses mérleghinta



SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.	Tel.: 06-20/428-2313 E-mail: szamei@szamei.hu	2096 Üröm, Dózsa György út 65.
---	--	-----------------------------------

Ellenőrzés időpontja:	IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖKRŐL	Jegyzőkönyv száma: JKV-Csobánka-001
2021.11.22		

001.05 Fészekhinta



001.06 Rugós bálna



001.07 Kéttornyos vár csúszdával



SZAMEI
Független Minőségellenőrző
Mérnöki Iroda Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 65.
Adószám: 12697722-2-13

Sövért
Sövér Krisztina
ügyvezető

2/2. oldal

SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.	Tel.: 06-20/428-2313 E-mail: szamei@szamei.hu	2096 Üröm, Dózsa György út 65.
---	--	-----------------------------------



Tárgy: Hivatalos feljegyzés

Hivatalos Feljegyzés

Készült:	2025. július 24. 14:00 órakor 2014 Csobánka, Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) Feljegyzést készítette: dr. Imre Zsuzsanna, aljegyző
Tárgy:	Játszótér bejárása, állapotfelmérés
Tényállás:	Gordon Lajos településkarbantartóval a mai napon a játszótér állapotfelmérését végeztük el. A játszótér bejárata, annak kapuja több ponton javított, deszkákkal pótolta. A zárszerkezet a pótolta deszkákra erősített retesz a kapu tetején. Ennek cseréje szükséges lenne, javítással már nem hozható helyre. Két tornyú vár: A felmászó részen az alsó két deszka pótolta, hátulról megerősített. A legalsó kapaszkodó nem került visszaszerelésre. A tornyok közötti folyosó, híd deszkázata korhadta, a járófelületen is, a korlátan is. A csavarok korhadta deszkázatba vannak rögzítve, tartásuk nem megfelelő. Fészekhinta: A tartógerenda javított, de láthatóan szükséges lenne a cseréje. A gerenda repedt, szembenézet bal oldalon a függeszték nem tűnik teljesen stabilnak. A gerenda 2,5 m hosszú, 9x9 cm oldalú, ennek cseréje szükséges lenne. Libikóka: A szerkezet masszív, az eszközt javítani nem kellett, jelenleg sem igényli. A festése kopott, esetleg egy újrafestés tervezhető, de ebben az állapotában is rendeltetésszerűen használható. Duplahinta: Jó állapotban van, a tartógerenda szintén ragasztott, ennek mérete 3,0 m, és 9x9 cm oldalú. A tartógerenda nem a tok szerinti méret, az szűkített, de masszív. Jelenleg nem igényel javítást. A hinta alatti talaj felkeményedett, a deszkahinta alatt vályú keletkezett a használatból eredően. Lengőhíd: Állapota megfelelő, de az eszköz javított. A középső deszka cserélte. A lánczat nem rozsdásodik, rendben van. Kisasztal a villanyoszlop közelében (játszótér sarka): Az asztallapon két deszka cserélte, viszont mozgathatóak. A faanyag több helyen korhadta. A z ülőfelület is sérült, hiányos, korhadta. A vázszerkezet jó, de az asztallap, ülőréssz deszkázata cserére szorul. Rugós ló: Az állapota jó, sérülések nem látszanak rajta. A körülötte lévő talaj, alapfelülete kemény. Zöldnövényzet (fű, vagy egyéb kisméretű növényzet) a játék környezetében nincs. Rugós delfin: Állapota jó, körülötte kemény alapfelület van, de ez mellett zöldnövényzet is található. Homokozó: A homokozót körülvevő elkerítő rész hiányos, a farönkök korhadtak. A homokban sok növényi darab van, főként ágak, gallyak. Több helyen növénytörzsek bujtak ki belőle. Az utolsó átforgatás ideje nem ismert.
Megjegyzés:	Feljegyzéshez csatolt mellékletek: 34 db fotó

Kelt: Csobánka, 2025.07.24.


.....
ügyintéző



































