



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Mérőközpont

1211 Budapest XXI., Nagyduna sor 1-25.

Telefon: 278-5510; telefax: 278-5520

A NAH által NAH-1-1000/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

jegyzőkönyv száma: 4123/2026.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Kémiai vizsgálatok

Vizsgálatot kérő neve: PVKH KTHF HGO

Vizsgálatot kérő címe: 1016 Budapest I. kerület, Mészáros utca 58/B

Minta származása: Penc, 060/3 hrsz.

Mintavétel ideje: 2026. 08. 04.

Minta típusa: hulladék

Mintát vette: Környezetvédelmi Mérőközpont

Akkreditált mintavétel: igen ☒ nem ☐

Minta mérőközpontba érkezésének ideje: 2026. 08. 04.

Vizsgálatok kezdete: 2026. 08. 05. Vizsgálatok befejezése: 2026. 08. 08.

Megjegyzés: - A Vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalt és - db mellékletet tartalmaz;
- A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak;
- A Vizsgálati jegyzőkönyv a Környezetvédelmi Mérőközpont írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható.

Budapest, 2026. 08. 10.



Vizsgálati eredmények
Kémiai vizsgálócsoport

Mintavétel helye: Penc, 060/3 hrsz.

1) 1. sz. átlagminta

2) 2. sz. átlagminta

3) 3. sz. átlagminta

Mintavétel ideje: 2026. 08. 04.

Minta típusa: hulladék

vizsgált paraméter	m.e.	minta azonosító jéle		
		1)	2)	3)
		4123	4124	4125
higany /AAS/ EPA Method 7473:2007	mg/kg. sz.a.	1,9	1,8	2,7
szárazanyag-tartalom MSZ EN 15934:2013 (visszavont szabvány)	m/m%	99,4	99,4	99,4

Budapest, 2026. 08. 10.



jegyzőkönyvet készítette