



259

288

2007 APR 02  
Nagy Zoltán

### FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCNSOKSÁG

1081 Budapest, Dologház u. 1-3. ☒ 1443 Bp., Pf.: 154. / ☎ 459-2300  
info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu

Dél-pesti Tűzmegeelőzési Régió  
1191 Budapest Üllői út 235.

regiodepest@tuzoltosagbp.hu  
1704 Bp., Pf.: 178. ☎ 459-2306 / fax: 459-2307

**Szám:** [redacted]

**Tárgy:** Tűzvédelmi felhívás.

**Ü. i.:** Nagy Zoltán t. szds.

**Tel.:** 459-23-00/6719

**E-mail:** nagyzs@tuzoltosagbp.hu

**Budapesti Vegyiművek ZRt.**

[redacted] elnök-vezérigazgató Úr részére!

**Budapest**

Illatos út 19-23.  
1097

*Feljegyzés*  
Bent a tűzvédelmi felhívásomban azt írtam fel, hogy a megadott IX-20/5/2007. számú, jelen írást követően intézkedést nem végrehajt. S: 36-10 db. Kelt: 2007. 04. 24.  
Nagy Zoltán szds.

Tisztelt Elnök-Vezérigazgató Úr!

Értesítem, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnoksága a Budapest IX. kerület, Illatos út 19-23. szám alatti Budapest Vegyiművek ZRt. területén a létesítmény oltóanyag ellátottságának helyzetét, és megfelelőségét ellenőrizte, melyről készített 2007. március 26-i keltezésű tűzcsapellenőrzési tájékoztatását a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegeelőzési Régiójának megküldte. Az ellenőrzés során az alábbi hiányosságot, szabálytalanságot tapasztalták:

1. A létesítmény területén található 14., 20., 21. számú földfeletti tűzcsapokban a nyomás nem megfelelő, ami ellentétes a 2006. évi XCIV. törvénnyel módosított 1996. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésének a) pontjával, mely alapján az (1) bekezdésben foglaltak kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.

Kérem, hogy a fenti hiányosság, szabálytalanság megszüntetéséről gondoskodjon, a hasonló esetek elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket a módosított 2004. évi CXL. tv. 94. § (1) bekezdés a) pontja értelmében **15 napon belül** tegye meg, és erről Régióinkat írásban tájékoztatni szíveskedjen.

Budapest, 2007. április 02.

2007. IV. 2.  
Csepregi Csaba  
tűzoltó alezredes  
régiónvezető

Készült: 2 példában  
Készítette/Gépelte: Nagy Zoltán t. szds.  
Kapják: címzett/irattár  
Postázva: 2007 APR 03. Puel

Számlógépes helye; L:\2007. ev\IX\Hatosagi\Hatosagi felhivas\IX-20-3-2007 illatos ut 19-23. sz. alatti Budapesti Vegyimuvek ZRt.  
Hl.: 2007.04.15.



666  
Iktatószám: [redacted]  
Kelt: 2007 APR 04. Lapok száma: 2  
Ügyintéző: Nagy Zs. rds.

**FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG**  
1081 Budapest, Dologház u. 1-3. ☎ 1443 Bp., Pf.: 154. / ☎ 459-2300  
info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu

**Dél-pesti Tűzmegeelőzési Régió**  
1191 Budapest Üllői út 235.

regiodelpest@tuzoltosagbp.hu  
1704 Bp., Pf.: 178. ☎ 459-2306 / fax: 459-2307

**Szám:** [redacted]

**Tárgy:** Tűzvédelmi felhívás.  
**Ü. i.:** Nagy Zsolt tű. szds.  
**Tel.:** 459-23-00/6719  
**E-mail:** nagyzs@tuzoltosagbp.hu

**Budapesti Vegyiművek ZRt.**  
[redacted] elnök-vezérigazgató Úr  
részére!

**Budapest**  
Illatos út 19-23.  
1097

Feljegyzés (II.)  
A területen felvett mérések alapján feljebb. A megfigyelt tűzvédelmi cél ellenőrzésről készült feljegyzés a IX-20/8/2007. számon található. További intézkedést nem szükséges.  
[Signature]  
S: 3b-10 elr Kelt: 2007.10.25.  
Nagy Zsolt rds.

Értesítem, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegeelőzési Régiója által a Budapest IX. kerület, Illatos út 19-23. szám alatti Budapest Vegyiművek Rt. területén 2007. február 19-én, és 20-án tartott tűzvédelmi átfogó ellenőrzésén készült jegyzőkönyvben feltárt hiányosságokkal, szabálytalanságokkal kapcsolatosan megküldött 2007. március 05-i keltezésű intézkedési tervét megvizsgáltam.

Az intézkedési tervében 2007. augusztus 31-ét jelölte meg határidőként:

- A Tűzvédelmi Szabályzat – 2007. február 09-én kiadott – nem naprakész. Az iroda-, az öltöző-, a portahelyiségek, és a gázipalacktároló kivételével nem tartalmazza az egyes helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat (pl.: az egyes raktárak, illetve veszélyes hulladéktárolók esetében előírt tárolási feltételek meghatározását). Nem tartalmazza a tűzoltó készülékek, illetve a villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának gyakoriságát (idejét).  
A létesítmény tűzoltó készülékeivel kapcsolatosan a készenlétben tartó általi ellenőrzések végrehajtását nem a Tűzvédelmi Szabályzathoz kapcsolva dokumentálják.  
A szabályzat a kazánkezelők esetében tűzvédelmi szakvizsga kötelezettséget ír elő (nem szükséges), továbbá a raktárakban való tárolás esetén csak az „éghető” anyagú földem, tetőszerkezettől ír elő legalább 1 méteres „éghető” anyag tárolási távolságot (200 m<sup>2</sup> feletti raktárak esetén a földem, tetőszerkezet és a tárolt anyag éghetőségétől függetlenül kell távolságot tartani).  
A szabályzatban – több esetben – a munkavállalók tűzvédelmi feladatai között az szerepel, hogy kötelesek tűz észlelése esetén felettesüket, vagy a diszpécser szolgálatot azonnal értesíteni, továbbá a portaszolgálat általi jelzés sem közvetlenül a tűzoltóság felé történik (késedelmet szenved így a tűzjelzés a tűzoltóság felé): – jkv. 1. pont

- A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként elkészített Tűzriadó Terv tartalmazza a létesítményen belül található épületek (kiemelt jelentőségű „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú) szintenkénti alaprajzait, azonban az alaprajzokról a tűzvédelmi szempontból fontos információk, mint tűzoltó készülékek, központi elzárók (kapcsolók) jelölése hiányzik.  
A Tűzriadó Tervhez csatolt helyszínrajz méretaránya (1:1000) miatt nehezen azonosíthatóak a jelölései. – jkv. 2. pont

Fentiek hiányosságok, szabálytalanságok ellentétesek a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet:

- 2. § (1) bekezdésével, mely szerint a Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen,
- 3. § c) pontjával, mely szerint a Szabályzatnak tartalmaznia kell a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
- 3. § d) pontjával, mely szerint a Szabályzatnak tartalmaznia kell a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
- 4. § (2) e) pontjával, mely szerint a Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerezési helyek megjelölésével, továbbá
- a 43/2004. (VII.7.) BM rendelettel módosított 2/2002. (I.23.) BM rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. bekezdésével, mely szerint a készenléten tartó vagy képviselője, megfelelő időközökben, rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket. Az ellenőrző vizsgálatokat lehetőleg havonta, de legalább negyedévente kell elvégezni és a tűzvédelmi szabályzathoz (30/1996. (XII.6.) BM rendelet) kapcsolva dokumentálni kell.

Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt határidőt tűzvédelmi szempontból elfogadni nem tudjuk, mivel naprakész tűzvédelmi dokumentáció hiányában a munkavállalók oktatása sem teljes körű, és így – többek között – egy esetleges ráktártűz során a beavatkozásuk veszélyeztetheti saját, és mások életét, testi épségét.

Fentiek alapján felhívom a figyelmét, hogy az említett jegyzőkönyvi pontokban (jkv. 1. és 2. pontjaiban) feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat **legkésőbb 2007. május 01-ig** szüntesse meg.

Az intézkedési tervében 2007. december 31-ét jelölte meg határidőként:

- A létesítmény alábbi területein a szabadban tárolt fém- és műanyag hordó csoportok esetében tárolótér nincs kialakítva (pl.: a területek felfogóterrel, padozattal nincsenek ellátva, a csapadékvíz-ellenvezetés nincs megoldva):
  - a 100 és 200 m<sup>3</sup>-es oldószer-tároló 4. sz. veszélyes hulladék tároló felőli oldalán töltött fém- és műanyag hordókat tárolnak (bennük „C” tűzveszélyességi osztályú 4A-BTF utópárlat) tároló csoportokban (kb. 500 db hordó),

- a 100 és 200 m<sup>3</sup>-es oldószertároló gázfogadó állomás felőli oldalán töltött fém- és műanyagbordókat tárolnak (bennük „C” tűzveszélyességi osztályú 3A-BTF, illetve 4A-BTF utópárlat) tároló csoportokban (kb. 450 db hordó),
- a 86. sz. intermedier-szerveetlen tartályparknál töltött fém- és műanyagbordókat tárolnak (bennük „C” tűzveszélyességi osztályú 3A-BTF utópárlat) tároló csoportokban (kb. 110-120 db hordó).

– jkv. 18. pont

Fentiek hiányosság, szabálytalanság ellentétes:

- a módosított 2/2002. (I.23.) BM rendelet 4. számú melléklet IX/2. fejezet 2.2.-2.3. szakaszaiban, illetve a 2.4.2. pontjában előírtakkal, melyek tartalmazzák az általános tárolási előírásokat, a tárolóterek építési követelményeit, illetve, hogy a szabadtéri tárolóteret, úgy kell kialakítani, hogy az elcsorgó folyadék felfogható, felismerhető és eltávolítható legyen.

Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt határidőt tűzvédelmi szempontból elfogadni nem tudjuk, mivel megfelelően kialakított szabadtéri tároló hiányában – többek között – a hordókban tárolt anyagok egy esetleges sérülés következtében a szabadba kerülhetnek, és ezáltal veszélyeztethetik a környezetüket.

Fentiek alapján szükségesnek tartjuk, a biztonság érdekében a jegyzőkönyv 18. pontjában feltárt hiányosság, szabálytalanság 2007. július 15-ig történő megszüntetését.

Tájékoztatom, hogy a tűzvédelmi átfogó ellenőrzés során feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetését régiónk tűzvédelmi utó ellenőrzés keretében vizsgálni fogja.

Felhívásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény 94. § (1) a) pontja alapján tettem meg.

Budapest, 2007. április 04.

*Cseprégt. Csaba*  
tűzoltó alezredes  
régiónvezető

Készült: 2 pld-ban  
Készítette/Gépelte:  
Kapták: címzett/irattár  
Postázva:  
Számítógépes helye: LA2007, evIX\Hatosagi\Hatosagi felhivas\IX-20-4-2007 Illatos ut 19-23. sz. alatti Budapesti Vegyiművek ZRt.  
Határidő: 2007.07.15.

2007 APR 05 Puc

Feltételek (1)

Az időközbeni utó ellenőrzés megtartásáig határidőbe tartozom.

Hir: 2007.10.15

Nagy István  
*Nagy István*

Kelt: 2007.07.16.

*[Signature]*  
vezető



IX-20

Iktatószám:	[REDACTED]		
Érkezett:	2010 NOV 18	Lapok száma:	1
Ügyintéző:	Tábory Örgy		

BE  
390

**FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG**  
1081 Budapest, Dologház u. 1-3. ☎ 1443 Bp., Pf.: 154. / ☎ 459-2300  
info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu

*Dél-pesti Tűzmegeőrzési Régió*  
1191 Budapest Üllői út 235.

regiodelpest@tuzoltosagbp.hu  
1704 Bp., Pf.: 178. ☎ 459-2306 / fax: 459-2307

**Szám:** [REDACTED]

**Tárgy:** Javaslát tűzvédelmet javító intézkedések megtételére

**Ü.i.:** Tábory Henrietta tű. őrgy.

**Tel.:** 459-2329

**E-mail:** taboryh@tuzoltosagbp.hu

*Budapesti Vegyiművek Zrt.*  
vezetője részére!!

**Budapest**  
Illatos út 19-21  
1097

**Tisztelt Vezető Asszony/Úr!**

A Főváros területén az utóbbi időben több olyan létesítmény területén történt jelentős tüzeset, melyet több gazdálkodó szervezet is használ. Az oltás során tapasztalt nehézségek csökkentésének érdekében az alábbi javaslatokat tesszük.

A tűzvizsgálatok során megállapítottuk, hogy a létesítmények portaszolgálatán nem voltak elhelyezve, vagy nem voltak megfelelőek a létesítmények alaprajzai. A kierkező tűzoltó egységek nem kapták meg a kellően részletes tájékoztatást a tűzzel érintett épület rendeltetéséről, megközelítéséről, a beavatkozás feltételeiről. A szükséges ismeretek hiánya hátráltatta a gyors és hatékony beavatkozást, további veszélyforrást jelentve ezzel a területen lévő szomszédos épületekre, gazdálkodó szervezetekre is.

A fentiek elkerülése érdekében szükségesnek tartjuk hogy, az olyan létesítmények bejáratánál – portaszolgálatánál – ahol több gazdálkodó szervezet is található, könnyen hozzáférhetően elhelyezésre kerüljön a létesítmény, illetve az épületek alaprajza, amelyből a tűzoltó egységek beazonosíthatják a tüzeset helyét, az egyes veszélyforrásokat, az épületek megközelítési útvonalát, lehetőségét, a tűzcsapok helyét, közmű elzáró szerelvényeket. Ezek elhelyezését abban az esetben is szükségesnek tartjuk, amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem írják elő tűzriadó terv készítését.

Javasoljuk továbbá, hogy az épületek bejáratánál, lépcsőházainál könnyen felismerhetően jelöljék a gazdálkodó szervezet megnevezését, elhelyezését, az egyes helyiségek megközelítési lehetőségét. Fontosnak tartjuk, hogy az épületen belül is elhelyezzék a tájékoztató, irányító táblákat, feliratokat, melyek tűz, vagy káreset alkalmával segítik a beavatkozó állomány tájékozódását, ezzel is elősegítve a gyors, és hatékony életmentést, tűzoltást.

A veszélyhelyzetben szükséges teendők készségi szintű ismerete fontos szerepet játszik a létesítmények tűzvédelmi feltételrendszerében, az ismeretek elmélyítése a feladatok


rendszeres gyakorlásával érhető el. A helyismeret megszerzése érdekében a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság tűzőrségei ütemterv szerint rendszeresen tartanak gyakorlatot a főváros területén levő intézményekben. Kérem Vezető Asszonyt/Urát, hogy a gyakorlatok során a dolgozók minél nagyobb része, különösen a portaszolgálat, vegyen részt azon, segítve így is a tűzoltók munkáját, növelve a létesítmény biztonságát.

A tűzoltói beavatkozások eredményessége, a vezetése, kezelése alatt álló létesítmény biztonsága érdekében tett fáradozását előre is köszönöm.

**Budapest, 2010. november 16.**

*Tisztelettel:*

**dr. Bende Péter**  
**tűzoltó vezérőrnagy**  
**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**  
**parancsnoka**  
**megbízásából és nevében:**

  
**Csepregi Csaba tíf. alezredes**  
**Régióvezető**

Készült: 2 pld-ban

Készítette/Gépelte:


Kapják: alábbiak

Postázva:


Számítógépes helye: L:\2010. ev\IX\Hatosagi\tajekoztato\IX-KD-23-5  
 -2010 Illatos ut 9-11 Vegyimuvek.doc

S:

Ea: 

Postaal 

U: 2010. 11. 17.

2010 NOV 18 

Ny. IX-20



120

## FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1081 Budapest, Dolgozház u. 1-3. ☎ 1443 Bp., Pf.: 154. / ☎ 459-2300  
info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu

**Dél-pesti Tűzmegeőzési Régió**  
1191 Budapest Üllői út 235.

regiodelpest@tuzoltosagbp.hu  
1704 Bp., Pf.: 178. ☎ 459-2306 / fax: 459-2307

**Szám:** [REDACTED]

2-10

**Tárgy:** Hatósági felhívás

**Ü.i.:** Ruzsom Béla t. alezredes

**Tel.:** 459-23-00/94304

**E-mail:** ruzsomb@tuzoltosagbp.hu

Iktatás szám: [REDACTED]	
2011. MÁRC. 29.	Lapok száma: 22
Érkezett:	Lapok száma:
Ugyintéző: Ruzsom alezr.	

### V É G Z É S

Felhívom Budapesti Vegyiművek Zrt. FA vezetőjének [REDACTED] a figyelmét, hogy a 2011. év március hó 18. napján a Budapest IX. kerület, Illatos u. 19-23. sz. szám alatti telephelyén tartott hatósági ellenőrzés eredményeként tűzvédelmi jogszabálysértéseket állapítottam meg.

A Budapesti Vegyiművek Zrt. FA vezetőjét a szabálytalanságok alább megjelölt határidőn belüli megszüntetésére és annak a tűzvédelmi hatóság felé történő igazolására (eredetben, hiteles másolatban postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben, hétfőn és szerdán 08:00-15:00 óráig, pénteken 08:00-12:00 óráig) **k ö t e l e z e m** :

1. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását a kialakult állapotnak megfelelően készítse el.

Határidő: 2011. április 30.

2. A létesítmény területén lévő tűzcsapok üzemképességét biztosítsa.

Határidő: 2011. április 30.

Figyelmeztetem, hogy amennyiben a felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, hatóságom hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, illetve kezdeményezi más hatóság hatáskörébe tartozó eljárás megindítását.

Az eljárási cselekmény során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

### INDOKOLÁS

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzmegeőzési Régió képviselője 2011. év március hó 18. napján a Budapest IX. kerület, Illatos u. 19-23. sz. szám alatti telephelyén tűzvédelmi átfogó ellenőrzést tartott. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy:

1. A tűzveszélyességi osztályba sorolás nem felel meg a jelenlegi állapotnak.
2. A létesítmény ipari vízhálózatára telepített földfeletti tűzcsapok üzemképtelenek.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, amelyet [REDACTED] telepvezető úr a helyszínen átvett.

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen tapasztalt állapotok ellentétesek:

Ad.\1. A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 2. § (1) „A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.”

3. § „A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;”

Ad.\2. A 1996. évi XXXI. Tv. 18.§. (2) „Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek

a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;..”

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 94. § (1) *Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette,*

a) *és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával – újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül – orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább tizenöt munkanapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,*

b) *ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást,*

c) *ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.*

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.




Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésén, a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-án, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Kormányrendelet 1. § f) pontján alapul. Területi illetékességemet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint e rendelet mellékletének XX. címe határozza meg.


A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (2)-(3) bekezdései alapján zártam ki.

**Budapest, 2011. március 28.**


*Varga Ferenc tűzoltó ezredes  
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság  
mb. parancsnoka  
megbízásából és nevében:*

Készült: 2 példában  
Készítette/Gépelte:   
Postázva:  
Számítógépes helys: L:\2011. ev\IX\Hatosagi\hatosagi felhivas\IX-KD-14-5-2011  
Illatos 19-23 BVM Zrt FA.doc  
S: 17,4/NS/HÖ

2011 MÁRC. 29. 

  
Tábor-Kovács Henrietta tlt. őrnagy  
Régióvezető-helyettes

Kapják:

1. Budapesti Vegyiművek Zrt. FA vezetőjének 
2. irattár

*V. 2011.03.28.*