



Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4397 Fax: (36-1) 469-4157 e-mail: okf.hivatal@katved.gov.hu



Szám:35000/8139-3/2016/ált.

Kis-Guczi Péter úr részére

Elektronikus úton továbbítandó

Tisztelt Kis-Guczi Péter úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján a www.atlatszo.hu weboldalon keresztül – „2015-ös ÖTE pályázat költségei” tárgyban – benyújtott közérdekűadat-megismerési igényére adott válaszhoz tett észrevételére válaszolva mellékelten megküldöm a pályázaton elnyert felülvizsgálatokra, szolgáltatásokra vonatkozó táblázatot.

Tájékoztatom, hogy a pályázat során elvégzett gépjárműjavítás, felülvizsgálat eltérő műszaki állapotú és eltérő típusú eszközökre vonatkozott, melyek tekintetében a BM HEROS Zrt. az eszközökéhez, felszerelésekéhez hasonló, forintosított listaárakat tartalmazó ártáblázattal nem rendelkezett, így egyedi árkalkulációt végzett. A légzőkészülékek tekintetében bizonyos árakat a BM OKF honlapján – a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_gazdalkodas_kozbesz_erzes; http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/gazdalkodas/koz/legzokeszulek_karbantartas_2015.pdf linkek alatt található szerződések tartalmazzák.

Budapest, 2016. augusztus 2.

Tisztelettel:

Gulyásné Dr. Gyurka Tímea tű. ezredes
hivatalvezető



távollétében

Alpekné Garda Hilda
Alpekné Garda Hilda tű. ezredes
főosztályvezető

A BM HEROS Zrt. által végzett gépjármű javítás, felülvizsgálat adatai	
<p>Weber típusú feszítő-vágó berendezés felújítása, az eszköz hidraulika tömlői cseréjére szorulnak</p> <p>Tápegység típusa: Weber E30, gyári száma: 2017, Feszítő szerzőszám típusa: SP 30, gyári száma: 2387, Vágó szerzőszám típusa: S 90, gyári száma: 2823.</p> <p>1 db 5 méteres hidraulika tömlőpár (piros színű)</p> <p>1 db 5 méteres hidraulika tömlőpár (sárga színű)</p> <p>2 db rövid tömlő S 90- es vágó szerzőszámhoz</p>	615 379
<p>1 db Steyr 791 4X4 RLF-A 2000 gépjárműfecskendő felülvizsgálata. A jármű beépített szivattyúja ZIGLER HMP 16.</p>	94 893
<p>Motoros láncfűrész felülvizsgálat (MAKITA DCS4060) 1 db</p>	9 982
<p>Is nyomáscsökkenő és háttámla felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (2 db);Motoros láncfűrész felülvizsgálat (Husquarna 345; Stihl MS170) 2 db</p> <p>Weber hidraulikus mentőfelszerelés:</p> <p>Tápegység: V-330</p> <p>Kombinált vágó-feszítő szerzőszám : SPS-330 Vario</p>	67 294
<p>Is nyomáscsökkenő és háttámla felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (3 db) 2 db Zongshen típusú (Honda licenc) átemelőszivattyú,</p> <p>1 db Honda áramfejlesztő (max telj 2,2 KV),</p> <p>1 db Husquarna 345 láncfűrész.</p> <p>1 db Ziegler FP 8/8 kismotorfecskendő</p>	314 325
<p>Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (5130 Jászapáti, Damjanich u. 52.) gépjármű-fecskendő felülvizsgálat, a fecskendő alváza Steyr típusú, Metz a felépítmény, rendszáma CIB-639, a fecskendő monitorral nem rendelkezik.</p>	161 247
<p>GFV-215 fék és fűtómű beállítás, kormány és világítás vizsgálat és javítás, műszakira felkészítés és műszaki javítás, szivattyú teljesítmény mérés</p>	71 222
<p>GFV-215 fék és fűtómű beállítás, kormány és világítás vizsgálat és javítás, műszakira felkészítés és műszaki javítás, szivattyú teljesítmény mérés</p>	305 794

<p>légzőkészülék kpl.(álarcral) felülvizsgálat (3db), 6,8 literes kompozit palack nyomáspróba komplettírozással (3db) feülvizsgálat: Stihl MS 170 láncfűrész - 2 db Stihl HT 101 ágvágó - 1 db Husqvarna T435 láncfűrész - 1 db Husqvarna H 395 láncfűrész - 1 db Husqvarna H 135 láncfűrész - 1 db Husqvarna H365 láncfűrész - 1 db Husqvarna 375 K gyorsdaraboló - 1 db Honda WB30XT szivattyú - 2 db Honda WT30X zagyszivattyú - 1 db Holmatro feszítővágó - 1 db 3 db sisak IFA W50LA/TLF tűzoltókocsi AYA-706 frsz-ű szervizga valamint karbantartás</p>	410 487
<p>Is nyomáscsökkentő és háttámia felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (2 db)</p>	47 330
<p>Is nyomáscsökkentő és háttámia felülvizsgálat és karbantartás (4 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (4 db), 6 literes acél palack nyomáspróba belsőtisztítással és komplettírozással (4 db), 6,8 literes kompozit palack nyomáspróba komplettírozással (2 db)</p>	470 003
<p>Is nyomáscsökkentő és háttámia felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (2 db), 6 literes acél palack nyomáspróba belsőtisztítással és komplettírozással (4 db)</p>	239 997
<p>Is nyomáscsökkentő és háttámia felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (3 db), 6 literes acél palack nyomáspróba belsőtisztítással és komplettírozással (4 db)</p>	160 340
<p>Is nyomáscsökkentő és háttámia felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (2 db)</p>	47 341

Is nyomáscsökkenő és háttámla felülvizsgálat és karbantartás (4 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (4 db), 6 literes acél palack nyomáspróba belsőtisztítással és komplettírozással (1 db)	114 132
Is nyomáscsökkenő és háttámla felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (2 db)	129 193
Nyomáscsökkenő - STATIKUS - felülvizsgálata; Tüdőautomata - STATIKUS - felülvizsgálata; Légzőkészülék álarc karbantartása, műszeres felülvizsgálata; Légzőkészülék hord keret karbantartása (4-4 db); Sűrített levegős palack komplettírozás; Sűrített levegős palack nyomáspróba; Sűrített levegős palack belső tisztítás (3-3db)	171 732
Porraloltó felülvizsgálat 1 db; Érintésvédelmi felülvizsgálat 1 db; Kihuzólétra felülvizsgálat 1db; dugólétra felülvizsgálat 1 db; mentőkötél felülvizsgálat 1db; Webwv feszítővágó felülvizsgálat 1 db	307 851
GFZ-917 forgalmi rendszámú DAF típusú szerkocsi műszaki vizsgáztatására Éves szerviz BRM-552	287 308
Műszaki vizsgára való felkészítés, műszaki vizsgáztatás Tűzoltás-technikai felülvizsgálat és javítások Elektromos berendezések felülvizsgálata, karbantartása Motoros láncfűrészek felülvizsgálata Védő sisakok felülvizsgálata Álarc felülvizsgálat (1 db)	482 935 3 057
Is nyomáscsökkenő és háttámla felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarc és tüdőautomata felülvizsgálat (2 db)	281 160
Légzőkészülék felülvizsgálat (2db), Álarc felülvizsgálat (2 db)	55 597
IFA W50 porlasztó 4 db	54 195
fékbob első 2db, fékbetét készlet első, fékjavító készlet	89 601

Műszaki vizsgára való felkészítés, műszaki vizsgáztatás Tűzoltás-technikai felülvizsgálat és javítások Elektromos berendezések felülvizsgálata, karbantartása Motoros láncfűrészek felülvizsgálata Védő sisakok felülvizsgálata	53 584
Is nyomásnövekedő és háttámla felülvizsgálat és karbantartás (2 db), IS álarca és tüdőautomata felülvizsgálata (2 db)	90 628
ÖSSZESEN:	5 136 607