



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal

H-1081 Budapest, Dologház utca 1.; ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154
Tel: (36-1) 459-2412; Fax: (36-1) 459-2438; e-mail: fk_i.hivatal@katved.gov.hu



Szám: 35100/4358-1/2017.ált.

Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: dr. Cseh Zoltán
Telefon: 459-2300/93004
E-mail: zoltan.cseh@katved.gov.hu

Dr. Erőss Gábor Úr
részére

Tisztelt Dr. Erőss Gábor Úr!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) Ügyfélszolgálati Irodájához eljuttatott közérdekűadat-megismerési igényére válaszolva az alábbi tájékoztatást adom azzal, hogy a válasz kizárólag az FKI által kezelt adatokat tartalmazza. Amely adatok tekintetében az FKI nem minősül Infotv. 3.§ 9. pontja szerinti adatkezelőnek, az adatigényt megválaszolni nem áll módunkban.

Az adatigénylés tárgyát képező és ahhoz hasonló esetekben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladata a lakosságvédelmi intézkedések megtétele, amennyiben a kialakult helyzet a lakosságot veszélyeztetné.

A Metal-Art Zrt. (székhelye: 1089 Budapest, Üllői út 102.) székhelyével azonos című telephelyén és annak környezetében (Budapest VIII. kerület: Rezső tér, Gyórfy István utca, Bláthy Ottó utca, Üllői út, Könyves Kálmán krt.) az Ön által megjelölt időintervallumban az alábbi - veszélyes anyag(ok) kimutatására irányuló – mérések történtek:

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) három alkalommal, a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság IX/2. szer (a továbbiakban: IX/2. gépjárműfecskendő) kettő alkalommal vonult a Budapest VIII. kerületi Rezső térre. A vonulások két alkalommal a Fővárosi Műveletirányítási Ügyeletre érkezett hivatalos bejelentés, egy alkalommal a VIII. kerületi Önkormányzat telefonos megkeresését követően történtek.

Az első bejelentést követően - 2017. február 20-án - a helyszínre vonult a IX/2. gépjárműfecskendő, valamint a KML, mivel a Rezső tér és a Delej utca sarkán erős kénés maró szagot éreztek a lakók.

A KML helyszíni tapasztalatai szerint a szag forrása a csatornahálózat volt. A csatornaszemnél, a GC-MS műszerrel etilén-oxid jelenlétét mutatták ki, azonban a műszer egészségre veszélyes koncentrációt nem jelzett. Egyéb környező helyszínen, sem az etilén-oxid, sem más veszélyes anyag jelenlétét nem mutatták ki.

A második bejelentést követően - 2017. február 21-én - a helyszínre vonult a IX/2. gépjárműfecskendő, valamint a KML.

A KML állománya a helyszínre érkezve a bejelentésnek megfelelően a csatornából jövő, kellemetlen szagot érzett, mely szakaszosan volt észlelhető. A rendelkezésre álló műszerekkel méréseket végeztek, azonban veszélyes koncentrációban jelen levő veszélyes anyagot kimutatni nem tudtak.

2017. február 23-án a VIII. kerületi Önkormányzattól az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségére érkező telefonos megkereséseket – miszerint a probléma továbbra sem szűnt meg – követően ismételten a helyszínre vonult a KML.

A Rezső téren, valamint a Bláthy Ottó utcában a csatornafedeleket felemelték, azonban a korábbi bejelentésekben foglaltakra utaló jeleket nem tapasztaltak, szaghatás nem volt, a csatornában szennyeződésre utaló jelek nem voltak. A csatornában folyamatosan – a szemrevételezés alapján – tiszta víz folyt. A szemrevételezést követően a KML műszerrel (MSA, Draeger 5000-5600) méréseket végzett, veszélyes anyag jelenlétét kimutatni nem tudták és vegyi anyag érzékszervvel sem volt észlelhető.

A KML, valamint a jelenlévő iparbiztonsági felügyelő a Bláthy Ottó utcában lévő - Metal-Art Nemesfémipari Zrt. telephelye előtt lévő „beömlő” - csatornaszemeket is felszedette, de veszélyes anyag jelenlétére utaló körülményt nem tapasztalt.

2017. március 22-én az FKI részvételével a Metal Art Zrt. telephelyén supervisor ellenőrzés lefolytatására került sor, melyen az FKI veszélyes üzemi és vízügyi hatósági ellenőrzést tartott, az FKI Közép-pesti Kirendeltsége tűzvédelmi és veszélyesáru-szállítási ellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzésen végzett akkreditált mintavételekből származó minták kiértékelése még folyamatban van.

Tájékoztatom, hogy lakosságvédelmi intézkedés foganatosítása nem vált szükségessé tekintettel arra, hogy KML műszeres méréseinek egyikénél sem volt veszélyes anyag veszélyes koncentrációban kimutatható.

Az adatigénylés részleges megtagadása miatt jogorvoslati joga keretében az Infotv. 31.§ (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, továbbá az Infotv. 52.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet.

Budapest, 2017. március 28.

Tisztelettel:



Györfi Gábor
Györfi Gábor t. alezredes
hivatalvezető

Készült: 1 példányban

Egy példány: 2 lap

Kapja: 1. Irrattár - eredetben

2. Címzett - elektronikusan