

# ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 20./2017

Iktatószám: \_\_\_\_\_

Ügyintéző: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Kelt: 2017.10.02.

Melléklet: \_\_\_\_\_

Hiv. szám: \_\_\_\_\_

Ügyintézőjük: \_\_\_\_\_

Szakterület: \_\_\_\_\_

## MINŐSÍTŐ IRAT

**A vizsgálat ideje:** 2017.Október 02.  
**A vizsgálat helye:** BKV Zrt METRÓ ÜZEMIGAZGATÓSÁG 2 vonal  
(K-Ny) Széll Kálmán tér (OK-RTHDM-5)  
**A vizsgálat tárgya:** 4850. gysz. Mozgólépcső javítás utáni  
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata.  
**A vizsgálat módja:** Az MSZ HD 60364sz. szabvány (MSZ 2364,MSZ 172/1),  
valamint az MSZ 4851-1:1988,MSZ 4851-3:1989 szabványok  
előírásai szerint.  
**Az ÉV. módja:** - nullázás ( TN-rendszer )  
**A vizsgálatot végezte:** szabv.felülvizsgáló

**A mérésnél alkalmazott műszer:** Eurotest 61557 Gysz.:08440440

### Mérési eredmények:

Sor- szám	Méréspon t megnevezése	Túláram védelem		Mért hurok ell. ( $\Omega$ )	Minősítés
		Típus	In(A)		
xxxx	4850 gysz. Mozgólépcső	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1.	Kapcsoló szekrény	K-C	10	0,08	M
2.	Főhajtó motor 1,2	K-C	315	0,15	M
3.	Szerviz dugalj	K-B	16	0,20	M
4.	Fék 1,2	K-B	6	0,15	M
5.	Fémszerkezet		EPH	0,10	M
6.	Frekvencia váltó szekrény	K-C	250	0,08	M
7.	Ventilátor 1,2	K-C	4	0,09	M

### Minősítés

Az esedékes érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát elvégeztük. A berendezés érintésvédelmét, mindenben szabványosnak minősítjük.  
A vizsgált berendezés ismételt felülvizsgálatát 2020.Október 01.-ig kell elvégezni.

Budapest. 2017.Október 02.

.....  
Szabv.felülvizsgáló

# ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 017/2017

Iktatószám: / /2017.

Ügyintéző:

Telefon:

Kelt:

Melléklet:

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Szakterület:

## MINŐSÍTŐ IRAT

**A vizsgálat ideje:** 2017. Június 17.  
**A vizsgálat helye:** BKV Zrt METRÓ ÜZEMIGAZGATÓSÁG M2 vonal (K-NY) Széll Kálmán tér megálló (OKRTHDM5 4848)  
**A vizsgálat tárgya:** 4848. gysz. Mozdólépcső Főjavítás utáni, kötelező Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata.  
**A vizsgálat módja:** Az MSZ HD 60364sz. szabvány (MSZ 2364, MSZ 172/1), valamint az MSZ 4851-1:1988, MSZ 4851-3:1989 szabványok előírásai szerint.  
**Az ÉV. módja:** - nullázás ( TN-rendszer )  
**A vizsgálatot végezte:** szabv.felülvizsgáló engedély szám:  
**A mérésnél alkalmazott - műszer:** CHAUVIN ARNOUX C.A.6116 Gysz.:12806  
Kalibrálva: 2017.02-ban

### Mérési eredmények:

Sor-szám	Mérésponthoz megnevezése	Túláram védelem		Mért hurok ell. (Ohm)	Minősítés
		Típus	In(A)		
	4848 gysz. Mozdólépcső	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1.	Vezérlő szekrény	-	-	-	M
2.	Fém szerkezet	-	-	-	M
3.	Jobboldali Motor	125A		0,51	M
4.	Baloldali motor	125A		0,36	M
5.	Jobboldali fék eldró	6A		0,54	M
6.	Baloldali fék eldró	6A		0,51	M
7.	Felső aknában 230V-os dugalj 1	16A		0,58	M
8.	Felső aknában 230V-os dugalj 2	16A		0,31	M
9.	Alsó aknában 230V-os dugalj 1	16A		1,31	M
10.	Alsó aknában 230V-os dugalj 2	16A		1,30	M
11.	Frekvencia váltó	250A		0,28	M
12.	A240	250A		0,30	M
13.	A210	250A		0,31	M

### Minősítés

A berendezés kötelező, időszakosan következő érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát elvégeztem a vonatkozó szabványok és rendeletek alapján. A vizsgált berendezés érintésvédelmi felülvizsgálata MEGFELELŐ! Az időszakosan következő felülvizsgálatot: 2020. Június 17.-ig el kell végezni!

Szabv.felülvizsgáló

# ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 018/2017

Iktatószám: / /2017.

Ügyintéző:

Telefon:

Kelt:

Melléklet:

Hlv. szám:

Ügyintézőjük:

Szakterület:

## MINŐSÍTŐ IRAT

A vizsgálat ideje:

2017. Július. 28.

A vizsgálat helye:

BKV Zrt METRÓ ÜZEMIGAZGATÓSÁG M2 vonal  
(K-Ny) Széll Kálmán tér megálló (OK RTHD M5)

A vizsgálat tárgya:

4849. gysz. Főjavítás utáni kötelező  
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata.  
Az MSZ HD 60364sz. szabvány (MSZ 2364,MSZ 172/1),  
valamint az MSZ 4851-1:1988,MSZ 4851-3:1989 szabványok  
előírásai szerint.

A vizsgálat módja:

- nullázás ( TN-rendszer )

Az ÉV. módja:

zabv.felülvizsgáló engedély szám:

A vizsgálatot végezte:

A mérésnél alkalmazott -

műszer:

CHAUVIN ARNOUX C.A.6116 Gysz.:12806

Kalibrálva: 2017.02-ban

### Mérési eredmények:

Sor- szám	Méréspon t megnevezése	Túláram védelem		Mért hurok ell. (Ohm)	Minősítés
		Típus	In(A)		
	4849 gysz. Mo zgólépcső	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1.	Vezérlő szekrény	-	-	-	M
2.	Fémszerkezet	-	-	-	M
3.	Motor bal	125A		0,32	M
4.	Motor jobb	125A		0,34	M
5.	Fékmágn es bal	4A		0,42	M
6.	Fékmágn es jobb	4A		0,54	M
7.	Felső akna dugalj	16A		0,33	M
8.	Alsó akna dugalj	16A		0,95	M
9.	Frekvenciaváltó	250A		0,41	M
10.	Inverter A240	250A		0,39	M
11.	Folytó trafó A210	250A		0,48	M
12.	Balusztrád	-		-	M

### Minősítés

A berendezés kötelező, időszakosan következő érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát elvégeztem a vonatkozó szabványok és rendeletek alapján. A vizsgált berendezés érintésvédelmi felülvizsgálata MEGFELELŐ! Az időszakosan következő felülvizsgálatot: 2020. Július 28.-ig el kell végezni!

Szabv.felülvizsgáló

# ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám: 8./2015

Iktatószám: \_\_\_\_\_  
Ügyintéző: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Kelt: 2015.04.01.  
Melléklet: \_\_\_\_\_  
Hív. szám: \_\_\_\_\_  
Ügyintézőjük: \_\_\_\_\_  
Szakterület: \_\_\_\_\_

## MINŐSÍTŐ IRAT

**A vizsgálat ideje:** 2015.Április 01.  
**A vizsgálat helye:** BKV Zrt METRÓ ÜZEMIGAZGATÓSÁG 2 vonal  
(K-Ny) Szél Kálmán-tér (OK-RTHDM-5)  
**A vizsgálat tárgya:** 4851. gysz. Mozdólépcső időszakos  
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata.  
**A vizsgálat módja:** Az MSZ HD 60364sz. szabvány (MSZ 2364,MSZ 172/1),  
valamint az MSZ 4851-1:1988,MSZ 4851-3:1989 szabványok  
előírásai szerint.  
**Az ÉV. módja:** - nullázás ( TN-rendszer )  
**A vizsgálatot végezte:** szabv.felülvizsgáló

**A mérésnél alkalmazott  
műszer:**

Eurotest 61557 Gysz.:08440440

### Mérési eredmények:

Sor- szám	Méréspont megnevezése	Túláram védelem		Mért hurok ell. (Ohm)	Minősítés
		Típus	In(A)		
xxxx	4851 gysz. Mozdólépcső	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
1.	Kapcsoló szekrény	K-C	160	0,11	M
2.	Főhajtó motor 1,2	K-C	125	0,26	M
3.	Szervíz dugalj	K-B	16	0,28	M
4.	Fékeldró 1,2	K-B	6	0,27	M
5.	Fémszerkezet	EPH		0,26	M
6.	Frekvencia váltó szekrény	K-B	250	0,09	M
7.	Ventilátor 1,2	K-B	2	0,12	M

### Minősítés

Az esedékes érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát elvégeztük.A berendezés érintésvédelmét, Mindenben szabványosnak minősítjük.  
A vizsgált berendezés ismételt felülvizsgálatát 2018.Március 31-ig kell elvégezni.

Budapest. 2015. Április 01.

Szabv.felülvizsgáló

**ÉMI-TÜV SÜD KFT.**  
 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
**FELVONÓVIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS**  
 Telephely: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.  
 Web: www.emi-tuv.hu  
 E-mail: felvono@emi-tuv.hu  
 Telefon: 399-3629 Fax: 399-3656



**ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Az ellenőrzött berendezés azonosító száma:

02 - 0722

- Személyfelvonó     Személy-teher felvonó     Kizárólag teherfelvonó     Betegszállító felv.     Kisteher felvonó  
 Mozgólépcső     Mozdgójárda     Körforgó     Tűzoltó felvonó  
 Lépcsőfelvonó     Ferde, vagy függőleges pályájú emelőlap     Egyéb.....

Megfelelő válasz jelölése a négyzetbe: X

Szabványos vészjelzőrendszer (diszpécserközpont)

megfelelő     nem megfelelő     nincs

- Fővizsgálat     Ellenőrző vizsgálat  
 Karbantartás szakszerűségének ellenőrzése  
 Nem rendszeres kötelező ellenőrzés:.....

A berendezés beépítési helye: 2p 1105/10VA 10/1    Adatváltozás   
 Cím:.....

Tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott (megfelelő bekeretezendő):    Adatváltozás   
 Neve: Blau Zoltán  
 Címe:.....

A berendezés főbb adatai: az üzembe helyezés éve TITL; emelőmagassága.....[m];  
 teljes felújítás éve:..... névleges sebessége.....[m/s]; vill. teljesítménye:.....[kW]

**FELVONÓ**

állomások/beszálló helyek száma 1; teherbírása.....[kg];  
 vezethetősége:.....  
 vezérlés módja:.....; meghajtás jellege:.....

**MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA**

emelkedési szöge.....[°];  
 névleges szélessége:.....[m];  
 szállítható utasok száma.....[fő/óra]

Az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és észrevételek:

1. A TOKOIT ÉS A KÉREKESZTŐK ELLENŐRZÉSÉT  
 2. A FELVONÓ KÉREKESZTŐK ELLENŐRZÉSÉT  
 A BERENDEZÉS BEKÉRTEZÉSÉNEK ÜLEMLÉKÉT

Az üresen maradt sorok kihúzandók!

BKV Zrt.  
 Városi Üzemeltetési Igazgatóság  
 Művelődési és Sportigazgatóság  
 Művelődési és Sportigazgatóság  
 Mozgólépcső Szakszolgálat  
 I. Mozgólépcső Karbantartó Üzem     Folytatás pótlapon

Hibapótlási határidő:.....  
 A felvonó ellenőrzés utáni üzemállapota:  
 Üzemelő     Leállított     Veszélytelenített     Bontott

A berendezés a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozdgójárdaokról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra

**ALKALMAS**

(megfelelő válasz bekeretezendő, a másik áthúzandó)

**NEM ALKALMAS**

Kelt: 2014. 07. 14.

A vizsgálat megtartását igazolom, a meg-

.....  
 tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott  
 név:

.....  
 karbantartó:  
 telefonsz:.....

**ÉMI-TÜV SÜD KFT.**

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
**FELVONÓVIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS**  
 Telephely: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.  
 Web: www.emi-tuv.hu  
 E-mail: felvono@emi-tuv.hu  
 Telefon: 399-3629 Fax: 399-3656



**ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Az ellenőrzött berendezés azonosító száma:

02 - 0147

- Személyfelvonó     Személy-teher felvonó     Kizárólag teherfelvonó     Betegszállító felv.     Kisteher felvonó  
 Mozgólépcső     Mozgójárda     Körfergő     Tűzoltó felvonó  
 Lépcsőfelvonó     Ferde, vagy függőleges pályájú emelőlap     Egyéb.....

Megfelelő válasz jelölése a négyzetbe: X

- Fővizsgálat     Ellenőrző vizsgálat  
 Karbantartás szakszerűségének ellenőrzése  
 Nem rendszeres kötelező ellenőrzés:.....

Szabványos vészjelzőrendszer (diszpécser-szoftver)  
 megfelelő     nem megfelelő     nincs

A berendezés beépítési helye: 3p. 2L1L 4. 1L1L    Adatváltozás   
 Cím:.....

Tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott (megfelelő bekeretezendő):    Adatváltozás   
 Neve:.....  
 Címe:.....

A berendezés főbb adatai: az üzembe helyezés éve 1992; emelőmagassága.....[m];  
 teljes felújítás éve:..... névleges sebessége.....[m/s]; vill. teljesítménye:.....[kW]

**FELVONÓ**

állomások/beszálló helyek száma ...../.....; teherbírása.....[kg];  
 vezethetősége:.....  
 vezérlés módja:.....; meghajtás jellege:.....

**MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA**

emelkedési szöge.....[°];  
 névleges szélessége:.....[m];  
 szállítható utasok száma.....[fő/óra]

Az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és észrevételek:

1. Az állomások és a vezérlőszobák közötti csatlakozások ellenőrzése sikeres.  
 2. A vezérlőszoba működése megfelelő.  
 3. A felvonóvezérlés szabványos.  
 4. A felvonóvezérlés ellenőrzése sikeres.

Az üresen maradt sorok kihúzendők!     Folytatás pótlapon

Hibapótlási határidő:.....  
 A felvonó ellenőrzés után üzemállapota:  
 Üzemelő     Leállított     Vészjelnyitott     Borított

A berendezés a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra

**ALKALMAS** (megfelelő válasz bekeretezendő, a másik áthúzendő)    **NEM ALKALMAS**


Kelt: 2017. VIII. 08.

ellenőr aláírása: [Signature]

A vizsgálat megtartását igazolom, a megállapításokat tudomásul veszem, az eltérések megszüntetéséig a berendezés használatát megtiltom.

tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott név:.....  
 karbantartó:.....  
 telefonsz.:.....

A Jegyzőkönyv egy másolatú példánya a központi nyilvántartást vezető Budapest Főváros Kormányhivatala Művelődési és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály részére megküldendő.

<b>ÉMI-TÜV SÜD KFT.</b> 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. <b>FELVONÓVIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS</b> Telephely: 1043 Budapest, Dugonics u. 11. Web: www.emi-tuv.hu E-mail: felvono@emi-tuv.hu Telefon: 399-3629 Fax: 399-3656	 ÉMI-TÜV	<b>ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV</b>
		Az ellenőrzött berendezés azonosító száma: <span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; padding: 2px;">02-0723</span>

<input type="checkbox"/> Személyfelvonó	<input type="checkbox"/> Személy-teher felvonó	<input type="checkbox"/> Kizárólag teherfelvonó	<input type="checkbox"/> Betegszállító felv.	<input type="checkbox"/> Kisteher felvonó
<input checked="" type="checkbox"/> Mozdólépcső	<input type="checkbox"/> Mozdójárda	<input type="checkbox"/> Körforgó	<input type="checkbox"/> Tűzoltó felvonó	
<input type="checkbox"/> Lépcsőfelvonó	<input type="checkbox"/> Ferde, vagy függőleges pályájú emelőlap	<input type="checkbox"/> Egyéb.....		

Megfelelő válasz jelölése a négyzetbe: <b>X</b>	<input type="checkbox"/> Fővizsgálat	<input checked="" type="checkbox"/> Ellenőrző vizsgálat
Szabványos vészjelzőrendszer (diszpécshívószolgálat)	<input type="checkbox"/> Karbantartás szakszerűségének ellenőrzése	
<input type="checkbox"/> megfelelő <input checked="" type="checkbox"/> nem megfelelő <input type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> Nem rendszeres kötelező ellenőrzés:.....	

A berendezés beépítési helye: 3. sz. emelet 4. sz. lift Adatváltozás

Cím: .....

Tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott (megfelelő bekeretezendő): Adatváltozás

Neve: .....

Címe: .....

A berendezés főbb adatai: az üzembe helyezés éve.....<sup>1996</sup>..... emelőmagassága.....[m];

teljes felújítás éve:..... névleges sebessége.....[m/s]; vill. teljesítménye:.....[kW]

<b>FELVONÓ</b>	<b>MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA</b>
állomások/beszálló helyek száma ..... <sup>1</sup> .....; teherbírása.....[kg];	emelkedési szöge.....[°];
vezethetősége:.....;	névleges szélessége:.....[m];
vezérlés módja:.....; meghajtás jellege.....;	szállítható utasok száma.....[fő/óra]

Az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és észrevételek:

1. A felvonóvezérlésben található hibák

2. A felvonóvezérlésben található hibák

3. A felvonóvezérlésben található hibák


4. A felvonóvezérlésben található hibák

Az üresen maradt sorok kihúzandók!  Folytatás pótlapon

Hibapótlási határidő: .....	A felvonó ellenőrzés utáni üzemállapota: <input checked="" type="checkbox"/> Üzemelő <input type="checkbox"/> Leállított <input type="checkbox"/> Veszélytelenített <input type="checkbox"/> Bontott
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A berendezés a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozdójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra

**ALKALMAS** (megfelelő válasz bekeretezendő, a másik áthúzandó)
 **NEM-ALKALMAS**

Kelt: Budapest, 2017. március 14. ellenőr aláírása 

A vizsgálat megtartását igazolom, a megállapításokat tudomásul vevő, az eltérések megszüntetésére készülő

EMÍ-TÜV SÜD KFT. FELVONÓVIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS
Egyes felvonó- és mozgólépcső vizsgálatok

tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott / név: BKV Zrt. Vasúti Üzemeltetés Igazgató
Karbantartó: .....

telefonsz.: .....

**ÉMI-TÜV SÜD KFT.**

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
**FELVONÓVIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS**  
 Telephely: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.  
 Web: www.emi-tuv.hu  
 E-mail: felvono@emi-tuv.hu  
 Telefon: 399-3629 Fax: 399-3656



**ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV**

Az ellenőrzött berendezés azonosító száma:

02 - 0721

- Személyfelvonó     Személy-teher felvonó     Kizárólag teherfelvonó     Betegszállító felv.     Kisteher felvonó  
 Mozgólépcső     Mozdójárda     Körforgó     Tűzoltó felvonó  
 Lépcsőfelvonó     Ferde, vagy függőleges pályájú emelőlap     Egyéb.....

Megfelelő válasz jelölése a négyzetbe: X

Szabványos vészjelzőrendszer (diszpécárszolgálat)

megfelelő  nem megfelelő  nincs

- Fővizsgálat     Ellenőrző vizsgálat  
 Karbantartás szakszerűségének ellenőrzése  
 Nem rendszeres kötelező ellenőrzés:.....

A berendezés beépítési helye:

Cím: *3/2 SZILK L. U.K.*

Adatváltozás

Tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott (megfelelő bekeretezendő):

Neve: .....  
 Címe: .....

Adatváltozás

A berendezés főbb adatai:

az üzembe helyezés éve: *1992*; emelőmagassága.....[m];  
 teljes felújítás éve:..... névleges sebessége.....[m/s]; vill. teljesítménye:.....[kW]

**FELVONÓ**

állomások/beszálló helyek száma .....*1*.....; teherbírása.....[kg];  
 vezethetősége:.....  
 vezérlés módja:.....; meghajtás jellege.....;

**MOZGÓLÉPCSŐ/MOZGÓJÁRDA**

emelkedési szöge.....[°];  
 névleges szélessége:.....[m];  
 szállítható utasok száma.....[fő/óra]

Az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és észrevételek:

*A felvonó üzemeltetésére alkalmasnak kell lennie.  
 A felvonó üzemeltetésére alkalmasnak kell lennie.  
 A felvonó üzemeltetésére alkalmasnak kell lennie.*

Az üresen maradt sorok kihúzendők!

Folytatás pótlapon

Hibapótlási határidő: .....

A felvonó ellenőrzés utáni üzemállapota:

- Üzemelő     Leállított     Veszélytelenített     Bontott

A berendezés a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozdójárdaokról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használatra

**ALKALMAS**

(megfelelő válasz bekeretezendő, a másik áthúzandó)

**NEM ALKALMAS**

Kelt: *2017. VIII. 2017.*

ellenőr aláírás *[Signature]*  
 ÉMI-TÜV SÜD KFT.  
 FELVONÓVIZSGÁLÓ ÁLLOMÁS  
 Hírnér János  
 felv. és mozgólépcső ellenőr

A vizsgálat megtartását igazolom, a megállapításokat tudomásul veszem, az eltérések megszüntetésére intézkedem.

*[Signature]*  
 BKV Zrt. Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság  
 tulajdonos / üzemeltetéssel megbízott  
 név: *[Name]* igazgató